# 威力巴V150安装说明

# 1.0 简介

以下说明是威力巴V150型流量探头的安装程序。这个安装程序适合所有介质流量测量的应用,包括气体、液体和蒸汽;它也说明了对探头在不同管道、不同位置上安装的要求。

# 2.0 收货检验

- 检查合同条款,核对产品装箱单。
- 检查探头铭牌上的型号和探头的工位号。
- 核实实际管道直径,对比产品铭牌上的管道内径。
- 检查子弹头形状的SENSOR(传感器)表面有无损伤。有损伤的SENSOR(传感器)会给测量带来误差。
- 检查圆形COVER TUBE (套管) 有无损伤, 伤痕将影响探头上的金属密封环的密封性能。

## 3.0 安全预防

- 依照威力巴铭牌所示,核实现场操作、安装环境是否超过了威力巴铭牌所标明的允许范围,如果压力,温度,流量或其它指标超过了允许范围,请在操作安装前向威力巴仪表公司咨询。
- 检查管道是否泄压或排空,*V150只能在管道泄压 和排空后安装。*
- V150型号可以应用在4种压力等级,100PSI、ANSI-150#、300#和600#。右表所示为弹簧锁定装置耐压等级标志与所对应的管道壁厚的关系。

注: 耐压等级标志在图(六)所示的探头上的位置。


管道壁厚标准	ANSI 压力等级	耐压等级标志
SCH10	100PSI	100PSI
STANDARD	150#	150#
SCH40	300#	300#
SCH80	600#	600#

• V150型号是为壁厚不小于SCH10的碳钢或不锈钢管道设计的,其不能直接应用在PVC,铜,铝,铸铁材质的管道上,也不能直接应用在薄壁方、圆钢管上。在V150型号的应用上有任何疑问,请咨询威力巴仪表有限公司的工程师。

# 4.0 安装前的准备

### 4.1 安装位置

• 为保证测量精确,对在管道上探 头安装点前后的直管段长度有具体 要求。下面图(二)列出了无整流 装置时前后直管段长度的要求。在 弯管后安装,威力巴的插入方向应 与探头前面最近的一个弯管方向保 持在同一平面。若现场直管段不能 满足图(二)所示要求,请与威力 巴仪表公司联系,获得最佳测量方 案。



图(一)威力巴在水平、垂直管道上的安装位置

### 4.2 管道方向与探头型号

• 核实正确的管道方向。依照威力巴铭牌上列出的型号,*有H的为适用于水平管道的威力巴探头,有V的则为适用于垂直和倾斜管道的威力巴探头。*不可混淆,否则将影响测量效果。

### 4.2.1 水平管道

对任何介质的测量,威力巴可以安装在如图(一)所示上、下部 160°的任何方位。但是,

•如果是测量气体介质,推荐安装在管道上方,这样可使引压管内冷凝液回流入管道中。若威力巴安装在管道下方,请考虑安装排污阀。如果是测量液体介质,推荐安装在管道下方,这样可使气泡回流入管道。若在管道上方,

# 上海威力巴自控设备有限公司

请考虑安装排气阀。

•对于测量蒸汽介质,推荐装在管道下方。


### 4.2.2 垂直管道

•对于垂直管道,威力巴可安装在围绕垂直管道360°的任何方位。

注: 若现场条件复杂,请与威力巴仪表公司联系,获得最佳的安装方式。

### 4.3 差压变送器位置

- 对于液体和蒸汽的应用,变送器推荐安装在低于威力巴的位置。
- 对于气体的应用,变送器推荐安装在高于威力巴的位置。
- 变送器的安装请仔细阅读变送器生产厂家说明书。



# 上海威力巴自控设备有限公司

#### 图(一)威力巴测量所需直管段 JAM NUTS ΥΥ **INSTRUMENT** QUANTITY (3) **HEAD** 紧固用螺帽3个 仪表接头 LOAD NUTS M **OUANTITY** (3) 压缩用螺帽3个 LOAD PLATE LOCK WASHERS 加压板 QUANTITY (3) 垫片3个 LOAD SPRINGS PACKING BOLTS 加压弹簧 OUANTITY (3) 密封用螺钉3只 INDICATOR RING FOLLOWER 挡板 密封用活塞头 PACKING RINGS COVER TUBE QUANTITY (3) 金属压胀密封丝3个 圆形套管 **STUDS** 螺栓 SPRING-LOCK **BODY** 弹簧锁定装置主体 **SENSOR** 传感器 THREADOLET 螺纹连接焊接座

### 图 (三) V150分解图

## 5.0 安装步骤

### 5.1 在管道上钻孔


- 将管道泄压和排空后准备进行威力巴的安装钻孔。
- 按右表所示钻孔尺寸进行钻孔。用氧割等办法割孔 会导致测量误差,错误的尺寸也将导致测量误差。
- 清理钻孔后管道内外侧残留毛刺。

## 5.2 把THREADOLET (螺纹连接焊接座) 焊接在 管道上

- 将威力巴如图(三)所示装配起来,用手拧紧就可 以了。将装配好的威力巴插入管道中。
- 调整THREADOLET (螺纹连接焊接座), 使其下部 弧线与管道外径匹配并接触良好。然后估计正确的焊接 间隙,通常为(1.6mm),点焊将其固定在管道上。 参见图 (四)。
- 拆下除了THREADOLET (螺纹连接焊接座) 以外的 其它部分,然后完成THREADOLET (螺纹连接焊接座) 与管道的焊接。

注意:要保护好THREADOLET(螺纹连接焊接座)的螺 纹部分。焊接时先点焊,再完全焊在管道上。*为确保焊 接质量操作人员需持有相关技术等级证书。*待焊件

SENSOR(传感器)尺寸	钻孔尺寸
V150-05	13mm
V150-10	26mm
V150-15	38mm



图(四)螺纹连接焊接座的焊接

# 上海威力巴自控设备有限公司

冷却后,再进行下一步安装。

### 5.3 安装弹簧锁定装置主体与螺纹连接焊接座


• 松开JAM NUTS (紧固用用螺帽)、LOAD NUTS (压缩用螺帽) 和LOCK WASHERS (垫片),拔出SENSOR (传感器)。然后将SPRING-LOCK BODY (弹簧锁定装置主体)安装到THREADOLET (螺纹连接焊接座)上,并用工具拧紧,安装时不要将FOLLOWER (密封用活塞头)拆下。注意要使用适当的密封材料以保证密封。

### 5.4 插入SENSOR (传感器)


- · 将SENSOR(传感器)穿过SPRING-LOCK BODY(弹簧锁定装置主体)插入管道,直 到SENSOR(传感器)顶住管道另一端。注 意,三个STUDS(螺栓)要穿过INDICATOR RING(挡板)和LOAD PLATE(加压板)。 参见图(五)
- · 调整INSTRUMENT HEAD (仪表接头) 方向,使其上所示流体方向箭头与管道内流 体方向一致并与管道的方向夹角在±3° 内。将其保持住并准备进行下一步操作。
- 依次将LOCK WASHERS(垫片)、LOAD NUTS(压缩用螺帽)装入三个STUDS(螺栓),拧紧LOAD NUTS(压缩用螺帽)直到 LOAD PLATE(加压板)和INDICATOR RING(挡板)之间的GAP(间隙)如图(六)所示。即对于-05和-10的SENSOR(传感器),其GAP(间隙)为0.05英寸,对于-15的SENSOR(传感器),其GAP(间隙)为0.063英寸。这样,弹簧锁定装置就被正确的安装了。
- · 将JAM NUT(紧固用螺帽)装入三个 STUDS(螺栓),用手拧紧。然后用一个扳 手固定住LOAD NUT(压缩用螺帽),再将 JAM NUT(紧固用用螺帽)拧1/8圈。
- 用扳手拧紧三个PACKING BOLTS(密图(六)弹簧锁定装置间隙图 封用螺钉)。• 注意: 此时WELD RING(固定挡板)不应接触到TOP SURFACE OF FOLLOWER(密封用活塞头上端面),参见图(五)。如果两者发生接触,则表明SENSOR(传感器)没有顶到管道对面。这时,请咨询威力巴仪表有限公司。


## 5.5 安装仪器阀门

• 威力巴有多种INSTRUMENT HEAD(仪



图(五)弹簧锁定装置剖面图





表接头)如图(七)所示。如果您购买的是 不带内置阀门的仪表接头,请选用适当的螺 图(七)威力巴常用仪表接头

纹接头和密封材料来安装仪表截止阀。并请在下一步安装开始前确认仪 表截止阀的阀门是关闭的。


### 5.6 管道试压和检查泄漏

• 将管道充上压力,并检查威力巴有无泄漏,如果出现泄漏,则将三个 PACKING BOLTS(密封用螺钉)再拧紧。并重新检查LOAD PLATE(加 压板)和INDICATOR RING(挡板)之间的GAP(间隙),并将其调整到 如图(六)所示。

到此,这支威力巴流量传感器就安装完成了!参见图(八)。 引压管、变送器和威力巴的连接参见另一份说明。

# 定期维护

V150需要定期检查,检查有无泄漏,泄漏时需将三个PACKING BOLTS(密封用螺钉)再拧紧。



图(八)安装完成后的V150