

装机手册

FSCUT8000 高功率激光切割系统装机手册



上海柏楚电子科技有限公司

www.fscut.com

Ver 1.2



目录

目录.....	2
第一章 产品概述.....	4
1.1 产品简介.....	4
1.2 系统框图.....	4
1.3 产品明细.....	5
第二章 接线说明.....	6
2.1 HypTronic 接线说明.....	6
2.1.1 接口布局.....	7
2.1.2 J01 电源端子说明.....	7
2.1.3 J02 EtherCAT 通讯端子说明.....	8
2.1.4 J03/04/05 标准以太网端子说明.....	8
2.1.5 J06/07 USB 端子说明.....	9
2.1.6 J08 DVI 端子说明.....	9
2.1.7 J09 BCLink 端子说明.....	9
2.2 HyPanel 接线说明.....	10
2.2.1 接口布局.....	11
2.2.2 J01 BCLink 端子说明.....	11
2.2.3 J02 电源端子说明.....	12
2.2.4 J03/04 USB 端子说明.....	12
2.3 HPL2720E 接线说明.....	13
2.3.1 接口布局.....	13
2.3.2 J01 EtherCAT 输入端子说明.....	14
2.3.3 J02 EtherCAT 输出端子说明.....	14
2.3.4 J03 电源输入端子说明.....	14
2.3.5 J04 PWM 输出端子说明.....	14
2.3.6 J05 DA 输出端子说明.....	16
2.3.7 J06 通用输出接口说明.....	16
2.3.8 J07 通用输入接口说明.....	17
2.4 BCS100E 接线说明.....	19
2.4.1 接口布局.....	19
2.4.2 电源接口说明.....	20
2.4.3 传感器接口说明.....	20
2.5 切割头接线说明.....	21
2.5.1 ProCutter 切割头连接.....	21
2.5.2 Highyag 切割头连接.....	21
2.6 激光器接线说明.....	22
2.6.1 IPG-YLS 系列网络通讯接线图.....	22
2.6.2 IPG-德国版非网络通讯接线图.....	23
2.6.3 IPG-美国版非网络通讯接线图.....	24
2.6.4 RayCus（锐科）激光器串口通讯接线图.....	25



2.6.5	通快激光器串口通讯接线图.....	26
2.6.6	罗芬激光器串口通讯接线图.....	27
第三章	快速入门.....	28
3.1	系统还原.....	28
第四章	平台配置.....	29
4.1	打开配置平台.....	29
4.2	总线扫描.....	30
4.3	轴配置.....	31
4.4	回原点.....	33
4.5	激光器.....	34
4.6	切割头.....	35
4.7	辅助气体.....	36
4.8	报警.....	37
4.9	交换工作台.....	38
4.10	通用输入.....	39
4.11	通用输出.....	39
4.12	I/O 列表.....	40
4.13	水冷机.....	41
4.14	无线手持盒.....	41
4.15	高级配置.....	42
4.16	保存.....	42
第五章	注意事项.....	44
5.1	接线注意事项.....	44
5.1.1	拖链线布线指南.....	44
5.1.2	机床布线规范.....	46
5.1.3	产品装配要求.....	48
第六章	FAQ 问题汇总.....	49
6.1	主机无法进入系统.....	49
6.2	触摸屏不显示.....	49
6.3	系统中毒.....	49
6.4	开机无加密卡.....	49
第七章	产品尺寸图.....	50




第一章 产品概述

1.1 产品简介

FSCUT8000 是一套高功率专用总线数控系统。系统基于 EtherCAT 总线技术开发，集成 BClink 单网线显示传输技术，是一款应用于高端激光切割数控机床的完美解决方案。本装机手册仅作装机指导之用，软件使用等信息请参考《使用说明书》。


1.2 系统框图





1.3 产品明细

FSCUT8000 总线数控系统包括以下部件：HypTronic 工控机，HyPanel700 触摸屏，HPL2720E 扩展板、BCS100E 调高器和相关线材等。

HypTronic 数控主机 (1 台)	HyPanel700 触摸屏 (1 台)	HPL2720E 转接板 (1 个)
		
BCS100E/E_PRO 调高器 (1 个)	前置放大器 (1 个)	SPC-140 射频短电缆 (1 根)
		
HC-15 航插线缆 (1 根)	网线 LAN-0.3X (4 根) LAN-1X (2 根) LAN-7X (1 根)	
		

注：BCS100E/E_PRO 是指 BCS100E 或 BCS100E_PRO 调高器任选一台；



第二章 接线说明

2.1 HypTronic 接线说明

HypTronic 工业控制主机是一款基于 EtherCAT 和 BCLink 技术的工业控制计算机。坚固而精致的金属外壳设计提供良好的接地效果和抗干扰能力。


表格 1 Hyptronic 技术参数表

HypTronic 工业控制计算机		
处理器	第六代英特尔 i5 处理器（4 核 4 线程）	
显卡	英特尔 HD Graphics 530 集成显卡	
内存	内存 8GB DDR4	
硬盘	板载 SSD 固态硬盘 64GB	
实时以太网协议	J02 接口集成 EtherCAT 主站协议	
网络	J03,J04,J05 接口是 3 个千兆以太网接口	
USB	4x USB3.0	
电源	直流 DC24V 2A(典型)，最大 5A；电源支持热插拔	
显示	BCLink 总线、DVI-D 可实现多屏显示，最多可连接 2 个显示器	
操作系统	预装 Microsoft Windows 10 IOT Enterprise 2016 LTSB（64 位）	
功耗	最高 120W	
尺寸和重量		
安装尺寸	（长 x 宽 x 高）274x164x75mm	
重量	2.90kg	
特性		
防护等级	IP20	
散热方式	风冷散热	
温度	-20~60℃	
认证	CE, CCC	




2.1.1 接口布局

HypTronic 接线端子详细接口布局如下图所示：



2.1.2 J01 电源端子说明




表格 2 J01 电源端子说明

引脚	说明
SW-	开机键，负极（内部与 0V 短接）
SW+	开机键，正极
FG	屏蔽罩（内部与 0V 短接）
0V	电源地
24V	24V 电源正极



2.1.3 J02 EtherCAT 通讯端子说明

J02 端子定义为 EtherCAT 接口。




表格 3 网络端子 RJ45 连接状态说明

标签	描述	LED 颜色	状态	描述
1: Speed	EtherCAT 总线 连接速度	绿色	熄灭	10 Mbps 连接
			常亮	100 Mbps 连接
		橙色	常亮	1000 Mbps 连接
2: Link	EtherCAT 总线 链路状态	黄色	熄灭	无连接
			闪烁	数据通讯中
			常亮	已连接

2.1.4 J03/04/05 标准以太网端子说明

J03/04/05 为标准 RJ45 接口。可以用于连接网络设备（如网络摄像头，带网络通讯的激光器等）、交换机等。



表格 4 网络端子 RJ45 连接状态说明

标签	描述	LED 颜色	状态	描述
1: Speed	以太网通讯 连接速度	绿色	熄灭	10 Mbps 连接
			常亮	100 Mbps 连接
		橙色	常亮	1000 Mbps 连接
2: Link	以太网通讯 链路状态	黄色	熄灭	无连接
			闪烁	数据通讯中
			常亮	已连接



2.1.5 J06/07 USB 端子说明

J06/07 是标准的 USB3.0 接口，可用于插拔 USB 设备。


2.1.6 J08 DVI 端子说明

J08 是标准的 DVI-D 端子，可以用于接 DVI 接口的显示器，实现双显示器监控。默认不使用。

注：默认该 DVI 不使用，且该 DVI 只支持 DVI-D 模式，不能使用 DVI-VGA 转接头接 VGA 接口的显示器。

2.1.7 J09 BCLink 端子说明

BCLink 接口使用标准的 RJ45 连接器，可通过一根网线将显示信号和 USB 信号传到 HyPanel 显示器上。优点是接线简单，抗干扰能力强。



表格 5 BCLink 端子 RJ45 连接状态说明

标签	描述	LED 颜色	状态	描述
1: ACT	BCLink 活动	绿色	熄灭	无活动
			1Hz 闪烁	活动
2: LINK	BCLink 链路	黄色	熄灭或闪烁	无连接
			常亮	连接



2.2 HyPanel 接线说明

Hypanel 是一款集成 BClink 技术的工业液晶面板，同时集成了一个 USB 按键板。

- 直观，快速操作与多点玻璃前面板触摸
- 精良的产品设计，行业标准的宽屏设计
- 专用于工业的电容触摸屏幕


表格 6 Hypanel700 技术参数表

HyPanel700 工业触摸屏	
尺寸	17" (5:4)
分辨率	1280x1024
操作面板类型	多点触摸屏（玻璃前面板）
连接距离	通过 BClink 连接，最长 100m
安装方式	支持机械臂或立式支架
尺寸和重量	
安装尺寸	（长 x 宽 x 高）472.4x320x59mm
重量	6.40kg
特性	
防护等级	前面板 IP65（非按钮区域），后面板 IP20
散热方式	风冷散热
温度	-20~60℃
认证	CE, CCC




2.2.1 接口布局

HyPanel 接线端子详细接口布局如下图所示：



2.2.2 J01 BCLink 端子说明

BCLink 接口使用标准 RJ45 连接器，可通过一根网线将显示信号和 USB 信号传到 HyPanel 显示器上去。



表格 7 BCLink 端子 RJ45 连接状态说明


标签	描述	LED 颜色	状态	描述
1: ACT	BCLink 活动	绿色	熄灭	无活动
			1Hz 闪烁	活动
2: LINK	BCLink 链路	黄色	熄灭或闪烁	无连接
			常亮	连接



2.3 HPL2720E 接线说明


HPL2720E 是一款基于 EtherCAT 总线的 IO 扩展板,支持 FSCUT8000 高功率切割系统所需的外设资源。

表格 8 HPL2720E 硬件资源表

HPL2720E 扩展板			
模块	数量	说明	备注
供电电源	/	24V DC/5A	
PWM	1	24/5V 可切换, 精度 5kHz 0.3%	最高支持 50kHz,3%
DA	4	0-10V, 12bit, 精度±20mV	
通用输出	20	高电平 24V 输出, 每路不超过 125mA	建议外接继电器
通用输入	27	24V 电平,低电平有效(<15.6V);其中 IN1~IN3 可切换为高电平有效 (>5.8V)	
工作环境		温度: 0~60℃	
		湿度: 10%~90% (无凝露)	
外形尺寸		195×118×45.2mm	
重量		480g	

2.3.1 接口布局

HPL2720E 接线端子详细接口布局如下图所示:




2.3.2 J01 EtherCAT 输入端子说明

EtherCAT 网线输入接口，接入标准 RJ45 网线；


2.3.3 J02 EtherCAT 输出端子说明

EtherCAT 网线输出接口，接入标准 RJ45 网线；

2.3.4 J03 电源输入端子说明



下图显示了如何拆卸电源端子块：




注意：

- 24V 和 0V 分别接直流 24V 开关电源的正、负极；FG 需与大地可靠连接，地线要求尽可能短且粗。
- 所有接线端子仅可插拔，拆卸如上面右图所示。接线可不用拔下端子。

2.3.5 J04 PWM 输出端子说明

HPL2720E 有 1 路 PWM 脉宽调制信号，可用于控制激光器功率。PWM 信号电平为 24V 或 5V 可选。占空比 0%~100%连续可调，最高载波频率 50KHz。

信号输出方式如下图所示：



注：P+、P-的信号内部已有使能固态继电器，不需外接继电器隔离！



2.3.6 J05 DA 输出端子说明


HPL2720E 有 4 路 0~10V 的模拟量输出。可通过 HypCut 软件自带的“装机设置”将四路 DA 配置成激光器峰值功率和气体比例阀的控制信号。

表格 9 DA 输出参数表

输出信号范围	0~10V
最大输出负载能力	50mA
最大误差	+/-20mV
分辨率	2.7mV
转化速度	400us

2.3.7 J06 通用输出接口说明

OUT1~OUT20 共 20 路高电平 24V 输出。可通过 HypCut 软件自带的“装机设置”将输出口配置成为“调高器”，“激光器”，“切割头”，“辅助气体”，“报警”，“交换工作台”等相关的控制接口。



注：只能接直流负载，每路输出电流不得超过 125mA；
如果需要接交流负载，请外接继电器；



2.3.8 J07 通用输入接口说明


HPL2720E 不设置专用输入，各输入口均支持配置为限位、原点信号。

可通过 HypCut 软件自带的“装机设置”改变限位和原点信号的常开、常闭模式。设置为常开时，输入口与 0V 导通则输入有效；设置为常闭时，与 0V 断开则输入有效。


光电开关的典型接法如下图所示，必须使用 NPN 型 24V 的光电开关；

机械触点开关的典型接法如下图所示；

磁感应开关的典型接法如下图所示，必须使用 NPN 型 24V 磁感应开关；



其中 IN1~IN3 可以通过硬件跳线调整有效电平的极性：



跳线帽跳到ACT_LOW状态：

输入信号低电平有效（0V输入有效）；

跳线帽跳到ACT_HIGH状态：

输入信号高电平有效（24V输入有效）；

默认ACT_LOW状态；





2.4 BCS100E 接线说明


BCS100E 是一款基于 EtherCAT 总线的标准调高器。BCS100E_PRO 是专门支持普雷茨特切割头的型号，完美支持全系列 Precitec 系列切割头。

表格 10 BCS100E/Pro 参数说明

项目	说明	
电源	24V DC/1A	
电容采样	BCS100E	四芯传输，同 BCS100
	BCS100E_PRO	单芯 BNC 传输
工作环境温度	0~60℃	
工作环境湿度	10%~90%（无凝露）	
外形尺寸	110.5×127.8×52.45mm	

2.4.1 接口布局

BCS100E/PRO 接线端子详细接口布局如下图所示：






2.4.2 电源接口说明


机器的外壳为被测电容的负极，为了确保测量电路的稳定工作，电源接口的“FG 脚”必须可靠连接机器外壳（使用短而粗的接地线），前置放大器的外壳也必须与机器外壳良好导通。具体指标为直流阻抗小于 4 欧姆，否则实际跟随效果可能不佳。

图表 5 电源接口接线图




2.4.3 传感器接口说明

BCS100E 的传感器接口说明如下图所示：



- 1:与另一端1对连
- 2:与另一端2对连
- 3:与另一端3对连
- 4:用屏蔽层对连

BCS100E_PRO 的传感器接口说明如下图所示：




- 1: 与另一端1对连
(外壳为屏蔽层)



2.5 切割头接线说明


2.5.1 ProCutter 切割头连接

ProCutter 切割头连接方式如下图所示：



2.5.2 Highyag 切割头连接

Highyag 切割头连接方式如下图所示：






2.6 激光器接线说明

2.6.1 IPG-YLS 系列网络通讯接线图


IPG-YLS 系列激光器均可按照此方法快速连接激光器：






2.6.2 IPG-德国版非网络通讯接线图

Highyag 切割头连接方式如下图所示：






2.6.3 IPG-美国版非网络通讯接线图






2.6.4 RayCus（锐科）激光器串口通讯接线图



注：由于 HypTronic 新一代主机已经取消 RS232 接口。需接串口控制锐科激光器，建议单独采购一个 USB 转 RS232 模块。




2.6.5 通快激光器串口通讯接线图





2.6.6 罗芬激光器串口通讯接线图






第三章 快速入门


3.1 系统还原

如系统中毒或者安装软件较多卡顿需恢复出厂设置，请按如下步骤进行系统还原：


1. HypTronic 重启
2. 在如下界面按“F3”



3. 在如下界面输入“1”，按回车键



4. 自动进入恢复界面



5. 恢复后重启，系统恢复完成。




第四章 平台配置

4.1 打开配置平台



1. 双击“”运行 HypCut 激光切割系统。进入系统界面后，点击“设置”——“设备信息”——“权限管理”。下拉选择专家权限，输入登陆密码登录专家权限。



默认专家权限登录密码：64309023


2. 再点击设置界面内的“全局参数”——平台配置“ 平台配置”按钮进入系统的后台参数配置界面

注：

1. 请用户根据切割平台的实际配置进行参数的设置,错误的设置可能导致不可预知的严重后果!
2. 平台配置里,橙色背景色代表输入端口的配置,绿色背景色代表输出端口的配置。




4.2 总线扫描



1. 总线扫描之前，先确认各个从站采用串联的方式通过网线与主机通讯，并且上电成功无报警；
2. 建议按照：主机→X→Y→Z→其他轴→BCS→I/O 扩展→...的方式串联连接各个EtherCAT 从站；
3. 点击扫描出结果后，确认显示的从站数量与实际连接数量是否吻合。如果扫出数量少于实际连接数量，则检查缺少部分的从站连接与状态是否正常；
4. 扫描成功：并正确识别所有的从站后，即可进行下一步各个轴的具体参数配置；
5. 扫描失败：则根据失败的提示代码，查询附录内对应的解决方案。



4.3 轴配置



1. 根据实际机械结构选择 X、Y 轴的去驱动方式（单驱 or 双驱）；
2. 按照《电机选型手册》，填写各个轴对应型号的驱动电机的四大基本参数：电机惯量、编码器类型、额定力矩、单圈脉冲数；

驱动器品牌	参考单圈脉冲数量
安川 $\Sigma 7$	1048576
力士乐	3600000
高创	360000
摩力	360000
松下 A5	1048576
松下 A6	8388608

3. 传动结构选择正确的传动结构（齿轮齿条 or 丝杆 or 其他）。默认 X、Y 轴为齿轮齿条结构，Z 轴为丝杆结构；



4. **分度圆直径/丝杆导程/传动导程：**按照选型设计的传动机构填入正确的齿轮齿条的分度圆直径 or 丝杆导程；

类型	计算公式
斜齿齿轮	分度圆直径 $D = \text{齿数 } z * \text{模数 } n / \cos(\beta)$
直齿齿轮	分度圆直径 $D = \text{齿数 } z * \text{模数 } n$
丝杆	丝杆导程 P
其他	传动导程=传动机构转一圈所走的长度 S

激光加工业内常见的斜齿的螺旋角 β 系数： $\cos(\beta) = 0.9437$

5. **减速比：**设置正确的减速比，减速比可以通过选型手册或减速机上的铭牌信息确认；
6. **行程范围：**设置大概的机床幅面大小，用于确认软限位范围大小。后续可以通过行程测量功能测算正确的机床有效运动幅面大小。不建议超过硬限位范围之外。
7. **最大速度/最大加速度：**填写预设计的机床最大加速度与速度限制，后续在加工软件内调整最大速度与加速度均不能超过此值。
8. **电机方向 CW/CCW：**修改机床沿着 XY 正负方向运动时，轴实际的运动方向。当发现实际运动方向与系统显示的运动方向相反，请修改此参数。
9. **同步轴报警设置：**设置双驱轴在上使能状态后，双驱轴之间的允许偏差范围与最大偏差范围，谨防双驱轴偏差过大导致轴扭坏。
10. **Y 轴检测：**用于自动测算双驱轴的运动方向与状态，**杜绝扭轴**。请按照弹框内推荐步骤依次执行检测。

双驱轴务必确认好电机运动的方向是否是“相同”还是“相反”，谨防扭轴。
默认双驱轴电机的运动方向是“相反”。

11. **抱闸信号：**Z 轴独有功能，用于控制带抱闸的 Z 轴电机的抱闸信号，防止断使能或者断电后，Z 轴下滑撞头。




4.4 回原点



1. **行程开关：**配置 X、Y、Z 轴的硬限位开关与原点信号。限位开关推荐使用 NPN 型（低电平有效）常闭信号传感器；原点推荐使用 NPN 型常开信号传感器。
2. **回原点参数：**根据机床实际配置的原点位置，设置正确的回原点方向、速度、回退距离等参数。



4.5 激光器



1. **激光器选择:** 支持 IPG、锐科、Rofin、通快、Nlight 与其他类型激光器，根据设备所搭配的激光器选择正确的激光器类型。
2. **激光器功率:** 务必设置正确的激光器功率数值。系统内的激光器能量控制比例参考此数值。
3. **PWM 使能+/-:** 系统默认的 PWM 信号自带隔离继电器防漏光，大多数情况下无需再外接 PWM 使能信号。如需额外接 PWM 使能信号配置对应输出控制端口即可。



4.6 切割头

光斑等级	光斑大小	焦点范围	焦点补偿量
1	1.5	-50.0 ~ 50.0	0
2	1.7	-50.0 ~ 50.0	0
3	2.1	-50.0 ~ 50.0	0
4	3.5	-50.0 ~ 50.0	0
5	6.1	-50.0 ~ 50.0	0
6	8.5	-50.0 ~ 50.0	0


切割头选择：支持 BLT830、ProCutter 系列、ProCutter Zoom、HighYAG 与其他支持总线伺服控制的变焦切管头。

BLT830：以波刺的 BLT830 为例，系统预设对应切割头默认信息并且开放部分参数可修正。

1. **切割头参数：**系统预设切割头焦点变化范围与光斑可调节范围，无需手工设置。
2. **光斑列表：**系统预设光斑与对应的焦点范围，无需手工设置。
3. **气泵配置：**可选配置 BLT830 切割头对应的内部清洁气路控制端口，用于强化切割头核心腔体的稳定性。
4. **报警设置：**启停 BLT830 内的传感器反馈功能。并且启用传感器后，配置各个传感器反馈的数据的警告与报警阈值。



4.7 辅助气体



比例阀类型：支持传统模拟量+I/O 方式的气阀控制与贺尔碧格总线型比例阀。

总线比例阀：配置为总线比例阀时，无需配置气路结构，系统自动识别总线比例阀的空气、氧气、氮气控制方式。

默认比例阀：系统预设对应气路结构方式，按照电气原理图与实际接口选择对应端口。

1. **总阀：**设置开关辅助气体所用的总输出口。
2. **高、低压总阀：**设置开关对应高压气体所用的输出口。
3. **空气开关：**设置选择对应空气类型所用的输出口。
4. **氧气开关：**设置选择对应氧气类型所用的输出口。
5. **氮气开关：**设置选择对应氮气类型所用的输出口。
6. **DA 气压控制：**用户可以选择 HPL2720E 上的任意一路模拟量进行气体的气压调节。
7. **报警检测：**选择气体报警对应的输入口。



4.8 报警



外部急停输入：设备外部独立的急停控制按钮信号接入系统配置处，例如独立的交换工作台急停信号接入

内部急停输出：Hypanel 上软急停按钮输出端口配置，方便实现。

检修开关：欧盟 CE 认证需求的检修功能控制开关配置端口，对应端口激活后设备会被限制一定的速度与功率范围内使用。


自定义报警：配置对应输入口所触发的自定义报警显示信息、电平检测位、信号防误触滤波时间与对应报警的限制权限。

自定义警告：配置对应输出扣所触发的自定义警告显示信息、电平检测位、信号防误触滤波时间。此信号触发后只提供黄色警告提示，不会限制机床任意运行效果。

四位编码报警：通过 4 个输入口组成的电平信号组可以实现 0000~1111 共计 16 个报警内容设置，满足部分特殊外设报警信号接入需求以及节约输入口资源。



4.9 交换工作台




工作台类型：支持高低台、升降台、外部 I/O 控制台等方式控制的交换工作台

高低台：配置为总线比例阀时，无需配置气路结构，系统自动识别总线比例阀的空气、氧气、氮气控制方式。

默认比例阀：系统预设对应气路结构方式，按照电气原理图与实际接口选择对应端口。




4.10 通用输入



功能选择： 点击“功能选择”按钮，用户可以在下拉列表中选择输入口的功能名称，然后配置对应的输入口和电平检测。

4.11 通用输出



通用输出口： 机床三色灯控制与报警铃声配置端口。推荐加工指示为黄灯，待机指



示为绿灯，报警指示为红灯。

自润滑：该端口配置后，从打开 HypCut 软件开始计时或计运动里程，每个间隔周期内打开对应输 出口并且保持设定的输出时间后关闭。可以接入泵过压和油位过低输入信号。

自定义输出：配置自定义输出口，在 HypCut 软件的生产自定义分页下显示该自定义端口的控制 按钮。该自定义端口可以选择自锁或者触点方式控制。

分区域输出：配置分区域除尘对应控制端口与功能属性。

4.12 I/O 列表

输入口			输出口		
输入口	系统命名	自定义命名	输出口	系统命名	自定义命名
1	安全门	请输入	1	照明	请输入
2	氧气压力低	请输入	2	电源	请输入
3	氮气压力低	请输入	3		请输入
4	激光器报警	请输入	4		请输入
5		请输入	5		请输入
6		请输入	6		请输入
7		请输入	7		请输入
8		请输入	8		请输入
9		请输入	9		请输入
10		请输入	10		请输入
11		请输入	11		请输入
12		请输入	12		请输入
13		请输入	13		请输入
14		请输入	14		请输入
15		请输入	15		请输入
16		请输入	16		请输入
17		请输入	17		请输入
18		请输入	18		请输入

■ 合并显示系统命名和用户自定义命名
黑色显示的是系统命名 蓝色显示的是用户自定义命名

机床所有的 I/O 配置总预览表，可在此表内检查与修订 I/O 自定义命名。



4.13 水冷机



水冷机选择：目前支持特域、汉立品牌水冷机。

水冷机参数：配置与对应水冷机通讯的 IP 地址信息，测试联通成功后，可在诊断窗口内实现水冷机监控与温度设置等操作。

4.14 无线手持盒




手持盒自定义按钮配置：配置手持盒上 6 个自定义按钮对应的功能。

轴点动设置: 配置手持盒与 Hypanel 上的轴运动按钮的方向。



4.15 高级配置



启用清洁喷嘴：启停清洁喷嘴功能，需要设备在固定位置安装清洁毛刷。

启用下料位置：启停下料位置功能，满足部分自动化或交换台所需的特殊下料位置配置。

启用维护位置：启停维护位置功能，在设备前方固定一个位置，方便设备在使用的过程中可以一键快速返回指定位置。

启用一键标定：启停一键标定功能，需要设备在固定位置安装不锈钢标定块。

视觉标定：配置视觉余料再生产摄像头的通讯信息。

4.16 保存



打开配置文件路径：定位到系统后台配置的存放文件夹，谨慎操作。

参数读取：从之前的备份文件内读取配置文件并导入，方便快速恢复与批量装机。

参数保存：保存此次在平台配置内修改的参数。

保存修改并退出：保存此次在平台配置内修改的参数并自动退出平台配置界面启动



主程序。

放弃修改并退出：放弃此次在平台配置内修改的参数并自动退出平台配置界面启动主程序。




第五章 注意事项


5.1 接线注意事项

5.1.1 拖链线布线指南

1. 从线圈中放出航插电缆时，必须防止电缆打扭（需沿切线方向放线）并且将电缆放直。这项工作应该在开始敷设电缆之前进行，为电缆提供一段应力释放的时间。由于制造工艺无法完全保证电缆呈直线状并且无任何扭曲，电缆表面的打印标识沿微小的螺旋状旋转。



2. 电缆在封闭空间内安装时不允许发生扭曲，安装过程中的扭曲可能导致芯线绞合过早损坏。这种影响在电缆运行中逐渐加强，产生退扭现象，最终导致芯线断裂而发生故障。
3. 电缆必须松散地相互并排敷设在拖链支架中。应使用隔离片尽量将电缆分开。电缆和隔离片，分离器或与其相邻的电缆之间的空隙应至少为直径的 10%。



4. 应根据电缆的重量和尺寸将电缆对称安装，直径较大，较重的电缆应放置在外侧；



直径较小，较轻的电缆应放置在内部。也可以按照尺寸递减的顺序将电缆从内至外放置。应避免在未使用隔离板的情况下将一根电缆敷设在另一根电缆之上。

5. 对于垂直悬挂的拖链，将垂直支架中必须留有更多的自由空间，因为电缆在运行过程中会拉长。经过短时间运行后，必须检查电缆是否沿中心区域运行，必要时对它们进行调整。
6. 对于自承式拖链结构，电缆被紧固至移动点和固定点。此时需要使用拖链供应商提供的合适的电缆支撑件。高加速度运行时，电缆扎带的适用性非常有限，应防止将多根电缆捆绑在一起，电缆不应被固定或以任何方式捆绑在拖链的移动部件上。固定点和弯曲运动之间的间隙应足够宽。





自承式



滑动式

7. 对于滑动拖链，我们建议只需将电缆固定在移动点上。在固定点上需要设置一个小型的电缆保护区。（参考拖链供应商的装配说明书）
8. 请确保电缆在所需的弯曲半径下沿中心区域运动。不要对电缆施加张力（不要拉的太紧），否则拖链内部的摩擦会导致电缆护套磨损；不要让电缆在拖链内过于松垮，否则也容易导致电缆与拖链内壁的磨损，或者与其他线缆发生缠连。

正确示例	错误示例
 正确	 错误

9. 如果电缆运行不顺畅，可检查是否在运行中沿纵轴线方向发生了扭曲，电缆应该会在某一个固定点慢慢旋转，直至其运转自如。
10. 鉴于电缆和拖链的绝对尺寸，它们的长度变化特性差异相当大。在最初运行的几小时中，电缆就发生了自然拉长。对于拖链来说，需要经过许多个小时的运行才会发生这种现象。如此大的差异可以通过定期检查电缆的安装位置来解决。我们建议定



期进行检查，在运行的第一年，每三个月进行一次，之后可在每次维护时进行。内容包括检查电缆是否在应有的弯曲半径内完全自由运动，必要时进行调整。

5.1.2 机床布线规范

1. 电源（动力）接线规范

(1) 强电

- 强弱电严格分离。

电源线根据功率大小选取合适的线径，附表为线缆直径、功率对照表：

电线、电缆规格 (mm ²)	线缆截面 (mm ²)	25℃铜线载流量 (A)	单相 220v 负载功率 (W)	三相 380v 负载功率 (W)
1.5	1.38	15	3300	9476.8
2.5	1.78	25	5500	13163.2
4	2.25	32	7040	16848.8
6	2.85	45	9900	23693.6
10	7*1.35	60	13200	31591.2
16	7*1.7	80	17600	42121.6
25	7*2.14	110	24200	57917.6

- 强电加短路保护器、滤波器等辅助器件。

(2) 弱电（以 DC24V 为例）


- 电源正负极接线颜色区分，例如：红色的线接正极，蓝色的线接负极。
- 干扰比较大的负载（如伺服、电磁阀）与控制器分开供电。

2. 地线接线规范

- 地线采用标准黄绿双色线。
- 激光切割机床里有一些高频率的信号（PWM，脉冲，编码器，电容信号等），建议采用多点接地。
- 机床用镀锌接地螺钉，并用专门的接地线接地。接地的金属主体与主接地点之间的电阻不能大于 0.1 Ω。

3. 信号（控制）接线规范


- 信号线接线颜色：如黑色。
- 信号线根据功率大小选用匹配的线材。
- 推荐使用 DC 24V 电磁阀。电磁阀两端加吸收电路，即，在电磁阀两端并联一个续流二极管（注意方向、耐流值、耐压值），如下图所示：




- 推荐数字量信号（PWM）屏蔽层采用双端接地，模拟量信号（DA）屏蔽层单端接地。单端接地能够避免屏蔽层上的低频电流噪声；双端接地有效的消除高频干扰，如果传输线缆很长，建议多点接地，保证屏蔽层等电位。
- 放大器连接的切割头到机床外壳阻值不大于 1Ω ，到电气柜接地点阻值不大于 6Ω 。

4. 其他规范


- 每根线材标识、标记清晰准确。
- 线与线之间平行排列，不准交叉，线束、线管的布置要平直。
- 选用柏楚的配线时，根据布局空间选用适当型号的线材，不要堆积盘旋。
- 所有接线必须牢靠，不能松动，防止产生打火现象。
- 布线避免形成环路，防止天线效应。由信号源—传输线—负载组成的电流环路，相当于磁场天线。如下图所示，左边是错误的接法，右边是正确的接法。



- 推荐接线采用星型连接，不推荐使用串行连接，如下图所示：



错误的接法



正确的接法

5.1.3 产品装配要求

	请小心拿放，在接触控制卡电路或插/拔控制卡之前请戴上防静电手套或者接触有效接地金属物体进行人体放电，防止可能的静电损坏运动控制卡。
	除 USB 接口外其余接口禁止带电插拔，带电插拔可能导致内部元器件烧毁。
	请小心拿放，禁止外力压迫板卡，压迫板卡可能造成板卡弯曲，导致板卡功能受损。



第六章 FAQ 问题汇总

6.1 主机无法进入系统

1. 检查主机和显示器电源接口是否松动，24V 电压是否正常？
2. 如果主机能够开机，检查显示器电源是否松动，电压是否正常？
3. 如果显示正常，进不了系统，可能系统已中毒。按照如下操作执行：
 - 使用 win+R，手动引导 explorer.exe 加载；
 - 重启主机看是否正常进入主机界面
 - 如进入主机界面，请使用杀毒软件进行杀毒。如仍无法进入，请执行系统还原。

6.2 触摸屏不显示

1. 检查显示器电源接口是否松动，24V 电压是否正常？
2. 检查 BClick 接口是否插好？

6.3 系统中毒

1. 按系统还原规范操作。


6.4 开机无加密卡

1. 检查是否有异常 USB 设备，拔掉异常 USB 设备




第七章 产品尺寸图

图表 1 Hyptronic 尺寸图






图表 2 HPL2720E 尺寸图



尺寸单位：mm

图表 3: Hypanel 尺寸图



图表 4: BCS100E/PRO 尺寸图

