

 在本使用手册中，我们将尽力叙述各种与该系统操作相关的事项。限于篇幅限制及产品具体使用等原因，不可能对系统中所有不必做和/或不能做的操作进行详细的叙述。因此，本使用手册中没有特别指明的事项均视为“不可能”或“不允许”进行的操作。

 本使用手册的版权，归广州数控设备有限公司所有，任何单位与个人进行出版或复印均属于非法行为，广州数控设备有限公司将保留追究其法律责任的权利。

公 司 简 介

广州数控（GSK）——广州数控设备有限公司，目前中国数控系统产销量最大的企业，中国南方的数控产业基地，国家 863《中档数控系统产业化支撑技术》重点项目承担企业，广东省 20 家重点装备制造企业之一。十几年来致力于专业研发、设计及制造机床数控系统（数控装置、驱动单元与伺服电机）等产品，推进数控机床普及化，开展数控机床贸易，现已发展成为一家集科、教、工、贸于一体的大型高新技术企业。公司现有员工 1400 多名，其中博士 4 名、硕士研究生 50 多名，工程技术人员 500 多名，其中高级职称 50 多名。**GSK 系列产品**以高的性能价格比畅销全国，远销东南亚。2000 年至 2005 年，市场占有率连续六年全国第一，产品产销量连续六年居国内同行业首位，为全国最大的机床数控系统生产基地。

公司主要产品有：**GSK**系列车床、铣床、加工中心数控系统，**DA98**、**DA98A**、**DA98B**、**DA98D**系列全数字式交流伺服驱动装置，**DY3**系列混合式步进电机驱动装置，**DF3**系列反应式步进电机驱动装置，**GSK SJT**系列交流伺服电动机，**CT-L**数控滑台等数控设备与装置。产品全面贯彻现行的国家标准（国际标准）、行业标准以及作为完善补充的企业标准（或企业内控标准），广州数控设备有限公司拥有雄厚的技术开发力量及完善的生产及质量保障体系，以稳定可靠的产品质量满足广大用户的需求。公司健全完善的服务机制与在国内多个省市及国外设立的十几个服务办事处，可保证在**24~48**小时内提供快捷便利的技术支持和服务。“优异的产品、卓越的服务”成就了广州数控辉煌的今天，广数人以“打造百年企业、铸就金质品牌”作为企业的经营理念，为打造中国南方的数控产业基地、推动民族数控产业而不懈努力。

现 场 技 术 支 持 服 务

如果您遇到通过电话不能解决的问题，您可以获得现场支持的服务，广州数控设备有限公司将授权技术支持工程师到现场帮您解决技术问题。

前 言

尊敬的客户：

对您惠顾选用广州数控设备有限公司的GSK980TB 车床数控系统(以下简称“系统”)，我们深感荣幸！

本手册介绍了GSK980TB 车床数控系统的功能特点、编程操作说明、电气设计知识、使用注意事项、安装调试步骤与方法及使用本系统应具备的其它知识，提出了因操作不当可能引起的意外事故及常见故障的排除方法。

操作之前请务必仔细阅读本使用手册！



操作不当将引起意外事故，必须要具有相应资格的人员才能操作本系统！

所有规格和设计如有变化，公司恕不另行通知。

诚挚的感谢——您在使用广州数控设备有限公司的产品时，对我们的友好支持！

目 录

1	概 述	1
1.1	简 介	1
1.2	型号及意义	1
1.3	订货说明	1
2	编 程	2
2.1	编程基本知识	2
2.1.1	坐标轴定义	2
2.1.2	工件坐标系和参考位置点（程序零点）	3
2.1.3	机床坐标系和机床零点	4
2.1.4	绝对坐标编程和相对坐标编程	4
2.1.5	直径方式和半径方式编程	5
2.2	程序的构成	6
2.2.1	程序的一般结构	6
2.2.2	指令数值与小数点的关系	9
2.2.3	模态、非模态及初态	9
2.3	控制轴	10
2.3.1	控制轴数	10
2.3.2	设定单位	10
2.3.3	最大行程	10
2.4	主轴功能(S 功能)	10
2.4.1	主轴开关量控制	11
2.4.2	主轴模拟量控制	11
2.5	刀具功能(T 功能)	11
2.5.1	换刀过程	12
2.5.2	换刀相关参数	12
2.6	刀具偏置	13
2.6.1	基本的刀具偏置	14
2.6.2	用于刀具偏置的 T 代码	14
2.6.3	偏置	15
2.6.4	编程举例	16
2.6.5	单独的 T 代码	16
2.6.6	定点对刀	17
2.6.7	试切对刀	17
2.6.8	回机床零点（机械零点）对刀	18
2.7	辅助功能(M 功能)	20
2.7.1	辅助功能 (M 功能)	20
2.7.2	M 代码调用子程序	21
2.7.3	S 代码调用子程序	21
2.7.4	T 代码调用子程序	22
2.7.5	辅助功能参数	22
2.7.6	与辅助功能有关的报警	22
2.7.7	子程序控制	23
2.7.7.1	主程序和子程序	23
2.7.7.2	子程序调用 M98	23

2.7.7.3 从子程序返回 M99.....	24
2.8 准备功能 (G 功能)	25
2.8.1 快速定位 G00	27
2.8.2 直线插补 G01	28
2.8.3 圆弧插补 G02/G03	29
2.8.4 暂停代码 G04	31
2.8.5 返回机床零点 (机械零点) G28	31
2.8.6 等螺距螺纹切削代码 G32	32
2.8.7 Z 轴攻丝循环 G33.....	35
2.8.8 变螺距螺纹切削代码 G34	36
2.8.9 工件坐标系设定 G50	37
2.8.10 每分进给 (G98).....	38
2.8.11 每转进给 (G99).....	38
2.8.12 恒线速控制(G96, G97).....	39
2.8.13 单一型固定循环指令.....	42
2.8.13.1 外 (内) 圆切削循环 G90.....	42
2.8.13.2 螺纹切削循环 G92.....	44
2.8.13.3 端面切削循环 G94.....	47
2.8.13.4 单一型固定循环指令的注意事项	48
2.8.14 复合型固定循环指令.....	49
2.8.14.1 外 (内) 圆粗车循环 G71.....	49
2.8.14.2 端面粗车循环 G72.....	52
2.8.14.3 封闭切削循环 G73.....	56
2.8.14.4 精加工循环 G70.....	59
2.8.14.5 端面深孔加工循环 G74.....	60
2.8.14.6 外圆切槽循环 G75.....	61
2.8.14.7 复合型螺纹切削循环 G76.....	63
2.8.14.8 复合型固定循环指令注意事项	66
2.9 用户宏程序	66
2.9.1 用户宏指令.....	67
2.9.2 用户宏程序本体.....	67
2.9.3 运算命令和转移命令 (G65)	69
2.9.4 关于用户宏程序本体的注意事项.....	74
2.9.5 用户宏程序实例.....	74
3 操 作	76
3.1 操作面板说明	76
3.1.1 LCD/MDI 面板	76
3.1.2 显示页面键.....	76
3.1.3 键盘的说明.....	77
3.1.4 机床操作面板.....	78
3.2 手动操作.....	79
3.2.1 手动返回参考位置点.....	79
3.2.2 手动返回程序零点.....	81
3.2.3 手动连续进给.....	82
3.2.4 单步进给.....	83
3.2.5 手轮进给 (选择功能)	84
3.2.6 手动辅助功能操作.....	85
3.3 自动运行.....	86
3.3.1 运转方式 MDI 运转	86
3.3.2 自动运转的启动.....	87
3.3.3 自动运转的执行.....	88

3.3.4	自动运转的停止.....	88
3.3.5	自动运转中冷却液控制.....	89
3.3.6	主轴点动控制.....	89
3.4	试运转.....	89
3.4.1	全轴机床锁住.....	89
3.4.2	辅助功能锁住.....	90
3.4.3	进给速度倍率.....	90
3.4.4	快速进给倍率.....	90
3.4.5	空运转.....	91
3.4.6	进给保持后或者停止后的再启动.....	91
3.4.7	单程序段.....	91
3.5	安全操作.....	93
3.5.1	急停(EMERGENCY STOP).....	93
3.5.2	超程.....	93
3.6	报警处理.....	93
3.7	程序存储、编辑.....	93
3.7.1	程序存储、编辑操作前的准备.....	93
3.7.2	程序的新建, 复制, 重命名.....	94
3.7.3	把程序存入存储器中.....	94
3.7.4	程序号检索.....	94
3.7.5	程序的删除.....	95
3.7.6	删除全部程序.....	95
3.7.7	字的检索、插入、修改、删除.....	96
3.7.8	存储程序的个数.....	100
3.7.9	存储容量.....	100
3.7.10	程序传输.....	100
3.7.10.1	从 PC 机到 CNC.....	100
3.7.10.2	从 CNC 到 PC.....	100
3.7.10.3	从 CNC 到 CNC.....	100
3.8	数据的显示、设定.....	101
3.8.1	补偿量.....	101
3.8.2	用户口令输入和修改.....	102
3.8.3	用户宏变量的显示及设定.....	103
3.8.4	参数.....	104
3.8.4.1	参数的显示.....	104
3.8.4.2	参数的设定.....	105
3.8.4.3	参数的传输.....	108
3.8.5	诊断.....	109
3.9	显示.....	110
3.9.1	状态显示.....	110
3.9.2	键入数据显示.....	110
3.9.3	程序号、顺序号的显示.....	110
3.9.4	程序存储器使用量的显示.....	111
3.9.5	指令值的显示(程序键).....	111
3.9.6	现在位置的显示(位置键).....	112
3.9.7	加工时间、零件数显示.....	114
3.9.8	报警显示(报警键).....	114
3.9.9	液晶画面亮度调整.....	115
3.9.10	中英文显示.....	115
3.10	图形功能.....	115
4	连 接.....	117

4.1	系统连接框图	117
4.1.1	接口位置布局	117
4.1.2	接口说明	117
4.1.3	连接框图	118
4.2	各部件的连接	118
4.2.1	与驱动单元的连接	118
4.2.2	信号说明	119
4.2.3	系统到驱动单元的连接图	122
4.3	主轴编码器的连接	123
4.4	RS232-C 标准串行接口 (选件)	123
4.5	模拟主轴接口 (选件)	124
4.6	手轮接口	124
4.7	电源接口的连接	124
4.8	机床输入/输出接口	125
4.8.1	机床输入/输出接口连接表	125
4.8.2	输入信号	126
4.8.3	信号说明	127
4.8.4	输出信号	131
4.8.5	主轴自动换档控制	134
4.8.6	卡盘控制	135
4.8.7	尾座控制	135
4.8.8	输入输出信号诊断表	136
4.8.9	功能描述	137
5	机床调试	138
5.1	接通电源前准备	138
5.2	机床调试	138
5.2.1	急停开关	138
5.2.2	驱动轴调试	138
5.2.3	电动刀架调试	139
5.2.4	机床主轴调试	140
5.2.5	单步\手轮调整	140
5.2.6	其它调整	140
附录 1	参数一览表	141
1	按顺序排列	141
2	按功能排序	156
2.1	X、Z 轴控制逻辑	156
2.2	加减速控制	156
2.3	机床安全防护	158
2.4	机床回零与坐标显示	159
2.5	螺纹功能	160
2.6	主轴控制	161
2.7	卡盘控制	163
2.8	尾座控制	164
2.9	刀具补偿	164
2.10	刀架控制	164
2.11	编辑与显示	165
2.12	精度补偿	166
2.13	通讯功能	168
2.14	译码处理	168

附录 2	诊断表	169
1	DI/DO 诊断信息	169
1.1	机床侧输入信号 (I/O 板)	169
1.2	输出到机床侧的信号 (I/O 板)	169
2	系统接口信号	170
3	MDI 操作面板键	171
4	CNC 输入/输出信号	171
5	从 CNC 输出的信号	172
6	系统内部 CNC 状态信息	173
附录 3	报警一览表	175
1)	程序操作错(P/S 报警)	175
2)	超程报警	178
3)	驱动单元报警	178
4)	外部信息报警	178
附录 4	规格一览表	179
附录 5	记忆型螺距误差补偿功能	182
附录 6	串口通讯软件使用说明	186
附录 7	刀补 C 功能操作说明	192
1	刀补基本概念	192
1.1	假想刀尖概念	192
1.2	假想刀尖的方向	194
1.3	补偿值的设置	197
1.4	刀具与工件的相对位置	198
2	刀补具体补偿情况	200
2.1	刀尖半径补偿具体轨迹分解	200
2.2	刀补进行中变更补偿方向	206
2.3	刀补暂时取消	208
2.4	刀补中含有非移动指令	210
2.5	刀补干涉检查	211
2.6	G90/G94 指令中的刀尖半径补偿	213
3	刀补 C 的注意事项	215
4	刀补 C 加工范例	216
附录 8	安装尺寸图	220

1 概 述

1.1 简 介

GSK980TB 车床数控系统，是广州数控设备有限公司研制的经济与普及型数控系统。
作为经济与普及型数控系统的升级换代产品，GSK980TB 系统具有以下特点：

- 采用 32 位 CPU、CPLD 硬件插补技术，实现高速 μm 级控制；
- 采用四层线路板，集成度高，系统工艺结构合理，可靠性高；
- 液晶（LCD）中文显示，界面友好、操作方便；
- 加减速可调，可配套步进驱动单元或伺服驱动单元；
- 可变电子齿轮比，应用方便。

1.2 型号及意义



1.3 订货说明

订 货 型 号	说 明
GSK980TB	420mm×260mm 铝合金立体操作面板

2 编 程

2.1 编程基本知识

2.1.1 坐标轴定义

对数控机床的坐标轴命名和对运动方向进行规定，是非常重要的，数控机床的设计者、操作者和维修人员，对其都应有一个正确统一的理解。否则，将可能导致编程混乱、数据通讯出错、操作出事故、维修不能正常进行等等。

图 2-1 为车床的轴线示意图。




图 2-1

本系统采用 X 轴，Z 轴组成的直角坐标系进行定位和插补运动。X 轴为水平面的前后方向，Z 轴为水平面的左右方向。向工件靠近的方向为负方向，离开工件的方向为正方向。

本系统支持前、后刀座功能，且规定（从车床正面看）刀架在工件的前面称为前刀座，刀架在工件的后面称为后刀座。图 2-2 为前刀座的坐标系，图 2-3 为后刀座的坐标系。从图 2-2、图 2-3 我们可以看出，前后刀座坐标系的 X 方向正好相反，而 Z 方向是相同的。在以后的图示和示例中，用前刀座来说明编程的应用，而后刀座车床数控系统可以类推。




图 2-2 前刀座的坐标系




图 2-3 后刀座的坐标系

2.1.2 工件坐标系和参考位置点（程序零点）

工件坐标系（又称浮动坐标系）是编程人员在编程时使用的，编程人员选择工件上的某一已知点为参考位置点（也称程序零点）建立一个新的坐标系，称为工件坐标系。工件坐标系一旦建立便一直有效，直到被新的工件坐标系所取代。本系统使用的是G50指令代码定义的工件坐标系，如程序中无G50，则以当前绝对坐标值为参考点建立工件坐标系。工件坐标系的零点的选择要尽量满足编程简单、尺寸换算少、引起的加工误差小等条件。一般情况下，零点应选在尺寸标注的基准或定位基准上。对车床编程而言，工件坐标系零点一般选在工件轴线与卡盘的端面（图2-4）或工件的端面（图2-5）的交点上。




图 2-4 零点在卡盘的端面




图 2-5 零点在工件的端面

2.1.3 机床坐标系和机床零点

机床坐标系是机床固有的坐标系，机床坐标系的零点称为机床零点（机械零点），通常安装在X轴和Z轴的正方向的最大行程处。在机床经过设计、制造和调整 after，这个零点便被确定下来，它是固定的点。数控装置上电时并不知道机床零点，通常要进行自动或手动回机床零点，以建立机床坐标系。机床回到了机床零点，找到所有坐标轴的零点，CNC就建立起了机床坐标系。

注：若你的车床上没有安装机床零点，请不要使用本系统提供的有关机床零点的功能（如 G28）。

2.1.4 绝对坐标编程和相对坐标编程

作为指令轴移动量的表示方法，有绝对值指令和相对值指令两种方法。绝对值指令是用轴移动的终点位置的坐标值进行编程的方法，称为绝对坐标编程。相对值指令是用轴移动量直接编程的方法，称为相对坐标编程。本系统中，绝对坐标编程采用地址X、Z，相对坐标编程采用地址U、W。

表 2-1

绝对值指令	相对值指令	备 注
X	U	X 轴移动指令
Z	W	Z 轴移动指令

例：分别用绝对坐标、相对坐标、混合坐标编写图 2-6 中 A→B 程序。




图2-6

表2-2

编程方式	绝对坐标编程	相对坐标编程	混合坐标编程
程序	G1 X200 Z50	G1 U100 W-50	G1 X200 W-50
备注	假定当前坐标点在 A 点，采用直线插补进行移动		

注：当一个程序段中既出现 X，又出现 U 或既出现 Z，又出现 W 时，会产生#132 报警：坐标值 X 与 U 或 Z 与 W 同时出现。

例如：G50 X10 Z20；
G1 X20 W30 U20 Z30；

2.1.5 直径方式和半径方式编程

数控车床的所加工工件的外形通常是旋转体，其中 X 轴尺寸可以用两种方式加以指定：直径方式和半径方式。可由参数No.001 的 Bit2 位设置。

当参数No.001 的 Bit2 位为 1 时，用半径指定编程。

当参数No.001的Bit2位为0时，用直径指定编程。

表 2-3 直径、半径指定说明

项 目	直径指定时	半径指定时
Z 轴指令	与直径、半径指定无关	
X 轴指令	直径值指定	半径值指定
地址 U 的增量指令	直径值指定	半径值指定

项 目	直径指定时	半径指定时
坐标系设定（G50）	直径值设定	半径值指定
刀具偏置量的 X 轴的值	通过参数（No.002，ORC）指定直径值指定还是半径值指定	
圆弧插补的半径指令（R，I，K）	半径值指定	半径值指定
X 轴方向的进给速度	半径变化(mm/min、mm/rev)	
X 轴的位置显示	显示直径值	显示半径值

注 1：在本手册后面的说明中，如没有特别指定，均以直径指定予以描述。

注 2：关于刀具偏置使用直径/半径的意义是指当刀具偏置量改变时，工件外径用直径值/半径值变化。

例如：直径指定时，若补偿量改变 10mm，则切削工件外径的直径值改变 10mm；用半径指定时，若补偿量改变 10mm，则切削工件外径的直径值改变 20mm。

2.2 程序的构成

程序是控制数控机床完成零件加工的指令系列的集合。通过程序使刀具沿着直线、圆弧运动，同时控制主轴启动与停止、冷却液开关等动作。

2.2.1 程序的一般结构

程序的一般结构如图 2-7 所示。




图 2-7 程序的一般结构

指令字

指令字是构成程序段的要素。指令字是由地址和其后面的数字构成的（有时在数字前带有负号）。地址是英文字母（A~Z）中的一个字母。它规定了其后数值的意义。在本系统中，可以使用的地址和意

义如表1-4所示。根据不同的指令，有时一个地址也有不同的意义。




表 2-4 指令字一览表

地 址	取 值 范 围	功 能 意 义
O	0~9999	程序名
N	0~9999	顺序号
G	00~99	准备功能
X	-9999.999~9999.999 (mm)	X 向坐标地址
	0~9999.999 (s)	暂停时间指定
Z	-9999.999~9999.999 (mm)	Z 向坐标地址
U	-9999.999~9999.999 (mm)	X 向增量
	-9999.999~9999.999 (mm)	G71、G72、G73 代码中 X 向精加工余量
	0.001~9999.999 (mm)	G71 中切削深度
	-9999.999~9999.999 (mm)	G73 中 X 向退刀距离
W	-9999.999~9999.999 (mm)	Z 向增量
	0.001~9999.999 (mm)	G72 中切削深度
	-9999.999~9999.999 (mm)	G71、G72、G73 指令中 Z 向精加工余量
	-9999.999~9999.999 (mm)	G73 中 Z 向退刀距离
R	-9999.999~9999.999 (mm)	圆弧半径
	0.001~9999.999 (mm)	G71、G72 循环退刀量
	1~9999999 (次)	G73 中粗车次数
	0~9999.999 (mm)	G74、G75 中切削后的退刀量
	0~9999.999 (mm)	G74、G75 中切削到终点时候的退刀量
	0~9999.999 (mm)	G76 中精加工余量
	-9999.999~9999.999 (mm)	G90、G92、G94 中锥度
I	-9999.999~9999.999 (mm)	圆弧中心相对起点在 X 轴矢量
	0.06~25400 (牙/inch)	英制螺纹牙数
K	-9999.999~9999.999 (mm)	圆弧中心相对起点在 Z 轴矢量
F	0~8000 (mm/min)	分进给速度
	0.001~500(mm/r)	转进给速度
	0.001~500 (mm)	公制螺纹导程

地 址	取 值 范 围	功 能 意 义
S	0~9999 (r/min)	主轴转速指定
	00~04	多档主轴输出
	10~99	子程序调用
T	0100~0800	刀具功能、子程序调用
M	00~99	辅助功能输出、程序执行流程、子程序调用
P	1~9999999 (0.001s)	暂停时间
	0~9999	调用子程序号
	0~999	子程序调用次数
	0.001~9999.999 (mm)	G74、G75 中 X 向循环移动量
		G76 中螺纹切削参数
	1~9999	复合循环指令精加工起始程序段顺序号
Q	1~9999	复合循环指令精加工结束程序段顺序号
	0~9999.999 (mm)	G74、G75 中 Z 向循环移动量
	1~9999.999 (mm)	G76 中第一次切入量
H	01~99	G65 中运算符
L	01~99	G92 中的螺纹头数

顺序号和程序段


程序是由多个指令构成的，把它的一个指令单位称为程序段。程序段之间字符“；”分开。
在程序段的开头可以用地址N和后面四位数构成的顺序号



顺序号的顺序是由小到大的，其间隔可不等。程序段中可不带顺序号，也可以仅在重要的程序段带有，当然也可以全部程序段都带有。

程序名

本系统中，系统的存储器里可以存储700个用户程序。为了把这些程序相互区别开，在程序的开头，用地址O及后面四位数构成程序名。



程序结束

程序从程序名开始，以“%”结束。

2.2.2 指令数值与小数点的关系

在本系统中，有些指令不能输入小数点，通过参数可设置编程时是否能加入小数点，表 2-5 列出了指令数值与小数点的关系如下：

表 2-5

地 址	是否带小数点	№. 011的Bit0=1	№. 011的Bit0=0	备 注
X	是	指令：G1 X20 定位点：20	指令：G1 X20 定位点：0.02	
		指令：G4 X20 延时：20s	指令：G4 X20 延时：0.02s	
Z	是	指令：G1 Z20 定位点：20	指令：G1 Z20 定位点：0.02	
U	是	指令：G1 U20 增量值：20mm	指令：G1 U20 增量值：0.02mm	
W	是	指令：G1 W20 增量值：20mm	指令：G1 W20 增量值：0.02mm	
R	是			与地址X相同
I	是			
K	是			
P	否	指令：G4 P2 延时：0.002s		与小数点无关
S	否			

2.2.3 模态、非模态及初态

模态是指相应字的功能和状态一经执行，以后一直有效直至其功能和状态被重新执行，也就是说，在以后的程序段中若使用相同的功能和状态，可以不必再输入该字段。

例如下列程序：

G0 X100 Z100;（快速定位至X100 Z100处）

X120 Z30;（快速定位至X120 Z30处，G0为模态指定，可省略不输）

G1 X50 Z50 F300;（直线插补至X50 Z50处，进给速度300mm/min G0→G1，）

X100;（直线插补至X100 Z50处，进给速度300mm/min，G1、Z50、F300均为模态指定，可省略不输）

G0 X0 Z0; (快速定位至X0 Z0处)

非模态是指相应字段的功能和状态一经执行仅一次有效，以后需使用相同的功能和状态必须再次执行，也就是说，在以后的程序段中若使用相同的功能和状态，必须再次输入该字段。

初态是指系统上电后默认的功能和状态，也就是说，上电后如未指定相应的功能状态系统即按初态的功能和状态执行。本系统的初态为G00、G40、G97、G98、M05、M09、M33。

例如下列程序：

O0001;

X100 Z100; (快速定位至X100 Z100处，G0为系统初态)

G1 X0 Z0 F100; (直线插补至X0 Z0处，每分进给，进给速度为100mm/min，G98为系统上电初态)

2.3 控制轴

2.3.1 控制轴数

控制轴数	2轴 (X, Z)
同时控制轴数	2轴 (X, Z)

2.3.2 设定单位

输入/输出制	最小设定单位	最小移动单位
公制输入公制输出	X: 0.001 mm (直径指定)	X: 0.0005 mm
	Z: 0.001 mm	Z: 0.001 mm
	X: 0.001 mm (半径指定)	X: 0.001 mm
	Z: 0.001 mm	Z: 0.001 mm

半径指定时，选择参数为X轴半径编程。

设定单位请参照机床制造厂家的说明书。

2.3.3 最大行程

最大行程 = 最小设定单位 × 9999999

2.4 主轴功能(S 功能)

通过地址S和其后面的数值，把代码信号送给机床，用于机床的主轴控制。在一个程序段中可以指令一个S代码。

关于可以指令S代码的位数以及如何使用S代码等，请参照机床制造厂家的使用说明书。

当移动指令和S代码在同一程序段时，移动指令和S功能指令同时开始执行。

2.4.1 主轴开关量控制

当参数号001BIT4=0时，用地址S和其后面两位数控制主轴转速。

指令格式： S__


系统可提供4级主轴机械换挡。（当没有选择模拟主轴机能时），S代码与主轴的转速的对应关系及机床提供几级主轴变速，请参照机床制造厂家的机床使用说明书。

档位信号：S1~S4

S代码的执行时间可由参数号No087设定。

设定值：0~9999999

设定时间 = 设定值 × 4 ms。



注 1：当在程序中指定了上述以外的 S 代码时，系统将产生以下报警并停止执行。

182：S 代码错，程序中编入了非法的 S 代码。

2.4.2 主轴模拟量控制

当参数号 001BIT4=1 时，用地址 S 和其后面的 4 位数值，直接指令主轴的转数(r/min)，根据不同的机床厂家，转数的单位也有所不同。

指令格式： S__


当选择主轴模拟量控制时，系统可实现主轴无级调速。

2.5 刀具功能（T 功能）

用地址 T 及其后面 2 位数来选择机床上的刀具。在一个程序段中，可以指令一个 T 代码。移动指令和 T 代码在同一程序段中指令时，移动指令和 T 代码同时开始。


关于 T 代码如何使用的问题，请参照机床制造厂家发行的使用说明书。

用 T 代码后面的数值指令，进行刀具选择。其数值的后两位用于指定刀具补偿的补偿号。



系统可提供的刀具数由参数号№081设定，最大设定为8。

2.5.1 换刀过程



图中P083等是对应参数号设置的时间参数。

当 $Ta \geq (P083) \times \text{此次换刀位数}$ 时。产生报警 185：换刀时间过长.从刀架开始正转经过Ta时间后指定的刀位到达信号仍然没有接收到时，产生报警。

当 $Tb \geq P085$ 时。产生报警 186：在刀架反转锁紧时间内未接到刀架反转锁紧信号。

T 代码开始执行时，首先输出刀架正转信号(TL+)，使刀架旋转，当接收到T代码指定的刀具的到位信号后，关闭刀架正转信号，延迟 T1 时间后，刀架开始反转而进行锁紧(TL-)，并开始检查锁紧信号*TCP，当接收到该信号后，延迟参数号P088设置的时间，关闭刀架反转信号(TL-)，如执行的刀号与现在的刀号（自动记录在诊断№049）一致时，则换刀指令立刻结束，并转入下一程序段执行；否则产生187号报警。

当系统输出刀架反转信号后，在参数号P085设定的时间内，如果系统没有接收到*TCP信号，系统将产生报警.并关闭刀架反转信号。

注：当刀架发信盘位置偏移时，系统换刀后会产生187报警后，此时调整发信盘位置可解决。

2.5.2 换刀相关参数

1) 系统参数

刀架到位信号（*T8~*T1） 由参数P009的Bit1 TSGN 设定高或低电平有效。

TSGN 0： 刀架到位信号高电平有效.（常闭）

1： 刀架到位信号低电平有效.（常开）

刀架锁紧信号（*TCP） 由参数P009的Bit0 TCPS 设定高或低电平有效。

TCPS 0： 刀架锁紧信号低电平有效；（常开）

1： 刀架锁紧信号高电平有效。（常闭）

注：当无刀架锁紧信号时，可以不接该信号，设置参数TCPS为低电平有效，通过设置时间P085来设置反转锁紧时间。

980TB没引出*TCP信号，TCPS常设“0”。

2) 诊断参数

T₁： 刀架正转停止到刀架反转锁紧开始的延迟时间。

参数号 N₀082，设定值 0~9999999 单位：4ms

T_{刀数}： 刀架的刀数选择。

参数号 N₀081，设定值 1~8 单位：个。

T₂： 接收到刀架反转锁紧信号后的延迟时间。

参数号 N₀085，设定值 0~9999999 单位：4ms

T_{一刀位}： 换一刀位所需的最长时间。

参数号 N₀083，设定值 0~9999999 单位：4ms。

T_{全刀位}： 从第一把刀换到最后一刀位所需的最长时间。

参数号 N₀084（高字节），设定值 0~9999999 单位：4ms。

T_{现刀号}： 当前刀具号。

诊断号 N₀049。此值由系统自动设定，当第一次使用时或清除存储器后需手动换刀一次即自动设定。

T_a： 执行T 代码时，系统自动计算的从当前刀位换到指定的刀位所需要的最长时间

$T_a = T_{一刀位} \times \text{换刀的刀位数}$ 。

例：假定总刀位数为6

a) 现刀位是1，指定刀位5，则换刀的刀位数为4。

b) 现刀位是5，指定刀位2，则换刀的刀位数为3。


T_b： 接收到刀架反转锁紧信号的最长时间信号。

2.6 刀具偏置

在实际加工中，编程使用的基准刀与实际加工刀具很少一致，这时标准位置与实际刀尖的距离就作为偏置量。

本系统中，刀具偏置仅由 T 代码来控制，不受 G 代码的控制。


2.6.1 基本的刀具偏置



偏置的结果是使标准刀具的刀尖在编程的轨迹上移动，刀具的安装要与程序中标准刀具的起始点相符合，然而实际加工使用的刀具很少能与标准刀具相符。这种情况下，标准位置与实际刀尖位置间的距离就作为偏置量。

2.6.2 用于刀具偏置的 T 代码

T 代码具有下述意义:



a) 刀具选择

刀具选择是通过指定与刀具号相对应的 T 代码来实现的。
关于刀具选择号与刀具的关系请参照机床制造商发行的手册。

b) 刀具偏置号

用于选择与偏置号相对应的偏置值。偏置值必须通过键盘单元输入。相应的偏置号有两个偏置量，一个用于 X 轴，另一个用于 Z 轴。

偏置号	偏 置 量	
	X轴的偏置量	Z轴的偏置量
01	0.040	0.020
02	0.060	0.030
03	0	0
..	.	.
..	.	.
..	.	.

当指定了 T 代码且它的偏置号不是 00 时刀具偏置有效。

如果偏置号是 00，则刀具偏置功能被取消。


偏置值可设定的范围如下：

毫米输入：0~999.999mm

通过设定参数(N0002: ORC)可对 X 轴的刀具偏置量进行直径/半径规格的指定。

2.6.3 偏置

偏置 X、Z 是对编程轨迹而言。T 代码指定偏置号的偏置值，在每个程序段的终点位置被加上或减去。



a) 偏置矢量

在上图中，具有偏置 X、Z 的矢量叫做偏置矢量。补偿就起偏置矢量的作用。

b) 偏置取消


当 T 代码的偏置号选择了 00 时偏置被取消。在取消的程序段的末尾，偏置矢量为零。

N1 G01 U50.0 W100.0 T0202;

N2 W100.0;

N3 U0.0 W50.0 T0200;

偏置轨迹



2.6.4 编程举例

刀尖偏置 (Z, X)	刀具号
刀具#1……B (0.120, 0.200)	01
刀具#2……C(-0.180, -0.050)	02




图 2—8

(编程例 1)

```
G50 X280.0 Z240.0;
G00 X120.0 Z200.0 T0101;
G01 Z140.0 F30;
X160.0 Z80.0;
G03 X227.7 Z30.0 R53.81;
G00 X280.0 T0100;
```

#1 刀具的刀尖与这个程序的编程轨迹相同。

(编程例 2)

通过对例 1 进行下列改动，可使#2 刀具的刀尖轨迹与编程轨迹相同。

```
T0101→T0202 与 T0100→T0200
```

2.6.5 单独的 T 代码

T 指令代码与执行移动功能的指令在同一程序段时，执行刀具长度补偿的移动速度，由移动指令决定是切削进给还是快速移动速度。

系统参数 NO.002 的 Bit0=0，执行单独的 T 指令时，执行刀具长度补偿的速度由当前模态决定：当

前模态为切削进给时，以当前切削进给的速度执行刀具长度补偿；当前模态为 G00 时，以当前快速移动速度执行刀具长度补偿。

系统参数 NO.002 的 Bit0=1 时，执行单独的 T 指令时，刀具长度补偿与后续的第一个移动指令同时执行，执行刀具长度补偿的速度由该移动指令决定。

2.6.6 定点对刀

当设定偏置量时，如仅键入地址键(X、Z、U、W)后直接按键（无数字键）时，则现在的相对坐标值作为与该地址对应的偏置量而被设置。用下列步骤，使用很方便。

- 1) 将基准刀具的刀尖定位到标准点；
- 2) 复位相对坐标(U, W)，使其坐标值为零；
- 3) 选择基准刀对应的偏置号（按刀偏键）；
- 4) 按 X0，按键，按 Z0，按键，使基准刀对应的偏置量为零；
- 5) 移动实际加工用的刀具并定位到标准点；
- 6) 在选择偏置号后，按 X 或 U，和 Z 或 W，，则相对坐标值被置到相应的偏置号中。


相应地，标准刀具和实际刀具的差被指示出来；

- 7) 重复步骤（6），可找出其它刀偏。

注：偏置量的计数器输入方式是否有效，取决于参数NO.009的位NOFC的设置。

2.6.7 试切对刀

在设定偏置量时可用下列简便的方法，当根据标准刀具设定了坐标系后，移动实际刀具至工件表面，输入工件表面的实际测量值，系统自动计算出其差值作为该把刀具的偏置值。



1) 用基准刀试切工件设定基准坐标系。

- a) 用手动方式，沿 A 表面切削；
- b) 在 Z 轴不动的情况下沿 X 轴释放刀具，并且停止主轴旋转；
- c) 测量 A 表面与工件坐标系零点之间的距离 “ β ”，进入录入方式，按[程序]，输入 G50 Z “ β ”
把当前的 Z 向绝对坐标设为 “ β ”，然后设偏置号（基准刀偏置号+100）Z= “ β ”；
- d) 用手动方式沿 B 表面切削；
- e) 在 X 轴不动的情况下，沿 Z 轴释放刀具，并且停止主轴旋转；
- f) 测量直径 “ α ”，进入录入方式，按[程序]，输入 G50 X “ α ”把当前的 X 向绝对坐标设为 “ α ”。

2) 非基准刀偏置设置

- a) 用手动方式，沿 A 表面切削；
- b) 在 Z 轴不动的情况下沿 X 轴释放刀具，并且停止主轴旋转；
- c) 测量 A 表面与工件坐标系零点之间的距离 “ β' ” 并且将所测得的值设到一偏置号 Z 中，
该偏置号=要设偏置量的偏置号+100；
- d) 用手动方式沿 B 表面切削；
- e) 在 X 轴不动的情况下，沿 Z 释放刀具，并且停止主轴旋转；
- f) 测量距离 “ α' ”，并且将所测得的值设到一偏置号 X 中。

该偏置号=要设偏置量的偏置号 +100。

例如：为了将偏置量设到偏置号 03 的偏置单元中，就须向偏置号为 103 的偏置单元中设定 “ α' ” 和 “ β' ”。

如果在 B 表面上刀具的坐标值为 105.0，测得的距离是 104.0，对应于偏置号为 103 设定的值则为 104.0，对应于偏置号 03 的偏置量则自动地设定为 1.0。


3) 重执行步骤（2）将其它非基准刀设置。

注1：用于刀具偏置的直接测量值输入是否有效，要依参数(009号参数的DOFSI位)而定。

注2：距离 “ α ” 按直径值设定。

2.6.8 回机床零点（机械零点）对刀

用此对刀方法不需要基准刀，在刀具磨损或调整任何一把刀时，只要对此刀进行重新对刀即可。对刀前及断电后重新上电，只要回一次机械零点即可继续加工，操作简单方便。但对刀时不能带刀偏。使用这对刀方法时，请设置2号参数BIT0 PTSR为1，即刀偏执行方式为坐标偏移方式。



操作步骤如下：

- 1) 按`机械回零`键进入机械回零操作方式，使两轴回一次机械零点；
- 2) 选择任意一把刀，`不带刀补`；
- 3) 在手动方式下沿A表面切削；
- 4) Z轴不动，刀具沿X轴退出工件外，停止主轴旋转；
- 5) 按`刀补`键进入刀偏数据界面，按`↑`或`↓`键移动光标至100号后面的偏置号，选择某一刀偏号作为当前刀具的偏置号；
- 6) 测量A表面与工件坐标系零点之间的距离“ β ”，输入“Z”、“ β ”，按`输入`键，此时系统自动计算Z方向的刀偏值并设定；
- 7) 起动主轴，在手动方式下，X轴不动，沿B表面往Z负方向加工一段距离，再X轴不动，往Z正方向退出工件；
- 8) 测量直径“ α ”，输入“X”、“ α ”，按`输入`键，此时系统自动计算Z方向的刀偏值并设定；
- 9) 移动刀具到安全位置，换另一把刀，同样不带刀补；
- 10) 重复3~9步骤，完成其它刀的对刀。

注1：用本方法对刀时，不能带刀补，需在T0100下进行；

注2：必须确认机床有机床零点，否则不能使用此方法；

注3：使用此方法对刀后，在程序中不得使用G50设定坐标系；

注4：以下参数必须设置

P002 BIT6 TOC必须设定为1（偏移矢量复位时不变）；


P003 BIT7 ABOT必须设定为0（绝对坐标断电记忆）；

P006 BIT6 APRS必须设定为1（回参考点自动设定坐标系）。

2.7 辅助功能(M 功能)

移动指令和 M同在一个程序段中时，移动指令和M指令同时开始执行。

(例) N1 G01 X50.0 Z-50.0 M05 ； (主轴停止)



2.7.1 辅助功能（M 功能）

在地址M后面指令2位数值，系统把对应的控制信号送给机床，用来控制机床相应功能的开或关。M代码在一个程序段中只允许一个有效，M代码信号为电平输出，保持信号。

M 代码：

M03 ： 主轴正转。

M04 ： 主轴反转。

M05 ： 主轴停止。

M08 ： 冷却液开。

M09 ： 冷却液关（不输出信号）。

M10 ： 尾座进。

M11 ： 尾座退。

M12 ： 卡盘夹紧。

M13 ： 卡盘松开。

M32 ： 润滑开。

M33 ： 润滑关（不输出信号）。

M00 ： 程序暂停，按‘循环起动’程序继续执行。

M30 ： 程序结束，程序返回开始。

M41~M44 ： 主轴自动换挡机能（详参见120页）


M51~M70 ： 用户自定义输出控制

M91~M94 ： 用户自定义输入控制

除M00, M30 外, 其它 M 代码的执行时间 (不是脉冲宽度) 可由参数号№86设定。

设定值: 0~9999999

设定时间 = 设定值 × 4 ms。



注1: 当在程序中指定了上述以外的M代码时, 系统将产生以下报警并停止执行。

181: M代码错, 程序中编入了非法的M代码。

注2: M, S, T启动后, 即使方式改变, 也仍然保持, 可按‘复位’键关闭 (由参数012BIT0设置是否有效)。

下面的M代码规定了特殊的使用意义

1) M30(程序结束)


- 1) 表示主程序结束。
- 2) 停止自动运转, 处于复位状态。
- 3) 返回到主程序开头。
- 4) 加工件数加1。

2) M00: 程序暂停

当执行了M00的程序段后, 停止自动运转。与单程序段停同样, 把其前面的模态信息全部保存起来。CNC开始运转后, 再开始自动运转。

3) M98/M99(调用子程序/子程序返回)

格式: M98 P□□□□□□



用于调用子程序。或程序结尾为M99时, 程序可重复执行。子程序的嵌套可到四重。详细见2.7.7 子程序控制。

注 1: M00, M30 的下一个程序段即使存在, 也不存进缓冲存储器中去。

注 2: 执行 M98 和 M99 时, 代码信号不输出。

2.7.2 M 代码调用子程序

M代码, 当系统执行标准以外的M代码时, 调用的子程序为:

M□□: 调用子程序90□□。

2.7.3 S 代码调用子程序

参数号P004 BIT2 (CM98) 设置为1时, 当执行标准M, S, T以外的代码时, 系统不产生报警, 而去调用相应的一个子程序。结合宏输入输出接口变量, 用户可以根据需要扩展辅助功能代码。

S代码, 当系统执行S10~S99, 调用的子程序为:

S□□：调用子程序91□□。

注1：当选择主轴模拟电压输出时，S代码不调用子程序。

注2：当执行非标准的M，S，必须编入对应的子程序。否则会产生078报警。

注3：非标准的M，S，T代码不能在录入方式下运行，否则会产生M/S或T码错的报警或#130报警。

注4：在对应的子程序中即可以编入轴运动指令，也可以对输出点进行控制（关和开），也可以根据DI的信号进行跳转或进行循环，或某一DI信号作为M/S/T的结束信号。关于DI/D0见宏程序一章。

2.7.4 T 代码调用子程序

T代码，当系统执行标准以外的T代码时，调用的子程序为：

T□□：调用子程序92□□。

如T28，调用子程序9228

2.7.5 辅助功能参数

参数号№081～094 为用户参数，用户可根据实际情况进行设定。

设定：打开程序保护开关，在录入方式下，选择参数画面，移动光标至要设定的序号前，键入数据，按“输入”后键入的数据输入。

移动光标的方法：

- 1) 用翻页及光标键
- 2) 用检索的方法：按“P”键→输入要检索的参数号→按“输入”键。

2.7.6 与辅助功能有关的报警

与辅助机能有关的报警通过外部信息画面显示，当产生报警时，系统自动切换到外部信息画面，在LCD的上部显示出报警出报警的详细内容，在LCD的下端闪烁显示“报警”。

181：M代码错。

程序中编入了非法的M代码。

182：S代码错。

程序中编入了非法的S代码。

183：T代码错。

程序中编入了非法的T代码。

185：换刀时间过长。从刀架开始正转经过Ta时间后指定的刀位到达信号仍然没有接收到时，产生报警。

186：在刀架反转锁紧时间内未接到刀架反转锁紧信号。

- 044: 卡盘未夹紧启动主轴.
- 045: 主轴运转时松开卡盘.
- 250: 尾座进退中自动运行或开启主轴或主轴旋转时执行了尾座进退指令。

2.7.7 子程序控制

2.7.7.1 主程序和子程序

为简化编程，当相同或相似的加工轨迹、控制过程需要多次使用时，就可以把该部分的程序指令编辑为独立的程序进行调用。调用其它程序的程序称为**主程序**，被调用的程序（以M99结束）称为**子程序**。子程序和主程序一样占用系统的程序容量和存储空间，子程序也必须有自己独立的程序名，子程序可以被其它任意主程序调用，也可以独立运行。子程序结束后就返回到主程序中继续执行，见下图所示。





图2-9

2.7.7.2 子程序调用 M98

指令格式：



指令功能：当前程序段的其它指令执行完成后，系统不执行下一程序段，而是去执行 P 指定的子程序，子程序最多可执行 999 次。

注意：在 MDI 方式下不能调用子程序！

2.7.7.3 从子程序返回 M99

指令格式： M99 P○○○○

返回主程序执行的程序段号（0000~9999），
前导 0 可以省略。

指令功能：（子程序中）当前程序段的其它指令执行完成后，返回主程序中由P指定的程序段继续执行，当未输入P时，在返回主程序中调用当前子程序的M98指令的后一程序段继续执行。如果M99用于主程序结束（即当前程序不是由其它程序调用执行），当前程序反复执行。

示例：图2-10表示了调用子程序（M99中有P指令字）的执行路径。图2-11表示M99中无P指令字调用及返回执行路径。




图 2-10




图 2-11

本系统最多可以调用四重子程序，即可以在子程序中调用其它子程序（图2-12为二重）。





图 2-12 二重子程序嵌套

2.8 准备功能（G 功能）

准备功能——G代码由G及其后二位数值组成，它用来指定刀具相对工件的运动轨迹、进行坐标设定等多种操作，G代码一览表见表2-6。



G代码被分为00、01、02、03、06、07组。其中00组属于非模态代码。其余组的为模态G代码。

模态G指令一经执行，其功能和状态一直有效，当同组的其它G代码被执行后，原G功能和状态被注销。

初态G代码是指系统上电后初始的模式，G代码的初态有G00、G97、G98、G40、G21。

非模态G代码一经执行，其功能和状态仅一次有效，以后需使用相同的功能和状态必须再次执行。

在同一个程序段中可以指令几个不同组的G代码，如果在同一个程序段中指令了两个以上的同组G代码时，产生131号报警。没有共同指令字的不同组G代码可以放在同一程序段中，功能同时有效并且与先后顺序无关。如果使用了表2-6以外的G代码或指令了不具有的选择功能的G代码，则出现报警。

表 2-6 G 代码一览表

代 码	组别	格 式	说 明
*G00	01	G00 X(U)___Z(W) __	定位，快速移动，各轴速率参数设定
G01		G01 X(U)___Z(W) ___F	直线插补
G02		G02 X(U)_Z(W)_R_(I_K_) F_	顺时针圆弧插补，CW
G03		G03 X(U)_Z(W)_R_(I_K_) F_	逆时针圆弧插补，CCW，
G04	00	G04 P_； 或 G04 X_；	暂停
G20	06	G20	英制单位选择
*G21		G21	公制单位选择

G28	00	G28 X(U)___Z(W)___	返回参考点, X、Z 指定中间点
*G40	07	G40	刀具半径补偿取消
G41		G41	左侧刀具半径补偿
G42		G42	右侧刀具半径补偿
G32	01	G32 X(U)___Z(W)___F(I)	等螺距螺纹切削
G33	01	G33 Z(W)___F(I)	攻丝循环
G34	01	G34 X(U)___Z(W)___F(I) K___	变螺距螺纹切削
G50	00	G50 X(U)___Z(W)___	坐标系设定
G65	00	G65 Hm P#I Q#J R#K	宏指令 (具体见后)
G70	00	G70 P(ns) Q(nf)	精加工循环
G71		G71 U(ΔD) R(E) G71 P(NS) Q(NF) U(ΔU) W(ΔW) F(F) S(S) T(T)	外圆粗车循环
G72		G72 W(ΔD) R(E) G72 P(NS) Q(NF) U(ΔU) W(ΔW) F(F) S(S) T(T)	端面粗车循环
G73		G73 U(ΔI) W(ΔK) R(D) G73 P(NS) Q(NF) U(ΔU) W(ΔW) F(F) S(S) T(T)	封闭切削循环
G74		G74 R(e) G74 X(U) Z(W) P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F(f)	端面深孔加工循环
G75		G75 R(e) G75 X(U) Z(W) P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F(f)	外圆内圆切槽循环
G76		G76 P(m) (r) (a) Q(Δdmin) R(d) G76 X(U) Z(W) R(i) P(k) Q(Δd) F(L)	复合型螺纹切削循环
G90	01	G90 X(U)___Z(W)___R___F___	外圆, 内圆车削循环
G92		G92 X(U)___Z(W)___R___F(I)___J___K___	螺纹切削循环
G94		G94 X(U)___Z(W)___R___F___	端面车削循环
G96	02	G96 S	恒线速控制
*G97		G97 S	取消恒线速控制
*G98	03	G98	每分进给
G99		G99	每转进给

注 1: 带有*记号的 G 代码, 当电源接通时, 系统处于这个 G 代码的状态。

注 2: 00 组的 G 代码是一次性 G 代码。

2.8.1 快速定位 G00

指令格式: G00 X (U) __ Z (W) __;

指令功能: 两轴同时以各自的快速移动速度移动到X (U)、Z (W) 指定的位置。

两轴是以各自独立的速度移动的, 其合成轨迹并非直线, 因此不能保证各轴同时到达终点, 编程时应特别注意。X、Z轴各自的快速移动速度分别由参数No.021、No.022设定, 也可通过操作面板的快速移动速度倍率开关进行修调。

X (U): X 向定位终点的绝对 (相对) 坐标;

Z (W): Z 向定位终点的绝对 (相对) 坐标;

X(U)、Z (W)取值范围: (−9999.999~+9999.999) mm




图 2—13

例: 如图 2-14, 刀具从 A 点快速定位到 B 点, 相关尺寸如图所示。




图 2—14

编程如下：

```
G0 X20 Z25;（绝对编程，直径编程）
G0 U-22 W-18;（相对编程，直径编程）
G0 U-22 Z25;（混合编程，直径编程）
```

2.8.2 直线插补 G01

指令格式：G01 X (U) _ Z (W) _ F_;

功能意义：刀具从当前位置以 F 指定的合成进给速度移动到 X (U)、Z (W) 指定的位置，轨迹为从当前点到指定点的连线。可通过操作面板的进给倍率按钮进行进给速度的 16 级修调。插补轨迹如图 2-11 所示。

- X (U)：X 向插补终点的绝对（相对）坐标；
- Z (W)：Z 向插补终点的绝对（相对）坐标；
- X、U、Z 、W 取值范围：（-9999.999~+9999.999）mm
- F：X、Z 轴的合成进给速度，模态代码字。其取值范围与是 G98 还是 G99 状态有关，具体如下：

表 2-7

	G98（mm/min）	G99（mm/r）
取值范围	1~8000	0.001~500

指令轨迹：




图 2-15

对于两轴同时移动的插补方式，F 指定为两轴的合成进给速度。
从图2-15可知：

X轴方向上的进给速度 $F_x = \frac{U}{L} \times F$;

Z轴方向上的进给速度 $F_z = \frac{W}{L} \times F$ 。(其中 $L = \sqrt{U^2/4 + W^2}$, U为直径值)

例：如图2-16所示，请编写从当前点到终点的直线插补程序。

程序如下（直径编程）：

G01 X60.0 Z7.0;（绝对值编程）

G01 U20.0 W-25.0;（相对值编程）




图 2-16

2.8.3 圆弧插补 G02/G03

指令格式：

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{G02} \\ \text{G03} \end{array} \right\} X(U) _Z(W) \left\{ \begin{array}{c} R_ \\ I_K_ \end{array} \right\} F_;$$

指令功能：两轴同时从起点位置（当前程序段运行前的位置）以R指定的值为半径或以I、K值确定的圆心顺时针（G02）/逆时针（G03）圆弧插补至X（U）、Z（W）指定的终点位置。

X（U）：X向圆弧插补终点的绝对（相对）坐标；

Z（W）：Z向圆弧插补终点的绝对（相对）坐标；

R：圆弧半径；

I：圆心相对圆弧起点在X轴上的坐标值；（半径指令）

K：圆心相对圆弧起点在Z轴上的坐标值；

X、U、Z、W、R、I、K取值范围：（-9999.999～+9999.999）mm

F：圆弧切削速度。




图 2-17 G03 轨迹图




图 2-18 G02 轨迹图

顺时针或逆时针与采用前刀座坐标系还是后刀座坐标系有关，具体见图2-19。




图2-19

例：用G02代码编写图2-20程序。




图 2-20

程序如下（刀具当前点在起点）：

G02 X63.06 Z30.0 R19.26 F300 ; 或
G02 U17.81 W-20.0 R19.26 F300 ; 或
G02 X63.06 Z30.0 I18.929 K-3.554 F300 ; 或
G02 U17.81 W-20.0 I18.929 K-3.554 F300 ;

注意：

- 圆弧中心用地址I、K指定时，其分别对应于X、Z轴（见图2-17、图2-18）。I、K表示从圆弧起点到圆心的矢量分量，根据方向带有符号；
- 指令格式中地址I、K或R都不指定时，系统按G01路径进行插补；
- 地址X（U）、Z（W）可省略一个或全部，当省略一个时，表示省略的该轴的起点和终点一致；同时省略表示终点和始点是同一位置；
- 当X（U）、Z（W）同时省略时，若用I、K指定圆心时，表示全圆；I、K和R不能同时指令，否则产生报警；
- 当I=0、K=0可以省略；
- R指定时，当R>0时，指定的为小于180度的圆弧；对于大于180度的圆弧，只可以用I、K指定；
- 当R的误差范围超出98号参数设定值时，会产生26号报警。

2.8.4 暂停代码 G04

指令格式：G04 P__；或
G04 X__；

指令功能：此指令可以推迟下个程序段的执行，推迟时间为指令的时间。指令范围从0.001～9999.999秒。当不指定P、X时，表示程序段间准确停。

当系统参数No.11的BIT0位=1时，单位如表2-8所示：

表2-8

地址	P	X
单位	0.001s	1s

当系统参数No.11的BIT0位=0时，单位如表2-9所示：

表2-9

地址	P	X
单位	0.001s	0.001s

注：G04后同时有P与X、P与U指令时，X、U指令有效，P指令无效。

2.8.5 返回机床零点（机械零点）G28

指令格式：G28 X（U）__Z（W）__；

指令功能：此指令使指令的轴经过X（U）、Z（W）指定的中间点返回到机械零点。指令中可指令一个轴，也可指定两个轴。

表2-10

指 令	功 能
G28 X (U) ____	X轴回机械零点，Z轴保持在原位
G28 Z (W) ____	Z轴回机械零点，X轴保持在原位
G28	保持在原位
G28 X (U) ____ Z (W) ____	X、Z轴同时回机械零点

指令动作过程（动作过程见图2-21）：

- （1）快速从当前位置同时以各自独立的速度定位到指令轴的中间点位置（A点→B点）。
- （2）快速从中间点以各自独立的速度定位到机械零点（B点→R点）。
- （3）若非机床锁住状态，返回机械零点完毕时，回零结束指示灯亮。




图 2-21

注1：在电源接通后，如果一次也没进行手动返回机械零点，指令G28时，从中间点到机械零点的运动和手动返回机械零点时相同。

注2：从A点→B点及B点→R点过程中，两轴是以各自独立的速度定位的，因此，其轨迹并非一定是直线；

注3：如机床未安装机械零点，不得使用此功能。

2.8.6 等螺距螺纹切削代码 G32

指令格式：G32 X (U) ____ Z (W) ____ F (I) ____；

指令功能：两轴同时从起点位置（G32指令运行前的位置）到X (U)、Z (W) 指定的终点位置的螺纹切削加工（轨迹如图2-22所示）。此指令可以切削等导程的直螺纹、锥螺纹和端面螺纹。G32螺纹切削时，需退刀槽。

X (U)：X 向螺纹切削终点的绝对（相对）坐标；

Z(W): Z向螺纹切削终点的绝对(相对)坐标;

X(U)、Z(W)取值范围: $(-9999.999 \sim +9999.999)$ mm

F: 公制螺纹导程, 即主轴每转一转刀具相对工件的移动量, 取值范围: $(0.001 \sim 500)$ mm, 模态参数;

I: 英制螺纹每英寸牙数, 取值范围为 $(0.06 \sim 25400)$ 牙/英寸, 模态参数。




图 2-22

本系统不分长短轴, 程序设定的螺纹导程为锥面上的导程。当需要换算到长短轴的长度时, 算法如下, 具体见图2-23。




图2-23

螺纹切削注意事项

- 在螺纹切削开始及结束部分, 一般由于升降速的原因, 会出现导程不正确部分, 考虑此因素影响, 指令螺纹长度比需要的螺纹长度要长, 如图2-24。
- 在切削螺纹过程中, 进给速度倍率无效, 恒定在100%。
- 在螺纹切削时主轴必须开动, 否则产生报警; 在螺纹切削过程中, 主轴不能停止。

- 在螺纹切削过程中主轴倍率无效，因为如果改变主轴倍率，会因为升降速影响等因素导致不能切出正确的螺纹。
- 进给保持在螺纹切削中无效，在执行螺纹切削状态之后的第一个非螺纹切削程序段后面，可用单程序段停下来停止。
- 若前一个程序段为螺纹切削程序段，当前程序段也为螺纹切削，在切削开始时不检测主轴位置编码器的一转信号。
- 主轴转速必须是恒定的，当主轴转速变化时，螺纹会或多或少产生偏差。
- F、I 同时出现在一个程序段时，系统会产生报警。

实例1：用G32指令编写图2-24程序，螺纹导程：4mm。




图 2-24

程序如下：取 $\delta 1 = 3\text{mm}$ ， $\delta 2 = 1.5\text{mm}$ ，总切深1mm（单边），分两次切入。

G00 X49 Z3; （第一次切入 1mm）

G32 W-74.5 F4.0;

G00 X55;

W74.5;

X48; （第二次再切入 1mm）

G32 W-74.5 F4.0;

G00 X55

W74.5;

M30

实例 2：用 G32 代码编写图 2-25 程序。长轴为 Z 轴，螺纹导程：3mm




图 2-25

程序如下：取 $\delta 1 = 2\text{mm}$ ， $\delta 2 = 1\text{mm}$ ，总切深1mm（单边），分两次切入。

G00 X19 Z2; （第一次切入 1mm）

G32 X49 Z-43 F3;

G00 X55;

Z2;

G0 X18; （第二次再切入 1mm）

G32 X48 Z-43 F3;

G0 X55;

Z2;

M30

2.8.7 Z 轴攻丝循环 G33

指令格式：G33 Z (W) __ F (I) __;

指令功能：Z轴从起点位置（G33指令运行前的位置）到Z (W) 指定的终点位置的刚性攻丝（轨迹如图2-23所示），主轴反转返回循环起点，再恢复主轴的正向旋转。

Z (W)：Z向螺纹切削终点的绝对（相对）坐标；

Z(W)取值范围：（-9999.999~+9999.999）mm

F：公制螺纹导程，即主轴每转一转刀具相对工件的移动量，取值范围：（0.001~500）mm，模态

参数；

I: 英制螺纹每英寸牙数，取值范围为（0.06~25400）牙/英寸，模态参数。

G33 Z 轴攻丝循环的执行过程：

- 1) 轴进刀攻丝；
- 2) 关主轴；
- 3) 等待主轴完全停止；
- 4) 主轴反转；（与原来旋转方向相反）
- 5) Z 轴退刀至加工起点；
- 6) 主轴停止；
- 7) 主轴恢复循环前的主轴旋转方向。




图 2-26 G33 攻丝循环

例：螺纹导程 2mm 的单头螺纹

```

N 0 0 1 0   M 3                ; 启动主轴
N 0 0 2 0   G 3 3   Z - 4 0   F 2    ; 攻丝循环
N 0 0 3 0   G 0   Z 1 0 0   X 3 0    ; 继续加工
  
```

注 1：由于本指令为刚性攻丝。在主轴停止信号有效后主轴还将有一定的减速时间。此时 Z 轴将仍然跟随主轴的转动，直到主轴完全停止，因此实际加工时螺纹的底孔应比实际的需要稍深一些，具体的长度应根据攻丝时主轴转速高低和是否有主轴刹车装置而定。

注 2：其它注意事项 G32 螺纹切削相同。

注 3：本指令为模态代码。

注 4：在本指令中输入 X 值时会产生报警：#009 输入了非法字地址符。

2.8.8 变螺距螺纹切削代码 G34

指令格式：G34 X (U) __ Z (W) __ F (I) __ K __；

指令功能：两轴同时从起点位置（G34指令运行前的位置）到X (U)、Z (W) 指定的终点位置的

螺纹切削加工。此指令可以切削变导程的直螺纹、锥螺纹和端面螺纹。G34螺纹切削时，需退刀槽。

X(U): X向螺纹切削终点的绝对(相对)坐标;

Z(W): Z向螺纹切削终点的绝对(相对)坐标;

X(U)、Z(W)取值范围: $(-9999.999 \sim +9999.999)$ mm


F: 公制螺纹导程, 螺纹起点的螺距, 取值范围: $(0.001 \sim 500)$ mm, 模态参数;

I: 英制螺纹每英寸牙数, 螺纹起点的螺距, 取值范围: $(0.06 \sim 25400)$ 牙/英寸, 模态参数;

K: 主轴每转螺距的增量或减量。

K的取值范围: $(\pm 0.001 \sim 500)$ mm、 $(\pm 0.0001 \sim 9.9999)$ 英寸/牙

当K值的增加或减少使螺距超过允许值或螺距减少到0或负值时, 系统会产生报警; 同时如果螺距变化较大时, 可能会出现螺纹加工中加减速较慢而导致螺距不准的现象。



2.8.9 工件坐标系设定 G50

1) 工件坐标系设定

指令格式: G50 X_ Z_;

指令功能: 此指令用来建立一个以(x, z)为参考点的工件坐标系, 并将(x, z)点设置为参考位置点(程序零点)。坐标系一旦建立, 后面指令中绝对值指令的位置都表示在该坐标系中的位置直至再次使用 G50 代码设置新的坐标系。

当参数设置为直径编程时 X 向为直径指定, 参数设置为半径编程时 X 向为半径指定。




图 2-27

如图 2-27 所示, 当执行指令 G50 X100 Z150 后, 建立了如图所示的工件坐标系, 并将(X100 Z150)点设置为程序零点。

注 1：一般情况下，G50 应在程序开头设定工件坐标系，用在中间位置可能会导致程序运行的轨迹与理想的轨迹有出入。

注 2：一般情况下，用 G50 设定坐标系时应在刀补取消状态；若在补偿状态用 G50 设定坐标系，那么设定后显示的值是刀偏值以后的值。如下表：

表 2-11

刀补状态	执行 G50 X20 Z20 后坐标显示值	01 号刀补值
T0100	X: 20 Z: 20	X: -12
T0101	X: 32 Z: 43(以坐标偏移方式执行刀补)	Z: -23

注 3：G50 设定坐标系时，程序段不能跟 M、S、T 指令，否则报警。

2) 坐标系平移

指令格式：G50 U_ W_;

指令功能：根据上述指令，现在坐标系中刀具上的某一点（x，z）例如刀尖，在所建的坐标系中的位置为：X+U，Z+W。

当参数设置为直径编程时 X 向为直径指定，参数设置为半径编程时 X 向为半径指定。

注 1：G50 坐标系设定程序段中不能与 M、S、T 指令共段，否则产生报警。

2.8.10 每分进给 (G98)

G98 是每分进给状态。刀具每分钟走的距离，用 F 后面的数值直接指令。

G98 是模态的，一旦指令了 G98 状态，在 G99(每转进给)指令之前，一直有效。

2.8.11 每转进给 (G99)

G99 是每转进给状态。主轴每转刀具的进给量用 F 后面的数值直接指令。

G99 是模态的，一旦指令了 G99 状态，在 G98(每分进给)指令之前，一直有效。

表2.3.9 每分进给和每转进给

	每 分 进 给	每 转 进 给
指 定 地 址	F	F
指 定 代 码	G98	G99
指 定 范 围	1 mm/min~8000mm/min (F1~F8000)	0.001 mm/r~500.00mm/r (F0.001~F500)
限 制 值	每分进给、每转进给都限制在某一固定的速度上。此限制值由机床厂家设定。(限制值是倍率后的数值)	
倍 率	每分进给、每转进给都可用0%~150%的倍率(10%一档)	

注 1:当位置编码器的转速在 1r/min 以下时，速度会出现不均匀。如果不要求速度均匀地加工，可用 1r/min 以下的转速这种不均匀会达到什么程度，不能一概而论，不过在 1r/in 以下，转速越慢，越不均匀。

- 注 2: G98, G99 是模态的，一旦指令了，在另一个代码出现前，一直有效。
- 注 3: F 代码最多允许输入 7 位。但是，即使输入进给速度值超过限制值，移动时也限制在限制值上。
- 注 4: 使用每转进给时，主轴上必须装有位置编码器。

2. 8. 12 恒线速控制 (G96, G97)

所谓的恒线速控制是指 S 后面的线速度是恒定的，随着刀具的位置变化，根据线速度计算出主轴转速，并把与其对应的电压值输出给主轴控制部分，使得刀具瞬间的位置与工件表面保持恒定的关系。

线速度的单位如下：

输入单位	线速度单位
公 制	m/min

线速度单位根据机械厂家不同有时会不同。

恒线速控制指令如下：

G96 S__ ；


S 后数值指定的是刀尖的切线方向的线速度


恒线速控制指令取消如下：

G97 S__；

S 后数值指定的是主轴转速

恒线速控制时，旋转轴必须设定在零件坐标的 Z 轴(X=0)上来。





1) 主轴速度倍率

对于指定的线速度或转速，根据主轴倍率选择，可以使用 50%，60%，70%，80%，90%，100%，110%，120% 的倍率。

2) 主轴最高转速限制

用 G50 S 后面的数值，可以指令恒线速控制的主轴最高转速(r/min)。

G50 S__ ；

在恒线速控制时，当主轴转速高于上述程序中指定的值时，则被限制在主轴最高转速上。

3) 快速进给(G00) 时的恒线速控制

对于用 G00 指令的快速进给程序段，当恒线速控制时，不进行时刻变化的刀具位置的线速度控制，而是计算程序段终点位置的线速度。这是因为快速不进行切削的缘故。

注 1：当电源接通时，对于没设定主轴最高转速的状态，即为不限制状态。对于限制，只适用于 G96 状态，G97 状态时不限制。

注 2：G50 S0；意味着限制到 0r/min。

注 3：在 G96 状态中，被指令的 S 值，即使在 G97 状态中也保持着。当返回到 G96 状态时，其值恢复。

G96 S50；(50m/min)

G97 S1000；(1000r/min)

G96 X3000；(50m/min)

注 4：机床锁住时，机床不动，对应程序中 X 坐标值的变化，进行恒线速控制。

注 5：切螺纹时，恒线速控制也是有效的，因此切螺纹时，用 G97 方式使恒线速控制无效，以使主轴以同一转速转

动。

注 6：每转进给（G99），在恒线速控制方式下（G96），虽然无使用意义，但仍有效。

注 7：从 G96 状态变为 G97 状态时，G97 程序段如果没有指令 S 码（转/分），那么 G96 状态的最后转速作为 G97 状态的 S 码使用。

```
N100 G97 S800; (800r/min)
```

...

```
N200 G96 S100; (100m/min)
```


...

```
N300 G97; (Xr/min)
```

X 是 N300 前一个程序段的转速，即从 G96 状态变为 G97 状态时，主轴速度不变。G97→G96 时，G96 状态的 S 值有效。如果 S 值没有指令，则 S=0 m/min。

注 9：恒线速控制中指定的线速度是相对于编程轨迹的，而不是刀补后的位置的线速度。

程序实例：



(直径指定)

```
N8 G00 X1000.Z1400.;
N9 T0303;
N11 X400.Z1050.;
N12 G50 S3000;           (指定最高转速)
N13 G96 S200;           (线速度 200m/min)
N14 G01 Z700. F1000;
N15 X600. Z400.;
N16 Z....;
```

CNC 是用程序中的 X 坐标值进行线速度计算, 改变主轴转速使其达到指定的线速度。当有补偿时, 不是用补偿后的 X 坐标值进行计算的。上例的 N15 的终点, 不是转塔中心位置, 而是刀尖位置, 也就是说, 刀尖在 $\Phi 600$ 处, 线速度为 200m/min, X 坐标值为负时, 取绝对值进行计算。

2.8.13 单一型固定循环指令

在有些特殊的粗车加工中, 由于切削量大, 同一加工路线要反复切削多次, 此时可利用固定循环功能, 用一个程序段可实现通常由多个程序段指令才能完成的加工路线。并且在重复切削时, 只需改变相应的数值, 对简化程序非常有效。单一型固定循环指令有外(内)圆切削循环G90、螺纹切削循环G92和端面切削循环G94。

在下面的说明图中, 是用直径指定的。当半径指定时, 用U/2替代U、X/2替代X。

2.8.13.1 外(内)圆切削循环 G90

指令格式: G90 X(U) __ Z(W) __ R__ F__;

指令功能: 执行该指令时, 可实现圆柱面、圆锥面的单一循环加工, 循环完毕刀具回起点位置。图 2-28、

图 2-29 中虚线(R)表示快速移动, 实线(F)表示切削进给。在增量编程中地址 U 后面的数值的符号取决于轨迹 1 的 X 方向, 地址 W 后面的数值的符号取决于轨迹 2 的 Z 方向。

其中: X、Z: 循环终点绝对坐标值, 单位: mm;

U、W: 循环终点相对循环起点的坐标, 单位: mm;

R: 循环起点与循环终点的半径之差, 单位: mm;

X(U)、Z(W)、R 取值范围: $(-9999.999 \sim +9999.999)$ mm

F: 循环中 X、Z 轴的合成进给速度, 模态指令。




图 2-28





图 2-29


根据起刀点位置的不同，G90 代码有四种轨迹，如图 2-30 所示。

1) $U < 0, W < 0, R < 0$



2) $U < 0, W < 0, R > 0$

但 $|R| \leq |U/2|$



3) $U > 0, W < 0, R < 0$

4) $U > 0, W < 0, R > 0$




图 2-30 G90 指令运行轨迹

例：用 G90 代码编写图 2-31 零件程序，零件尺寸如图 2-31 标示。




图 2-31

程序如下：

```

O0001;
M3 S300;
G0 X130 Z5;
G90 X120 Z-110 F200; (C→D)
X60 Z-30; (A→B)
G0 X130 Z-30;
G90 X120 Z-80 R-30 F150; (B→C)
M5 S0;
M30;

```

2.8.13.2 螺纹切削循环 G92

指令格式： G92X(U)___Z(W)___J___K___F___L___; （公制螺纹）

↑
指定螺纹导程(L)

G92X(U)___Z(W)___J___K___I___L___; （英制螺纹）

↑
指定螺纹导程(牙数/英寸)

其中：X(U)、Z(W) 终点坐标，J、K分别为X、Z向的退尾长度，L为螺纹头数

公制螺纹导程‘F’与英制螺纹导程‘I’为模态代码，在重复加工时可以省略。

指令功能：执行该指令，可进行等导程的直螺纹、锥螺纹单一循环螺纹加工，循环完毕刀具回起点位置。螺纹切削时不需退刀槽。当用户不用J、K设定螺纹的退尾长度时，可由参数号068的THDCH设置螺纹的退尾长度，螺纹倒角宽度=THDCH X 0.1 X 螺距；在增量编程中地址U后面的数值的符号取决于轨迹1的X方向，地址W后面的数值的符号取决于轨迹2的Z方向。图2-32、图2-33中虚线（R）表示快速移动，实线（F）表示切削进给。当J、K设定值时，按J、K设定值执行X、Z轴退尾；当只设定J或K值时，按45度退尾执行；当不需要退尾时，可设J0或K0即可。

其中：X、Z：循环终点坐标值，单位：mm；

U、W：循环终点相对循环起点的坐标，单位：mm；

J、K：退尾长度，为无符号数。单位：mm；J为半径指定；

R：螺纹起点与螺纹终点的半径之差，单位：mm；

X(U)、Z(W)、R 取值范围：（-9999.999~+9999.999）mm；

F：公制螺纹导程，取值范围为（0.001~500），单位：mm，模态指定；

I：英制螺纹每英寸牙数，取值范围为（0.06~25400），单位：牙/英寸，模态指定；

L：螺纹头数，取值范围为（1~99），单位：头，模态指定；不指定时默认为1；




图 2-32




图 2-33

说明

- 关于螺纹切削的注意事项，与G32螺纹切削相同，详情请参阅本手册2.8.6。
- 螺纹切削循环中若有进给保持信号（暂停）输入，循环继续直到3的动作结束后停止；
- 螺纹导程范围，主轴速度限制等，与G32的螺纹切削相同；
- 当用G92加工直螺纹时，如G92的起刀点与螺纹终点在X方向相同时，将产生报警，因为无法识别螺纹为内螺纹或外螺纹。

例：先用 G90 代码编写图 2-34 零件程序，再用 G92 代码加工螺纹。零件尺寸如图 2-34 标示。




图 2-34

程序如下：

```

O0001;

M3 S300;

G0 X150 Z50;

T0101; （外圆车刀）

G0 X130 Z5;

G90 X120 Z-110 F200; （C→D）

X60 Z-30; （A→B）

G0 X130 Z-30;

G90 X120 Z-80 R-30 F150; （B→C）

```

G0 X150 Z150;
 T0202; (螺纹刀)
 G0 X65 Z5;
 G92 X58.5 Z-25 F3; (加工螺纹, 分4刀切削)
 X57.5 Z-25;
 X56.5 Z-25;
 X56 Z-25;
 M5 S0;
 M30;

2.8.13.3 端面切削循环 G94

指令格式: G94 X(U) __ Z(W) __ R__ F__;

指令功能: 执行该指令时, 可进行端面的单一循环加工, 循环完毕刀具回起点位置。图 2-35、图 2-36 中 R 表示快速移动, F 表示切削进给。在增量编程中地址 U 后面的数值的符号取决于轨迹 2 的 X 方向, 地址 W 后面的数值的符号取决于轨迹 1 的 Z 方向。

其中: X、Z: 循环终点绝对坐标值, 单位: mm;

U、W: 循环终点相对循环起点的坐标, 单位: mm;

R: 循环起点与循环终点的 Z 轴坐标之差, 单位: mm;

X(U)、Z(W)、R 取值范围: $(-9999.999 \sim +9999.999)$ mm

F: 循环中 X、Z 轴的合成进给速度, 模态代码。




图 2-35




图 2-36

根据起刀点位置的不同，G94 代码有四种轨迹，如图 2-37 所示：




图 2-37 G94 代码运行轨迹

例：用 G94 代码编写图 2-31 零件程序。

程序如下：

```
O0002;
M3 S1;
G0 X130 Z5;
G94 X120 Z-110 F100; (D→C)
G0 X120 Z0;
G94 X60 Z-30 R-50; (C→B→A)
M5 S0;
M30;
```

2.8.13.4 单一型固定循环指令的注意事项

1) 在单一型固定循环中，数据 X (U)，Z (W)，R 都是模态值，当没有指定新的 X (U)，Z (W)，

R 时，前面指令的数据均有效；

- 2) 在单一型固定循环中，对于 X (U)，Z (W)，R 的数据，当指令了 G04 以外的非模态 G 代码或 G90、G92 或 G94 以外的 01 组的指令时，被清除。
- 3) 在 G90、G92 或 G94 程序段后只有无移动指令的程序段时，则不会重复此固定循环。

```
(例)  N003 M3;
      ...
      ...
      N010 G90 X20.0 Z10.0 F2000;
      N011 M8; (不会重复执行 G90)
      ...
      ...
```

- 4) 在固定循环状态中，如果指令了 M，S，T，那么，固定循环可以和 M，S，T 功能同时进行。如果不巧，象下述例子那样指令 M，S，T 后取消了固定循环（由于代码 G00，G01）时，请再次指令固定循环。

```
(例) N003 T0101;
      ...
      N010 G90 X20.0 Z10.0 F2000;
      N011 G00 T0202;
      N012 G90 X20.5 Z10.0;
```

2.8.14 复合型固定循环指令

为更简化编程，本系统提供了六个复合型固定循环指令，分别为：外（内）圆粗车循环G71；端面粗车循环G72；封闭切削循环G73；精加工循环G70；端面深孔加工循环G74；外圆切槽循环G75及复合型螺纹切削循环G76运用这组复合循环指令，只需指定精加工路线和粗加工的吃刀量等数据，系统会自动计算粗加工路线和走刀次数。

2.8.14.1 外（内）圆粗车循环 G71

指令格式：G71 U (Δd) R (e)；

```
G71 P (NS) Q (NF) U (Δu) W (Δw) F S T ;
N (NS) . . . . . ;
. . . . . ;
. . . . F;
. . . . S;
. . . . T;
.
N (NF) . . . . . ;
```

精加工路线程序段

指令功能：系统根据NS~NF程序段给出工件精加工路线，吃刀量、进刀与退刀量等自动计算粗加工路线，如图2-38所示。用与Z轴平行的动作进行切削。对于非成型棒料可一次成型。

其中： Δd ：切深，无符号。切入方向由AA'方向决定（半径指定），取值范围为（0.001~9999.999），单位：mm。模态指定，一直到下个指定以前均有效。另外，用参数（№.071）也可以指定，根据程序指令，参数值也改变。

e：退刀量（半径指定），单位：mm。模态指定，在下次指定前均有效。用参数（№.072）也可设定，用程序指令时，参数值也改变。

NS：精加工路线程序段群的第一个程序段的顺序号。

NF：精加工路线程序段群的最后一个程序段的顺序号。

Δu ：X轴方向精加工余量的距离及方向，取值范围为（ ± 9999.999 ），单位：mm。

Δw ：Z轴方向精加工余量的距离及方向，取值范围为（ ± 9999.999 ），单位：mm。

F：切削进给速度，其取值范围为（1~9999.999），单位：mm/min；

S：主轴的转速；

T：刀具、刀偏号；




图 2-38 G71 指令运行轨迹

说明

- Δd , Δu 都用同一地址U指定，其区分是根据该程序段有无指定P, Q区别。
- 循环动作由P, Q指定的G71指令进行。
- 在G71循环中，顺序号NS~NF之间程序段中的F、S、T功能都无效，全部忽略。G71程序段或以前指令的F, S, T有效。顺序号NS~NF间程序段中F、S、T只对G70代码循环有效。
- 在带有恒线速控制选择功能时，顺序号NS~NF之间程序段中的G96或G97无效，在G71或以

前程序段指令的有效。

- 根据切入方向的不同，G71指令轨迹有下述四种情况（图2-39），但无论哪种都是根据刀具平行Z轴移动进行切削的， Δu 、 Δw 的符号如下：




图 2-39

- 在A至A'间顺序号NS的程序段中可含有G00或G01代码，但不能含有Z轴指令。
- 在A'至B间，X轴、Z轴必须都是单调增大或减小。
- 在顺序号NS到NF的程序段中，不能调用子程序。

例：用复合型固定循环G71的编写图2-40的零件程序。




图 2-40

程序如下：

O0001；

```
N010 G50 X220.0 Z50; （设定坐标系）

N020 M3 S300; （主轴正转，转速：300r/min）

N030 M8; （开冷却）

N040 T0101; （调入粗车刀）

N050 G00 X200.0 Z10.0; （快速定位，接近工件）

N060 G71 U4.0 R1.0; （每次切深4mm[半径]，退刀1mm[半径]）

N070 G71 P080 Q120 U1 W2.0 F100 S200; （对a---d粗车加工，余量X方向1mm，Z方向2mm）

N080 G00 X40.0; （定位到X40）
N090 G01 Z-30.0 F100 S200; （a→b）
N100 X60.0 W-30.0; （b→c）
N110 W-20.0; （c→d）
N120 X100.0 W-10.0; （d→e）
} 精加工路线a→b→c→d→e程序段

N130 G00 X220.0 Z50.0; （快速退刀到安全位置）

N140 T0202; （调入2号精加工刀，执行2号刀偏）

N160 G70 P80 Q120; （对a--- e精车加工）

N170 M05 S0; （关主轴，停转速）

N180 M09; （关闭冷却）

N190 G00 X220.0 Z50.0 T0100; （快速回安全位置，换回基准刀，清刀偏）

N200 M30; （程序结束）
```

2. 8. 14. 2 端面粗车循环 G72

```
指令格式：G72 W_ (Δd) R_ (e);

G72 P_ (NS) Q_ (NF) U_ (Δu) W_ (Δw) F__ S__ T__;

N (NS) . . . . . ;
. . . . . ;
. . . . . F;
. . . . . S;
. . . . . T;
.
N (NF) . . . . . ;
} 精加工路线程序段
```

指令功能：系统根据NS~NF程序段给出工件精加工路线，吃刀量、进刀退刀量等自动计算粗加工路线，用与X轴平行的动作进行切削。对于非成型棒料可一次成型。

其中：

Δd ：切深，无符号。切入方向由AA'方向决定，取值范围为（0.001~9999.999），单位：mm。模态指定，一直到下个指定以前均有效。另外，用参数（No.071）也可以指定，根据程序指令，参数值也改变。

e：退刀量，单位：mm。模态指定，在下次指定前均有效。用参数（No.072）也可设定，用程序指令时，参数值也改变。

NS：精加工路线程序段群的第一个程序段的顺序号。

NF：精加工路线程序段群的最后一个程序段的顺序号。

Δu ：X轴方向精加工余量的距离及方向，取值范围为（ ± 9999.999 ），单位：mm。

Δw ：Z轴方向精加工余量的距离及方向，取值范围为（ ± 9999.999 ），单位：mm。

F：切削进给速度，其取值范围为（1~9999.999），单位：mm/min；

S：主轴的转速；

T：刀具、刀偏号；




图 2-41

说明

- Δd , Δu 都用同一地址U指定，其区分是根据该程序段有无指定P, Q区别。

- 循环动作由P, Q指定的G72代码进行。
- 在G72循环中, 顺序号NS~NF之间程序段中的F、S、T功能都无效, 全部忽略。G72程序段或以前指令的F, S, T有效。顺序号NS~NF间程序段中F、S、T只对G70代码循环有效。
- 在带有恒线速控制选择功能时, 顺序号NS~NF之间程序段中的G96或G97无效, 在G71或以前程序段代码的有效。
- 根据切入方向的不同, G72代码轨迹有下述四种情况 (图2-42), 但无论哪种都是根据刀具平行X轴移动进行切削的, Δu 、 Δw 的符号如下图2-42。
- 在A至A'间顺序号NS的程序段中可含有G00或G01代码, 但不能含有X轴指令。
- 在A'至B间, X轴、Z轴必须都是单调增大或减小。
- 在顺序号NS到NF的程序段中, 不能调用子程序。




图 2-42 G72 代码轨迹的四种形状

例: 用复合型固定循环G72的编写下图2-43的零件程序。




图 2-43

程序如下:

O0002;

N010 G50 X220.0 Z50.0; (设定工件坐标系)

N015 T0202; (换2号刀, 执行2号刀偏)

N017 M03 S200; (主轴正转, 转速200)

N020 G00 X176.0 Z10.0; (快速定位, 接近工件)

N030 G72 W7.0 R1.0; (进刀量7mm, 退刀量1mm)

N040 G72 P050 Q090 U4.0 W2.0 F100 S200; (对a--d粗车, X留4mm, Z留2mm余量)

N050 G00 Z-55.0 S200 ; (快速定位)

N060 G01 X160.0 F120; (进刀至a点)

N070 X80.0 W20.0; (加工a—b)

N080 W15.0; (加工b—c)

N090 X40.0 W20.0 ; (加工c—d)

精加工路线程序段

N100 G0 X220.0 Z50.0; (快速退刀至安全位置)

N105 T0303; (换3号刀, 执行3号刀偏)

N110 G70 P050 Q090; (精加工a—d)

N120 M5 S0 T0200; (停主轴, 换2号刀, 取消刀补)

N130 G0 X220.0 Z50.0; (快速返回起点)

N140 M30; (程序结束)

2.8.14.3 封闭切削循环 G73

指令格式: G73 U (Δi) W (Δk) R (d);

G73 P (NS) Q (NF) U (Δu) W (Δw) F S T;

指令功能: 利用该循环指令, 可以按 NS~NF 程序段给出的轨迹重复切削, 每次切削刀具向前移动一次。对于锻造, 铸造等粗加工已初步形成的毛坯, 可以高效率地加工。

其中: Δi: X轴方向退刀的距离及方向 (半径值), 单位: mm; 模态指定, 一直到下次指定前均有效。另外, 用参数 (No.073) 也可设定, 根据程序指令, 参数值也改变。

Δk: Z轴方向退刀距离及方向, 单位: mm; 模态指定, 一直到下次指定前均有效。另外, 用参数 (No.074) 也可设定, 根据程序指令, 参数值也改变。

D: 封闭切削的次数, 单位: 次; 模态指定, 一直到下次指定前均有效。另外, 用参数 (No.075) 设定, 根据程序指令, 参数值也改变。

NS: 构成精加工形状的程序段群的第一个程序段的顺序号;

NF: 构成精加工形状的程序段群的最后一个程序段的顺序号;

Δu: X轴方向的精加工余量, 取值范围为 (0.001~9999.999), 单位: mm, 根据参数No.1第3位的设置, 给定值为半径值或直径值;

Δw: Z轴方向的精加工余量, 取值范围为 (0.001~9999.999), 单位: mm;

F: 切削进给速度, 其取值范围为 (1~9999.999), 单位: mm/min;

S: 主轴的转速;

T: 刀具、刀偏号;




图 2-44 G73 代码运行轨迹

说明

- 在NS~NF间任何一个程序段上的F、S、T功能均无效。仅在G73中指定的F、S、T功能有效。
- Δi , Δk , Δu , Δw 都用地址U, W指定, 其区别根据有无指定P, Q来判断。
- G73中NS到NF间的程序段不能调用子程序。
- 根据NS~NF程序段来实现循环加工, 编程时请注意 Δu 、 Δw 、 Δi 、 Δk 的符号。循环结束后, 刀具返回A点。
- 当程序中 Δi , Δk 任一个为0时, 需在程序中编入U0或W0; 或将参数#73及#74设置为0。否则可能会受到上一次G73程序的设定值影响。

例: 用封闭切削循环指令G73编写图2-45所示零件的加工程序




图 2-45 G73 代码举例图

程序如下：（直径指定，公制输入）

N010 G50 X260.0 Z50.0 ; （设置工件坐标系）

N011 G99 G00 X200.0 Z10.0 M03; （指定转进给，快速定位至起点，启动主轴）

N012 G73 U14.0 W14.0 R3 ; （X向退刀28mm，Z向退刀14mm）

N013 G73 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 S0180 ; （粗车，X留4mm，Z留2mm精车余量）

N014 G00 X80.0 W-10.0 ;

N015 G01 W-20.0 F0.15 S0600 ;

N016 X120.0 W-10.0 ;

N017 W-20.0 S0400 ;

N018 G02 X160.0 W-20.0 R20.0 ;

N019 G01 X180.0 W-10.0 S0280 ;

精加工形状程序段

N020 M05 S0 ; （停主轴）

N021 G0 X260.0 Z50.0 ; （快速定位）

N022 M30 ; （程序结束）

2.8.14.4 精加工循环 G70

指令格式：G70 P (NS) Q (NF) ;


指令功能：执行该指令时刀具从起始位置沿着NS~NF程序段给出的工件精加工轨迹进行精加工。

在用G71，G72，G73进行粗加工后时，可以用G70指令进行精车。

其中：NS：构成精加工形状的程序段群的第一个程序段的顺序号；

NF：构成精加工形状的程序段群的最后一个程序段的顺序号。

G70 指令轨迹由 NS~NF 之间程序段的编程轨迹决定。NS、NF 在 G70~G73 程序段中的相对位置关系如下：



说明

- 在G71 G72 G73 程序段中规定的F、S和T功能无效，但在执行G70时顺序号“NS”和“NF”之间指定的F、S和T有效。
 - 当G70循环加工结束时刀具返回到起点并读下一个程序段。
 - G70指令可含有M、S、T、F指令。
 - G70中NS到NF间的程序段不能调用子程序。
- 例：见G71、G72指令实例。
- G70执行时均从程序的开头搜索P指令的顺序号，因此一个程序中不能定义相同的顺序号，否则系统不报警，但运行的轨迹与编程时的要求可能不一致。

2.8.14.5 端面深孔加工循环 G74

指令格式：G74 R (e) ；

G74 X (U) Z (W) P (Δi) Q (Δk) R (Δd) F;

指令功能: 执行该指令时, 系统根据程序段所确定的切削终点(程序段中 X 轴和 Z 轴坐标值所确定的点)以及 e、 Δi 、 Δk 和 Δd 的值来决定刀具的运行轨迹。在此循环中, 可以处理外形切削的断屑, 另外, 如果省略 X (U), P, 只是 Z 轴动作, 则为深孔钻循环。轨迹如图 2-46 所示。

其中：**e**：每次沿 **Z** 方向切削 Δk 后的退刀量，设定范围为（0～9999.999），单位：**mm**；模态指定，一直到下次指定前均有效。另外，用参数（No.076）也可设定，根据程序指令，参数值也改变。

X: B点X方向的绝对坐标值, 单位: mm;

U: A到B的增量, 单位: mm;

Z: C点Z方向的绝对坐标值, 单位: mm;

W: A到C的增量, 单位: mm:

Δi : X方向的每次循环移动量（无符号、半径值），单位：mm；

Δk : Z方向的每次切削移动量 (无符号), 单位: mm;

Δd : 切削到终点时X方向的退刀量（半径值），单位：mm，通常不指定，省略X（U）和 ΔI 时，则视为0；

F: 切削进给速度。




图 2-46

说明

● **e**和 Δd 都用地址**R**指定，它们的区别根据有无指定**X (U)**，也就是说，如果**X (U)**被指令了，则为 Δd ，如无指令**X (U)**，则为**e**；

- 循环动作用含X (U) 指定的G74指令进行。

例：用 G74 指令编写图 2-47 零件程序，零件尺寸如图 2-47。




图 2-47

程序如下：

```

O0001; (程序名)
G50 X100 Z50; (快速定位)
M3 S500; (启动主轴，置转速500)
G0 X40 Z5; (定位到加工起始点)
G74 R1 ; (加工循环)
G74 X20 Z-20 P2 Q2 F50;
G0 Z50; (Z向退刀)
X100; (X向退刀)
M5 S0; (停主轴)
M30; (程序结束)

```

2.8.14.6 外圆切槽循环 G75

指令格式：G75 R(e)；

G75 X (U) __ Z (W) __ P (Δi) Q (Δk) R (Δd) F__；

指令功能：执行该指令时，系统根据程序段所确定的切削终点（程序段中 X 轴和 Z 轴坐标值所确定的点）以及 e、Δi、Δk 和 Δd 的值来决定刀具的运行轨迹。相当于在 G74 中，把 X 和 Z 调换，在此循环中，可以进行端面切削的断屑处理，并且可以对外径进行沟槽加工和切断加工（省略 Z、W、Q）。轨迹如图 2-48 所示。

其中：e：每次沿 X 方向切削 Δi 后的退刀量，设定范围为（0~9999.999），单位： mm；模态指定，一直到下次指定前均有效，另外，用参数（No.076）也可设定，根据程序指令，参数值也改变，半径指令；

X: C 点 Z 方向的绝对坐标值, 单位: mm;

U: A 到 C 的增量, 单位: mm;

Z: B 点的 Z 方向绝对坐标值, 单位: mm;

W: A 到 B 的增量, 单位: mm;

Δi : X 方向的每次循环移动量 (无符号, 半径值), 单位: mm;

Δk : Z 方向的每次切削移动量 (无符号), 单位: mm;

Δd : 切削到终点时 Z 方向的退刀量, 通常不指定, 省略 X (U) 和 ΔI 时, 则视为 0;

F: 切削进给速度。

G74、G75 都可用于切断、切槽或孔加工。可以使刀具进行自动退刀。




图 2-48

说明:

- e和 Δd 都用地址R指定, 它们的区别根据有无指定X (U), 也就是说, 如果X (U) 被指令了, 则为 Δd , 如无指令X (U), 则为e;
- 循环动作含X (U) 指定的G75代码进行。

例: 用 G75 指令编写图 2-49 零件程序, 零件尺寸如图 2-49。




图 2-49 G75 代码切削实例图

程序如下:

```

O0001; (程序名)
G50 X150 Z50; (快速定位)
M3 S500; (启动主轴, 置转速500)
G0 X125 Z-20; (定位到加工起始点)
G75 R1 ; (加工循环)
G75 X40 Z-50 P2 Q2 F50;
G0 X150; (X向退刀)
Z50; (Z向退刀)
M5 S0; (停主轴)
M30; (程序结束)

```

2.8.14.7 复合型螺纹切削循环 G76

指令格式: G76 P (m) (r) (a) Q (Δd_{min}) R (d) :

G76 X (U) _ Z (W) _ R (i) P (k) Q (Δd) F (l) _;

指令功能: 系统根据指令地址所给的数据自动计算并进行多次螺纹切削循环螺纹加工完成, 指令轨迹如图 2-50 所示。

其中:

X、Z: 螺纹终点 (螺纹底部) 坐标值, 单位: mm;

U、W: 螺纹终点相对加工起点的坐标值, 单位: mm;

m: 最后精加工的重复次数 1~99, 此指定值是模态的, 在下次指定前均有效。另外用参数 (No.077)

也可以设定，根据程序指令，参数值也改变。最后精加工的重复次数，其范围是 1~99；

r: 螺纹倒角量。如果把 L 作为导程，在 0.01~9.9L 的范围内，以 0.1L 为一挡，可以用 00~99 两位数值指定。该指定是模态的，在下次指定前一直有效。另外，用参数 (No.068) 也可以设定，根据程序指令也可改变参数值。在 G76 程序中设定螺纹倒角量后，在 G92 螺纹切削循环中也起作用。

a: 刀尖的角度（螺纹牙的角度可以选择 80°，60°，55°，30°，29°，0° 6 种角度）。把此角度值原数用两位数指定。此指定是模态的，在下次被指定前均有效。另外，用参数 (No.078) 也可以设定，根据程序指令也可改变参数值。刀尖的角度。可以选择 80°、60°、55°、30°、29°、0° 六种角度；

Δd_{min} : 最小切入量，单位：mm。当一次切入量 ($\Delta D \times \sqrt{N} - \Delta D \times \sqrt{N-1}$) 比 Δd_{min} 还小时，则用 Δd_{min} 作为一次切入量。该指定是模态的，在下次被指定前均有效。另外，用参数 (No.079) 也可以设定，用程序指令也改变参数值。最小切入量，可用参数 (No.079) 设定，设定范围为 (0~9999999)，单位：0.001mm；

d: 精加工余量，单位：mm。此指定是模态的，在下次被指定前均有效。并且用参数 (No.080) 也可以设定，用程序指令，也改变参数值。精加工余量，可用参数 (No.080) 设定，设定范围为 (0~9999999)，单位：0.001mm；

i: 螺纹部分的半径差，单位：mm，i=0 为切削直螺纹；

k: 螺纹牙高 (X 轴方向的距离用半径值指令)，单位：mm；

Δd : 第一次切削深度，半径值，单位：mm。

F: 螺纹导程，单位：mm；

l: 每英寸牙数。




图 2-50

切入方法的详细情况见图 2-51:




图 2-51

说明:

- 用P、Q、R指定的数据，根据有无地址X（U），Z（W）来区别。
- 循环动作由地址X（U），Z（W）指定的G76代码进行。
- 循环加工中，刀具为单侧刃加工，刀尖的负载可以减轻。
- 第一次切入量为 Δd ，第N次为 $\Delta D \times \sqrt{N}$ ，每次切削量是一定的
- 考虑各地址的符号，有四种加工图形，也可以加工内螺纹。在图2-50所示的螺纹切削中，只有B，C间用F指令的进给速度，其他为快速进给。

循环中，增量的符号按下列方法决定：

U：由轨迹 A 到 C 方向决定；

W：由轨迹 C 到 D 的方向决定；

R（I）：由轨迹 A 到 C 的方向决定；

P（K）：为正；

Q（ ΔD ）：为正。

- 关于切螺纹的注意事项，与G32切螺纹相同。
- 螺纹倒角量的指定，对G92螺纹切削循环也有效。
- m, r, a同用地址p一次指定。

例：用螺纹切削复合循环G76代码编图2-52程序，加工螺纹为M68×6。




图 2-52

程序如下:

G50 X100 Z50; (设置浮动坐标系)

M3 S300; (启动主轴, 指定转速)

G00 X80 Z10; (快速定位到加工起点)

G76 P011060 Q0.1 R0.2; (进行螺纹切削)

G76 X60.64 Z-62 P3.68 Q1.8 F6.0;

G00 X100 Z50; (返回程序起点)

M5 S0; (停主轴)


M30; (程序结束)

2.8.14.8 复合型固定循环指令注意事项

- 1) 在指定复合型固定循环的程序段中P, Q, X, Z, U, W, R等必要的参数, 在每个程序段中必须正确指令。
- 2) 在G71, G72, G73代码的程序段中, 如果有P指令了顺序号, 那么对应此顺序号的程序段必须指令01组G代码的G00或G01, 否则P/S报警 (No.65)。
- 3) 在MDI方式中, 不能执行G70, G71, G72, G73, G74, G75, G76代码。即使指令了, 也不执行。
- 4) 在G70, G71, G72, G73程序段中, 用P和Q指令顺序号的程序段范围内, 不能有下面指令。
 - ★ G00, G01, G02, G03以外的01组指令;
 - ★ M98/M99;
 - ★ G04在粗加工最后成形一刀及精加工中有效。
- 5) 在执行复合固定循环 (G70~G76) 中, 可以使动作停止插入手动运动, 但要再次开始执行复合型固定循环时, 必须返回到插入手动运动前的位置。如果不返回就再开始, 手动的移动量不加在绝对值上, 后面的动作将错位, 其值等于手动的移动量。
- 6) 执行G70, G71, G72, G73时, 用P, Q指定的顺序号, 在这个程序内不能重合。
- 7) 对于G76指定切螺纹的注意事项, 与G32切螺纹和用G92螺纹切削循环相同, 对螺纹倒角量的指定, 对G92螺纹切削循环也有效。

2.9 用户宏程序

把由一组指令实现的某种功能象子程序一样事先存入存储器中, 用一个命令代表这些功能。程序中只要写出该代表命令, 就能实现这些功能。把这一组命令称为用户宏程序本体, 把代表命令称为“用户宏命令”。用户宏程序本体有时也简称宏程序。用户宏指令也称为宏程序调用命令。



编程人员不必记忆用户宏程序本体，只要记住作为代表命令的用户宏指令就行了。

用户宏程序最大特点是在用户宏程序本体中，能使用变量。变量间可以运算，并且用宏指令命令可以给变量赋值。

2.9.1 用户宏指令

用户宏指令是调用用户宏程序本体的命令。

指令格式如下：

M98P□□□□;

被调用的宏程序本体的程序号

利用上述指令，可调调用 P 指定的宏程序本体。

2.9.2 用户宏程序本体

在用户宏程序本体中，可以使用一般的 CNC 指令，也可使用变量，运算及转移指令。

用户宏程序的本体，以 O 后续的程序号开始，用 M99 结束。

08000;	程序号
G65 H01... ...;	运算指令
G00 X#101... ..	使用变量的 CNC 指令
...	
...	
G65 H82...;	转移指令
M99	用户宏程序本体结束

1) 变量的使用方法

用变量可以指令用户宏程序本体中的地址值。变量值可以由主程序赋值或通过键盘设定，或者在执行用户宏程序本体时，赋给计算出的值。

可使用多个变量，这些变量用变量号来区别。

a) 变量的表示

用#后变量号来表示度量，格式如下：

(i=200, 202, 203, 204……)

(例) #205, #209, #1005

b) 变量的引用

用变量可以置换地址后的数值。

如果程序中有“<地址> # i”或者“<地址> -# i”，则表示把变量的值或者把变量的值的负值作为地址值。

(例) F#203…当#203=15 时，与 F15 指令是同样的。

Z-#210…当#210=250 时，与 Z-250 是同样的。

G#230…当#230=3 时，和 G3 是同样的。

用变量置换变量号时，不用##200 描述，而写为#9200，也就是#后面的“9”表示置换变量号。下面的三行是置换变量号的实例。

(例) #200 = 205 时，#205 = 500 时

X#9200 和 X500 指令是同样的

X-#9200 和 X-500 指令是同样的

注1：地址O和N不能引用变量。不能用O#200，N#220编程。

注2：如果超过了地址所规定的最大指令值，不能使用。#230 = 120时，M#230超过了最大指令值。

注3：变量值的显示和设定：变量值可以显示在LCD画面上，也可以用按键给变量设定值。

2) 变量的种类

根据变量号的不同，变量分为公用变量和系统变量，它们的用途和性质都不同。

a) 公用变量#200～#231

公用变量在主程序以及由主程序调用的各用户宏程序中是公用的。即某一用户宏程序中使用的变量 # i 和其它宏程序使用的 # i 是相同的。因此，某一宏程序中运算结果的公用变量 # i 可以用于其他宏程序中。

公用变量的用途，系统中不规定，用户可以自由使用。

公用变量#200～#231，切断电源清除，电源接通时全部为“0”。

b) 公用变量#500～#515

此变量用法跟 # 200～# 231 一样，但切断电源后，变量的数据保留，在下次通电后仍可继续使用上次的数据。

c) 系统变量

此变量的用途在系统中是固定的。

接口输入信号#1000~#1015（选择机能—需配相应的选择件）

系统读取到作为接口信号的系统变量#1000~#1015 的值后，便可知道接口输入信号的状态。

宏程序 编程变量号 插座脚号	001	位号: 7	6	5	4	3	2	1	0
		*TCP	DIQP	*DECX	DITW	*SP	*ST	*DECZ	*ESP
		#1007	#1006	#1005	#1004	#1015	#1014	#1013	#1012
		XS6: 49	XS6: 47	XS40: 1	XS40: 2	XS40: 7	XS40: 8	XS40: 9	XS40: 10
	002	T08	T07	T06	T05	T04	T03	T02	T01
		#1011	#1010	#1009	#1008	#1003	#1002	#1001	#1000
		XS40: 19	XS40: 20	XS40: 21	XS40: 22	XS40: 3	XS40: 4	XS40: 5	XS40: 6

这 16 位 DI 信号的值在系统内部自动赋给宏变量（#1000—#1015）。与其它判断跳转宏指令一起使用可作各种处理。#1005—#1015 是对应各点的值（0/1）。

接口输出信号#1100~#1107（选择机能—需配相应的选择件）。

可以给系统变量#1100~#1107 赋值，以改变输出信号的状态。

诊断号 宏程序 编程变量号 插座脚号	006	位号: 7	6	5	4	3	2	1	0
		TL-	TL+	DOQPS	DOTWS	S04/M44	S03/M43	S02/M43	S01/M41
		#1107	#1106	#1105	#1104	#1103	#1102	#1101	#1100
		XS40: 12	XS40: 13	XS39: 10	XS39: 9	XS39: 8	XS39: 14	XS39: 1	XS39: 5

这 8 位 DO 信号可以通过宏变量（#1100—#1107）的赋值而输出 1 或 0。

2.9.3 运算命令和转移命令（G65）

一般形式：

G65 Hm P# i Q# j r# k;

m: 01~99 表示运算命令或转移命令功能。

i: 存入运算结果的变量名。

j: 进行运算的变量名 1，也可以是常数。

k: 进行运算的变量名 2，也可以是常数。

意义: $\#i = \#j \text{ O } \#k$

_____ 运算符号, 由 Hm 指定

(例) $P\#200 \text{ Q}\#201 \text{ R}\#202 \dots \#200 = \#201 \text{ O } \#202;$

$P\#200 \text{ Q}\#201 \text{ R}15 \dots \#200 = \#201 \text{ O } 15;$

$P\#200 \text{ Q}-100 \text{ R}\#202 \dots \#200 = -100 \text{ O } \#202;$

注 1: 变量值不含小数点。各变量值所表示的意义同用各地址不带小数点所表示的意义是同样的。

(例) $\#200 = 10$

$X\#200 = X \text{ } 10\text{mm}$ (毫米输入时)

注 2: 常数直接表示, 不带 #

注 3: 用 G65 指定的 H 代码, 对偏置量的选择没有任何影响。

G 代码	H 码	功 能	格 式	定 义
G65	H01	赋值	G65 H01 P#I Q#J	$\#i = \#j$
G65	H02	加法	G65 H02 P#I Q#J R#K	$\#i = \#j + \#k$
G65	H03	减法	G65 H03 P#I Q#J R#K	$\#i = \#j - \#k$
G65	H04	乘法	G65 H04 P#I Q#J R#K	$\#i = \#j \times \#k$
G65	H05	除法	G65 H05 P#I Q#J R#K	$\#i = \#j \div \#k$
G65	H11	逻辑加 (或)	G65 H11 P#I Q#J R#K	$\#i = \#j \text{ OR } \#k$
G65	H12	逻辑乘 (与)	G65 H12 P#I Q#J R#K	$\#i = \#j \text{ AND } \#k$
G65	H13	异或	G65 H13 P#I Q#J R#K	$\#i = \#j \text{ XOR } \#k$
G65	H22	绝对值	G65 H22 P#I Q#J	$\#i = \#j $
G65	H23	取余数	G65 H23 P#I Q#J R#K	$\#i = \#j - \text{trunc}(\#j \div \#k) \times \#k$ 见注
G65	H24	十进制变为二进制	G65 H24 P#I Q#J	$\#i = \text{B 输入}(\#j)$
G65	H25	二进制变为十进制	G65 H25 P#I Q#J	$\#i = \text{BCD}(\#j)$
G65	H80	无条件转移	G65 H80 PN	转向 N

G65	H81	条件转移 1	G65 H81 PN Q#J R#K	IF #j=#k, GOTO N
G65	H82	条件转移 2	G65 H82 PN Q#J R#K	IF #j≠#k, GOTO N
G65	H83	条件转移 3	G65 H83 PN Q#J R#K	IF #j>#k, GOTO N
G65	H84	条件转移 4	G65 H84 PN Q#J R#K	IF #j<#k, GOTO N
G65	H85	条件转移 5	G65 H85 PN Q#J R#K	IF #j≥#k, GOTO N
G65	H86	条件转移 6	G65 H86 PN Q#J R#K	IF #j≤#k, GOTO N
G65	H99	产生 P/S 报警	G65 H99 PN	产生 400+N 号的 P/S 报警

1) 运算命令

a) 变量的赋值, # I = # J

G65 H01 P# I Q# J;

(例) G65 H01 P# 201 Q1005; (#201 = 1005)

G65 H01 P#201 Q#210; (#201 = #210)

G65 H01 P#201 Q-#202; (#201 = -#202)

b) 加算 # I = # J + # k

G65 H02 P# I Q# J R#K;

(例) G65 H02 P# 201 Q202 R15; (#201 = #202+15)

c) 减算 # I = # J - # k

G65 H03 P# I Q# J R# k;

(例) G65 H03 P# 201 Q#202 R#203; (#201 = #202 - #203)

d) 乘算 # I = # J × # k

G65 H04 P# I Q# J R# k;

(例) G65 H04 P# 201 Q#202 R#203; (#201 = #202 × #203)

e) 除算 # I = # J / # k

G65 H05 P# I Q# J R# k;

(例) G65 H05 P# 201 Q#202 R#203; (#201 = #202 / #203)

f) 逻辑加 (或)

G65 H11 P# I Q# J R# k;

(例) G65 H11 P# 201 Q#202 R#203; (#201 = #202 or #203)

g) 逻辑乘 (与)

G65 H12 P# I Q# J R# k;

(例) G65 H12 P# 201 Q#202 R#203; (#201 = #202 and #203)

h) 异或

G65 H13 P# I Q# J R# k;

(例) G65 H13 P# 201 Q#202 R#203; (#201 = #202 xor #203)

i) 取绝对值

G65 H22 P# I Q# J ;

(例) G65 H22 P# 201 Q#202; (#201 = |#202|)

j) 取余数

G65 H23 P# I Q# J R# k;

(例) G65 H23 P# 201 Q#202 R#203; (#201=#202-trunc(#202÷#203)×#203)

k) 十进制转换为二进制

G65 H24 P# I Q# J;

(例) G65 H24 P# 201 Q#202; (#201 = B 输入(#202))

l) 异或

G65 H25 P# I Q# J;

(例) G65 H25 P# 201 Q#202; (#201 = BCD(#202))

注 1: 用度指定 (P) ~ (S) 的单位, 单位是 1°度。

注 2: 在各运算中, 当必要的 Q, R 没指定时, 其值作为零参加运算。

2) 转移命令

a) 无条件转移

G65 H80 Pn; n: 顺序号

(例) G65 H80 P120; (转到 N120 程序段)

注: 无条件跳转指令使用时, 如果在宏程序单段无效的情况下, 应避免以下情况发生:

N120 G65 H80 P120;

会造成系统一定时间内反应较为迟钝;

N120 G65 H80 P130;

N130 G65 H80 P120;

会造成系统不能正常运行.

b) 条件转移 1 #J.EQ.# K (=)

G65 H81 Pn Q#J R# K; n: 顺序号

(例) G65 H81 P1000 Q#201 R#202;

当# 201 = #202 时, 转到 N1000 程序段, 当#201 ≠ #202 时, 顺序执行。

c) 条件转移 2 #J.NE.# K ($\neq$)

G65 H82 Pn Q#J R# K; n: 顺序号

(例) G65 H82 P1000 Q#201 R#202;

当# 201 $\neq$ #202 时, 转到 N1000 程序段, 当#201 = #202 时, 程序顺序执行。

d) 条件转移 3 #J.GT.# K ($>$)

G65 H83 Pn Q#J R# K; n: 顺序号

(例) G65 H83 P1000 Q#201 R#202;

当# 201 $>$ #202 时, 转到 N1000 程序段, 当#201 $\leq$ #202 时, 程序顺序执行。

e) 条件转移 4 #J.LT.# K ($<$)

G65 H84 Pn Q#J R# K; n: 顺序号

(例) G65 H84 P1000 Q#201 R#202;

当# 201 $<$ #202 时, 转到 N1000 程序段, 当#201 $\geq$ #202 时, 程序顺序执行。

f) 条件转移 5 #J.GE.# K ($\geq$)

G65 H85 Pn Q#J R# K; n: 顺序号

(例) G65 H85 P1000 Q#201 R#202;

当# 201 $\geq$ #202 时, 转到 N1000 程序段, 当#201 $<$ #202 时, 顺序执行。

g) 条件转移 6 #J.LE.# K ($\leq$)

G65 H86 Pn Q#J R# K; n: 顺序号

(例) G65 H86 P1000 Q#201 R#202;

当# 201 $\leq$ #202 时, 转到 N1000 程序段, 当#201 $>$ #202 时, 顺序执行。

h) 发生 P/S 报警

G65 H99 Pi i: 报警号+400

(例) G65 H99 P15

发生 P/S 报警 415.

注1:当转移地址的顺序号指定为正值时, 开始是顺序方向然后是逆方向检索, 指定负值时, 开始是逆方向, 然后是正方向。

注2: 也可以用变量指定顺序号。

G65 H81 P#200 Q#201 R#202;

当条件满足时, 程序移到#200指定的顺序号的程序段。

2.9.4 关于用户宏程序本体的注意事项

1) 用键输入的方法

在地址 G、X、Z、U、W、R、I、K、F、H、M、S、T、P、Q 的后面按#键，#便被输入进去。

2) 在 MDI 状态，也可指令运算，转移命令。

除 G65 以外，其它地址数据能用键输入，而不能显示。

3) 运算、转移命令的 H、P、Q、R 必须写在 G65 之后，写在 G65 以前的地址只有 O、N。

H02 G65 P#200 Q#201 R#202; ...错误

N100 G65 H01 P#200 Q10; ...正确

4) 单程序段

通常在运算、转移命令的程序段执行时，即使单程序段开关 ON 时也不停止。但是根据参数 (No.013 SBKM)，可以使之单程序段停止。这种情况一般用于宏程序调试。

5) 变量值在 $-2^{32} \sim +2^{32}-1$ 的范围内，但只能正确显示-9999.999~9999.999。超过上述范围时，显示*****。

6) 子程序的嵌套可到四重。

7) 变量值只取整数，所以运算结果出现小数点时舍掉。请特别注意运算顺序。

8) 运算、转移命令的执行时间，因条件不同而异，一般平均值可考虑为 10 毫秒。

2.9.5 用户宏程序实例

1) 自定义用户指令 M81 (自动送料)

主程序

O0001;

N10 G50 X100 Z100; (定义坐标系)

N20 G00 U50 F100; (快速定位)

N30 G01 U0.8 (送料)

N40 M81; (调用 09081 子程序)

N50 G0 X100 Z100; (送料结束，坐标回零)

N60 M99; (往复执行)

子程序（自定义 M81）

○9081;

N10 G65 H01 P#1104 Q1;（U04=1 输出送料信号指示）

G65 H82 P20 Q#1004 R1; （判断 X14=1 时，执行下条程序，X14=0 时执行 N20 号程序）

G65 H01 P#1100 Q0; （取消送料信号指示 U04=0）

M99 P50;（转到主程序 N50）


N20 M99 P30;（转到主程序 N30）

3 操作

3.1 操作面板说明

3.1.1 LCD/MDI 面板

GSK980TB的LCD/MDI面板见下图。



3.1.2 显示页面键

显示页面键是用于选择各种显示画面的。GSK980TB共有七种显示画面：位置，程序，刀补，报警，设置，参数，诊断。

页面解释

[位置]：按下此键，LCD显示现在位置，共有四页，[相对]，[绝对]，[总和]，[位置/程序]，通过翻页键转换。

[程序]：程序的显示、编辑等，共有三页，[MDI/模]，[程序]，[目录/存储量]。

[刀补]：设定补偿量和宏变量，共有两项，[偏置]，[宏变量]，反复按此键时在两种显示页面间切换。

[报警]：显示报警信息。

[设置]：设置显示及加工轨迹图形显示，反复按此键时在两种显示页面间切换。

[参数]: 系统参数及螺补参数显示, 共有两项, [参数], [螺距补偿参数], 反复按此键时在两种显示页面间切换。

[诊断]: 诊断信息及软键盘机床面板显示, 反复按此键时在两种显示页面间切换。

3.1.3 键盘的说明


序号	名 称	用 途
1	复位 (/ /) 键	解除报警, CNC复位
2	输出 (OUT) 键	从RS232接口输出文件启动
3	地址/数字键	输入字母、数字等字符
4	输入键 (输入)	用于输入参数, 补偿量等数据。从RS232接口输入文件的启动。 MDI方式下程序段指令的输入。
5	取消 (CAN) 键	消除输入到键输入缓冲寄存器中的字符或符号。键缓冲寄存器的内容由LCD显示。 例: 键输入缓冲寄存器的显示为: N0001 时, 按(CAN)键, 则N0001被取消。
6	光标移动键	有四种光标移动。 ↓: 使光标向下移动一个区分单位。 ↑: 使光标向上移动一个区分单位。 →: 使光标向右移动一个区分单位。 ←: 使光标向左移动一个区分单位。 持续地按光标上下左右键时, 可使光标连续移动。 W、L: 用于设定参数开关的开与关及位参数, 位诊断详细显示的位选择。
7	翻页键	有两种换页方式。  : 使LCD画面的页顺方向更换 (下页)。  : 使LCD画面的页逆方向更换 (上页)。
8	输入S、DEL、ALT键	用于程序的插入、删除、修改的编辑操纵。
9	转换键	位参数内容提示方式切换: 逐位提示或字节提示。

3.1.4 机床操作面板

机床操作面板上的各开关键如下表所示。

表 各按钮的说明

图 形 符 号	名 称	用 途
	循环启动按钮	自动运行的启动。
	进给保持按钮	自动运行中刀具减速停止。
	录入方式选择键	选择录入操作方式。
	自动方式选择键	选择自动操作方式
	编辑方式选择键	选择编辑操作方式。
	机械回零方式选择键	选择机械回零方式操作方式。
	手动方式选择键	选择手动操作方式。
	手轮/单步方式选择键	选择手轮/单步操作方式。
	快速进给开关	手动快速进给。
	返回程序起点	返回程序起点开关为ON时，为回程序零点方式。
 ~% 	快速进给倍率	选择快速进给倍率。
 % 	主轴倍率	主轴倍率选择。（含主轴模拟输出时）
  	单步/手轮移动量	选择单步一次的移动量（单步方式）。
	急停	机床紧急停止（用户外接）。

	单段	程序单段。
	跳段	程序跳段。
	机床锁住	机床锁住。
	辅助锁住	辅助锁住。
	空运行	空运行。
 	进给速度倍率	在自动运行中，对进给速率进行倍率。
	手动连续进给速度	选择手动连续进给的速度。
	手摇轴选择	选择与手摇脉冲发生器相对应的移动轴。
	冷却液起动	冷却液起动（详见机床厂提供的使用说明书）。
	润滑液起动	润滑液起动（详见机床厂提供的使用说明书）。
	手动换刀	手动换刀（详见机床厂提供的使用说明书）。
	主轴正转起动	手动主轴正转起动
	主轴反转起动	手动主轴反转起动
	主轴停止	手动停止主轴转动

3.2 手动操作

3.2.1 手动返回参考位置点

每台机床都把机床上某一固定点作为机床的参考位置点，每次回机床参考位置点后再回到加工起点可消除累积误差。在加工之前先回机床参考位置点，再确定加工起点，记下加工起点的坐标，在每次断


电后重新启动应先回机床参考点，再回到记下的加工起点后启动程序。可避免断电后人为移动机床使机床实际位置与系统坐标不相符合而开机后不重新确定加工起点就启动程序而发生事故。

1) 选择模式，有机床零点（机械零点）与无机床零点两种方式，在（参数006号）的Bit0、1位设置，0表示无机床零点模式，1表示有机床零点模式。

2) 按参考位置点方式键，选择回参考点操作方式，这时液晶屏幕右下角显示[机械回零]



3) 选择移动轴



机床沿着选择轴方向移动。

a) 当参数P006号的Bit0=0，Bit1=0时，为**回零方式A**，回参考点过程如下：

回零坐标轴以G0速度向机床坐标系零点移动（即X0或Z0），到达零点后，回零轴坐标清零。回零完成。

b) 当参数P006号的Bit0=1，Bit1=1，Bit4=0，Bit5=0时，为**回零方式B**，回参考点过程如下：

① 零坐标轴以快速速度向正方向移动，回零撞块压下回零减速开关后，坐标轴开始减速到系统设定的最低速度(参数P043定义的速度)并以此速度移动，直到回零撞块脱离回零减速开关；

② 回零坐标轴继续以最低速度（参数P043定义的速度）运行，当检测到电机编码器的一转信号（或接近开关零点的信号）时，再向前移动很小一点距离即反向以系统内部定义的很小速度移动，当再次检测到电机编码器的一转信号（或接近开关零点的信号）时，到达坐标轴零点，停止运动，回零轴机床坐标清零，回零完成。


回零方式B只需要一个撞块作为减速信号，零点信号由驱动单元提供PC信号。

c) 当参数P006号的Bit0=1，Bit1=1，Bit4=1，Bit5=1时，为**回零方式C**，回参考点过程如下：


① 回零坐标轴以快速速度向正方向移动，回零撞块压下回零减速开关后，坐标轴开始减速到系统设定的最低速度(参数P043定义的速度)，并以此速度移动；

② 当回零撞块脱离回零减速开关后，系统以最低速度（系统内部设定）向前继续移动一小段距离，然后反方向运行，压下档块时，即作为零点，系统停止运动，并回零轴机床坐标清零，回零完成。

回零方式C需要一个撞块，作为减速及零点信号。



4) 返回参考点后，返回参考点指示灯亮。



返回参考点结束指示灯

注 1: 返回参考点结束时，返回参考点结束指示灯亮。

注 2: 返回参考点结束指示灯亮时，在下列情况下灭灯。

- 1) 从参考点移出时。
- 2) 按下急停开关。

注 3: 参考点方向，请参照机床厂家说明书，然后根据参数 P005 的 Bit0 和 Bit1 位确定。回参考点之前，应使刀架停留在机床参考点的负方向。


注 4: 在机床上没有安装机床参考点开关时，切记将 P006 参数的 Bit0 和 Bit1 置成零，回机械零点选择 A 方式，此时不要执行回零，否则会因无减速开关，刀架一直高速移动而造成事故。

3.2.2 手动返回程序零点


1) 按下返回程序零点键，选择返回程序零点方式，这时液晶屏幕右下角显示[程序回零]。



2) 选择移动轴



机床沿着程序零点方向移动。回到程序零点时，坐标轴停止移动。返回程序起点指示灯亮。



返回程序起点指示灯


- 注 1：返回参考点结束时，返回参考点结束指示灯亮。
- 注 2：系统通电后必须执行过 G50，否则会产生 #021 报警。

3.2.3 手动连续进给


- 1) 按下手动方式键，选择手动操作方式，这时液晶屏幕右下角显示[手动方式]。



- 2) 按下手动轴向运动开关，一直到达参考点后，方可松开。机床向选择的轴向运动。



注：手动期间只能一个轴运动，如果同时选择两轴的开关，也只能是先选择的那个轴运动。



- 3) 选择JOG进给速度

进给倍率(%)	进 给 速 度(mm/min)
0	0
10	2.0
20	3.2
30	5.0
40	7.9
50	12.6
60	20
70	32
80	50
90	79
100	126
110	200
120	320
130	500
140	790
150	1260

4) 快速进给

按下快速进给键时，可进行‘开→关→开...’切换，当为‘开’时，位于面板上部指示灯亮，关时指示灯灭。选择为开时， 手动以快速速度进给。



手动快速键



手动快速指示灯

按此开关为ON时，刀具可在已选择的轴方向上快速进给。

- 注 1:快速进给时的速度，时间常数，加减速方式与用程序指令的快速进给(G00 定位)时相同。
- 注 2:在接通电源或解除急停后，如没有返回参考点，当快速进给开关为 ON（开）时，手动进给速度为 JOG 进给速度或快速进给。
- 注 3：在编辑/手轮方式下，按键无效。指示灯灭。其它方式下可选择快速进给，转换方式时取消快速进给。

3.2.4 单步进给

1) 按下单步方式键，选择单步操作方式，这时液晶屏幕右下角显示[单步方式]。（没有选择手轮机能时）；




2) 选择移动量：按下增量选择键，选择移动增量，相应的选择在液晶屏幕左下角显示。



步进进给量

输入单位制	0.001	0.01	0.1
公制输入(mm)	0.001	0.01	0.1

3) 选择移动轴



轴选择键

按一次轴选择键，则在此轴方向上移动一个移动量开关选择的进给量，OFF后再次ON时，再移动一次。

- 注 1：移动速度与 JOG 进给速度相同。
- 注 2：按快速进给按钮后便进行快速进给，此时快速进给倍率也有效。


3.2.5 手轮进给（选择功能）

转动手摇脉冲发生器（手轮），可以使机床微量进给。

- 1) 按下手轮方式键，选择手轮操作方式，这时液晶屏幕右下角显示[手轮方式]。




- 2) 选择手轮运动轴：在手轮方式下，按下相应的键，则选择其轴，所选手轮轴的地址[U]或[W]闪烁。



轴选择键

注：在手轮方式下，按键有效。所选手轮轴的地址[U]或[W]闪烁。


- 3) 转动手轮



手摇脉冲发生器（手轮）

- 顺时针转：+方向
- 逆时针转：-方向

- 4) 选择移动量：按下增量选择键，选择移动增量，相应在屏幕左下角显示移动增量。



移动量选择开关

	每一刻度的移动量		
输入单位制	0.001	0.01	0.1
公制输入(mm)	0.001	0.01	0.1

注1：上表中数值根据机械传动不同而不同。

注2: 手摇脉冲发生器的速度要低于5r/m输入。如果超过此速度, 即使手摇脉冲发生器回转结束了, 发出脉冲就会出现刻度和移动量不符。

注3: 在手轮/单步方式下, 按键有效。

注4: 当手轮方向相反时, 可直接调整7号参数bit7hand。

3.2.6 手动辅助功能操作

1) 手动换刀



手动/手轮/单步方式下, 按下此键, 刀架旋转换下一把刀。(参照机床厂家的使用说明书)

2) 冷却液开关



手动/手轮/单步方式下, 按下此键, 同带自锁的按钮, 进行‘开→关→开...’切换。

3) 润滑开关



手动/手轮/单步方式下, 按下此键, 同带自锁的按钮, 进行‘开→关→开...’切换。

4) 主轴正转



手动/手轮/单步方式下, 按下此键, 主轴正向转动起动。

5) 主轴反转



手动/手轮/单步方式下, 按下此键, 主轴反向转动起动。

6) 主轴停止



手动/手轮/单步方式下, 按下此键, 主轴停止转动。

7) 主轴倍率增加, 减少 (选择主轴模拟机能时)



增加: 按一次增加键, 主轴倍率从当前倍率以下面的顺序增加一档

50%→60%→70%→80%→90%→100%→110%→120%→120% ..




减少: 按一次减少键, 主轴倍率从当前倍率以下面的顺序递减一档


120%→110%→100%→90%→80%→70%→60%→50%→50% ...

注: 相应倍率变化在屏幕左下角显示, 在选择主轴模拟机能时, 按切换键可切换快速倍率及主轴倍率的显示。

8) 面板指示灯



回零完成灯：返回参考点后，已返回参考点轴的指示灯亮，移出零点后灯灭。



快速灯 单段 跳段 机床锁 辅助锁 空运行

注：1) 主轴正，反向

2) 冷却键

3) 润滑键

4) 换刀键

仅在手动方式下起作用。

当没有冷却液或润滑液输出时，按下冷却键或润滑键，输出相应的控制信号。当有冷却液或润滑液输出时，按下冷却键或润滑键，关闭相应的控制信号。在换刀过程中，换刀键无效，按复位键（RESET）或急停可关闭刀架正/反转输出，并停止换刀过程。在手动方式起动后，改变操作方式时，输出保持不变。但可通过自动方式下执行相应的M代码关闭对应的输出。

同样，在自动方式执行相应的M代码输出后，也可在手动方式下按相应的键关闭相应的输出。

复位时，对M08，M32，M03，M04输出点是否有影响影决于参数（参数012号的Bit0位RSJG）。

急停时，关闭主轴，冷却，润滑，换刀输出。

3.3 自动运行

3.3.1 运转方式 MDI 运转

从LCD/MDI面板上输入一个程序段的指令，并可以执行该程序段。

例： X10.5 Z200.5 ；

a) 把方式选择于MDI的位置(录入方式)。



b) 按[程序]键

c) 按[翻页]按钮后，选择如下图的画面。

程序		O2000 N0100
(程序段值)		(模态值)
X		F 200
Z		G01 M
U		G97 S
W		G98 T
R		
F		G21
M		G40
S		
T		
P		
Q		SACT 0000
地址		S 0000 T0200
		录入方式

- d) 键入X10.5。
- e) 按输入键。X10.5输入后被显示出来。按输入键以前，如发现输入错误，可按取消【CAN】键，然后再次输入X和正确的数值。如果按输入键后发现错误，再次输入正确的数值。
- f) 输入Z200.5。
- g) 按输入，Z200.5被输入并显示出来。

程序		O2000 N0100
(程序段值)		(模态值)
X 10.500		F 200
Z 200.500		G01 M
U		G97 S
W		G98 T
R		
F		G21
M		G40
S		
T		
P		
Q		SACT 0000
地址		S000 T0200
		录入方式

- h) 按循环起动键

按循环起动键前，取消部分操作内容。为了要取消Z200.5，其方法如下：

- ① 依次按W、0、输入键。
- ② 按循环启动按钮。

3.3.2 自动运转的启动

- a) 首先把程序存入存储器中
- b) 选择要运行的程序。
- c) 把方式选择于自动方式的位置。

d) 按循环启动按钮。



自动方式选择键 自动循环起动

按循环启动按钮后，开始执行程序。

3.3.3 自动运转的执行

启动自动运转后，程序执行如下：

- 1) 从指定的程序中，读取一个程序段指令。
- 2) 译码已读取的程序段指令，并变成可执行的数据。
- 3) 开始执行此程序段。
- 4) 读取下个程序段指令。
- 5) 译码下个程序段的指令，变成可执行的数据，该过程也称缓冲。
- 6) 前一个程序段执行结束后，由于有缓冲寄存器可以立即开始下个程序段的执行。光标移至即将执行的程序段。
- 7) 以后便重复(4)、(5)、(6)，执行自动运转，直至程序结束。

3.3.4 自动运转的停止

使自动运转停止的方法有两种，一是用程序事先在要停止的地方输入停止命令，二是按操作面板上按进给保持按钮使它停止。

1) 程序停(M00)

含有M00的程序段执行后，停止自动运转，与单程序段停止相同，模态信息全部被保存起来。按循环起动键，能再次开始自动运转。

2) 程序结束(M30)

- a) 表示主程序结束。
- b) 停止自动运转，变成复位状态。
- c) 返回到程序的起点。

3) 进给保持



进给保持键

循环起动键

在自动运转中，按操作面板上的进给保持键可以使自动运转暂时停止。

按进给保持按钮后，机床呈下列状态。

- a) 机床在移动时，进给减速停止。
- b) 在执行暂停中，休止暂停。
- c) 执行M、S、T的动作后，停止。

按自动循环起动键后，程序继续执行。

4) 复位

用LCD/MDI上的复位键，使自动运转结束，变成复位状态。在运动中如果进行复位，则机械减速后停止。



复位键

3.3.5 自动运转中冷却液控制

在自动方式下，面板冷却按钮  功能有效，此按钮每按一次M08输出状态翻转一次。

3.3.6 主轴点动控制

在自动方式下，10号参数Bit3必须为1，94号参数为非零数值，且系统处于运行结束状态时，主轴点动控制功能才有效。

按主轴正转按键后，主轴旋转延时 94 号参数设定的时间后自动停止旋转。

注1：当主轴为模拟量控制时，需先执行S指令后才能有效。

3.4 试运转

3.4.1 全轴机床锁住

机床锁住开关为ON时，机床不移动，但位置坐标的显示和机床运动时一样，并且 M、S、T都能执行。



此功能用于程序校验。

按一次此键，同带自锁的按钮，进行‘开→关→开...’切换，当为‘开’时，指示灯亮，关时指示灯灭。



机床锁住灯

3.4.2 辅助功能锁住

如果机床操作面板上的辅助功能锁住开关置于ON位置，M、S、T代码指令不执行，机床被锁住。



此功能用于程序校验。

注：M00，M30，M98，M99按常规执行。在手动方式下按常规执行。

3.4.3 进给速度倍率



^v^%



用进给速度倍率开关，可以对由程序指定的进给速度倍率。

进给速度倍率按键

具有0%~150%的倍率共16档。

注：进给速度倍率开关与手动连续进给速度开关通用。

3.4.4 快速进给倍率



~%



快速进给倍率选择键

快速倍率有 F₀，25%，50%，100%四挡。

可对下面的快速进给速度进行100%、50%、25%的倍率或者为F₀的值上。

- 1) G00快速进给；
- 2) 固定循环中的快速进给；
- 3) G28 时的快速进给；
- 4) 手动快速进给；

5) 手动返回参考点的快速进给：

当快速进给速度为6m/ min输入时，如果倍率为50%，则速度为3m/min。

3.4.5 空运转



当空运转开关为ON时，不管程序中如何指定进给速度，而以下面表中的速度运动。

	程 序 指 令	
	快速进给	切削进给
手动快速进给按钮ON（开）	快速进给	JOG进给最高速度
手动快速进给按钮OFF（关）	JOG进给速度或快速进给 见注	JOG进给速度

注：用参数设定(参数002号的第2位RDRN)，也可以快速进给。

3.4.6 进给保持后或者停止后的再启动

在进给保持开关为 ON 状态时，(自动方式或者录入方式)，按循环启动按钮，自动循环开始继续运转。

3.4.7 单程序段



当单程序段开关置于ON时，单程序段灯亮，执行程序的一个程序段后，停止。
如果再按循环启动按钮，则执行完下个程序段后，停止。

- 注1：在G28中，在中间点可进行单程序段停止。
- 注2：在单程序段ON时，执行固定循环G90，G92 G94，G70～G75时，见下页表
- 注3：M98__； M99；及G65的程序段不能单程序段停止。但M98、M99程序段中，除N，0，P以外还其它地址时，能单程序段停止。

G 代码	刀具轨迹	说 明
G90		1~4 作为一个循环。动作 4 结束停止
G92		1~4 作为一个循环。动作 4 结束后停止。
G94		1~4 作为一个循环。动作 4 结束后停止。
G70		1~7 作为一个循环。动作 7 结束后停止。
G71, G72		1~4, 5~8, 9~12, 13~16, 17~20 作为一个循环。循环结束后停止。
G73		1~6 作为一个循环。循环结束后停止。
G74, G75		1~10 作为一个循环。循环结束后停止。
G76		1~12 作为一个循环。循环结束后停止。

3.5 安全操作

3.5.1 急停 (EMERGENCY STOP)

按下急停按钮，使机床移动立即停止，并且所有的输出如主轴的转动，冷却液等也全部关闭。旋转按钮后解除，但所有的输出都需重新启动。



一按按钮，机床就能锁住，解除的方法是旋转后解除。

3.5.2 超程

如果刀具进入了由参数规定的禁止区域(存储行程极限)，则显示超程报警，刀具减速后停止。此时用手动，把刀具向安全方向移动，按复位按钮，解除报警。具体的范围，请参照机床厂家随行的使用说明书。

3.6 报警处理

当出现异常运转时，请确认下列各项的内容：


1) 当液晶屏幕显示报警时。

请参照附录“报警代码一览表”确定故障原因。如果显示PS□□□，是关于程序或者设定数据方面的错误。请修改程序或者修改设定的数据。

2) 在液晶屏幕上没显示报警代码时。

可根据液晶屏幕的显示知道系统运行到何处和处理的内容，请参照“CNC的状态显示”。

3.7 程序存储、编辑



编辑键

3.7.1 程序存储、编辑操作前的准备

在下节以后，要介绍程序的存储、编辑操作，为此有必要介绍一下操作前的准备。

(1) 把程序保护开关置于“开”上（见注）。

(2) 按编辑键将操作方式设定为编辑方式

(3) 按程序键，显示程序界面即可编辑程序。

注：为了保护零件程序，在【设置】页面上设有程序保护开关(参阅 3.8.2)，只有该开关 ON 时，才可编辑程序。

3.7.2 程序的新建，复制，重命名

1) 新建程序

- a) 选择方式(编辑方式);
- b) 按`程序`键，显示程序画面;
- c) 按地址`O`;
- d) 键入程序名（数字键输入）;
- e) 按`EOB`键;

2) 复制程序

- a) 选择方式(编辑方式);
- b) 按`程序`键，显示程序画面;
- c) 按地址`O`;
- d) 键入程序名（数字键输入）;
- e) 按`转换`键。

3) 重命名程序

- a) 选择方式(编辑方式);
- b) 按`程序`键，显示程序画面;
- c) 按地址`O`;
- d) 键入程序名（数字键输入）;
- e) 按`修改`键。

注 1：程序新建时，当输入的程序名的程序存在则为打开该程序。

注 2：复制程序与程序重命名时目标程序的程序名不能与存储器上任一已有的程序名相同。否则报警。

3.7.3 把程序存入存储器中

程序在新建，复制，重命名，检索时均会自动存入存储器中；程序被编辑时，切换工作方式或切换显示界面也将存储编辑信息。

注：程序编辑过程中断电，上次保存后的编辑信息不会保存，故编辑较长的程序时，应不时的切换工作方式或显示界面以保存程序编辑信息。

3.7.4 程序号检索

当存储器存入多个程序时，按`程序`键时，总是显示指针指向的一个程序，即使断电，该程序指针也不会丢失。可以通过检索的方法调出需要的程序(改变指针)，而对其进行编辑或执行，此操作称为程序

检索。

1) 检索指定程序号

- a) 选择方式(编辑或自动方式);
- b) 按 $\boxed{\text{程序}}$ 键，显示程序画面;
- c) 按地址 $\boxed{\text{O}}$;
- d) 键入要检索的程序号（数字键输入）;
- e) 按 $\boxed{\downarrow}$ 键;
- f) 检索结束时，在 LCD 画面显示检索出的程序并在画面的右上部显示已检索的程序号。如果没有该程序，则出现 P/S 031 号报警。

2) 扫描法

- a) 选择方式(编辑或自动方式);
- b) 按 $\boxed{\text{程序}}$ 键;
- c) 按地址 $\boxed{\text{O}}$;
- d) 按 $\boxed{\downarrow}$ 或 $\boxed{\uparrow}$ 键。

编辑方式时，反复按 $\boxed{\text{O}}$ ， $\boxed{\downarrow}$ 或 $\boxed{\uparrow}$ 键，可逐个显示存入的程序。

$\boxed{\downarrow}$ 键检索时，依已有的程序号递增的顺序检索，如果检索到最大的程序号如 9999 仍未找到时，将从程序号 0 开始重新检索。 $\boxed{\uparrow}$ 键检索相反。

3.7.5 程序的删除

删除存储器中的程序

- 1) 选择编辑方式;
- 2) 按 $\boxed{\text{程序}}$ 键，显示程序画面;
- 3) 按地址 $\boxed{\text{O}}$;
- 4) 用键输入程序号;
- 5) 按 $\boxed{\text{删除}}$ 键，则对应键入程序号的存储器中程序被删除。

注：删除不存在的程序时系统将报警（P/S报警：014 删除文件不存在）。

3.7.6 删除全部程序

删除存储器中的全部程序。

- 1) 选择编辑方式;
- 2) 按 $\boxed{\text{程序}}$ 键，显示程序画面;
- 3) 按地址键 $\boxed{\text{O}}$;

- 4) 输入 - 9999 并按  键，则全部程序被删除。

3.7.7 字的检索、插入、修改、删除

存入存储器中程序的内容，可以改变。

- a) 把方式选择为编辑方式；
- b) 按  键，显示程序画面；
- c) 选择要编辑的程序；
- d) 检索要编辑的字。有以下两种方法(见注 2)；
 - ① 用扫描(SACN)的方法
 - ② 用检索字的方法
- e) 进行字的修改、插入、删除等编辑操作。

注 1: 字的概念和编辑单位：所谓字是由地址和跟在它后面的数据组成。对于用户宏程序，字的概念完全没有了，通称为“编辑单位”。在一次扫描中，光标显示在“编辑单位”的开头。插入时，插入的内容在“编辑单位”之后。
编辑单位的定义：

- 1) 从当前地址到下个地址之前的内容。如：G65 H01 P#103 Q105；中有 4 个编辑单位。
- 2) 所谓地址是指字母；(EOB) 为单独一个字。

根据这个定义，字也是一个编辑单位。在下面关于编辑的说明中，所谓字，正确地应该说“编辑单位”。


注 2: 光标总是在某一编辑单位的下端，而编辑的操作也是在光标所指的编辑单位上进行的，在自动方式下程序的执行也是从光标所指的编辑单位开始执行程序。将光标移动至要编辑的位置或要执行的位置称之为检索。

1) 字的检索

a) 用扫描的方法


一个字一个字地扫描。

- ① 按  键时



此时，在画面上，光标一个字一个字地顺方向移动。也就是说，在被选择字的地址下面，显示出光标。如此时光标在程序行末尾位置，按  键后光标移动到下一行开头位置。

- ② 按  键时




此时，在画面上，光标一个字一个字地反方向移动。也就是说，在被选择字的地址下面，显示出光标。如此时光标在程序行开始位置，按 $\leftarrow$ 键后光标移动到上一行末尾位置。

- ③ 按下翻页键，画面翻页，光标移至下页开头的字。
- ④ 按上翻页键，画面翻到前一页，光标移至开头的字。
- ⑤ 按 $\uparrow$ 键时，光标移至程序上一行开头的字。
- ⑥ 按 $\downarrow$ 键时，光标移至程序下一行开头的字。

b) 检索字的方法

从光标现在位置开始，顺方向或反方向检索指定的字。




- ① 用键输入地址 **S**
- ② 用键输入 '**0**'、'**2**'
- ③ 按光标 $\downarrow$ 键，开始检索。

如果检索完成了，光标显示在 **S02** 的下面。如果不是按光标 $\downarrow$ 键，而是按光标 $\uparrow$ 键，则向反方向检索。

c) 用地址检索的方法

从现在位置开始，顺方向检索指定的地址。



- ① 按地址键 **M**;
- ② 按光标 $\downarrow$ 键;

检索完成后，光标显示在 **M**的下面。如果不是按光标 $\downarrow$ 键，而是按光标 $\uparrow$ 键，则反方向检索。

d) 返回到程序开头(不包括程序名行)的方法



① 方法 1

按复位 $\square$ 键(编辑方式，选择了程序画面)，当返回到开头后，在 LCD 画面上，从头开始显示程序的内容。

② 方法 2

检索程序号。

2) 字的插入

- a) 检索或扫描到要插入的前一个字；
- b) 用键输入要插入的地址。本例中要插入**T**；
- c) 用键输入**15**；
- d) 按**插入**键。

程序		O0050
N1234		
O0050 ;		
N1234 X100.0-Z120.0 ;		
S02 ;		
N5678 M03 ;		
M30 ;		
%		
地址	行 2	S0000
T0200		

图3. 7. 9 (2) 插入T15前的画面

程序	O0050
N1234	
O0050 ;	
N1234 X100.0 Z120.0 T15;	
S02 ;	
N5678 M03 ;	
M30 ;	
%	
地址	行 2 S0000
T0200	

图3.7.9 (2) 插入T15后的画面

3) 字的修改

N100 X100.0 Z120.0 T15 ; S02 ; N110 M30 ;



光标现在位置
要变更为 M03 时

- 检索或扫描到要变更的字；
- 输入要变更的地址，本例中输入**M**；
- 用键输入数据；
- 按`修改`键，则新键入的字代替了当前光标所指的字。

如输入 **M03**，按`修改`键时

N100 X100.0 Z120.0 M03 ; S02 ; N110 M30 ;



光标现在位置
变更后的内容

4) 字的删除

N100 X100.0 Z120.0 M03 ; S02 ; N110 M30 ;



光标现在位置
要删除 Z120.0

- 检索或扫描到要删除的字；
- 按`删除`键，则当前光标所指的字被删除。

N100 X100.0 M03 ; S02 ; N110 M30 ;

↑ 光标现在位置
删除后

3.7.8 存储程序的个数

系统标准配置可存储程序 700 个。

3.7.9 存储容量

存储程序总容量：24544KB。

3.7.10 程序传输

3.7.10.1 从 PC 机到 CNC

先用通讯电缆连接好PC机与CNC，打开CNC的程序开关，在PC机中打开GSKCOMM980TB用户版通讯软件。以下在通讯软件进行操作。

根据PC的接口选择COM1~COM4，根据系统95号参数选择串口通讯波特率，如9600等，点击“打开串口”按钮；在“传输方式”选择“接收文件”方式，点击“获取CNC目录”按钮，在文件列表栏会列出CNC中的文件目录，表示PC机与CNC间连接成功。

在“传输方式”选择“发送文件”方式，点击“添加文件”按钮，此时出现打开文件的对话框，选择要传输的程序，点击“打开”按钮，此时文件列表栏会列出要传输的程序文件名。点击“开始发送”按钮，会出现传输状态界面，当该界面关闭时，表示传输完成。

3.7.10.2 从 CNC 到 PC

先用通讯电缆连接好PC机与CNC，打开CNC的程序开关，在PC机中打开GSKCOMM980TB用户版通讯软件。以下在通讯软件进行操作。

根据PC的接口选择COM1~COM4，根据系统95号参数选择串口通讯波特率，如9600等，点击“打开串口”按钮；在“传输方式”选择“接收文件”方式，点击“获取CNC目录”按钮，在文件列表栏会列出CNC中的文件目录，表示PC机与CNC间连接成功。

在文件目录前的复选框中，将不需要传输的程序号前的“勾”去掉，点击“开始接收”按钮，此时会出现浏览文件夹对话框，选择程序存放的文件夹后，按“确定”按钮，会接收状态界面，当该界面关闭时，表示接收完成。

3.7.10.3 从 CNC 到 CNC

用户可以在 CNC 间传输单个程序，其输出的具体操作步骤如下：

- 1、先打开 GSK980TB 系统的程序开关，选择编辑操作方式并进入程序页面显示；

2、GSK980TB 系统键盘上键入地址键, 键入欲传输的程序名; 当需要输出全部程序时, 先键入地址键, 再输入 “-9999”;

3、按 GSK980TB 系统键盘上的键, 传送开始, GSK980TB 系统的 LCD 右下角显示“通讯中”字样并闪烁, PC 机屏幕显示输入的程
序; 当该字符消失时, 表示通讯结束。若显示“串口未连接”, 表示系统间的连接有问题; 若出现“通讯出错”表示可能串口间的波特率设置有问题, 或降低波特率。

3.8 数据的显示、设定

3.8.1 补偿量

1) 刀具补偿量的设定和显示键

刀具补偿量的设定方法可分为绝对值输入和增量值输入两种。

a) 绝对值输入时

- ① 按键
- ② 因为显示分为多页, 按翻页按钮, 可以选择需要的页。

偏置			O0001 N0001	
序号	X	Z	R	T
000	0.000	0.000	0.000	0
001	10.000	10.000	10.000	1
002	-1.000	1.000	1.000	1
003	0.000	0.000	0.000	3
004	0.000	0.000	0.000	5
005	0.000	0.000	0.000	0
006	0.000	0.000	0.000	2
007	0.000	0.000	0.000	6
008	0.000	0.000	0.000	0
现在位置 (相对坐标)			W	0.000
U			S0000 T0200	
地址			录入方式	

- ③ 把光标移到要输入数据的序号的位置。
扫描法: 按上、下光标键顺次移动光标
检索法: 用下述按键顺序直接移动光标至键入的位置
按键, 转入搜索状态, 此时输入数字, 再按键, 光标会移动到指定的序号。
按键取消搜索状态。

- ④ 按地址 **X** 或 **Z** 后，用数据键，输入补偿量(可以输入小数点)
- ⑤ 按 **输入** 键后，把补偿量输入，并在LCD 上显示出来。

b) 增量值输入

- ① 把光标移到要变更的补偿号的位置。
(与(a)-3)的操作相同)
- ② 如要改变X 轴的值，键入 **U**，对于Z 轴，键入 **W**。
- ③ 用数据键键入增量值。
- ④ 按 **输入** 键，把现在的补偿量与键入的增量值相加，其结果作为新的补偿量显示出来。

(例)已设定的补偿量 5.678

键盘输入的增量 1.5

新设定的补偿量 7.178(为5.678+1.5)

注:在自动运转中，不能变更补偿量。

3.8.2 用户口令输入和修改

- 1) 用户口令输入和修改([设置]键)
 - a) 选择录入方式（MDI）；
 - b) 按 **设置** 键，显示用户口令。

用户口令

O2000 N0100

■ 输入用户口令：_____

修改用户口令：_____

确认新口令：_____

S0000 T0200

录入方式

- c) 移动光标可以进行输入，修改用户口令等操作。

用户口令由1-6位数字组成，输入口令后按 **输入** 键，口令正确后可修改用户口令，可在设置页面打开参数开关。修改用户口令时，需两次输入相同的口令才能成功。

注：系统初始密码：111111

2) 参数开关及程序开关状态设置


- ① 按`设置`键
- ② 按翻页键，显示参数开关及程序开关状态画面



按`W`，`D/L`键可使参数及程序开关处于关、开的状态，参数处于开状态时，CNC显示P/S100号报警，此时方可输入参数，输入完毕后，按`W`使参数开关处于关的状态，复位键（`RESET`，`//`）按后可清除100号报警。

3.8.3 用户宏变量的显示及设定

公用变量（#200～#231）的值可以显示在LCD上。



如果宏变量的值超过9999999.999或小于-9999999.999，则显示为“*****”。

1) 显示

按两下 $\boxed{\text{刀补}}$ 键

2) 设定

- ① 选择显示要设定的变量号所在的页；
- ② 把光标移到要设定的变量号的位置；
- ③ 用数据输入键，输入数值；
- ④ 按 $\boxed{\text{输入}}$ 键，输入变量值。

3.8.4 参数

CNC和机床连接时，通过参数设定，使驱动单元特性、机床规格、功能等最大限度地发挥出来。其内容随机床不同而不同，所以请参照机床厂家编制在机床使用说明书中的参数表。参数的意义详见附件。

3.8.4.1 参数的显示

a) 按 $\boxed{\text{参数}}$ 键

b) 按翻页按钮，选择页。

在参数显示画面，在LCD的下部有一参数详细内容显示行，显示当前光标所在的参数的详细内容。

位参数		O0010 N0010	
序 号	数 据	序号	数据
001	00000100	009	00001111
002	10101010	010	10000001
003	00000000	011	00000010
004	01110000	012	00000000
005	01000000	013	00000000
006	00000011	014	10000111
007	00000000	015	00000000
008	00000011	016	00000000
AUN TOC ORC *** CCMO SCRPRDRNPTSR			
Bit7: AUN:0/1:自动序号无/有效			
序号 002		S0000 T0200	
		录入方式	

参数详细内容显示行

① 位参数

参数No001~016 是位参数，最左侧是最高位(BIT7)，依次为BIT6，BIT5，BIT4及BIT3，BIT2，BIT1，BIT0。对于位参数而言，参数详细内容显示行有两种显示，一种是该参数所有位的英文缩写，另外一种是为每一位的详细中文显示。

可以按W键(递增位)，D/L键(递减位)依次显示各位的详细信息。

←和→键同样可显示各位详细信息且有光标显示当前位的位置。

② 数据参数

参数详细内容显示此时只有一行，即该参数的实际意义，如：

017 X 轴指令倍乘比

③ 螺补参数

在参数界面下，再按参数键一次进入螺补参数界面，分别为两轴的补偿量,详细见附录5。

3.8.4.2 参数的设定

参数可以从键盘面板上设定或PC机上输入。

a) 从面板上设定

- ① 设定参数开关为开(必须先输入用户口令，口令正确后才能设定);
- ② 选择录入方式;

- ③ 按 $\boxed{\text{参数}}$ ，使之显示出参数的画面；
- ④ 按翻页按钮，显示出要设定参数所在的页；
- ⑤ 把光标移到要变更的参数号所在位置；

方法1：按光标 $\boxed{\downarrow}$ 或 $\boxed{\uparrow}$ 键移动到要设定的参数号。

方法2：按以下方法按 $\boxed{P/Q}$ 键，输入参数号，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键（第4步可省略）

- ⑥ 用数字键输入参数值；

输入位参数时，如果按位修改参数中的某一位，只能输入1或0($\boxed{\leftarrow}$ 或 $\boxed{\rightarrow}$ 键可进入按位修改状态)；不按位修改时，输入数据不足8位的补0。如输入100，则位参数数据为00000100。

- ⑦ 按 $\boxed{\text{输入}}$ 键，参数值被输入并显示出来；
- ⑧ 所有的参数设定及确认结束后，选择设置画面，把参数开关设定到关的状态；
- ⑨ 为了解除报警状态，按复位($\boxed{\text{II}}$)按钮。但是发生000号报警时，需将电源进行OFF/ON操作。

b) 从备份中读入参数值（界面见下页图）

系统设计有参数值和螺距补偿值的备份功能。下面以参数值为例进行说明，螺距补偿值的备份功能与参数值相似，不再详细说明。在参数值I/O界面，通过上下移动操作键选择参数值输入功能和参数值输出功能，当选择参数值输出时，系统可以将当前正在使用的参数值（包括位参数和数据参数）进行备份，根据当前所选择的A、B、C或D（通过左右箭头操作键选取）可将备份文件保存为4个备份盘，A盘作为系统出厂时设定的参数，存盘时不能对A盘进行操作。当选择参数值读盘功能时，首先通过左右操作键选定A、B、C或D，也即选定参数文件电子盘号，按输入键即完成读盘后，系统正在使用的参数即更新为新输入的参数。详细操作过程如下：

- ① 设定参数开关为开(必须先输入用户口令，口令正确后才能设定)；
- ② 选择录入方式；
- ③ 按 $\boxed{\text{参数}}$ ，使之显示出参数的画面；
- ④ 按 $\boxed{\text{转换}}$ 键，进入参数值I/O页面；
- ⑤ 上下移动光标至“参数值读盘”位置；
- ⑥ 按 $\boxed{\text{输入}}$ 键，系统将从用户的存储器打开相应的电子盘并读入数据，成功后，LCD左下显示“读盘完成”。

如果用户分区上没有该文件，系统自动停止输入。左右键选择A，B，C，D无效，系统均从存储器用户分区上打开文件。

c) 将参数值存盘（界面见下页图）

- ①~④同上。
- ⑤上下移动光标至“参数值存盘”位置。
- ⑥ 按`输出`键，系统将参数值写入存储器用户选定的电子盘号内，成功后，LCD左下显示“输出完成”。

如果用户分区上已存在参数，新的参数会将原参数覆盖。

参数值I/O

00000 N0000

— 参数值读盘： /A B C D

参数值存盘： /B C D

<输入>键读盘，<输出>键存盘

S0000 T0100

录入方式

参数电子盘操作界面

注 1：PC 机输入参数值文件时，文件内容需按如下格式：序号+(TAB 或空格)+参数值

如：001 00011000

017 2

序号必须为三位，不足的需补 0，序号不能省略；参数值省略该序号的参数值为 0；文件中不能出现空行，否则空行后其他序号的参数值均为 0；文件结束必须有两行以上的空行（所有通过 PC 机输入的文件均必须有此特征）。

注 2：在部分参数设定后，必须断电时才有效(产生 000 号报警时)

注 3：与 RS232C 接口有关的参数，在输入之前，需要由面板 MDI 设定。

螺距误差补偿参数的读盘及存盘操作与系统参数的读盘及存盘类似，在螺补参数界面按`转换`键进入螺补电子盘操作界面。

3.8.4.3 参数的传输

a) 从PC到CNC

先用通讯电缆连接好PC机与CNC，打开CNC的程序开关，在PC机中打开GSKCOMM980TB用户版通讯软件。以下在通讯软件进行操作。

根据PC的接口选择COM1~COM4，根据系统95号参数选择串口通讯波特率，如9600等，点击“打开串口”按钮；在“传输方式”选择“接收文件”方式，点击“获取CNC目录”按钮，在文件列表栏会列出CNC中的文件目录，表示PC机与CNC间连接成功。

在“传输方式”选择“发送文件”方式，点击“添加文件”按钮，此时出现打开文件的对话框，选择要传输的参数表，参数文件的文件名分别为para2.txt (B盘)、para3.txt (C盘)、para4.txt (D盘)，点击“打开”按钮，此时文件列表栏会列出要传输的参数表文件名。点击“开始发送”按钮，会出现传输状态界面，当该界面关闭时，表示传输完成。

b) 从CNC到PC

先用通讯电缆连接好PC机与CNC，打开CNC的程序开关，在PC机中打开GSKCOMM980TB用户版通讯软件。以下在通讯软件进行操作。

根据PC的接口选择COM1~COM4，根据系统95号参数选择串口通讯波特率，如9600等，点击“打开串口”按钮；在“传输方式”选择“接收文件”方式，点击“获取CNC目录”按钮，在文件列表栏会列出CNC中的文件目录，表示PC机与CNC间连接成功。

在文件目录前的复选框中，将不需要传输的程序号及参数文件名前的“勾”去掉，点击“开始接收”按钮，此时会出现浏览文件夹对话框，选择程序存放的文件夹后，按“确定”按钮，会出现接收状态界面，当该界面关闭时，表示接收完成。

c) 从CNC到CNC

先用通讯电缆连接好CNC与CNC，打开CNC的参数开关。以下在要输出参数的CNC进行操作。

选择编辑方式，进入参数界面；按面板上的  键，此时在屏幕的下方出现“通讯中”的字符；如果CNC间连接不正常时，界面下方会出现“串口未连接”的报警；当该字符消失时，表示通讯完毕；当出现“通讯出错”的报警时，请检查两个CNC的波特率是否一致或降低串口的传输波特率。通讯结束后，接收参数的CNC其当前参数已全部更新，请重新上电即可。

螺距误差补偿参数传输时，进入螺距误差补偿参数界面，操作方式与参数的传输方式一致。


3.8.5 诊断

CNC和机床间的DI/DO信号的状态，CNC和PC间传送的信号状态，PC 内部数据及CNC内部状态等都可以通过诊断显示出来。同时，也可通过相应的设定，直接向机床侧输出，也可以对辅助机能的各参数进行设定。每个诊断号对应的意义及设定方法请参照本使用手册的“附录2 诊断表”。

1) 诊断的显示

- a) 按**诊断**键，选择诊断显示页面，（**诊断**与**机床面板**显示页面为同一键，反复按时，在两页面之间进行切换）。
- b) 按翻页按钮，选择需要的页

在诊断显示画面，在LCD 的下部有三个诊断详细内容显示行，显示当前光标所在的诊断号的详细内容。



2) 软键盘机床面板

在诊断显示页面，按**诊断**键切换诊断/机床面板显示页面，在机床面板显示页面时，用“1、2、3、4、5”键分别切换机床锁住、辅助功能锁住、单程序段、空运行、程序选跳开关。

3) 厂家使用的口令

在机床面板显示页面按**转换/CHG**键，进入厂家使用的口令输入页面，如果忘记用户口令，可以先输入正确的厂家口令，再到用户口令页面修改用户口令(不需输入原用户口令即可修改)。

3.9 显示

3.9.1 状态显示

画面最下行软件键显示行的上一行为状态显示行，内容如下：

报警:有报警发生，按**报警**，可知道报警的详细内容，闪烁显示。

操作方式:显示当前的操作方式：自动方式、编辑方式、手动方式、单步/手轮方式、录入方式、机械回零方式、程序回零方式

3.9.2 键入数据显示

状态显示行的上一行显示提示符及正在输入的键值。

提示符:在可进行键入的画面才有提示符。不可键入的,画面中没有提示符。

1) 需输入地址字符时

地址 —— 只能输入地址键

数字 —— 只能输入数字键

2) 直接输入数据时


序号 005 ... 可设定值(键入参数值)

序号= ... 可输入序号值(搜索状态)

提示符后面，显示已键入的键值，当按下**输入**键时，键入值消失。

3.9.3 程序号、顺序号的显示

程序号、顺序号如下图所示，显示在右上部。



在编辑方式下，编辑程序时显示在编辑中的程序号和光标位置的是前一个顺序号。

在非编程方式时，显示出最后执行的程序号和顺序号。在程序号检索和顺序号检索之后，显示出被检索的程序号和顺序号。

3.9.4 程序存储器使用量的显示

用下列操作，可以显示程序存储器的使用情况。

- 1) 选择非编辑方式
- 2) 按程序键
- 3) 按翻页键直到出现目录
- 4) 目录内容
 - a) 已存程序数：已存入的程序数(包括子程序)。
 剩余：尚可存入的程序数。
 - b) 已用存储量：存入的程序占用的存储容量(用字符数显示)。
 剩余：还可以使用的程序存储容量。
 - c) 程序目录表：依次显示存入程序的程序号，当程序较多时，可以用[转换/CHG]键查看。

3.9.5 指令值的显示 (程序键)

- 1) 按程序键
- 2) 按翻页按钮可分别显示下面 2 种画面

a) 显示正在执行程序段的指令值和当前的模态值

程序				O2000 N0100
	程序段值		模态值	
	X	10.000	F	
G00	Z	2.000	G01 M	
	U		G97 S	0000
	W		G98 T	0200
	R			
	F		G21	
	M		G40	SRPM 0000
	S			SSPM 0000
	T			SMAX 0500
	P			SACT 0000
	Q			S0000 T0200
地址				
			录入方式	

注：此页在编辑方式时不能显示。

b) 显示存储器内正在执行的程序段所在页的一页程序

程序	O2000 N0100
O2000;	
N100 G50 X70.Z0 ;	
N110 G00 X20. ;	
N120 W-30.;	
N130 G01 X-25.;	
N140 G02 X27.5 Z27.5 R27.5;	
N150 G01 X-15.;	
N160 G00 X0 Z0;	
地址	行:2 S0000
	自动方式

3.9.6 现在位置的显示 (位置键)

- 1) 按位置键
- 2) 按翻页按钮，显示以下三个画面
- a) 显示零件坐标系的绝对位置

现在位置（绝对坐标）

O0008	N0000
X	16.000
Z	56.000

编程速率： 500

实际速率： 500

进给倍率： 100%

快速倍率： 100%

G 功能码： G01, G98

加工件数： 10

切削时间： 05:28:08

S0000 T0200

录入方式

- 注1：显示主轴的实际转速时，必须在主轴上装有1024或1200线的位置编码器。
- 注2：实际速率 = 编程的F速率×倍率。当G00，空运行或取参数 P27号的值作为上限时的速率不能显示。
- 注3：在螺纹切削时，实际速率 = 编程速率，倍率无效。
- 注4：每分进给时当编程速率超出15000mm/min出现P/S011报警。
- 注5：每转进给的编程速率显示仅在含有每转进给有运动轴的程序段正在执行时显示，如果其后的指令不是含有每转进给的程序段且没有指定新的F时，当执行到下程序段时编程速率及实际速率项按每分进给速率显示。

b) 显示相对坐标系的[相对]位置

现在位置（相对坐标）

O0008	N0000
U	16.000
W	56.000

编程速率： 500

实际速率： 500

进给倍率： 100%

快速倍率： 100%

G 功能码： G01, G98

加工件数： 10

切削时间： 05:28:08

S0000 T0200

录入方式

开机后，只要机床运动，其运动位置即可由相对位置显示出来，并可随时清零。

相对位置清零：按 **U** 或 **W** 键，此时所按键的地址闪烁，然后按 **取消/CAN**，此时在闪烁的地址的相对位置被复位成0.000。

c) 显示综合位置

现在位置		O0001 N0000	
(相对坐标)		(绝对坐标)	
U	18.000	X	0.000
W	38.000	Z	0.000
(机床坐标)		(余移动量)	
X	0.000	X	0.000
Z	0.000	Z	0.000
S0000 T0200			
录入方式			

同时显示下面坐标系中的现在位置。

- ① 相对坐标系中的位置(相对坐标)。

② 零件坐标系中的位置(绝对坐标)。

③ 机械坐标系中的位置(机床坐标)。

④ 剩余移动量（自动及录入方式有效）。
- d) 编程速度，倍率及实际速度显示

在显示现在位置的画面上，可以显示实际的机械进给速度。

3.9.7 加工时间、零件数显示

在位置显示的画面上，显示出加工时间和加工的零件数，意义如下：

- 编程速率：程序中由F代码指定的速率
- 实际速率：实际加工中，经倍率后的实际加工速率
- 进给倍率：由进给倍率开关选择的倍率
- G功能代码：当前正在执行程序段中的G 代码01组和03组的值
- 加工件数：当程序执行到M30时，+1；开机后，可选择清零或保持，由3号参数Bit6设定。
- 切削时间：当自动运转启动后，开始计时，单位依次为小时、分、秒。开机后，可选择断电清
零或保持，由3号参数Bit6设定。且在位置界面下，按T键后加工时间及零件件数闪
烁，按取消件可对其进行清零，再按T件后取消该操作。

3.9.8 报警显示(报警键)

发生报警时，在LCD的最下面一行闪烁显示“报警”。按报警键，可显示出报警号和报警内容。关于报警号的意义请参照附录。

在报警显示画面，在LCD 的中间有一报警详细内容显示行，显示当前P/S 报警号及报警的详细内容。

3.9.9 液晶画面亮度调整

在位置页面的第一页（相对坐标），按 **U** 或 **W** 使 **U** 或 **W** 闪烁，此时按，

↑ 键：每按一次，逐渐变暗。（第一次按键会变亮，之后，每按一次，逐渐变暗）

↓ 键：每按一次，逐渐变亮。

再次按 **U** 或 **W** 可取消亮度调整，屏幕上 **U** 或 **W** 恢复正常显示。

3.9.10 中英文显示

系统初始化为中文显示界面，当需要切换为英文显示界面时，将 1 号参数 BIT7 改为 1 后，系统立即转为英文显示界面。

3.10 图形功能

刀具路径可以直接在 LCD 上画出，因此可以在 LCD 上检查程序加工的轨迹，刀具路径也可以进行移动。

图形参数设定

图形参数在程序运行前须事先进行设定，这些参数只能在录入方式下才能设定。

① [图形]与[设置]键为同一键，反复按时，在[图形]与[设置]画面间进行切换。

② 在[图形]菜单中，按   键，可在图形参数与图形显示之间切换。

③ 在图形参数显示状态，通过光标键   移动光标至要设定的参数下：

④ 在录入方式下，输入数据，按 **输入** 键。输入图形参数值。

⑤ 重复步骤③和④设定需要设定的参数。

图形参数的含义说明

① 座标选择：设定绘图平面（XZ=0，ZX=1）

当设为 0 时，为 XZ 坐标；当设为 1 时，为 ZX 坐标，如下图



- ② 缩放比例：设定绘图的比例。
- ③ 图形中心：设定工件坐标系下 LCD 中心对应的工件坐标值。
- ④ 最大最小值：当对轴最大、最小值作了设定之后，CNC 系统会自动对缩放比例，图形中心值自动设定。

X 最大值：加工程序中 X 向最大值

X 最小值：加工程序中 X 向最小值

Z 最大值：加工程序中 Z 向最大值

Z 最小值：加工程序中 Z 向最小值

刀具路径的描述（图形显示）


在图形显示页面，可以监测所运行程序的加工形状。

- ① 按 **S** 键，由进行作图状态，‘*’ 号移至 S 前；正在作图。
- ② 在自动/录入/手动方式运行，绝对坐标值改变，对应的运动轨迹则会描述出来。
- ③ 按 **T** 键，则进行停止作图状态，‘*’ 号移至 T 前；停止作图。
- ④ 按 **R** 键，则清除已绘出的图形。
- ⑤ 可以通过 ，，， 键随时调整绘图零点在屏幕上的位置以更好的显示图形。

4 连接

4.1 系统连接框图

4.1.1 接口位置布局



GSK980TB 后视图

4.1.2 接口说明

- 1) 电源接口 (+5V、+24V、0V)
9 个接线端子，用于系统及接口电源。
- 2) XS30, XS31, X33 分别为 X, Z, Y 轴驱动接口
15 芯 D 型插座 (孔)。
- 3) XS32 主轴编码器接口 (增量式脉冲编码器 1024 线或 1200 线)
15 芯 D 型插座 (针)
- 4) XS36 通用 PC 机接口 (RS232 口)
9 芯 D 型插座 (孔)
- 5) XS37 变频器模拟接口 (0—10V)
9 芯 D 型插座 (针)

6) XS38 手轮接口

9 芯 D 型插座（针）


7) XS39 ， XS40 输入输出接口

XS39 为 25 芯 D 型插座（孔），XS40 为 25 芯 D 型插座（针）

8) XS41 ， XS42 扩展输入输出接口

XS41 为 25 芯 D 型插座（针），XS42 为 25 芯 D 型插座（孔）。


4.1.3 连接框图



4.2 各部件的连接

4.2.1 与驱动单元的连接

1) 电脑侧接口原理图



2) 接口信号定义


XS30: DB15F (X 轴)				XS31: DB15F (Z 轴)			
1	XCP+	9	XCP-	1	ZCP+	9	ZCP-
2	XDIR+	10	XDIR-	2	ZDIR+	10	ZDIR-
3	XPC	11	0V	3	ZPC	11	0V
4	+24	12	+5V	4	+24	12	+5V
5	XDALM	13	+5V	5	ZDALM	13	+5V
6	*XSET	14	0V	6	*ZSET	14	0V
7	XEN	15	0V	7	ZEN	15	0V
8	0V			8	0V		

4.2.2 信号说明

1) 单脉冲运动指令信号

XCP+, XCP-, ZCP+, ZCP-为指令脉冲信号, XDIR+, XDIR-, ZDIR+, ZDIR-为运动方向信号, 这两组信号均为差分输出。

连接线路图如下:



2) 驱动单元报警信号 ALM (输入)

该信号在系统侧的接收方式如下。可由参数(008)设定为低电平“0”驱动单元故障, 还是高电平“1”驱动单元故障。




图4.2.2a

输入到系统的信号有效电平可由用户通过参数设定为低电平还是高电平有效。该类型的输入电路要求驱动单元用下列方式提供信号：




图 4.2.2b

3) CNC 系统准备好信号 EN (触点输出)

该触点闭合时表示CNC系统已经准备好。当CNC系统检测到报警时，将会断开这个触点信号。

4) 设定信号*SET（输出）

该信号在系统无运动指令输出时为高电平，有运动指令输出时为低电平。

5) 返回参考点用信号 PC

该信号在系统侧的接收电路如下图所示：




图4. 2. 2c

注：如果驱动单元输出 PC 信号为 5V 电平，跳线使 SR3028，SR3030，SR3032（510 Ω）导通，如果驱动单元输出 PC 信号为 24V 电平，跳线使 SR3027，SR3029，SR3031（4.7K Ω）导通。

用户应提供的 PC 信号的波形如下图所示：




图 4. 2. 2d

6) 用一接近开关作为减速开关同时用作回零开关的连接方法。




图 4. 2. 2e

注意：
使用这种回零方式时，006 号参数的 ZCX、ZGZ 必须设定为“1”！

4. 2. 3 系统到驱动单元的连接图




图 4. 2. 3

4.3 主轴编码器的连接

GSK980TB 系统可使用 1024 线或 1200 线增量式位置编码器。下图中的*PCS, PCS, *PBS, PBS, *PAS, PAS 分别对应/Z, Z, /B, B, /A, A。

XS32: DB15F (主轴位置编码器)




图 4.3

4.4 RS232-C 标准串行接口（选件）

GSK980TB 数控系统可通过 RS232-C 串行接口与通用 PC 机进行通讯（必须配备 980TB 通讯软件）。连接图如下。

电缆的连接图如下：




图 4.4

注：屏蔽层焊接在插头金属体上。

4.5 模拟主轴接口（选件）

模拟主轴接口SVC端可输出0-10V电压，接口信号排列如下：





图4.5


注：屏蔽层焊接在插头金属体上。

4.6 手轮接口



4.7 电源接口的连接

本系统使用GSKPC电源，共有两组输入电压：**+5V**，**+24V**，**+24V**使用公共端**COM**，**+5V**使用**0V**。其中**+5V**供给系统内部用（**5A**电流），**+24V**供给外部接口用（**2A**电流）。



4.8 机床输入/输出接口

4.8.1 机床输入/输出接口连接表

		功能	脚号	功能			功能	脚号	功能		
XS39	S2/M42	1	14	S3/M43	*DECX	1	14	AGND	XS40		
	M10/DOTWJ	2	15	M08	DITW	2	15	AGND			
	M04	3	16	M05	T04	3	16	AGND			
	DOQPJ/M12	4	17	SPZD	T03	4	17	AGND			
	S1/M41	5	18	AGND	T02	5	18	AGND			
	M32	6	19	AGND	T01	6	19	T08			
	M03	7	20	AGND	*SP	7	20	T07			
	S4/M44	8	21	AGND	ST	8	21	T06			
	DOTWS/M11	9	22	AGND	*DECZ	9	22	T05			
	DOQPS/M13	10	23	AGND	*ESP	10	23	VCC24			
	DIQP	11	24	AGND	VCC24	11	24	AGND			
	*TCP	12	25	VCC24	TL+	12	25	AGND			
	VCC24	13			TL-	13					
		功能	脚号	功能			功能	脚号	功能		
XS42	STM	1	14	M30	GR1	1	14	AGND	XS41		
	WARN	2	15	STAR	GR2	2	15	AGND			
	TRIAN	3	16	TLOCK	DOOR	3	16	AGND			
	M51	4	17	M53	PCH	4	17	AGND			
	M55	5	18	AGND	SPEN	5	18	AGND			
	M57	6	19	AGND	LIMITX	6	19	LIMITZ			
	M59	7	20	AGND	SAR	7	20	OW1			
	M61	8	21	AGND	OW2	8	21	PROLOCK			
	M63	9	22	AGND	*DECY	9	22	LIMITY			
	M65	10	23	AGND	M91/M92	10	23	VCC24			
	M93/M94	11	24	AGND	VCC24	11	24	AGND			
		12	25	VCC24	M67	12	25	AGND			
	VCC24	13			M69	13					

注 1：部分输入、输出可定义多种功能，在上表中用“/”表示；
注 2：输出功能有效时，该输出信号与 0V 导通。输出功能无效时，该输出信号与 0V 截止；

注 3: 输入信号与+24V 导通时输入功能有效, 反之输入功能无效。带“*”记的输入信号与+24V 导通时输入功能无效, 反之输入功能有效;

注 4: +24V、0V 与 CNC 配套电源盒的同名端子等效。

4.8.2 输入信号

1) 直流输入信号 A

直流输入信号A 是从机床到CNC 的信号, 它们来自机床侧的按键, 极限开关, 继电器的触点(包括DECX, DECZ, ESP, TCP, ST, SP, DITW, X16等)。

a) 机床侧的触点应满足下列条件:

触点容量: DC30V、16mA以上

开路时触点间的泄漏电流: 1mA以下(电压26.4V)

闭路时触点间的电压降: 2V以下(电流8.5mA, 包括电缆的电压降)

b) 此类信号的信号回路如图4.8.2a所示




图 4.8.2a

2) 直流输入信号 B

直流输入信号 B 是从机床到 CNC 的信号, 并且是在高速下使用的信号(T1~T8)。

a) 机床侧的触点应满足下列条件:

触点容量: DC30V、16mA 以上

开路时触点间的泄漏电流: 1mA 以下(电压为 26.4V 时)

闭路时触点间的电压降: 24V 以下(电流 8.5mA, 包括电缆的电压降)

b) 此类信号的信号回路如图4.8.2b所示




图 4.8.2b

4.8.3 信号说明

1) 输入信号

a) T01~T08 刀位信号

有效电平为低。当其中的一个信号为低电平时，表示此时的刀架处于该刀号位置。连接图如下所示，图中 8 只上拉电阻外接。

刀架到位电平信号可通过参数号 009 的 BIT1 位设置（0 为高电平有效，1 为低电平有效）




图 4.8.3a

b) TCP: 刀架锁紧信号

在换刀过程中，刀架到位后系统输出刀架反转信号(TL-)，并开始检查锁紧信号 TCP，当接收到该

信号后, 延迟参数号№085 设置的时间, 关闭刀架反转信号(TL-), T 代码指令结束, 程序继续执行下一程序段。当系统输出刀架反转信号后, 在参数号№088 设定的时间内, 如果系统没有接收到 TCP 信号, 系统将产生报警并关闭刀架反转信号。若刀架控制器无刀架锁紧信号输出时, 可把参数№009 的 Bit0 TCPS 设定为 1, 此时电脑不检查刀架锁紧信号。

当前的刀号存在诊断№049 中。当换刀正常结束时, 系统自动修改此值。在显示屏的右下角的 T 显示当前指令的 T 代码及刀补号。开机时, T 代码置№049 作为初值。在正常换刀时, 这两个值是相同的。当指令 T 码后, 由于某种原因刀架没有到位时, 这两个值不相同, T 显示指令的刀号, 而№049 保持换刀前的刀号不变。当指令的刀号与№049 一致时, 系统不进行换刀。所以当前刀号与№049 不同时, 需再执行换刀, 直到№049 为当前的刀号。

手动换刀时, 在换刀结束后, T 代码及№049 才修改为新的值。

换刀时序图:




图 4.8.3b

图中#83 等是对应参数号设置的时间参数。

当 $Ta \geq (\#083) \times \text{此次换刀位数}$ 时, 产生报警 185: 换刀时间过长. 从刀架开始正转经过 Ta 时间后指定的刀位到达信号仍然没有接收到时, 产生报警。

当 $Tb \geq \#088$ 时, 产生报警 186: 在刀架反转锁紧时间内未接到刀架反转锁紧信号。

刀架到位信号 (T8~T1) 由参数№009 的 Bit1 TSGN 设定高或低电平有效。

TSGN 0: 刀架到位信号高电平有效。(常开)

1: 刀架到位信号低电平有效。(常闭)

刀架锁紧信号 (*TCP) 由参数№009 的 Bit0 TCPS 设定高或低电平有效。

TCPS 0: 刀架锁紧信号低电平有效。(常开)

1: 刀架锁紧信号高电平有效。(常闭)

c) DECX、DECZ 减速开关信号

该信号在返回机械参考点时使用, 为常闭触点。返回参考点的过程如下:

选择机械零点方式, 之后按相应轴的手动进给键, 则机床将以快速移动速度向参考点方向运动。当返回参考点减速信号 (DECX、DECZ) 触点断开时 (压上减速开关), 进给速度立即下降, 之后机床以固定的低速 (参数№043 设定) 继续运行。当减速开关释放后, 减速信号触点重新闭合, 之后系统检测编码器的一转信号或者磁开关信号 (PC 信号)。如该信号为高电平, 则运动停止。同时点亮操作面板上相应轴的回零指示灯。返回参考点操作结束。在回零键释放之前, 手动进给将一直无效。

每一个轴的返回参考点方向可以由参数进行设定。连接图如下所示：





图 4.8.3c

d) ST和SP信号

自动循环启动信号ST和进给保持信号SP的作用与系统面板中的自动循环启动键和进给保持键的作用相同。参数014位MST (BIT0) =0, M@SP (BIT1) =0时, ST、SP信号有效, 否则该点信号为空, 当M@SP (BIT1) =0时, 必须外接进给保持开关, 否则进给保持信号一直有效。



e) ESP 紧急停止信号

该信号为常闭触点信号。当触点断开时, 控制系统复位, 并使机床紧急停止。产生急停后, 系统准备好信号EN将断开。同时封锁运动指令输出。

本系统具有软件限位功能以进行超程检查, 可以不安装超程检查限位开关。但是, 当驱动单元产生故障, 使机床的运动超出软件限位的范围时, 为使机床能停止运动, 必须安装行程限位开关。其连接图如下所示：




图4.8.3 d

使用上图的连接时, 参数014位MESP (BIT3) =0, 若为1, 上图功能不起作用。这里说明的急停信号 (*ESP) 的连接为标准连接。用户在进行该信号的连接时, 应尽可能的按此方法进行连接。

f) LIMITZ、LIMITX硬限位信号

该信号为常闭触点信号。当触点断开时，控制系统复位，并使机床紧急停止。产生急停后，系统产生硬限位报警，同时封锁运动指令输出。

该功能有效时，可将各轴的硬件限位与ESP独立出来，各轴限位时能准确反映出来。

使用该功能时，参数008位LMTZ、LMTX需设置为1，若为0，该功能不起作用。同时可通过LTVZ、LTVX来设定该信号为高/低电平有效。当高电平有效时，该信号与+24V接通时报警；当低电平有效时，该信号与0V接通时报警。产生报警后需按报警解除键（参照下图4.8.3 e）待报警解除后，才能移动两轴。




图 4.8.3 e

g) OW1、OW2外部报警信号

该信号为常开触点信号。当触点闭合时，控制系统复位，并使机床紧急停止。产生急停后，系统产生外部报警，同时封锁运动指令输出。

该信号为提供给用户选择使用信号，用户可根据需要使用。

使用该功能时，参数012位WAR2、WAR1需设置为1，若为0，该功能不起作用。同时可通过设置WA2、WA1来设定该信号为高/低电平有效。高电平有效时，该信号与+24V接通时报警；当低电平有效时，该信号与0V接通时报警。产生报警后，需复位取消报警，才能进行加工。

h) SPEN主轴旋转允许输入信号

该信号为常开触点信号。当触点闭合时，可起动主轴。当触点断开时，控制系统复位，并使机床紧急停止，并产生#171报警，主轴停止旋转。

当参数015位1SPEN设置为1时有效。若为0，该功能不起作用。

i) DOOR防护门检测信号

该信号为常闭触点信号。当触点断开时，控制系统复位，并使机床紧急停止。产生急停后，系统产生防护门未关闭的报警，同时封锁运动指令输出。

当参数016位5SFDR为1时该功能有效，系统在防护门打开时不能运行，加工时必须关闭防护门。当该参数为0时，系统不检测防护门是否关闭。可通过参数016位6SFDV设定该信号为高/低电平有效。当高电平有效时，该信号与+24V接通表示防护门关闭，断开或与0V接通时报警；当低电平有效时，该信号与0V接通表示防护门关闭，与+24V接通时报警。

该功能在自动方式下有效，其他方式不检测防护门。

j) PCH压力检测信号

该信号为常闭触点信号。当触点断开时，控制系统复位，并使机床紧急停止。产生急停后，系统产生压力未到达的报警，同时封锁运动指令输出。

当参数016位4PSCK为1时该功能有效，此时当压力偏低时，不能正常起动系统。可通过参数016位3PSCV来设定该信号为高/低电平有效。当高电平有效时，该信号与+24V接通表示压力到达设定值，断开或与0V接通时报警；当低电平有效时，该信号与0V接通表示压力到达设定值，与+24V接通时报警。

当该功能有效时，系统一旦检测到压力低的报警信号有效，且信号保持时间超出参数092设定的值时，系统产生报警，此时轴进给暂停、主轴停转、自动循环不能启动、关闭冷却及润滑。按复位键或断电可取消报警。

k) GR1、GR2换档到位信号

该信号为常开触点信号。功能参考4.9.5。

l) 扩展用户输入信号

本系统增加两个用户自定义输入信号，

指令格式： M 9 1
 M 9 2
 M 9 3
 M 9 4

M 9 1、M 9 2、M 9 3、M 9 4 指令所对应的输入点含义没有确定。用户可以根据需要自行定义。M 9 1、M 9 2、M 9 3、M 9 4 分别对应两个用户定义输入点。检测输入点的状态符合指令要求时顺序执行下一段程序，如果不符则一直等待。

M 9 1 指令检测 1 号用户输入的状态，有效（输入端对 0 V 接通）时等待，直到输入无效

M 9 2 指令检测 1 号用户输入的状态，无效（输入端对 0 V 断开）时等待，直到输入有效

M 9 3 指令检测 2 号用户输入的状态，有效（输入端对 0 V 接通）时等待，直到输入无效

M 9 4 指令检测 2 号用户输入的状态，无效（输入端对 0 V 断开）时等待，直到输入有效

4.8.4 输出信号

1) 输出信号

直流输出信号用于驱动机床侧的继电器和指示灯。驱动电路使用晶体管（包括 S1~S4、M3、M4、M5、M8、D0TWJ（M10）、D0TWS（M11）、DOQPJ（M12）、DOQPS（M13）、M32、TL-、TL+、UO0—UO5、SPZD、M51~M70。

a) 输出用晶体管的规格：

- ① 输出 ON 时的最大负载电流，包括瞬间电流 200mA 以下。
- ② 输出 ON 时的饱和电压，200mA 时最大为 1.6V，典型值为 1V。
- ③ 输出 OFF 时的耐电压，包括瞬间电压(24+20%)V 以下。
- ④ 输出 OFF 时的泄漏电流，100 μ A 以下。

b) 输出回路：




图4. 8. 4a

本系统的输出信号全部由达林顿管提供，输出有效时相应的达林顿管导通。除TL-、TL+、SPZD为脉冲信号（非保持输出）外，其它输出均为电平信号（输出保持），信号的公共端为+24V。

2) 输出信号说明

a) S1~S4 主轴速度信号

与UO0~UO5及M41~M44共用输出口选择主轴档位控制时S1、S2（二档）或S1~S4（四档）功能有效，S1~S4只能一个信号有效。

b) TL+、TL- 换刀信号

TL+为正向换刀信号，TL-为反向换刀信号。

c) M03, M04, M05 主轴控制 M 代码

M03为主轴正转，M04为主轴反转，M05为主轴停止。

d) M08, M09（内部信号无输出）冷却液控制

M08为冷却液开，M09为冷却液关。

e) D0TWJ、D0TWS 尾座控制开关，D0TWJ 为尾座进，D0TWS 为尾座退。详细见 4.8.7。

f) D0QPJ、D0QPS 卡盘控制，D0QPJ 为卡盘夹紧，D0QPS 为卡盘松开。


D0QPJ与Y16、D0QPS与UO5共用输出口，D0QPJ卡盘夹紧，D0QPS卡盘松开，选择自动卡盘控制时功能有效。在外卡方式时，功能刚好相反，详细见4.8.6。

g) M32, M33（内部信号无输出）润滑控制

M32为润滑油开，M33为润滑油关。

h) 主轴制动信号 SPZD

动作关系如下：




T2: 从发出主轴停止信号到发出主轴制动信号的延迟时间。设定在参数号089中。

T3: 主轴制动时间, 设定在参数号090中。

i) 星三角起动信号 STAR/TRIAN

当参数015位7STAR设置为1时有效。当主轴起动时, STAR信号输出有效, 延时参数093设定的时间后, 关闭STAR信号, 输出TRIAN信号。



j) 输出报警信号 WARN

当参数015位6OWAR设置为1时有效。当系统产生报警时, 该信号输出有效; 在取消报警时, 同时使该信号无效。该信号用于提醒用户系统处于报警状态。

k) 加工完毕信号 M30

当参数015位5OM30设置为1时有效。当系统刚上电或执行M30后, 处于工作完毕状态时, 该信号输出有效, 当系统处于自动加工或运转过程中, 该信号无效。该信号用于提醒用户系统处于加工完毕或待机状态。

l) 自动运行信号 STM

当参数015位4OMST设置为1时有效。当系统正在自动执行时, 该信号输出有效, 执行M30或复位后该信号无效。

WARN、M30与STM三个信号互锁, 分别表示系统的报警、待机及加工三种状态。主要用于机床的状态信号灯控制。

m) 刀架锁紧信号 TLOCK

当使用广州数控设备有限公司生产的 SWD 卧式刀架时, 该锁紧信号有效。详细参考该刀架的连接说明。

n) 扩展 M 代码

本系统增加了 10 个用户自定义的输出口, 分别用 M51~M70 进行控制, 其中奇数指令使该信号有效, 其后的偶数指令使该信号无效, 执行时输出长信号。具体定义如下:

M51 指令使 1 号用户输出点输出有效 (输出低电平)

M52 指令使 1 号用户输出点输出无效 (输出高电平)

M53 指令使 2 号用户输出点输出有效 (输出低电平)

M54 指令使 2 号用户输出点输出无效 (输出高电平)

M55 指令使 3 号用户输出点输出有效 (输出低电平)

M56 指令使 3 号用户输出点输出无效 (输出高电平)

M57 指令使 4 号用户输出点输出有效 (输出低电平)

M58 指令使 4 号用户输出点输出无效 (输出高电平)

- M59 指令使 5 号用户输出点输出有效（输出低电平）
- M60 指令使 5 号用户输出点输出无效（输出高电平）
- M61 指令使 6 号用户输出点输出有效（输出低电平）
- M62 指令使 6 号用户输出点输出无效（输出高电平）
- M63 指令使 7 号用户输出点输出有效（输出低电平）
- M64 指令使 7 号用户输出点输出无效（输出高电平）
- M65 指令使 8 号用户输出点输出有效（输出低电平）
- M66 指令使 8 号用户输出点输出无效（输出高电平）
- M67 指令使 9 号用户输出点输出有效（输出低电平）
- M68 指令使 9 号用户输出点输出无效（输出高电平）
- M69 指令使 10 号用户输出点输出有效（输出低电平）
- M70 指令使 10 号用户输出点输出无效（输出高电平）

4.8.5 主轴自动换档控制

选择主轴变频控制（0V~10V模拟电压输出）时，可支持4档主轴机械档位自动换档控制功能，通过按档位设置P055~P058参数，在不同的档位使S指令转速与实际转速一致。

相关参数：参数P001 BIT4、参数P010，P001 BIT4=1主轴变频控制功能有效。

PAR010

0	1	0	AGER	AGIN		AGIM				
---	---	---	------	------	--	------	--	--	--	--

AGER：设为 1 时，自动换档功能有效。

AGIN=0/1 时：换档至 1、2 档时不检查/检查换档到位信号 M41I（T07）、M42I（T08）。

AGIM：M41I、M42I 设为 0/1 时选择高/低有效电平。

输入/输出信号：

GR1：1 档到位信号

GR2：2 档到位信号

注：3、4 档无到位信号

M41~M44：1~4 档换档输出（与 S1~S4 共用接口）

- ① 检查参数 010 的 AGER 是否为 1 并且选择的模拟主轴机能，否则产生报警 180：主轴为档位控制或主轴自动换档无效时，M41~M44 不可使用。
- ② 是否与当前档位一致（检查输出状态），如果一致，M 代码结束，不进行换档。如果不一致，进行换档过程③。
- ③ 使主轴转速为参数 066 设置的转速，如果有运动时暂停运动。
- ④ 延迟 参数 063〔换档时间 1〕后，关闭原档位输出信号同时输出新的换档信号。
- ⑤ 当换档为 1 或 2 档时，且参数 010 AGIN 为 1，则转⑥，否则转⑦
- ⑥ 检查 1 或 2 档到位输入信号（其电平可由参数 010 AGIM 选择 0 或 1 电平有效），如果到位转⑦。
- ⑦ 延迟参数 064〔换档时间 2〕，根据当前档位按 P055~P058（对应 1~4 档）设置值输出主轴模拟电压，换档 M 指令结束。

注：开机时，换档信号 M41~M44 无输出。默认档位 1。

4.8.6 卡盘控制

相关参数

PAR016

0	1	6	NWKP						SLSP	SLQP
---	---	---	------	--	--	--	--	--	------	------

NWKP=0/1：卡盘为内/外卡方式

当 NWKP=0 时,执行 M12 时 DOQPJ 输出有效,DOQPS 无效;执行 M13 时 DOQPS 有效,DOQPJ 无效。

当 NWKP=1 时,执行 M12 时 DOQPS 输出有效,DOQPJ 无效;执行 M13 时 DOQPJ 有效,DOQPS 无效。

SLQP=0/1：卡盘功能无效/有效

SLSP=0/1：不/检查卡盘是否卡紧

SLQP=1 与 SLSP=1 时，如果卡盘未夹紧，则无法启动。（报警 044，卡盘未夹紧启动主轴）。

输入/输出信号：

DIQP：卡盘夹紧/松开输入（XS39 的 11 脚），一般为脚踏开关控制；

M12/M13 分别作为卡盘夹紧/松开的控制信号指令；

PAR016 中的 SLQP=1 时，M12/M13 在 MDI/自动方式下有效：

以下为内卡方式，外卡方式与下相反：


执行 M12 后，DOQPS（XS39 的 10 脚）输出 0V，DOQPJ（XS39 的 4 脚）输出 24V，卡盘夹紧。

执行 M13 后，DOQPJ（XS39 的 4 脚）输出 0V，DOQPS（XS39 的 10 脚）输出 24V，卡盘松开。

SLQP=1，SLSP=1，M3 或 M4 有效时，执行 M13 产生报警“045：主轴运转时松开卡盘”，输出状态不变。

SLQP=1 时，DOQPS、DOQPJ 在系统复位、急停时输出状态不变。

动作时序：



注 1：开机时，DOQPJ 及 DOQPS 都输出 0，第一次有卡盘输入信号时，DOQPJ 输出 1。

注2：在主轴旋转时或自动循环加工过程中，DIQP输入无效。

4.8.7 尾座控制

PAR016

0	1	6						SLTW		
---	---	---	--	--	--	--	--	------	--	--

SLTW=0/1：尾座控制功能无效/有效


输入/输出信号：

DITW：尾座夹紧/松开输入（XS40 的 2 脚）

M10/M11 分别作为尾座夹紧/松开的控制信号指令

PAR016 中的 SLTW=1 时，M10/M11 在 MDI/自动方式下有效：

执行 M10 后，DOTWS（XS39 的 9 脚）输出 0V，DOTWJ（XS39 的 2 脚）输出 24V，尾座进。
执行 M11 后，DOTWJ（XS39 的 2 脚）输出 0V，DOTWS（XS39 的 9 脚）输出 24V，尾座退。
动作时序：



注 1：开机时，DOTWJ 及 DOTWS 都输出 0，第一次有尾座输入信号时，DOTWJ 输出 1。

注2：在主轴旋转时或自动循环加工过程中，DITW输入无效。

4.8.8 输入输出信号诊断表

系统所有输入\输出信号都可以通过诊断表显示出来。

1) 机床到 CNC 的信号表

		位号：7 6 5 4 3 2 1 0							
宏程序 编程变量号→	001	X17	X16	X15	X14	X13	X12	X11	X10
		TCP	DIQP	*DECX	DITW	*SP	ST	DECZ	*ESP
		#1007	#1006	#1005	#1004	#1015	#1014	#1013	#1012
插座脚号→		XS39：12	XS39：11	XS40：1	XS40：2	XS40：7	XS40：8	XS40：9	XS40：10
002		T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1
		#1011	#1010	#1009	#1008	#1003	#1002	#1001	#1000
		XS40：19	XS40：20	XS40：21	XS40：22	XS40：3	XS40：4	XS40：5	XS40：6
003		SAR	LTZ	LTX	SPEN	PSCK	DOOR	GR2	GR1
004							LCK	OWA2	OWA1

2) CNC 到机床的信号表

		位号: 7 6 5 4 3 2 1 0							
诊断号 005	插座脚号 →	Y17	Y16	Y15	Y14	Y13	Y12	Y11	Y10
		SPZD	M12	M05	M32	M08	M10	M04	M03
		XS39: 17	XS39: 4	XS39: 16	XS39: 6	XS39: 15	XS39: 2	XS39: 3	XS39: 7

宏程序 编程变量号 006	插座脚号 →	X27	X26	X25	X24	X23	X22	X21	X20
		TL-	TL+	M13	M11	S04/M44	S03/M43	S02/M42	S01/M41
		#1107 XS40: 13	#1106 XS40: 12	#1105 XS39: 10	#1104 XS39: 9	#1103 XS39: 8	#1102 XS39: 14	#1101 XS39: 1	#1100 XS39: 5

4.8.9 功能描述

在诊断显示页面，按“诊断”键切换诊断/机床面板显示页面，在机床面板显示页面时，用“1”“2”“3”“4”“5”键分别切换。

机床面板

00000 N0000

机床锁住（键 1）：◆ 关 开

辅助锁住（键 2）：◆ 关 开

单程序段（键 3）：◆ 关 开

空运行 （键 4）：◆ 关 开

程序选跳（键 5）：◆ 关 开

现在位置（相对座标）

U 0.000 W 0.000

S 0000 T 0100

录入方式

按键 作用

键1： 机床锁住开关。(数字键1)

键2： 辅助锁住开关。(数字键2)

键3： 单程序段开关。(数字键3)

键4： 空运行开关。 (数字键4)

键5： 程序选跳开关。(数字键5)

5 机床调试

5.1 接通电源前准备

系统通电前必须保证，系统电源无短路，急停开关、限位开关已正确连接!

5.2 机床调试

5.2.1 急停开关

急停信号可通过参数号14BIT3位屏蔽。

MESP=1时，急停无效，调试用。

MESP=0时，急停有效，正常使用。

诊断号001BIT0位可检查急停信号有否输入。为1表示急停开关已连接（开关信号为常闭信号）。

5.2.2 驱动轴调试

1) 驱动报警

通电时若显示X轴或Z轴驱动单元报警，应先检查驱动单元报警灯是否亮（步进驱动单元）或显示报警（伺服驱动单元），亮则为驱动单元有问题，需对驱动单元进行处理，再检查驱动报警线是否断开，若无上述现象，则为报警参数所设电平与驱动单元不匹配，这时可改动参数号008BIT0、1位（ALMZ、ALMX分别对应Z、X轴）。改动完毕按下复位键（\|）可消除驱动单元报警。

2) 驱动电机方向调整

若出现驱动电机运转方向与电脑坐标方向不一致时，可改变参数号007BIT0、1位（DIRZ，DIRX分别对应Z、X轴，按W或D键可切换该位参数解释）或该变压器驱动单元方向选择开关。

3) 电子齿轮调整

a) 计算公式

CMR：指令倍乘系统（参数No017~018）

CMD：指令分频系数（参数No019~020）

a：步距角（度）

L：步进电机一转对应机床的移动量（mm）

例：Z向步进电机直联，步距角0.6度，丝杆螺距6mm，X向减速比3/5，步距角0.75度，丝杆螺距4mm，选用驱动单元设为10细分挡，因此Z向步距角为0.06度，X向步距角为0.075度。

① X向计算方法

$$\sigma = 0.075 \quad L = 3/5 * 8$$

系统最小输出单位是CMRX/CMDX=1/1(单位：0.001mm。)

参数号017CMRX=1，参数号019CMDX=1

② Z向计算方法

$$a = 0.06 \quad L = 6$$

系统最小输出单位是CMRZ/CMDZ=1/1(单位：0.001mm。)

参数号018CMRZ=1, 参数号020CMDZ=1

注: 无论是配置何种距角的电机, 系统的最小编程单位都为0.001mm, 而最小输出单位则取决于a及L, a, L愈小, 分辨率愈高, 但会使速度降低, 反之, a, L愈大, 速度愈高, 但会使分辨率降低。

4) 快速移动速度及线性加减速调整

参数号021及022分别为X轴、Z轴快速移动速度设置范围 (30 mm/min~30000mm/min)。

参数号023及024分别为X轴、Z轴快速移动时线性加减速时间常数设值设置范围 (8—4000)。

参数号025及026分别为X轴、Z轴快速移动时S型加减速时间常数设值设置范围 (8—4000)。

参数号028为切削进给时加减速的低速下限值, 取值范围 (0 mm/min~500mm/min)。

参数号029及030分别为切削进给时的S加速、减速时间常数, 取值范围 (8—4000)。

参数号031为切削进给时的直线加减速时间常数, 取值范围 (8—4000)。

注: 配步进驱动单元时, 建议加减速时间数值大于或等于300; 配伺服驱动单元时, 数值可设为100。

5) 切削进给上限速度

参数号027为切削进给上限速度设置, 必须设为8000。

6) 螺纹加工调整

a) 退尾长度调整

参数号068THDCH为退尾长度设置, 螺纹倒角宽度=THDCH*1/10*螺距。

b) 螺纹加工指数加减速

参数号069为螺纹加工两轴的直线加减速常数, 通常设为100。

7) 机床零点 (机械零点) 调整

必须确定回零减速开关正确连接, 诊断号001BIT5 (DECX) 及诊断号001BIT1 (DECZ) 可检查。必须确定零点信号正确连接, 诊断号009BIT0 (PCX) 及诊断号009BIT1 (PCZ) 可检查, 如正确, 电机转动一周后此位变为“1”。

参数号006BIT5、4 (ZCZ, ZCX分别对应Z、X轴) 通常这两位设“0”。

参数号005BIT0、1 (ZMZ, ZMX分别对应Z、X轴) 通常这两位设“1”, 为正向回零。

8) 丝杆间隙补偿

参数号036、037分别为X、Z轴丝杆间隙补偿量。

5.2.3 电动刀架调试

必须确认刀位输入信号线正确连接, 可通过诊断号002BIT0-7 (T01-08) 检查, 正确时到位信号显示“0”, 其它位显示“1” (或到位信号显示“1”, 其它位显示“0”)。

换刀时刀架电机正/反转信号正确输出, 可通过诊断号006BIT6、7 (TL-、TL+) 检查。

要使刀架正常动转以下参数必须正确设定:

参数号009=00001110 (BIT0=1刀架锁紧信号为高电平有效, BIT0=0刀架锁紧信号为低电平有效。

BIT1=1表示刀架到位信号为低电平有效, BIT1=0表示刀架到位信号为高电平有效)

参数号081=4 (总刀位数选择, 最大为8)

参数号082=100 (换刀T1时间)

参数号083=1000 (移动一刀位所需的时间上限)

参数号084=15000 (从第一把刀换到最后一把刀的时间上限)

参数号085=100 (刀架反转锁紧时间, 刀架锁不紧时可适当调长一点)

参数号088=500 (未接到*TCP的报警时间)

5.2.4 机床主轴调试

主轴为变频器控制时，参数号001BIT4=1，若非变频器控制时参数号001BIT4=0。

系统可配备1024或1200线编码器（输出A、A\、B、B\、Z、Z\信号），通过参数052来设定。当主轴与编码器间的传动比不是1：1时，可通过设置053、054号参数设定主轴与编码器的齿轮齿数来调整。

诊断号009BIT2（PCS）可检查主轴编码器螺头信号。

主轴为变频器控制时，调整参数号055值，可使输入转速指令（S代码），与实际转速一致。

参数号089为主轴指令停止到主轴制动输出时间，090为主轴制动时间。当089=50、090=60时，M05发出200ms后，进行240ms主轴制动。

5.2.5 单步\手轮调整

参数号001BIT3=1，外接电子手轮有效，单步点动无效；001BIT3=0，外接电子手轮无效，单步点动有效。

5.2.6 其它调整

参数号									诊断位
0	1	0	AGER	AGIN		AGIM	SPT		
0	1	4	KEY1	SKEY			MESP	MOT	M@SP MST
0	1	5						SPEN	
0	1	6					SLTW	SLSP	SLQP

AGER=1/0：主轴自动换档功能有效/无效。

AGIN：为1时，换第一档或第二档，需检查换档到位信号；为0时，不检查换档到位信号。

AGIM=0/1：M411/*SPEN、M412/*STEN信号有效电平选择（0/1电平有效）。（功能在扩展口）

SPT=0/1：主轴点动功能无效/有效。（可在参数094设置主轴点动延时时间）

SLTW=0/1：尾座控制功能无效/有效

SLQP：为1时卡盘控制有效；为0时卡盘控制无效。

SLSP：为1时当选择卡盘时，如果卡盘未卡紧，则主轴无法启动（报警0015，运动停止）；为0时不检查卡盘是否卡紧。

MST=1：屏蔽外接循环启动（ST）信号，此时它不是循环启动开关。

M@SP=1：屏蔽外接暂停（SP）信号，此时它不是暂停开关。

M@SP=0：外接暂停（SP）信号有效，此时必须外接暂停开关，否则电脑显“暂停”报警。

MOT=1：不检查软限位。

MESP=1：屏蔽急停（ESP）信号，急停输入无效。

SKEY=1：屏蔽程序开关，禁止编辑程序。

KEY1=1：开机时程序开关为开。

附录1 参数一览表

1 按顺序排列

0	0	1	LAN	SCW		MDSP	WHLA	RAD		
---	---	---	-----	-----	--	------	------	-----	--	--

LAN: “1” 系统为英文界面, “0” 为中文界面。
SCW: “1” 系统为英制系统, “0” 系统为公制系统。
模拟主轴(MDSP): 主轴为变频器控制或受模拟量控制时设为 “1”。
手轮(WHLA): “1” 为手轮方式 “0” 为单步方式
半径编程(RAD): X轴半径编程设为 “1”。
标准设定: 0 0 0 0 0 0 0 0

0	0	2	AUN	TOC	ORC		CCMP	SCRP	RDRN	PRSR
---	---	---	-----	-----	-----	--	------	------	------	------

AUN 1: 编辑时自动加序号
 0: 编辑时不自动加序号
TOC 1: 偏移矢量复位时不变
 0: 偏移矢量复位时清零
ORC 1: 偏置值以半径表示
 0: 偏置值以直径表示
CCMP 1: 有刀补C功能
 0: 无刀补C功能
SCRP 1: 有螺补功能
 0: 无螺补功能
RDRN 1: 空运行快速运动指令有效
 0: 空运行快速运动指令无效
PRSR 1: 以座标偏移方式执行刀补
 0: 以刀具移动方式执行刀补
标准设定: 0 0 0 0 0 0 1 0

0	0	3	ABOT	MNT	DECZ	DECX	DRDY	PCMD		
---	---	---	------	-----	------	------	------	------	--	--

ABOT 1: 绝对坐标断电不记忆。
 0: 绝对坐标断电记忆。
MNT 1: 加工时间及加工件数断电不记忆。
 0: 加工时间及加工件数断电记忆。
DECZ 1: Z轴返回参考点时减速信号为 “1” 表示减速
 0: Z轴返回参考点时减速信号为 “0” 表示减速
DECX 1: X轴返回参考点时减速信号为 “1” 表示减速
 0: X轴返回参考点时减速信号为 “0” 表示减速

- DRDY 1: 驱动单元/伺服准备号信号为1时表示准备好
 0: 驱动单元/伺服准备号信号为0时表示准备好
- PCMD 1: 输出波形是脉冲
 0: 输出波形是方波

标准设定: 0 0 0 0 0 1 0 0

0	0	4		SMA	M30	PPD		CM98		
---	---	---	--	-----	-----	-----	--	------	--	--

- SMA 1: S代码时主轴手动换档
 0: S代码时主轴自动换档
- M30 1: M30执行时, 光标立即返回开头
 0: M30执行后, 再次循环起动时光标返回开头
- PPD 1: 用绝对零点编程 (G50) 也设置相对坐标值
 0: 用绝对零点编程 (G50) 不设置相对坐标值
- CM98 0: 编入系统标准以外的M, S, T代码时, 系统将会产生相应的报警。
 1: 编入系统标准以外的M, S, T代码时, 系统不产生报警, 而会自动去调用一个对应的子程序。

1.1: M代码, 当系统执行标准以外的M代码时, 调用的子程序为:

M○○: 调用子程序90○○。

1.2: S代码, 当系统执行S10~S99时, 调用的子程序为:

S□□: 调用子程序91□□

注: 当选择主轴模拟电压输出时, S代码不调用子程序。

1.3: T代码, 当系统执行T10~T99时, 调用的子程序为:

T△△: 调用子程序92△△。

注1: 当执行非标准的M, S, T时, 必须编入对应的子程序。否则会产生078号报警。

注2: 非标准的M, S, T代码不能在MDI方式下运行, 否则会产生M/S或T代码的报警。

注3: 在对应的子程序中即可以编入轴运动指令, 也可以对输出点进行控制 (关和开), 也可以根据DI的信号进行转跳或进行循环, 或某一DI信号作为M/S/T的结束信号。关于DI/DO见下面的诊断说明。

标准设定: 0 0 1 0 0 0 0 0

0	0	5	WHFT	ISOT					ZMZ	ZMX
---	---	---	------	------	--	--	--	--	-----	-----

- WHFT 1: 工件坐标系平移有效
 0: 工件坐标系平移无效
- ISOT 1: 在通电或急停后, 没有返回参考点, 手动快速有效
 0: 在通电或急停后, 没有返回参考点, 手动快速无效
- ZMZ 1: 当接通电源时, Z轴的参考点返回方向及原始的反向间隙方向为正
 0: 当接通电源时, Z轴的参考点返回方向及原始的反向间隙方向为负
- ZMX 1: 当接通电源时, X轴的参考点返回方向及原始的反向间隙方向为正
 0: 当接通电源时, X轴的参考点返回方向及原始的反向间隙方向为负

标准设定: 01000000

0	0	6		APRS	ZCZ	ZCX			RTMZ	RTMX
---	---	---	--	------	-----	-----	--	--	------	------

- APRS 1: 返回参考点后作自动坐标系设定
 0: 不作自动坐标系设定
- ZCZ 1: Z轴为磁开关回零方式C。（在有机械零点时有效）
 0: 返回机械零点需要减速开关及零位信号
- ZCX 1: X轴为磁开关回零方式C。（在有机械零点时有效）
 0: 返回机械零点需要减速开关及零位信号

如果机床零点在轴‘正’端（从负向向正向回零）时，需设置参数P006 ZMZ～ZMX为负向回零方向。

如果机床零点在轴‘负’端（从正向负向回零）时，需设置参数P006 ZMZ～ZMX为正向回零方向。
 联接时，除需将接近开关连接到系统的减速信号端以外，还需将其连接到系统的零点信号。

- RMTZ 1: Z轴有机械零点
 0: Z轴无机械零点
- RMTX 1: X轴有机械零点
 0: X轴无机械零点

标准设定：00000000

0	0	7	HAND			BDEC			DIRZ	DIRX
---	---	---	------	--	--	------	--	--	------	------

- HAND 1: 手轮顺时针旋转方向为负
 0: 手轮顺时针旋转方向为正
- BDEC 1: 间补以升降速方式补偿
 0: 间补以固定频率方式补偿
- DIRZ 1: Z轴电机旋转方向为正
 0: Z轴电机旋转方向为负
- DIRX 1: X轴电机旋转方向为正
 0: X轴电机旋转方向为负

标准设定：00000000

0	0	8			LTVZ	LTVX	LMTZ	LMTX	ALMZ	ALMX
---	---	---	--	--	------	------	------	------	------	------

- LTVZ 1: Z轴硬限位高电平有效
 0: Z轴硬限位低电平有效
- LTVX 1: X轴硬限位高电平有效
 0: X轴硬限位低电平有效
- LMTZ 1: 检测Z轴硬限位
 0: 不检测Z轴硬限位
- LMTX 1: 检测X轴硬限位
 0: 不检测X轴硬限位
- ALMZ 1: Z轴驱动单元报警电平为低电平
 0: Z轴驱动单元报警电平为高电平
- ALMX 1: X轴驱动单元报警电平为低电平

0: X轴驱动单元报警电平为高电平

标准设定: 00000011

0	0	9	ACC4	ACC3	ACC2	ACC1	NOFC	DOFSI	TSGN	TCPS
---	---	---	------	------	------	------	------	-------	------	------

ACC4、ACC3、ACC2、ACC1: 共同控制加减速。其中:

0000: (前)直线型加减速

0001: (前)S型加减速

0100: (后)直线型加减速

其他: 待增加

NOFC 0: 计数方式输入偏置量无效

1: 计数方式输入偏置量有效

DOFSI 0: 刀偏直接测量方式输入偏置量无效

1: 刀偏直接测量方式输入偏置量有效

TSGN 1: 刀架到位低电平有效

0: 刀架到位高电平有效

TCPS 1: 刀架锁紧信号高电平有效

0: 刀架锁紧信号低电平有效

标准设定: 000001100

0	1	0	AGER	AGIN		AGIM	SPT		G0&T	SWD
---	---	---	------	------	--	------	-----	--	------	-----

AGER 0: 主轴自动换档无效

1: 主轴自动换档有效

AGIN 0: 换一档二档不检查到位信号

1: 换一档二档检查到位信号

AGIM 1: 换档到位信号高电平有效

0: 换档到位信号低电平有效

SPT 1: 自动方式主轴点动有效

0: 自动方式主轴点动无效

G0&T 1: G0与T指令不能同时执行

0: G0与T指令能同时执行

SWD 1: 系统选配SWD卧式刀架 (广州数控设备有限公司生产, 六工位或八工位)

0: 通用刀架

标准设定: 0000000

0	1	1						EAL	POD
---	---	---	--	--	--	--	--	-----	-----

EAL 0: 报警时不可编程.

1: 报警时可编程

POD 0: 不可以用小数点编程

1: 可以用小数点编程

标准设定: 0 0 0 0 0 0 0 1

0	1	2	WAR2	WAR1			WA2	WA1		RSJG
---	---	---	------	------	--	--	-----	-----	--	------

WAR2 1: 外部报警2有效

0: 外部报警2无效

WAR1 1: 外部报警1有效

0: 外部报警1无效

WA2 1: 外部报警2高电平有效

0: 外部报警2低电平有效

WA1 1: 外部报警1高电平有效

0: 外部报警1低电平有效

RSJG 1: 按复位键时, 对输出M03, M04, 润滑, 冷却没有影响

0: 按复位键时, 系统自动关闭M03, M04, 润滑, 冷却输出

标准设定: 0 0 0 0 0 0 0 0

0	1	3						RTMC	SBKM
---	---	---	--	--	--	--	--	------	------

RTMC 1: 宏程序公用变量复位时清空

0: 宏程序公用变量复位时不变

SBKM 1: 在执行宏指令时单程序段有效。

0: 在执行宏指令时单程序段无效。

标准设定: 0 0 0 0 0 0 0 1

0	1	4	KEY1	SKEY			MESP	MOT	M@SP	MST
---	---	---	------	------	--	--	------	-----	------	-----

KEY1 1: 开机时程序开关为开

0: 开机时程序开关为关

SKEY 1: 屏蔽程序开关

0: 不屏蔽程序开关

MESP 1: 屏蔽急停 (ESP) 信号

0: 不屏蔽急停 (ESP) 信号

MOT 1: 不检查软限位

0: 检查软限位

M@SP 1: 屏蔽外接 (SP) 信号

0: 不屏蔽外接 (SP) 信号

MST 1: 屏蔽外接 (ST) 信号

0: 不屏蔽外接 (ST) 信号

标准设定: 1 0 0 0 1 1 1 1

0	1	5	STAR	OWAR	OM30	OMST			SPEN	
---	---	---	------	------	------	------	--	--	------	--

STAR 1: 主轴星三角型起动有效

0: 主轴星三角型起动无效

- OWAR 1: 输出报警信号有效（可接信号灯表示系统处于报警状态）
 0: 输出报警信号无效
- OM30 1: 输出M30信号有效
 0: 输出M30信号无效
- OMST 1: 输出STM信号有效
 0: 输出STM信号无效
- SPEN 1: 主轴旋转允许输入有效
 0: 主轴旋转允许输入无效
- 标准设定: 0 0 0 0 0 0 0 0

- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 1 | 6 | NWKP | SFDV | SFDR | PSCK | PSCV | SLTW | SLSP | SLQP |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
- NWKP 1: 卡盘为外卡方式
 0: 卡盘为内卡方式
- SFDV 1: 防护门信号高电平有效
 0: 防护门信号低电平有效
- SFDR 1: 循环启动时检测防护门信号，防护门打开时不允许启动
 0: 循环启动时不检测防护门信号
- PSCK 1: 循环启动时检测压力信号，压力未到达时不允许启动
 0: 循环启动时不检测压力信号
- PSCV 1: 压力检测信号高电平有效
 0: 压力检测信号低电平有效
- SLTW 1: 尾座功能有效
 0: 尾座功能无效
- SLSP 1: 主轴启动时检查卡盘是否夹紧
 0: 主轴启动时不检查卡盘状态
- SLQP 1: 卡盘功能有效
 0: 卡盘功能无效
- 标准设定: 0 0 0 0 0 0 0 0

- | | | | |
|---|---|---|---------------|
| 0 | 1 | 7 | X轴坐标指令倍乘比CMRX |
|---|---|---|---------------|
- 标准设定: 1（此数与齿轮比，丝杆螺距，脉冲当量有关）

- | | | | |
|---|---|---|---------------|
| 0 | 1 | 8 | Z轴坐标指令倍乘比CMRZ |
|---|---|---|---------------|

CMRX, CMRZ: 各个坐标的指令倍乘比
设定范围: 1~65535
标准设定: 1（此数与齿轮比，丝杆螺距，脉冲当量有关）

- | | | | |
|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 9 | X轴指令分频系数CMDX |
|---|---|---|--------------|

0	2	0
---	---	---

Z轴指令分频系数CMDZ

CMDX，CMDZ：各个坐标的指令分频系数。
设定范围： 1~65535
标准设定： 1（此数与齿轮比，丝杆螺距，脉冲当量有关）

0	2	1
---	---	---

X轴快速速率（mm/min）

设定范围： 30~6000（直径编程时最大不能超过3000）
标准设定： 3000（直径编程时设定值为实际速度的一半）

0	2	2
---	---	---

Z轴快速速率（mm/min）

设定范围： 30~6000
标准设定： 6000

0	2	3
---	---	---

X轴线性加减速时间常数（用于快速移动）

设定范围： 300~4000
标准设置： 300

0	2	4
---	---	---

Z轴线性加减速时间常数（用于快速移动）

设定范围： 300~4000
标准设置： 300

0	2	5
---	---	---

X轴S加减速时间常数（用于快速移动）

设定范围： 300~4000
标准设置： 300

0	2	6
---	---	---

Z轴S加减速时间常数（用于快速移动）

设定范围： 300~4000
标准设置： 300

0	2	7
---	---	---

切削进给上限速度（mm/min）

切削进给上限速度(适用于所有坐标)。
设定量： 0~6000 单位： mm/min
标准设定： 6000

0 2 8

切削进给时的加减速的低速下限值 (mm/min)

设定量: 0~500 单位: mm/min

标准设定: 40

0 2 9

切削进给时的S加速时间常数

设定量: 300~4000

标准设定: 300

0 3 0

切削进给时的S减速时间常数

设定量: 300~4000

标准设定: 300

0 3 1

切削进给时的直线加减速时间常数

设定量: 300~4000

标准设定: 300

0 3 2

快速移动倍率最低速度 F_0 (mm/min)

设定量: 0~6000

标准设定: 200 单位: mm/min

0 3 3

反向间隙补偿的脉冲频率

设定量: 1~16384 单位: Hz

标准设定: 5 (配伺服时请务必设置为5, 配步进时设置为3)

0 3 4

补偿反向间隙的速度值 (mm/min)

设定量: 1~1000 单位: mm/min

标准设定: 40

0 3 5

补偿反向间隙的直线加减速时间

设定量: 1~1000

标准设定: 40

0 3 6

X轴间隙补偿量 (μm)

设定量： 0~65535

标准设定： 0

0	3	7
---	---	---

Z轴间隙补偿量 (μm)

设定量： 0~65535

标准设定： 0

0	3	8
---	---	---

螺距误差补偿倍率 (各轴通用)

设定量： 1~8

标准设定： 1

0	3	9
---	---	---

X轴螺距误差补偿零点

0	4	0
---	---	---

Z轴螺距误差补偿零点

设定量： 0~255

标准设定： 0

0	4	1
---	---	---

X轴螺距误差补偿间隔 (μm)

0	4	2
---	---	---

Z轴螺距误差补偿间隔 (μm)

设定量： 1000~9999999 单位： μm

标准设定： 1000

0	4	3
---	---	---

返回参考点时的低速, (FL) 速度 (mm/min)

设定量： 6~6000 单位： mm/min

标准设定： 200

0	4	4
---	---	---

回零后自动坐标系设定X值 (μm)

0	4	5
---	---	---

回零后自动坐标系设定Z值 (μm)

回零后自动坐标系设定的绝对坐标值

设定量： ±9999999 单位： μm

标准设定： 0

0	4	6
---	---	---

X轴正向行程极限 (μm)

设定量： ±9999999 单位： μm

标准设定： 9999999

0	4	7
---	---	---

X轴负向行程极限 (μm)

设定量： ±9999999 单位： μm

标准设定： -9999999

0	4	8
---	---	---

Z轴正向行程极限 (μm)

设定量： ±9999999 单位： μm

标准设定： 9999999

0	4	9
---	---	---

Z轴负向行程极限 (μm)

设定量： ±9999999 单位： μm

标准设定： -9999999

0	5	0
---	---	---

编程时自动插入程序顺序号的增量

设定量： 0~9999

标准设定： 10

0	5	1
---	---	---

主轴模拟调正数据

设定量： -999~999

标准设定： 999

0	5	2
---	---	---

主轴编码器线数

设定量： 1024、1200

标准设定： 1024

0	5	3
---	---	---

主轴和编码器齿轮比： 主轴齿数

设定量： 1~65535

标准设定： 1

0	5	4
---	---	---

主轴和编码器齿轮比： 编码器齿数

设定量： 1~65535

标准设定： 1

0	5	5
0	5	6
0	5	7
0	5	8

主轴指令为10V时，齿轮1档主轴转速
主轴指令为10V时，齿轮2档主轴转速
主轴指令为10V时，齿轮3档主轴转速
主轴指令为10V时，齿轮4档主轴转速

设定量： 1~9999
标准设定： 9999

0	5	9
---	---	---

未用

0	6	0
---	---	---

未用

0	6	1
---	---	---

未用

0	6	2
---	---	---

未用

0	6	3
---	---	---

换档时间1

0	6	4
---	---	---

换档时间2

设定量： 0~9999999 单位： ×4ms
标准设定： 50

0	6	5
---	---	---

每转进给最大切削进给速度（mm/rev）

设定量： 0~500 单位： mm/rev
标准设定： 500

0	6	6
---	---	---

主轴换档时的转速（r/min）

设定量： 0~9999 单位： r/min
标准设定： 0

0	6	7
---	---	---

恒线速控制下的主轴转速下限值（r/min）

设定量： 0~9999 单位： r/min
标准设定： 100

0	6	8
---	---	---

螺纹切削的倒角宽度（THDCH）

设定量： 0~99

螺纹倒角宽度 = THDCH × 1/10 × 螺距

标准设定: 5

0	6	9
---	---	---

在螺纹切削中 (G92) X轴的直线加减速常数

设定量: 100~4000

标准设定: 100

0	7	0
---	---	---

在螺纹切削中 (G92) 各轴的S加减速下限值

设定量: 100~4000 单位: mm/min

标准设定: 100

0	7	1
---	---	---

多重固定循环 (G71, G72) 的切削深度

设定量: 0~9999999 单位: 0.001mm

标准设定: 0

0	7	2
---	---	---

多重固定循环 (G71, G72) 的退刀量

设定量: 0~9999999 单位: 0.001mm

标准设定: 0

0	7	3
---	---	---

多重固定循环 (G73) 在X轴向的总切削量

设定量: ±9999999 单位: 0.001mm

标准设定: 0

0	7	4
---	---	---

多重固定循环 (G73) 在Z轴向的总切削量

设定量: ±9999999 单位: 0.001mm

标准设定: 0

0	7	5
---	---	---

多重固定循环 (G73) 的循环切削次数

设定量: 0~9999999 单位: 次

标准设定: 0

0	7	6
---	---	---

多重固定循环 (G74, G75) 的退刀量

设定量: 0~9999999 单位: 0.001mm

标准设定: 0

0	7	7
---	---	---

多重固定循环（G76）精加工的重复次数

设定量： 0~9999999 单位： 次
标准设定： 0

0	7	8
---	---	---

多重固定循环（G76）的刀尖角度

设定量： 0, 29, 30, 55, 60, 80
标准设定： 0

0	7	9
---	---	---

多重固定循环（G76）的最小切削深度

设定量： 0~9999999 单位： 0.001mm
标准设定： 0

0	8	0
---	---	---

多重固定循环（G76）的精加工余量

设定量： 0~9999999 单位： 0.001mm
标准设定： 0

0	8	1
---	---	---

总刀位数选择

设定量： 0~8
标准设定： 4

0	8	2
---	---	---

换刀T1时间

设定量： 0~9999999 单位： ×4ms
标准设定： 1

0	8	3
---	---	---

移动一刀位所需的时间上限

设定量： 0~9999999 单位： ×4ms
标准设定： 1000

0	8	4
---	---	---

从第一把刀换到最后一把的时间上限

设定量： 0~9999999 单位： ×4ms
标准设定： 15000

0 8 5

刀架反转锁紧时间

设定量: 0~9999999 单位: $\times 4\text{ms}$

标准设定: 100

0 8 6

M代码执行持续时间

设定量: 0~9999999 单位: $\times 4\text{ms}$

标准设定: 1

0 8 7

S代码执行持续时间

设定量: 0~9999999 单位: $\times 4\text{ms}$

标准设定: 1

0 8 8

未接到*TCP的报警时间

设定量: 0~9999999 单位: $\times 4\text{ms}$

标准设定: 500

0 8 9

主轴指令停止到主轴制动输出时间

设定量: 0~9999999 单位: $\times 4\text{ms}$

标准设定: 100

0 9 0

主轴制动输出时间

设定量: 0~9999999 单位: $\times 4\text{ms}$

标准设定: 100

0 9 1

卡盘夹紧到位时间

设定量: 0~9999999 单位: $\times 4\text{ms}$

标准设定: 100

0 9 2

压力检测时间设置

设定量: 0~9999999 单位: $\times 4\text{ms}$

标准设定: 100

0 9 3

星三角起动时间常数

设定量： 0~9999999 单位：×4ms

标准设定：100

0	9	4
---	---	---

主轴点动延时时间

设定量： 0~9999999 单位：×4ms

标准设定：100

0	9	5
---	---	---

串口通讯波特率

设定量： 4800、9600、19200、38400、57600、115200

标准设定：9600

0	9	6
---	---	---

系统启动时间

设定量： 0~99999999 单位：×4ms

标准设定：0

0	9	7
---	---	---

信号去抖动宽度时间

设定量： 2~15（无特殊情况，不要改变标准设置）

标准设定：2

0	9	8
---	---	---

圆弧R值的误差范围（μm）

设定量： 100~9999999

标准设定：9999999

0	9	9
---	---	---

待用

1	0	0
---	---	---

待用

1	0	1
---	---	---

待用

1	0	2
---	---	---

待用

1	0	3
---	---	---

待用

1	0	4
---	---	---

待用

1	0	5
---	---	---

待用

1	0	6
---	---	---

待用

2 按功能排序

2.1 X、Z 轴控制逻辑

系统参数号

0	0	3						PCMD		
---	---	---	--	--	--	--	--	------	--	--

PCMD =0：系统输出波形是方波。

=1：系统输出波形是脉冲。

本系统暂时都按脉冲输出。

系统参数号

0	0	7						DIRZ	DIRX
---	---	---	--	--	--	--	--	------	------

DIRX、DIRZ：X、Z轴电机旋转方向选择。

机床移动方向与指令要求方向不符时，可调整此参数进行修正。

系统参数号

0	0	8						ALMZ	ALMX
---	---	---	--	--	--	--	--	------	------

ALMX、ALMZ：驱动单元报警电平选择。

=0：XDALM、ZDALM信号与0V接通时报警。

=1：XDALM、ZDALM信号与0V断开时报警。

根据驱动单元报警信号输出是高电平还是低电平进行调整此参数。

2.2 加减速控制

系统参数号

0	0	9	ACC4	ACC3	ACC2	ACC1				
---	---	---	------	------	------	------	--	--	--	--

ACC4、ACC3、ACC2、ACC1：共同控制加减速。其中：

=0000： (前)直线型加减速

=0001： (前)S型加减速

=0100： (后)直线型加减速

系统参数号

0	2	1	X轴快速速率							
0	2	2	Z轴快速速率							

X、Z轴快速移动速率（半径值）

设定范围：X=30～3000（单位：mm/min） Z=30～6000（单位：mm/min）

标准设置：X： 3000 Z： 6000

系统参数号

0	2	3	X轴线性加减速时间常数（用于快速移动）							
0	2	4	Z轴线性加减速时间常数（用于快速移动）							

X、Z轴快速移动时，线性加减速时间常数值，数值越大，加减速过程越慢。

设定范围：300～4000

系统参数号

0	2	5
0	2	6

X轴S加减速时间常数（用于快速移动）

Z轴S加减速时间常数（用于快速移动）

X、Z轴快速移动时，线性加减速时间常数值，数值越大，加减速过程越慢。

设定范围：300～4000

系统参数号

0	2	7
---	---	---

切削进给上限速度

X、Z轴切削进给上限速度。

设定范围：1～6000（单位：mm/min）

标准设置：6000

系统参数号

0	2	8
---	---	---

切削进给时的加减速的低速下限值

切削和手动进给时的指数加速的起始速度，减速的终止速度。设置的速度越大，加减速过程越快，启动或停止时冲击越大。

设定范围：0～6000（单位：mm/min）

标准设置：40

系统参数号

0	2	9
---	---	---

切削进给时的S加速时间常数

切削进给和手动进给时S加减速时间常数。

设定范围：300～4000

标准设置：300

系统参数号

0	3	0
---	---	---

切削进给时的S减速时间常数

切削进给和手动进给时S减速时间常数。

设定范围：300～4000

标准设置：300

系统参数号

0	3	1
---	---	---

切削进给时的直线加减速时间常数

切削进给和手动进给时直线加减速时间常数。

设定范围：300～4000

标准设置：300

系统参数号

0	3	2
---	---	---

快速移动倍率最低速度F0

X、Z轴快速移动时，F0（最低的快速速率）的速率。

设定范围：6～8000（单位：mm/min）

标准设置：200

2.3 机床安全防护

系统参数号

0	0	8			LTVZ	LTVX	LMTZ	LMTX		
---	---	---	--	--	------	------	------	------	--	--

LTVZ =0: Z 轴硬限位低电平有效。
 =1: Z 轴硬限位高电平有效。

LTVX =0: X 轴硬限位低电平有效。
 =1: X 轴硬限位高电平有效。

LMTZ =0: Z 轴硬限位检测功能无效。
 =1: Z 轴硬限位检测功能有效。

LMTX =0: X 轴硬限位检测功能无效。
 =1: X 轴硬限位检测功能有效。

系统参数号

0	1	6		SFDV	SFDR	PSCK	PSCV			
---	---	---	--	------	------	------	------	--	--	--

SFDV =0: 防护门信号低电平有效。
 =1: 防护门信号高电平有效。

SFDR =0: 防护门检测功能无效。
 =1: 防护门检测功能有效。

PSCK =0: 压力低检测功能无效。
 =1: 压力低检测功能有效。

PSCV =0: 压力检测信号低电平有效。
 =1: 压力检测信号高电平有效。

系统参数号

0	9	2	压力检测时间设置							
---	---	---	----------	--	--	--	--	--	--	--

压力检测出现报警前等待时间

设定范围： 0~9999999 （单位： ×4ms）

系统参数号

0	1	4					MESP	MOT	M@SP	MST
---	---	---	--	--	--	--	------	-----	------	-----

MESP =0: 急停功能有效。
 =1: 急停功能无效。

MOT =0: 检查软件行程限位。
 =1: 不检查软件行程限位。

M@SP =0: 外接暂停（*SP）信号有效。此时必须外接暂停开关，否则系统显示“暂停”。
 =1: 外接暂停（*SP）信号无效，此时不是暂停开关，可由宏指令定义（#1015）功能。

MST =0: 外接循环启动（ST）信号有效。
 =1: 外接循环启动（ST）信号无效。

系统参数号

0	4	6	X轴正向行程极限
0	4	7	X轴负向行程极限
0	4	8	Z轴正向行程极限
0	4	9	Z轴负向行程极限

软限位的极限

设定范围： ±9999999 （单位： μ m）

2.4 机床回零与坐标显示

系统参数号

0	0	2	RDRN						
---	---	---	------	--	--	--	--	--	--

- RDRN =0： 空运行快速运动指令无效。
=1： 空运行快速运动指令有效。

系统参数号

0	0	3	DECZ	DECX					
---	---	---	------	------	--	--	--	--	--

- DECZ =0： Z轴返回参考点时减速信号为“0”表示减速。
=1： Z轴返回参考点时减速信号为“1”表示减速。
DECX =0： X轴返回参考点时减速信号为“0”表示减速。
=1： X轴返回参考点时减速信号为“1”表示减速。

系统参数号

0	0	4	PPD						
---	---	---	-----	--	--	--	--	--	--

- PPD =0： 用G50设置绝对坐标与返回参考点时， 仅设置绝对坐标。
=1： 用G50设置绝对坐标与返回参考点时， 同时设置相对坐标与绝对坐标。

系统参数号

0	0	5	ISOT					ZMZ	ZMX
---	---	---	------	--	--	--	--	-----	-----

- ISOT =0： 在开机或急停后、返回机械零点之前， 手动快速移动无效。
=1： 在开机或急停后、返回机械零点之前， 手动快速移动有效。
ZMX、ZMZ： X 轴、 Z 轴的机械零点返回方向和初始的反向间隙方向。
=0： 返回机械零点方向及间隙方向为负。
=1： 返回机械零点方向及间隙方向为正。

系统参数号

0	0	6	APRS	ZCX	ZCZ			RTMZ	RTMX
---	---	---	------	-----	-----	--	--	------	------

- APRS =0： 返回参考点后， 不自动设定绝对坐标系。
=1： 返回参考点后系统自动设定绝对坐标系， 坐标值由系统参数 NO. 044 和 NO. 045 设置。
ZCX、ZCZ =0： 返回机械零点时， 需要独立的减速信号和零位信号。
=1： 返回机械零点时， 用一个接近开关同时作减速信号和零位信号。

用接近开关同时作为减速开关和回零开关时须设置为1

ZRSZ、ZRSX： X、Z 轴有无机械零点。

=0: X、Z 轴无机械零点，执行回机械零点时，不检测减速信号和零点信号，直接回到机床坐标系的零点。

=1: X、Z 轴有机械零点，执行回机械零点时，需要检测减速信号和零点信号

系统参数号

0	4	3	返回参考点时的低速，(FL) 速度
---	---	---	-------------------

X、Z 轴返回机械零点时，低速的速度。

设定范围：6~6000（单位：mm/min）

标准设置：200

系统参数号

0	4	4	回零后自动坐标系设定X值
0	4	5	回零后自动坐标系设定Z值

回零点后，X、Z 轴绝对坐标系设定值。

设定范围：0~9999999（单位：μm）

标准设置：0

2.5 螺纹功能

系统参数号

0	2	7	切削进给上限速度
---	---	---	----------

X、Z轴切削进给上限速度。

设定范围：1~8000（单位：mm/min）

标准设置：8000

系统参数号

0	6	8	螺纹切削的倒角宽度（THDCH）
---	---	---	------------------

螺纹切削时的退尾宽度。螺纹退尾宽度=THDCH × 0.1 × 导程

设定范围：0~99

标准设置：5

系统参数号

0	6	9	在螺纹切削中（G92）X轴的直线加减速常数
---	---	---	-----------------------

螺纹切削中，X轴的直线加减速时间常数；数值越大，加减速过程越慢。

设定范围：100~4000（单位：ms）

标准设置：100

系统参数号

0	7	0	在螺纹切削中（G92）各轴的S加减速时间常数
---	---	---	------------------------

螺纹切削中，各轴的S加减速时间常数；数值越大，加减速过程越慢。

设定范围：100~8000（单位：mm/min）

标准设置：100

2.6 主轴控制

系统参数号

0	0	1				MDSP				
---	---	---	--	--	--	------	--	--	--	--

MDSP=0: 主轴转速开关量控制。
=1: 主轴转速模拟电压控制。

系统参数号

0	1	0	AGER	AGIN		AGIM	SPT			
---	---	---	------	------	--	------	-----	--	--	--

AGER =0: 主轴自动换档功能无效。
=1: 主轴自动换档功能有效。

AGIN =0: 主轴自动换档至 1、2 档时，不检查换档到位信号 M41I、M42I。
=1: 主轴自动换档至 1、2 档时，检查换档到位信号 M41I、M42I。

AGIM =0: 换档到位信号 M41I、M42I 低电平有效。
=1: 换档到位信号 M41I、M42I 高电平有效。

SPT =0: 自动方式主轴点动功能无效。
=1: 自动方式主轴点动功能有效。

系统参数号

0	1	2								RSJG
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	------

RSJG =0: 按复位键时，系统关闭 M03，M04，M08，M32 输出信号按复位键时。
=1: 系统不关闭M03、M04、M08、M32输出信号。

系统参数号

0	1	5							SPEN	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	------	--

SPEN =0: 主轴旋转允许输入无效
=1: 主轴旋转允许输入有效

系统参数号

0	5	1	主轴模拟调正数据							
---	---	---	----------	--	--	--	--	--	--	--

主轴最高速度指令模拟电压输出为 10V 时电压偏置补偿值，设置值增大，输出电压相应提升。
设定范围：-999-999
标准设置：999

系统参数号

0	5	2	主轴编码器线数							
---	---	---	---------	--	--	--	--	--	--	--

主轴编码器线数。
设定范围：1024、1200
标准设定：1024

系统参数号

0	5	3	主轴和位置编码器的齿轮比（主轴齿数）
0	5	4	主轴和位置编码器的齿轮比（编码器齿数）

主轴和位置编码器的齿轮比。

设定范围：1～65535

标准设定：1

系统参数号

0	5	5	主轴指令为10V时，齿轮1档主轴转速
0	5	6	主轴指令为10V时，齿轮2档主轴转速
0	5	7	主轴指令为10V时，齿轮3档主轴转速
0	5	8	主轴指令为10V时，齿轮4档主轴转速

主轴模拟电压输出为 10V 时，分别对应第 1、2、3、4 档的主轴最高转速。当主轴自动换档有效时，对应执行指令 M41、M42、M43、M44 时的主轴转速。系统上电或自动换档功能无效时，默认为第 1 档的转速。

设定范围：1～9999 （单位:r/min）

标准设置：9999

系统参数号

0	6	3	换档时间 1
---	---	---	--------

自动换档信号输出延迟时间 1

设定范围：0～9999999 （单位： 4ms）

标准设置：50

系统参数号

0	6	4	换档时间 2
---	---	---	--------

自动换档信号输出延迟时间 2

设定范围：0～9999999 （单位： 4ms）

标准设置：50

系统参数号

0	6	5	每转进给最大切削进给速度
---	---	---	--------------

每转进给最大切削进给速度。

设定范围：0～500 （单位： mm/r）

标准设置：500

系统参数号

0	6	6	主轴换档时的转速
---	---	---	----------

恒线速控制下的主轴转速下限值。

设定范围：0～9999 （单位： r/min）

标准设置：0

系统参数号

0	6	7	恒线速控制下的主轴转速下限值
---	---	---	----------------

主轴换档时的转速

设定范围：0～9999 （单位： r/min）

标准设置：100

系统参数号

0	8	6	M 代码执行持续时间
---	---	---	------------

M 代码执行持续时间。

设定范围：0～9999999 （单位： 4ms 单位）

标准设置：1

系统参数号

0	8	7	S 代码执行持续时间
---	---	---	------------

S 代码执行持续时间。

设定范围：0～9999999 （单位： 4ms 单位）

标准设置：1

系统参数号

0	8	9	主轴指令停止到主轴制动输出时间
---	---	---	-----------------

执行M05后延迟输出主轴制动的的时间。

设定范围：0～9999999 （单位： 4ms 单位）

标准设置：100

系统参数号

0	9	0	主轴制动输出时间
---	---	---	----------

主轴制动输出时间。

设定范围：0～9999999 （单位： 4ms 单位）

标准设置：100

系统参数号

0	9	4	主轴点动延时时间
---	---	---	----------

主轴点动延时时间。

设定范围：0～9999999 （单位： 4ms 单位）

标准设置：100

2.7 卡盘控制

系统参数号

0	1	6	NWKP					SLSP	SLQP
---	---	---	------	--	--	--	--	------	------

NWKP =0： 卡盘方式为内卡方式。

- =1: 卡盘方式为外卡方式。
- SLSP =0: 卡盘功能有效时，不检查卡盘是否夹紧。
- =1: 卡盘功能有效时，检查卡盘是否夹紧。
- SLQP =0: 卡盘控制功能无效。
- =1: 卡盘控制功能有效。

系统参数号

0	9	1	卡盘夹紧到位时间					
---	---	---	----------	--	--	--	--	--

卡盘夹紧到位时间。

设定范围：0~9999999 （单位： 4ms 单位）

标准设置：100

2.8 尾座控制

系统参数号

0	1	6					SLTW		
---	---	---	--	--	--	--	------	--	--

- SLTW =0: 尾座控制功能无效。
- =1: 尾座控制功能有效。

2.9 刀具补偿

系统参数号

0	0	2		TOC	ORC		CCMP			PTSR
---	---	---	--	-----	-----	--	------	--	--	------

- TOC =0: 刀具偏置状态在复位时被清零。
- =1: 刀具偏置状态在复位时不变。
- ORC =0: 刀具偏置值以直径表示。
- =1: 刀具偏置值以半径表示。
- CCMP =0: 刀尖半径补偿功能无效。
- =1: 刀尖半径补偿功能（选配功能）有效。
- PTSR =0: 以刀具移动方式执行刀具长度补偿。
- =1: 以坐标偏移方式执行刀具长度补偿。

系统参数号

0	0	9					NOFC	DOFSI		
---	---	---	--	--	--	--	------	-------	--	--

- NOFC =0 : 计数方式输入偏置量无效。
- =1 : 计数方式输入偏置量有效。
- DOFSI =0 : 刀偏直接测量输入无效。
- =1 : 刀偏直接测量输入有效。

2.10 刀架控制

系统参数号

0	0	9						TSGN	TCPS
---	---	---	--	--	--	--	--	------	------

- TSGN =0 : 刀架到位信号高电平有效。
- =1 : 刀架到位信号低电平有效。

TCPS =0 ：刀架锁紧信号低电平有效。
=1 ：刀架锁紧信号高电平有效 。

系统参数号

0	8	1	总刀位数
---	---	---	------

总刀位数
设定范围：1~8
标准设置：4

系统参数号

0	8	2	换刀 T1 时间
---	---	---	----------

换刀延迟时间 T1：刀架正转停止到刀架反转锁紧开始的延迟时间。
设定范围：0~9999999 （单位：4ms）
标准设置：1

系统参数号

0	8	3	移动一刀位所需的时间上限
---	---	---	--------------

换刀时，移动一个刀位所需的时间上限。
设定范围：0~9999999 （单位：4ms）
标准设置：1000

系统参数号

0	8	4	从第一把刀换到最后一把的时间上限
---	---	---	------------------

最大换刀时间。
设定范围：0~9999999 （单位：4ms）
标准设置：15000

系统参数号

0	8	5	刀架反转锁紧时间
---	---	---	----------

刀架反转锁紧时间。
设定范围：0~9999999 （单位：4ms）
标准设置：100

系统参数号

0	8	8	未接到*TCP 的报警时间
---	---	---	---------------

未接收到*TCP 的报警延迟时间 T2：刀具到位后经过 T2 时间没有收到*TCP 信号则报警。
设定范围：0~9999999 （单位：4ms）
标准设置：500

2.11 编辑与显示

系统参数号

0	0	1	LAN							
---	---	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

LAN =0: 系统为中文界面。
 =1: 系统为英文界面。

系统参数号

0	0	4			M30			CM98		
---	---	---	--	--	-----	--	--	------	--	--

M30 =0: M30 执行完毕后，须再次按循环起动键光标才返回程序开头继续执行。
 =1: M30执行完毕后，光标立刻返回程序开头。
CM98 =0: 编入系统标准以外的 M、S、T 代码时，系统将会产生 P/S 的报警。
 =1: 编入系统标准以外的M、S、T代码时，调用一个对应的子程序。

系统参数号

0	1	1						EAL	POD
---	---	---	--	--	--	--	--	-----	-----

EAL =0: 系统报警时，不可以编辑程序。
 =1: 系统报警时，可以编辑程序。
POD =0: 不可以用小数点编程。
 =1: 可以用小数点程。

诊断参数号

0	1	4	KEY1	SKEY						
---	---	---	------	------	--	--	--	--	--	--

KEY1 =0: 开机时程序形状为关。
 =1: 开机时程序形状为开。
SKEY =0: 设置界面程序开关可以打开，可以编辑程序。
 =1: 设置界面程序开关不可以打开，禁止编辑程序。

2.12 精度补偿

系统参数号

0	0	7				BDEC				
---	---	---	--	--	--	------	--	--	--	--

BDEC =0: 反向间隙补偿A，以固定的脉冲频率输出。
 =1: 反向间隙补偿B，脉冲频率按加减速特性输出。

系统参数号

0	3	3	反向间隙补偿的脉冲频率							
---	---	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--

反向间隙补偿脉冲频率的设定值。（各轴共用）
设定范围：0～2000 （单位：Hz）
标准设置：5

系统参数号

0	3	4	补偿反向间隙的速度值							
---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--

补偿反向间隙的速度值。
设定范围：0～1000（单位： mm/min）
标准设置：40

系统参数号

0	3	5	补偿反向间隙的直线加减速时间				
---	---	---	----------------	--	--	--	--

补偿反向间隙的直线加减速时间

设定范围：0～1000

标准设置：40

系统参数号

0	3	6	X轴间隙补偿量				
---	---	---	---------	--	--	--	--

X轴反向间隙补偿量。

设定范围：0～65535（单位：0.001mm）

标准设置：0

系统参数号

0	3	7	Z轴间隙补偿量				
---	---	---	---------	--	--	--	--

Z轴反向间隙补偿量。

设定范围：0～65535（单位：0.001mm）

标准设置：0

系统参数号

0	0	3					SCRIP		
---	---	---	--	--	--	--	-------	--	--

SCRIP =0：螺距误差补偿功能无效。
 =1：螺距误差补偿功能有效(选配功能)。

系统参数号

0	3	8	螺距误差补偿倍率（各轴通用）				
---	---	---	----------------	--	--	--	--

螺距误差实际的补偿量为设定的补偿量乘以倍率。

设定范围：1～8

标准设置：1

系统参数号

0	3	9	X轴螺距误差补偿零点				
---	---	---	------------	--	--	--	--

X 轴螺距误差零点

设定范围：0～255

标准设置：0

系统参数号

0	4	0	Z轴螺距误差补偿零点				
---	---	---	------------	--	--	--	--

Z 轴螺距误差零点

设定范围：0～255

标准设置：0

系统参数号

0	4	1	X轴螺距误差补偿间隔
---	---	---	------------

X 轴的螺距误差补偿间隔

设定范围：0～99999999 （单位：0.001mm）

标准设置：1000

系统参数号

0	4	2	Z轴螺距误差补偿间隔
---	---	---	------------

Z 轴的螺距误差补偿间隔

设定范围：0～99999999 （单位：0.001mm）

标准设置：1000

螺距补偿参数号

0	0	0	X、Z轴螺补值
---	---	---	---------

2	5	5	X、Z轴螺补值
---	---	---	---------

X、Z 轴螺补值

2.13 通讯功能

系统参数号

0	9	5	串口通讯波特率
---	---	---	---------

串口通讯波特率

设定范围：4800、9600、19200、38400、57600、115200

标准设置：9600

2.14 译码处理

系统参数号

0	9	8	圆弧R值的误差范围（μm）
---	---	---	---------------

圆弧 R 值的误差范围

设定范围：100～9999999

标准设置：9999999

附录2 诊断表

1 DI/D0 诊断信息

1.1 机床侧输入信号（I/O 板）

机床侧的输入信号诊断信息直接对应于系统的硬件电路。如果硬件电路出现故障时，可通过这部分信息加以确认。表中每个信号在印刷板中的具体位置请察看逻辑图。

1) 诊断表:

诊 断 号			含 义							
0	0	1	*TCP	DIQP	*DECX	DITW	*SP	ST	DECZ	*ESP
0	0	2	T08	T07	T06	T05	T04	T03	T02	T01
0	0	3	SAR	LTZ	LTX	SPEN	PSCK	DOOR	GR2	GR1
0	0	4						LCK	OWA2	OWA1

2) 信号含义

- (a) *TCP: 刀架锁紧信号
- (b) DIQP: 卡盘脚踏开关。(输入信号，与+24V接通输入有效)
- (c) DITW: 尾座控制输入信号
- (d) *DECX、*DECZ: 对应轴的零点减速信号
- (e) *SP: 进给保持信号
- (f) ST: 自动循环启动信号
- (g) *ESP: 急停信号
- (h) T01~T08: 刀架到位信号
- (i) SAR: 主轴转速到达信号
- (j) LTZ, LTX: 对应轴的限位信号
- (k) SPEN: 主轴旋转允许信号
- (l) PSCK: 循环启动时检测压力信号
- (m) DOOR: 防护门信号
- (n) GR1、GR2: 换一档、二挡到位信号
- (o) LCK: 锁定键盘信号(暂时无效)
- (p) OWA1、OWA2: 外部报警1、2信号

1.2 输出到机床侧的信号（I/O 板）

当对应位为“1”时，硬件电路中相应的输出晶体管应该导通。否则说明输出电路发生故障，和

硬件的对应关系请察看逻辑图。

1) 诊断表

诊 断 号			含 义						
0	0	5	SPZD	DOQP	M05	M32	M08	M10	M04 M03
0	0	6	TL－	TL＋	M13	M11	M44	M43	M42 M41
0	0	7				STAR	TRIAN	WAR	M30 MST

2) 信号含义

- (a) SPZD: 主轴制动
- (b) DOQP: 卡盘输出信号。
- (c) M05: 主轴停止
- (d) M32: 润滑油开
- (e) M08: 冷却液开
- (f) M10: 尾座进
- (g) M04: 主轴反转
- (h) M03: 主轴正转
- (i) TL+、TL-: 换刀信号
TL+为正向换刀信号，TL-为反向换刀信号
- (j) M13: 卡盘松开
- (k) M11: 尾座退
- (l) M41~M44: 选择主轴变频控制，自动换档功能时的换档输出
- (m) STAR、TRIAN: 机床的启动方式输出控制（星—三角启动）。
- (n) WAR: 报警信号
- (o) M30: 程序结束信号
- (p) MST: 自动运行信号

2 系统接口信号

1) 诊断表:

诊 断 号			含 义					
0	0	9					PCS	PCZ PCX
0	1	0						ALMZ ALMX
0	1	1	手轮数据					
0	1	2	主轴反馈数据					
0	1	3	主轴反馈数据					

0	1	4	主轴模拟量输出值
---	---	---	----------

0	1	5	主轴模拟量输出值
---	---	---	----------

2) 信号含义

- (a) PCS: 主轴位置编码器一转信号
- (b) PCX、PCZ: 对应轴的零点信号
- (c) ALMX、ALMZ: 对应轴的驱动单元报警

这二位诊断信息对应于硬件电路的ALM，其中X、Z代表X轴、Z轴。系统参数№008的ALMZ，ALMX位与该信号的有效电平有关。如将8号参数的ALMX位设为“1”，则ALMX为“0”时系统产生相应轴的驱动单元报警。反之则为ALMX为“1”时系统产生相应轴的驱动单元报警。如果您所使用的驱动单元不能提供该信号，请在制作电缆时不连接该信号，同时将参数№008的ALMZ，ALMX位设定为“0”。当产生驱动单元报警时，请判别故障是在CNC系统侧，还是在驱动单元侧。

(d) 011: 手轮数据

手轮数据主要诊断手轮方式下X或Z轴发送往电机的总的脉冲数，该诊断位也可以从数据变化的快慢看出手轮的转速。

(e) 主轴反馈数据

012、013两个诊断号用BCD码的格式分别显示主轴当前转速的低两位和高两位。

(f) 主轴模拟量输出值

主轴转速指定后，经过挡位和变频控制，转换为控制模拟电压输出的速度值。013、014号诊断用BCD码的格式分别显示变频后速度的低两位和高两位。

3) 无任何报警出现而电机也不运动。

- (a) 系统位置显示不变化
请检查系统信息是否正常。
- (b) 系统位置显示变化。

首先，要看是否处于机床锁住状态，机床锁住时机床坐标的显示不会变化。必须保证此项显示有变化。

3 MDI 操作面板键

№017~022、027~028: 机床操作面板键诊断

№023~026: 键盘键诊断

当光标在这些诊断号下时，在 LCD 的下端的详细内容显示行有该行对应键的详细显示。在 MDI 操作面板中按下对应的键时，相应位即显示“1”，释放按键盘后显示“0”。否则说明有故障发生。

4 CNC 输入/输出信号

这部分信号为 CNC 内部的 PMC 和 CNC 之间进行传送的信号。供用户了解 CNC 内部的工作状态使用，与硬件电路无直接联系。

输入到 CNC 的信号

诊 断 号			含 义					
0	3	3	HX/RV1		*DECX		-X	+X
			手轮X/快速 倍率1		X轴 减速		手动 -X	手动+X
0	3	4	HX/RV2		*DECZ		-Z	+Z
			手轮X/快速 倍率1		Z轴 减速		手动 -Z	手动 +Z
0	3	5	DRN				GR2	GR1
			空运行				齿轮换 挡信号2	齿轮换 挡信号1
0	3	6	MLK	MP2	MP1	MP0	SBK	BDT
			机床锁住	手轴增量选择			单程序段	程序选跳
0	3	7	ZRN	*SSTP	SOR	SAR	FIN	ST
			回零 开关	主轴 停止	主轴定 向或抵 挡	主轴转 速到达	辅助机 能完成	自动循 环起动
0	3	8	ERS	RT	*SP	*ESP		
			外部复位	手动快速	进给保持	急停		
0	3	9	PN8	PN4	PN2	PN1	KEY	MD4
			PN8~PN1: 外部程序号 选择				KEY: 程序保护键/开关	MD4~MD1: 方式选择

5 从 CNC 输出的信号

1) 诊断表								
0	4	1	OP	SA	STL	SPL	ENB	ZPX
0	4	2	MA				DEN	RST
0	4	3			DST		TF	SF

0	4	4	M28	M24	M22	M21	M18	M14	M12	M11
0	4	5	S28	S24	S22	S21	S18	S14	S12	S11
0	4	6	S48	S44	S42	S41	S38	S34	S32	S31
0	4	9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1

2) 信号意义

- (a) OP: 自动运行中
 - (b) SA: 伺服准备好
 - (c) STL: 循环启动
 - (d) SPL: 进给保持
 - (e) ENB: 主轴使能
 - (f) ZPX, ZPZ: X轴, Z轴回零结果
 - (g) MA: CNC准备好信号
 - (h) DEN: 轴运动结果
 - (i) RST: 复位
 - (j) AL: 报警
 - (k) DST: 录入启动
 - (l) TF、SF、MF: T、S、M代码选通
- 044号诊断: 当前M代码的BCD码
- 045号诊断: 当前S代码的低两位BCD码
- 046号诊断: 当前S代码的高两位BCD码
- 049号诊断: 当前T代码的BCD码

6 系统内部 CNC 状态信息

当CNC在自动运行中, 没有报警, 也不运动时, 可通过诊断页面的096和097号得知当前的CNC的工作状态。

0	5	0		CSCT	CITL	COVL	CINP	CDVVL	CMTN	CFIN
---	---	---	--	------	------	------	------	-------	------	------

当相应为显示为“1”时, 其意义如下:

- CFIN: 正在执行M, S, T指令。
- CMTN: 正在执行轴运动指令。
- CDWL: 正在执行G04（暂停）指令。
- CINP: 正在进行在检查。
- COVZ: 倍率为0%。
- CITL: 互锁信号为ON。
- CSCT: 正在等待主轴速度到达信号。

0	5	1				CRST			CTRD	CTPU
---	---	---	--	--	--	------	--	--	------	------

当相应为显示为“1”时，其意义如下：

CTPU：RS232接口正在输出。

CTRD：RS232接口正在输入。

CTST：紧急停止，外部复位，或MDT面板上的复位键为ON时。

0	5	2	STP	REST	EMS		RSTB			CSU
---	---	---	-----	------	-----	--	------	--	--	-----

该诊断号为自动运行停止，自动运行暂停时的状态信息。主要用于检查系统故障时的故障原因。

STP：停止插补分配的标志，在下列情况时被设定：

- ① 外部复位为ON；
- ② 急停为ON；
- ③ 进给保持为ON；
- ④ MDI面板上的复位键为ON；
- ⑤ 自动运行中，方式变为手动方式。

REST：当外部复位，复位键，急停为ON时被设定。

EMS：急停为ON时被设定。

RSTB：MDI面板上的复位键为ON时被设定。

CSU：急停为ON或者产生了伺服报警时被设定。

0	5	3	往伺服发送的脉冲数(X)轴
---	---	---	---------------

0	5	4	往伺服发送的脉冲数(z)轴
---	---	---	---------------

往伺服发送的脉冲数为CNC系统在X或Z轴分别向伺服系统发送的脉冲总数，其有正负之分。

附录3 报警一览表

1) 程序操作错 (P/S 报警)

号 码	内 容	备 注
000	设定了必须切断一次电源的参数，请切断电源。	
001	文件打开失败。	
002	编辑方式下搜索不到该字符串。	
003	致命异常，会造成机床失步。需要重新启动、重新对刀。	
004	地址未发现。	
005	地址后没有数据。	
006	“-”符号输入错误。	
007	小数点输入错误。	
008	文件创建不成功。	
009	输入了非法地址符。	
010	指令了无效 G 代码。	
011	切削进给 F 指令值错。	
012	输入的数值其位数超出最大允许数据。	
013	指定程序号的程序或程序中要搜索的地址未找到。	
014	删除文件不存在。	
015	存储器存储容量不够。	
016	螺纹插补中主轴速度过小或者主轴未开启。	
017	除零错误。	
018	螺纹切削时 F、I 指令值错。	
019	程序段长超过 255 个字符。	
020	攻丝循环中没有指定 F 值。	
021	程序回零时，没有零点存储。	
022	出厂时参数设定值，不能覆盖。	
023	在使用半径 R 指定的圆弧插补中、R 值指令了负值。	
024	圆弧插补半径过大。	
026	在圆弧插补中给出的数据不能构成一个圆弧。	
027	在圆弧插补中 R 与(K、I)同时指定。	
028	在圆弧插补中 R 与(K、I)全为零。	
029	用 T 代码指令的偏置值过大。	
030	刀偏号超出取值范围。	
031	搜索不到该文件。	
032	通讯错误。	
033	刀尖半径补偿中没有交叉点。	
034	刀具半径补偿启动或取消时执行 G2 或 G3 操作。	
035	补偿开始程序段的下一程序段改变了刀补方向。	

036	刀具偏置号未指定时执行了刀具半径补偿指令.	
037	补偿开始程序段为非移动指令.	
038	刀尖半径补偿中圆弧起始点或终点与圆弧中心重合而出现切.	
039	在刀补过程, 连续出现了 30 段非移动指令.	
040	在刀补过程中出现了不正确的操作指令.	
041	在刀尖半径补偿中将出现过切.	
042	刀具半径补偿时, 圆弧指令中重复指定刀尖半径补偿 G 码.	
043	输入的数据超出允许范围.	
044	卡盘未夹紧启动主轴.	
045	主轴运转时松开卡盘.	
046	断电保存数据错乱, 请重新上电.	
047	主轴正转(反转)时, 没有经过停止而又指定了主轴反转(正转).	
050	在 G76 中指定了一个不可用的刀尖角度.	
051	在 G76 中指定的最小切深大于螺纹高度, 或者精加工余量大于螺纹高度.	
052	G76 中为螺纹高度或首次切削深度指定了 0 或负值.	
053	在 G70、G71、G72、G73 指令中没有指令 P 或 Q 值.	
054	G74 或 G75 中的 #I 或 #K 被指定为负值.	
055	G76 精加工余量为负值.	
060	在顺序号检索时, 没有发现指定的顺序号.	
062	(1)G71 或 G72 中的切削深度是零或负值. (2)G73 的重复次数是零或负值. (3)G74 或 G75 中的 D-i 或 D-k 指令为负值. (4)虽然 G74 或 G75 中的 D-i 或 D-k 不为零但地址 U 或 W 指定为零或负值. (5)虽然指定了 G74 或 G75 的退刀方向但 D-d 是负值.	
063	在 G70 中 P 或 Q 指定的程序段检索不到.	
064	当 G 代码为 G32、G33、G90--G94、G70--G76 时未取消刀补.	
065	(1)在 G71、G72 或 G73 指令中, 由地址 P 指定的顺序号的那个程序段未指令 G00 或 G01. (2)在 G71 或 G72 指令中, 由地址 P 指定的顺序号的程序段中, 指令了地址 Z(W)(G71 时)或 X(U)(G72 时).	
066	在 G70、G71、G72、G73 指令中由地址 P 或 Q 指定的两程序段中指令了非移动指令或不能使用的 G 代码.	
067	由地址 P 或 Q 指定的两程序段中指令了 M98、M99 或 M30.	
068	存储器存储容量不够.	
074	程序号不在 0001-9999 范围内.	
076	在 M98 的程序段中, 没有指定 P.	
077	子程序调用嵌套过多.	
078	子程序调用中, 没有找到指定的程序号或者顺序号.	
079	宏指令报警不存在.	
081	NC 程序和用户宏程序指令同时存在.	
100	参数开关为 ON 状态.	
101	在程序编辑中, 电源断电, 请重新编写程序.	

102	编辑行数超过最大值.	
110	复制或更名时该程序号已存在.	
114	在 G65 的程序段中, 指令了未定义的 H 代码.	
115	指定了非法的变量号.	
128	在转移指令中, 转移地址的顺序号不在允许的范围内, 或者没有找到要转移的顺序号.	
129	同一个程序段中不能出现两个相同的功能字.	
130	有地址值超出取值范围.	
131	G00 组和 G01 组不能同时出现.	
132	坐标值 X 与 U 或 Z 与 W 同时出现.	
133	连续指定了两个重复性固定循环 G 指令.	
134	指令 G32、G33、G92 时, I、F 同时出现.	
137	重复性固定循环 G71 或 G72、G73 中程序段个数过多.	
138	N 必须递增.	
140	地址之间应有空格.	
141	在主轴为档位控制时指定了恒线速指令.	
142	程序非法结束无 M30 或 M99.	
144	G70、G71、G72、G73、G74、G75、G76 中进刀量, 退刀量, 倒角余量或螺纹切削的牙高指定错误.	
145	G70、G71、G72、G73、G74、G75、G76 地址字取值错误.	
146	地址 O 和 N 不能引用变量.	
147	G65 中 P 不能为常量.	
149	进入或退出子程序时未取消刀具半径补偿错误.	
150	重复性固定循环中有坐标不单调.	
151	在 G71、G72 指令中 U 和 W 的值的正负与轨迹形状无法匹配或者无 U(W)值或者超出处理范围, 坐标不单调.	
152	在加工圆锥切削循环时超出 G76、G90、G92、G94 所能处理的加工循环情况.	
153	在 G33、G90、G92、G94 指令中 F、I 值错误.	
155	恒线速指令错误.	
156	在 G71、G72、G73 中 P 所指定的程序段未紧邻 G71、G72、G73 程序段或者 P 或 Q 所指定的程序段不存在.	
158	G70、G71、G72 或 G73 所指定的 P 值大于或等于 Q 值.	
162	在调用子程序的程序段中, P 为非整数值或负值.	
163	子程序调用次数过多.	
164	超出系统最大文件存储个数(700).	
165	调用子程序和返回子程序的语句在非法的程序段(G90-G94、G70-G76)	
166	G70、G71、G72、G73 所赋的 Pno 和 Qno 值越界或不是整数.	
168	暂停指令下 P 和 X 不能同时指定.	
169	宏程序中 Q、R 值指定错误.	
170	请在口令设置界面输入口令获得修改参数和螺距补偿数据的权利.	
171	未接到主轴旋转允许信号.	
180	主轴为档位控制或主轴自动换挡无效时 M41-M44 不可使用.	

2) 超程报警

号码	内 容	备 注
201	超出 X 轴正向行程极限	
202	超出 X 轴负向行程极限	
203	超出 Z 轴正向行程极限	
204	超出 Z 轴负向行程极限	
205	超出 Y 轴正向行程极限	
206	超出 Y 轴负向行程极限	
207	X 轴硬限位超程	
208	Z 轴硬限位超程	

3) 驱动单元报警

序 号	内 容	备 注
211	X 轴驱动单元未绪。	
212	Z 轴驱动单元未绪。	
213	X /Z 轴驱动单元未绪	
221	X 轴驱动单元报警。	
222	Z 轴驱动单元报警。	

4) 外部信息报警

号 码	内 容	备 注
181	M 代码错, 程序中编入了非法的 M 代码.	
182	S 代码错, 程序中编入了非法的 S 代码	
183	T 代码错, 程序中编入了非法的 T 代码	
185	换刀时间过长. 从刀架开始正转经过 Ta 时间后指定的刀位到达信号仍然没有接收到时, 产生报警.	
186	在刀架反转锁紧时间内未接到刀架反转锁紧信号.	
187	换刀未绪; 检测到刀号与当前系统刀号不符.	
188	IO 口错误, 需要重新在 PLC-D 中设置.	
250	尾座进退中自动运行或开启主轴或主轴旋转时执行了尾座进退指令.	
251	外部报警 1	
252	外部报警 2	
253	压力过低.	
254	准备未绪.	
255	自动运行中防护门开	

附录4 规格一览表

• 选择功能

名 称	规 格
控制轴	2 轴 (X、Z)
同时控制轴数	2 轴
最小设定单位	0.001mm
最小移动单位	0.001mm
最大指令值	±7 位
快速进给速度	标准 6m/min，最大速度为 6 m/min
快速进给倍率	FO、25%、50%、100%
每分进给范围	0.0001 mm~500.0000mm
最大主轴转速	9999
螺纹导程	0.0001 mm~500.0000mm 0.06 牙/英寸~25400 牙/英寸
自动加减速	有
进给速度倍率	0%~150%共 16 档
手动连续进给	同时一轴
插补	直线/圆弧
返回参考点	有
显示器	液晶 320×240
单步进给	0.001、0.01、0.1
手轮	0.001、0.01、0.1
I/O 接口	RS232C
暂停(秒)	有
机床锁住	全部轴
存储行程检查	有
准停	有
掉电回程序起点	有
MDI 运转	有
复位	有
空运转	有
单程序段	有
自诊断功能	有
紧急停	有

- 显示

名 称	规 格
显示	汉字
加工时间、零件数显示	有
实际速度显示	有

- 程序输入

内 容	规 格
坐标系设定	有
小数点输入	有
用户宏程序	有
刀具补偿	有
固定循环	有
间隙补偿	有
圆弧半径 R 指定	有

- 辅助功能

名 称	规 格
辅助功能	M 二位
辅助功能锁住	有

- 主轴功能

名 称	规 格
主轴功能	S 二位@S 四位
主轴模拟输出	有
主轴倍率	50%~120%

- 刀具功能

名 称	规 格
刀具功能	T01~T08
刀具补偿存储器	±6 位 32 组
刀具长度补偿	有

• 编辑，操作

名 称	规 格
程序存储容量	24544KB
存储程序个数	700 个
程序号的显示	有
顺序号检索	有
程序号检索	有
程序保护	有

附录5 记忆型螺距误差补偿功能

GSK980TB 选配螺补功能，控制功能作了如下改进：
记忆型螺距误差补偿功能。须将 2 号参数 BIT2 设为 1 该功能才有效，螺距误差补偿功能的使用方法见下述说明。

- 1) 功能
- 每轴的螺距误差，可以用最小移动单位补偿。
- 2) 规格
- 把参考点作为补偿零点，在各轴设定的各补偿间隔上，把应补偿的值作为参数设定。
- a) 可以补偿的轴：X轴、Z轴。
- b) 补偿的点数
- 各轴 256点(X轴、Z轴)
- c) 补偿量范围
- 每个补偿点0~±7×补偿倍率(最小移动单位)。
- 补偿倍率 ×1、×2、×4、×8、×16 (全轴通用)
- d) 补偿间隔

移动单位	最小设定间隔	最大设定间隔	单位
公制	1000	9999999	0.001mm
英制	1000	9999999	0.0001 inch

(最大补偿范围 = 设定间隔×256)

实际的补偿间隔：在上述范围内，根据最大补偿范围和机械行程，设定最合适的值。对于直线轴，如果设定间隔小于最小间隔，则往往不能在期待的位置进行补偿。此时，应降低快速进给速度。

- 3) 参数设定
- 关于螺距误差参数，在MDI方式或紧急停止状态，用下述参数设定。
- a) 螺距误差补偿倍率

0

3

8

1

输出被设定的补偿量与此倍率的乘积。(全轴通用)

- b) 螺距误差零点

0

3

9

X轴螺距误差补偿零点

0

4

0

X轴螺距误差补偿零点

X、Z 螺距误差零点：这是设定螺距误差表上的零点位置。

根据机械的要求，每个轴可设定0~255的任意值。

c) 设定补偿间隔

0	4	1
X轴螺距误差补偿间隔		

0	4	2
X轴螺距误差补偿间隔		

X, Z: 螺距误差补偿间隔。

这是设定螺距误差补偿间隔。设定要大于10的正数。另外，如果设定0，则不补偿。

d) 设定补偿量

各轴螺距误差补偿量，请按下表的参数号设定。

在螺距补偿参数界面，在000~255分别输入X/Z的补偿量。另外，可设定补偿量的范围是0~±7，超过这个范围的值的输入无效。


例：

1	2	0
-7		

在上例中，补偿数据-7表示是设置在X 坐标120点的补偿值。

4) 各种参数设定例子

a) 螺距误差零点=0，补偿间隔=10.000



补偿点开头对应于参考点，补偿点1对应于从此参考点向正方向移动10000的位置，往后每隔10000，对应一个补偿点，第127个补偿点为1270000处的补偿量。所以在补偿点1，设定从0运动到10000时的补偿量，在补偿点2，设定从10000 运动到20000时的补偿量。在补偿点N，设定从(N-1)×(补偿间隔)运动到N×(补偿间隔)时的补偿量。

上例是补偿下述区间误差的实例

区间	0	~ 10000	+7
	10000	~ 20000	-6
	20000	~ 30000	+4


实际上，机械从参考点运动到+30000的位置，螺距误差只补了

$$(+7)+(-6)+(+4)=+5$$

机械从+30000运动到参考点的位置，螺距误差只补了

$$-(+4) - (-6) - (+7) = -5$$

b) 螺距误差零点=60，补偿间隔=10000



补偿表中第61号(60)对应于参考点, 补偿点61对应于从零点正向运动10000的点。以后每隔10000, 对应一个补偿点, 第127个补偿点为+670000处的补偿量。而补偿点59, 对应于从参考点负方向运动10000点, 以下每一10000对应一个补偿点, 补偿点0为-600000处的补偿量。所以, 对于补偿点N设定从 $(N-61) \times (\text{补偿间隔})$ 运动到 $(N-60) \times (\text{补偿间隔})$ 的补偿量。

上例中, 补偿了下述区间的误差:

区间	-20000	~	-10000	-7
	-10000	~	0	-7
	0	~	+10000	+4


实际上, 机械从-20000运动到+10000时, 螺距误差只补偿了

$$(-7) + (-7) + (+4) = (-10)$$

机械从+10000运动到-20000时, 螺距误差只补偿了

$$-(+4) - (-7) - (-7) = (+10)$$

c) 螺距误差零点=127, 补偿间隔=10000



补偿表的末尾, 对应着参考点。补偿点126对应于从参考点向负方向运动10000所得到的点。以下每隔-10000, 对应于一个补偿点, 补偿点1为-1260000处的补偿量。所以, 补偿点127应设定从0运动到-10000时的补偿量, 补偿点126, 应设定从-10000运动到-20000时的补偿量, 补偿点N, 应设定从 $(N-128) \times (\text{补偿间隔})$ 运动到 $(N-127) \times (\text{补偿间隔})$ 时的补偿量。

上面的例子, 是补偿下述区间误差的实例。

区间	-30000	~	-20000	+3
	-20000	~	-10000	-7
	-10000	~	-00000	0

实际上, 机械从-30000运动到参考点, 螺距误差只补偿了

$$(+3) + (-7) + (+2) = (-2)$$

5) 补偿量的设定方法

如上一节所示, 设定的补偿量与下列因素有关。

- 参考点和补偿点的位置关系
- 机械移动方向

. 补偿间隔

补偿点 $N(N=0、1、2、3、\cdots 255)$ 的补偿量，由区间 $N、N-1$ 的机械误差(相对于移动指令量，运动的差值)来决定。

★ 补偿量的输入方法

用MDI&LCD或输入输出接口，用与通常参数输入完全相同的方法，可以输入补偿量。

★ 补偿量的输出

用与通常的参数输出同样的方法，可以把各轴的补偿量输出。

★ 补偿量的备份

螺距补偿值的备份（包括输入和输出）与参数值的备份操作完全一样。不同之处是螺距补偿值备份功能没有系统出厂设定备份文件，因此A、B、C或D对应的螺距补偿值文件WORM1.TXT、WORM2.TXT、WORM3.TXT或WORM4.TXT都可以进行输入输出操作。

★ 设定的注意事项

a) 补偿间隔的设定(参数41，42)

补偿间隔是正值时，用此值进行补偿。

补偿间隔是零时，此轴不进行补偿。

b) 设定了螺距误差参数后，重新返回参考点。

c) 螺距误差补偿量(螺补参数000~255)

附录6 串口通讯软件使用说明

本串口通信软件专用于 GSK980TB 数控系统和计算机之间进行双向数据通行。

- 版本号：1.1
- 运行环境：Windows 98/ Windows ME / Windows XP / Windows 2000
- 接口标准：RS232
- 最大传输速率：115200 bps
- 最优传输速率：9600bps

版本特征：

- 一台计算机只能与一台 GSK980TB 数控系统之间进行通信
- 支持传输速率最高至 115200bps（需对系统参数进行相应设置）

1. 运行主界面：

启动后程序主界面如图 1.1 所示。界面左边为通信主控制区，右边为程序编辑区，可以通过菜单 [文件(F)] 打开原文件或直接在编辑区内编写 CNC 程序（图 1.2），文件保存后再按如后操作即可。




图 1.1

先对串口通讯的端口、波特率进行设置。设置好后选择 [打开串口]（按钮，菜单均可），串口打开成功则如图 1.3 所示；失败则弹出提示窗口。失败原因可能是由于该端口已被其他软件占用，如想使用该端口进行通讯，需将占用该端口的软件关闭。



图 1.2




图 1.3

2. 发送文件:

选择传输方式为[发送文件], 然后选择[添加文件] (添加文件可在串口未打开时进行), 弹出窗口如图 2.1。然后选择需要发送的文件 (可多选), 及需要发送到数控系统目标板分区 (USER 或 SYS), 选择[打开]则将所选文件添加到需要发送的文件列表中, 如图 2.2。

列表中的文件可以移除和修改。双击需要修改的文件项弹出与添加文件相同的窗口, 但此时的文件只能单选, 选择[打开]完成修改。如果选择列表中的文件 (可多选), 即背景色为蓝, 则用鼠标右键弹出菜单, 选择[删除]可将所选文件从列表中删除或选择[清空列表]将列表清空, 如图 2.3。

最后选择[开始发送] (串口需打开, 否则提示错误) 向数控系统发送列表内所有文件。文件传输时如图 2.4, 该窗口包含正在发送的文件名及其目标分区以及当前进度, 发送完成时该窗口自动关闭。

注 1: 只能向数控系统目标板用户分区 (USER 分区) 发送后缀名为.CNC (不分大小写) 或者 para2.txt (参数电子盘 B 盘), para3.txt (参数电子盘 C 盘) 文件, 其他文件不能向该区发送否则将出现如图 2.5 的提示。

注 2. 如果目标板存在与文件列表中相同的文件, 它将被列表中的文件覆盖。




图 2.1

文件列表

文件路径	文件名	存储区
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0000.CNC	USER
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0001.CNC	USER
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0002.CNC	USER
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0003.CNC	USER
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0004.CNC	USER
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0005.CNC	USER
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0006.CNC	USER
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0007.CNC	USER
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0008.CNC	USER
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0009.CNC	USER
☒ E:\AxisTure\NF9...	O0010.CNC	USER

图 2.2



图 2.3



图 2.4



图 2.5

3. 接收文件

选择传输方式为[接收文件]，界面如图 3.1，然后选择[获取 CNC 目录]（串口必须已与此操作前打开，否则提示错误），成功获取数控系统文件列表后界面如图 3.2(由于波特率的影响，波特率较低时获取目录速度相对较慢)。

选择需要接收的文件，将不需要接收的文件前的复选框的标志去掉，然后选择[开始接收]按钮，或从鼠标右键弹出的菜单中选择“清空标记”（如图 3.3），再标记需要接收的文件，在弹出的文件保存窗口（如图 3.4）选择保存(可修改保存文件名)，则开始从数控系统目标板接收该文件（如图 3.5），接收完毕后图 3.5 窗口自动关闭。

右键弹出的菜单项（图 3.3），“删除文件”将从数控系统目标板删除用户所选中的文件；而“删除所有文件”将删除用户所选的数控系统目标板分区内的所有文件，慎用。




图 3. 1




图 3. 2




图 3.3



图 3.4




图 3.5


注:通讯过程中,如果数控系统故障(死机,断电)将导致通讯无法恢复,需先[关闭串口]再[打开串口]重新开始通讯。

附录7 刀补C功能操作说明

实际刀具的刀尖并非为一个点，应视为一段圆弧。由于刀尖圆弧的影响，实际加工结果与工件程序会存在误差，刀补 C 机能可实现刀具半径补偿以消除上述误差。使用刀补 C 功能时，须设置相应的参数该功能才有效：

将系统参数 002 号 BIT3 设为 1。

0	0	2					CCMP			
---	---	---	--	--	--	--	------	--	--	--



1 刀补基本概念

1.1 假想刀尖概念

下图 1-1 中刀尖 A 点即为假想刀尖点，实际上不存在，故称之为假想刀尖（或理想刀尖）。假想刀尖的设定是因为一般情况下刀尖半径中心设定在起始位置比较困难，而假想刀尖设在起始位置是比较容易的，如下图所示。与刀尖中心一样，使用假想刀尖编程时不需考虑刀尖半径。




图1-1刀尖半径中心和假想刀尖

注：对有机床零点的机床来说，一个标准点如刀架中心可以作为起点。从这个标准点到刀尖半径中心或假想刀尖的距离设置为刀具偏置值。

设置从标准点到刀尖半径中心的距离作为偏置值如同设置刀尖半径中心作为起点，而设置从标准点到假想刀尖的距离作为偏置值如同设置假想刀尖作为起点。为了设置刀具偏置值，通常测量从标准点到假想刀尖的距离比测量从标准点到刀尖半径中心的距离容易，所以通常就以标准点到假想刀尖的距离来设置刀具偏置值。

图 1-2 为当以刀架中心这个标准点作为起点时，刀具偏置值的设置：




图 1-2 以刀架中心为标准点时刀具偏置值的设置

图 1-3 和图 1-4 分别为以刀尖中心编程和以假想刀尖编程的刀具轨迹。左图是没有刀尖半径补偿，右图是有刀尖半径补偿。

如果不用刀尖半径补偿，刀尖中心轨迹将同于编程轨迹



如果使用刀尖半径补偿，将实现精密切削





图 1-3 以刀尖中心编程时的刀具轨迹

没有刀尖半径补偿，假想刀尖轨迹将同于编程轨迹



使用刀尖半径补偿，将实现精密切削




图 1-4 以假想刀尖编程时的刀具轨迹

1.2 假想刀尖的方向

在实际加工中，由于被加工工件的加工需要，刀具和工件间将会存在不同的位置关系。从刀尖中心看假想刀尖的方向，由切削中刀具的方向决定。

假想刀尖号码定义了假想刀尖点与刀尖圆弧中心的位置关系，假想刀尖号码共有10 (0~9) 种设置，共表达了9个方向的位置关系。假想刀尖号码必须在进行刀尖半径补偿前与补偿量一起设置在刀尖半径补偿存储器中。假想刀尖的方向可从下图所示的八种规格所对应的号码来选择。这些图说明了刀具与起点间的关系。箭头终点是假想刀尖。




图 1-5 后刀座坐标系中假想刀尖号码




图 1-6 前刀座坐标系中假想刀尖号码

当刀尖中心与起点一致时，设置刀尖号码 0 或 9。对应各刀具补偿号，用地址 T 设置各刀具的假想刀尖号。





图 1-7 刀尖中心与起点一致

1.3 补偿值的设置



刀尖半径补偿值

图 1-8 刀尖半径补偿值

进行刀尖半径补偿前需要对以下几项补偿值进行设置：X、Z、R、T。其中 X、Z 分别为 X 轴、Z 轴方向从刀架中心到刀尖的刀具偏置值；R 为假想刀尖的半径补偿值；T 为假想刀尖号。每一组值对应一个刀补号，在刀补界面下设置。

具体情况如下表 1-1 所示：

表 1-1 系统刀尖半径补偿值显示页面

序号	X	Z	R	T
001	0.020	0.030	0.020	2
002	0.060	0.060	0.016	3
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
015	0.030	0.026	0.18	9
016	0.050	0.038	0.20	1

1.4 刀具与工件的相对位置

进行刀尖半径补偿时，必须指定刀具与工件的相对位置。在后刀座坐标系中，当刀具中心轨迹在编程轨迹（零件轨迹）前进方向的右边时，称为右刀补，用 G42 指令实现；当刀具中心轨迹在编程轨迹（零件轨迹）前进方向的左边时，称为左刀补，用 G41 指令实现；前刀座与其反之。指令 G40、G41、G42 时刀具与工件的相对位置的具体说明如表 1-2：

表 1-2

指令	功 能 说 明	备 注
G40	取消刀尖半径补偿	详见图1-9、 图 1-10 的说 明
G41	后刀座坐标系中刀尖半径左补偿，前刀座坐标系	
G42	后刀座坐标系中刀尖半径右补偿，前刀座坐标系中刀尖半径左补偿	




图1-9 后刀座坐标系中刀尖半径补偿




图 1-10 前刀座坐标系中刀尖半径补偿

1.5 内侧、外侧

进行刀尖半径补偿时, 前后两个编程轨迹的拐角不相同时, 刀尖补偿轨迹也不相同。因此, 规定两个移动程序段交点在工件侧的夹角大于或等于 180° 时称为“内侧”, 在 $0^\circ \sim 180^\circ$ 之间时称为“外侧”。




图 1-11 内侧与外侧

1.6 G41、G42 及 G40 的指令格式

指令格式：

$$\left\{ \begin{matrix} G40 \\ G41 \\ G42 \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} G00 \\ G01 \end{matrix} \right\} X_ Z_$$

- 注1：G40，G41，G42均为模态G代码。
注 2：正常建立刀补后，G41/G42 后可以跟 G02 或 G03 指令。


2 刀补具体补偿情况

2.1 刀尖半径补偿具体轨迹分解


实现刀具半径补偿通常要经历的 3 个步骤：刀补建立、刀补进行、刀补取消。

2.1.1 刀补建立


从偏置取消方式变为偏置方式，称为刀补建立。
具体刀补建立如下图 1-12 所示：



(b) 沿着拐角为钝角的外侧移动 ($180^\circ > \alpha \geq 90^\circ$)



(c) 沿着拐角为锐角的外侧移动 ($\alpha < 90^\circ$)



(d) 沿着拐角为小于 1 度的锐角的外侧移动，直线→直线。 ($\alpha < 1^\circ$)




图 1-12 刀补建立情况


注意：1) 在建立刀补时，如果没有指定刀补号或者刀补号为零，程序将报警#036。

2) 在建立刀补时，需要用移动指令 G0 或 G1 执行，如果指令圆弧，程序将报警#034。

2.1.2 刀补进行


从刀补建立之后，到刀补取消之前的偏置轨迹称之为刀补进行。

具体刀补进行如下图 1-13 和 1-14 所示：




(b) 沿着拐角为钝角的外侧移动 ($180^\circ > \alpha \geq 90^\circ$)


(i): 直线→直线




(ii): 直线→圆弧



(iii): 圆弧→直线




(IV): 圆弧→圆弧




(c) 沿着拐角为锐角的外侧移动 ($\alpha < 90^\circ$)

(i): 直线→直线



(ii): 直线→圆弧






图 1-13 刀补进行情况①




图 1-14 刀补进行情况②


2.1.3 刀补取消

在补偿模式，当程序段满足以下任何一项条件时，系统进入补偿取消模式，这个程序段的动作称为刀补取消。

a 使用指令 G40 取消 C 刀补，在执行刀补取消时，不可用圆弧指令（G02 及 G03）。如果指令圆弧会产生报警(N0.34)且刀具停止。

b 刀具半径补偿号码指定为 0。

下图为具体刀补取消情况：






图 1-15 刀补取消情况

2.2 刀补进行中变更补偿方向

刀具径补偿 G 码 (G41 及 G42) 决定补偿方向，补偿量的符号如下：

表 1-4

G 码 \ 补偿量符号	+	-
	G41 左侧补偿	G42 右侧补偿
	G42 右侧补偿	G41 左侧补偿

在特殊场合，在补偿模式中可变更补偿方向。但不可在起开始程序段变更。补偿方向变更时，对全部状况没有内侧和外侧的概念。下列的补偿量假设为正。





图 1-16 刀补进行中变更补偿方向情况①

如果补偿正常执行，但没有交点时

当用 G41 及 G42 改变程序段 A 至程序段 B 的偏置方向时，如果不需要偏置路径的交点，在程序段 B 的起点做成垂直与程序段 B 的向量。

i) 直线——直线



ii) 直线-----圆弧




图 1-18 直线—圆弧、无交点（变更补偿方向）


2.3 刀补暂时取消

在补偿模式中，如果指定了以下指令时，补偿向量会暂时取消，之后，补偿向量会自动恢复。

此时，不同于补偿取消模式，刀具直接从交点移动到补偿向量取消的指令点。在补偿模式恢复时，刀具又直接移动到交点。

① 坐标系设定（G50）

```
N1 T0101;  
N2 G42 G00 X0 Z0;  
N3 G01 U-30 W30;  
N4 U30 W30;  
N5 G50 X0 Z60;  
N6 G01 U-30 W30;  
N7 G01 U30 W30;  
N8 G00 X0 Z0;  
N8 M30;
```



注：SS 表示在单程序段方式下刀具停止两次的点

图 1-19 刀补暂时取消①

② G90, G92, G94 固定循环, G71~G76 固定循环, 螺纹指令 G32/G33/G34




图 1-20 刀补暂时取消②

```


N1 T0101
N2 G0 X100 Z100
N3 G0 X0 Z0
N4 G42 G90 X-20 W-50 F500      (此处暂时取消刀补)
N5 G0 X50 Z50                  (恢复刀补)
N6 G0 X100 Z100
N7 M30
    
```

注：G90/G94 刀补暂时取消只有在 G41/G42 与 G90/G94 共段时才会实现，不共段时系统会自动处理为 G90/G94 正常刀补偏置，详见以下 G90/G94 刀尖半径补偿。

2.4 刀补中含有非移动指令

a 在补偿开始时有非移动指令

如果在补偿开始的指令没有刀具移动，不会产生补偿向量。




```
N1 T0101;
N2 G0 X0 Z0;
N3 G01 U-30 W20 F500;
N4 G42 U0;
N5 U30;
N6 U20 W20;
N7 G40 G0 X100 Z100;
N8 M30;
```

图 2.0 刀补开始时有非移动指令

b 在补偿模式指令有非移动指令

在补偿模式下只指令了一个无刀具移动的程序段时，向量及刀具中心路径与无指令该程序段时一样。(参照 2.1.2 刀补进行) 此无刀具移动程序段在单程序段停止点执行。




```
N3 T0101;
N4 G0 X100 Z100;
N5 G41 G01 X0 Z0;
N6 U-30 W20;
N7 G04 X5;
N8 W30;
N9 G40 G0 X100 Z100;
N10 M30;
```

图 2-1 刀补进行时有非移动指令

C 补偿取消时指令有非移动指令

当与补偿取消一起指令的程序段没有刀具移动时，会形成长度为补偿量，方向垂直于前程序段移动方向的向量，这个向量在下一个移动指令取消。



```

N3 T0101;
N4 G0 X100 Z100;
N5 G41 G01 X0 Z0 F500;
N6 U-30 W20;
N7 G40;
N8 G0 X100 Z100;
N9 M30;

```

图 2-2 刀补取消时有非移动指令

2.5 刀补干涉检查

刀具过度切削称为“干涉”。刀补干涉检查能预先检查刀具过度切削情况，即过度切削未发生也会进行干涉检查。

(a) 干涉的基本条件

- (1) 刀具路径方向与程序路径方向不同。(路径间的夹角在 90 度与 270 度之间)。
- (2) 圆弧加工时，除以上条件外，刀具中心路径的起点和终点间的夹角与程序路径起点和终点间的夹角有很大的差异 (180 度以上)。

例 ①




图 2-3 刀补干涉①




图 2-3 刀补干涉②

(b) 干涉范例

(1) 一个浅深度，深度小于补偿量




图 2-4 刀补干涉范例①

程序如下：

```

N1 T0101;                                (R<=10)
N2 G0 X0 Z30;
N3 G42 G01 X50 Z0 F500;
N4 U50;
N5 W20;
N6 U10;
N7 W20;
N8 U-10;
N9 W20;
N10 G40 G0 X0 Z30;
N11 M30;

```

在上述程序中，01 号刀的刀尖半径补偿值 $R \leq 10$ ，当 $R > 10$ 时，系统会产生干涉报警，因为在程序段 B 程序的方向与刀具半径补偿的路径相反。

(2) 凹沟深度小于补偿量




图 2-5 刀补干涉范例②

程序如下：

```

N1 T0101;                                (R≤25)
N2 G0 X0 Z30;
N3 G42 G01 X50 Z0 F500;
N4 U50;
N5 W20;
N6 U10 W10;
N7 U-10 W10;
N8 W20;
N9 G40 G0 X0 Z30;
N10 M30;

```

在上述程序中，01 号刀的刀尖半径补偿值 $R \leq 25$ ，当 $R > 25$ 时，系统会产生干涉报警，因为在程序段 c 程序的方向与刀具半径补偿的路径相反。

2.6 G90/G94 指令中的刀尖半径补偿

(a) 对循环的各路径，刀尖中心路径通常平行于程序路径。

① G90




图 2-6 G90 刀尖半径补偿

②G94




图 2-7 G94 刀尖半径半径补偿

(b) 无论是 G41, G42 方式, 偏置方向如下图所示。




图 2-8 G90/G94 刀尖半径补偿

2.7 G70 指令中的刀尖半径补偿

在精加工循环中(G70)中, 可以实现刀尖半径补偿, 刀具中心轨迹会沿着精加工轨迹自动偏置一个补偿值。

实现 **G70** 刀尖半径补偿时, **G70** 可以与 **G41/G42** 共段执行, 或者在精加工循环段指定 **G41/G42**。

3 刀补 C 的注意事项

1) 不可连续指令两个或两个以上无移动命令的程序段。如:

- ① M05 ;M 码输出
- ② S21 ;S 码输出
- ③ G04 X10 ; 暂停
- ④ G01 U0 ;移动距离零
- ⑤ G98 ;只有 G 指令.

如果连续指定以上程序段两个或更多时, 刀尖中心会移到前一程序段的终点(垂直于前一程序段程序路径的位置)。

特别地, 当补偿过程中连续指定 30 个无移动命令的程序段或更多时, 会产生报警 (P/S39)。

2) 录入方式下(MDI)执行程序段时, 不执行刀尖半径补偿。

3) 在开机后或 M30 执行时, 系统立刻进入取消模式。程序必须在取消模式下结束。否则, 刀具不能在终点定位, 刀具停止在离终点一个向量长度的位置。

4) 刀尖半径补偿的建立与取消只能用 G00 或 G01 指令, 不能是圆弧指令 (G02 或 G03)。如果指定, 会产生报警 (P/S34)。

5) 在调用子程序前 (即执行 M98 前), 系统必须在补偿取消模式。进入子程序后, 可以起动偏置, 但在返回主程序前 (即执行 M99 前) 必须为补偿取消模式。否则会出现报警 No.036。

6) 如果补偿量(R)是负数, 在程序上 G41 及 G42 彼此交换。如果刀具中心沿工件外侧移动, 它将会沿内侧移动, 反之亦然。因为当补偿量符号改变时, 刀尖偏置方向也改变, 但假想刀尖方向不变。所以不要随意改变。

7) 通常在取消模式或换刀时, 改变补偿量的值。如果在补偿模式中变更补偿量, 只有在换刀后新的补偿量才有效。

8) 当程序在执行刀补程序时, 因各种原因出现错误或者报警, G 代码将保持, 原来是 G41 则是 G41, 原来是 G42 则是 G42; 这时候要取消刀补, 则可以在 MDI 状态下, 输入 G40 并运行, 方能取消刀补状态。

9) G71-G76, 螺纹指令 G92/G32/G33/G34 不执行刀尖半径补偿。

4 刀补 C 加工范例

刀补C范例①:

加工下图2-9所示零件， 零件尺寸如图所示， 刀尖半径 $R=1$ ， 为第一把刀。




图 2-9 刀补 C 范例①

程序如下:

```

O0001;
N010 G50 X100.0 Z100.0; （设定坐标系）
N020 M3 S300; （主轴正转，转速；300转/分钟）
N030 M8; （开冷却）
N040 T0101; （换一号刀执行一号刀补）
N050 G00 X10.0 Z10.0; （快速定位，接近工件）
N060 G42 G1 Z0 F80; （开始执行刀尖半径补偿）
N070 G3 X30 Z-10 R10;
N080 G1 Z-17.639;
  
```

```
N090 G2 X32.111 Z-22.111 R10;  
N100 G1 X33.803 Z-23.803;  
N110 G3 X35.914 Z-28.275 R14;  
N120 G1 Z-35;  
N130 X50;  
N140 G40 G0 X80 Z80; （取消刀尖半径补偿）  
N150 M09; （关闭冷却）  
N160 G00 X100.0 Z100.0 T0200; （快速回安全位置，换回基准刀，清刀偏）  
N170 M30; （程序结束）
```

刀补C范例②:

加工下图2-10所示零件，零件尺寸如图所示，刀尖半径**R=1**，为第一把刀。




图 2-10 刀补 C 范例②

```
O0002
N1 G50 X100 Z100;
N2 M3 S800;
N3 M8;
N4 T0202;
N5 G0 X70 Z10;
N6 G71 U3 R1;
N7 G71 P8 Q14 U0 W0 F120;
N8 G0 X10;
N9 G1 Z-10 F80;
N10 G02 X30 W-10 R10;
N11 G1 X38;
N12 Z-30;
N13 G02 X48 W-5 R5;
N14 G1 X60;
N15 G0 X100 Z80;
N16 M3 S300;
N17 T0101;
N18 G0 X70 Z10;
N19 G42 G70 P8 Q14; (G42 与 G70 共段执行刀尖半径补偿)
N20 G40 G0 X80 Z50; (取消刀尖半径补偿)
N21 G0 X100 Z100 T0200;
N22 M30;
```

刀补C范例③:

加工下图2-11所示零件，零件尺寸如图所示，刀尖半径**R=1**，为第一把刀。




图 2-11 刀补 C 范例③

```

O0003;
N1 G50 X100 Z100;
N2 M3 S800;
N3 M8;
N4 T0101;
N5 G42 G0 X70 Z10;      (开始执行刀尖半径补偿)
N6 G90 X45 Z-30 R-5 F80;
N7 G40 G0 X80 Z80;      (取消刀尖半径补偿)
N8 G0 X100 Z100 T0100;
N9 M30;
    
```

附录 8 安装尺寸图

