



SPARC® Enterprise M4000/M5000 服务器 产品说明

适用于 XCP 版本 1080

版权所有 2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 及 FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-8588, Japan。保留所有权利。

对于本文档中介绍的产品和技术，Sun Microsystems, Inc. 和 Fujitsu Limited 分别拥有相关的知识产权，此类产品、技术及本文档受版权法、专利法与其他知识产权法和国际公约的保护。Sun Microsystems, Inc. 和 Fujitsu Limited 在此类产品、技术及本文档中拥有的知识产权包括（但不限于）在 <http://www.sun.com/patents> 中列出的一项或多项美国专利，以及在美国或其他国家/地区申请的一项或多项其他专利或待批专利。

本文档及其相关产品和技术的使用、复制、分发和反编译均受许可证限制。未经 Fujitsu Limited 和 Sun Microsystems, Inc. 及其适用许可方（如果有）的事先书面许可，不得以任何形式、任何手段复制此类产品或技术或本文档的任何部分。提供本文档并不意味着赋予您对相关产品或技术的任何明示或默示的权利或许可，而且本文档不包含也不表示 Fujitsu Limited 或 Sun Microsystems, Inc. 或各自分支机构作出的任何种类的任何承诺。

本文档以及其中介绍的产品和技术可能包含已从 Fujitsu Limited 和/或 Sun Microsystems, Inc. 供应商处获得版权和/或使用许可的第三方知识产权，包括软件和字体技术。

根据 GPL 或 LGPL 的条款，一经请求，最终用户可以使用受 GPL 或 LGPL 约束的源代码副本（如果适用）。请与 Fujitsu Limited 或 Sun Microsystems, Inc. 联系。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Java、Netra、Solaris、Sun Ray、Answerbook2、docs.sun.com、OpenBoot 和 Sun Fire 是 Sun Microsystems, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

Fujitsu 和 Fujitsu 徽标是 Fujitsu Limited 的注册商标。

所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

SPARC64 是 SPARC International, Inc. 的商标，Fujitsu Microelectronics, Inc. 和 Fujitsu Limited 已获得其使用许可。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

美国政府权利 — 商业用途。美国政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 和 Fujitsu Limited 的政府用户标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

免责声明：Fujitsu Limited、Sun Microsystems, Inc. 或各自的任何分支机构作出的与本文档或其中介绍的任何产品或技术有关的担保仅限于在提供产品或技术所依照的许可协议中明确规定的担保。除非在此类许可协议中明确规定，否则 FUJITSU LIMITED、SUN MICROSYSTEMS, INC. 及其分支机构对于此类产品或技术或本文档不作出任何种类的陈述或担保（明示或默示）。此类产品或技术或本文档均按原样提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括但不限于对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。除非在此类许可协议中明确规定，否则在适用法律允许的范围内，对于任何第三方（基于任何法律理论）的收入或利润损失、效用或数据丢失或业务中断，或任何间接、特殊、意外或继发的损害，Fujitsu Limited、Sun Microsystems, Inc. 或其任何分支机构均不承担任何责任，即使事先已被告知有可能发生此类损害。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



请回收



Adobe PostScript

目录

目录 iii

前言 v

技术支持 v

软件资源 v

访问文档 vi

Fujitsu 欢迎您提出意见 vii

有关 XCP 1080 的一般信息 1

XCP 1080 的新增功能 1

支持的固件和软件 2

Solaris 修补程序信息 3

Solaris 10 10/08 的修补程序 3

Solaris 10 5/08 的修补程序 3

Solaris 10 8/07 的修补程序 3

Solaris 10 11/06 的修补程序 4

Emulex PCI Express (PCIe) 卡的修补程序 4

更新到 XCP 1071 或更高版本 4

重置 XSCF 固件 4

从早于 XCP 1050 的版本更新 5

功能性问题和限制	5
SPARC64 VII 处理器的限制	5
一般功能性问题和限制	5
有关硬件的信息	8
有关 DVD 驱动器和光盘的说明	8
有关使用 USB 内存的说明	9
有关关闭电源之后打开电源的说明	9
硬件问题和解决方法	9
Sun Crypto Accelerator 6000 卡	9
关于软件的信息	10
XCP 问题和解决方法	10
Solaris OS 问题和解决方法	12
所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题	12
已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris OS 问题	16
已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题	19
已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题	22
软件文档更新	26
标识系统中降级的内存	26
确定系统板中的不同内存大小	27
使用 showdevices 命令	27
使用 prtdiag 命令	28
确定目标板中的常驻内存	28
CPU 升级	29
将新 SPARC64 VII CPUM 作为新域进行添加	29
将 SPARC64 VI CPU 模块升级到 SPARC64 VII CPU 模块	32
将配备有 SPARC64 VII 的新 CPUM 添加到配备有 SPARC64 VI 的现有域中	34

前言

本产品说明包含在文档集发布后已知的有关 SPARC® Enterprise M4000/M5000 服务器硬件、软件或文档的最新信息。

技术支持

如果您遇到通过 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器文档无法解决的技术问题，请与销售代表或经过认证的服务工程师联系。

软件资源

Solaris™ 操作系统和 Sun Java™ Enterprise System 软件已预先安装在 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器上。

有关 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器的软件资源，请与销售代表或经过认证的服务工程师联系。

注 – 有关最新的修补程序信息，请访问：

全球站点

<http://www.fujitsu.com/global/support/software/security/products-s/patch-info/>

日本站点

<https://software.fujitsu.com/jp/security/products-others/unix/>

北美站点

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

修补程序下载内容中包含安装信息和自述文件。

访问文档

SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器文档集中提供了有关安装、管理和使用

SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器的说明。

可从以下 Web 站点下载该文档集：

全球站点

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

日本站点

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

北美站点

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

注 – 本产品说明中的信息会取代 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器文档集中的相应信息。

您可以从以下位置获得 Solaris 文档：

<http://www.sun.com/documentation>

Fujitsu 欢迎您提出意见

如果您对本文档有任何意见或要求，或者您发现本文档中的陈述有任何不清楚之处，请通过以下 URL 上的表单明确说明您的观点。

对于美国、加拿大和墨西哥的用户：

http://www.computers.us.fujitsu.com/www/support_servers.shtml?support/servers

对于其他国家/地区的用户：

SPARC Enterprise 联系网站

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html

有关 XCP 1080 的一般信息

本节介绍有关 XCP 1080 的一般信息。

- [第 1 页中的 “XCP 1080 的新增功能”](#)
- [第 2 页中的 “支持的固件和软件”](#)
- [第 4 页中的 “更新到 XCP 1071 或更高版本”](#)
- [第 5 页中的 “功能性问题和限制”](#)

XCP 1080 的新增功能

在 XCP 版本 1080 中，引入了以下新功能：

- 支持下列新的 XSCF 命令：
 - `dumpconfig(8)`
 - `ping(8)`
 - `restoreconfig(8)`
 - `traceroute(8)`

有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》或每个命令的手册页。

支持的固件和软件

此发行版支持以下固件和操作系统 (operating system, OS)。

表 1 固件和操作系统版本

固件和操作系统	版本
XSCF 控制软件包 (XSCF Control Package, XCP)	1080
Solaris™ 操作系统	
SPARC64 VI™ 处理器:	Solaris 10 11/06 或更高版本, 装有必需的修补程序
SPARC64 VII™ 处理器:	Solaris 10 8/07 或更高版本, 装有必需的修补程序

注 – 使用 Solaris 10 8/07 安装 DVD 无法引导通过 SPARC64 VII 处理器挂载的域。请使用 Solaris 10 5/08 或更高版本的安装 DVD 来引导通过 SPARC64 VII 处理器挂载的域。

您可以在下列 Web 站点下载最新的固件文件。

全球站点:

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/firmware/>

日本站点:

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/download/firmware/>

许多 Web 浏览器都支持 XSCF Web。经测试证明, 表 2 中的浏览器与 XSCF Web 兼容。

表 2 经过测试的 Web 浏览器版本

Web 浏览器应用程序	版本
Microsoft® Internet Explorer	6.0 和 7.0
Netscape Navigator™	7.x
Firefox (Solaris 10)	2.0

Solaris 修补程序信息

本节列出了 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器必需的修补程序。

有关其他 Solaris OS 信息，请参见第 12 页中的“[Solaris OS 问题和解决方法](#)”。

注 – 有关如何查找最新修补程序的信息，请参见第 v 页中的“[软件资源](#)”。修补程序下载内容中包含安装信息和自述文件。

注 – 按以下顺序应用修补程序。有关 CPU 升级（包括修补程序）的过程，请参见第 29 页中的“[CPU 升级](#)”。

Solaris 10 10/08 的修补程序

运行 Solaris 10 10/08 OS 或更高版本的服务器不需要修补程序。

Solaris 10 5/08 的修补程序

运行 Solaris 10 5/08 OS 的所有 M4000/M5000 服务器都需要以下修补程序：

- 137137-09

Solaris 10 8/07 的修补程序

仅在安装了 SPARC64 VII 处理器的服务器上，Solaris 10 8/07 OS 才需要下列修补程序：

- 119254-51 或更高版本
- 125891-01 或更高版本
- 127755-01 或更高版本
- 127127-11

Solaris 10 11/06 的修补程序

以下修补程序是 Solaris 10 11/06 OS 所必需的。请注意，Solaris 10 11/06 不支持 SPARC64 VII 处理器，即使安装了下列必需的修补程序也是如此：

- 118833-36 （在安装 125100-04 之前安装 118833-36。）
- 125100-04 或更高版本
- 120068-03 或更高版本
- 123839-07 或更高版本
- 125424-01 或更高版本
- 125075-01 或更高版本
- 125670-02 或更高版本

Emulex PCI Express (PCIe) 卡的修补程序

以下 Emulex 卡需要使用修补程序 120222-26 中提供的驱动程序：

- XSEFC402AF Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb 双端口光纤通道 PCI-E HBA
- XSEFC401AF Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb 单端口光纤通道 PCI-E HBA

更新到 XCP 1071 或更高版本

可以从 XCP 版本 1050 或更高版本升级到 XCP 1071 或更高版本。有关说明，请参阅《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。

重置 XSCF 固件

在将 XCP 固件更新到 1071 或更高版本后，一定要使用 `rebootxscf(8)` 命令重置 XSCF。

从早于 XCP 1050 的版本更新

- 无法直接更新到 XCP 1071 或更高版本。
如果当前运行的是早于 XCP 1050 的版本，则在更新到 XCP 1071 或更高版本之前，必须先更新到 1050 和 1061 之间（包含 1050 和 1061）的 XCP 过渡版本。有关说明，请参阅过渡版本的产品说明文档。
- 删除名为 "admin" 的任何帐户。
在更新到 XCP 1050 或更高版本之前，必须删除名为 **admin** 的任何帐户。在 XCP 1050 和更高版本中，该帐户名称是保留的帐户名称。使用 `deleteuser(8)` 命令可删除该帐户。

功能性问题和限制

本节说明了此发行版的已知问题和限制。

SPARC64 VII 处理器的限制



注意 – 必须先完成对 XCP 固件和 Solaris OS 的升级，再将 SPARC 64 VII 处理器插入机箱。

一般功能性问题和限制



注意 – 有关动态重新配置 (dynamic reconfiguration, DR) 和热插拔问题的信息，请参见第 12 页中的“[Solaris OS 问题和解决方法](#)”。

- 使用 ZFS 文件系统的域不能使用动态重新配置。
- SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器是冷服务器。不支持 CPU 模块 (CPU module, CPUM)、内存板 (memory board, MEMB)、I/O 单元 (I/O unit, IOU) 或 XSCF 单元热交换。
- 对于本 XCP 发行版，XSCF 浏览器用户界面 (XSCF Web) 不支持外部 I/O 扩展单元管理器功能。
- 目前，XSCF 不支持日志归档功能。
- 目前，XSCF 不支持登录锁定功能 (`setloginlockout(8)`/`showloginlockout(8)`)。

- 使用 XSCF 作为域的 NTP 服务器时，请将其配置为不会阻止 DNS 服务器及 XSCF 所引用的 NTP 服务器的 ICMP 协议。
- 在使用外部电源控制器的外部电源控制接口时，不支持以下通知信号：
 - OS 紧急情况或服务器硬件错误信号 (*CPUN/RTNU)。
 - 服务器硬件错误信号（电源故障、温度错误和风扇错误）(*ALARM)。
- 对于 1027A-Z/X1027A-Z PCIe 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 卡，存在以下限制：
 - 每个域不得使用两个以上的卡。
 - 不得在外部 I/O 扩展单元中使用这些卡。
- 对于 4447A-Z/X4447A-Z PCIe 四端口千兆位以太网适配器 UTP 卡，存在以下最大限制：
 - 外部 I/O 扩展单元中不得使用四个以上的卡（每个 PCIe I/O 船使用两个）。
 - Sun SPARC Enterprise M4000 服务器域中不得使用四个以上的卡。
 - Sun SPARC Enterprise M5000 服务器域中不得使用八个以上的卡。
- 我们建议域使用 XSCF 单元作为 NTP 服务器。此时，请注意以下几点：
 - XSCF 必须连接到外部 NTP 服务器
 - 如果不仅要连接 XSCF，还要连接一个或多个 NTP 服务器，请连接 XSCF 使用的 NTP 服务器

有关 NTP 服务器的详细信息，请联系服务工程师。有关 NTP 设置的详细信息，请参阅《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。

- 您不能使用以下用户帐户名，因为它们已保留供系统使用：
root、bin、daemon、adm、operator、nobody、sshd、rpc、rpcuser、
ldap、apache、ntp、admin 和 default。
- XSCF Web 中不支持 Firefox 3。
- 要使用 XSCF Web，请禁用您的浏览器的高速缓存功能。如果您启用了浏览器的高速缓存功能，则可能会显示旧的高速缓存数据。禁用高速缓存功能：
 - Internet Explorer 6 和 7
单击“工具”->“Internet 选项...”->“高级”选项卡，然后选中“不将加密的页面存入硬盘”框。
 - Netscape 7.1 或更高版本
单击“编辑”->“首选项”->“高级”->“高速缓存”->“将高速缓存中的页面和网络上的页面进行比较”设置，然后选择“每次查看页面时比较一次”单选按钮。
 - Firefox 2
在地址框中键入 "about:config"，然后在过滤器框中键入 "cache"。
将 "browser.cache.check_doc_frequency" 设置值更改为 "1"。

- 使用 XSCF Web 期间，当您导入 XCP 或更新固件时，Web 浏览器上可能会显示会话 ID 错误。而且，当您在“Autologout（自动注销）”设置中将超时期限指定为 30 分钟以上时，在执行固件更新时可能会显示“Internal Server Error（内部服务器错误）”。请关闭当前浏览器，并打开新的浏览器重新连接到 XSCF Web。
 - 使用 XSCF Web 时，若有随浏览器一起安装的插件（例如，搜索工具），请删除该插件或禁用弹出窗口阻止（pop-up blocking）功能。
 - XSCF-LAN 与自动协商兼容。在连接 XSCF-LAN 和固定为全双工模式的网络设备时，根据 IEEE 802.3 规则，XSCF-LAN 将以半双工模式进行通信。鉴于此原因，网络通信速度可能会下降，或者可能会出现通信错误。一定要将与 XSCF-LAN 连接的网络设备设置为自动协商模式。
 - 针对 COD 板执行 DR 操作时，请不要执行 `addcodlicense(8)/deletecodlicense(8)/setcod(8)` 命令。
 - 目前不支持 `restoredefaults(8)` 命令。
 - 如果域正在运行 Solaris OS 的下列版本之一：
 - Solaris 10 5/08 OS
 - Solaris 10 OS 的早期版本，修补程序 ID 为 127127-11则必须在系统规范文件（`/etc/system`）中设置以下参数：

```
set heaplp_use_stlb=0
```

然后重新引导域。
- 有关更多信息，请参阅[表 5](#)中的 CR 6720261。

有关硬件的信息

本节介绍有关 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器硬件的特别说明和问题。

- 第 8 页中的 “有关 DVD 驱动器和光盘的说明”
- 第 9 页中的 “有关使用 USB 内存的说明”
- 第 9 页中的 “有关关闭电源之后打开电源的说明”
- 第 9 页中的 “硬件问题和解决方法”

有关 DVD 驱动器和光盘的说明

在此服务器上所挂载的标准 DVD 驱动器中使用 CD/DVD 光盘之前，请参见以下 Web 站点中的 “*Notes on DVD Drives and Discs in SPARC Enterprise*”（有关 SPARC Enterprise 中 DVD 驱动器和光盘的说明）。

URL:

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

有关使用 USB 内存的说明

执行 `dumpconfig(8)`、`restoreconfig(8)` 或 `snapshot(8)` 命令时，如果将 USB 内存指定为数据的存储目标，应将 USB 内存作为介质事先准备好。存储的数据中将包含系统的相关信息。使用 USB 内存时，需要从数据安全角度关注对存储有数据的 USB 内存的管理。

我们不能保证当前市场中所有制造商的所有 USB 内存都能与 XSCF 连接并正常运行。根据所使用的 USB 内存不同，可能会出现一些故障，例如，XSCF 固件错误或重置。如果出现此类故障，请立即停止使用 USB 内存。

要将 USB 内存连接到 XSCF 的 USB 端口，请将 USB 内存直接连接到 USB 端口。如果通过 USB 集线器或 USB 扩展电缆连接，可能会导致错误。

有关关闭电源之后打开电源的说明

在关闭系统电源（通过拔出电源电缆或使用配电盘上的断路器）后，请至少等待 30 秒，然后再打开系统电源。

硬件问题和解决方法

Sun Crypto Accelerator 6000 卡

如果您使用的不是 Sun Crypto Accelerator (SCA) 6000 卡驱动程序的正确版本，则对 SCA 6000 卡执行热插拔操作可能会导致 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器出现紧急情况或挂起。在执行了必需的引导固件升级之后，1.1 版本的 SCA6000 驱动程序及固件将会支持热插拔操作。1.0 版本的 SCA6000 驱动程序不支持热插拔，因此不应使用该版本。

关于软件的信息

本节介绍有关 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器软件的特别说明和问题。

- [第 10 页中的“XCP 问题和解决方法”](#)
- [第 12 页中的“Solaris OS 问题和解决方法”](#)
- [第 26 页中的“软件文档更新”](#)
- [第 26 页中的“标识系统中降级的内存”](#)
- [第 27 页中的“确定系统板中的不同内存大小”](#)
- [第 28 页中的“确定目标板中的常驻内存”](#)
- [第 29 页中的“CPU 升级”](#)

XCP 问题和解决方法

[表 3](#) 列出了已知的 XCP 问题和可能的解决方法。

表 3 XCP 问题和解决方法

ID	描述	解决方法
RTIF1-070418-009	XSCF 正在运行时，可能会关闭进程，可能会发生监视程序超时，或者可能会挂起。在此之后，可能会重置 XSCF。	请检查是否已启动 XSCF。如果尚未启动，请停止所有域，然后对系统执行关开机循环 (AC OFF/ON)。请至少等待 30 秒后再打开刚关闭的系统电源。
RTIF1-070528-002	XSCF 正在运行时，可能会发生监视程序超时，并且 XSCF 可能会重新引导。	请检查是否已启动 XSCF。如果尚未启动，请停止所有域，然后对系统执行关开机循环 (AC OFF/ON)。请至少等待 30 秒后再打开刚关闭的系统电源。
RTIF1-071102-002	snmp 守护进程可能会退出。	要重新启动 snmp 守护进程，请执行命令 <code>setsnmp enable</code> 。

表 3 XCP 问题和解决方法（续）

ID	描述	解决方法
RTIF1-080725-001	在 <code>setsnmp addv3trapghost</code> 中，由于陷阱主机未运行、用户名或密码错误等原因而导致验证失败时，将不会通知后续 SNMP 陷阱。	无解决方法。 确认 SNMP 陷阱主机正在运行，然后使用正确的用户名重新执行 <code>setsnmp(8)</code> 命令。
RTIF1-080725-002	如果设置了 SNMPv3 陷阱，则在 XSCF 中出现监视程序超时及 XSCF 重置之后，将不会通知后续 SNMP 陷阱。	重置 XSCF。
RTIF1-080725-004	在使用 XSCF shell 设置夏令时之后，XSCF Web 无法在“Logs（日志）”菜单中显示正确的时间。	无解决方法。 使用 XSCF shell 的 <code>showlogs(8)</code> 命令。
RTIF1-081006-001	记录了错误日志“XSCF FMEM write error”，并且固件更新可能失败。	先关闭 (AC OFF) 然后再重新打开系统电源 (AC ON)。然后，重新执行固件更新。
RTIF1-081006-002	在 <code>setemailreport(8)</code> 命令中，当您在 SMTP 地址中指定的字符数超过 255 个时，就会出现错误。	不要在 SMTP 地址中指定超过 255 个字符。
RTIF1-081006-004	在固件更新期间，可能会显示以下输出消息，并可能会出现 XSCF 紧急情况。 kernel BUG in jffs2_do_read_inode at fs/jffs2/readinode.c:XXX!	重置 XSCF 并使用 <code>flashupdate(8)</code> 命令来重试固件更新。
RTIF1-081006-005	XSCF Web 上的网络配置不支持与 <code>setnetwork -r</code> 命令等效的功能。而且，如果将 <code>localhost</code> 或 <code>localdomain</code> 指定为主机名或域名，将显示错误消息“SessionID has expired”。	在 XSCF shell 中使用 <code>setnetwork -r</code> 命令。
RTIF1-081006-006	XSCF Web 上的紧急情况日志可能不会从消息顶部开始显示。	当输出内容不全时，请在 XSCF shell 中执行 <code>showlogs panic</code> 命令。
RTIF1-081006-007	<code>password(8)</code> 命令指示 <code>[user]</code> 操作数是可选的，但是如果在指定其他选项时未包括 <code>[user]</code> 操作数，此命令将失败。	无解决方法。 指定其他选项时，请指定 <code>user</code> 操作数以使用 <code>password(8)</code> 命令。
RTIF1-081006-011	直到执行 <code>setsnmp disable</code> 和 <code>setsnmp enable</code> 之后，SNMP 陷阱主机配置更改才有效。	修改 SNMP 设置： XSCF> <code>setsnmp disable</code> XSCF> <code>setsnmp enable</code>
RTIF1-081016-001	在商用交流电源连接器至 UPS 的位置发生电源故障时，不会发送通知/发送陷阱。	无解决方法。
RTIF1-081016-003	在 Internet Explorer 6 或 7 中，从“Setting（设置）”->“Audit（审计）”->“Add Policy（新增策略）”弹出式屏幕中单击“Reset（重置）”按钮然后单击“OK（确定）”按钮，将会注销用户并显示以下消息： Error Session Error Session ID has been expired	请重新登录到浏览器界面，然后使用 Backspace 键清除弹出式屏幕的“User（用户）”文本框中的文本，而不是使用“Reset（重置）”按钮。

Solaris OS 问题和解决方法

本节包含有关 Solaris OS 问题的信息。表 4、表 5、表 6 和表 7 列出了您可能会遇到的问题（具体取决于您所使用的 Solaris OS 发行版）。

所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题

表 4 列出了您可能会在任何支持的 Solaris OS 发行版中遇到的 Solaris OS 问题。

表 4 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法

CR ID	描述	解决方法
6459540	SPARC Enterprise M4000/M5000 上的 DAT72 内部磁带机在磁带操作期间可能会超时。	将以下定义添加到 /kernel/drv/st.conf 中： tape-config-list= "SEAGATE DAT DAT72-000", "SEAGATE_DAT DAT72-000", "SEAGATE_DAT DAT72-000"; SEAGATE_DAT DAT72-000= 1,0x34,0,0x9639,4,0x00,0x8c,0x8c, 0x8c,3; 在 SEAGATE DAT 与 DAT72-000 之间有四个空格。
6466617	对 PCI-Express 插槽执行热插拔操作过快会中断 PCI 叶重置并出现以下错误： cfgadm: Component system is busy error	在发出各个 cfgadm -c 命令之间间隔几秒钟。
6481002	使用特定 PCI-Express 卡通过网络安装 Solaris 可能会导致出现紧急情况。	如果正在使用 Sun PCI-E 双千兆位以太网适配器 MMF 卡或 Sun PCI-E 双千兆位以太网适配器 UTP 卡，请不要使用这两种卡安装 Solaris，而是使用其他网络设备，例如板载千兆位以太网或其他网络设备。

表 4 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法（续）

CR ID	描述	解决方法
6515648	dr@0:SB1::memory 失败时，显示 "Replumb Failed" 错误。	DR 操作完成后，可以手动检测它。 手动重新检测接口的示例步骤： <pre># ifconfig interface plumb xxx.xxx.xxx.xxx netmask + broadcast + up # ifconfig interface group group-name # ifconfig interface addif xxx.xxx.xxx.xxx -failover deprecated up</pre> 该解决方法假定已针对 IPMP 组正确配置了 /etc/hostname.interface 文件，不需要对该文件进行任何修改。以上示例中使用的 IP 地址应该与以前使用的 IP 地址匹配，并与和 /etc/hostname.<interface> 文件匹配的 IP 地址匹配。
6516135	cfgadm(1M) 可能无法正确显示 Ap_Id 格式和设备。	使用下列操作可显示所有 PCI 插槽。 1) devfsadm（在 Solaris 提示符下） 2) cfgadm
6519290	交换设备上的大量 I/O 会使 I/O 系统不堪重负，从而可能导致系统挂起。有许多方式都会造成这种大量的 I/O，例如内存不足、过量使用 /tmp 等。	在 /etc/system 中设置以下项，然后重新引导域： <pre>set maxfastscan=0x2000</pre>
6522017	无法在同一个域中使用 DR 和 ZFS。	通过在 /etc/system 文件中设置 zfs_arc_max 参数来降低 ZFS 可以分配的内存的数量。以下示例将最大大小设置为 512 兆字节。 <pre>set zfs_arc_max = 0x20000000</pre>
6529714	试图将四个以上的 X4447A-Z 或 X1027A-Z1 卡配置到一个 I/O 船中时显示警告消息。	无解决方法。
6530753	外部 I/O 扩展单元 PCI 插槽中的某些 PCI 插槽在常规引导操作过程中不显示。	使用下列操作之一可显示所有 PCI 插槽。 • boot -r（在 OpenBoot 提示符下） • devfsadm -C（在 Solaris 提示符下） • cfgadm（在 Solaris 提示符下，两次）
6531036	引导网络安装之后，会重复出现 network initialization failed 错误消息。	无解决方法。可以放心地忽略此消息。
6531668	在暂停阶段通过 SP DR 执行并行热插拔操作时系统将挂起。	无解决方法。

表 4 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法（续）

CR ID	描述	解决方法
6532215	引导了域后，volfs 或 dscp 服务可能会失败。 <pre> svc:/platform/sun4u/dscp:default: Method "/lib/svc/method/svc-dscp start" failed with exit status 95. svc:/system/filesystem/volfs:default: Method or service exit timed out. Killing contract 59.</pre>	如果发现故障，请重新启动该服务。要避免出现此问题，请发出以下命令。 <pre> # svccfg -s dscp setprop start/timeout_seconds=count: 300 # svccfg -s volfs setprop start/timeout_seconds=count: 300 # svcadm refresh dscp # svcadm refresh volfs</pre>
6537511	在执行安全测试期间蓝牙伙伴挂起。	请重新启动应用服务器。
6565553 6674266	DR deleteboard(8) 和 moveboard(8) 操作可能失败。 域上消息的示例： <pre> drmach: WARNING: Device driver failure: /pci dcs: <xxxx> config_change_state: Hardware specific failure: unconfigure SB1: Device driver failure: /pci</pre>	无解决方法。 再次尝试 DR 操作。
6572827	prtdiag -v 命令报告的 PCI 总线类型不正确。对于 PCI-X 叶设备，它报告 "PCI"；对于旧式 PCI 设备，它报告 "UNKN"。	无解决方法。
6588555	对常驻内存执行 DR 操作期间，重置 XSCF 可能会导致域出现紧急情况。	不要在运行 DR 操作的同时启动 XSCF 重置。等待 DR 操作完成，然后再启动重置。
6592302	不成功的 DR 操作会导致内存未完全配置。	再次尝试 deleteboard(8)。
6608404	在插槽 1 中热插拔 X4447A-Z PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP 卡可能导致其他网络设备出现故障。	为避免此缺陷，不要在插槽 1 中安装该卡。
6619344	如果配置在插槽 1 中热插拔 Sun Crypto Accelerator (SCA) 6000 卡，该卡可能无法正常工作。	为避免此缺陷，不要在插槽 1 中对该卡进行热插拔。
6623226	Solaris 命令 lockstat(1M) 或 dtrace lockstat 提供程序可能会导致系统出现紧急情况。	不要使用 Solaris lockstat(1M) 命令或 dtrace lockstat 提供程序。
6625734	在单个域环境中，具有大量处理器的系统在某些工作负荷下可能不能达到最佳性能。	使用处理器集将应用程序进程或 LWP 绑定到处理器组。有关更多信息，请参阅 psrset(1M) 手册页。

表 4 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法（续）

CR ID	描述	解决方法
6660168	如果域中出现 <code>ubc.piowbeue-cpu</code> 错误，则 Solaris 故障管理 <code>cpumem-diagnosis</code> 模块可能会失败，从而导致 FMA 服务中断。 如果发生这种情况，您将会在控制台日志中看到以下输出： <pre>SUNW-MSG-ID: FMD-8000-2K, TYPE: Defect, VER:1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Fri Apr 4 21:41:57 PDT 2008 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: 2020642002, HOSTNAME: <hostname> SOURCE: fmd-self-diagnosis, REV: 1.0 EVENT-ID: 6b2e15d7-aa65-6bcc-bcb1- cb03a7dd77e3 DESC: A Solaris Fault Manager component has experienced an error that required the module to be disabled. Refer to http://sun.com/msg/FMD-8000-2K for more information. AUTO-RESPONSE: The module has been disabled. Events destined for the module will be saved for manual diagnosis. IMPACT: Automated diagnosis and response for subsequent events associated with this module will not occur. REC-ACTION: Use <code>fmdump -v -u <EVENT- ID></code> to locate the module. Use <code>fmadm reset <module></code> to reset the module.</pre>	如果 FMA 服务失败，请在域中执行以下命令以进行恢复： <pre># svcadm clear fmd</pre> 然后，重新启动 <code>cpumem-diagnosis</code>： <pre># fmadm restart cpumem-diagnosis</pre>
6668237	更换 DIMM 后，并不会清除域中对应的 DIMM 故障。	请使用以下命令： <pre># fmadm repair <i>fmri uuid</i> # fmadm rotate</pre>
6680733	Sun 四端口千兆位以太网适配器 UTP (QGC) 和 Sun 双 10 千兆位光纤 XFP 窄板型适配器 (XGF) NIC 在高负荷条件下可能会出现紧急情况。	检查是否提供了用于修复此缺陷的修补程序。

表 4 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题 and 解决方法（续）

CR ID	描述	解决方法
6689757	具有单个 XFP 光收发器或者其 XFP 光收发器未正确安装的 Sun 双 10 GigE 光纤 XFP 窄板型适配器 (XGF) 可能会导致控制台上显示以下错误： The XFP optical transceiver is broken or missing.	检查并确保两个 XFP 光收发器都稳固地安装在外壳中。请勿将 INTEL 光收发器和 Sun XFP 光收发器混装在同一适配器中。 如果一个端口不包含 XFP 光收发器或者它包含一个收发器但未使用该收发器，请勿使用 ifconfig 命令检测该端口。
6745410	引导程序会忽略 Kadb 选项，从而导致系统无法引导。	使用 kmdb 代替 kadb。

已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris OS 问题

表 5 列出了已在 Solaris 10 10/08 OS 中修复的问题。您可能会在早于 Solaris 10 10/08 的受支持发行版中遇到这些问题。

表 5 已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris OS 问题

CR ID	描述	解决方法
6511374	更改系统配置后，控制台上可能会显示意外的错误消息。 示例： WARNING: Translation error source /LSB0/B0/0, PA 3c0000000000, target /LSB0/B0/20000000	可以放心地忽略此消息。
6533686	当 XSCF 的系统资源较低时，涉及重新定位常驻内存的 DR 操作（例如 deleteboard(8) 或 moveboard(8)）可能会失败，并显示以下一条或多条错误： SCF busy DR parellel copy timeout 此问题仅适用于托管多个域的四 XSB 配置系统板。	已在修补程序 138397-01 中修复此问题。 [解决方法] 在以后重试 DR 操作。

表 5 已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris OS 问题（续）

CR ID	描述	解决方法
6614737	如果存在以下任一情况，则 DR deleteboard(8) 和 moveboard(8) 操作可能会挂起： • DIMM 已降级。 • 域中包含具有不同内存大小的系统板。	对于 Solaris 10 5/08 或早期版本，已在修补程序 137111-01 中修复此问题。 [解决方法] 如果存在所列出的任一情况，请避免执行 DR 操作。 要确定系统中是否存在内存降级现象，请使用 XSCF <code>showmemory(8)</code> 命令。有关样例输出，请参见第 28 页中的“确定目标板中的常驻内存”。 要确定域中是否包含具有不同内存大小的系统板，请在域上使用 XSCF <code>showdevices(8)</code> 命令或 <code>prtdiag(8)</code> 命令来显示内存大小列表。有关输出样例，请参见第 26 页中的“标识系统中降级的内存” 如果 DR 命令挂起，请重新引导域进行恢复。
6632549	执行 DR 操作后，域中的 fmd 服务可能无法进入维护模式。	已在修补程序 138050-01 中修复此问题。 [解决方法] 如果 fmd 服务失败，请在域中执行以下命令以进行恢复： <pre># svcadm clear fmd</pre>
6660197	如果存在以下任一情况，DR 可能会导致域挂起。 • 域中包含 256 个或更多个 CPU。 • 出现内存错误并且 DIMM 已降级。	已在修补程序 138397-01 中修复此问题。 [解决方法] 1. 在系统规范文件 (/etc/system) 中设置以下参数： <code>set drmach:drmach_disable_mcopy = 1</code> 2. 重新引导域。

表 5 已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris OS 问题（续）

CR ID	描述	解决方法
6679370	在系统引导期间、通过热插拔添加外部 I/O 扩展单元期间或通过 DR 执行 FMEMA 操作期间，控制台上可能会输出以下消息。 SUNW-MSG-ID: SUN4-8000-75, TYPE: Fault, VER:1, SEVERITY: Critical ... DESC: A problem was detected in the PCI-Express subsystem. Refer to http://sun.com/msg/SUN4-8000-75 for more information. ...	将以下项添加到 <code>/etc/system</code> 中，然后重新引导域。 <pre>set pcie_expected_ce_mask = 0x2001</pre>
6720261	如果域正在运行 Solaris OS 的以下版本之一，系统可能会在正常操作期间出现紧急情况/陷阱： • Solaris 10 5/08 OS • Solaris 10 OS 的早期版本，修补程序 ID 为 127127-11	对于 Solaris 10 5/08 或早期版本，已在修补程序 137137-09 中修复此问题。 [解决方法] 在系统规范文件 (<code>/etc/system</code>) 中设置以下参数： <pre>set heaplp_use_stlb=0</pre> 然后重新引导域。

已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题

表 6 列出了已在 Solaris 10 5/08 OS 中修复的问题。您可能会在早于 Solaris 10 5/08 的受支持发行版中遇到这些问题。

表 6 已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题

CR ID	描述	解决方法
6472153	如果在非 SPARC Enterprise M4000/M5000 sun4u 服务器上创建了 Solaris Flash 归档文件，并将该归档文件安装在 SPARC Enterprise M4000/M5000 sun4u 服务器上，则系统不会正确设置控制台的 TTY 标志。这样可能会导致控制台在承受负载期间丢失字符。	对于 Solaris 10 8/07 或早期版本，已在修补程序 137046-01 中修复此问题。 [解决方法] 通过 Solaris Flash 归档文件安装 Solaris OS 之后，立即远程登录到 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器，以便按以下方式重置控制台的 TTY 标志： <pre># sttydefs -r console # sttydefs -a console -i "9600 hupcl opost onlcr crtscts" -f "9600"</pre> 此过程只需执行一次。
6522433	出现 CPU 硬件错误后，在域中执行 fmdump(1M) 命令可能会错误地显示有故障的组件。	对于 Solaris 10 8/07 或早期版本，已在修补程序 127127-11 中修复此问题。 [解决方法] 在 XSCF 上检查系统状态。
6527811	如果外部 I/O 扩展单元是使用 PCI 热插拔进行配置的，则 XSCF 中的 showhardconf(8) 命令无法显示安装在外部 I/O 扩展单元中的 PCI 卡的信息。	对于 Solaris 10 8/07 或早期版本，已在修补程序 128346-01 中修复此问题。

表 6 已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题（续）

CR ID	描述	解决方法
6536564	XSCF 中的 showlogs(8) 和 showstatus(8) 命令可能会报告错误的 I/O 组件，原因是出现 I/O 设备故障时 Solaris 故障管理体系结构诊断错误。	对于 Solaris 10 8/07 或早期版本，已在修补程序 125369-05 中修复此问题。 [解决方法] 要避免出现此问题，请在域中发出以下命令。 <pre># cd /usr/platform/SUNW,SPARC-Enterprise/lib/fm/topo/plugins # mv ioboard.so ioboard.so.orig # svcadm restart fmd</pre> 如果在域中显示以下消息，请与服务工程师联系。 示例： <pre>SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-1L, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Sun May 6 18:22:24 PDT 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: BE80601007, HOSTNAME: sparc</pre>
6545143	在对用户堆栈地址的 TLB 未命中进行陷阱处理期间，系统出现紧急情况的可能性很小。如果用户堆栈与执行清除窗口陷阱 (ta 3) 的用户进程同时被取消映射，则可能会出现此问题。故障消息包含以下字符串： bad kernel MMU trap at TL 2	对于 Solaris 10 8/07 或早期版本，已在修补程序 127111-08 中修复此问题。 无解决方法。
6545685	如果在 OS 控制台中显示以下消息，则在随后的重新引导中可能会出现内存降级或 XSB 取消配置。 示例： mc-opl: WARNING: mc-opl rewrite timeout on /LSB0/B0	对于 Solaris 10 8/07 或早期版本，已在修补程序 127111-08 中修复此问题。 [解决方法] 将以下项添加到 /etc/system 中，然后重新引导域： <pre>set mc-opl: mc_max_rewrite_loop = 20000</pre>
6546188	当对以下卡运行热插拔 (cfgadm(1M)) 和 DR 操作 (addboard(8) 和 deleteboard(8)) 时，系统会出现紧急情况： • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器	对于 Solaris 10 8/07，已在修补程序 127741-01 中修复此问题。 无解决方法。 注：有关在插槽 1 中对这些卡进行热插拔的问题，请参见 CR ID 6608404。

表 6 已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题（续）

CR ID	描述	解决方法
6551356	当运行热插拔 (cfgadm(1M)) 来配置先前未配置的卡时，系统会出现紧急情况。在系统出现紧急情况之前的很短一段时间内，控制台上将显示消息"WARNING: PCI Expansion ROM is not accessible"。此缺陷会影响以下各卡： • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器	对于 Solaris 10 8/07, 已在修补程序 127741-01 中修复此问题。 [解决方法] 执行 <code>cfgadm -c disconnect</code> 以彻底地移除卡。在至少等待 10 秒钟之后，可以使用 <code>cfgadm -c configure</code> 命令将卡重新配置到域中。
6559504	对于以下各卡，控制台上会出现 <code>nxge: NOTICE:nxge_ipp_eccue_valid_check: rd_ptr = nnn wr_ptr = nnn</code> 格式的消息： • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器	对于 Solaris 10 8/07, 已在修补程序 127741-01 中修复此问题。 [解决方法] 可以放心地忽略这些消息。
6564934	当使用以下网卡时，如果对包括常驻内存的板执行 <code>DR deleteboard(8)</code> 操作，将导致连接断开： • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器	对于 Solaris 10 8/07, 已在修补程序 127741-01 中修复此问题。 [解决方法] 完成 <code>DR</code> 操作之后，重新配置受影响的网络接口。有关基本的网络配置过程，请参阅 <code>ifconfig</code> 手册页以了解更多信息
6568417	成功执行 <code>CPU DR deleteboard(8)</code> 操作后，如果正在使用以下网络接口，则系统会出现紧急情况： • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器	对于 Solaris 10 8/07 或早期版本，已在修补程序 127111-02 中修复此问题。 [解决方法] 将以下行添加到 <code>/etc/system</code> 中，然后重新引导系统： <code>set ip:ip_soft_rings_cnt=0</code>
6571370	已经发现，在实验室条件下进行压力测试时，使用以下卡会导致数据损坏： • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器	对于 Solaris 10 8/07, 已在修补程序 127741-01 中修复此问题。 [解决方法] 将以下行添加到 <code>/etc/system</code> 中，然后重新引导系统： <code>set nxge:nxge_rx_threshold_hi=0</code>
6589546	<code>prtdiag(8)</code> 命令不显示下列各卡的所有 I/O 设备： • XSEFC402AF Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb 双端口光纤通道 PCI-E HBA • XSEFC401AF Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb 单端口光纤通道 PCI-E HBA	对于 Solaris 10 8/07 或早期版本，已在修补程序 127127-11 中修复此问题。 [解决方法] 使用 <code>prtdiag -v</code> 获得完整输出。

已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题

表 7 列出了已在 Solaris 10 8/07 OS 中修复的问题。您可能会在早于 Solaris 10 11/06 的受支持发行版中遇到这些问题。



注意 – CR ID #6534471: 对内核内存中大型页面的不正确处理可能会导致随机的紧急情况。实施 CR ID #6534471 的解决方法，或者检查是否提供了相应的修补程序，若已提供则立即安装它。已在 Solaris 10 8/07 中修复此问题（修补程序 125100-06）。

表 7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题

CR ID	描述	解决方法
6416224	如果将单个 NIC 卡用于 5,000 个以上的连接，则可能会降低系统性能。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-08 中修复此问题。
		[解决方法] 使用多个 NIC 卡来分担网络连接。
6441349	如果系统中存在 I/O 错误，则系统可能会挂起。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-07 中修复此问题。
		无解决方法。
6485555	板载千兆位以太网 NVRAM 可能由于竞争情况而损坏。 出现此竞争情况的可能性非常小。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-08 中修复此问题。
		无解决方法。

表 7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题（续）

CR ID	描述	解决方法
6496337	在出现无法更正的错误 (uncorrectable error, UE) 紧急情况后，可能无法装入 "cpumem-diagnosis" 模块。 系统将正常工作，但是通常由 FMA 使用此模块自动诊断的事件将需要手动诊断。 示例： SUNW-MSG-ID: FMD-8000-2K, TYPE: Defect, VER:1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Thu Feb 15 15:46:57 JST 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: BE80601007, HOSTNAME: col2-ff-em7-d0	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 125369-05 中修复此问题。 [解决方法] 如果出现问题，请执行以下解决方法： 1. 删除以下文件。 # rm /var/fm/fmd/ckpt/cpumem-diagnosis/cpumem-diagnosis 2. 重新启动 fmd 服务。 # svcadm restart fmd 要提前避免出现此问题，请将 "rm -f /var/fm/fmd/ckpt/cpumem-diagnosis/cpumem-diagnosis" 添加到 /lib/svc/method/svc-dumpadm 文件中，如下所示。 <pre># # We haven't run savecore on a dump device yet # savedev=none rm -f /var/fm/fmd/ckpt/cpumem- diagnosis/cpumem-diagnosis #</pre>
6499304	在出现大量可修正的错误 (correctable error, CE) 时，CPU 不脱机，并且控制台上会显示意外的消息。 示例： SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Fri Feb 2 18:31:07 JST 2007 PLATFORM: SPARC-Enterprise, CSN: BE80601035, HOSTNAME: FF2-35-0	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 125369-05 中修复此问题。 [解决方法] 在 XSCF 上检查 CPU 状态。

表 7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题（续）

CR ID	描述	解决方法
6502204	如果在出现 CPU UE 紧急情况后重新引导，控制台上可能会显示意外的错误消息。 示例： SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER:1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Tue Jan 9 20:45:08 JST 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: 2030636002, HOSTNAME: P2-DC1-16-d0	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 125369-05 中修复此问题。 [解决方法] 如果看到意外消息，请在 XSCF 上使用 XSCF 命令 showdomainstatus(8) 检查系统状态。
6502750	对于通过 PCI 热插拔插入或移除的卡，可能不输出相应的通知消息。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-08 中修复此问题。 无解决方法。
6508432	可能出现大量可修正的错误 (correctable error, CE)，尽管这些错误是可修正的错误，域也可能会出现紧急情况。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-08 中修复此问题。 [解决方法] 在 /etc/system 中设置以下项，然后重新引导域： set pcie: pcie_aer_ce_mask = 0x2001
6508434	使用 PCI 热插拔安装附加 PCI-X 卡或更换 PCI-X 卡时，域可能出现紧急情况。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-08 中修复此问题。 [解决方法] 请勿使用 PCI 热插拔在同一 PCI 插槽上插入不同类型的 PCI-X 卡。
6509337	s10s_u3 wanboot 失败 - 服务器返回 416: Requested Range Not Satisfiable。	
6510861	挂载双通道 Ultra320 SCSI 卡（SE0X7SC2F、SE0X7SC2X）后，会出现可修正的错误 (correctable error, CE)，并且系统可能会出现紧急情况。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-08 中修复此问题。 [解决方法] 将以下项添加到 /etc/system，文件中，然后重新引导系统： set pcie: pcie_aer_ce_mask = 0x31c1

表 7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题（续）

CR ID	描述	解决方法
6520990	通过使用动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 针对内核板执行 deleteboard(8) 命令时，域可能会出现紧急情况。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-08 中修复此问题。 [解决方法] 要屏蔽该错误，请将以下项添加到 /etc/system 文件中。 set drmach: fmem_timeout = 30
6530178	DR addboard(8) 命令可能会挂起。一旦出现问题，将无法进行后续 DR 操作。要进行恢复，需要重新引导该域。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-07 中修复此问题。 无解决方法。
6530288	cfgadm(1M) 命令可能无法正确显示 Ap_Id 格式。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-07 中修复此问题。 无解决方法。
6534471	在正常操作期间，系统可能会出现紧急情况/陷阱。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 125100-06 中修复此问题。 如果未提供修补程序，请禁用内核大型页面 sTLB 编程。在文件 /etc/system 中，将变量 heaplp_use_stlb 更改为 0： set heaplp_use_stlb=0
6535564	在通过 DR 添加的 XSB 上，对 PCI 插槽 #0、#1 或外部 I/O 扩展单元进行 PCI 热插拔可能会失败。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-08 中修复此问题。 [解决方法] 如果需要在 XSB 上添加或移除 PCI 卡，请使用 DR，而不要使用 PCI 热插拔。
6539084	在 Solaris 10 11/06 下，如果域中存在 Sun Quad GbE UTP x8 PCIe (X4447A-Z) 卡，则少数情况下该域在重新引导期间可能会出现紧急情况。	无解决方法。
6539909	在 Solaris 10 11/06 下，使用 boot net install 命令安装 Solaris OS 时，请不要使用以下 I/O 卡进行网络访问： • X4447A-Z/X4447A-Z，PCIe 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z/X1027A-Z，PCIe 双 10 千兆位以太网光纤 XFP	使用其他替代类型的网卡或板载网络设备来通过网络安装 Solaris OS。
6542632	如果驱动程序连接失败，则 PCIe 模块中会出现内存泄漏。	对于 Solaris 10 11/06，已在修补程序 120011-09 中修复此问题。 无解决方法。

软件文档更新

本节包含在文档集发布后已知的最新软件信息，以及 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器软件文档中的更正。

除非另行指定，否则，对《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》的更正也适用于 XSCF 所提供的手册页。这些更正将取代手册页中的信息。

表 8 列出了已知文档更新。

表 8 软件文档更新

书名	页号	更新
《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》和 XSCF 手册页	traceroute(8) 命令	在 "Privileges"（权限）下面已删除以下说明： To execute the command to DSCP address: fieldeng（针对 DSCP 地址执行该命令：fieldeng） 在 "OPERANDS"（操作数）中添加了以下说明： When specifies DSCP address to <i>host</i>, an error occurs.（在向主机指定 DSCP 地址时出现错误。）

标识系统中降级的内存

1. 登录到 XSCF。
2. 键入以下命令：

```
XSCF> showstatus
```

以下示例显示了内存板 #5 上编号为 0A 的 DIMM 存在内存降级现象。

```
XSCF> showstatus
      MBU_B Status:Normal;
      MEMB#5 Status:Normal;
*     MEM#0A Status:Degraded;
```

确定系统板中的不同内存大小

要确定域中是否包含具有不同内存大小的系统板，可以使用以下任一命令显示内存大小列表：

- XSCF 上的 `showdevices(8)` 命令
- 域上的 `prtdiag(1M)` 命令

使用 `showdevices` 命令

1. 登录到 XSCF。
2. 键入以下命令：

```
XSCF> showdevices -d domain_id
```

以下示例显示了 00-0 系统板具有 64 GB 内存，而其他系统板具有 16 GB 内存。

```
XSCF> showdevices -d 1
Memory:
-----

```

	board	perm	base	domain	target	deleted	remaining	
DID	XSB	mem MB	mem MB	address	mem MB	XSB	mem MB	mem MB
01	00-0	63680	0	0x0000004000000000	260288			
01	01-0	16384	7384	0x0000034000000000	260288			
01	01-1	16384	0	0x0000030000000000	260288			
01	01-2	16384	0	0x000002c000000000	260288			
01	01-3	16384	0	0x0000028000000000	260288			
...								

使用 prtdiag 命令

- 在域上，执行 prtdiag 命令。

```
# prtdiag
```

以下示例显示了不同的内存大小。

```
# prtdiag
===== Memory Configuration =====
LSB      Memory  Available      Memory  DIMM      # of  Mirror  Interleave
Group    Size                Status   Size      DIMMs  Mode     Factor
-----
00       A        8192MB         okay     2048MB    4 no     2-way
00       B        8192MB         okay     2048MB    4 no     2-way
01       A        8192MB         okay     2048MB    4 no     2-way
01       B        8192MB         okay     2048MB    4 no     2-way
03       A        8192MB         okay     2048MB    4 no     2-way
03       B        8192MB         okay     2048MB    4 no     2-way
...
```

确定目标板中的常驻内存

1. 登录到 XSCF。
2. 执行以下命令：

```
XSCF> showdevices -d domain_id
```

以下示例显示了 *domain_id* 为 0 的 `showdevices -d` 命令的显示内容。

```
XSCF> showdevices -d 0

...

Memory:
-----
      board      perm      base      domain      target deleted remaining
DID XSB  mem MB   mem MB   address    mem MB   XSB    mem MB   mem MB
00  00-0    8192      0  0x0000000000000000    24576
00  00-2    8192    1674  0x000003c000000000    24576
00  00-3    8192      0  0x0000034000000000    24576
...
```

对于第 4 列 (perm mem MB) 中的项，如果其值不为零，则表示存在常驻内存。

该示例显示 00-2 上存在常驻内存，大小为 1674 MB。

如果板中含有常驻内存，则执行 `deleteboard(8)` 命令或 `moveboard(8)` 命令时，将会显示以下通知：

```
System may be temporarily suspended, proceed? [y|n]:
```

CPU 升级

本节介绍在 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器中挂载 SPARC64 VII 处理器的过程。

- 第 29 页中的“将新 SPARC64 VII CPUM 作为新域进行添加”
- 第 32 页中的“将 SPARC64 VI CPU 模块升级到 SPARC64 VII CPU 模块”
- 第 34 页中的“将配备有 SPARC64 VII 的新 CPUM 添加到配备有 SPARC64 VI 的现有域中”

注 – 在将固件升级到 XCP 1071 或更高版本之前，请参阅第 4 页中的“更新到 XCP 1071 或更高版本”。



注意 – 必须先完成对 XCP 固件和 Solaris 的升级，再将 SPARC 64 VII 处理器插入机箱。

将新 SPARC64 VII CPUM 作为新域进行添加

1. 使用具有平台管理权限的帐户登录到 XSCF。
2. 使用 `showstatus(8)` 命令确认处于 "Faulted" 或 "Deconfigured" 状态的组件不存在。

```
XSCF> showstatus
```

如果未发现任何故障，则会显示以下消息： "No failures found in System Initialization." 如果显示的是其他消息，请在继续进行下一步之前与服务工程师联系。

3. 关闭所有域的电

```
XSCF> poweroff -a
```

4. 确认所有域均已停止。

```
XSCF> showlogs power
```

5. 将操作面板上的锁控开关位置从“锁定”更改为“维修”。

6. 在升级之前，收集 XSCF 快照以对系统状态进行归档。

如果在此过程中出现任何问题，则此操作很有用。

```
XSCF> snapshot -t user@host:directory
```

7. 将 XCP 版本更新到 1071 或更高版本。

在更新 XCP 之前，一定要查看第 4 页中的“更新到 XCP 1071 或更高版本”。
有关 XCP 更新过程，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。

8. 将 SPARC64 VII CPU 模块 (CPU module, CPUM) 挂载到系统中。

有关该过程的信息，请参见《SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual》的第 12 节 "Replacing a CPU module" 中关于 CPU 模块安装的说明。



注意 – 挂载 CPU 模块后，请将电源电缆连接到电源。

9. 登录到 XSCF。

10. 使用 testsb(8) 命令对新挂载的 CPU 模块执行诊断并确认挂载的 CPU 模块处于正常状态。

示例：假设已将 PSB#01 添加到 SPARC Enterprise M5000 服务器中。

```
XSCF> testsb 01
Initial diagnosis is about to start.Continue? [y|n]: y
Initial diagnosis is executing.
Initial diagnosis has completed.
XSB Test Fault
-----
01 Passed Normal
```

11. 确认服务器已识别挂载的 CPU 模块，并且未显示错误指示符星号 (*)。

```
XSCF> showhardconf -M
```

12. 使用 `showlogs error -v` 和 `showstatus(8)` 命令确认未出现异常。

```
XSCF> showlogs error -v
XSCF> showstatus
```

如果遇到 XSCF 的任何硬件异常，请与服务工程师联系。

13. 将操作面板上的钥控开关位置从“维修”移到“锁定”。

14. 打开现有域的电。

```
XSCF> poweron -a
```

15. 为添加的 CPU 模块设置以下各项。

- 为添加的 CPU 模块设置 XSB。
- 设置域。
- 设置域的 CPU 操作模式。

有关各个设置，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。

16. 使用 `setdomainmode(8)` 命令禁用目标域的自动引导功能。

有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。

17. 打开新域的电。

```
XSCF> poweron -d domain_id
```

18. 确认目标域已正确启动。

```
XSCF> showlogs power
```

19. 使用 `showlogs error -v` 和 `showstatus(8)` 命令确认未出现异常。

```
XSCF> showlogs error -v
XSCF> showstatus
```

如果遇到 XSCF 的任何硬件异常，请与服务工程师联系。

20. 安装 Solaris 10 5/08 或更高版本。

21. 使用 `setdomainmode(8)` 命令启用目标域的自动引导功能。

有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。域重新引导时，会应用自动引导功能。

将 SPARC64 VI CPU 模块升级到 SPARC64 VII CPU 模块

1. 如果 Solaris OS 版本为 Solaris 10 8/07，请将其更新到 Solaris 10 5/08 或应用第 3 页中的“Solaris 修补程序信息”中所述的必需的修补程序。
2. 要使用 SPARC64 VII 处理器，请将相关的修补程序应用于所使用的软件（如有必要）。
3. 使用具有平台管理权限的帐户登录到 XSCF。
4. 使用 `showstatus(8)` 命令确认处于 "Faulted" 或 "Deconfigured" 状态的组件不存在。

```
XSCF> showstatus
```

如果未发现任何故障，则会显示以下消息: "No failures found in System Initialization." 如果显示的是其他消息，请在继续进行下一步之前与服务工程师联系。

5. 关闭所有域的电源。

```
XSCF> poweroff -a
```

6. 确认所有域均已停止。

```
XSCF> showlogs power
```

7. 将操作面板上的钥控开关位置从“锁定”更改为“维修”。

8. 在升级之前，收集 XSCF 快照以对系统状态进行归档。

如果在此过程中出现任何问题，则此操作很有用。

```
XSCF> snapshot -t user@host:directory
```

9. 将 XCP 版本更新到 1071 或更高版本。

在更新 XCP 之前，一定要查看第 4 页中的“更新到 XCP 1071 或更高版本”。

有关 XCP 更新过程，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。

10. 登录到 XSCF。

11. 打开所有域的电源，并应用 OpenBoot PROM 固件。

```
XSCF> poweron -a
```

它会在 ok 提示符处停止。无需启动 Solaris OS。

12. 检查应用的 OpenBoot PROM 版本。

XCP 1080 的 OpenBoot PROM 版本为 02.07.0000。

```
XSCF> version -c cmu -v

DomainID 00 : 02.03.0000
DomainID 01 : 02.03.0000
DomainID 02 : 02.07.0000
DomainID 03 : 02.07.0000

XSB#00-0 : 02.03.0000 (Current), 02.02.0000 (Reserve)
XSB#00-1 : 02.03.0000 (Current), 02.02.0000 (Reserve)
XSB#00-2 : 02.03.0000 (Current), 02.02.0000 (Reserve)
XSB#00-3 : 02.03.0000 (Current), 02.02.0000 (Reserve)
XSB#01-0 : 02.03.0000 (Reserve), 02.07.0000 (Current)
XSB#01-1 : 02.03.0000 (Reserve), 02.07.0000 (Current)
XSB#01-2 : 02.03.0000 (Reserve), 02.07.0000 (Current)
XSB#01-3 : 02.03.0000 (Reserve), 02.07.0000 (Current)
```

如果所有域和 XSB 的 OpenBoot PROM 版本不显示为 02.07.0000，请与服务工程师联系。

13. 关闭所有域。

```
XSCF> poweroff -a
```

14. 将现有域的 SPARC64 VI 处理器升级到 SPARC64 VII 处理器。

有关该过程的信息，请参见《SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual》的第 12 节 "Replacing a CPU module" 中关于 CPU 模块安装的说明。



注意 – 挂载 CPU 模块后，请将电源电缆连接到电源。

15. 登录到 XSCF。

16. 使用 testsb(8) 命令对新挂载的 CPU 模块执行诊断并确认挂载的 CPU 模块处于正常状态。

示例：假设已将 PSB#01 添加到 SPARC Enterprise M5000 服务器中。

```
XSCF> testsb 01
Initial diagnosis is about to start. Continue? [y|n]: y
Initial diagnosis is executing.
Initial diagnosis has completed.
XSB Test      Fault
-----
01 Passed Normal
```

17. 确认服务器已识别挂载的 CPU 模块，并且未显示错误指示符星号 (*)。

```
XSCF> showhardconf -M
```

18. 使用 `showlogs error -v` 和 `showstatus(8)` 命令确认未出现异常。

```
XSCF> showlogs error -v
XSCF> showstatus
```

如果遇到 XSCF 的任何硬件异常，请与服务工程师联系。

19. 将操作面板上的钥控开关位置从“维修”移到“锁定”。

20. 设置并确认域的 CPU 操作模式。

有关详细信息，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。

21. 打开所有域的电。

```
XSCF> poweron -a
```

22. 确认所有域已正确启动。

```
XSCF> showlogs power
```

23. 使用 `showlogs error -v` 和 `showstatus(8)` 命令确认未出现异常。

```
XSCF> showlogs error -v
XSCF> showstatus
```

如果遇到 XSCF 的任何硬件异常，请与服务工程师联系。

将配备有 SPARC64 VII 的新 CPUM 添加到配备有 SPARC64 VI 的现有域中

1. 如果 Solaris OS 版本为 Solaris 10 8/07，请将其升级到 Solaris 10 5/08 或应用第 3 页中的“[Solaris 修补程序信息](#)”中所述的必需的修补程序。
2. 要使用 SPARC64 VII 处理器，请将相关的修补程序应用于所使用的软件（如有必要）。
3. 使用具有平台管理权限的帐户登录到 XSCF。

4. 使用 `showstatus(8)` 命令确认处于 "Faulted" 或 "Deconfigured" 状态的组件不存在。

```
XSCF> showstatus
```

如果未发现任何故障，则会显示以下消息: "No failures found in System Initialization." 如果显示的是其他消息，请在继续进行下一步之前与服务工程师联系。

5. 关闭所有域的电。

```
XSCF> poweroff -a
```

6. 确认所有域均已停止。

```
XSCF> showlogs power
```

7. 将操作面板上的键控开关位置从 “锁定” 更改为 “维修”。

8. 在升级之前，收集 XSCF 快照以对系统状态进行归档。

如果在此过程中出现任何问题，则此操作很有用。

```
XSCF> snapshot -t user@host:directory
```

9. 将 XCP 版本更新到 1071 或更高版本。

在更新 XCP 之前，一定要查看第 4 页中的 “更新到 XCP 1071 或更高版本”。

有关 XCP 更新过程，请参见 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。

10. 登录到 XSCF。

11. 打开所有域的电，并应用 OpenBoot PROM 固件。

```
XSCF> poweron -a
```

它会在 ok 提示符处停止。无需启动 Solaris OS。

12. 检查应用的 OpenBoot PROM 版本。

XCP 1080 的 OpenBoot PROM 版本为 02.07.0000。

```
XSCF> version -c cmu -v

DomainID 00 : 02.03.0000
DomainID 01 : 02.03.0000
DomainID 02 : 02.07.0000
DomainID 03 : 02.07.0000

XSB#00-0 : 02.03.0000 (Current), 02.02.0000 (Reserve)
XSB#00-1 : 02.03.0000 (Current), 02.02.0000 (Reserve)
XSB#00-2 : 02.03.0000 (Current), 02.02.0000 (Reserve)
XSB#00-3 : 02.03.0000 (Current), 02.02.0000 (Reserve)
XSB#01-0 : 02.03.0000 (Reserve), 02.07.0000 (Current)
XSB#01-1 : 02.03.0000 (Reserve), 02.07.0000 (Current)
XSB#01-2 : 02.03.0000 (Reserve), 02.07.0000 (Current)
XSB#01-3 : 02.03.0000 (Reserve), 02.07.0000 (Current)
```

如果所有域和 XSB 的 OpenBoot PROM 版本不显示为 02.07.0000，请与服务工程师联系。

13. 关闭所有域。

```
XSCF> poweroff -a
```

14. 在服务器中挂载 CPU 模块 (CPU module, CPUM)。

有关该过程的信息，请参见《SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual》中的第 12 节 "Replacing a CPU module"。



注意 – 挂载 CPU 模块后，请将电源电缆连接到电源。

15. 登录到 XSCF。

16. 使用 testsb(8) 命令对新挂载的 CPU 模块执行诊断并确认挂载的 CPU 模块处于正常状态。

示例：假设已将 PSB#01 添加到 SPARC Enterprise M5000 服务器中。

```
XSCF> testsb 01
Initial diagnosis is about to start.Continue?[y|n]:y
Initial diagnosis is executing.
Initial diagnosis has completed.
XSB  Test      Fault
-----
01 Passed Normal
```

17. 确认服务器已识别挂载的 CPU 模块，并且未显示错误指示符号(*)。

```
XSCF> showhardconf -M
```

18. 使用 `showlogs error -v` 和 `showstatus(8)` 命令确认未出现异常。

```
XSCF> showlogs error -v  
XSCF> showstatus
```

如果遇到 XSCF 的任何硬件异常，请与服务工程师联系。

19. 将操作面板上的钥控开关位置从“维修”移到“锁定”。

20. 为 CPU 模块设置以下各项：

- 设置 XSB。
- 设置 LSB。
- 将 XSB 添加到域中。
- 设置域的 CPU 操作模式。

有关各个设置，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。

21. 打开所有域的电。

```
XSCF> poweron -a
```

22. 确认所有域已正确启动。

```
XSCF> showlogs power
```

23. 使用 `showlogs error -v` 和 `showstatus(8)` 命令确认未出现异常。

```
XSCF> showlogs error -v  
XSCF> showstatus
```

如果遇到 XSCF 的任何硬件异常，请与服务工程师联系。

