



②尼 系列压力传感器操作手册

非常感谢您选用台达产品,请在使用前,详细阅读本使用说明书,并将手册放置于易拿处以便参考。

■ 注意事项


 \triangle

注意! 电击危险!

本机为压力测量装置,请勿超出规格使用,如使用不正确的压力范围或不正确的接线,会造成人员严重伤害及其它设备损坏。

- 1. 安装时离开高电压及具有强高周波噪声的地方防止干扰。在以下情况会发生的场所避免使用本机:
 - (a) 灰尘过多及有腐蚀性气体; (b) 高湿度及高辐射; (c) 震动及冲击。
- 2. 本机型仅适用于气体压力测量,且应避免使用于腐蚀性气体,易燃性气体或有毒气体的测量。
- 3. 安装或拆卸本机体时请确认电源关闭,并确认压力来源停止动作,以免造成人身和财产的伤害。
- 4. 安装时请使用符合压力气孔尺寸规格的部品连接,并确认完全密封,以免造成测量错误或安全性问题。
- 5. 上电前请确认正确的信号连接,例如电压入力和极性,过高的电压可能导致机器损坏。
- 6. 请使用干布清洁本机器,勿使用含有酸、碱的液体清洁。

■ 产品部位名称



1. 模拟输出指示灯	6. 向上调整键
2. 第一组数字开关信号输出指示灯	7. 设定功能键
3. 第二组数字开关信号输出指示灯	8. 向下调整键
4. 压力值显示 / 参数值内容显示	9. 电源和输出信号端子
5. 设定值显示 / 设定项目显示	10. 压力输入气孔

- 包装内容: 压力传感器、信号线、单位贴纸、手册
- 选购配件: 面版安装固定件、金属固定件

■ 选购资讯

DPA 123-4

DPA	台达 DPA 系列压力传感器
12 量测压力范围	01: -100kPa ~ 100kPa, 10: -100kPa ~ 1,000kPa
3 输出型式	N: NPN output + $4 \sim 20$ mA; P: PNP output + $4 \sim 20$ mA M: NPN output + $1 \sim 5$ V; Q: PNP output + $1 \sim 5$ V
4 压力气孔型式	P: 外孔 PT 1/8、内孔 M5; N: 外孔 NPT 1/8、内孔 M5; G: 外孔 G 1/8、内孔 M5


■ 电气规格

输入电源	电压范围	12~24 VDC +/- 10% 无隔离
	消耗功率	40 mA Max.; 电流输出型 60mA Max.


	压力型式	非腐蚀性气体,相对式气压测量 (gauge type)				
压力测量	加具共田	DPA01: -100kPa ~ 100kPa				
	测量范围	DPA10: -100kPa ~ 1,000kPa				
	最大耐压	DPA01: 200kPa				
	取八門丘	DPA10: 1,500kPa				
	测量精度	+/- 3% 全量程				
	温度误差	+/- 2% 全量程				
	设定显示	双排 LCD 显示,可显示 4 位数测量值及 3.5 位数设定显示。				
日二	状态显示	输出状态 LCD 显示				
显示	显示模式	依据模式可设定三种颜色显示				
	显示周期	100ms、250ms、500ms、1,000ms				
	输出组数	内建两组 NPN 或 PNP 晶体数字输出和一组模拟输出				
	目はない	NPN: 最大耐压 30V/100mA, 导通残余电压 1.5V。				
	晶体输出	PNP: 最大耐压 30V/100mA,导通残余电压 1.5V。				
输出	L++ L01 + A . L .	1~5V: 输出负载电阻最小 1,000Ω				
	模拟输出	4~20mA: 输出负载电阻最大 400Ω; 线性误差 < 2%全量程				
	反应时间	2ms、4ms、10ms、30ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms				
	输出误差	线性误差 < +/- 2% 全量程				
	Р	外孔 PT 1/8,内孔 M5				
气孔尺寸	N	外孔 NPT 1/8,内孔 M5				
	G	外孔 G 1/8,内孔 M5				
耐震动		10~500Hz,10mm 震幅,3轴方向,持续2小时				
耐冲击		最大 100m/ s ² 3 轴 6 方向 各 3 次				
操作环境温度		0°C ~ +50°C				
存放环境温度		-20°C ~ +65°C				
操作高度		低于 2,000 公尺				
操作环境湿度		35%~80% RH(无结露)				

■ 参数设定操作说明

- 模式切换按键操作方式: 开机设定于测量模式,显示 PV/SV 值。在测量模式下按 \$\overline{\text{SET}}\$ 键超过二秒,可切至简易设定模式。在测量模式 下按 \$\overline{\text{SET}}\$ 键超过四秒,可切至进阶设定模式。在简易设定模式或进阶设定模式下,按 \$\overline{\text{SET}}\$ 键超过二秒,可切回至测量模式。
- 参数设定方法: 当找到预设定或修改的参数时,利用 □ 键更改设定。




● 简易设定模式:




": 低压力型不显示此项**: 高压力型不显示此项

● 进阶设定模式:



● 测量模式:



简易设定模式	进阶设定模式	测量模式
oと } 输出一模式设定	50b 附属显示设定 (变更设定值显示方式)	3-8 输出一上限设定 (设定输出一为迟滞模式/窗型模式) 按 SET ▽
按 SET ▽	按 SET ▽	
● 6とる 输出二模式设定	d5P 显示更新速度设定	
按 SET ▽	按 SET ▽	按 SET ▽
	HY5 迟滞设定	3-2 输出一设定值 (设定输出一为简易模式)
按 SET ▽	按 SET ▽	按 SET ▽
598 输出反应时间设定	P55 省电模式设定	2-8 输出二上限设定 (设定输出二为迟滞模式/窗型模式)
按 SET ▽	按 SET ▽	按 SET ▽
Etr 现在值颜色设定	♂ 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	2-1 输出二下限设定 (设定输出二为迟滞模式/窗型模式)
		按 SET ▽
Unt 単位设定	Cod 显示代码	2-9 输出二设定值 (设定输出二为简易模式)
按 SET ▷ 回输出一模式设定		按 医 ▷ 回输出设定
	【PY 复制模式设定 按 SET ▽	
	850 模拟输出开关 按 SET ▽	
	r SŁ 回复工厂设定值 按 SET ▷ 回附属显示设定	

■ 初始设定


- 1. 单位设定:本机提供多种单位选择,包括 kPa、kgf/cm²、bar、psi、mmHg、inchHg。使用者可在简易设定模式下,按 医T 键找到 设定所需的单位。
- 2. 输出状态: DPA 可设定两种输出状态, N.O. (常开) 和 N.C. (常闭)。使用者可在简易设定模式下, 按 5 键找到 00 键 ,设定输出一、二的输出状态。
- 3. 反应时间设定: 当压力达到输出状态时的反应时间。如设定为 50 代表当压力达到输出状态时必须维持 50ms,输出才会动作。使用者可在简易设定模式下,按 ^{SET} 键找到 □ 5 P d , 并按 ▲ ▼ 键设定反应时间。

■ 输出模式设定

DPA 提供三种输出模式: 简易模式、迟滞模式、窗型模式。


- 1. 简易模式:设定压力 P。当测量压力大于 (P+dP) 值时,输出 ON。当测量压力小于 P 值时,输出为 OFF。(图一:简易模式输出图)

 - 在进阶设定模式下,按 SET 键找到 XY5, 按 \(\Delta\) 键设定 dP 值。




【图一: 简易模式输出图】

- 2. 迟滞模式:设定压力 Hi/Lo。当测量压力大于 Hi 值时,输出为 ON。当测量压力小于 Lo 值时,输出为 OFF。(图二:迟滞模式输出图)



- 3. 窗型模式:设定压力 Hi/Lo。当测量压力大于 Hi 或小于 Lo 值时,输出为 OFF。当测量压力大于 Lo 且小于 Hi 值时,输出为 ON。(见 图三、窗刊模式输出图)

 - 在进阶设定模式下,按 ^{SET} 键找到 **SYS**, 按 ▲ ▼ 键设定 dP 值。




❷注:输出为 ON 时,若输出状态设定为 N.O. (常开),则输出为关。若输出状态设定为 N.C. (常关),则输出为开。输出为 OFF 时,若输出状态设定为 N.O. (常开),则输出为开,若输出状态设定为 N.C. (常关),则输出为关。

■ 归零设定

在测量模式下,同时按 🔼 🔽 键时会显示 880, 归零开始。放开按键归零结束。

■ 模拟输出功能

当压力输入变化时,模拟输出将对应输入变化。例如:压力输入范围为-100kPa ~ 100kPa 且读值为-100kPa 时,输出为 4mA 或 1V; 读值为 100kPa 时,输出为 20mA 或 5V。(见图四:模拟输出图)



■ 面版按键锁住功能

- Lock Off: 同时按 ^{SET} 和 ▼ 键两秒钟,屏幕显示 「655」后放开,显示压力值与设定值。
- Lock Display: 在按键锁定状态下按任何键,屏幕会显示压力值 (PV) 与

■ 显示颜色切换功能

DPA 可根据输出状态设定显示颜色。因有两种输出,故可能参考输出状态有:「输出一」、「输出二」、「输出一 and 输出二」、「输出一 or 输出二」,设定方式如下:

- 1. 设定参考输出状态: 在测量模式下按 每 键超过四秒,屏幕出现 58 后放开,进入进阶设定模式。按 每 键五下可看见设定颜色的参考项目(详见进阶设定模式方块图)。按 ☑ 键选择所要的参考项目。
- 2. 颜色切换: 在测量模式下按 ^{SET} 键超过二秒,切入简易设定模式。按 ^{SET} 键五下可看见设定显示颜色切换功能(详见简易设定模式 方块图)。按 ▲ ▼ 键选择所要的显示颜色

❷注:「输出一 and 输出二」是当输出一以及输出二皆为 ON 时,才为 ON,否则皆为 OFF;「输出一 or 输出二」是当输出一以及输出二 皆为 OFF 时,才为 OFF,否则皆为 ON。

■ 复制功能

DPA 可将一机台(主机台)的参数复制到另一机台(辅机台)上,做法如下:

- 1. 硬件部分:将主机台与辅机台作如下连接:主机台第 2 pin 与辅机台的第 3 pin;主机台第 3 pin 与辅机台的第 2 pin;主机台与辅机台的第 5 pin 与电源的 GND;主机台与辅机台的第 1 pin 与电源的+24V。
- 2. 软件部分:
 - a) 辅机台:在测量模式下按 SET 键超过四秒,屏幕出现 SEE 后放开,进入进阶设定模式。按 SET 键七下可看见复制功能(详见进阶设定模式方块图),按 W 键选择 CPS 代表 Copy-Slave)。
 - b) 主机台: 在测量模式下按 \$\int \text{@}\text{@}\text{@}\text{@}\text{@}\text{@}\text{@}\text{@}\text{\text{\$\text{e}}\text{\text{\$\text{e}}\text{\text{\$\text{e}}\text{\text{\$\te

■ Code 代码



 DPA 提供显示代码, 供使用者对照设定。在测量模式下接

 健超过四秒, 屏幕出现

 588
 后放开, 进入进阶设定模式。按

 で可看见显示代码(详见进阶设定模式方块图)

 Cod

 Cod

 で互显示。

 代码相关音 > Im 下手.


代码相关意义如下表:

	第-	一位	第二	二位	第三位		第四位
代码	输出一 输出模式	N.O./N.C 切换	输出二 输出模式	N.O./N.C 切换	应答时间	显示颜色	显示颜色的参考项目
0	简易模式	N.O.	简易模式	N.O.	2 ms		参考输出一
1	用勿快八	N.C.	用勿快八	N.C.	4 ms	ON 时为红色	参考输出二
2	迟滞模式	N.O.	迟滞模式	N.O.	10 ms	ON的为红色	参考输出一 and 输出二
3	心神快八	N.C.	心神快八	N.C.	30 ms		参考输出一 or 输出二
ч	宛刑 掛→	N.O.	窗型模式	N.O.	50 ms		参考输出一
5	窗型模式	N.C.	图望快八	N.C.	100 ms	ONIH共44名	参考输出二
8	-	-	-	-	250 ms	ON 时为绿色	参考输出一 and 输出二
7	-	-	-	-	500 ms		参考输出一 or 输出二
8	-	-	-	-	1,000 ms		参考输出一
9	-	-	-	-	-	通常为红色	参考输出二
8	-	-	-	-	-		参考输出一 and 输出二
ь	-	-	-	-	-	通常为红色	参考输出一 or 输出二
3	-	-	-	-	-		参考输出一
d	-	-	-	-	-	通常为绿色	参考输出二
8	-	-	-	-	-		参考输出一 and 输出二
۶	-	-	-	-	-		参考输出一 or 输出二

代码	第六位	第七位		第八位	
	压力单位切换	显示速度切换	辅助显示	迟滞设定切换	
0	kPa		Standard	1	
1	kgf/cm ²	250 ms	Off	2	
2	bar		Unit.	3	
3	psi		Standard.	4	
4	mmHg	500 ms	Off	5	
5	inchHg		Unit	6	
8			Standard	7	
7	-	1,000 ms	Off	8	
8	-		Unit	-	
9	-	-	-	-	


■ 安装方式

• 面板安装: 需搭配选购配件 DPA-PFKit





• 角架安装: 需搭配选购配件 DPA-FMKit


■ 外观尺寸




■ 内部电路图









■ 连接线端子



- 1. 电源正端输入(棕色)
- 2. 第一组数字输出信号(黑色)
- 3. 第二组数字输出信号(白色)
- 4. 模拟输出信号(橙色)
- 5. 电源负端输入(蓝色)