

SIEMENS

MICROMASTER Vector MIDIMASTER Vector

Instruções de Operação



Conteúdo

Instruções de Segurança

1. GENERALIDADES	4
2. INSTALAÇÃO - MICROMASTER Vector	5
3. INSTALAÇÃO - MIDIMASTER Vector	16
4. COMANDOS E OPERAÇÕES BÁSICAS	24
5. MODOS DE OPERAÇÃO	28
6. PARÂMETROS DO SISTEMA	32
7. CÓDIGOS DE FALHA E DE PRECAUÇÃO.....	54
8. DADOS TÉCNICOS	56
9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS.....	61

Instruções de Segurança

Antes de instalar e colocar em funcionamento este equipamento, é preciso ler estas instruções e precauções de segurança, bem como observar todas as etiquetas de advertência incorporadas ao equipamento. Certifique-se de que todas as etiquetas de advertência estejam legíveis e substitua as danificadas ou inexistentes.



PRECAUÇÕES

Este equipamento produz tensões elétricas perigosas e controla peças mecânicas giratórias. A não observância das instruções contidas neste manual pode causar morte, lesões graves e danos materiais consideráveis.

Apenas pessoal devidamente qualificado deverá trabalhar neste equipamento, e apenas após estar familiarizado com os avisos de segurança, instalação, operação e procedimentos de manutenção contidos neste manual. Para que este equipamento possa funcionar sem oferecer nenhum tipo de perigo, é indispensável que este seja manipulado, instalado, operado e consertado de maneira apropriada e competente.

- Os inversores MICROMASTER e MIDIMASTER Vector trabalham com tensões elevadas.
- Apenas conexões permanentes são permitidas na entrada de potência. Este equipamento deve ser aterrado (veja Norma IEC 536 Classe 1, NEC e outras aplicações padronizadas).
- Se for utilizado um componente de proteção contra correntes residuais, este deve ser um RCD tipo B.
- O capacitor do circuito intermediário se mantém carregado a níveis de tensão elevada mesmo quando a tensão de alimentação for removida. Por este motivo não se deve abrir o equipamento antes de cinco minutos após o equipamento ter sido desenergizado. Em caso de trabalhar com o equipamento aberto, deve se levar em conta que existem peças descobertas e energizadas, portanto, não toque nestas peças.
- Os aparelhos de alimentação trifásica com filtros RFI instalados, não deverão ser conectados a uma rede protegida por um relê de fuga a terra – veja Norma DIN VDE 0160, seção 6.5).
- Os seguintes bornes podem estar sob tensão perigosa inclusive quando o motor estiver parado
 - os bornes de conexão da rede L/L1, N/L2 e L3 (MMV) - L1, L2, e L3 (MDV).
 - os bornes de conexão do motor U, V, W.
 - os bornes da resistência de frenagem B+/DC+ e B-(MMV).
 - os bornes da unidade de frenagem DC+ e DC-(MDV).
- Os trabalhos de conexão, colocação em funcionamento e eliminação de falhas devem ser realizados por pessoal especializado e que esteja familiarizado com todas as considerações de segurança e instruções de manutenção e reparo contidas neste manual.
- Sob certas condições de ajuste, o inversor pode partir automaticamente ao ser restabelecida uma falha de tensão de rede.
- Se for necessária uma proteção térmica para o motor, deve ser utilizado um PTC. (Consulte a Seção 2.2.5 (MMV), Seção 3.2.3 (MDV) e P087).
- Este equipamento **não** deve ser usado como um mecanismo de “parada de emergência” (veja EN 60204, 9.2.5.4).

- Prevenir para que crianças e público em geral não mexam neste equipamento!
- Este equipamento deve ser utilizado apenas para a aplicação prevista pelo fabricante. Qualquer troca não autorizada assim como a utilização de peças de reposição e acessórios que não sejam previstos ou recomendados pelo fabricante podem causar incêndios, choques elétricos e lesões.
- Tenha sempre à mão estas instruções de operação e entregue-as a cada usuário!



Diretriz Europeia sobre Baixa Tensão

A linha de produtos MICROMASTER Vector e MIDIMASTER Vector cumpre os requisitos da Diretriz sobre Baixa Tensão 73/23/EEC, modificada pela Diretriz 93/68/EEC. As unidades são certificadas para cumprirem as seguintes normas:


EN 60146-1-1	Conversores com semicondutor – Requisitos gerais e Conversores comutados pela rede
EN 60204-1	Segurança da máquina – Equipamentos elétricos de máquinas

Diretriz Europeia sobre Máquinas

A série de inversores MICROMASTER Vector e MIDIMASTER Vector não se enquadra no âmbito da Diretriz sobre máquinas. No entanto, os produtos têm sido avaliados completamente para que cumpram os requisitos de segurança e saúde essenciais à diretriz quando se utiliza uma aplicação de máquina típica. Uma Declaração da Incorporação estará à disposição mediante solicitação.

Diretriz Europeia EMC

Quando instalados de acordo com as recomendações descritas neste manual, os produtos MICROMASTER Vector e MIDIMASTER Vector cumprem todos os requisitos da Diretriz sobre EMC como definido pela Norma de Produtos com EMC para Sistemas de Acionamento EN61800-3.



Equipamento de potência 5B33, registrado no UL e CUL para uso em ambientes com grau de poluição 2

ISO 9001

A Siemens trabalha com sistemas de gerenciamento de qualidade que cumprem as determinações da ISO 9001.



CUIDADOS

IMPORTANTE



PRECAUÇÕES

Para garantir uma operação correta e segura, é vital que as seguintes instruções sejam rigorosamente observadas:

- Não é permitida a operação de um motor com potência nominal maior do que a do inversor ou com uma potência nominal menor do que a metade da potência do inversor. O inversor deve ser colocado em operação apenas quando a corrente nominal em P083 for exatamente igual à corrente indicada na placa de identificação do motor.
- Os parâmetros do motor devem ser ajustados corretamente (P080-P085) e deve ser realizada uma calibração automática (P088=1) antes de partir o motor. Se isto não for feito pode-se obter como resultado uma operação instável e não prevista do motor (ex: rotação no sentido anti-horário). Se esta instabilidade ocorrer, o inversor deverá ser desligado da rede.

Quando utilizada a entrada analógica, as microchaves devem ser corretamente ajustadas e o tipo de entrada analógica selecionada (P023) antes de habilitá-la com P006. Se isto não for feito, o motor poderá partir inadvertidamente.

1. GENERALIDADES

O MICROMASTER Vector (MMV) e o MIDIMASTER Vector (MDV) são inversores de frequência com capacidade de controle vetorial sem sensor, adequada para controlar a velocidade de motores trifásicos. Existem vários modelos, do MICROMASTER Vector compacto de 120W até o MIDIMASTER Vector de 75kW.

O comando vetorial sem sensor, permite ao inversor calcular as alterações necessárias na corrente de saída e na frequência, a fim de manter a velocidade desejada do motor ao longo de uma extensa faixa de condições de carga.

Características:

- Fácil instalação, programação e comissionamento.
- Capacidade de sobrecarga de 200% por 3s seguida de 150% por 60s.
- Torque de partida elevado e regulação precisa da velocidade do motor pelo comando vetorial.
- Filtro RFI integrado opcional nos inversores de entrada monofásica MMV12 - MMV 300.
- Limitador de Corrente Ultra Rápido (FCL) para operação livre de falhas.
- Faixa de Temperatura 0 a 50°C (0 a 40°C para MIDIMASTER Vector)..
- Controle de processo em malha fechada utilizando as funções de controle padrão Proporcional, Integral, Derivativa (PID). Fornecido com alimentação de 15 Vdc, 50 mA para o transdutor de realimentação.
- Possibilidade de comando à distância através de uma interface serial RS485, usando o protocolo USS, com capacidade para controlar até 31 inversores.
- Ajustes de fábrica conforme padrões Europeu, Asiático e Norte Americano.
- A frequência de saída (e com ela a velocidade do motor) pode ser controlada por:
 - (1) Ajuste da referência de frequência através do Painel de Comando Frontal.
 - (2) Ajuste da referência analógica de alta resolução (entrada em tensão ou corrente).
 - (3) Potenciômetro externo para controlar a velocidade do motor.
 - (4) 8 frequências pré fixadas via entrada binária.
 - (5) Função Potenciômetro motorizado.
 - (6) Interface serial.
- Freio com injeção de CC, FRENAGEM COMPOUND especial.
- Chopper incorporado para resistência externa de frenagem (MMV).
- Gerador de rampas para diferentes tempos de aceleração e desaceleração com recurso de alisamento.
- Dois relés de saída totalmente programáveis (13 funções).
- Saídas Analógicas totalmente programáveis (1 para MMV, 2 para MDV).
- Conector Externo para Painel de Operação Otimizado (OPM2) ou módulo PROFIBUS-DP.
- Com o uso do Painel de Operação Otimizado (OPM2), pode-se utilizar dois jogos de parâmetros para dois motores diferentes.
- Reconhecimento automático via software, do motor de 2, 4, 6 ou 8-polos.
- Ventilação controlada via software.
- Montagem lado a lado sem a necessidade de espaçamento.
- Proteção Opcional IP56 (NEMA 4/12) para inversores MIDIMASTER Vector.

2. INSTALAÇÃO - MICROMASTER Vector

2.1 Montagem



PRECAUÇÕES

ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER ATERRADO.

O funcionamento seguro do equipamento está condicionado a que seja devidamente montado e colocado em funcionamento por pessoal qualificado e observando as advertências contidas nestas instruções de operação.


Em especial deverão estar presentes as normas de segurança gerais e locais sobre trabalhos em equipamentos elétricos (por exemplo normas VDE), assim como as normas sobre o uso apropriado de ferramentas e dispositivos de segurança pessoal.

Os bornes principais de alimentação e do motor podem estar sob tensão perigosa, inclusive quando o motor estiver parado (inversor inativo). Usar somente chaves isoladas nestes bornes.

Requisitos do Ambiente

Perigo	Observações
Temperatura	Mín. de Operação = 0°C Máx. de Operação = 50°C (MMV) Máx. de Operação = 40°C (MDV)
Altitude	Se o inversor for instalado em altitude >1000m, será necessário sobredimensioná-lo (Consultar o Catálogo DA 64)
Choque	Não derrube o inversor ou exponha a pancadas abruptas.
Vibração	Não instale o inversor em áreas em que fique exposto a possíveis vibrações constantes.
Radiação Eletromag. Poluição Atmosférica	Não instale o inversor próximo de focos de radiação eletromagnéticas. Não instale o inversor em ambientes que contenham muitos poluentes atmosféricos com poeira, gases corrosivos, etc.
Água	Cuide para que o inversor fique localizado distante de possível gotejamento. Ex: Não instale o inversor debaixo de canos que estejam sujeitos a condensação.
Super aquecimento	Certifique-se de que a entrada de ar para o inversor não esteja obstruída. Tenha certeza de que o fluxo de ar que circula pelo gabinete seja adequado, como segue: 1. Usando a fórmula abaixo, calcule o fluxo de ar necessário: Fluxo de ar (m ³ / h) = (Dissipação / ΔT) x 3,1 2. Instalar ventilador(es) no gabinete, se necessário. Obs.: Dissipação típica (Watts) = 3% da potência nominal do inversor. ΔT = Variação da temperatura no interior do gabinete em °C. 3,1 = Calor específico do ar ao nível do mar.

Instalação Ideal



Os inversores MICROMASTER Vector devem ser fixados por parafusos, arruelas e porcas M4, em uma superfície vertical adequada. Os aparelhos tipo A necessitam de dois parafusos ou podem ser montados no trilho DIN. Os aparelhos tipo B e C necessitam de quatro parafusos.





Figura 1: MICROMASTER Vector – Aparelho tipo A, B e C



Aparelho tipo A

Aparelhos tipo B e C

Modelo	MMxxx 1 AC 230 V Filtro Classe A	MMxxx/2 1/3 AC 230 V Sem Filtro	MMxxx/3 3 AC 380 - 500 V Sem Filtro	Tamanho dos Aparelhos (todas as medidas em mm)
MMV12	A	A	-	H W D H1 H2 W1 F A = 147 x 73 x 141 160 175 - 55 B = 184 x 149 x 172 174 184 138 - C = 215 x 185 x 195 204 232 174 -
MMV25	A	A	-	
MMV37	A	A	A	
MMV55	A	A	A	
MMV75	A	A	A	
MMV110	B	B	A	
MMV150	B	B	A	
MMV220	C	C	B	
MMV300	C	C	B	
MMV400	-	C	C	
MMV550	-	-	C	
MMV750	-	-	C	

Figura 2: Dimensões para Montagem - MICROMASTER Vector

2.2 Instalação Elétrica

Ler as Instruções de Cabeamento apresentadas na seção 9.3, antes de começar a instalação.

Os conectores elétricos do MICROMASTER Vector são mostradas na Figura 3.




Figura 3: Conexões do MICROMASTER Vector – Aparelho Tipo A



PRECAUÇÕES

Certifique-se de que a alimentação esteja desligada antes de fazer ou modificar uma conexão do inversor.

Certifique-se que o motor esteja dimensionado para a tensão de alimentação correta. Os inversores mono/trifásicos de 230 V **não** devem ser ligados a uma rede de tensão trifásica de 400 V.

No caso de conexão de motores síncronos ou em caso de conexão de vários motores em paralelo, o inversor deverá operar no modo característica tensão/frequência (P077= 0 ou 2) e a compensação de escorregamento deverá ser desabilitada (P071 = 0).

Obs.: Este equipamento foi projetado para uso em redes com corrente de curto-circuito simétrica máxima de 100.000 A rms, com tensão máxima de 230 / 460V *quando protegido por fusível retardado*

* conforme detalhado no capítulo 8.

- *Aparelho tipo A:* os bornes de alimentação são acessados diretamente por baixo do inversor. Para acessar os bornes de comando, levante a aba da tampa frontal do inversor.
- *Aparelho tipo B :* utilize uma chave com ponta pequena para remover a tampa do inversor, permitindo que fique pendurada.
- *Aparelho tipo C:* utilize uma chave com ponta pequena (*como montado na Figura 5*) para remover a tampa da canaleta e a bandeja de proteção da ventoinha; permitindo que ambas fiquem penduradas.

Conecte os cabos aos bornes de alimentação e comando conforme as informações fornecidas nesta seção. Certifique-se de que os cabos estejam perfeitamente conectados e o equipamento devidamente aterrado.



CUIDADO

Os cabos de comando **devem** passar separados dos cabos de alimentação da rede e do motor. Esses **não** devem passar juntos num mesmo eletroduto ou canaleta.

O equipamento de teste de isolamento do motor (Megômetro), **não** deve ser usado quando os cabos estiverem conectados ao inversor.

Utilize cabo blindado Classe 1 60/75°C como cabo de comando. O torque de aperto dos bornes é de 1,1 Nm.

Será necessária uma chave com ponta pequena, máx. 3,5 para manejar o prendedor de cabos do conector WAGO do borne de comando como mostrado na Figura 5.

Para apertar os parafusos dos bornes de alimentação e do motor, utilizar chave tipo Philips de 4 - 5 mm.

Quando todas as conexões de alimentação e comando estiverem completas:

- *Aparelho tipo A :* abaixe a aba da tampa frontal do inversor.
- *Aparelho tipo B :* levante e prenda a tampa no inversor.
- *Aparelho tipo C :* levante e prenda a tampa da canaleta e a proteção da ventoinha no inversor.

2.2.1 Conexões da Alimentação e do Motor - MICROMASTER Vector – Aparelho Tipo A

1. Certifique-se de que a rede tenha a tensão correta e possa fornecer a corrente necessária (*veja seção 8*). Certifique-se de que entre a rede e o inversor existam componentes de proteção adequados à corrente nominal indicada (*veja seção 8*).
2. Conecte a alimentação diretamente aos bornes de potência L/L1 - N/L2 (monofásico) ou L/L1, N/L2, L3 (trifásico), e terra (PE) como mostrado na Figura 3, usando um cabo com 3 vias para inversores monofásicos ou um cabo com 4 vias para inversores trifásicos. Para saber a seção transversal de cada via, veja seção 8.
3. Utilize um cabo blindado de 4 vias para o motor. O cabo é conectado aos bornes U, V, W e terra (PE) do motor (*mostrado na Figura 3*).

Obs.: O comprimento máximo do cabo de alimentação do motor poderá variar em função do tipo de cabo, potência e tensões nominais - em alguns casos poderá atingir 200m sem uso de reatores adicionais. Para maiores detalhes veja catálogo DA64. O comprimento mínimo do cabo deverá ser 25m para cabos blindados e de 50m para cabos não blindados.

4. Se necessário, prenda conectores Faston nos cabos do resistor de frenagem e encaixe os conectores nos bornes B+/DC+ e B- na parte traseira do inversor.


Obs.: Estas conexões devem ser feitas com o inversor aberto em uma superfície de montagem. Deve-se ter cuidado ao introduzir os cabos por entre o fecho para evitar que fiquem presos e que desgaste quando o inversor for fechado e fixado na chapa de montagem.

5. Conecte os fios de comando como mostrado nas Figuras 6 e 8, seção 2.2.4 e 2.2.6.

2.2.2 Conexões da Alimentação e do Motor - MICROMASTER Vector – Aparelho Tipo B


A disposição dos bornes no tipo B é semelhante ao tipo A (veja Figura 3).

Consulte as Figuras 3, 4, 4A e 4B e proceda da seguinte forma:



1. Introduza uma chave com ponta pequena dentro da fenda A na frente do inversor e pressione na direção indicada pela seta. Ao mesmo tempo, pressione para baixo a presilha B na lateral do inversor.


Figura 4: Diagrama de Acesso às Conexões de Alimentação – Aparelho Tipo B



2. Isto abrirá a tampa de acesso ao painel, que ficará pendurada na parte traseira, fixada por dobradiças.

Obs.: A tampa de acesso ao painel pode ser removida do inversor quando formado um ângulo de aproximadamente 30° com a horizontal. Se a tampa for abaixada ficará pendurada, presa ao inversor.

Figura 4A: Remoção da Tampa do Borne – Aparelho Tipo B



3. Remova o parafuso C de aterramento da canaleta.
4. Pressione ambos os fechos D e E para abrir a tampa e em seguida, retire a chapa de metal do inversor.

F: Entrada dos cabos de comando
G: Entrada dos cabos de alimentação
H: Saída dos cabos do motor
J: Entrada dos cabos do resistor de frenagem/capacitor do circuito intermediário

Figura 4B: Remoção da Canaleta- Aparelho Tipo B

5. Certifique-se de que a rede tenha a tensão correta e possa fornecer a corrente necessária (veja seção 8). Certifique-se de que entre a rede e o inversor estejam colocados componentes de proteção adequados à corrente nominal indicada (veja seção 8).
6. Na alimentação utilize um cabo de 3 vias para inversores monofásicos ou um cabo de 4 vias para inversores trifásicos. Para saber a seção transversal de cada via, veja seção 8.
7. Utilize cabo blindado de 4 vias para o motor.
8. Meça cuidadosamente e corte os fios dos cabos de conexão da alimentação do motor e do resistor de frenagem (se necessário), antes de passar o cabo blindado pela canaleta na chapa de metal determinada (veja Figura 4B) e feche a tampa da canaleta.
9. Meça cuidadosamente e corte os fios dos cabos de comando (se necessário). Insira o cabo de comando em sua respectiva canaleta (veja Figura 4B) e prenda a canaleta em sua chapa de metal.
10. Insira cuidadosamente os cabos de comando e de potência em seus respectivos orifícios no inversor.
11. Prenda a chapa de metal no lado de baixo do inversor. Encaixe e aperte o parafuso de aterramento.
12. Conecte a alimentação aos bornes de potência L/L1 – N/L2 (monofásico) ou L/L1, N/L2, L3 (trifásico), e terra (PE) (mostrado na Figura 3) e aperte os parafusos
13. Conecte os cabos do motor aos bornes U, V, W e terra (PE) (mostrado na Figura 3) e aperte os parafusos.
Obs.: O comprimento total do cabo não deve exceder 50m. Se for utilizado cabo blindado ou se o cabo tiver terra, o comprimento máximo deverá ser de 25m. Cabos com comprimento até 200m são possíveis, utilizando reator de saída ou sobredimensionando o inversor (veja catálogo DA64).
14. Se for necessário usar resistor de frenagem, prenda conectores Faston em seus cabos e encaixe-os nos bornes B+/DC+ e B- na parte traseira do inversor.
15. Conecte os fios de comando como mostrado nas Figuras 6 e 8, seção 2.2.4 e 2.2.6.

2.2.3 Conexões da Alimentação e do Motor - MICROMASTER Vector – Aparelho Tipo C





Figura 5: Diagrama de Acesso às conexões da Alimentação – Aparelho Tipo C

A disposição dos bornes no tipo C é semelhante ao tipo A (veja Figura 3).

Consulte as Figuras 3 e 5 e proceda da seguinte forma:

1. Enquanto segura a bandeja de proteção da ventoinha com uma das mãos, introduza uma chave com ponta pequena dentro da fenda A, no lado de baixo do inversor e pressione para abrir a presilha. Abaixando a bandeja de proteção da ventoinha, a mesma ficará pendurada, fixada por dobradiças no lado direito do painel.
2. Pressione os fechos B e C na direção indicada pela seta, para abrir a tampa da canaleta. A mesma ficará pendurada, fixada por dobradiças no lado esquerdo do painel.
3. Certifique-se de que a rede tenha a tensão correta e possa fornecer a corrente necessária (veja seção 8). Certifique-se de que entre a rede e o inversor existam componentes de proteção adequados à corrente nominal indicada (veja seção 8).
4. Na alimentação utilize um cabo de 3 vias para inversores monofásicos ou um cabo de 4 vias para inversores trifásicos. Para saber a seção transversal de cada via, veja seção 8.
5. Utilize um cabo de 4 vias para o motor.
6. Meça cuidadosamente e corte os fios dos cabos de conexão da alimentação do motor e do resistor de frenagem (se necessário) antes de passar o cabo blindado pela canaleta na chapa de metal e feche a tampa da canaleta.
7. Meça cuidadosamente e corte os fios do cabo de comando (se necessário). Insira o cabo de comando em sua respectiva canaleta e prenda a canaleta em sua chapa de metal.
8. Conecte a alimentação aos bornes de potência L/L1 - N/L2 (monofásico) ou L/L1, N/L2, L3 (trifásico), e terra (PE) (mostrado na Figura 3) e aperte os parafusos.
9. Conecte os cabos do motor aos bornes U, V, W e terra (PE) (mostrado na Figura 3) e aperte os parafusos.
Obs.: O comprimento total do cabo não deve exceder 50m. Se for utilizado cabo blindado ou se o cabo tiver terra, o comprimento máximo deverá ser de 25m. Cabos com comprimento até 200m são possíveis, utilizando reator de saída ou sobredimensionando o inversor (veja catálogo DA64).
10. Se for necessário usar resistor de frenagem, prenda conectores Faston em seus cabos e encaixe-os nos bornes B+/DC+ e B- na parte traseira do inversor.
11. Conecte os fios de comando como mostrado nas Figuras 6 e 8, seção 2.2.4 e 2.2.6.

2.2.4 Conexões de Comando



Introduza uma chave com ponta pequena (máx. 3,5 mm) como mostrado, enquanto o fio de comando é colocado por baixo. Retire a chave para fixar o fio.




Figura 6: Conexões de Comando - MICROMASTER Vector

Obs.: Não utilize as conexões RS485 internas (bornes 24 e 25) se você pretende usar o conector RS485 do painel frontal (ex: para conectar um Painel de Operação Otimizado (OPM2)).

As microchaves selecionam entre entrada analógica em tensão (V) e corrente (I), e também selecionam um sinal de realimentação para PID em tensão ou em corrente (veja Figura 16: Microchave Seletora). Estas chaves podem ser acessadas somente quando a aba da tampa frontal estiver levantada (veja Figura 3).

2.2.5 Proteção contra Sobrecarga no Motor

Em operações abaixo da velocidade nominal, o efeito do ventilador fixado no eixo do motor é reduzido. Consequentemente, deve-se sobredimensionar os motores para operações contínuas em baixas frequências. Para garantir que o motor esteja protegido contra sobreaquecimento, é recomendado que um sensor de temperatura PTC seja fixado no motor e conectado aos bornes de comando do inversor, como mostrado na Figura 7.

Obs.: Para habilitar as funções de desligamento para proteção contra sobrecarga no motor, ajuste o parâmetro P087=1.




Figura 7: Conexão do sensor PTC de Sobrecarga no Motor.

2.2.6 Diagrama em Blocos




Figura 8: Diagrama em Blocos - MICROMASTER Vector

3. INSTALAÇÃO - MIDIMASTER Vector

3.1 Montagem

 	PRECAUÇÕES
ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER ATERRADO.	
Este equipamento não deve ser energizado com a tampa removida.	
O funcionamento seguro do equipamento está condicionado a que seja devidamente montado e colocado em funcionamento por pessoal qualificado e observando as advertências contidas nestas instruções de operação.	
Em especial deverão estar presentes as normas de segurança gerais e locais sobre trabalhos em equipamentos elétricos (por exemplo normas VDE), assim como as normas sobre o uso apropriado de ferramentas e dispositivos de segurança pessoal.	
Monte o inversor verticalmente ao chão, em uma superfície não inflamável. Certifique-se de que foi deixado um espaço livre de no mínimo 100mm para entrada e saída do ar de refrigeração, por cima e por baixo do equipamento.	

Os requisitos do ambiente estão descritos na seção 2.1

O MIDIMASTER Vector deve ser fixado por parafusos, arruelas e porcas M8, em uma chapa de montagem adequada. Aparelhos tipo 4, 5 e 6 necessitam de quatro parafusos. Aparelhos tipo 7 deverão ser suspensos usando os dois furos de sustentação e fixados por seis parafusos.




Figura 9: MIDIMASTER Vector – Aparelhos Tipo 4, 5, 6 e 7





Figura 10: Dimensões para Montagem - MIDIMASTER Vector

Modelo	3 AC 208 - 240 V	3AC 380 -500 V	3 AC 525 - 575 V	Tamanho dos Aparelhos (mm)				
	Tipo do Aparelho							
MDV220/4	-	-	4	IP21 / NEMA 1 W H D W1 H1 4 = 275 x 450 x 210 235 430 5 = 275 x 550 x 210 235 530 6 = 275 x 650 x 285 235 630 7 = 420 x 850 x 310 374 830 Obs.: As dimensões D incluem o painel de comando frontal. Se for utilizado o Painel de Operação Otimizado (OPM2) será necessário adicionar 30mm. Modelos do MIDIMASTER Vector com filtro somente disponíveis para tensões de rede até 460V. IP56 / NEMA 4/12 W H D W1 H1 4 = 360 x 675 x 376 313 649 5 = 360 x 775 x 445 313 749 6 = 360 x 875 x 505 313 849 7 = 500 x 1150 x 595 451 1122 Obs.: As dimensões D incluem a porta de acesso ao painel frontal.				
MDV400/4	-	-	4					
MDV550/2	4	-	-					
MDV550/4	-	-	4					
MDV750/2	4	-	-					
MDV750/3	-	4	-					
MDV750/4	-	-	4					
MDV1100/2	5	-	-					
MDV1100/3	-	4	-					
MDV1100/4	-	-	4					
MDV1500/2	6	-	-					
MDV1500/3	-	5	-					
MDV1500/4	-	-	5					
MDV1850/2	6	-	-					
MDV1850/3	-	5	-					
MDV1850/4	-	-	5					
MDV2200/2	6	-	-					
MDV2200/3	-	6	-					
MDV2200/4	-	-	6					
MDV3000/2	7	-	-					
MDV3000/3	-	6	-					
MDV3000/4	-	-	6					
MDV3700/2	7	-	-					
MDV3700/3	-	6	-					
MDV3700/4	-	-	6					
MDV4500/2	7	-	-					
MDV4500/3	-	7	-					
MDV5500/3	-	7	-					
MDV7500/3	-	7	-					

Figura 10 (continuação)

3.2 Instalação Elétrica

Leia as Instruções de Cabeamento apresentadas na seção 9.3, antes de iniciar a instalação.
As conexões elétricas no MIDIMASTER Vector são mostradas na Figura 11.




Figura 11: Conectores do MIDIMASTER Vector

Para ter acesso aos bornes de potência e comando:

- *Aparelho Tipo 4, 5* : remova os quatro parafusos M4 da tampa frontal e retire-a do inversor.
- *Aparelho Tipo 6*: remova os seis parafusos M4 da tampa frontal e retire-a do inversor.
- *Aparelho Tipo 7*: remova os quatro parafusos M4 da tampa frontal inferior e retire-a do inversor.



PRECAUÇÕES

Certifique-se de que o motor esteja dimensionado para a tensão de alimentação correta.
Certifique-se de que a alimentação esteja desligada antes de fazer ou modificar uma conexão do inversor.

No caso de conexão de motores síncronos ou em caso de conexão de vários motores em paralelo, o inversor deverá operar no modo característica tensão/frequência (P077= 0 ou 2) e a compensação de escorregamento deverá ser desabilitada (P071 = 0).



CUIDADOS

Os cabos de comando **devem** passar separados dos cabos de alimentação da rede e do motor. Esses **não** devem passar juntos num mesmo eletroduto ou canaleta.

Um equipamento de teste de isolação do motor em alta tensão, **não** deve ser usado quando os cabos estiverem conectados ao inversor.

Utilize apenas cabo blindado Classe 1 60/75°C como cabo de comando.

Introduza os cabos em suas respectivas canaletas na base do inversor. Fixe as canaletas no inversor e conecte os fios aos bornes de alimentação do motor e de comando, de acordo com as informações fornecidas nas seções 3.2.1 e 3.2.2. Certifique-se de que os cabos estejam perfeitamente conectados e o equipamento devidamente aterrado.

Aparelho Tipo 4 e 5: Aperte os parafusos dos bornes de alimentação e de comando com torque de 1,1 Nm.

Aparelho Tipo 6: Aperte os parafusos tipo Allen dos bornes de alimentação e comando com torque de 3,0 Nm.

Aparelho Tipo 7: Aperte as porcas M12 dos bornes de alimentação e de comando com torque de 30 Nm.

Quando todas as conexões tiverem sido feitas, recoloque a tampa frontal do inversor.

3.2.1 Conexões da Alimentação e do Motor

1. Certifique-se de que a rede tenha a tensão correta e possa fornecer a corrente necessária (*veja seção 8*). Certifique-se de que entre a rede e o inversor existam componentes de proteção adequados à corrente nominal indicada (*veja seção 8*).
2. Utilizando um cabo com 4 vias e terminais adequados ao cabo, conecte a alimentação aos bornes L1, L2, L3 (trifásico) e terra (PE) (*mostrado na Figura 11*). Para saber a seção transversal de cada via, veja seção 8.
3. Utilize um cabo de 4 vias e terminais adequados para conectar os cabos do motor aos bornes U, V, W e terra (PE) do motor (*mostrado na Figura 11*).

Obs.: O comprimento total do cabo não deve exceder 50m. Se for utilizado cabo blindado ou se o cabo tiver terra, o comprimento máximo deverá ser de 25m. Cabos com comprimento até 200m são possíveis, utilizando reator de saída ou sobredimensionando o inversor (*veja catálogo DA64*).

4. Se necessário, conecte os terminais da unidade de frenagem aos bornes DC- e DC+ .
5. Aperte todos o bornes da alimentação e do motor.

Nos inversores MIDIMASTER Vector é possível conectar tanto motores assíncronos como síncronos, para acionamentos monomotores ou multimotores.

Obs.: Se um motor síncrono for conectado ao inversor, a corrente do motor poderá ser duas e até três vezes maior do que o esperado, consequentemente o inversor deverá ser sobredimensionado.

3.2.2 Conexões de Comando

As conexões de comando no MIDIMASTER Vector são feitas através de duas régua de bornes dispostas como mostrado na Figura 11. As régua de bornes possuem duas partes : a parte de bornes com parafusos pode ser removida de seu invólucro antes de conectar os cabos. Quando todas as conexões tiverem sido feitas e fixadas (como mostrado nas Figuras 12 e 14), os bornes devem ser encaixados firmemente de volta ao seu invólucro.




Figura 12: Conexões de Comando - MIDIMASTER Vector

Obs.: Não utilize as conexões RS485 internas (bornes 24 e 25) se você pretende usar o conector RS485 do painel frontal (ex.: para conectar um Painel de Operação Otimizado (OPM2)).

As microchaves selecionam entre entrada analógica em tensão (V) e corrente (I), e também selecionam um sinal de realimentação para PID em tensão ou em corrente (veja Figura 16: Microchaves Seletoras). Estas chaves podem ser acessadas somente quando:

- para Aparelho tipo 4, 5 e 6; a tampa frontal estiver removida (veja Figura 11).
- para Aparelho tipo 7; a tampa frontal inferior estiver removida (veja Figura 11).

3.2.3 Proteção contra Sobrecarga no Motor

Em operações abaixo da velocidade nominal, o efeito do ventilador fixado no eixo do motor é reduzido. Consequentemente, para operações contínuas em baixas frequências, deve-se sobredimensionar os motores ou providenciar ventilação independente. Para garantir que o motor esteja protegido contra sobreaquecimento, é recomendado que um sensor de temperatura PTC seja fixado no motor e conectado aos bornes de comando do inversor, como mostrado na Figura 13.

Obs.: Para habilitar as funções de desligamento para proteção contra sobrecarga no motor, ajuste o parâmetro P087=1.




Figura 13: Conexões do sensor PTC de Sobrecarga no Motor.

Em caso de dúvidas durante a instalação ou comissionamento favor entrar em contato com o nosso Hot-Line Brasil

☎ Hot Line Brasil
Fone (011) 7948-7805
Fax (011) 7947-1320

3.2.4 Diagrama em Bloco




Figura 14: Diagrama em Blocos - MIDIMASTER Vector

4. COMANDOS E OPERAÇÕES BÁSICAS

4.1 Comandos




CUIDADOS

O inversor vem parametrizado de fábrica com a referência de frequência em 5,00 Hz. Isto significa que não há necessidade de ser ajustada uma referência de frequência com a tecla Δ ou através do parâmetro P005 para acionar o motor com a tecla PARTIR.

Todos os ajustes deverão ser realizados exclusivamente por pessoal qualificado e observando as precauções e considerações de segurança.

Com as três teclas (**P**, Δ e ∇) situadas no painel de comando do inversor, são ajustados todos os parâmetros. Os números e valores dos parâmetros são indicados no display LED de quatro dígitos.



	Pressionando esta tecla enquanto o inversor estiver fora de operação, ocorrerá a partida e a operação na frequência ajustada. O inversor será desativado assim que o botão for solto. Pressionando esta tecla enquanto o inversor estiver em operação, não terá nenhum efeito. Desabilitada se P123 = 0.
	Pressione esta tecla para partir o motor. Desabilitada se P121 = 0.
	Pressione esta tecla para parar o motor. Pressione uma vez para parada OFF1 (veja seção 5.4). Pressione duas vezes (ou mantenha pressionado) para parada OFF2 (veja seção 5.4), que removerá imediatamente a tensão do motor, deixando-o girar por inércia, sem obedecer a rampa de desaceleração.
VISOR	Mostra a frequência (default), o código ou o valor do parâmetro (quando é pressionada a tecla P) ou o código de falha.
	Pressione esta tecla para alterar o sentido de rotação do motor. O sentido ANTI-HORÁRIO é indicado por um sinal de menos (valores < 100) ou o ponto decimal a esquerda ficará piscando (valores > 100). Desabilitada se P122 = 0
	Pressione esta tecla para aumentar a frequência de operação, alterar o código do parâmetro ou aumentar o valor do parâmetro ajustado durante o processo de parametrização. Desabilitada se P124 = 0.
	Pressione esta tecla para diminuir a frequência de operação, alterar o código do parâmetro ou diminuir o valor do parâmetro ajustado durante o processo de parametrização. Desabilitada se P124 = 0.
	Pressione esta tecla para ter acesso à parametrização. Desabilitada se P051 a P055 ou P356 = 14 quando utilizada entrada digital.
	Segmento piscando indicativo da seleção de entrada analógica 2 via entrada digital, isto é, P051 - 55, P356 = 24.

Figura 15: Painel de Comando

4.1.2 Microchaves Seletoras

As cinco microchaves seletoras devem ser ligadas de acordo com os ajustes de P023 ou P323 para a operação do inversor. A Figura 16 mostra o ajuste das chaves para os diferentes modos de operação.




Figura 16. Microchaves Seletoras

4.2 Operações Básicas

Consulte a seção 6 para obter uma descrição detalhada de cada parâmetro.

4.2.1 Generalidades

- (1) O inversor não possui nenhuma chave principal de rede, portanto o mesmo estará ativo quando conectado à alimentação principal. O equipamento aguarda, com a saída bloqueada, o acionamento da tecla PARTIR ou um sinal digital equivalente no borne 5 (sentido horário – ajuste de fábrica) ou 6 (sentido anti-horário – ajuste de fábrica) – veja os parâmetros P051 a P055 e P356.
- (2) Caso seja selecionado para visualização a frequência de saída (P001 = 0), enquanto o inversor não estiver operando será visualizado o valor de referência em intervalos de aproximadamente 1,5 segundos.
- (3) O inversor vem programado de fábrica para aplicações padronizadas com motores Siemens. No caso de serem utilizados outros motores, será necessário entrar com os dados de placa do motor nos parâmetros P080 a P085 (veja Figura 17). **Obs.: Estes parâmetros somente serão acessíveis caso P009 = 002 ou 003.**




Figura 17: Exemplo de Placa de Identificação de um Motor

Obs.: Certifique-se de que o inversor esteja configurado corretamente para o motor, no exemplo acima a conexão do terminal delta é para 220 V.

4.2.2 Testes Iniciais

1. Certifique-se de que todos os cabos tenham sido conectados corretamente (veja seção 2 ou 3) e que todos os componentes e instalações tenham cumprido as precauções de segurança.
2. Ligue a alimentação ao inversor.
3. Certifique-se de que esteja seguro para partir motor. Pressione a tecla PARTIR. O visor mudará para **5.0** e o eixo do motor começará a girar. Será necessário 1 segundo para o inversor acelerar até 5 Hz.
4. Certifique-se de que o motor gira na direção desejada. Se necessário, pressione a tecla HORÁRIO/ ANTI-HORÁRIO.
5. Pressione a tecla PARAR. O visor mudará para **0.0** e o motor diminuirá a velocidade até parar por completo em 1 segundo.

4.2.3 Operações Básicas – Roteiro com 10 Passos

O modo mais elementar de se colocar em funcionamento o inversor, está descrito abaixo. Este método usa a referência digital de frequência e requer apenas que seja alterado o valor inicial padrão de um número mínimo de parâmetros. O inversor assume a programação para a conexão de um motor padrão de 4 polos Siemens (veja seção 4.2.1 se um outro tipo de motor for utilizado).

Passo/Ação	Tecla	Visor
1. Ligue a alimentação ao inversor. O visor mostrará alternadamente a frequência atual (0.0 Hz) e a referência de frequência desejada (5.0 Hz parametrização inicial).		
2. Pressione a tecla de parametrização.		
3. Pressione a tecla Δ até que o parâmetro P005 seja visualizado.		
4. Pressione a tecla P para poder visualizar a referência de frequência ajustada (5 Hz é a parametrização de fábrica).		
5. Pressione a tecla Δ para ajustar a referência de frequência desejada (exemplo: 35 Hz).		
6. Pressione a tecla P para gravar o valor ajustado na memória.		
7. Pressione a tecla ∇ para retornar ao parâmetro P000.		
8. Pressione a tecla P para sair do processo de parametrização. O visor mostrará alternadamente a frequência atual e a frequência ajustada.		
9. Ligue o inversor pressionando a tecla PARTIR. O motor será acionado e o visor mostrará a rampa de subida da frequência de saída do inversor até o valor ajustado de 35 Hz. Observação O valor ajustado será atingido após 7 segundos (ajuste padrão do tempo de aceleração, definido por P002 é 10s para atingir 50 Hz (parametrização inicial para a frequência máxima do motor, P013)). Se necessário, a velocidade do motor (isto é, a frequência de saída) poderá ser alterada através das teclas Δ ∇. (Ajustar P011 em 001 para permitir que as alterações sejam memorizadas durante o período em que o inversor não estiver rodando.)		
10. Desligue o inversor pressionando a tecla PARAR (veja seção 5.4). A velocidade do motor reduzirá, permitindo uma parada lenta e controlada. Observação A parada completa ocorrerá após 7 s (ajuste padrão do tempo de desaceleração, definido por P003 é 10 s para atingir 50 Hz (parametrização inicial para P013)).		

5. MODOS DE OPERAÇÃO

5.1 Comando Digital

Para uma configuração básica de comando digital, proceder da seguinte forma:

- (1) Conectar uma chave simples tipo liga/desliga, nos bornes 9 e 5. Com ela será ajustado o inversor para rotação do eixo do motor no sentido horário (ajuste padrão).
- (2) Fixar todas as tampas do inversor e ligá-lo à rede. Ajustar o parâmetro P009 em 002 ou 003 a fim de permitir o ajuste de todos os parâmetros.
- (3) Verificar que o parâmetro P006 esteja ajustado em 000 para receber a referência digital.
- (4) Ajustar o parâmetro P007 em 000 para especificar a entrada digital (DIN1, borne 5 neste caso) e bloquear as teclas do painel de comando.
- (5) Ajustar o parâmetro P005 para a referência de frequência desejada.
- (6) Ajustar os parâmetros P080 a P085 de acordo com a placa de identificação do motor (veja Figura 17).
Obs.: O inversor pode operar em modo de controle Vetorial Sem Sensor ou V/f . (veja Seção 5.3)
- (7) Colocar a chave externa liga/desliga na posição LIGA. Nesta posição o inversor alimenta o motor com a frequência ajustada em P005.

5.2 Comando Analógico

Para uma configuração básica de comando analógico por tensão, proceder da seguinte forma:

- (1) Conectar uma chave simples tipo liga/desliga nos bornes 9 e 5. Com ela será ajustado o inversor para rotação do eixo do motor no sentido horário (ajuste padrão).
- (2) Conectar um potenciômetro de 4,7 kΩ nos bornes de comando, como indicado na Figuras 6 e 8 (MMV) (Figuras 12 e 14, MDV); conectar o pino 2 (0V) ao pino 4 (AIN-) e será obtido um sinal de 0 - 10 V entre o pino 2 (0V) e o pino 3 (AIN+).
- (3) Configurar a Entrada Analógica 1 ajustando as microchaves 1, 2 e 3 para entrada em tensão (V). (veja Figura 16, Seção 4.1.2)
- (4) Fixar todas as tampas do inversor e ligá-lo à rede. Ajustar o parâmetro P009 em 002 ou 003 a fim de permitir o ajuste de todos os parâmetros.
- (5) Ajustar o parâmetro P006 em 001 para receber a referência analógica.
- (6) Ajustar o parâmetro P007 em 000 para especificar a entrada digital (DIN1 (borne 5) neste caso) e bloquear as teclas do painel de comando.
- (7) Ajustar os parâmetros P021 e P022 para especificar as frequências de saída mínima e máxima, correspondentes à mínima (0 V) e à máxima (10 V) referência analógica.
- (8) Ajustar os parâmetros P080 a P085 de acordo com a placa de identificação do motor (veja Figura 17).
Obs.: O inversor pode operar em modo de controle Vetorial Sem Sensor ou V/f . (veja Seção 5.3)
- (9) Colocar a chave externa liga/desliga na posição LIGA. Girar o potenciômetro (ou ajustar a tensão aplicada à entrada analógica) de forma que no inversor seja visualizada a frequência desejada.

5.3 Modos de Operação

5.3.1 Operação de Controle Vetorial Sem Sensor

Os inversores MICROMASTER Vector e MIDIMASTER Vector, durante o comissionamento, são ajustados automaticamente para as características do motor instalado, se o inversor estiver inicialmente parametrizado para operação vetorial.

Isto ocorre no momento em que o inversor recebe seu primeiro comando de partida, contanto que o inversor tenha sido previamente ajustado para modo Vetorial (P077=3) ou ajustado para calibração da resistência estática (P088=1).

Se o comando partir for dado por uma entrada digital, esta entrada deve manter um nível alto por pelo menos 5 s; deste modo o inversor tem tempo suficiente para completar com sucesso seu processo de calibração.

O visor indica a calibração (CAL) por alguns segundos (o eixo do motor não irá girar), seguida por uma operação de partida normal, na qual o inversor irá acelerar automaticamente até a freq. ajustada em P005.

Uma recalibração é forçada retirando-se o ajuste do modo Vetorial (P077= 0,1 ou 2) e em seguida retornando ao modo Vetorial (P077=3) ou ajustando a calibração da resistência estatórica (P088 em 1). Observe que P088 retorna a zero, após uma calibração bem sucedida.

O ajuste de P386 otimizará o desempenho dinâmico do controle vetorial. Em geral, o ajuste otimizado de P386 será proporcional a inércia da carga; isto é: valores baixos para P386 correspondem a uma baixa inércia da carga e valores elevados para P386 a uma elevada inércia da carga. O ajuste deste valor muito alto ou muito baixo pode causar instabilidade.

Obs.: A tecla JOG não solicitará uma calibração automática da Resistência Estatórica.

É importante:

- Ajustar corretamente os parâmetros da placa de identificação do motor (P080 a P085) antes de partir o inversor no modo Vetorial pela primeira vez.
- Certificar-se de que o motor esteja **FRIO** durante a calibração. O sistema de controle interno permite aumento automático da temperatura após um tempo, mas é vital que a condição inicial seja motor frio.
- Se em algum momento o inversor for chaveado de modo não Vetorial para modo Vetorial, certifique-se de que o motor esteja frio antes de partir, visto que esta transição leva a uma nova calibração.
- A “partida com motor girando” é executada utilizando o software de algoritmo vetorial ainda que o modo de controle usado não seja vetorial (isto é: P077=0,1 ou 2). Portanto é necessário ajustar corretamente os parâmetros conforme os dados da placa de identificação do motor (P080 a P085) e executar a calibração da resistência estatórica (P088=1) em um motor frio.
- P386 (parâmetro do ganho da inércia) deve ser ajustado para otimizar o desempenho dinâmico do sistema quando em modo vetorial.

5.3.2 Operação V/f ou FCC (P077 = 0, 1 ou 2)

Em muitos casos, quando usados os ajustes de fábrica, a resistência estatórica ajustada em P089, geralmente irá modificar o ajuste da potência nominal em P085. Se a diferença nominal entre inversor e motor for alta, deve ser executada uma calibração automática da Resistência Estatórica ajustando P088 =1. A Elevação Permanente (P078) e a Elevação de Partida (P079) dependem do valor da Resistência Estatórica – um valor muito elevado pode causar desligamento por sobrecorrente ou superaquecimento do motor.

5.4 Parada do Motor

Existem diferentes métodos de parada:

- Desativando o comando PARTIR, ou acionando a tecla PARAR (O) no painel de comando frontal, ocorrerá a desaceleração do inversor com a taxa de desaceleração ajustada (veja P003).
- OFF2 – motor será desligado e gira por inércia até parar (parâm. P051 a P055 ou P356 ajustado em 4).
- OFF3 – motor será freado obedecendo a rampa de desaceleração (parâm. P051 a P055 ou P356 ajustado em 5).
- Frenagem por injeção de corrente contínua até 200% produzindo uma frenagem mais eficaz, proporcionando uma parada rápida após o cancelamento do comando PARTIR. (veja P073).
- Frenagem com resistência para MMV. (veja parâmetro P075).
- Frenagem Compound (veja P066).

5.5 Caso o Motor não Parta

Se for mostrado no visor um código de falha, consulte a seção 7.

Se após o comando PARTIDA o eixo do motor não girar, certifique-se de que a tecla PARTIR esteja apta, verifique que tenha sido ajustada uma referência de frequência em P005 e se os dados do motor foram introduzidos corretamente nos parâmetros P080 a P085.

Se o inversor estiver configurado para operação via painel de comando frontal (P007 = 001) e o motor não parte quando acionada a tecla PARTIR, certificar-se que P121 = 001 (tecla PARTIR habilitada).

Se devido a um ajuste acidental de alguns parâmetros não for possível partir o motor, reinicialize o inversor com os valores prefixados de fábrica, ajustando o parâmetro **P944** em **1** e pressionando a tecla **P**.

5.6 Comando Local e à Distância

O inversor pode ser controlado de forma local (ajuste padrão) ou à distância através de uma rede de dados USS ligada aos bornes (24 e 25) ou ao conector RS485 tipo D no painel frontal. (Consulte o parâmetro P910 na seção 6 para avaliação das opções de comando à distância.)

Quando o comando local é selecionado, o inversor pode ser controlado somente via painel frontal ou via os bornes de comando; não terão nenhum efeito os sinais de comando, valores de referência ou alterações de parâmetros transmitidos via interface serial RS485.

Para comando à distância a interface serial está parametrizada para conexão a dois fios e transmissão de dados bidirecional. Consulte o parâmetro P910 na seção 6 para avaliação das opções de comando à distância.

Obs.: Apenas uma conexão RS485 está disponível. Utilize qualquer uma das interfaces tipo D do painel frontal [ex: para conectar um Painel de Operação Otimizado (OPM2)] ou bornes 24 e 25, **mas nunca ambos**.

Se operado com comando à distância, o inversor não reage a sinais de comando aplicados em seus bornes. Exceção: OFF2 ou OFF3 podem ser ativados através dos parâmetros P051 a P055 e P356 (veja seção 6).

Vários inversores podem ser conectados a uma unidade de controle externa ao mesmo tempo. Os inversores podem ser endereçados individualmente.

Obs.: Se o inversor estiver ajustado para comando via interface serial e o motor não rodar após o comando PARTIR, experimente inverter as conexões entre os bornes 24 e 25.

Para maiores informações, consulte os seguintes documentos (*disponíveis em seu fornecedor Siemens*):

E20125-B0001-S302-A1	Aplicação do Protocolo USS nos inversores SIMOVERT 6SE21 e MICROMASTER (em Alemão)
E20125-B0001-S302-A1-7600	Aplicação do Protocolo USS nos inversores SIMOVERT 6SE21 e MICROMASTER (em Inglês)

5.7 Controle

5.7.1 Controle do Motor

Os inversores MICROMASTER Vector e MIDIMASTER Vector possuem quatro modos de operação diferentes que controlam a relação entre a tensão aplicada pelo inversor e a velocidade do motor. O modo de controle de operação do motor é ajustado em P077:

- Tensão/frequência linear, que é utilizada para motores síncronos ou motores conectados em paralelo. (Cada motor deve ser instalado com um relê térmico de sobrecarga se dois ou mais motores forem acionados simultaneamente pelo inversor.)
- Controle por Corrente de Fluxo (FCC) que é utilizado para manter condições de fluxo total no motor.

Obs.: Este modo pode resultar na redução do consumo de energia.

- Relação tensão/frequência quadrática, que é utilizada para bombas e ventiladores.
- Modo Vetorial Sem Sensor. O inversor calcula as alterações necessárias na tensão de saída, para manter a velocidade desejada no motor.

Obs.: Este modo oferece o melhor controle de fluxo e torque elevadíssimo.

5.7.2 Controle de Processo PID

Além do controle do motor em malha aberta, pode ser aplicado o controle de processo em malha fechada PID, em qualquer processo que seja uma função da velocidade do motor, e para o qual esteja disponível um transdutor para fornecer um sinal de realimentação adequado (veja Figura 18). Quando o controle de processo em malha fechada for habilitado (P201 = 001), todas as referências serão automaticamente calibradas entre zero e 100%, isto é, uma referência digital (P005) de 50.0 = 50%.




Figura 18: Controle em Malha Fechada

5.7.3 Ajuste do Hardware

Certifique-se de que as microchaves seletoras 4 e 5 estejam ajustadas corretamente (veja Figura 16) e em conformidade com P323 para entrada do sinal de realimentação em tensão ou corrente unipolar. Conecte o transdutor de realimentação entre os bornes de comando 10 e 11 (entrada analógica 2). Esta entrada analógica aceita sinais de entrada de 0/2 - 10 V ou 0/4 - 20 mA (determinado pelo ajuste das microchaves 4 e 5 e P323), possui resolução de 10-bit e permite uma entrada diferencial (flutuante). Verifique se os valores dos parâmetros P006 e P024 estão ajustados em 000.

O transdutor de realimentação pode ser alimentado por 15 V dc, obtido do terminal 9 no bloco de comando.

5.7.4 Ajuste dos Parâmetros

O controle em malha fechada não pode ser usado a menos que P201 seja antes ajustado em 001. A maior parte dos parâmetros referentes ao controle em malha fechada são mostrados na Figura 18. Outros parâmetros também referentes ao controle em malha fechada são os seguintes:

P010(apenas se P001 = 1, 4, 5, 7 ou 9)

P061 (valor = 012 ou 013)

P220

As descrições de todos os parâmetros de controle em malha fechada são fornecidos na seção 6. Para obter informações mais detalhadas sobre a operação PID, consulte o Catálogo DA 64.

6. PARÂMETROS DO SISTEMA

Para ajustar o funcionamento do inversor, os parâmetros tais como tempo de aceleração, frequência mínima e máxima, etc., podem ser modificados usando-se as teclas do painel de operação frontal (veja Figura 15 na seção 4). No display LED é visualizado o código do parâmetro selecionado, assim como o seu valor.

Obs.: Ao acionar brevemente a tecla Δ ou ∇ , modifica-se passo a passo o valor. Se as teclas forem mantidas acionadas, o valor modifica-se rapidamente.



O acesso aos parâmetros são habilitados pelo valor ajustado em P009. Verifique se os parâmetros chave, necessários para a sua aplicação, estão devidamente programados.


Obs.: Na seguinte tabela de parâmetros, estes símbolos significam:

- ‘•’ Este parâmetro pode ser modificado durante o funcionamento.
- ‘☆☆☆’ Os valores ajustados em fábrica dependem dos dados nominais do inversor.

Para aumentar a resolução para 0,01, durante a alteração dos parâmetros de frequência, em vez de pressionar P momentaneamente para retornar e mostrar o parâmetro, mantenha a tecla pressionada até que o display mude para ‘- .n0’ (n = valor decimal corrente, ex.: se o valor do parâmetro = ‘055.8’ então n = 8). Pressione Δ ou ∇ para alterar o valor (todos os valores entre .00 e .99 são válidos) e então pressione P duas vezes para tornar a mostrar o parâmetro.

Caso ocorra ajuste acidental de algum parâmetro, todos os parâmetros podem ser reajustados com o seus valores prefixados de fábrica, ajustando o parâmetro **P944** em **1** e em seguida pressionando a tecla **P**.

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P000	Visualização do estado	-	Visualiza-se o valor selecionado em P001. Caso apareça uma falha, visualiza-se o código associado (Fnnn) (veja seção 7) ou se ocorrer um alarme o display pisca (veja P931) ou se for selecionada a visualização da freq. de saída (P001 = 0) e inversor estiver em stand-by, o display indicará alternadamente a freq. selecionada e a freq. de saída atual, que é 0 Hz.
P001	• Seleção do valor indicado no display	0 - 9 [0]	Opções de visualização: 0 = Frequência de saída (Hz) 1 = Freq. ajustada (isto é, Velocidade que o motor vai rodar) (Hz) 2 = Corrente no Motor (A) 3 = Tensão no circuito intermediário (Link DC) (V) 4 = Torque do Motor (% nominal) 5 = Velocidade do Motor (rpm) 6 = Estado do protocolo serial USS (veja seção 9.2) 7 = Sinal de realimentação da regulação PID (%) 8 = Tensão de saída (V) 9 = Rotor instantâneo / frequência do eixo (Hz). Obs.: Disponível apenas para modo de controle Vetorial Sem Sensor. Obs.: 1. O visor pode ser graduado via P010. 2. Quando o inversor está operando em modo de Controle Vetorial Sem Sensor (P077 = 3) o visor mostra a velocidade atual do rotor / eixo em Hz. Quando o inversor está operando nos modos V/f ou FCC (P077 = 0, 1 ou 2) o visor mostra a frequência de saída do inversor em Hz. AVISO: Em modo de Controle Vetorial Sem Sensor (P077 = 3), quando o visor mostra 60Hz o eixo de um motor de 4 polos gira a 1800 rpm, o que pode ser ligeiramente maior do que a velocidade nominal mostrada na placa de identificação do motor.
P002	• Rampa de aceleração (segundos) MMV MDV550/2, 750/2, 750/3, 1100/3, 220/4, 400/4, 550/4, 750/4, 1100/4. MDV1100/2, 1500/2, 1850/2, 2200/2, 1500/3, 1850/3, 2200/3, 3000/3, 3700/3, 1500/4, 1850/4, 2200/4, 3000/4, 3700/4. MDV3000/2, 3700/2, 4500/2, 4500/3, 5500/3, 7500/3.	0 – 650,00 [10,00] [10,00] [20] [40]	Tempo necessário para acelerar o motor do estado de repouso até a freq. máx. ajustada em P013. Se for ajustado um tempo muito pequeno para aceleração, o inversor poderá se desligar (F002 – sobrecorrente). 
P003	• Rampa de desaceleração (seg.) MMV MDV550/2, 750/2, 750/3, 1100/3, 220/4, 400/4, 550/4, 750/4, 1100/4. MDV1100/2, 1500/2, 1850/2, 2200/2, 1500/3, 1850/3, 2200/3, 3000/3, 3700/3, 1500/4, 1850/4, 2200/4, 3000/4, 3700/4. MDV3000/2, 3700/2, 4500/2, 4500/3, 5500/3, 7500/3.	0 – 650,00 [10,00] [10,00] [20] [40]	Tempo necessário para desacelerar o motor da freq. máx. ajustada em (P013) ao estado de repouso. Se for ajustado um tempo muito pequeno para desaceleração, o inversor poderá se desligar (F001 - sobretensão). Este também é o período para a frenagem por injeção de corrente contínua aplicada quando P073 está selecionado ≠ 0. 


Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P004	● Arredondamento de rampa (segundos)	0 – 40,0 [0,0]	Usado para “suavizar” a aceleração/desaceleração do motor (usado em aplicações que exigem funcionamento sem arranques bruscos, ex.: correias transportadoras, máquina têxteis, etc.). Para tempos de rampa de aceleração ou desaceleração maiores que 0,3s o arredondamento é eficaz.  Obs.: O arredondamento da curva de desaceleração é também afetado pela inclinação da rampa de aceleração (P002). Portanto, o tempo da rampa de desaceleração é afetado pelo ajuste de P002.
P005	● Referência de Frequência Digital (Hz)	0 – 650,00 [5,00]	Determina a velocidade de rotação do motor no caso de comando digital. Atua somente se P006 = 0 ou 3.
P006	Tipo de referência de frequência	0 - 3 [0]	Determina o comando para ajuste da frequência do inversor. 0 = Potenciômetro motorizado digital. O inversor opera com a freq. ajustada em P005 e pode ser controlado pelas teclas Δ e ∇ (potenciômetro motorizado). Outro modo, se P007 = 0, a freq. pode ser incrementada ou decrementada ativando-se duas das entradas digitais (P051 a P055 ou P356) em 11 e 12. 1 = Analógico. Comando via sinal na entrada analógica. 2 = Freq. fixa. Freq. é ajustada se o valor de pelo menos uma das entrada digitais (P51 a P55 ou P356) = 6, 17 ou 18. 3 = Referência digital adicional. Frequência desejada = frequência digital (P005) + frequência fixa (P041 a P044, P046 a P049) com o ajuste. Obs.: (1) Se P006 = 1 e o inversor está ajustado para comando via interface serial, as entradas analógicas ficam ativadas. (2) Os ajustes do potenciômetro motorizado via entradas digitais são armazenados ao ocorrer queda de energia quando P011 = 1.
P007	Teclas de comando	0 - 1 [1]	0 = Bloqueia as teclas PARTIR, JOG e REVERSÃO. Comando é feito pelas entradas digitais (veja parâmetros P051 a P055 e P356). As teclas Δ e ∇ podem ser usadas no ajuste da frequência se P124 = 1 e se não houver entrada digital ajustada para executar esta função. 1 = Bloqueia ou desbloqueia, de acordo com o ajuste dos parâmetros P121 - P124, as teclas do painel de operação frontal. As entradas digitais PARTIR, REVERSÃO, JOG e Incrementa/Decrementa frequência são bloqueadas.
P009	● Proteção de parâmetros	0 - 3 [0]	Determina quais parâmetros podem ser modificados: 0 = Apenas os parâmetros P001 a P009 podem ser lidos/ajustados. 1 = Parâmetros P001 a P009 podem ser ajustados, os demais parâmetros podem apenas ser lidos. 2 = Todos os parâmetros podem ser lidos/ajustados mas P009 é levado a 0 automaticamente se o inversor for desligado. 3 = Todos os parâmetros podem ser lidos/ajustados.

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P010	● Escala do visor	0 – 500,00 [1,00]	Fator de escala para ajuste do visor quando P001 = 0, 1, 4, 5, 7 ou 9.
P011	Memorização da referência de frequência	0 - 1 [0]	0 = Desabilitada 1 = Habilitada após desligado. Isto é: As alterações de referência feitas via teclas Δ / ∇ se mantêm memorizadas mesmo após desenergizado o inversor.
P012	● Frequência mínima do motor (Hz)	0 – 650,00 [0,00]	Especifica a frequência mínima de operação do inversor (o valor ajustado deve ser menor que P013).
P013	● Frequência máxima do motor (Hz)	0,01-650,00 [50,00]	Especifica a frequência máxima de operação do inversor. CUIDADO: Para manter a operação estável quando em modo de controle vetorial sem sensor (P077=3), a freq. máx. do motor (P013), não deve exceder 3x a freq. nom. da etiqueta do motor (P081).
P014	● Frequência inibida 1 (Hz)	0 – 650,00 [0,00]	Permite que seja ajustada uma frequência a fim de evitar efeitos de ressonância do inversor. Frequências dentro de +/- (o valor de P019) do valor ajustado são inibidas. Nesta faixa de frequência não é possível operar em regime permanente, somente se passa por ela. Ajustando P014=0 esta função é bloqueada.
P015	● Partida automática após interrupção no fornecimento de energia	0 - 1 [0]	Ajustando este parâmetro em '1', o inversor partirá automaticamente ao ser restabelecida a rede, sempre que a chave externa partir/parar, conectada a entrada digital estiver fechada, P007 = 0 e P910 = 0, 2 ou 4. 0 = Desabilitada 1 = Partida automática

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P016 ●	Partida com o motor girando	0 - 4 [0]	Permite ligar o inversor com o motor girando. Em condições normais, o inversor acelera um motor partindo de 0 Hz. Porém, se o motor está girando movido pela carga, ele será frenado, antes de acelerar até a velocidade de referência, podendo resultar num desligamento por sobrecorrente. Usando a partida com o motor girando, o inversor se ajusta à velocidade do motor e depois a velocidade de referência. (Obs.: Se o eixo do motor estiver parado ou com rotação muito baixa, poderá ocorrer alguma oscilação quando o inversor calcula o sentido de rotação do motor antes de parti-lo.) 0 = Partida Normal 1 = Partida com motor girando após ligado, falha ou OFF2 (se P018 = 1). 2 = Partida com motor girando sempre ativo (convém utilizar sempre que o motor possa ser movido pela carga). 3 = Mesmo que P016 = 1; exceto que o inversor tentará partir o motor apenas na direção selecionada. O motor é impedido de 'oscilar' nos sentidos anti-horário e horário durante a determinação da frequência inicial. 4 = Mesmo que P016 = 2; exceto que o inversor tentará partir o motor apenas na direção selecionada. O motor é impedido de 'oscilar' nos sentidos anti-horário e horário durante a determinação da frequência inicial. Obs.: Para inversores MIDIMASTER Vector, é recomendável que se P016 > 0 então P018 deve ser ajustado em '1'. Isto irá assegurar a partida correta se o inversor falhar na tentativa inicial de sincronizar. IMPORTANTE: Quando P016 > 0, tenha muito cuidado no ajuste dos dados de placa do motor (parâmetros P080 a P085) e para executar a auto-calibração da resistência estática (P088=1) em um motor frio. Frequência máxima de operação recomendada 120Hz.
P017 ●	Tipo de arredondamento	1 - 2 [1]	1 = Arredondamento contínuo (como definido em P004). 2 = Arredondamento descontínuo. Para o comando PARAR, isto proporciona uma resposta rápida de arredondamento e redução de frequência. Obs.: Para que esta função tenha efeito, o parâmetro P004 deverá estar ajustado em um valor > 0,0.
P018 ●	Partida automática após falha	0 - 1 [0]	Partida automática após ocorrida uma falha: 0 = Não atua 1 = Após uma falha, o inversor tentará partir automaticamente por 5 vezes. Se a falha não for eliminada até a 5ª tentativa, o inversor ficará no estado de falha até ser reajustado. PRECAUÇÃO: Enquanto aguarda partida, o display piscará. Isto significa que ela está pendente, e deve ocorrer a qualquer momento. O código de falhas pode ser observado em P930.
P019 ●	Tolerância da frequência inibida (Hz)	0,00 - 10,00 [2,00]	As frequências ajustadas por P014, P027, P028 e P029 que estão na faixa de +/- o valor de P019 serão inibidas.


Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P021	● Freqüência mínima analógica (Hz)	0 – 650,00 [0,00]	A freqüência corresponde ao menor valor analógico de entrada, isto é: 0 V/0 mA ou 2 V/4 mA, determinado por P023 e pelo ajuste das microchaves seletoras 1, 2 e 3 (veja <i>Figura 16, Seção 4.1.2</i>). Este parâmetro pode ser ajustado a um valor superior ao de P022 para inverter a relação entre o sinal analógico de entrada e a freqüência de saída (veja <i>diagrama em P022</i>).
P022	● Freqüência máxima analógica (Hz)	0 – 650,00 [50,00]	A freqüência corresponde ao maior valor analógico de entrada, isto é: 10 V ou 20 mA, determinado por P023 e pelo ajuste das microchaves seletoras 1, 2 e 3 (veja <i>Figura 16, Seção 4.1.2</i>). Este parâmetro pode ser ajustado a um valor inferior ao de P021 para inverter a relação entre o sinal analógico de entrada e a freqüência de saída.

ex.



Obs.: A freqüência de saída é limitada pelos valores ajustados em P012/P013.

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P023	• Função de entrada analógica 1	0 – 3 [0]	Ajusta o tipo da entrada analógica para entrada analógica 1, de acordo com os ajustes das microchaves 1, 2 e 3 (veja Figura 16, Seção 4.1.2). : 0 = 0 V a 10 V / 0 a 20 mA entrada Unipolar 1 = 2 V a 10 V / 4 a 20 mA entrada Unipolar 2 = 2 V a 10 V / 4 a 20 mA entrada Unipolar com partida/parada controlada quando utilizando comando pela entrada analógica. 3 = -10V a +10V entrada Bipolar. -10V corresponde a rotação no sentido anti-horário com a frequência ajustada em P021, e +10V a rotação no sentido horário com a frequência ajustada em P022. Obs.: Ajustando P023 = 2 o inversor não partirá a menos que esteja totalmente sob comando local (P910 = 0 ou 4) e $V \geq 1$ V ou 2mA. CUIDADO: o inversor partirá automaticamente quando V for maior que 1. Isto igualmente se aplica aos comandos analógico e digital (isto é: P006 = 0 ou 1).




P024	• Adição de referência analógica	0 - 2 [0]	Se o inversor não estiver no modo analógico (P006 = 0 ou 2), ajustando este parâmetro em: 0 = Sem adição para ref. freq. básica, como definido em P006. 1 = Adição da entrada analógica 1 à referência de frequência básica, como definida em P006 2 = Graduação da referência básica (P006) pela entrada analógica 1 em uma faixa de 0 -100%.
-------------	----------------------------------	--------------	---

P025	• Saída analógica 1	0 - 105 [0]	Determina um método para graduar a saída analógica 1, de acordo com a seguinte tabela: Usar faixa 0 - 5 se o valor mínimo de saída = 0 mA. Usar faixa 100 - 105 se valor mínimo de saída = 4 mA
-------------	---------------------	----------------	--

P025 =	Opções	Ajustes da Saída Analógica	
		0/4 mA	20 mA
0/100	Frequência de saída	0 Hz	Frequência de saída (P013)
1/101	Ref. de freq.	0 Hz	Ref. de frequência (P013)
2/102	Corrente no Motor	0 A	Máx. corrente de sobrecarga (P083 x P086 / 100)
3/103	Tensão circuito intermediário	0 V	1023 Vdc
4/104	Torque do Motor	-250%	+250% (100% = P085 / P082 x 9,55Nm)

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações												
			<table> <tr> <td>5/105</td><td>Rot. do Motor</td><td>0 rpm</td><td>Rot. nominal motor (P082)</td></tr> <tr> <td>6/106</td><td>Corrente de magnetização do Motor</td><td>0 A</td><td>Corrente máx. sobrecarga (P083 x P186 / 100)</td></tr> <tr> <td>7/107</td><td>Corrente ativa do Motor (zero central)</td><td>0 A Torque regener máx</td><td>Corrente máx. sobrecarga i.é., torque de aceleração (P083 x P186 / 100)</td></tr> </table>	5/105	Rot. do Motor	0 rpm	Rot. nominal motor (P082)	6/106	Corrente de magnetização do Motor	0 A	Corrente máx. sobrecarga (P083 x P186 / 100)	7/107	Corrente ativa do Motor (zero central)	0 A Torque regener máx	Corrente máx. sobrecarga i.é., torque de aceleração (P083 x P186 / 100)
5/105	Rot. do Motor	0 rpm	Rot. nominal motor (P082)												
6/106	Corrente de magnetização do Motor	0 A	Corrente máx. sobrecarga (P083 x P186 / 100)												
7/107	Corrente ativa do Motor (zero central)	0 A Torque regener máx	Corrente máx. sobrecarga i.é., torque de aceleração (P083 x P186 / 100)												
P026	● Saída analógica 2 (apenas MDV)	0 - 105 [0]	Determina um método para graduar a saída analógica 2 de acordo com a tabela apresentada no P025.												
P027	● Freqüência inibida 2 (Hz)	0 - 650,00 [0,00]	Veja P014.												
P028	● Freqüência inibida 3 (Hz)	0 - 650,00 [0,00]	Veja P014.												
P029	● Freqüência inibida 4 (Hz)	0 - 650,00 [0,00]	Veja P014.												
P031	● Freqüência para Jog no sentido horário (Hz)	0 - 650,00 [5,00]	A operação jog é usada para que o motor gire passo-a-passo. É comandada pela tecla JOG ou por um sinal proveniente de um botão pulsador em uma das entradas digitais (P051 a P055 e P356). Se a função jog no sentido horário estiver ativada (DINn = 7), este parâmetro determina a freqüência com que funcionará o inversor quando acionado o botão pulsador. Ao contrário das outras referências, este parâmetro pode ser ajustado em um valor inferior à freqüência mínima.												
P032	● Freqüência para Jog no sentido anti-horário (Hz)	0 - 650,00 [5,00]	Se a operação jog no sentido anti-horário estiver ativada (DINn = 8), este parâmetro determina a freqüência com que funcionará o inversor quando acionado o botão pulsador. Ao contrário das outras referências, este parâmetro pode ser ajustado em um valor inferior à freqüência mínima.												
P033	● Tempo de aceleração para Jog (segundos)	0 - 650,0 [10,0]	Tempo necessário para acelerar de 0 Hz até a freqüência máxima (P013), operação pulsada jog. Não se trata do tempo necessário para acelerar de 0 Hz até a freqüência de jog. Se DINn = 16 (veja P051 a P055 e P356) o valor deste parâmetro poderá ser usado para substituir intencionalmente o tempo de aceleração normal, ajustado por P002.												
P034	● Tempo de desaceleração para Jog (segundos)	0 - 650,0 [10,0]	Tempo necessário para desacelerar da freqüência máxima (P013) até 0 Hz, operação pulsada jog. Não se trata do tempo necessário para desacelerar da freqüência de jog até 0 Hz. Se DINn = 16 (veja P051 a P055 e P356) o valor deste parâmetro poderá ser usado para substituir intencionalmente por o tempo de desaceleração normal, ajustado por P003.												

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P040	• Função posicionamento	0 – 1 [0]	0 - Desabilitado 1 - Em operação normal, o tempo de rampa de desaceleração é definido como o tempo de rampa do valor ajustado em P013 até 0. Selecionando P040 em 1 haverá um reescalonamento automático da rampa de desaceleração, de forma que o motor irá parar sempre na mesma posição, independentemente da frequência de operação.



por ex., $P003 = 1s$, $P013 = 50Hz$, $P012 = 0Hz$.

Se o motor estiver rodando a 50Hz e for dado um comando de parada, o motor parará em 1s. Se o motor estiver rodando a 25Hz, parará em 2s se estiver a 5Hz, em 10s. Em todos os casos, o motor parará na mesma posição.

P041	●	Frequência fixa 1 (Hz)	0 – 650,00 [5,00]	Válida se P006 = 2 e P055 = 6 ou 18																																													
P042	●	Frequência fixa 2 (Hz)	0 – 650,00 [10,00]	Válida se P006 = 2 e P054 = 6 ou 18																																													
P043	●	Frequência fixa 3 (Hz)	0 – 650,00 [15,00]	Válida se P006 = 2 e P053 = 6 ou 18																																													
P044	●	Frequência fixa 4 (Hz)	0 – 650,00 [20,00]	Válida se P006 = 2 e P052 = 6 ou 18.																																													
P045		Inversão das referências fixas para as frequências fixas 1 a 4	0 - 7 [0]	Especifica o sentido de rotação para as frequências fixas: <table><tr><td></td><td>FF 1</td><td>FF 2</td><td>FF3</td><td>FF 4</td></tr><tr><td>P045 = 0</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P045 = 1</td><td>⇐</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P045 = 2</td><td>⇒</td><td>⇐</td><td>⇒</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P045 = 3</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇐</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P045 = 4</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇐</td></tr><tr><td>P045 = 5</td><td>⇐</td><td>⇐</td><td>⇒</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P045 = 6</td><td>⇐</td><td>⇐</td><td>⇐</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P045 = 7</td><td>⇐</td><td>⇐</td><td>⇐</td><td>⇐</td></tr></table> ⇒ Referência fixa não invertida. ⇐ Referência fixa invertida.		FF 1	FF 2	FF3	FF 4	P045 = 0	⇒	⇒	⇒	⇒	P045 = 1	⇐	⇒	⇒	⇒	P045 = 2	⇒	⇐	⇒	⇒	P045 = 3	⇒	⇒	⇐	⇒	P045 = 4	⇒	⇒	⇒	⇐	P045 = 5	⇐	⇐	⇒	⇒	P045 = 6	⇐	⇐	⇐	⇒	P045 = 7	⇐	⇐	⇐	⇐
	FF 1	FF 2	FF3	FF 4																																													
P045 = 0	⇒	⇒	⇒	⇒																																													
P045 = 1	⇐	⇒	⇒	⇒																																													
P045 = 2	⇒	⇐	⇒	⇒																																													
P045 = 3	⇒	⇒	⇐	⇒																																													
P045 = 4	⇒	⇒	⇒	⇐																																													
P045 = 5	⇐	⇐	⇒	⇒																																													
P045 = 6	⇐	⇐	⇐	⇒																																													
P045 = 7	⇐	⇐	⇐	⇐																																													
P046	●	Frequência fixa 5 (Hz)	0 – 650,00 [25,0]	Válido se P006 = 2 e P051 = 6 ou 18.																																													
P047	●	Frequência fixa 6 (Hz)	0 – 650,00 [30,0]	Válido se P006 = 2 e P356 = 6 ou 18.																																													

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações																																													
P048 ●	Frequência fixa 7 (Hz)	0 – 650,00 [35,0]	Válido se P006 = 2.(veja tabela de Função DIN com P051 a P055 e P356)																																													
P049 ●	Frequência fixa 8 (Hz)	0 – 650,00 [40,0]	Válido se P006 = 2.(veja tabela de Função DIN com P051 a P055 e P356)																																													
P050	Inversão das referências fixas para as frequências fixas 5 - 8	0 - 7 [0]	Especifica o sentido de rotação para as frequências fixas: <table><tr><th></th><th>FF 5</th><th>FF 6</th><th>FF7</th><th>FF8</th></tr><tr><td>P050 = 0</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P050 = 1</td><td>⇐</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P050 = 2</td><td>⇒</td><td>⇐</td><td>⇒</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P050 = 3</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇐</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P050 = 4</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇒</td><td>⇐</td></tr><tr><td>P050 = 5</td><td>⇐</td><td>⇐</td><td>⇒</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P050 = 6</td><td>⇐</td><td>⇐</td><td>⇐</td><td>⇒</td></tr><tr><td>P050 = 7</td><td>⇐</td><td>⇐</td><td>⇐</td><td>⇐</td></tr></table> ⇒ Referência fixa não invertida ⇐ Referência fixa invertida		FF 5	FF 6	FF7	FF8	P050 = 0	⇒	⇒	⇒	⇒	P050 = 1	⇐	⇒	⇒	⇒	P050 = 2	⇒	⇐	⇒	⇒	P050 = 3	⇒	⇒	⇐	⇒	P050 = 4	⇒	⇒	⇒	⇐	P050 = 5	⇐	⇐	⇒	⇒	P050 = 6	⇐	⇐	⇐	⇒	P050 = 7	⇐	⇐	⇐	⇐
	FF 5	FF 6	FF7	FF8																																												
P050 = 0	⇒	⇒	⇒	⇒																																												
P050 = 1	⇐	⇒	⇒	⇒																																												
P050 = 2	⇒	⇐	⇒	⇒																																												
P050 = 3	⇒	⇒	⇐	⇒																																												
P050 = 4	⇒	⇒	⇒	⇐																																												
P050 = 5	⇐	⇐	⇒	⇒																																												
P050 = 6	⇐	⇐	⇐	⇒																																												
P050 = 7	⇐	⇐	⇐	⇐																																												

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações			
P051	Seleção da função de comando, DIN1 (borne 5), frequência fixa 5.	0 - 24 [1]	Valor	Função de P051 a P055 e P356	Função em nível baixo (0V)	Função em nível alto (>10V)
P052	Seleção da função de comando, DIN2 (borne 6), frequência fixa 4.	0 - 24 [2]	0	<i>Entrada inoperante</i>	-	-
			1	PARTIR sentido horário	Desligada	Horário
			2	PARTIR sentido anti-horário	Desligada	Anti-horário
			3	Reversão	Normal	Reversão
P053	Seleção da função de comando, DIN3 (borne 7), frequência fixa 3. Se ajustado em 17, habilita-se o bit mais significativo do código BCD de 3 bits (ver tabela).	0 - 24 [6]	4	OFF2 (ver seção 5.4)	OFF2	Ligado
			5	OFF3 (ver seção 5.4)	OFF3	Ligado
			6	Frequências fixas 1 - 6	Desligada	Ligada
			7	Operação Jog horário	Desligada	Jog horário
			8	Operação Jog anti-horário	Desligada	Jog anti-hor
			9	Oper. à distância (P910 =1 ou 3)	Local	À distância
P054	Seleção da função de comando, DIN4 (borne 8), frequência fixa 2. Se ajustado em 17, habilita-se o bit central do código BCD de 3 bits. (ver tabela).	0 - 24 [6]	10	Anula código de falha	Desligada	Anula na borda sub.
			11	Aumenta frequência *	Desligada	Aumenta
			12	Diminui frequência *	Desligada	Diminui
			13	Seleciona entre ref. de freq. via entradas analógica e digital / ref. de freq. via teclado.	Referência Analógica	Referência Digital
P055	Seleção da função de comando DIN5 (borne 16), frequência fixa 1. Se ajustado em 17, habilita-se o bit menos significativo do código BCD de 3 bits. (ver tabela).	0 - 24 [6]	14	Desativa função para permitir alteração de parâmetro	'P' ativada	'P' desativ.
			15	Ativa frenagem em CC	Desativada	Ativada
			16	Usar tempos de rampas para Jog ao invés de rampa normal	Normal	Tempos de rampas Jog
			17	Controle da frequência fixa em binário (frequência fixa 1 - 8) **	Desligada	Ligada
P356	Seleção da função de comando DIN6 (borne 17), frequência fixa 6.	0 - 24 [6]	18	Freq. fixas 1-6, mas com entrada em nível alto também solicitarão PARTIR se P007=0.	Desligada	Ligada
			19	Desligamento externo	Sim (F012)	Não
			20	Deslig. por Watchdog (P057), (larg. de pulso mín. =20 ms) Obs.: A primeira transição de nível Baixo para Alto inicia o tempo de Watchdog.		Transição nível baixo para alto reinicia o tempo
			22	Transfere os parâmetros ajustados em 0 pelo OPM2***	Desligado	Transfere
			23	Transfere os parâmetros ajustados em 1 pelo OPM2***	Desligado	Transfere
			24	Seleciona a referência analógica	Entrada analógica 1 ativada.	Entrada analógica 2 ativada.

* Efetivo apenas quando P007 = 0.

** Não disponível em P051, P052 ou P356 (tabela a seguir).

*** O inversor deve ser desligado antes de iniciar a transferência. Transferências duram aproximadamente 30 segundos.

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações																																													
<table><tr><th colspan="4">Tabela Binária para Frequência Fixa</th></tr><tr><th></th><th>DIN3 (P053)</th><th>DIN4 (P054)</th><th>DIN5 (P055)</th></tr><tr><td>FF5 (P046)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>FF6 (P047)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>FF7 (P048)</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>FF8 (P049)</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>FF1 (P041)</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>FF2 (P042)</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>FF3 (P043)</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>FF4 (P044)</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> Obs.: Se P051 ou P052 = 6 ou 18 enquanto P053 ou P054 ou P055 =17, os valores de referência são somados. Exemplos: (1) P053 = 17, P054 = 17, P055 = 17: Todas as 8 frequências fixas estão acessíveis ex. DIN3 = 1, DIN4 = 1, DIN5 = 0 ⇒ FF3 (P043) (2) P053 ≠ 17, P054 = 17, P055 = 17: DIN3 é fixada em zero (apenas FF5 a FF8 disponíveis. Ex. DIN4 = 1, DIN5 = 0 ⇒ FF7 (P048).				Tabela Binária para Frequência Fixa					DIN3 (P053)	DIN4 (P054)	DIN5 (P055)	FF5 (P046)	0	0	0	FF6 (P047)	0	0	1	FF7 (P048)	0	1	0	FF8 (P049)	0	1	1	FF1 (P041)	1	0	0	FF2 (P042)	1	0	1	FF3 (P043)	1	1	0	FF4 (P044)	1	1	1					
Tabela Binária para Frequência Fixa																																																
	DIN3 (P053)	DIN4 (P054)	DIN5 (P055)																																													
FF5 (P046)	0	0	0																																													
FF6 (P047)	0	0	1																																													
FF7 (P048)	0	1	0																																													
FF8 (P049)	0	1	1																																													
FF1 (P041)	1	0	0																																													
FF2 (P042)	1	0	1																																													
FF3 (P043)	1	1	0																																													
FF4 (P044)	1	1	1																																													
P056	Tempo de supressão (debounce) das entradas digitais	0 - 2 [0]	0 = 12,5 ms 1 = 7,5 ms 2 = 2,5 ms																																													
P057	Desligamento da Entrada Digital por Watchdog (segundos)	0,0-650,0 [1,0]	Intervalo de tempo aguardado entre “pulsos de Watchdog”, ou se este intervalo de tempo extinguir-se sem um pulso em uma das entradas digitais, um desligamento F057 ocorrerá. (Veja P051 a P055 e P356)																																													
P061	Seleção da função de saída do relé RL1	0 - 13 [6]	Determina a função de saída do relé RL1 (bornes 18,19 e 20) <table><tr><th>Valor</th><th>Função do relê</th><th>Ativo ³</th></tr><tr><td>0</td><td>Relé sem função (relé inativo)</td><td>Baixo</td></tr><tr><td>1</td><td>Inversor funcionando</td><td>Alto</td></tr><tr><td>2</td><td>Frequência do Inversor 0,0 Hz</td><td>Baixo</td></tr><tr><td>3</td><td>Rotação do motor no sentido horário</td><td>Alto</td></tr><tr><td>4</td><td>Freio externo ativado (veja parâmetros P063/P064)</td><td>Baixo</td></tr><tr><td>5</td><td>Frequência do Inversor menor ou igual a freq. mín.</td><td>Baixo</td></tr><tr><td>6</td><td>Sinalização de Falha ¹</td><td>Baixo</td></tr><tr><td>7</td><td>Frequência do Inversor maior ou igual a referência</td><td>Alto</td></tr><tr><td>8</td><td>Alarme ativo ²</td><td>Baixo</td></tr><tr><td>9</td><td>Corrente de saída maior ou igual a P065</td><td>Alto</td></tr><tr><td>10</td><td>Limite de corrente do motor (alarme) ²</td><td>Baixo</td></tr><tr><td>11</td><td>Sobret temperatura do motor (alarme) ²</td><td>Baixo</td></tr><tr><td>12</td><td>Limite inferior vel. do motor em malha fechada</td><td>Alto</td></tr><tr><td>13</td><td>Limite superior vel. do motor em malha fechada</td><td>Alto</td></tr></table> ¹ O inversor desliga (veja parâmetros P930 e P140 a P143 e seção 7). ² Inversor não desliga (veja parâmetros P931). ³ ‘Ativo com nível baixo’ = relé aberto / desenergizado ou ‘Ativo com nível alto’ = relé fechado / energizado Obs.: Se a função de freio externo (P061 ou P062 = 4) e a compensação de escorregamento (P071 ≠ 0) forem utilizadas, a frequência mínima deve ser menor que 5 Hz (P012 < 5.00), caso contrário o inversor pode não desligar.	Valor	Função do relê	Ativo ³	0	Relé sem função (relé inativo)	Baixo	1	Inversor funcionando	Alto	2	Frequência do Inversor 0,0 Hz	Baixo	3	Rotação do motor no sentido horário	Alto	4	Freio externo ativado (veja parâmetros P063/P064)	Baixo	5	Frequência do Inversor menor ou igual a freq. mín.	Baixo	6	Sinalização de Falha ¹	Baixo	7	Frequência do Inversor maior ou igual a referência	Alto	8	Alarme ativo ²	Baixo	9	Corrente de saída maior ou igual a P065	Alto	10	Limite de corrente do motor (alarme) ²	Baixo	11	Sobret temperatura do motor (alarme) ²	Baixo	12	Limite inferior vel. do motor em malha fechada	Alto	13	Limite superior vel. do motor em malha fechada	Alto
Valor	Função do relê	Ativo ³																																														
0	Relé sem função (relé inativo)	Baixo																																														
1	Inversor funcionando	Alto																																														
2	Frequência do Inversor 0,0 Hz	Baixo																																														
3	Rotação do motor no sentido horário	Alto																																														
4	Freio externo ativado (veja parâmetros P063/P064)	Baixo																																														
5	Frequência do Inversor menor ou igual a freq. mín.	Baixo																																														
6	Sinalização de Falha ¹	Baixo																																														
7	Frequência do Inversor maior ou igual a referência	Alto																																														
8	Alarme ativo ²	Baixo																																														
9	Corrente de saída maior ou igual a P065	Alto																																														
10	Limite de corrente do motor (alarme) ²	Baixo																																														
11	Sobret temperatura do motor (alarme) ²	Baixo																																														
12	Limite inferior vel. do motor em malha fechada	Alto																																														
13	Limite superior vel. do motor em malha fechada	Alto																																														
P062	Seleção da função de saída do relé RL2.	0 - 13 [8]	Determina a função de saída do relé RL2 (bornes 21 e 22) (consultar a tabela em P061).																																													

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P063	Retardo de habilitação de freio externo (segundos)	0 – 20,0 [1,0]	Atua somente se o relê de saída estiver ajustado para comandar um freio externo (P061 ou P062 = 4). Neste caso, quando o inversor for ligado, operará com frequência mínima durante o tempo especificado neste parâmetro, antes de habilitar o relê de comando do freio e começar a aceleração (veja ilustração em P064).
P064	Tempo de parada com freio externo (segundos)	0 – 20,0 [1,0]	Como P063, este parâmetro atua apenas se o relê de saída for utilizado para comandar um freio externo. Ele define o período durante o qual o inversor continua operando na frequência mínima após a desaceleração e enquanto o freio externo estiver ativado.


A = Freio fechado
B = Freio aberto

Obs.:

- (1) P063 e P064 devem ser ajustados pouco acima dos valores dos tempos realmente necessários para abrir ou fechar o freio externo, respectivamente.
- (2) Caso P063 ou P064 forem ajustados em um valor alto, especialmente se P012 também for ajustado em um valor alto, poderá ocorrer alarme ou disparo por sobrecorrente já que o inversor alimenta um motor que está travado por um freio.

P065	Limite de corrente com sinalização por relê (A)	0,0-300,0 [1,0]	Este parâmetro é usado quando P061 = 9. O relê ativado quando a corrente no motor é maior que o valor de P065 e desativado quando a corrente cair abaixo de 90% do valor ajustado em P065 (histerese).
P066	Frenagem Compound	0 - 250 [0]	0 = Desligado 1 a 250 = Define o nível CC sobreposto na forma de onda AC, apresentado como uma porcentagem de P083. Geralmente, aumentando este valor, melhora-se a performance da frenagem, entretanto, com o inversor de 400V, o ajuste de um valor alto neste parâmetro poderá causar um desligamento por F001. Obs.: A frenagem Compound não opera no modo de comando Vetorial Sem Sensor (P077=3).
P069	Desabilitação da rampa estendida	0 - 1 [1]	0 = Rampa estendida desabilitada 1 = Rampa estendida habilitada. O tempo de rampa é prolongado durante os limites de corrente, sobretensão e escorregamento para evitar desligamentos. A extensão da rampa não ocorre em controle vetorial (P077 = 3). Valor pré-ajustado é 0.

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P070	Ciclo de atividade (Duty Cycle) da resistência de frenagem (apenas para MMV)	0 - 4 [0]	0 = 5% (como nas gerações anteriores de MICROMASTER) 1 = 10% 2 = 20% 3 = 50% 4 = 100% (isto é: contínuo) PRECAUÇÃO: Os resistores de frenagem padrão para o MICROMASTER Vector são designados apenas para ciclo de atividade de 5%. Não devem ser selecionados ciclos maiores, a não ser que estejam sendo utilizados resistores apropriados para suportar o aumento da potência dissipada. O tempo máximo para os valores de 0 a 3 é limitado de acordo com a capacidade térmica do resistor. O limite é de 12 s para 5%, aumentando para 25 s no caso de 50%.
P071	• Compensação de escorregamento (%)	0 - 200 [0]	O inversor pode estimar e compensar o valor de escorregamento em um motor assíncrono em função de uma variação de carga, elevando a frequência de saída. Este parâmetro faz um 'ajuste fino' da compensação para diferentes motores numa faixa de 0 - 200% do escorregamento calculado. Obs.: Esta característica não está ativada e não é necessária quando em modo de comando Vetorial Sem Sensor (P077=3). PRECAUÇÃO: Este parâmetro deve ser ajustado em zero quando estiverem sendo utilizados motores síncronos ou motores que estejam conectados em paralelo, ou quando uma sobre compensação causar instabilidade.
P072	• Limitação de escorregamento (%)	0 - 500 [250]	0 - 499 - Este parâmetro limita o escorregamento do motor para evitar seu 'desengate' do campo giratório, o que pode ocorrer quando aumenta demasiadamente o escorregamento. Quando alcançado o limite de escorregamento, o inversor vai reduzindo a frequência até que o escorregamento volte a estar em valores aceitáveis. 500 - Desabilita a limitação de escorregamento
P073	• Frenagem por injeção de corrente contínua (%)	0 - 250 [0]	O motor pára rapidamente através da injeção de corrente contínua, e se mantém até o fim da frenagem. As perdas adicionais são dissipadas no motor. A frenagem dura o tempo ajustado em P003. O freio CC pode ser ativado usando DIN1 a DIN6 (veja P051 a P055 e P356). PRECAUÇÃO: O uso freqüente da frenagem por corrente contínua por longa duração pode sobreaquecer o motor. Se a frenagem CC é ativada por entrada digital a corrente contínua é aplicada enquanto a entrada estiver em nível alto, causando aquecimento no motor.

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P074 ●	Proteção I ² t do motor	0 - 7 [1]	Seleciona a curva de redução de potência no motor mais apropriada em baixas frequências, devido à redução do efeito do ventilador montado no eixo do motor. Obs.: A curva de redução não pode garantir uma proteção térmica para o motor. É preferível proteger o motor usando termistor PTC porque a redução da frequência varia de acordo com o motor.  I_N = Corrente nominal do motor (P083) F_N = Frequência nominal do motor (P081) 0 = Sem redução. Utiliza-se para motores com refrigeração forçada ou que não precisam de refrigeração com ventilador próprio e que dissipam a mesma quantidade de calor independente da velocidade. 1 = Adequado em geral para motores de 2 ou 4 pólos que tem boa refrigeração por girarem mais rápido. O inversor assume que o motor pode dissipar toda potência operando com frequência nominal 50%. 2 = Adequado para motores especiais com corrente nominal e frequência nominal não contínuas. 3 = Para motores de 6 ou 8 pólos. O inversor assume que o motor pode dissipar toda potência operando com freq. a nominal. 4 = Como P074 = 0 mas o inversor desliga (F074) ao invés de reduzir o torque e a velocidade do motor. 5 = Como P074 = 1 mas o inversor desliga (F074) ao invés de reduzir o torque e a velocidade do motor. 6 = Como P074 = 2 mas o inversor desliga (F074) ao invés de reduzir o torque e a velocidade do motor. 7 = Como P074 = 3 mas o inversor desliga (F074) ao invés de reduzir o torque e a velocidade do motor.
P075 ●	Habilita pulsador de frenagem (apenas MMV)	0 - 1 [0]	0 = Resistor externo de frenagem desconectado. 1 = Resistor externo de frenagem conectado. Um resistor externo pode ser usado para 'dissipar' a potência gerada na frenagem do motor, isto permite melhor frenagem e capacidade de desaceleração. Esta resistência DEVE ser maior que 40Ω (80Ω para inversores trifásicos de 400 V) ou o inversor será danificado. Resistores fabricados para esta finalidade, para todos os tipos de MICROMASTER Vector, estão à disposição para fornecimento. CUIDADO: Tenha cuidado se uma resistência convencional for usada, pois a tensão pulsada aplicada pelo inversor pode danificá-la.

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
-----------	--------	---------------------	-------------------------

P076 • Freqüência de pulsação 0 - 7
[0 ou 4] Ajusta a freqüência de pulsação (de 2 a 16 kHz) e o modo PWM. Se não for necessária uma operação silenciosa, é possível reduzir as perdas no inversor, assim como as perturbações por interferências RFI, selecionando uma freqüência de pulsação baixa.

0/1 = 16 kHz (230 V padrão)

2/3 = 8 kHz

4/5 = 4 kHz (400 V padrão)

6/7 = 2 kHz

Números pares = técnica de modulação normal.

Números ímpares = técnica de modulação com redução de perdas, usada principalmente quando opera com velocidades acima de 5 Hz.

Devido às elevadas perdas pelo aumento das freqüências de chaveamento, alguns inversores têm suas correntes contínuas máximas (100%) reduzidas, se o valor de P076 for ajustado diferente do valor padrão.

Modelo	% da corrente máxima	
	P076 =0 ou 1	P076 =2 ou 3
MMV75/3	80	100
MMV110/3	50	80
MMV150/3	50	80
MMV220/3	80	100
MMV300/3	50	80
MMV400/3	50	80
MMV550/3	50	80
MMV750/3	50	80

Obs.: Se P076 = 4, 5, 6 ou 7 então não ocorrem reduções nos inversores acima.

Modelo	% da corrente máxima	
	P076 =0 ou 1	P076 =2 ou 3
MDV550/2	39	75
MDV750/2	64	90
MDV1100/2	55	75
MDV750/3	55	100
MDV1100/3	39	75
MDV1500/3	64	90
MDV1850/3	55	75
MDV550/4	75	100
MDV750/4	55	100
MDV1100/4	39	75
MDV1500/4	64	90
MDV1850/4	55	75

Obs.: Em todos os inversores MIDIMASTER Vector, de tamanhos tipo 6 e 7, P076 pode ser ajustado somente em 4, 5, 6 ou 7 (apenas 4kHz ou 2kHz).


A freqüência de chaveamento será automaticamente reduzida se a proteção interna do inversor detectar uma elevação de temperatura acentuada. A freqüência de chaveamento retornará para o valor ajustado quando a temperatura retornar ao normal.


Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P077	Modo de controle	0 - 3 (1)	Define a relação entre a velocidade do motor e a tensão aplicada pelo inversor. Pode ser selecionado um dos quatro modos abaixo: 0 = Curva V/f 1 = Controle FCC 2 = V/f quadrática 3 = Controle Vetorial Obs.: Quando for selecionado o Controle Vetorial Sem Sensor (P077 = 3), P088 será ajustado automaticamente em 1, de modo que na primeira partida, o inversor meça a resistência estática do motor e calcule suas constantes baseado nos dados de placa.
P078	• Elevação permanente (%) MMV MDV (P077=3) MDV (P077=0, 1 ou 2)	0 - 250 [100] [100] [50]	Em algumas aplicações, é necessário aumentar o torque em baixas freq. Este parâmetro fixa a corrente de partida a 0 Hz ; 100% produzirá corrente nominal(P083) a baixas frequências. CUIDADO: Se P078 for ajustado muito alto, pode ocorrer sobreaquecimento do motor e/ou desligamentos por falha de sobrecorrente (F002).
P079	• Elevação de partida (%)	0 - 250 [0]	Em acionamentos que necessitam de elevado torque de partida, é possível ajustar uma corrente adicional (adicionado ao ajuste de P078) durante aceleração (P002). Esta elevação atua somente ao partir pela primeira vez e até alcançar a frequência de referência. CUIDADO: Esta elevação é adicionada em P078, mas o total é limitado em 250%.
P080	Fator de potência nominal do motor ($\cos\phi$)	0,00-1,00 [☆☆☆]	Se o rendimento for mostrado na plaqueta do motor, calcular o fator de potência: $fp = \frac{hp \times 746}{1.732 \times \text{rendim.} \times \text{tensão nom.} \times \text{corrente nom.}}$ Se nem o fator de potência, nem o rendimento forem mostrados na plaqueta do motor, ajustar P080 = 0.
P081	Frequência nominal do motor (Hz)	0 - 650,00 [50.00]	Obs.: 1. Estes parâmetros P080 a P085 devem ser ajustados em função do motor utilizado. Os dados são obtidos da placa de identificação do motor (veja Figura 17). 2. Será necessário executar uma calibração automática (P088 = 1) se P080 a P085 estiverem com seus ajustes de fábrica alterados. 3. Quando o inversor estiver ajustado para operação US (P101=1); P081 será ajustado em 60Hz e a unidade de P085 será hp (0,16 - 250)
P082	Velocidade nominal do motor (RPM)	0 - 9999 [☆☆☆]	
P083	Corrente nominal do motor (A)	0,1-300,0 [☆☆☆]	
P084	Tensão nominal do motor (V)	0 - 1000 [☆☆☆]	
P085	Potência nominal do motor (kW/hp)	0,12-250,00 [☆☆☆]	
P086	• Limitação da corrente do Motor (%)	0 - 250 [150]	Determina a corrente de sobrecarga em % da corrente nominal do motor (P083) permitida por até um minuto. Com este parâmetro e com P186, a corrente no motor pode ser limitada, evitando seu sobreaquecimento. Se este valor ajustado for ultrapassado por um minuto, a frequência de saída é reduzida até que a corrente caia ao valor ajustado em P083. O display do inversor pisca como uma indicação de precaução, mas o inversor não desliga. O desligamento do inversor pode ser feito usando o relé em conjunto com P074. Obs.: O valor máximo de P086 é limitado automaticamente pelo tipo do inversor.

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P087 ●	Habilita sensor PTC do motor	0 - 1 [0]	0 = Desabilitado 1 = PTC externo habilitado Obs.: Se for necessária uma proteção térmica de motor, um PTC externo deve ser utilizado e P087 = 1. Se P087 = 1 e existir nível alto na entrada PTC(bornes 14 e 15) o inversor desligará (visualiza-se o código de falha F004).
P088	Calibração automática	0 - 1 [0]	A resistência estatórica do motor é usada nos cálculos internos de monitoração de corrente do inversor. Quando P088 for ajustado em '1' e a tecla PARTIR for pressionada, o inversor executará uma medição automática da resistência estatórica do motor, armazenando o valor medido em P089 e ajustando P088 novamente em '0'. Se a resistência medida for muito alta para o tipo de inversor (ex.: motor não conectado ou motor conectado muito pequeno), o inversor desligará (código de falha F188) e P088 será mantido em '1'. Se isto ocorrer, ajuste P089 manualmente e em seguida ajuste P088 em '0'.
P089 ●	Resistência estatórica (Ω)	0,01-199,99 [☆☆☆]	Pode-se utilizar resistência estatórica manual para ajustar o motor, em vez de P088. O valor a ser ajustado deve ser o da resistência medida entre duas fases. PRECAUÇÃO: A medição deve ser feita nos bornes de saída do inversor com a alimentação desligada. Obs.: Se o valor de P089 for elevado, podem ocorrer desligamentos por falha de sobrecorrente (F002).
P091 ●	Endereço (escravo) para interface serial	0 - 30 [0]	Numa linha de comunicação serial podem ser conectados até 31 inversores controlados por um computador ou PLC através do protocolo USS. Este parâmetro seleciona um endereço único para o inversor.
P092 ●	Interface serial para taxa de transmissão	3 - 7 [6]	Ajusta a taxa de transmissão pela interface serial RS485 protocolo USS. 3 = 1200 baud 4 = 2400 baud 5 = 4800 baud 6 = 9600 baud 7 = 19200 baud Obs.: Alguns conversores de RS232 para RS485 trabalham apenas até 4800 baud.
P093 ●	Interface serial para supervisão do tempo de ausência de dados – timeout (segundos)	0 - 240 [0]	Neste parâmetro se especifica o intervalo máximo de tempo entre dois telegramas de dados. Esta função serve para desligar o inversor quando ocorrer uma perturbação na transmissão de dados. O tempo começa a ser medido após ser recebido um dado válido. Se após o tempo ser ajustado não for recebido um outro telegrama de dados, o inversor se desliga e é mostrado no display o código de falha F008. Se o parâmetro for ajustado em zero, a função de supervisão é inibida.
P094 ●	Referência de frequência nominal para interface serial (Hz)	0 – 650,00 [50,00]	As transmissões de referência pela interface serial ao inversor, são efetuadas em forma de porcentagem. O valor ajustado neste parâmetro representa 100% (HSW = 4000H).
P095 ●	Compatibilidade USS	0 - 2 [0]	0 = Compatível com resolução 0,1 Hz 1 = Habilita a resolução 0.01 Hz 2 = HSW não está escalonado mas representa o valor real de frequência com uma resolução de 0,01 Hz (ex.: 5000 = 50 Hz).
P099 ●	Opção de módulo	0 - 1 [0]	0 = Opção de módulo ausente 1 = Módulo PROFIBUS (habilita parâmetros relativos ao PROFIBUS) 2 = Módulo CANBUS

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações																																																																																																
P101	● Operação para Europa ou América do Norte	0 - 1 [0]	Ajusta o inversor para operar com frequência de rede e motor europeu ou americano: 0 = Europa (50 Hz e indicação de potência em kW) 1 = América do Norte (60 Hz e indicação de potência em hp) Obs.: Após ajustar P101 =1 o inversor deverá ser reajustado com os valores de fábrica, isto é: P944 = 1 ajustará automaticamente P013 = 60Hz, P081 = 60Hz, P082 = 1680rpm e P085 será indicado em hp.																																																																																																
P111	Potência nominal do inversor (kW/hp)	0,12- 75,00 [☆☆☆]	Parâmetro apenas de leitura que informa a potência nominal do inversor em kW. Ex.: 0,55 = 550 W Obs.: Se P101 = 1 então a potência nominal será indicada em hp.																																																																																																
P112	Tipo de inversor	1 - 8 [☆☆☆]	Parâmetro apenas de leitura. 1 = MICROMASTER 2ª Geração (MM2) 2 = COMBI MASTER 3 = MIDIMASTER 4 = MICROMASTER Junior (MMJ) 5 = MICROMASTER 3ª Geração (MM3) 6 = MICROMASTER Vector (MMV) 7 = MIDIMASTER Vector (MDV) 8 = COMBIMASTER 2ª Geração.																																																																																																
P113	Modelo do equipamento	0 - 29 [☆☆☆]	Parâmetro apenas de leitura; indica o número do modelo do inversor Vector, de acordo com o tipo indicado em P112. <table><tr><th>P113</th><th>P112 = 6</th><th>P112 = 7</th><th>P113</th><th>P112 = 6</th><th>P112 = 7</th></tr><tr><td>0</td><td>MMV12</td><td>MDV550/2</td><td>15</td><td>MMV110/2</td><td>MDV3000/3</td></tr><tr><td>1</td><td>MMV25</td><td>MDV750/2</td><td>16</td><td>MMV150/2</td><td>MDV3700/3</td></tr><tr><td>2</td><td>MMV37</td><td>MDV1100/2</td><td>17</td><td>MMV220/2</td><td>MDV4500/3</td></tr><tr><td>3</td><td>MMV55</td><td>MDV1500/2</td><td>18</td><td>MMV300/2</td><td>MDV5500/3</td></tr><tr><td>4</td><td>MMV75</td><td>MDV1850/2</td><td>19</td><td>MMV400/2</td><td>MDV7500/3</td></tr><tr><td>5</td><td>MMV110</td><td>MDV2200/2</td><td>20</td><td>MMV37/3</td><td>MDV220/4</td></tr><tr><td>6</td><td>MMV150</td><td>MDV3000/2</td><td>21</td><td>MMV55/3</td><td>MDV400/4</td></tr><tr><td>7</td><td>MMV220</td><td>MDV3700/2</td><td>22</td><td>MMV75/3</td><td>MDV550/4</td></tr><tr><td>8</td><td>MMV300</td><td>MDV4500/2</td><td>23</td><td>MMV110/3</td><td>MDV750/4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td>MMV150/3</td><td>MDV1100/4</td></tr><tr><td>10</td><td>MMV12/2</td><td>MDV750/3</td><td>25</td><td>MMV220/3</td><td>MDV1500/4</td></tr><tr><td>11</td><td>MMV25/2</td><td>MDV1100/3</td><td>26</td><td>MMV300/3</td><td>MDV1850/4</td></tr><tr><td>12</td><td>MMV37/2</td><td>MDV1500/3</td><td>27</td><td>MMV400/3</td><td>MDV2200/4</td></tr><tr><td>13</td><td>MMV55/2</td><td>MDV1850/3</td><td>28</td><td>MMV550/3</td><td>MDV3000/4</td></tr><tr><td>14</td><td>MMV75/2</td><td>MDV2200/3</td><td>29</td><td>MMV750/3</td><td>MDV3700/4</td></tr></table>	P113	P112 = 6	P112 = 7	P113	P112 = 6	P112 = 7	0	MMV12	MDV550/2	15	MMV110/2	MDV3000/3	1	MMV25	MDV750/2	16	MMV150/2	MDV3700/3	2	MMV37	MDV1100/2	17	MMV220/2	MDV4500/3	3	MMV55	MDV1500/2	18	MMV300/2	MDV5500/3	4	MMV75	MDV1850/2	19	MMV400/2	MDV7500/3	5	MMV110	MDV2200/2	20	MMV37/3	MDV220/4	6	MMV150	MDV3000/2	21	MMV55/3	MDV400/4	7	MMV220	MDV3700/2	22	MMV75/3	MDV550/4	8	MMV300	MDV4500/2	23	MMV110/3	MDV750/4				24	MMV150/3	MDV1100/4	10	MMV12/2	MDV750/3	25	MMV220/3	MDV1500/4	11	MMV25/2	MDV1100/3	26	MMV300/3	MDV1850/4	12	MMV37/2	MDV1500/3	27	MMV400/3	MDV2200/4	13	MMV55/2	MDV1850/3	28	MMV550/3	MDV3000/4	14	MMV75/2	MDV2200/3	29	MMV750/3	MDV3700/4
P113	P112 = 6	P112 = 7	P113	P112 = 6	P112 = 7																																																																																														
0	MMV12	MDV550/2	15	MMV110/2	MDV3000/3																																																																																														
1	MMV25	MDV750/2	16	MMV150/2	MDV3700/3																																																																																														
2	MMV37	MDV1100/2	17	MMV220/2	MDV4500/3																																																																																														
3	MMV55	MDV1500/2	18	MMV300/2	MDV5500/3																																																																																														
4	MMV75	MDV1850/2	19	MMV400/2	MDV7500/3																																																																																														
5	MMV110	MDV2200/2	20	MMV37/3	MDV220/4																																																																																														
6	MMV150	MDV3000/2	21	MMV55/3	MDV400/4																																																																																														
7	MMV220	MDV3700/2	22	MMV75/3	MDV550/4																																																																																														
8	MMV300	MDV4500/2	23	MMV110/3	MDV750/4																																																																																														
			24	MMV150/3	MDV1100/4																																																																																														
10	MMV12/2	MDV750/3	25	MMV220/3	MDV1500/4																																																																																														
11	MMV25/2	MDV1100/3	26	MMV300/3	MDV1850/4																																																																																														
12	MMV37/2	MDV1500/3	27	MMV400/3	MDV2200/4																																																																																														
13	MMV55/2	MDV1850/3	28	MMV550/3	MDV3000/4																																																																																														
14	MMV75/2	MDV2200/3	29	MMV750/3	MDV3700/4																																																																																														
P121	Bloqueia/desbloqueia a tecla PARTIR	0 - 1 [1]	0 = Tecla PARTIR bloqueada 1 = Tecla PARTIR desbloqueada (apenas se P007 = 1)																																																																																																
P122	Bloqueia/desbloqueia a tecla HORÁRIO / ANTI-HORÁRIO	0 - 1 [1]	0 = Tecla HORÁRIO/ANTI-HOR. bloqueada 1 = Tecla HORÁRIO/ANTI-HOR. desbloqueada (apenas se P007 = 1)																																																																																																
P123	Bloqueia/desbloqueia a tecla JOG	0 - 1 [1]	0 = Tecla JOG bloqueada 1 = Tecla JOG desbloqueada (apenas se P007 = 1)																																																																																																
P124	Bloqueia/desbloqueia as teclas Δ e ∇	0 - 1 [1]	0 = Teclas Δ e ∇ bloqueadas 1 = Teclas Δ e ∇ desbloqueadas (apenas se P007 = 1) Obs.: Isto se aplica apenas no ajuste da frequência. As teclas continuam desbloqueadas para ajustar os valores dos parâmetros.																																																																																																

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P125	Inibe sentido anti-horário	0 - 1 [1]	Este parâmetro pode ser usado para impedir o inversor de partir o motor no sentido anti-horário. 0 = Sentido anti-horário bloqueado. Inibe o comando de reversão para TODAS as funções. (ex.: painel frontal, digital, analógica, etc.). Todos os comandos de PARTIDA negativos (ex.: "PARTIR à esquerda, JOG à esquerda, ANTI-HORÁRIO, etc.) resultarão na rotação para o sentido HORÁRIO. Qualquer referência de velocidade que resulte negativa, será fixada em 0 Hz. 1 = Operação normal. Permite a rotação no sentido horário e anti-horário.
P128	Tempo de atraso no desligamento da ventoinha (segundos) (apenas MMV)	0 - 600 [120]	Tempo necessário para a ventoinha desligar após ser dado o comando PARAR.
P131	Referência de frequência (Hz)	0,00-650,00 [-]	Parâmetros apenas de leitura. São cópias dos valores armazenados em P001, mas podem ser acessados diretamente pela comunicação serial
P132	Corrente no motor (A)	0,0 – 300,0 [-]	
P133	Torque do motor (% do torque nominal)	0 - 250 [-]	
P134	Tensão no circuito intermediário (V)	0 - 1000 [-]	
P135	Velocidade do motor (RPM)	0 - 9999 [-]	
P137	Tensão de saída (V)	0 - 1000 [-]	
P138	Frequência instantânea rotor / eixo (Hz)(apenas para o tipo Vector)	0 - 650 [-]	
P140	Último código de falha	0 - 255 [-]	Apenas para leitura. O último código de falha registrado (veja seção 7) é armazenado neste parâmetro. O código é apagado quando o inversor é desligado. Esta é uma cópia do código armazenado em P930.
P141	Último código de falha -1	0 - 255 [-]	Apenas para leitura. Este parâmetro armazena o último código de falha registrado antes do armazenado em P140/P930.
P142	Último código de falha -2	0 - 255 [-]	Apenas para leitura. Este parâmetro armazena o último código de falha registrado antes do armazenado em P141.
P143	Último código de falha -3	0 - 255 [-]	Apenas para leitura. Este parâmetro armazena o último código de falha registrado antes do armazenado em P142.


Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P186	● Limite de corrente instantânea no motor (%)	0 - 500* (200)	Este parâmetro determina o limite de corrente instantânea no motor em % da corrente nominal do motor (P083). Se a corrente de saída passar deste limite por três segundos, o inversor reduzirá automaticamente a corrente para o limite ajustado em P086. Obs.: * O valor máximo que poderá ser ajustado em P186 é limitado automaticamente pelas características do inversor. O limite do torque de operação está na faixa de 5Hz a 50Hz, quando utilizado Comando Vetorial (P077=3). O torque apresentado pelo motor é uma função da corrente do motor. Se P186 e P086 forem iguais, a função do limite de corrente poderá ser efetivamente usada como um limite do torque. 
P201	Controle em malha fechada PID	0 - 1 [0]	0 = Operação normal (controle em malha fechada bloqueado). 1 = Controle em malha fechada usando a entrada analógica 2 como canal de realimentação.
P202	● Ganho P	0,0-999,9 [1.0]	Ganho proporcional.
P203	● Ganho I	0,00-99,9 [0]	Ganho integral.
P204	● Ganho D	0,0-999,9 [0]	Ganho derivativo
P205	● Escala do ganho integral	1 - 2400 [1]	O tempo de atuação integral será multiplicado por este valor.
P206	● Filtro do transdutor	0 - 255 [0]	0 = Filtro desligado. 1 - 255 = Filtro passa baixa aplicado ao sinal de realimentação.
P207	● Faixa de captura integral (%)	0 - 100 [100]	Erro percentual sobre qual o termo integral é reduzido a zero.
P208	Tipo de transdutor	0 - 1 [0]	0 = O aumento na velocidade do motor provoca o aumento na tensão/corrente de realimentação. 1 = O aumento na velocidade do motor provoca a diminuição na tensão/corrente de realimentação.
P210	Leitura do transdutor (%)	0,0 - 100,00 [0,0]	Apenas leitura. O valor é um percentual do fundo de escala da entrada selecionada. (isto é: 10 V ou 20 mA).
P211	● 0% de referência	0,0 - 100,00 [0,0]	Valor de P210 a ser mantido para 0% de referência.
P212	● 100% de referência	0,0 - 100,00 [0,0]	Valor de P210 a ser mantido para 100% de referência.
P220	Frequência de corte	0 - 1 [0]	0 = Operação normal. 1 = Desconecta a saída do inversor na frequência mínima ou abaixo dela. Obs.: Ativo em todos os modos.

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P321	• Freqüência analógica mínima para referência analógica 2 (Hz)	0 – 650,00 [0,00]	A freq. corresponde ao menor valor analógico de entrada, isto é: 0 V/0 mA ou 2 V/4 mA, definido por P323 e pelo ajuste das microchaves 4 e 5 (veja Figura 16, Seção 4.1.2). Este parâmetro pode ser ajustado a um valor superior ao de P322 para inverter a relação entre o sinal analógico de entrada e a freq. de saída (veja diagrama em P322).
P322	• Freqüência analógica máxima para referência analógica 2 (Hz)	0 – 650,00 [50,00]	A freq. corresponde ao maior valor analógico de entrada, isto é: 10 V ou 20 mA, definido por P323 e pelo ajuste das microchaves 4 e 5 (veja Figura 16, Seção 4.1.2). Este parâmetro pode ser ajustado a um valor inferior ao de P321 para inverter a relação entre o sinal analógico de entrada e a freqüência de saída.
			
P323	• Entrada analógica tipo 2	0 - 2 [0]	Ajusta o tipo da entrada anal. para entrada ana. 2, em associação com os ajustes das microchaves 4 e 5 (veja Figura 16, Seção 4.1.2) : 0 = 0 a 10 V/ 0 a 20 mA entrada Unipolar 1 = 2 a 10 V/ 4 a 20 mA entrada Unipolar 2 = 2 a 10 V/ 4 a 20 mA entrada Unipolar com partida/parada controlada quando usando comando de entrada analógica. Obs.: Se P323 = 2 o inversor não funcionará a menos que esteja sob comando local (P910 = 0 ou 4) e $V \geq 1$ V ou $I \geq 2$ mA. CUIDADO: O inversor partirá automaticamente quando a tensão for maior que 1V. Isto igualmente se aplica aos comandos analógico e digital (isto é: P006 = 0 ou 1)
P356	Configuração da entrada digital 6	0 - 24 [6]	Seleciona a função de comando, DIN 6 Veja P051 a P055 para descrição.
P386	Ganho da malha de velocidade no Comando Vetorial Sem Sensor - parte proporcional	0.0 - 20,0 [1,0]	Para otimizar o desempenho dinâmico do comando vetorial este parâmetro deverá ser incrementado gradualmente enquanto o inversor opera em condições normais, até ocorrer o primeiro sinal de instabilidade na velocidade. A ref. deverá ser reduzida aos poucos até ser restaurada a estabilidade. Em geral, a ref. otimizada desejada será proporcional à inércia da carga. Se esta ref. for muito baixa ou muito alta, ocorrerão mudanças rápidas na carga, podendo resultar em desligamento por sobretensão no circuito intermediário (F001). Obs.: P386 = <u>Inércia da carga + inércia do eixo do motor</u> inércia do eixo do motor
P387	Ganho da malha de velocidade no Comando Vetorial Sem Sensor - parte integral	0.01 - 10,0 [1,0]	P386 deverá ser otimizado antes de se ajustar P387. Na operação do inversor em condições normais, incremente este parâmetro até que surjam os primeiros sinais de instabilidade. Reduza então ligeiramente o ajuste (aprox. 30%) até que o sistema volte à condição estável. Veja os efeitos de P387 na próxima página.


Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
-----------	--------	---------------------	-------------------------

Efeitos de P386 e P387

**Degrau de 100%
de torque**




**P386
Otimizado
(P387 = Default)**




**P386 muito alto
(P387 = Default)**




**P386 muito baixo
(P387 = Default)**




**P386 Otimizado
P387 Otimizado**



**P386 Otimizado
P387 muito alto**



**P386 Otimizado
P387 baixo**



Tempo (msecs por divisão)

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P700			Específico para PROFIBUS-DP. Veja manual do PROFIBUS para obter maiores informações. Acesso possível apenas com P099 = 1
P701 •			
P702			
P720 •	Funções diretas de entrada/saída	0 - 7 [0]	Permite o acesso direto aos relés de saída e às saídas analógicas pela comunicação serial (USS ou PROFIBUS-DP com módulo): 0 = Operação normal 1 = Comando direto do relé 1 2 = Comando direto do relé 2 3 = Comando direto dos relés 1 e 2 4 = Comando direto apenas da saída analógica 1 5 = Comando direto da saída analógica 1 e relé 1 6 = Comando direto da saída analógica 1 e relé 2 7 = Comando direto da saída analógica 1, relés 1 e 2
P721	Tensão na entrada analógica 1 (V)	0,0 – 10,0 [-]	Apenas leitura. Indica a tensão (aproximada) na entrada analógica 1.
P722 •	Corrente na saída analógica 1 (mA)	0,0 – 20,0 [0,0]	Permite comando direto da corrente de saída se P720 = 4, 5, 6 ou 7.
P723	Estado das entradas digitais	0 - 3F [-]	Apenas leitura. Determina uma representação HEXA de um número binário de 6 dígitos com o LSB = DIN1 e o MSB = DIN6 (1 = LIGADO, 0 = DESLIGADO). ex. Se P723 = B, isto representa '001011' - DIN1, DIN2 e DIN4 = LIGADO, DIN3, DIN5 e DIN6 = DESLIGADO.
P724 •	Comando do relé de saída	0 - 3 [0]	Habilita comando dos relés de saída. Usado em conjunto com P720, ex: ajustando P724 = 1 (relé 1 = LIGADO) não haverá resultado a não ser que P720 = 1, 3, 5, ou 7. 0 = Os dois relés DESLIGADOS / desenergizados 1 = Relé 1 LIGADO / energizado 2 = Relé 2 LIGADO / energizado 3 = Os dois relés LIGADOS / energizados
P725	Tensão na entrada analógica 2 (V)	0,0-10,0 [-]	Apenas leitura. Indica a tensão na entrada analógica 2 (aproximada) apenas quando a entrada analógica 2 estiver ativa (P051 a P055 ou P356 = 24 e as respectivas entradas digitais em nível alto).
P726	Corrente na saída analógica 2 (mA) (apenas para MDV)	0,0-20,0 [0,0]	Permite comando direto da corrente na saída analógica 2 se P720 = 4, 5, 6 ou 7.
P880			Específico para PROFIBUS-DP. Veja manual do PROFIBUS para obter maiores informações. Acesso possível apenas com P099 = 1.
P910 •	Comando Local/Remoto	0 - 4 [0]	Ajusta o inversor para comando local ou remoto (à distância) pela linha de comunicação serial 0 = Comando local 1 = Comando remoto (e ajuste dos valores dos parâmetros) 2 = Comando local (mas com ajuste remoto da frequência) 3 = Comando remoto (mas com ajuste local da frequência) 4 = Comando local (mas com leitura, ajuste e reset via comunicação serial) Obs.: Se o inversor opera com comando à distância (P910 = 1 ou 2), a entrada analógica continua ativa se P006 = 1 e é adicionada à referência.
P918 •			Específico para PROFIBUS-DP. Veja manual do PROFIBUS para obter maiores informações. Acesso possível apenas com P099 = 1.
P922	Versão do software	0,00 –99,99 [-]	Contém o número da versão do software e não pode ser mudado.

Parâmetro	Função	Faixa [aj. fáb.]	Descrição / Observações
P923 •	Número do inversor	0 - 255 [0]	Você pode usar este parâmetro para marcar um número específico do inversor. Isto não tem efeito operacional para o inversor.
P927 •			Específico para PROFIBUS-DP. Veja manual do PROFIBUS para obter maiores informações.
P928 •			Acesso possível apenas com P099 = 1.
P930	Último código de falha	0 - 255 [-]	Apenas leitura. Este parâmetro armazena o último código de falha registrado (veja seção 7). O código é apagado quando o inversor é desligado. (veja P140)
P931	Tipo do último alarme	0 - 99 [-]	Apenas leitura. Este parâmetro armazena o último código de alarme até o inversor ter sido desligado. Isto pode ser deletado usando os botões Δ e ∇. 002 = Atuado o limite de corrente 003 = Atuado o limite de tensão 004 = Ultrapassado o limite de escorregamento 005 = Sobretemperatura no inversor (dissipador de calor) 006 = Sobretemperatura no motor 010 = Alimentação utilizada – limite de corrente. 018 = Partida automática após falha (P018) está pendente. PRECAUÇÃO: O inversor poderá partir a qualquer momento. 075 = Resistor de frenagem - quente
P944	Restabelece os valores prefixados em fábrica	0 - 1 [0]	Ajuste em '1' e pressione P. Todos os parâmetros, exceto P101 voltam aos valores prefixados em fábrica. Anote antes os valores que serão sobrescritos, incluindo os parâmetros do motor P080 a P085 (Veja seção 4.2)
P947			Específico para PROFIBUS-DP. Veja manual do PROFIBUS para obter maiores informações.
P958			
P963			
P967			
P968			
P970			
P971 •	Controle de gravação na EEPROM	0 - 1 [1]	0 = As alterações nos parâmetros não são memorizadas (incluindo P971) ao desconectar a alimentação. 1 = As alterações nos parâmetros são memorizadas ao desconectar a alimentação. IMPORTANTE: Se for utilizada interface serial para atualizar o ajuste do parâmetro na EEPROM, deve-se ter muito cuidado para não exceder o número máximo de ciclos de escrita desta EEPROM – isto é, aproximadamente 50.000 ciclos de escrita. Se este número for excedido, poderá ocorrer conflito no armazenamento dos dados e subsequente perda dos mesmos. O número de ciclos de leitura é ilimitado.

7. CÓDIGOS DE FALHA E DE PRECAUÇÃO

7.1 Códigos de Falha

Quando ocorre uma falha, o inversor se desconecta e no visor aparece seu código associado. A última falha ocorrida é armazenada no parâmetro P930. Ex: '0004' indica que a última falha foi F004.

Código de Falha	Causa	Solução
F001	Sobretensão	Verifique se a tensão de rede está dentro do limite especificado na placa de identificação. Aumente o tempo de desaceleração do motor (P003) ou aplique a resistência de frenagem (opcional). Verifique se a potência de frenagem necessária está no limite especificado.
F002	Sobrecorrente	Verifique se a potência do motor está adequada à potência do inversor. Verifique se o comprimento dos cabos não excederam os limites. Verifique se há curto-circuito ou defeito à terra no motor e no cabo de alim. Verifique se os dados ajustados para o motor (P080 a P085) são adequados para o motor usado. Verifique a resistência estática (P089). Aumente o tempo de aceleração do motor (P002). Reduza a elevação (boost) ajustada em P078 e P079. Verifique se o motor está travado ou sobrecarregado.
F003	Sobrecarga	Verifique se o motor está operando com sobrecarga. Aumente a freq. máx. se for usado um motor de escorregamento elevado.
F004	Superaquecimento do motor (monitorado pelo PTC)	Verifique se o motor está sobrecarregado. Verifique as conexões do PTC. Verifique se P087 = 1, apesar de não ter um PTC conectado.
F005	Sobretensão no inversor (PTC interno)	Verifique se a temperatura ambiente não é excessiva. Verifique se não está bloqueada a entrada/saída de ar no equipamento. Verifique se a ventoinha está funcionando.
F008	Protocolo USS Supervisão do tempo	Verifique a interface serial. Verifique os ajustes do 'bus master' e P091 a P093. Verifique se o tempo de supervisão é muito pequeno (P093).
F009	Subtensão	Verifique se a tensão de alimentação está dentro dos limites indicados na placa do aparelho. Verifique se a rede não está sujeita a oscilações de tensão.
F010	Erro de inicialização	Verifique os parâmetros. Ajuste P009 em '0000' antes de desligar a rede.
F011	Erro na interface interna ¹	Desligar e ligar a alimentação do inversor.
F012	Desligamento Externo	A origem do desligamento é a entrada digital (configurada como entrada para desligamento externo) em condições de nível baixo, veja fonte.
F013	Erro no programa ¹	Desligar e ligar a alimentação do inversor.
F016	Comando Vetorial Sem Sensor instável	Experimente calibrar a resistência estática (ajuste P088 em 1 e acione a tecla PARTIR). Alternativamente tente reajustar o ganho da malha de velocidade do comando vetorial sem sensor (veja P386).
F030	Falha na conexão PROFIBUS	Verifique a integridade da conexão.
F031	Falha na conexão PROFIBUS ao inversor	Verifique a integridade da conexão.
F033	Erro na configuração do PROFIBUS	Verifique a configuração do PROFIBUS.
F036	Desligamento do módulo PROFIBUS por watchdog	Recolocar o módulo PROFIBUS
F057	Desligamento com retardo (Veja P057)	P051 a P055 ou P356 = 20 e a entrada correspondente permanece em nível baixo por um tempo maior do que o ajustado em P057.
F074	Sobretensão no motor pelo cálculo I^2t	Desligamento ocorre apenas se P074 = 4, 5, 6 ou 7. Verifique se a corrente no motor não excedeu o valor ajustado em P083 e P086.

Código de Falha	Causa	Solução
F105	Sobretensão do inversor (sensor interno)	Verifique se a temperatura ambiente não está muito alta. Verifique se as entradas e saídas de ar estão desobstruídas. Verifique se o ventilador do inversor está funcionando.
F106	Erro ao parametrizar P006	Parametrize as frequências fixas relativas às entradas digitais.
F112	Erro ao parametrizar P012/P013	Ajuste o parâmetro P012 < P013.
F151- F156	Erro ao parametrizar as entradas digitais	Verifique os ajustes das entradas digitais P051 a P055 e P356.
F188	Erro na calibração automática.	O motor não está conectado ao inversor – conecte-o Se a falha persistir, ajuste P088 = 0 e ajuste manualmente o valor medido da resistência estática no parâmetro P089.
F201	P006 = 1 enquanto P201 = 2	Altere o parâmetro P006 e / ou P201
F212	Erro ao parametrizar P211/P212	Ajuste o parâmetro P211 < P212.
F231	Corrente de saída com medição desequilibrada	Verifique se existe curto-circuito ou defeito à terra no motor ou no cabo de alimentação
F255	Desarme por supervisão de ciclo (Watchdog)	Desligue e religue tensão principal.
F151- F156	Erro ao parametrizar as entradas digitais	Verifique os ajustes das entradas digitais P051 a P055 e P356.
F188	Erro na calibração automática.	O motor não está conectado ao inversor – conecte-o Se a falha persistir, ajuste P088 = 0 e ajuste manualmente o valor medido da resistência estática no parâmetro P089.
F201	P006 = 1 enquanto P201 = 2	Altere o parâmetro P006 e / ou P201
F212	Erro ao parametrizar P211/P212	Ajuste o parâmetro P211 < P212.
F231	Corrente de saída com medição desequilibrada	Verifique se existe curto-circuito ou defeito à terra no motor ou no cabo de alimentação
F255	Desarme por supervisão de ciclo (Watchdog)	Desligue e religue tensão principal.

¹ Certifique-se de que as instruções de cabeamento descritas na seção 9.3 estão sendo cumpridas.

Uma vez eliminada a falha, pode-se rearmar o inversor. Para isso, pressione duas vezes a tecla P (a primeira para visualizar P000 e a segunda para cancelar o sinal de falha) ou cancelar a falha via uma entrada digital (ver parâmetros P051 a P055 e P356 na seção 6).

7.2 Códigos de Precaução

Quando acontece um código de precaução, o visor do inversor irá piscar. O último código de precaução será armazenado no parâmetro P931.

Código de Precaução	Causa	Solução
002	Limite de corrente ativo	Verifique se a potência do motor está adequada à potência do inversor. Verifique se o comprimento dos cabos não excederam os limites. Verifique se existe curto-circuito ou defeito à terra no motor ou no cabo de alimentação. Verifique se os dados ajustados para o motor (P080 a P085) são adequados para o motor usado. Verifique a resistência estatórica (P089). Aumente o tempo de aceleração do motor (P002). Reduza a elevação (boost) ajustada em P078 e P079. Verifique se o motor está travado ou sobrecarregado.
003	Limite de tensão ativo	
004	Limite de escorregamento excedido	
005	Sobretensão no inversor (dissipador de calor)	Verifique se a temperatura no ambiente não é excessiva. Verifique se não está bloqueada a entrada/saída de ar no equipamento. Verifique se a ventoinha está funcionando.
006	Superaquecimento do motor	Verifique se o motor está sobrecarregado. Verifique se P087 está ajustado em 1 apesar de não ter um PTC conectado.
010	Alimentação 15V – limite de corrente	Verifique ligações.
018	Partida automática após falha (P018) pendente	PRECAUÇÃO: O inversor poderá partir a qualquer momento.
075	Resistor de frenagem - quente	

8. DADOS TÉCNICOS

Inversores MICROMASTER Vector - 230V Monofásicos									
No. Referência (com filtro classe A (6SE32)).	10-7BA40	11-5BA40	12-1BA40	12-8BA40	13-6BA40	15-2BB40	16-8BB40	21-0BC40	21-3BC40
Tipo de inversor	MMV12	MMV25	MMV37	MMV55	MMV75	MMV110	MMV150	MMV220	MMV300 ^c
Faixa de tensão de entrada	1 AC 208V - 240 V +/-10%								
Pot. nom. motor ^a (kW/hp)	0,12/ 1/6	0,25/ 1/3	0,371/2	0,553/4	0,75/ 1	1,1 / 1½	1,5 / 2	2,2 / 3	3,0/ 4
Potência permanente @ 230V	350VA	660 VA	880 VA	1,14 kVA	1,5 kVA	2,1 kVA	2,8 kVA	4,0 kVA	5,2kVA
Corrente de saída (nom.)(A) ^a	0,8	1,5	2,1	2,6	3,5	4,8	6,6	9,0	11,8
Corrente de saída (permanente máx.) (A)	0,9	1,7	2,3	3,0	3,9	5,3	7,4	10,4	13,6
Corrente entrada (máx.) (A)	1,8	3,2	4,6	6,2	8,2	11,0	14,4	20,2	28,3
Fusível recomendado (A)	10			16		20		25	30
Código do fusível	3NA3 803			3NA3 805		3NA3 807		3NA3 810	3NA3 814
Seção do cabo recomendado (min.)	Entrada	1,0 mm²		1,5 mm²		2,5 mm²			4,0 mm²
	Saída	1,0 mm²				1,5 mm²			2,5 mm²
Dimensões (mm) (w x h x d)		73 x 175 x 141				149 x 184 x 172		185 x 215 x 195	
Peso (kg / lb)		0.85 / 1.9				2.6 / 5.7		5.0 / 11.0	

Todos os MICROMASTER Vector 1 AC 230 V incluem filtro Classe A integrado. Os filtros Classe B são opcionais (veja seção 9.4).

Inversores MICROMASTER Vector - 230 V 1/3 AC										
No. de Referência (6SE32..)	10-7CA40	11-5CA40	12-1CA40	12-8CA40	13-6CA40	15-2CB40	16-8CB40	21-0CC40	21-3CC40	21-8CC40
Tipo de inversor	MMV12/2	MMV25/2	MMV37/2	MMV55/2	MMV75/2	MMV110/2	MMV150/2	MMV220/2	MMV300/2 ^c	MMV400/2
Faixa de tensão de entrada	1 - 3 AC 208V - 240 V +/-10%									3 AC
Pot. Nom. do motor ^a (kW/hp)	0,12/ 1/6	0,25/ 1/3	0,37/1/2	0,55/3/4	0,75/ 1	1,1 / 1 1/2	1,5 / 2	2,2 /3	3,0 / 4	4,0 /5
Potência permanente @ 230V	480VA	660 VA	880 VA	1,14 kVA	1,5 kVA	2,1 kVA	2,8 kVA	4,0 kVA	5,2 kVA	7,0kVA
Corrente de saída (nom.)(A) ^a	0,8	1,5	2,1	2,6	3,5	4,8	6,6	9,0	11,8	15,9
Corrente de saída (permanente máx.) (A)	0,9	1,7	2,3	3,0	3,9	5,5	7,4	10,4	13,6	17,5
Corrente entrada (máx.) (A)	1,8	3,2	4,6	6,2	8,2	11,0	14,4	20,2	28,3	21,1
Fusível recomendado (A) ^b	10			16			20	25	30	25
Código do fusível	3NA3 803			3NA3 805			3NA3807	3NA3810	3NA3814	3NA3810
Seção do cabo recomendado (min.)	Entrada	1,0 mm²			1,5 mm²		2,5 mm²			4,0 mm²
	Saída	1,0 mm²			1,5 mm²		2,5 mm²			
Dimensões (mm) (w x h x d)		73 x 175 x 141				149 x 184 x 172		185 x 215 x 195		
Peso (kg / lb)		0,75 / 1,7				2,4 / 5,3		4,8 / 10,5		

Todos os MICROMASTERS 1 AC e 3 AC 230V (exceto MMV400/2) estão aptos a operar em 208 V.

Todos os MICROMASTER Vector 3 AC 230 V podem operar em 1 AC 230 V (MMV300/2 requer um reator de comutação, ex.: 4EM6100-3CB).

Inversores MICROMASTER Vector 380 V - 500 V Trifásicos										
No. referência (6SE32..)	11-1DA40	11-4DA40	12-0DA40	12-7DA40	14-0DA40	15-8DB40	17-3DB40	21-0DC40	21-3DC40	21-5DC40
Tipo de inversor	MMV37/3	MMV55/3	MMV75/3	MMV110/3	MMV150/3	MMV220/3	MMV300/3	MMV400/3	MMV550/3	MMV750/3
Faixa de tensão de entrada	3 AC 380 V - 500 V +/-10%									
Pot. Nom. do motor ^a (kW/hp)	0,37 /½	0,55 / ¾	0,75 / 1	1,1 /1½	1,5 / 2	2,2 / 3	3,0 / 4	4,0 / 5	5,5 / 7½	7,5 / 10
Pot. permanente @ 400V ^a	930VA	1180VA	1530VA	2150VA	2,8 kVA	4,0 kVA	5,2 kVA	7,0 kVA	9,0 kVA	12,1kVA
Corrente saída (nom.) (A)	1,2	1,5	2,0	2,8	3,7	5,2	6,8	9,2	11,8	15,8
Corrente de saída (permanente máx.) (A)	1,3	1,7	2,2	3,1	4,1	5,9	7,7	10,2	13,2	17,5
Corrente entrada (máx.) (A)	2,2	2,8	3,7	4,9	5,9	8,8	11,1	13,6	17,1	22,1
Fusível recomendado (A)	10					16		20		25
Código do fusível	3NA3 803					3NA3 805		3NA3807		3NA3810
Seção do cabo recomendado (min.)	Entrada	1,0 mm ²			1,5 mm ²		2,5 mm ²		4,0 mm ²	
	Saída	1,0 mm ²						1,5 mm ²		2,5 mm ²
Dimensões (mm) (w x h x d)	73 x 175 x 141					149 x 184 x 172		185 x 215 x 195		
Peso (kg / lb)	0.75 / 1.7					2.4 / 5.3		4.8 / 10.5		

Os filtros externos Classe A e Classe B são opcionais e estão à disposição (veja seção 9.4).

Obs.:

^a Motor Siemens de 4 polos, série 1LA5 ou similar.

^b Presume alimentação trifásica. Se for utilizada alimentação monofásica, as faixas de corrente de entrada, o tamanho dos cabos e os fusíveis para os MICROMASTERS monofásicos serão aplicados.

^c MMV300 e MMV300/2 necessitam de um reator de comutação externo (ex.: 4EM6100-3CB) e de um fusível de rede de 30 A para operar com alimentação monofásica.

No. de Referência (6SE32..)						15-8DB50	17-3DB50	21-0DC50	21-3DC50	21-5DC50
Tipo de inversor						MMV220/3	MMV300/3	MMV400/3	MMV550/3	MMV750/3
Faixa de tensão de entrada	3 AC 380V - 500 V +/-10%									3 AC
Pot. Nom. do motor ^a (kW/hp)						2,2 / 3	3,0 / 4	4,0 / 5	5,5 / 7,5	7,5 / 10
Potência permanente @ 400V ^a						4,0 kVA	5,2 kVA	7,0 kVA	9,0 kVA	12,1 kVA
Corrente de saída (nom.)(A)						5,2	6,8	9,2	11,8	15,8
Corrente de saída (permanente máx.) (A)						5,9	7,7	10,2	13,2	17,5
Corrente de entrada (máx.) (A)						8,8	11,1	13,6	17,1	22,1
Fusível recomendado (A)						16		20		25
Código do fusível						3NA3 805		3NA3 807		3NA3810
Seção do cabo recomendado (min.)	Entrada					1,5 mm ²		2,5 mm ²		4,0 mm ²
	Saída					1,0 mm ²		1,5 mm ²		2,5 mm ²
Dimensões (mm) (w x h x d)						149 x 184 x 172		185 x 215 x 195		
Peso (kg / lb)						2,4 / 5,3		4,8 / 10,5		

Pode-se conseguir Classe B adicionando-se um filtro Classe B a um inversor sem filtro

Inversores MIDIMASTER Vector 230 V Trifásicos												
No. de Referência - IP21 / NEMA 1 (6SE32..)	22-3CG40		23-1CG40		24-2CH40		25-4CH40		26-8CJ40		27-5CJ40	
No. de Referência - IP56 / NEMA 4/12 (6SE32..)	22-3CS45		23-1CS45		24-2CS45		25-4CS45		26-8CS45		27-5CS45	
Tipo de inversor	MDV550/2		MDV750/2		MDV1100/2		MDV1500/2		MDV1850/2		MDV2200/2	
Torque Constante (CT)	CT	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT
Torque Variável (VT)												
Faixa de tensão de entrada	3 AC 208V - 240 V +/-10%											
Potência nominal do motor (kW/hp)	5,5/ 7,5	7,5/ 10	7,5/ 10	11/ 15	11/ 15	-	15/ 20	18,5/25	18,5/25	22/ 30	22/ 30	30/ 40
Potência permanente (kVA) @230V	8,8	11,2	11,2	16,7	16,7	-	21,5	27,1	27,1	31,9	31,9	35,8
Corrente de saída (permanente máx.) (A)	22	28	28	42	42	-	54	68	68	80	80	95
Corrente de entrada (máx.) (A)	32		45		61		75		87		100	
Fusível recomendado (A)	50		63		80		100		125		160	
Código do fusível	3NA3 820		3NA3 822		3NA3 824		3NA3 830		3NA3 836		3NA3 840	
Seção do cabo recomendado (mm ²)	Entrada (mín.)	6		10		16	n/a	25	35		50	
	Saída (mín.)	4	6		10		n/a	16	25	35		50
Dimensões (mm) (w x h x d)	IP21 / NEMA 1	275 x 450 x 210		275 x 550 x 210		275 x 650 x 285		360 x 875 x 483		420 x 850 x 310		420 x 850 x 310
	IP56 / NEMA 4/12	360 x 675 x 351		360 x 775 x 422		360 x 875 x 483		420 x 850 x 310		420 x 850 x 310		420 x 850 x 310
Peso (kg)	IP21 / NEMA 1	11,0		14,5		15,5	26,5	27,0	27,5		27,5	
	IP56 / NEMA 4/12	30,5		38,0		40,0	50,5	52,5	54,5		54,5	

Inversores MIDIMASTER Vector 230 V Trifásicos						
No. de Referência - IP21 / NEMA 1 (6SE32..)	31-0CK40		31-3CK40		31-5CK40	
No. de Referência - IP56 / NEMA 4/12 (6SE32..)	31-0CS45		31-3CS45		31-5CS45	
Tipo de inversor	MDV3000/2		MDV3700/2		MDV4500/2	
Torque Constante (CT)	CT	VT	CT	VT	CT	VT
Torque Variável (VT)						
Faixa de tensão de entrada	3 AC 208V - 240 V +/-10%					
Potência nominal do motor (kW/hp)	30/ 40	37/ 50	37/ 50	45/ 60	45/ 60	-
Potência permanente (kVA) @230V	41,4	51,8	51,8	61,3	61,3	-
Corrente de saída (permanente máx.) (A)	104	130	130	154	154	-
Corrente de entrada (máx.) (A)	143		170		170	
Fusível recomendado (A)	160		200		250	
Código do fusível	3NA3 036		3NA3 140		3NA3 140	
Seção do cabo recomendado (mm ²)	Entrada (mín.)	70		95		95
	Saída (mín.)	50	70	70	95	
Dimensões (mm) (w x h x d)	IP21 / NEMA 1	420 x 850 x 310		420 x 850 x 310		420 x 850 x 310
	IP56 / NEMA 4/12	T.500 x 1150 x 570		T.500 x 1150 x 570		T.500 x 1150 x 570
Peso (kg)	IP21 / NEMA 1	55,0		55,5		56,5
	IP56 / NEMA 4/12	80		85		90

Inversores MIDIMASTER Vector 380 V - 500 V Trifásicos													
No. de Referência - IP21 / NEMA 1 (6SE32.) No. de Referência- IP56 / NEMA 4/12 (6SE32.)	21-7DG40 21-7DS45	22-4DG40 22-4DS45	23-0DH40 23-0DS45	23-5DH40 23-5DS45	24-2DJ40 24-2DS45	25-5DJ40 25-5DS45	26-8DJ40 26-8DS45						
Tipo de inversor	MDV750/3	MDV1100/3	MDV1500/3	MDV1850/3	MDV2200/3	MDV3000/3	MDV3700/3						
Torque Constante (CT) Torque Variável (VT)	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT
Faixa de tensão de entrada	3 AC 380 V - 500 V +/-10%												
Potência nominal do motor (kW/hp)	11/ 15	11 /15	15 /20	15 /20	18/ 25	18/ 25	22 /30	22/ 30	30/ 40	30/ 40	37/ 50	37/ 50	45/60
Potência permanente (kVA) @400V	16,3	18	20,8	22,2	25,6	26,3	30,1	31,2	40,2	40,2	48,8	49,9	50,2
Corrente saída (permanente máx.) @ 400V (A)	23,5	26	30	32	37	38	43,5	45	58	58	71	72	84
Corrente de entrada (máx.) (A)	30	32		41		49		64		79		96	
Fusível recomendado (A)	32			50				80				100	
Código do fusível	3NA3 814			3NA3 820				3NA3 824				3NA3 830	
Seção do cabo recomendado (mm²)	Entrada (mín.)	6		10		16		25		35			
	Saída (mín.)	4		6		10			16		25		
Dimensões (mm) (w x h x d)	IP21 / NEMA 1	275 x 450 x 210		275 x 550 x 210				275 x 650 x 285					
	IP56 / NEMA 4/12	360 x 675 x 351		360 x 775 x 422				360 x 875 x 483					
Peso (kg)	IP21 / NEMA 1	11,5	12,0	16,0		17,0		27,5		28,0		28,5	
	IP56 / NEMA 4/12	28,5	30,5	38		40		50,5		52,5		54,5	

Inversores MIDIMASTER Vector 380 V - 500 V Trifásicos						
No. de Referência - IP21 / NEMA 1 (6SE32..)	28-4DK40		31-0DK40		31-4DK40	
No.de Referência - IP56 / NEMA 4/12 (6SE32..)	28-4DS45		31-0DS45		31-4DS45	
Tipo de inversor	MDV4500/3		MDV5500/3		MDV7500/3	
Torque Constante (CT)	CT	VT	CT	VT	CT	VT
Torque Variável (VT)						
Faixa de tensão de entrada	3 AC 380 V - 500 V +/-10%					
Potência nominal do motor (kW/hp)	45/60	55/ 75	55/ 75	75/ 100	75/ 100	90/ 120
Potência permanente (kVA) @400V	58,2	70,6	70,6	95,6	95,6	116
Corrente saída (permanente máx.) @ 400V (A)	84	102	102	138	138	168
Corrente de entrada (máx.) (A)	113		152		185	
Fusível recomendado (A)	125		160		200	
Código do fusível	3NA3 032		3NA3 036		3NA3 140	
Seção do cabo	Entrada (mín.)	50		70		95
recomendado (mm²)	Saída (mín.)	50		70		95
Dimensões (mm)	IP21 / NEMA 1	420 x 850 x 310				
(w x h x d)	IP56 / NEMA 4/12	500 x 1150 x 570				
Peso (kg)	IP21 / NEMA 1	57,0		58,5		60
	IP56 / NEMA 4/12	80		85		90

Inversores MIDIMASTER Vector 525V - 575 V Trifásicos															
No. de Referência - IP21 / NEMA 1 (6SE32.)	13-8FG40		16-1FG40		18-0FG40		21-1FG40		21-7FG40		22-2FH40		22-7FH40		
No.de Referência. - IP56 /NEMA 4/12 (6SE32.)	13-8FS45		16-1FS45		18-0FS45		21-1FS45		21-7FS45		22-2FS45		22-7FS45		
Tipo de inversor	MDV220/4		MDV400/4		MDV550/4		MDV750/4		MDV1100/4		MDV1500/4		MDV1850/4		
Torque Constante (CT)	CT	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT	CT	VT	
Torque Variável (VT)															
Faixa de tensão de entrada	3 AC 525V - 575 V +/-15%														
Potência nominal do motor (kW/hp)	22/3	4/5	4/5	55/75	55/75	75/10	75/10	11/15	11/15	15/20	15/20	185/25	185/25	22/30	
Potência permanente (kVA) @ 575V	3,9	6,1	6,1	9,0	9,0	11	139	16,9	19,4	21,9	23,5	26,9	28,4	31,8	
Corrente saída (permanente máx.) @ 575V (A)	3,9	6,1	6,1	9,0	9,0	11	11,0	17,0	17,0	22,0	22,0	27,0	27,0	32,0	
Corrente de entrada (máx.) (A)	7		10		12		18		24		29		34		
Fusível recomendado (A)	10				16		25		32				40		
Código do fusível	3NA3 803-6				3NA3 805-6		3NA3 810-6		3NA3 814-6				3NA3 820-6		
Seção do cabo	Entrada (mín.)	1,5			2,5			4			6		10		
recomendado (mm²)	Saída (mín.)	1,5					2,5		4			6			
Dimensões (mm)	IP21 / NEMA 1	275 x 450 x 210									275 x 550 x 210				
(w x h x d)	IP56 / NEMA 4/12	360 x 675 x 351									360 x 775 x 422				
Peso (kg)	IP21 / NEMA 1	11,0		11,5		11,5		12,0		16,0		17,0			
	IP56 / NEMA 4/12	22,0		24,0		26,0		29,0		30,0		39,0		40,0	

Inversores MIDIMASTER Vector 525V - 575 V Trifásicos						
No. de Referência - IP21 / NEMA 1 (6SE32..)	23-2FJ40		24-1FJ40		25-2FJ40	
No.de Referência - IP56 / NEMA 4/12 (6SE32..)	23-2FS45		24-1FS45		25-2FS45	
Tipo de inversor	MDV2200/4		MDV3000/4		MDV3700/4	
Torque Constante (CT)	CT	VT	CT	VT	CT	VT
Torque Variável (VT)						
Faixa de tensão de entrada	3 AC 525V - 575 V +/-15%					
Potência nominal do motor (kW/hp)	22/ 30	30/ 40	30/ 40	37/ 50	37/ 50	45/60
Potência permanente (kVA) @ 575V	33,6	40,8	44,6	51,7	54,4	61,7
Corrente saída (permanente máx.) @ 575V (A)	32,0	41,0	41,0	52,0	52,0	62,0
Corrente de entrada (máx.) (A)	45		55		65	
Fusível recomendado (A)	50		63		80	
Código do fusível	3NA3 820-6		3NA3 822-6		3NA3 824-6	
Seção do cabo	Entrada (mín.)	10		16		25
recomendado (mm²)	Saída (mín.)	10			16	
Dimensões (mm)	IP21 / NEMA 1	275 x 650 x 285				
(w x h x d)	IP56 / NEMA 4/12	360 x 875 x 483				
Peso (kg)	IP21 / NEMA 1	27,5		28,0		28,5
	IP56 / NEMA 4/12	50,0		52,0		54,0

Frequência da rede:	47 Hz a 63 Hz
Impedância da rede:	> 1% (inserir reator de entrada se < 1%)
Fator de potência	≥ 0,7
Faixa de frequência de saída:	0 Hz a 650 Hz
Resolução:	0,01 Hz
Capacidade de sobrecarga:	200% para 3s e depois 150% para 60s (relacionada à corrente nom.)
Proteção contra:	Sobretensão no Inversor. Sobretensão e subtensão
Proteções adicionais:	Proteção contra curto-circuito e fuga à terra Proteção contra partida sem carga (circuito aberto)
Modo de operação:	Possível em 4 quadrantes. (Não é possível a regeneração p/a rede).
Comando e regulação:	Vetorial Sem Sensor; FCC (Controle de Corrente de Fluxo); curva tensão/frequência;
Referência analógica / entrada PID:	Unipolar: 0 ~ 10 V/ 2 ~ 10 V (potenciômetro recomendado 4,7 kΩ) 0 ~ 20 mA/ 4 ~ 20 mA Bipolar: -10 ~ 0 ~ +10V (apenas entrada analógica 1)
Resolução de referência analógica:	10-bit
Saída analógica:	0 - 20 mA/4 - 20 mA @ 0 - 500Ω; estabilidade 5%
Estabilidade de Referência:	Analógica < 1% Digital < 0,02%
Supervisão de temperatura do motor:	Entrada PTC, controle I ² t
Tempos de rampa:	0 - 650 s
Controle de saídas:	2 relês 230 V AC / 0,8 A (sobretensão cat.2); 30 V DC / 2 A CUIDADO: Cargas indutivas externas devem usar supressores de forma apropriado. (veja seção 9)
Interface:	RS485
Rendimento do inversor:	97%
Temperatura de operação:	0°C a +50°C (MMV), 0°C a +40°C (MDV)
Temperatura estocagem/transporte	-40°C a +70°C
Refrigeração:	Ventilador
Umidade:	90% sem condensação
Altura de montagem, acima do nível do mar:	< 1000 m
Grau de proteção:	MMV: IP20 (NEMA 1) (National Electrical Manufacturers' Association) MDV: IP21 (NEMA 1) e IP56 (NEMA 4/12)
Separação para proteção do circuito:	Isolação dupla ou tela de proteção.
Compatibilidade Eletromagnética (EMC):	Veja seção 9.4

Opcionais / Acessórios

Resistor de frenagem (apenas MMV)
 Unidade de frenagem (apenas MDV)
 Filtro supressor RFI
 Kit de acessórios IP20 / NEMA 1 (MMV.apenas
 Aparelho Tipo A)
 Painel de Operação Otimizado (OPM2)
 Módulo PROFIBUS
 Software SIMOVIS para controle via PC
 Reatores de saída e de linha
 Filtros de saída

Favor contactar seu fornecedor
 Siemens mais próximo para obter
 maiores informações

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS


9.1 Exemplo de Aplicação

Ajustes para uma aplicação simples

Motor:	220 V Potência de saída 2,0 cv
Aplicação solicitada:	Referência ajustada via potenciômetro 0 - 60 Hz Aceleração de 0 a 60 Hz em 15 segundos Desaceleração de 60 a 0 Hz em 20 segundos
Inversor usado:	MMV150 (6SE3216-8BB40)
Ajustes:	P009 = 2 (todos os parâmetros podem ser modificados) P080 a P085 = valores dados na placa de identificação do motor P006 = 1 (entrada analógica) P002 = 15 (tempo de aceleração) P003 = 20 (tempo de desaceleração)

Agora esta aplicação deve ser modificada da seguinte forma:

Operação do motor até 75 Hz
(característica tensão/frequência linear até 60 Hz). i.e.
Referência via potenciômetro motorizado
adicionada à referência analógica.
Atuação da referência analógica até ao máx. 10 Hz.



Ajuste dos parâmetros:	P009 = 2 (todos os parâmetros podem ser modificados) P013 = 75 (frequência máxima do motor em Hz) P006 = 2 (referência via potenciômetro motorizado ou valor prefixado) P024 = 1 (adicionada à referência analógica) P022 = 10 (sinal analógico de referência máx. de 10 V = 10 Hz)
------------------------	---

9.2 Código do Estado

A seguinte lista explica o significado dos códigos de estado mostrados no painel de comando do inversor, quando a interface serial está sendo usada, e o parâmetro P001 está ajustado em 006:

001	Mensagem OK
002	Endereço (escravo) recebido
100	Caracter inválido
101	Intervalo de tempo
102	Erro na verificação
103	Comprimento de mensagem incorreto
104	Falha de paridade

Observações

- (1) O display pisca toda vez que um byte é recebido, fornecendo desta maneira, uma indicação básica de que uma comunicação serial foi estabelecida.
- (2) Se o código '100' pisca continuamente no display, isto normalmente indica uma falha na comunicação.

9.3 Instruções de Cabeamento para Reduzir Efeitos de EMI

Os inversores foram projetados para funcionar em um ambiente industrial com um nível alto previsível de interferências eletromagnéticas (EMI). Normalmente, uma boa instalação garante um funcionamento seguro e sem problemas. Se aparecerem problemas, as seguintes instruções podem ser de grande utilidade. Em particular, a eficiência tem sido comprovada aterrando-se o inversor, como descrito abaixo. As figuras 20, 21 e 22 mostram como um filtro supressor RFI deve ser instalado e conectado ao MICROMASTER Vector.

- (1) Assegure-se de que todos os aparelhos contidos no armário ou painel estejam bem aterrados usando cabos curtos e de grande bitola, levados ao ponto de terra ou barra de neutro. É particularmente importante que todos os equipamentos de controle (por exemplo um PLC) conectados ao inversor, estejam aterrados no mesmo ponto que o inversor via um cabo curto e de grande bitola. É preferível usar condutores planos (por exemplo: cordoalhas metálicas) já que têm uma impedância mais baixa sob altas frequências.

IMPORTANTE :o condutor de terra do motor deverá ser conectado diretamente ao terminal de terra (PE) do inversor que o alimenta.

- (2) Quando montar o inversor MIDIMASTER Vector, utilize anilha dentada e certifique-se de que foi feita uma boa conexão elétrica entre o dissipador de calor e o painel removendo a tinta, se necessário.
- (3) Sempre que for possível, utilizar cabos blindados para as conexões de comando. Dê um acabamento correto nos terminais dos cabos para evitar que fiquem partes visíveis sem blindagem. Sempre que possível, utilize canaletas.
- (4) Separar os cabos de comando dos de potência do motor sempre que for possível, por exemplo, usando caminhos separados, etc. Se forem cruzar cabos de potência e cabos de comando ou controle, se possível faça-o de forma que se cruzem a 90°.
- (5) Assegure-se de que os contatores com bobina em corrente alternada contidos no armário ou painel, tenham incorporados elementos supressores RC e no caso de contatores com bobina em corrente contínua, supressores a diodo. **Estes elementos são conectados às bobinas.** Também podem ser usados supressores a Varistor. Esta recomendação é especialmente importante no caso dos contatores serem comandados pelo relé do inversor.
- (6) Para as conexões do motor, usar cabos blindados; aterrar a blindagem em ambos os extremos, utilizando prensa cabos adequado.
- (7) Se o acionamento funcionar em ambiente sensível a ruído eletromagnético, deve ser utilizado um filtro RFI para reduzir as interferências conduzidas e radiadas pelos inversores. Para melhor performance, deve haver um bom contato entre o filtro e a chapa de metal do painel.
- (8) Para modelos MICROMASTER e MICROMASTER VECTOR FSA (Fig.20) devem ser utilizadas tiras de aterramento para minimizar emissões - cód. 6SE3290-0XX87-8FK0 (pacote com 10 pçs.) ou equivalente.

Ao instalar os inversores é necessário observar os regulamentos de segurança correspondentes!




Figura 20: Instruções de cabeamento para reduzir efeitos de EMI - MICROMASTER Vector Tipo A




Figura 21: Instruções de cabeamento para reduzir efeitos de EMI - MICROMASTER Vector Tipo B




Figura 22: Instruções de cabeamento para reduzir efeitos de EMI - MICROMASTER Vector Tipo C

9.4 Compatibilidade Electromagnética (EMC)

A partir de Janeiro de 1996, todos os fabricantes/montadores de equipamentos elétricos que realizam uma função intrínseca completa e que é colocado no mercado como uma simples unidade dirigida ao usuário final, devem garantir o cumprimento da norma EEC/89/336, referente a EMC (Compatibilidade Eletromagnética). Os fabricantes/montadores podem demonstrar o cumprimento de três formas:

1. Autocertificação

É uma declaração do fabricante que garante estarem sendo cumpridas as normas europeias aplicáveis ao equipamento elétrico para o qual se destina. Na declaração do fabricante, devem ser citadas apenas as normas que forem publicadas oficialmente no Boletim Oficial da Comunidade Europeia.

2. Arquivo de Elaboração Técnica

Pode ser preparado um arquivo de elaboração técnica do equipamento que descreva suas características EMC. Este arquivo deve ser aprovado por um "Corpo Competente" designado pela própria organização governamental europeia. Esta possibilidade permite que sejam utilizadas normas que estejam ainda em preparação.

3. Certificado de Exame do tipo Comunidade Europeia

Esta possibilidade é aplicável apenas em equipamentos de transmissão de rádio comunicação.

Os inversores MICROMASTER Vector e MIDIMASTER Vector não possuem uma função intrínseca até que se conecte a outros componentes (ex.: um motor). Portanto, tais unidades não apresentam a marca CE que indica o cumprimento das normas sobre EMC. No entanto, são fornecidos todos os detalhes quanto as características de rendimento de EMC dos equipamentos quando instalados de acordo com as instruções de cabeamento na seção 9.3.

Tabela de Classificação (MMV):

Modelo do Inversor	Classe EMC
MMV12 - MMV300	Classe 2
MMV12/2 - MMV400/2	Classe 1
MMV12/2 - MM400/2 com filtro externo (veja tabela) <i>apenas entrada monofásica</i>	Classe 2*
MMV37/3 - MMV750/3	Classe 1
MMV37/3 - MMV750/3 com filtro externo (veja tabela)	Classe 2*

Tabela de Classificação (MDV):

No. do Modelo	Classe EMC
MDV550/2 - MDV4500/2	Classe 1
MDV750/3 - MDV7500/3 com filtro externo classe A (veja tabela)	Classe 2*
MDV750/3 - MDV3700/3 com filtro externo classe B (veja tabela)	Classe 3
MDV750/4 - MDV3700/4	Classe 1

* Se a instalação do inversor reduzir as emissões do campo de rádio frequência (ex.: devido a sua instalação em um recinto fechado), normalmente se cumprirão os limites da Classe 3.

Números dos Filtros:

No. do Modelo	No. do Filtro Classe A	No. do Filtro Classe B	Norma
MMV12 - MMV300	De fábrica		EN 55011 / EN 55022
MMV12/2 - MMV25/2		6SE3290-0BA87-0FB0	EN 55011 / EN 55022
MMV37/2 - MMV75/2		6SE3290-0BA87-0FB2	EN 55011 / EN 55022
MMV110/2 - MMV150/2		6SE3290-0BB87-0FB4	EN 55011 / EN 55022
MMV220/2 - MMV300/2		6SE3290-0BC87-0FB4	EN 55011 / EN 55022
MMV37/3 - MMV150/3	6SE3290-0DA87- 0FA1	6SE3290-0DA87-0FB1	EN 55011 / EN 55022
MMV220/3 - MMV300/3	6SE3290-0DB87- 0FA3	6SE3290-0DB87-0FB3	EN 55011 / EN 55022
MMV400/3 - MMV750/3	6SE3290-0DC87- 0FA4	6SE3290-0DC87-0FB4	EN 55011 / EN 55022
MDV550/2	6SE3290-0DG87- 0FA5	6SE2100-1FC20	EN 55011 / EN 55022
MDV750/2	6SE3290-0DH87- 0FA5	6SE2100-1FC20	EN 55011 / EN 55022
MDV1100/2 - MDV1850/2	6SE3290-0DJ87- 0FA6	6SE2100-1FC21	EN 55011 / EN 55022
MDV2200/2	6SE3290-0DJ87- 0FA6		EN 55011 / EN 55022
MDV3000/2 - MDV4500/2	6SE3290-0DK87- 0FA7		EN 55011 / EN 55022
MDV 750/3 - MDV1100/3	6SE3290-0DG87- 0FA5	6SE2100-1FC20	EN 55011 / EN 55022
MDV1500/3 - MDV1850/3	6SE3290-0DH87- 0FA5	6SE2100-1FC20	EN 55011 / EN 55022
MDV2200/3 - MDV3700/3	6SE3290-0DJ87- 0FA6	6SE2100-1FC21	EN 55011 / EN 55022
MDV4500/3 - MDV7500/3	6SE3290-0DK87- 0FA7		EN 55011 / EN 55022

Obs.: Tensão de alimentação máxima quando os filtros são ajustados em 460V.

As três classes de rendimento de EMC são descritas com detalhes abaixo. Observe que estes níveis de rendimento são obtidos apenas quando é utilizada a referência de frequência padrão (ou menor) e um cabo para motor com tamanho máximo de 25 m.

Classe 1: Indústria Geral

Obediência a Norma de produtos de EMC para Sistemas de Comando EN 68100-3 para uso em **Ambiente Secundário (Industrial) e Distribuição Restrita**.

Fenômenos de EMC	Norma	Nível
<i>Emissões:</i>		
Emissões Irrradiadas	EN 55011	Nível A1 *
Emissões Conduzidas	EN 68100-3	*
<i>Imunidade:</i>		
Descarga Eletrostática	EN 61000-4-2	Descarga no ar 8 kV
Interferência Repentina (Burst)	EN 61000-4-4	2 kV cabos de alim., 1 kV comando
Campo Eletromag. de Rádio Frequência	IEC 1000-4-3	26-1000 MHz, 10 V/m

** Não são aplicáveis limites de emissão dentro de uma instalação onde, no mesmo transformador da rede elétrica, não são conectados outros consumidores..*

Classe 2: Industrial Filtrado

Este nível de rendimento permite ao fabricante/montador autocertificar que seu equipamento cumpre as normas sobre EMC para o ambiente industrial quanto às características de rendimento de EMC do sistema de comando. Os limites de rendimento são especificados nas normas de imunidade de Emissões Industriais Genéricas EN 50081-2 e EN 50082-2.

Fenômeno de EMC	Norma	Nível
<i>Emissões:</i>		
Emissões Irradiadas	EN 55011	Nível A1
Emissões Conduzidas	EN 55011	Nível A1
<i>Imunidade:</i>		
Distorção da Tensão da Fonte de Aliment.	IEC 1000-2-4 (1993)	
Flutuação de Tensão, queda, Desequilíbrio, Variações de Frequência	IEC 1000-2-1	
Campos Magnéticos	EN 61000-4-8	50 Hz, 30 A/m
Descarga Eletrostática	EN 61000-4-2	descarga de ar 8 kV
Interferência Repentina (Burst)	EN 61000-4-4	2 kV cabos de alim., 2 kV comando
Campo Eletromagnético de Rádio Frequência, amplitude modulada	ENV 50 140	80-1000 MHz, 10 V/m, 80% AM, linhas de alimentação e comando
Campo Eletromagnético de Rádio Frequência, pulso modulado	ENV 50 204	900 MHz, 10 V/m 50% de ciclo, com índice de repetição de 200 Hz

Classe 3: Filtrado - para pequenas indústrias, comércios e residências

Este nível de rendimento permite ao fabricante/montador autocertificar que seu equipamento cumpre as normas sobre EMC para o ambiente de pequenas indústrias, comércios e residências, quanto às características de rendimento EMC do sistema de comando. Os limites de rendimento são especificados nas normas de imunidade e emissões industriais genéricas EN 50081-1 e EN 50082-1.

Fenômeno de EMC	Norma	Nível
<i>Emissões:</i>		
Emissões Irradiadas	EN 55022	Nível B1
Emissões Conduzidas	EN 55022	Nível B1
<i>Imunidade:</i>		
Descarga Eletrostática	EN 61000-4-2	descarga no ar 8 kV
Interferência Repentina (Burst)	EN 61000-4-4	1 kV cabos alim., 0.5 kV comando

Observação

O MICROMASTER Vector e o MIDIMASTER Vector são dirigidos **exclusivamente a aplicações profissionais**. Portanto, não fazem parte do escopo da especificação sobre emissões de harmônicos EN 61000-3-2.

9.5 Condições do Ambiente

Transporte e Armazenagem

Proteja o inversor contra pancadas e vibrações durante o transporte e armazenagem. O aparelho também deve ser protegido contra água (chuva) e temperaturas excessivas (*veja seção 8*).

A embalagem do inversor é reutilizável. Guarde a embalagem ou devolva ao fabricante para uso futuro.

Se o aparelho tiver sido armazenado (sem operar) por mais de um ano, você deve reconstituir os capacitores do circuito C.C. antes de usar. Consulte seu revendedor Siemens para informações sobre este procedimento.

Desmontagem e Disponibilização

Para ter acesso aos componentes, o aparelho deve ser aberto soltando o parafuso e o conector de pressão.

As peças podem ser recicladas, disponibilizadas de acordo com as normas locais ou enviadas ao fabricante.

Documentação

Este manual está impresso em papel livre de cloro o qual fora produzido de mata reflorestada. Não tem sido usado solvente na impressão ou no processo de encadernação.

9.6 Ajuste de Parâmetros do Usuário

Anote os seus ajustes dos parâmetros nas tabelas abaixo (Obs.:☆☆☆ = Valores dependem dos dados nominais do inversor):

Parâmetro	Seu ajuste	Ajuste de fábrica
P000		-
P001		0
P002		10.00
P003		10.00
P004		0.0
P005		5.00
P006		0
P007		1
P009		0
P010		1.00
P011		0
P012		0.00
P013		50.00
P014		0.00
P015		0
P016		0
P017		1
P018		0
P019		2.00
P021		0.00
P022		50.00
P023		0
P024		0
P025		0
P026		0
P027		0.00
P028		0.00
P029		0.00
P031		5.00
P032		5.00
P033		10.0
P034		10.0
P041		5.00
P042		10.00
P043		15.00
P044		20.00
P045		0
P046		25.0
P047		30.0
P048		35.0
P049		40.0
P050		0
P051		1
P052		2
P053		6

P054		6
Parâmetro	Seu ajuste	Ajuste de fábrica
P055		6
P056		0
P057		1.0
P061		6
P062		8
P063		1.0
P064		1.0
P065		1.0
P066		0
P070		0
P071		0
P072		250
P073		0
P074		3
P075		0
P076		0/4
P077		1
P078		100
P079		0
P080		☆☆☆
P081		50.00
P082		☆☆☆
P083		☆☆☆
P084		☆☆☆
P085		☆☆☆
P086		150
P087		0
P088		0
P089		☆☆☆
P091		0
P092		6
P093		0
P094		50.00
P095		0
P099		0
P101		0
P111		☆☆☆
P112		☆☆☆
P113		☆☆☆
P121		1
P122		1
P123		1
P124		1
P125		1
P128		120
P131		-
P132		-
P133		-
P134		-
P135		-
P137		-

P138		-
Parâmetro	Seu ajuste	Ajuste de fábrica
P140		-
P141		-
P142		-
P143		-
P186		200
P201		0
P202		1.0
P203		0.00
P204		0.0
P205		1
P206		0
P207		100
P208		0
P210		-
P211		0.0
P212		100.00
P220		0
P321		0.00
P322		50.00
P323		0
P356		6
P386		1.0
P700		-
P701		-
P702		-
P720		0
P721		-
P722		0.0
P723		-
P724		0
P725		-
P726		0.0
P880		-
P910		0
P918		-
P922		-
P923		0
P927		-
P928		-
P930		-
P931		-
P944		0
P947		-
P958		-
P963		-
P967		-
P968		-
P970		-
P971		1

