
PDU1000-YLR 系列激光控制卡电气使用说明书

一、 概述


PDU1000-YLR 系列打标焊接控制卡是专门针对激光打标焊接开发的控制卡,其通过 USB 口与电脑连接。

二、 安装尺寸



160.4

三、 外观介绍



四、 LED 指示灯说明

注意:在对控制卡上电后第一时间查看 LED1、LED6 亮灯情况,如果异常马上断电检查接线情况。

位号	说明
LED1	负向电源指示灯
LED6	正向电源指示灯
LED3	板卡空闲指示灯
LED4	板卡工作中指示灯
LED5	板卡错误指示灯

五、 接口说明

5.1 电源接口(J1, 3PIN 接线端子) 振镜供电电压范围为 8V~18V, 电源功率>5W.

振镜不通过板卡 J3 端口供电接线方式

管脚号	板卡端丝印名称	方向	供电电源电压	电源功率
1	+15V	输入	8V~18V	>5W
2	GND	输入	GND	
3	-15V		不接	

振镜通过板卡板卡 J3 端口供电接线方式

管脚号	板卡端丝印	方向	供电电源	电源功率	供电线径
	名称		电压		
1	+15V	输入	+15V	振镜功率+5W	不小于 0.75 平
					方 mm
2	GND	输入	GND	振镜功率+5W	不小于 0.75 平
					方 mm
3	-15V	输入	-15V	振镜功率+5W	不小于 0.75 平
					方 mm

5.2 振镜控制接口(J3, DB25 母头)

	2 水见江	11111111111111111111111111111111111111	DDZJ 母人	` _				
管脚	名称	说明	信号方向		管脚	名称	说明	信号方向
1	Clk-	时钟信号-	输出		14	Clk+	时钟信号+	输出
2	Sync-	同步信号-	输出		15	Sync+	同步信号+	输出
3	X_data-	X 振镜信号-	输出		16	X_data+	X 振镜信号+	输出
4	Y_data-	Y 振镜信号-	输出		17	Y_data+	Y 振镜信号+	输出
5	X_fb-	X 振镜反馈-	输入		18	X_fb+	X 振镜反馈+	输入
	(A-)	(复用,飞				(A+)	(复用,飞行	
		行 A-)					A+)	
6	Y_fb-	Y 振镜反馈-	输入		19	Y_fb+	Y 振镜反馈+	输入
	(B-)	(复用,飞				(B+)	(复用,飞行	
		行 B-)					B+)	
9/10	+15V	振镜供电电	输出,与		11/23	GND	GND,电源参	输出,与J1
/22		源+15V	J1 的 1 脚		/24		考点	的 2 脚相
			相连					连
12/1	-15V	振镜供电电	输出,与		7/8/2	NC	留用	
3/25		源-15V	J1的3脚		0/21			
			相连					

振镜信号为差分信号,如果信号线缆长度大于 3m 要用双绞线,振镜信号线长度<20m. 如果振镜电源从 J3 供电,供电线缆线径不小于 0.75 平方 mm。

5.3 分光卡控制接口(J9, DB9公头)


J9 为分光卡控制接口,用于和 PDU1000-OSS 分光控制卡通信,用于高速分光。

管脚	名称	说明	信号方向	管脚	名称	说明	信号方向
1	Z_Clk-	时钟信号-	输出	6	Z_Clk+	时钟信号+	输出
2	Z_Sync-	同步信号-	输出	7	Z_Sync+	同步信号+	输出
3	Z_data-	分光信号-	输出	8	Z_data+	分光信号+	输出
4	Z_FB-	分光反馈信号-	输入	9	Z_FB+	分光反馈信号+	输入
5	GND						

分光信号为差分信号,如果信号线缆长度大于 3m 要用双绞线,分光信号线长度<20m.

5.4 用户输入信号 (J5)

通用输入 I/O 接口电路如下。




为保证信号接收正常低电平时电流必须大于 2.5mA, 即 VCC-VinL>8V,如果供电电源电压为 24V, VinL 要小于 15V.

高电平时漏电流必须小于 0.25mA,即 VCC-VinH<0.8V,如果供电电源电压为 24V, VinH 要大于 23.2V。

管脚	信号	说明	管脚	信号	说明
号	名称		号	名称	
		IN_A		ı	N_B
1	10	脚踏 (默认)	11	I10	通用输入 I/O
2	l1	通用输入 I/O	12	l11	通用输入 I/O
3	12	通用输入 I/O	13	l12	通用输入 I/O
4	13	通用输入 I/O	14	l13	通用输入 I/O
5	14	通用输入 I/O	15	114	通用输入 I/O
6	15	通用输入 I/O(飞	16	l15	通用输入 I/O
		行时用于物体检			
		测输入)			
7	16	通用输入 I/O	17	l16	通用输入 I/O
8	17	通用输入 I/O	18	117	通用输入 I/O
9	18	通用输入 I/O	19	118	暂停信号
10	19	通用输入 I/O	20	I19	停止信号

5.5 用户输出 IO(J6) 00~07 为 500mA 电流输出 IO,电路如下:



管脚	信号	最大输出电	说明	管脚	信号	输出电流	说明		
号	名称	流	60)1	号	名称	1114 1114 1114	90.74		
-	J6_A				J6_B				
1	124V	输入,用户 I/O 电源	供电电流应大 于 I/O 输入、输 出电流之和	11	08	6mA			
2	ICOM	用户 I/O 电源 参考地		12	09	6mA			
3	00	500mA	打标指示, 专用 IO	13	010	6mA			
4	01	500mA	出光指示, 专用 IO	14	011	6mA			
5	O2	500mA	报警指示, 专用 IO	15	012	6mA			
6	03	500mA		16	013	6mA			
7	04	500mA		17	014	6mA			
8	O5	500mA		18	015	6mA			
9	06	500mA		19	016	6mA			
10	07	500mA		20	017	6mA			


5.6 扩展轴控制接口(J13)

J13 为两路扩展轴接口, 其接口定义如下

引脚号	信号名称	说明	引脚号	信号名称	说明
1	DIR1+	轴一方向正向输	6	DIR1-	轴一方向负向输出
		出端			端
2	PUL1+	轴一脉冲正向输	7	PUL1-	轴一脉冲负向输出
		出端			端
3	DIR2+	轴二方向正向输	8	DIR2-	轴二方向负向输出
		出端			端
4	PUL2+	轴二脉冲正向输	9	PUL2-	轴二脉冲负向输出
		出端			端
5	GND				

5.7 扩展轴限位接口(J12)

用于扩展轴正负限位,接口电路如下图:



引脚	信号名	信号	说明	引脚	信号名	信号	说明
号	称	方向		号	称	方向	
1	+5V	输出	最大输出电流	2	GND		5V 电源参考地
			0.1A				
3	LIMIT1+	输入	轴一正向限	4	LIMIT1-	输入	轴一负向限位,
			位,低有效				低有效
5	LIMIT2+	输入	轴二正向限	6	LIMIT2-	输入	轴二负向限位,
			位,低有效				低有效

六、 激光器控制模块(小板)

6.1.1 PDU1000-YLR 系列激光器控制接口

J4, DB9 母头、串口,用于 YLR 激光器 CW、QCW 模式切换。接口定义如下:

	引脚号	接口定义	说明	引脚号	接口定义	说明
	2	TXD	数据发送引脚	3	RXD	数据接收引脚
Ī	5	GND	参考地	1/4/6/7/8/9	NC	

6.1.2 与 IPG YLR 系列激光器接线方式(J7 公头)

管脚	名称	说明	管脚	名称	说明
1/4/14	AGND	模拟地,模拟信号参	16	AN0	0~10V 输出模拟信号,
		考地,接 IPG YLR 系			用于控制激光器能
		列激光器 14 脚			量,接 IPG YLR 系列激
					光器 12 脚
5	Red_la	激光器红光控制引			
	ser	脚,接 IPG YLR 系列			
		激光器 17 脚			
9	reset	激光器复位信号,接	10	enable	激光器使能信号,接
		IPG YLR 系列激光器			IPG YLR 系列激光器 18
		21 脚			脚
17	error	激光器报警信号,接	23	DGND	9/10/17 参考地,接
		IPG YLR 系列激光器			IPG YLR 系列激光器 20
		19 脚			脚
12	Modul	激光器触发信号负	24	Modulation+	激光器触发信号正向
	ation-	项输入端,接 IPG			输入端,接 IPG YLR 系
		YLR 系列激光器 16			列激光器 15 脚
		脚			
6	OUT4	能量分光光路申请,	21	IN1	能量分光应答信号,
		非能量分光勿接			非能量分光勿接
13	+24V_l	输入,激光器控制电	25	Laser_gnd	激光器控制电路电源
	aser	路+24V 电源			参考地

6.1.3 与 IPG YLS 系列激光器接线方式

控制卡管脚号	控制卡信号定义	激光器管脚号	激光器信号定义	备注
24	Modulation+	Harting 25D A1	调制使能	激光器触发频率
12	Modulation-	Harting 25D A2	调制使能返回	信号
16	AN0	HARTING 7D 1	模拟控制输入	能量控制
1	AGND	HARTING 7D 2	信号共用	
22	激光就绪	HARTING 64D B1	激光就绪	激光就绪反馈信
				号

10	Laser ON	HARTING 64D C1	LASER ON	激光器驱动
7	启动激光器	HARTING 64D A1	激光请求	激光请求
9	复位	HARTING 64D A4	复位	
5	红光	HARTING 64D A5	红光	
23	参考地	HARTING 64D	参考地	
		A16		
8	TRIG	HARTING 64D A2	程序请求	出光信号
13	24V 供电	HARTING 64D	+24Vdc 电源电	客户提供
		A6、B15	压	+24Vdc 电源
25	Laser_gnd	HARTING 64D	+24V 参考地	返回自+24Vdc
		B16		电源。
		HARTING 64D	C1、C4 短接,	
		C1、C4		
		HARTING 64D	C2、C3 短接,	
		C2、C3		

YLS-K

控制卡管脚号	控制卡信号定义	激光器管脚号	激光器信号定义	备注
24	Modulation+	XPIF A: 1	调制使能	激光器触发频率
12	Modulation-	XPIF A: 2	调制使能返回	信号
16	AN0	XPIF B:1	模拟控制输入	能量控制
1	AGND	XPIF B:2	信号共用	
22	激光就绪	XP1: 21	激光就绪	激光就绪反馈信
				号
10	Laser ON	XP1: 16	LASER ON	激光器驱动
8	TRIG	XP1:2	程序请求	出光信号
7	启动激光器	XP1: 1	激光请求	激光请求
9	复位	XP1: 4	复位	
5	红光	XP1: 5	红光	
23	参考地	XP1: 19	参考地	
		XP1: 6	接 24 V	模拟量外控
		XP1: 8-14	接 24V 参考地	外控
13	24V 供电	XP1: 42	+24Vdc 电源电	客户提供
			压	+24Vdc 电源
25	Laser_gnd	XP1: 41	+24V 参考地	返回自+24Vdc
				电源。
		XPIF A: 7	短接	
		XPIF A: 8		
		XPIF A: 9	短接	
		XPIF A: 10		

6.1.4 与 SPI QUBE CASED 光纤激光器的连接 在使用前务必按如下定义设置好激光器

控制卡管脚号	控制卡信号定义	激光器管脚号	激光器信号定义	备注
7	Laser_start	3	Laser_start	使激光器处于待
				机状态
21	Laser_stanby	19	Laser_stanby	激光器已处于待
				机状态
10	Laser_on	4	Laser_on	使能激光器
22	Laser is on	7	Laser is on	激光器已使能
17	Alarm Status	8	Alarm Status	报警状态
9	Alarm Reset	18	Alarm Reset	清除报警
24	Trigge	16	Trigge	激光触发
5	红光	5	红光	要设置
16	能量输出+	11	能量输出+	用于控制激光器
1	能量输出-	24	能量输出-	能量
13	24V 电源输入	1	24V 电源输入	控制模块及激光
25	24V 电源输入地	14	24V 电源输入地	器模块电源
23	COMMON	13	COMMON	数字信号返回通
				道

6.1.5 与 IPG YLS 系列(德版)激光器接线方式

控制卡管脚号	控制卡信号定义	激光器管脚号	激光器信号定义	备注
24	Modulation+	XP2-1	调制使能	激光器触发频率
12	Modulation-	XP2-2	调制使能返回	信号
16	AN0	XP4-1	模拟控制输入	能量控制
1	AGND	XP4-2	信号共用	
22	激光就绪	XP1- B1	激光就绪	激光就绪反馈信
				号
10	Laser ON	XP1- C1	LASER ON	激光器驱动
7	启动激光器	XP1 -A1	激光请求	激光请求
9	复位	XP1- A4	复位	
5	红光	XP1-A5	红光	
23	参考地	XP1-A16	参考地	
8	TRIG	XP1-A2	程序请求	出光信号
13	24V 供电	HARTING 64D	+24Vdc 电源电	客户提供
		A6、B15	压	+24Vdc 电源
25	Laser_gnd	HARTING 64D	+24V 参考地	返回自+24Vdc
		B16		电源。
		XP2-17/20	17、20 短接,	
		XP2-18/19	18、19 短接,	

6.1.6 与锐科 RFL-C1500S/2000S 激光器的连接

控制卡管脚号	控制卡信号定义	激光器管脚号	激光器信号定义	备注
17	ERROR	24 (DB25)	激光器状态信号	
16	模拟量输出	22 (DB25)	模拟量输入	激光器能量控制
14	模拟量输出参考	25 (DB25)	模拟量输入参考	
	地		地	
10	enable	6(DB25)	出光使能	
24	Modulation+	线芯	调制信号+	激光器出光控制
12	Modulation-	外屏蔽	调制信号-	信号
13	24V 输入	7 (DB25)	24V 输入	清除报警
		20 (DB25)	24V 输入	激光触发
25	24V 参考地	9 (DB25)	24V 参考地	要设置
		6 (DB9)	Interlock	短接使能激光器
		7 (DB9)	Interlock	出光

6.1.7 与光惠激光 SMAT 系列激光器的连接(外控、CW 模式)

0.1.7 可几部做几 3WAI 示列做几备的足按(介定、CW 快八)					
控制卡管脚号	控制卡信号定义	激光器管脚号	激光器信号定义	备注	
16	模拟量输出	1 (DB15)	PIN	激光器能量输出	
14	模拟量输出参考	9 (DB15)	GNDA	控制信号	
	地				
24	Modulation+	13 (DB15)	IN_L0	外控激光发射	
5	激光器红光	6 (DB15)	IN_RG	外控红光	
		14 (DB15)	IN_PULSE	调制信号	
13 (J7)	24V 电源	15 (DB15)	24V		
25 (J7)	24V 电源地	8 (DB15)	GNDD		
		1 (DB25)	S_RDY	系统准备完成	
10	使能信号	23 (DB25)	P_LPS	激光器电源开启	
		15 (DB25)	模式选择信号	短接,模式选择	
		16 (DB25)		为外控 CW 模式	
		4 (DB15)	互锁信号	四个管脚短接	
		5 (DB15)	急停信号		
		12 (DB15)	水		
		15 (DB15)	+24V		

6.1.8 与相干 FL 系列接线方式

控制卡管脚号	控制卡信号定义	激光器管脚号	激光器信号定义	备注
24	Modulation+	X710.14	调制使能	将 X425 接头 6
12	Modulation-	X710.16	调制使能返回	脚拔下插到 5
				脚,要不然会烧
				接口
16	AN0	X704.1	模拟控制输入	能量控制
1	AGND	X704.14	信号共用	
17	激光器报警	X710.55	激光器报警	激光报警信号
10	ENABLE	X710.10	LASER ON	激光器使能
9	复位	X710.1	复位	
5	红光	X710.8	红光	
23	参考地	X710.9、	参考地	
		X710.13、		
		X710.16		
13	24V 供电	X710.3、X710.4、	+24Vdc 电源电	客户提供
		X710.51	压	+24Vdc 电源
25	Laser_gnd	X710.62	+24V 参考地	返回自+24Vdc
				电源。
以下为激光器急停信号(X720),如果不使用的话请按如下要求短接				
1/22	2/23	3/24	4/25	26/27
28/29	30/31	32/33		