

思科 CVR100W Wireless-N 无线 VPN 路由器软件版本 1.0.1.19 发布说明书

发布日期：2013 年 3 月

软件版本：CVR100W-K9-1.0.1.19

本软件发布说明书主要介绍思科 CVR100W Wireless-N 无线 VPN 路由器软件版本 CVR100W-K9-1.0.1.19 中的新增功能、解决的软件问题以及存在的软件问题。

内容

本文档包括以下内容：

- 新增功能
- 已解决的问题
- 已知的问题
- 快速索引

新增功能

软件版本 CVR100W-K9-1.0.1.19 中包含以下新增功能：

- 支持 IPsec site-to-site VPN 功能，可创建单条网关到网关的 VPN 隧道。
- 以太网接口和无线网络接入点均支持 IGMP Snooping 和 IGMP Proxy 功能。
- 支持以太网接口的端口管理功能。
- 支持密码复杂性设置和验证机制。
- 在“无线配置” > “基本配置”页面可设置思科锐联（Cisco-Simple-Connect）功能。

已解决的问题

下表列出了软件版本 CVR100W-K9-1.0.1.19 中解决的问题：

序号	描述
CSCua38482	无线客户端和 LAN 侧的有线客户端之间无法转发 IGMP 协议包。
CSCua96531	反复快速地启用和禁用思科锐联（Cisco-Simple-Connect）功能可能导致无线网络工作不正常。

已知的问题

下表列出了软件版本 CVR100W-K9-1.0.1.19 中存在的问题：

序号	描述
CSCug05592	如您启用了思科锐联功能，当固件版本从 1.0.1.5 升级到 1.0.1.19 后，可能无法访问 GUI 界面。 解决办法 升级固件版本前，先备份您当前的系统配置，然后在升级固件版本时勾选“恢复到出厂设置”选项。
CSCtx72346	启用禁止 ActiveX 功能时，无法禁用预先安装的 ActiveX 应用。 解决办法 手动清除浏览器的缓存。
CSCtx72378	连接到 WDS 从设备的无线 Guest 访客无法访问互联网。 解决办法 无。
CSCue86796	当多播源位于 WLAN 侧时，IGMP Snooping 无法正常工作。 解决办法 无。
CSCue86814	无线 Guest 访客不经认证即可加入到多播组。 解决办法 无。

快速索引

产品支持	
CVR100W 产品主页	www.cisco.com/go/cn/cvr100w
客户支持中心	www.cisco.com/support
产品渠道合作伙伴中心 (需要登录)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb
软件下载	www.cisco.com/web/CN/solutions/industry/segment_sol/small/index.html#small_down
产品保修信息	www.cisco.com/web/CN/solutions/industry/segment_sol/small/index.html#~service
产品服务热线	8008888168 (固定电话) 4006282616 (移动电话)

Cisco 和 Cisco 徽标是思科和 / 或其附属公司在美国和其他国家 / 地区的商标。如要查看思科的商标列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标为其相应所有人的财产。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司之间存在合伙关系。(1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。P/N: OL-29002-01