# CP7674 MULTIPROBADOR DIGITAL **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

#### **REGLAS DE SEGURIDAD**

El Multiprobador Digital está diseñado para uso en el hogar y en el automóvil. Las siguientes reglas de seguridad se proporcionan para el caso en que se usa para probar el motor o vehículo. Para impedir que ocurran accidentes que podrían causar lesiones graves y/o daño al vehículo o equipo de prueba, seguir cuidadosamente estas reglas de seguridad y procedimientos de prueba.

#### EQUIPO DE SEGURIDAD

#### Extinguidor de incendios

Nunca trabaje en su automóvil sin tener disponible un extinguidor de incendios adecuado. Se recomienda una unidad de 5 lbs o más grande de CO2, o unidad de producto químico especificada para incendios de gasolina/químicos/eléctricos.

#### Contenedor a prueba de incendios

Los trapos y líquidos inflamables deberían almacenarse en contenedores de metal cerrados a prueba de incendios. Se debería permitir que un trapo. empapado en gasolina se segue completamente al aire libre antes de descartarlo.

#### Gafas de seguridad

Recomendamos el uso de gafas de seguridad cuando trabaje en su automóvil para proteger sus ojos del ácido de la batería, gasolina, y polvo y suciedad despedida de las piezas móviles del motor.

NOTA: Nunca mire directamente a la garganta del carburador mientras el motor está arrancando o funcionando va que una combustión falsa repentina puede causar que maduras.

#### ROPAS SUELTAS Y CABELLO LARGO (PIEZAS MOVILES)

Sea muy cuidadoso en no poner sus manos, cabello, o ropas cerca de una pieza móvil tales como aletas de ventilador, correas, y poleas o vínculos del acelerador y transmisión. Nunca use corbatas o ropas sueltas cuando trabaje en su automóvil.

# JOYAS

Nunca use reloies pulsera, anillos, u otras iovas cuando trabaje en su automóvil. Usted evitará la posibilidad de atrapar piezas móviles o causar un cortocircuito eléctrico que podría causarle un choque eléctrico o quemarlo.

El monóxido de carbono en el gas de escape es muy tóxico. Para evitar la asfixia, siempre opere el vehículo en un área bien ventilada. Los gases de escape deberían dirigirse directamente al exterior vía una manguera de escape a prueha de pérdidas si el vehículo está en un área cerrada

### AJUSTANDO EL FRENO

Asegúrese de que su automóvil está en la posición de estacionamiento o en neutro y que el freno de seguridad esté bien en posición.

NOTA: Algunos vehículos tienen un desenganchador automático en el freno de seguridad cuando se quita la palança de cambios de la posición de ESTACIONAR Esta característica debe inutilizarse cuando sea necesario (para pruebas) para que el freno de seguridad esté enganchado en la posición de MANEJAR. Refiérase al manual de servicio de su vehículo para más información

#### SUPERFICIES CALIENTES

Evite contacto con superficies calientes tales como múltiples de tubo de escape, silenciadores (catalizadores), el radiador, y mangueras. Nunca saque la tapa del radiador mientras el motor esté caliente va que el refrigerante saliente bajo presión puede quemarlo gravemente

#### FIIMARYIIAMAS

Nunca fume mientras trabajando en su automóvil. Los vapores de la gasolina son muy inflamables y el gas formado en una batería en proceso de carga es

No coloque herramientas o equipo sobre la batería. Conectando a tierra accidentalmente el terminal "CALIENTE" puede causarle un choque eléctrico o quemarlo y dañar los cables, la batería o sus herramientas y probadores. Puede quemar aquieros en sus ropas y quemar su piel u ojos.

Cuando esté operando cualquier instrumento de prueba desde una batería auxiliar, conecte un cable puente entre el terminal negativo de la batería auxiliar v tierra del vehículo baio prueba. Cuando trabaie en un garage u otra área cerrada, la batería auxiliar debería estar colocada a 18 pulgadas por lo menos sobre el piso para disminuir al mínimo la posibilidad de encender los vapores de la gasolina

#### ALTO VOLTAJE

Alto voltaie - 30.000 - 50.000 voltios está presente en la bobina de encendido, tapa del distribuidor, cables de encendido, y bujías. Cuando esté manipulando cables de encendido con el motor funcionando, use alicates aislados para evitar un choque eléctrico. Mientras que no es letal, un choque eléctrico puede causar que usted efectúe un movimiento brusco y se

#### GATO

El gato que se suministra con el vehículo debe usarse solamente para cambiar las ruedas. Nunca meterse debajo de un automóvil o motor funcionando mientras el vehículo esté apoyado en el gato.

### MANUAL DEL VEHICULO, FUENTES DE INFORMACION ACERCA DE SERVICIO.

Honda Motor Co., Ltd.

La siguiente es una lista de editores que publican manuales de servicio para vehículos específicos. Escribirles para averiguar la disponibilidad y precios, especificando la marca, estilo, año del modelo y VIN (Numéro Identificación del Vehículo) del vehículo

#### American Motors Chrysler Corporation, Nissan N.A.

Dyment Distribution Services 20770 Westwood Drive Strongsville, OH 44136 (216) 572-0725

Tuar Company Post Office Box 354 Flint, MI 48501

#### Cadillac, Chevrolet, Pontiac Helm Incorporated Post Office Box 07130

Detroit, MI 48207 Ford Publications Dept. Helm Incorporated Post Office Box 07150

Detroit MI 48207

Helm Incorporated Post Office Box 07280 Detroit, MI 48207 (313) 883-1430

### Oldsmobile

Lansing Lithographers Post Office Box 23188 Lansing, MI 48909

# **Toyota Motor Corporation** Toyota Service Publications

750 W Victoria St Compton, CA 90220-5538 CA residents: 1-800-443-7656 Outside CA:

# OTRAS FUENTES - PRIVADAS

Chilton Book Company Chilton Way Radnor, PA 19089

Cordura Publications Mitchell Manuals, Inc. Post Office Box 26260 San Diego, CA. 92126

Motor's Auto Repair Manual Hearst Company 250 W 55th Street New York NY 10019

#### DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION: El Multiprobador Digital es un instrumento de precisión compacto, portátil y fácil de usar, que sirve tanto para aparatos electrodomésticos como también para sistemas eléctricos utilizados en los automóviles de pasajeros y camiones modernos. También se puede usar para medir el voltaje en los circuitos de control de computadoras en los vehículos controlados por computadora.

#### ESPECIFICACIONES:

Pantalla - Indicador de cristal líquido (LCD) de 0.5 pulgadas, 3 dígitos de 1/2

Detección automática de la polaridad - La pantalla muestra un signo menos (-) en las funciones de voltios y amperios CC cuando la conexión del conductor está invertida.

Puesta a cero - El probador se pone automáticamente en cero en las funciones de voltios

Indicación de superposición de gama - El lado izquierdo de la pantalla muestra un "1" ó "-1" cuando se ha excedido la gama en una función.

Temperatura de operación - 0° a 35°C (32° a 95°F), humedad relativa 0-80%; 35° a 50°C (95° a 122°F), 0-70% humedad relativa.

Velocidad de medición - 2,5 mediciones por segundo, nominal

Batería interna - Una batería de nueve (9) voltios, alcalina ó carbón y zinc

Duración de la batería - Alcalina: 200 horas, típico Carbón y zinc: 100 horas, típico

Accesorios - Conductores de prueba (par), manual de instrucciones

#### FUNCIONES Y PANTALLA:

El analizador proporciona las siguientes funciones y las exhibe como se indica.

OFF (APAGADO) - Para prolongar la duración de la batería, siempre poner el interruptor giratorio en OFF después de terminada la prueba.

La exactitud es ± (% lectura + Nro. de dígitos) a 23°C ±5°C (75°F ± 3°F), menos de 75% de humedad relativa

#### Voltios CA

Gama	Resolución	Exactitud (45Hz-450Hz)	Protección contra sobrevoltaje
200V	100mV	± (1.2% lectura + 5 digitos)	DC 750V
750V	1V		AC 750V

Impedancia de entrada: 450K

#### Voltios CC

Gama	Resolución	Exactitud	Protección contra sobrevoltaje
200mV	100µV		500V c.c. 350V c.a.
2000mV	1mV	± (0.75% lectura + 2 digitos)	
20V	10mV		1100V c.c.
200V	100mV		800V c.a.
1000V	1V		

Impedancia de entrada:  $10M\Omega$ 

# Corriente continua

Gama	Resolución	Exactitud	Sobrecarga de voltaje
200µA	0.1µA		
2000µA	1µA		250mV rms máx.
20mA	10µA	± (1.2% lectura + 2 digitos)	
200mA	100µA	,	
2000mA	1mA	± (1.5% lectura + 2 digitos)	700mV rms máx.

Protección contra sobrecarga: mA entrada: fusible 2A/250V

# CC 10A

Gama	Resolución	Exactitud	Sobrecarga de voltaje
10A	100mA	±(1.5% lectura + 3 digitos)	300mV rms Max.

Protección contra sobrecarga: sin fusible hasta 10A por 15 segundos

### Resistencia

Gama	Resolución	Exactitud	Voltaje máx. circuito abierto
200Ω	0.1Ω		
2000Ω	1Ω		
20ΚΩ	10Ω	±(1.0% lectura + 4 digitos)	3.2V
200ΚΩ	100Ω		
2000ΚΩ	1ΚΩ		

#### Prueba de diodos

Usar esta prueba para buscar diodos en cortocircuito o circuito abierto. Un diodo bueno mostrará una lectura baia con los conductores de prueba conectados en una polaridad, y una lectura alta con los conductores de prueba conectados en otra polaridad. La lectura baja será típicamente un número de tres dígitos en la pantalla (ejemplo: .673). El número real no es crítico. La lectura alta deberá ser infinita (1.).

#### PRECAUCIONES Y PREPARACION PARA LAS **MEDICIONES:**

- 1. Asegurar de tener instalada una batería de nueve (9) voltios fresca en el multiprobador
- 2. Comparar la posición del selector con el resultado anticipado de la prueba. En el caso de medición de voltaje o corriente, siempre seleccionar una gama que sea lo suficientemente alta para aceptar el peor de los resultados. El voltaje o la corriente puede ser más alto de lo esperado.
- 3. El conductor de prueba **NEGRO** siempre se inserta en el enchufe (iack) COMún en el multiprobador. El conductor de prueba ROJO deben insertarse va sea en el enchufe de mili**A**mperios Voltios  $\Omega$  (ohmios), o el jack de 10 Amperios, dependiendo de la prueba en curso. ¡La colocación incorrecta el conducto ROJO puede dañar el multiprobador, el circuito que se está probando, o ambos!
- 4 La gama de 10 amperios en el multiprobador no está protegida por fusible. ¡Tener sumo cuidado!
- 5. Operar el multiprobador solamente en temperaturas entre 0° y 50°C (32° - 122°F), y a una humedad relativa de 80% o más baja.
- 6. Poner el SELECTOR en la posición OFF (APAGADO) después de terminada la prueba. Si no se va a usar el instrumento por largo tiempo, sacar la batería interna de nueve (9) voltios para evitar daños por pérdida de ácido.
- 7. No guardar el multiprobador en un lugar expuesto a la luz solar, o en lugares de temperatura o humedad elevada.

#### PROCEDIMIENTOS DE MEDICION:

# 1. MEDICION DEL VOLTAJE

- a. Poner el SELECTOR en la posición de voltaje CA o CC deseada.
- b. Enchufar el conductor de prueba NEGRO en el enchufe de entrada COMún en el multiprobador
- c. Enchufar el conductor de prueba ROJO en el enchufe de entrada de miliAmperios Voltios  $\Omega$  (ohmios) en el multiprobador.
- d. Conectar los conductores de prueba al circuito que se está probando, observando la polaridad correcta cuando se mide voltaje CC.
- e. Leer el resultado en la pantalla digital. Si indica superposición de gamas (1), cambiar a una gama más alta dentro de la función CA o CC apropiada.

# 2. MEDICION DE MILIAMPERIOS CC

- a. Poner el SELECTOR en la posición de miliamperios CC requerida.
- b. Enchufar el conductor de prueba NEGRO en el enchufe de entrada COMún en el multiprobador.
- c. Enchufar el conductor de prueba ROJO en el enchufe de entrada de miliAmperios Voltios  $\Omega$  (ohmios) en el multiprobador.

- d. Conectar los conductores de prueba al circuito que se está probando, observando la polaridad correcta.
- e. Leer el resultado en la pantalla digital. Si indica superposición de gamas (1), cambiar a una gama más alta dentro de la función de miliamperios.

#### 3. MEDICION DE 10 AMPERIOS CC

- a. Poner el SELECTOR en la posición de 10 Amps.
- b. Enchufar el conductor de prueba NEGRO en el enchufe de entrada COMún en el multiprobador.
- c. Enchufar el conductor de prueba ROJO en el enchufe de entrada de 10 Amps en el multiprobador.
- d. Conectar los conductores de prueba al circuito que se está probando, observando la polaridad correcta.
- e. Leer el resultado en la pantalla digital.

#### 4. MEDICION DE LA RESISTENCIA

- a. Poner el SELECTOR en la posición de resistencia  $\Omega$  (ohmios) requerida.
- b. Enchufar el conductor de prueba NEGRO en el enchufe de entrada COMún en el multiprobador.
- c. Enchufar el conductor de prueba ROJO en el enchufe de entrada de miliAmperios Voltios  $\Omega$  (ohmios) en el multiprobador.
- d. Conectar los conductores de prueba al circuito que se está probando.
- e. Leer el resultado en la pantalla digital. Si indica superposición de gamas (1), cambiar a una gama más alta dentro de la función de resistencia.

#### 5. PRUEBA DE LOS DIODOS

- a. Poner el SELECTOR en la posición de → diodo.
- b. Enchufar el conductor de prueba NEGRO en el enchufe de entrada COMún en el multiprobador.
- c. Enchufar el conductor de prueba ROJO en el enchufe de entrada de miliAmperios Voltios  $\Omega$  (ohmios) en el multiprobador.
- d. Conectar los conductores de prueba al diodo que se está probando. Hay que sacar el diodo del circuito para obtener buenos resultados.
- e. Leer el resultado en la pantalla digital.
- f. Invertir las conexiones de los conductores de prueba en el diodo.
- g. Leer el resultado en la pantalla digital.
- h. Un buen diodo mostrará una lectura baja con los conductores de prueba conectados de una manera, e infinito (1.) con los conductores de prueba conectados de otra manera. La lectura baja típicamente será algún número de tres dígitos en la pantalla. El número real no es crítico.

#### REEMPLAZO DEL FUSIBLE:

Todas las gamas de miliamperios de este multiprobador están protegidas por fusibles. En caso de llegar a excederse 2 amperios de fluio de corriente en cualquiera de estas gamas, el fusible puede quemarse. Para mantener el multiprobador funcionando en forma segura, cambiarlo solamente con un fusible de vidrio de respuesta rápida de 2 amperios, 250 voltios, 5 mm x 20 mm. Para cambiar el fusible, proceder de la siguiente manera:

- 1. Poner el SELECTOR en OFF (apagado).
- 2. Quitar la mitad de la caja inferior.
- Sacar la batería.
- 4. Con la ayuda de un destornillador pequeño o una herramienta adecuada palanquear suavemente el fusible quemado de su portafusible.
- 5. Instalar el fusible nuevo.
- 6. Reinstalar la mitad de la caia inferior.

#### PIEZAS DE REPUESTO

0000 0074

Las siguientes piezas de repuesto están disponibles para el multiprobador. Para ayuda, dirigirse al vendedor o el fabricante

## NUMERO DE PIEZA DESCRIPCION

0002-2274	Manual de Instrucciones
0044-0108	Fusible de 2 amperios 250 voltio
0038-1748	Conductor de prueba negro
0038-1749	Conductor de prueba rojo

SPX SERVICE SOLUTIONS