Presentation Draw

Ck

用户说明书

- 请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。
- 本说明书中的“指针”一词专指YA-P10互动指针。

- Microsoft，Windows及Windows Vista为美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。
- Macintosh及Mac OS为美国Apple Inc.公司的注册商标。
- 其他公司及产品名称可能为其相关所有者的注册商标或商标。

- 本用户说明书之内容如有变更，恕不另行通知。
- 不得复制本说明书或其中的任何部分。您可以个人使用本说明书。未经卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）的许可不得他用。
- 卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）对于第三方因使用本产品或本说明书而引起的任何损失或索赔不负任何责任。
- 卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）对由于因本产品的故障或维修，或任何其他原因造成数据丢失而导致的任何损害或损失皆不负任何责任。
- 本说明书中的插图画面仅为示范参考之用，可能会与产品的实际画面不完全相同。

版次：2011年3月
MA1103-A

CASIO

目录

简介 3

Presentation Draw的安装 3

系统的最低要求 3

如何安装Presentation Draw 4

关于帮助 4

Presentation Draw的模式 5

如何切换描画模式与鼠标模式 5

Presentation Draw的使用 6

如何启动Presentation Draw 6

如何结束Presentation Draw 6

功能选单 6

描画功能的使用 7

如何在投影画面上画图 7

如何撤消最后一次描画操作 9

如何清除所有描画 9

缩放功能的使用 10

如何缩放影像 10

使用电脑鼠标或键盘的功能选单操作 11

索引 12

简介

Presentation Draw是一款应用程序，能为用投影机进行的演示提供支持工具。Presentation Draw提供下列功能，无论在电脑上运行的应用程序为何。

- 用指针或鼠标在画面上描画图形及线条
- 用指针或鼠标放大画面上的任意区域

Presentation Draw的安装

系统的最低要求

操作系统：Microsoft® Windows® 7（32比特，64比特），Windows Vista® SP2（32比特，64比特），
Windows® XP SP3（32比特）

电脑　　：符合下列条件的IBM PC/AT或兼容电脑

- 购买电脑时已预先安装的Windows® 7、Windows Vista®或Windows® XP
- **CPU：** Pentium® M 1.6GHz以上，或操作系统建议的CPU
- **存储器：** 操作系统建议的存储器容量
- **显示屏：** 上述操作系统及电脑支持的分辨率至少为1024 × 768的全彩色显示屏。
- **输入装置：** 键盘或其他指示装置（上述操作系统支持的鼠标或同等装置）

- 所使用的操作系统推荐的任何其他要求。
- 在有些硬件配置下可能会无法正常动作。
- 不能在操作系统为Windows® 2000，NT，Me，98SE，98，95，3.1或Macintosh或Mac OS的电脑上使用。
- 不保证在从其他操作系统升级为Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP的电脑上正常动作。

如何安装Presentation Draw

1. 将Presentation Draw的CD-ROM光盘放入电脑的CD-ROM光盘驱动器中。

2. 在出现的选单上单击[Install]钮。

- 按照电脑画面上出现的指示进行操作。
- Windows 7：当“用户帐户控制”信息出现时，单击[是]钮。
- Windows Vista：当“用户帐户控制”信息出现时，单击[允许]钮。
- Windows XP：当下示对话框出现时，单击[依然继续]钮。



关于帮助

有关使用Presentation Draw及其功能的说明，请参阅本说明书及帮助。要显示帮助时，请右击 （Presentation Draw运行时显示在工作栏中）并在出现的选单上选择“Help”。

Presentation Draw的模式

Presentation Draw是在后台运行的应用程序。当电脑上有其他应用程序运行时，启动Presentation Draw会使该应用程序保持在画面上。但鼠标的操作由Presentation Draw控制。此状态称为描画模式，用于在当前显示（投影）的画面上画图及其他物体。当鼠标处于这种状态时表示是在描画模式中： ◯。

当Presentation Draw运行时，如果您要在其他应用程序中执行操作，则需要将Presentation Draw切换为鼠标模式。在鼠标模式中Presentation Draw的功能无效，并且鼠标及指针都返回通常的状态。当鼠标为 时，或当运行的应用程序显示正常时表示是在鼠标模式中。

模式：	鼠标的状态：	可执行的操作：
描画	◯	用指针或鼠标执行Presentation Draw的功能。
鼠标	或运行的应用程序显示正常。	用指针或鼠标执行正常的鼠标操作。在鼠标模式中Presentation Draw的功能无效。

如何切换描画模式与鼠标模式

1. **将鼠标光标移动到画面顶端。**

2. **鼠标光标从 变为◯或从◯变为 后，可将鼠标光标移动到画面的其他地方。**

注

- 通过右击工作栏中的 后在出现的选单中选择“Draw Mode”也能从鼠标模式切换到描画模式。
- 使用功能选单也能从描画模式切换到鼠标模式。有关详情请参阅“功能选单”一节（第6页）。
- 在描画模式中，当您使用缩放功能时光标的形状将从通常的◯变为 。

Presentation Draw的使用

在执行本节中介绍的任何操作之前，您首先应对指针进行充电（参阅互动指针用户说明书中的“设置”一节），并在电脑与投影机之间建立连接（RGB及USB）。同时，投影机应投射安装有Presentation Draw的电脑的画面。

如何启动Presentation Draw

双击电脑桌面上的 图标，或用电脑的开始选单选择[所有程序] - [CASIO] - [Presentation Draw]。

- Presentation Draw运行过程中 将出现在工作栏中。
- 描画模式（第5页）是初始缺省启动模式。上次使用Presentation Draw时启用的功能（描画1，追加图形，手画线，缩放）仍然有效。

如何结束Presentation Draw

右击工作栏中的 。在出现的选单上选择“Exit”。

功能选单

Presentation Draw运行过程中要选择一种功能时，请切换到描画模式（第5页）后按指针上的右钮（或单击电脑鼠标的右键）。如下所示功能选单将出现。



要使用功能选单时，请将指针（ ）移动到沿选单顶部排列的按钮之一后按指针左钮或单击电脑的鼠标。下面介绍各按钮的作用。

① 此按钮用于选择描画功能。出现的按钮可以用于指定描画方法，线宽及线色。有关详情请参阅“描画功能的使用”一节（第7页）。

② 此按钮用于选择缩放功能。出现的按钮用于指定缩放率。有关详情请参阅“缩放功能的使用”一节（第10页）。

③ 此按钮用于从描画模式切换到鼠标模式。

④ 关闭功能选单。

描画功能的使用

Presentation Draw使在运行中的应用程序的画面上画图及线成为可能。描画方法可从下述三种中进行选择。

使用的描画功能：	可执行的操作：
描画1	通过在画面上拖鼠标光标来画线、矩形及椭圆。描画一个新的图形将自动清除之前画的图形。
追加图形	通过在画面上拖鼠标光标来画线、矩形及椭圆。描画一个新的图形不影响之前画的图形。
手画线	通过在画面上拖鼠标光标来画手画线。

如何在投影画面上画图

1. **启动Presentation Draw。**

- 如果Presentation Draw正在鼠标模式中运行，请切换到描画模式。有关详情请参阅“如何切换描画模式与鼠标模式”一节（第5页）。

2. **按指针的右钮。**



- 下示功能选单出现。功能选单显示时鼠标光标变为 。

3. 选择所需要的描画功能。

● 移动 并依下示①, ②的顺序按指针的左钮。在出现的子选单（③）上选择所需要的描画功能。



要选择的描画功能：	当鼠标光标在此图标上时按鼠标左键：
描画1	
追加图形	
手画线	

● 使用此操作改变选择的描画功能会使已画在画面上的图被清除。画面缩放过程中改变描画功能将取消缩放操作。

4. 选择描画颜色及线种。

● 将 移动到所需要的选项上，然后按左钮。

线选择

色选择



● 选择的颜色及线种根据登入用户记忆。

5. 要关闭功能选单时，请移动 至 后按指针的左钮，或再次按右钮。

● 鼠标光标变为 ○。

6. 用指针在画面上描画。

如何撤消最后一次描画操作

顺序按指针的左钮两次（双击）可撤消最后一次描画操作。最多可以撤消之前的五次描画操作。

如何清除所有描画

按指针的右钮显示功能选单，然后移动 至 。然后按左钮。

缩放功能的使用

如何缩放影像

1. 启动Presentation Draw。

- 如果Presentation Draw正在鼠标模式中运行，请切换到描画模式。有关详情请参阅“如何切换描画模式与鼠标模式”一节（第5页）。

2. 按指针的右钮显示功能选单。

- 功能选单显示时鼠标光标变为 。

3. 移动 至 后按指针的左钮。在出现的子选单上选择所需要的缩放率。

- 缩放率依登入用户记忆。

4. 要关闭功能选单时，请移动 至 后按指针的左钮，或再次按右钮。

- 鼠标光标变为 。

5. 通过在画面上拖指定要放大的区域，如下所示。



- 您指定的区域根据缩放率在画面中央放大。此时缩放范围之外的部分变为黑色。
- 每次通过拖来选择一个部分时，该部分便被缩放。

6. 要取消缩放操作时，请按指针的左钮。

使用电脑鼠标或键盘的功能选单操作

下面介绍能用电脑鼠标及/或键盘操作执行的功能选单操作。

鼠标操作

单击鼠标右键执行指针的右钮操作。单击鼠标左键执行指针的左钮操作。

键盘操作

- 用光标键或[Tab]键可以在功能选单上的项目之间移动。
- 按[Enter]选择光标所在位置的选单项（或子选单项）。
- 子选单显示过程中，按[Esc]键可将其关闭。
- 功能选单显示过程中，按[Esc]键可将其关闭。

索引

A

安装.....3

B

帮助.....4

C

撤消.....9

M

描画..... 5, 7

P

Presentation Draw.....3

Q

清除.....9

S

鼠标..... 5, 11
缩放.....10

X

系统的最低要求.....3
选单..... 6, 11