

6 自由度机械臂套件清单	
规格	数量
ARM Mounting Board1	1 张
ARM Mounting Board2	1 张
ARM Mounting Board3	1 张
ARM Mounting Board4	1 张
M4*8 螺丝螺母	22 套
M3*30 单头铜柱	5 根
M3*10 单头铜柱	18 根
M3*6 单头铜柱	4 根
M3*5 螺丝	32 个
M3 螺母	16 个
M3 带帽螺母	20 个
舵机盘自丝攻螺丝	16 个
DF05BB 舵机	4 个
DF15MG 舵机	2 个
小型机械手夹持器	1 套
多功能舵机支架	4 个
长 U 型支架	3 个
L 支架	1 个
进口杯士轴承（包含螺丝、垫片、带帽螺母）	3 套






所有舵机在使用前，都必须使用舵机控制器将角度调整到 90 度，使码盘 4 个圆孔成正十字。






这里安装 5 根 30mm 长的铜柱。


DFROBOT
ARM Mounting Board
4



DFROBOT
ARM Mounting Board
4




DFROBOT
Arm Mounting Board
DFROBOT
DF05BB
www.DFRobot.com
②


安装 DF05BB 舵机


DFROBOT
Arm Mounting Board
DFROBOT
DF05BB
www.DFRobot.com
②





这里安装 3 个 6mm 长的铜柱。


DFROBOT
ARM Mounting Board


DFROBOT
DF05BB
2


DFROBOT
ARM Mounting Board
3


3





根据实际高度，调节第二层螺母的位置高度，使顶层平台和舵机的高度一致即可。



安装 DF15MG 舵机




















安装 DF15MG 舵机



DFROBOT
DF15MG














安装 DF05BB 舵机











安装 2 个 DF05BB 舵机







本公司对该产品有任何改动，恕不另行通知！