Honeywell

HH400

手持式二维影像扫描枪

快速入门指南


HH400-ZHCN-QS REVA 04/16

注：有关清洁设备的信息，请参阅用户指南。


入门指南

连接扫描器之前请关闭计算机电源，然后在扫描器完全连接后打开计算机电源。


电源适配器 （如果包括）



USB 连接



RS232 连接



读取技巧

为了获得良好的读取效果，取景器投射出的瞄准光束应对准条码正中，但可以以任何方向瞄准以便读取。
将扫描器对准条码，瞄准光束应位于条码的正中。
扫描器越接近条码，瞄准光束越小；扫描器越远离条码，瞄准光束越大。如果条码较小，应使扫描器靠近条码；如果条码较大，应使扫描器略微远离条码，使扫描器更加容易读取条码。

如果条码表面反光度高（例如：镀膜），您可能需要以某一个角度倾斜扫描器，以便扫描器更加容易读取条码。

恢复出厂默认设置

扫描以下条码，可以将扫描器全部设置恢复到出厂默认状态。

出厂设置

注意：恢复默认设置并不改变产品的接口设置。比如接口设置为USB状态的产品在恢复默认设置后，仍旧为USB接口设定，不会变成其它接口设定。

产品接口类型设置

HH400支持RS232串口及USB HID两种接口类型。用户可以通过更换数据线以及扫描以下相对应的条码切换到对应的接口类型。

（1）RS232串口

当客户端软件需要用工作在串口环境下时，通过扫描下面的条码将扫描枪切换到串口状态。

RS232串口

（2）USB键盘接口

用户如果使用的USB数据线，当扫描下面的条码可以将扫描枪枚举为工作在USB键盘接口状态。

USB键盘接口

回车 / 换行设置

（1）添加回车

（2）取消回车

（3）添加换行

（4）取消换行

技术协助

有关技术支持、产品服务和维修的联络信息，请访问 www.honeywellaidc.com。

用户文档

有关本文档的本地化版本，以及下载《用户指南》，请访问 www.honeywellaidc.com.

有限保修

欲了解保修信息，请访 www.honeywellaidc.com，单击Resources> Warranty。

专利

如需专利信息，请访问 www.hsmpats.com。

声明

霍尼韦尔保留对本文中所提到的规格和其他信息的最终修改权，且无需提前声明。不管有无修改，读者最好参考霍尼韦尔的最终解释。本文发表的信息并不代表霍尼韦尔的承诺。

霍尼韦尔不对本文中的技术上或者编辑中的错误或疏忽负责，也不对因设备、演示和采用本产品的偶然事故或间接伤害负责。为实现特定的结果而采取的对该硬件和/或软件的选择和使用，霍尼韦尔放弃该选择和使用所产生的全部责任。

本文包含的所有权信息受版权的保护，霍尼韦尔保留所有权利，在没有霍尼韦尔的提前书面同意，不允许对本文的任何部分进行任何形式的影印、复印或者翻译成其他的语言。

15 产品中有害物质的名称及含量 **(Names and Content of Hazardous Substances in the Product)**

部件名称 (Parts Name)	有害物质 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
二维影像式阅读器 (2D Imager)	o	o	o	o	o	o
印刷电路板 (PCB)	x	o	o	o	o	o
外壳 (Housing)	o	o	o	o	o	o
连线 (Cables)	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T11364的规定编制。(The table is created by SJ/T11364 requirement.)

o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。(Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in China's GB/T26572 .)
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。（Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials for this part is above the limit requirement in China's GB/T26572 .）