思科 CVR328W Wireless-N 3G 无线 VPN 路由器软件版本 1.02.02 发布说明书

发布日期：**2014** 年 **9** 月

本软件发布说明书主要介绍思科 CVR328W Wireless-N 3G 无线 VPN 路由器软件版本 1.02.02 中新增的功能、已解决的问题和已知的软件问题。

如需获取 CVR328W 路由器兼容的移动宽带 USB 调制解调器的详细信息，请访问 www.cisco.com/go/cn/cvr328w 并参阅《*思科 CVR328W Wireless-N 3G 无线 VPN 路由器兼容的移动宽带 USB 调制解调器*》一文的介绍。

内容

本文档包括以下内容：

- 新增功能
- 已解决的问题
- 已知问题
- 快速索引

新增功能

与软件版本 1.01.03 相比，软件版本 1.02.02 中新增了以下功能：

- 在图形用户界面上可以显示各个网络接口的 MAC 地址，包括以太网接口，LAN 接口， WLAN 接口和 USB 接口。
- 新增可选的 DDNS 供应商：Oray 和 No-IP。
- 新增 MAC 地址克隆功能。

- 防火墙可以阻止来自 WAN 端口的 ping 请求。
- TR-069 支持本设备和 Cisco Prime Home ACS 之间的交互，包括 WAN 的配置，固件的升级和降级，重启，恢复出厂设置，以及配置文件的下载。
- 在同一个端到端 IPsec VPN 策略下，用户可以自定义多达 50 条感兴趣流。
- 通过载入 USB 驱动程序，可以动态支持新的 USB 设备。
- USB 设备信息以及拨号状态将记录日志。
- 新增 multi-WAN 健康检查功能，可以随时监测端口状态。

已解决的问题

下表列出了软件版本 1.02.02 中已解决的问题：

序号	描述
CSCui06174	当浏览器版本为 Mozilla Firefox 22.0 且操作系统为 Mac OS 10.6 时，通过英文的 “Configuration Management” 页面无法导入配置文件。
CSCuj80215	当网站地址被添加到白名单时，该网页无法正常显示。在关闭白名单功能之后，网页即可恢复正常显示。
CSCui93169	当防火墙功能被关闭之后，本设备无法接收到 L2TP 包。

已知问题

下表中列出了从软件版本 1.01.03 中遗留的问题：

序号	描述
CSCug33830	在 VPN 两端的高级 VPN 参数设置如认证算法、加密算法和 / 或 DH Group 不匹配的情况下，仍然可以建立 VPN 连接。 解决办法　无。

序号	描述
CSCug36036	当通过 TR-069 设置的 IPsec VPN 策略的流量筛选参数不全时，IPsec VPN 可能无法正常工作。 解决办法　通过 TR-069 设置 IPsec VPN 策略时，确保所有流量筛选参数都被正确定义。
CSCua40317	当 4 个无线 SSID 的安全模式都设为 WEP 时，所有 SSID 将使用相同的安全密钥 （最后配置的安全密钥将被所有 SSID 同时使用）。 解决办法　无。
CSCug53323	当运行 Shrewsoft VPN 客户端软件的远程 VPN 主机的物理连接断开时，路由器显示的 VPN 连接状态仍然为已连接。 解决办法　保存 VPN 策略设置然后手动重新连接。
CSCug58648	运行 Shrewsoft VPN 客户端软件的远程 VPN 主机无法通过 VPN 隧道访问路由器其他 VLAN （非 VLAN1）下的主机。 解决办法　无。
CSCuh83160	当路由器检测到 USB 存储设备接入且有读写操作时， USB 指示灯没有闪烁，始终显示为绿色。 解决办法　无。

快速索引

支持和资源	
CVR328W 产品主页	www.cisco.com/go/cn/cvr328w
客户支持中心	www.cisco.com/web/CN/smallbusiness
产品渠道合作伙伴	www.cisco.com/web/CN/partners/smb_kr/index.html
软件下载	www.cisco.com/web/CN/solutions/industry/segment_sol/small/index.html#small_down
开放源许可通知	www.cisco.com/go/cn/cvr328w
产品兼容性和安全信息	www.cisco.com/go/cn/cvr328w
产品保修条款	www.cisco.com/web/CN/solutions/industry/segment_sol/small/index.html#~service
产品服务热线	8008888168 (固定电话) 4006282616 (移动电话)

Cisco 和 Cisco 徽标是思科和 / 或其附属公司在美国和其他国家 / 地区的商标。如要查看思科的商标列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标为其相应所有人的财产。使用 “ 合作伙伴 ” 一词并不暗示思科和任何其他公司之间存在合伙关系。(1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。