4.2 二维转台





4.2.1 方位–俯仰转台

产品型号	承重（Kg）	自重（Kg）	运动范围	转动精度	转动速度	材料
HD-AP10AEA	≤10	≤40	方位：0°~360° 连续旋转 俯仰：-92°~+92°连续旋转(朝天为 0°)	0.05°~0.5°	0.1°~60°/秒连续可调	铝材
HD-AP30AEA	≤30	≤100				
HD-AP50AEA	≤50	≤150				
HD-AP100AEA	≤100	≤300				
HD-AP200AEA	≤200	≤700				
HD-AP500AEA	≤500	≤1300				
HD-AP800AES	≤800	≤2700				钢材

4.2.2 方位–极化转台

产品型号	承重（Kg）	自重（Kg）	运动范围	转动精度	转动速度	材料
HD-AP10AP	≤10	≤40	方位：0°~360° 连续旋转 极化：0°~360° 连续旋转	0.05°~0.5°	0.1°~60°/秒连续可调	铝材
HD-AP30AP	≤30	≤100				
HD-AP50AP	≤50	≤150				
HD-AP100AP	≤100	≤300				

4.2.3 俯仰–方位转台

产品型号	承重（Kg）	自重（Kg）	运动范围	转动精度	转动速度	材料
HD-AP10EA	≤10	≤40	俯仰：-92°~+92°连续旋转(朝天为0°) 方位：0°~360° 连续旋转	0.05°~0.5°	0.1°~60°/S连续可调	铝材
HD-AP30EA	≤30	≤100				
HD-AP50EA	≤50	≤150				
HD-AP100EA	≤100	≤300				
HD-AP200EA	≤200	≤700				
HD-AP500EAS	≤500	≤1300				钢材

4.2.4 方位–直线转台

产品型号	承重（Kg）	自重（Kg）	运动范围	运动精度	运动速度	材料
HD-AP10AX	≤10	≤40	方位：0°~360° 连续旋转 位移：0～5000mm	方位：≥0.05° 直线：0.01mm~0.1mm	方位：0.1°~60°/S 连续可调 直线：0～50mm/S	转台：铝；位移台：钢
HD-AP30AX	≤30	≤100				
HD-AP50AX	≤50	≤150				
HD-AP100AX	≤100	≤300				
HD-AP200AX	≤200	≤700				
HD-AP500AX	≤500	≤1300				

4.2.5 X–Y 位移扫描架

产品型号	承重（Kg）	自重（Kg）	运动范围	运动精度	运动速度	材料
HD-AP10XY	≤10	≤40	0～5000mm	0.01mm~0.1mm	0~50mm/S 连续可调	钢材
HD-AP30XY	≤30	≤100				
HD-AP50XY	≤50	≤150				
HD-AP100XY	≤100	≤300				
HD-AP200XY	≤200	≤700				
HD-AP500XY	≤500	≤1300				

4.3 三维及多维转台





4.3.1 方位–俯仰–极化转台

产品型号	承重(Kg)	自重（Kg）	运动范围	转动精度	转动速度	材料
HD-AP10AEP	≤10	≤50	方位：0°~360° 连续 俯仰：-92°~+92° 连续	0.05°~0.5°	0.1°~60°/秒 连续可调	铝材
HD-AP30AEP	≤30	≤100				