

JWSK-6 系列宽温温湿度变送器使用说明书 V4.1

一.用途

宽温型温湿度变送器的传感器采用进口产品,探测范围宽,可对-40℃~120℃及 0%RH~100% RH 范围之内的温湿度进行精确测量,电路使用温度补偿,产品工作稳定可靠。

- 液晶显示温湿度
- 变送部分采用全密封防水设计
- 同时可测量温度、湿度和露点
- 响应时间快
- 多种安装形式可选:一体壁挂式、管道式和 分体壁挂式,可选配安装螺纹或法兰
- 探头外加专业的过滤器,大大提高了产品的 使用寿命

二.技术参数

供 电: 电流输出型 DC 24V (22V~26V) 电压输出型 DC 24V (12V~24V) 网络输出型 DC 24V (12V~24V)

功 耗: 电流输出≤1.2W 电压输出≤0.48W 网络输出≤0.48W 带显示增加 0.12W

量 程: 湿度: 0%RH~100%RH □ _____ 温度: -40℃~120℃(具体量程见产品标

A 级准确度: 湿度±2%RH (5%RH~95%RH,25℃) 温度±0.5℃ (25℃)

B 级准确度: 湿度±3%RH (5%RH~95%RH,25℃) 温度±0.5℃ (25℃)

电路工作温度: -20℃~60℃

探头工作温度: -40℃~120℃

长期稳定性:湿度:≤1%RH/y

温度: ≤0.1℃/y

响应时间:湿度: ≤4s(1m/s风速)

温度: ≤15s (1m/s 风速)

输出信号: 电流型: 4mA~20 mA

电压型: 0v~5v/0v~10v

网络型: RS485 □RS232

安装方式: 壁挂式: 固定墙面

分体式: 法兰或螺纹安装 管道式: 法兰或螺纹安装

外 売: ABS 白色 86mm×117mm×41mm

产品重量: ABS 壁挂型 约 170g, 金属壁挂型 约


240g

ABS 管道型 约 200g, 金属管道型 约 430g


三. 外形、接线


外形尺寸: 86mm×117mm×41mm(不含探头部分) **1.管道式**

D型(ABS)



D5/D6型(金属)







1



JWSK-6 系列宽温温湿度变送器使用说明书 V4.1



TX/A: 黄色 (RS485 的信号正 A / RS232 的接收端) RX/B: 蓝色 (RS485 的信号负 B / RS232 的发送端)



DB9 端子输出定义如下:


2 脚: TX/A ——黄色

3 脚: RX/B --蓝色

5 脚: V-/GND --黑色

RS232 接线图

3. 分体式



接线说明:(任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏)

DC: 红色(电源+) GND: 黑色(电源-)

TEMP: 黄色(温度电流或电压输出) HUM: 蓝色(湿度电流或电压输出)

注: 电流型: JWSK-6ACXX 电压型: JWSK-6VBXX JWSK-6VCXX 网络型: JWSK-6W

V+: 红色(电源+) V-: 黑色(电源-)

<u>注:通讯协议详见附录和产品的配套光盘,并提供</u> 通讯测试软件

四.安装

安装步骤:

1、壁挂型时:变送器两侧有2个φ4的安装孔, 用标配的膨胀螺钉和螺钉将其固定于墙面。

2、管道型:

ABS 管道式: 用探头上的法兰上的 $4 \, {\bf c} \, {\bf \phi} \, {\bf d} \, {\bf d$

- 3、分体型时:变送器两侧有2个φ4的安装孔, 用标配的膨胀螺钉和螺钉将其固定于墙面; 探头用法兰上的4个φ8的孔固定在墙面或 管道上(选配法兰),探头用 M22×1.5 的 安装螺纹固定在墙面或管道上(选配螺纹)。
- 4、用变送器电缆线连接到采集设备。

注: 金属安装螺纹尺寸为 M22×1.5

安装位置:

- 1、变送器应尽量垂直放置,保证安装墙面时, 传感器在变送器的下方(变送器上的字体 为正方向);
- 2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。



TWSK-6 系列宽温温湿度变送器使用说明书 V4.1

安装注意事项:

- 1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量 不准确。
- 2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。
- 3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的 不准确,如变频器、电机等。

五.使用

- 1、电流或电压信号输出:仔细检查,确保接线 正确后,接通 DC 24V,用万用表测量时就会输 出对应的电流或电压值。
- 2、网络输出型:仔细检查,确保接线正确后,通过 RS485 转换模块(485 输出)或者直接(232 输出)连接 PC 机 RS232 串口,接通 DC 24V或 12V 电源,可通过测试软件查看温湿度值。(**详见通讯附录**)
 - 3、如想拆卸变送器,必须先断开电源,然后 讲行拆卸。
 - 4、此变送器为室内型,变送器内部避免有水进入,以免造成损坏。
 - 5、带液晶显示的变送器,通电,可直接观察显示是否正确。

六. 注意事项

- 1、使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确。 任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损 坏。
- 2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生 温差的地带安装,否则会造成温湿度测量不准 确。
- 3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器, 勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿进 行冷、热冲击。

七、保养

- 1、变送器长时间使用会产生偏移,为保证测量准确度,最好每年校准一次。
- 2、如传感器过滤器为金属材质,可在使用 2~3 个 月后拆卸,对过滤网进行清洗,使测量环境流 通正常。

八、运输、存储

- 1、变送器尽量避免震动,轻拿轻放。
- 2、长时间存储条件: 10℃~40℃; 20%RH~50%

 RH_{\circ}

九、开箱检查

- 1、打开包装后,检查变送器外观是否完好。
- 2、变送器一支,说明书一份,合格证一张,光 盘一张,涨塞2个,螺钉2个,短路帽2个。

十、故障分析与排除

- 1、网络输出时,如变送器通讯不上,请检查接线是否正确,是否牢固;通讯测试软件是否设置正确(串口,波特率,数据位,停止位校验方式,采集周期,流量控制 出厂默认为; com1,9600,8,1,n,1000,无)。
- 3、如不是上述原因,请与厂家联系。

附录 1:通讯协议

1. 符合标准 MODBUS 协议(RTU 方式)。 主机查询,变送器应答的主从方式

查询温度数据

地址 03 00 00 00 01 CRCL CRCH

例:对地址位为 01 的变送器读温度操作为: 01030000001840A

应答

	地址	03	02	温度H	温度L	CRCL	CRCH	
查询湿度数据								

地址 03 00 01 00 01 CRCL CRCH

例:对地址位为 01 的变送器读湿度操作为: 010300010001D5CA

应答

地址 03 02 湿度 H 湿度	L CRCL CRCH
------------------	-------------

查询露点数据

地址 03 00 02 00 01 CRCL CRCH

例:对地址位为 01 的变送器读露点操作为: 01030002000125CA

应答

	地址	03	02	露点H	露点L	CRCL	CRCH
--	----	----	----	-----	-----	------	------

查询温湿度数据

地址 03 00 00 00 02 CRCL CRCH

例:对地址位为 01 的变送器读温湿度操作为: 010300000002C40B

应答

地	03	04	温	温	湿	湿	CRCL	CRCH
---	----	----	---	---	---	---	------	------



JWSK-6 系列宽温温湿度变送器使用说明书 V4. 1

t	也址	06	00	31	波率	特码	波特率码	CRCL	CRCH	波码	特率	3	4	5	6	7	8	9
					Н		L			波	特率	12	24	48	96	192	384	576
址			度	度	度	度				((kbps)	00	00	00	00	00	00	00
			Н	L	Н	L					回值与					置成功		***

查询温湿度、露点数据

地址 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | CRCL | CRCH

例:对地址位为 01 的变送器读温湿度操作为: 01030000000305CB

应答

地	0	0	温	温	湿	湿	露	露	CR	CR
址	3	6	度	度	度	度	点	点	CL	СН
			Н	L	Н	L	Н	L		

查询地址

地址/FF	03	00	30	00	01	CRCL	CRCH
-------	----	----	----	----	----	------	------

例:对地址位为 01 的变送器读地址操作为: 0103003000018405 或 FF030030000191DB

应答

地	03	02	地址	地址	CRCL	CRCH
址			Н	L		

- 2. 数据 H(高位字节)和数据 L(低位字节)为各自 对应的当前温湿度值:
- 上传数据需除十,如湿度上传 16 进制 0311, 转换十进制为00785,表示78.5%。
- 温度换算,如温度上传 16 进制 00FC, 转换十 进制为 252, 表示 25.2℃。
- 零下温度换算,如温度上传 16 进制 FF8C,转换

原 地	06	00	30	新地	新地	CRC	CRC
址				址H	址L	L	Н

为十进制为-116,表示-11.6℃。

- 露点换算,如露点上传 16 进制 0037,转换十 进制为 55, 表示 5.5℃。
- 3. 变送器更改地址(更改范围 01—F7, 16 进制)

原 地	06	00	30	新地	新地	CRC	CRC
址				址H	址L	L	H

例:对地址位为01的变送器更改地址为02操作为: 0106003000020804

应答

错误可能造成无法通讯。) 注:波特率码与实际波特率对应关系如下

4.修改通讯波特率(修改波特率应特别慎重,修改

例:通讯波特率改为38400操作为: 应答

地	06	00	31	波特	波特	CRC	CRC
址				率 码	率 码	L	Н
				Н	L		

010600310008D9C3

返回值与下发命令相同,即为设置成功;

注:设置地址、波特率后,必须重新上电,方可生 效,正常通讯。

异常应答:

机器	异常功能码	异常码	CRC	CRC
地址	(功能码	01 或 02	L	Н
	+0x80)	或 03 或		
		04		


	Modbus 异常码		
	代码	名称	含义
	01	非 法功能	对于设备来说,询问中接收到的功能 码是不准许的
	02	非 法 数 据 地址	对于设备来说,询问中接收到的数据 地址是不准许的地址。特别是寄存器 编号和传输长度的组合是无效的。
	03	非 法 数 据 值	对于设备来说,询问数据字段中包含的数不准许的值。它表示组合请求中剩余部分结构方面的错误,例如隐含长度不正确。它绝不表示寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序之外的值,因为 Modbus 协议并不知道任何特殊的寄存器的任何特殊值的具体含义。
9	145	从站设备	当设备正在试图执行所请求的操作

北京昆仑海岸传感技术有限公司

电话: 010-82671108 传真: 010-62533666 售后服务电话: 010-5165

故障

时,产生不可恢复的差错。





注: CRCH 为 CRC 校验高字节, CRCL 为 CRC 校验低字节。

- 5. 波特率和地址恢复出厂默认参数 默认参数: 地址: 0x01 波特率:9600 步骤:
- (1)设备断电,短路电路板上 KEY 标识的 4、5 插针。
- (2)设备重新上电后,设备自动恢复出厂参数。
- (3)如想在修改波特率和地址,需要断电,断开 4、5 插针。



注: 4、5 插针位置