

彩转黑烟感摄像机使用说明书

BN-030HSM、BN-030DSM、BN-040DSM

注意：在给摄像机加电使用前请仔细阅读本说明书！

■ 概 述

非常感谢您使用本公司的产品。

此系列摄像机使用 Sony 公司最新高清晰度 CCD 图像传感器，并结合我公司的技术。产品稳定性好，灵敏度高，画质清晰，外形美观且容易安装，能很好的应用您的 CCTV 系统。


■ 产 品 特 点

- 彩色黑白自动转换
- 最低照度：0.1Lux
- 工作电压：DC12V
- 适合需隐蔽监控室内场所安装



■ 安 装

1. 调整摄像机的视窗对准监看的目标物
2. 连接摄像机视频输出 BNC 头到视频线
3. 连接 DC12V 电源到摄像机的 DC JACK



4. 用螺丝钉或螺栓将烟感外壳固定在天花板上

■ 注 意 事 项

- 请不要擅自打开摄像机，机内无用户维修部件，若有故障，请与当地经销商或我公司联系。
- 为防止火灾或发生触电危险，请使用经过安全认证的电源。
- 避免直接阳光照射，否则会损伤 CCD。
- 使用时须轻拿轻放，勿受到强烈冲击及震动。
- 请避免在过高或过低温度中使用本产品，推荐工作温度范围-5℃~45℃。
- 使用电源请参照技术参数。

■ 技 术 参 数

| 型号    | BN-030HSM                                   | BN-030DSM                  | BN-040DSM     |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 图像传感器 | 1/3" SONY High Resolution CCD               | 1/3" SONY CCD              | 1/4" SONY CCD |
| 分辨率   | 480 电视线                                     | 420 电视线                    |               |
| 有效像素  | PAL:752 X 582 NTSC: 768×494                 | PAL: 500×582 NTSC: 510×492 |               |
| 电子快门  | PAL=1/50-1/100,000 秒 NTSC=1/60 -1/100,000 秒 |                            |               |
| 最低照度  | 0.1Lux (F:1.2)                              |                            |               |
| 信噪比   | > 50dB (自动增益关闭)                             | >48dB (自动增益关闭)             |               |
| 伽玛    | 0.45                                        |                            |               |
| 背光补偿  | 0n                                          |                            |               |
| 视频输出  | 1.0V <sub>P-P</sub> , 75Ω                   |                            |               |
| 镜头    | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm)                      |                            |               |
| 电源    | DC 12V                                      |                            |               |
| 功耗    | 250mA                                       |                            |               |
| 尺寸    | 110×50mm (Φ×H)                              |                            |               |
| 重量    | 115 克                                       |                            |               |
| 工作温度  | -10℃~50℃ (相对湿度:最大 95%)                      |                            |               |
| 存储温度  | -20℃ ~ 60℃ (相对湿度:最大 95%)                    |                            |               |

■ 装 箱 单

- 摄像机 (1 台)      说明书 (1 份)      合格证 (1 份)