KGLF-400A/80V KGLF 系列可控硅励磁装置

使用说明书

产品安装,使用之前请认真阅读本使用手册.请妥善保管好本手册以备今后参阅.

株洲市华维变流数控设备有限公司

地址:湖南省株洲市石峰区红旗北路 186号 邮编: 412000

传真: 0731-22605939 E-mail: huaweiacdc@126. com

网站: http://www.Chinaacdc.net

一概述

KGLF 系列可控硅励磁装置,适用于电机励磁用,可取代原直流励磁机。本装置,由整流变压器、晶闸管主路、可控硅数字控制触发器、继电保护回路和灭磁回路组成。可控硅数字控制触发器采用全数字控制电路,其三相对称度勿需调整。主回路采用三相全控桥整流电路,正常停机时,装置采用自动灭磁方式;故障情况下,用灭磁开关灭磁,这样,可避免灭磁开关频繁跳闸,既满足了使用方便,又保证了运行的可靠性。

装置具有"自动"、"手动"、"稳流"、"稳压"控制方式。运行方式可以 方便地切换。

装置采用全数字控制,产品性能稳定可靠。

带通信功能,可以方便地在近地或远方控制,无须开关切换。

本装置设有过流、过压、电流限制等保护,确保了装置安全运行。

二使用环境


本装置正常使用环境为:

- 2.1 海拔高度不超过 2000M。
- 2.2 环境温度: -10℃-+40℃。
- 2.3 空气最大相对湿度不超过90%(空气温度20±5℃)。
- 2.4 运行地点无导电爆炸尘埃,没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。
- 2.5 无剧烈振动和冲击。

KGLF 系列可控硅励磁装置使用说明书

三 系列型谱及规格

3.1 型号组成及意义:



3.2 系列型谱:

序	型号与规格	额 定	输出	功率元件	外型尺寸
号		电流	电压	冷却方式	宽×深×高
1	KGLF-100/50-120	100A	50-120V	风冷	800×800×2200
2	KGLF-200/40-140	200A	40-140V	风冷	$800 \times 800 \times 2200$
3	KGLF-250/40-140	250A	40-140V	风冷	800×800×2200
4	KGLF-300/40-140	300A	40-140V	风冷	800×800×2200
5	KGLF-350/40-140	350A	40-140V	风冷	800×800×2200
6	KGLF-400 以上	>400A	50-180V	风冷	800×800×2200

说明:定货时必须提供发电机电压、电流和励磁参数、操作电压等数据。 本装置所使用的变压器采用干式变压器,其他形式签定合同时须注明。

KGLF系列可控硅励磁装置使用说明书

操作电源 ĮЦ

本装置的"控制电源"和"合闸电源"有以下几个电压等级:

AC220V, AC380V, DC48V, DC110V, DC220V.

用户在定货时,必需注明其电压等级。

风机电源为厂用电 AC 三相 380V 或单相 220V。

五 开环调试

装置在运行前,需进行开环调试,系统各部分应在开环状态下正常工作,才能 进行闭环调试及正式运行。

- 5.1 调试前,应检查装置内各端子的接线及紧固件是否联接牢固,电器元件有无损 坏。若发现异常,需经修复后再进行试验。
- 5.2 按照电气原理图, 将励磁装置的电源输入端子接入 3 相 AC380V 电源线。励磁 装置的输出端接入调试用的假负载。(如电炉等)。
- 5.3 置"手动"、"自动"转换开关于"手动"状态。
- 5.4 顺时针旋转给定电位器, 励磁电压表应有指示。在励磁电压表上指示的电压会 平滑上升或下降,不应有跳跃或"塌波"现象。
- 5.5 如果在励磁电压表上指示的电压不能实现平滑可调,有跳跃或"塌波"现象, 可能接线或可控硅元件有问题,需要排除。
- 5.6 测量和整定反馈回路。手动开环电压输出正常后,测量反馈是否跟踪主路,并 线性变化,如果线性变化,说明反馈正常。然后按要求整定反馈幅度。
- 5.7 电流限制值的整定: (根据用户要求,一般将励磁电流限制在 1.3-1.5 倍)。
- 5.8 电流截流值的整定: 使输出电流增大, 同时观察电流表, 如果出现输出电流已

超过限制值还在上升;或者输出电流未达到限制值就不再上升的情况,则需调整"电流截流值"参数,直至使输出电流限制在设定的限制值上。

- 5.9 电压过压值的整定: (根据用户要求,一般将励磁电流限制在1.3-1.5 倍)
- 5.10 保护动作值的整定:

代 号	名 称	整定值	说明
GL	过流保护	1.3 倍	额定励磁电流的倍数
GY	过压保护	1.3 倍	额定励磁电压的倍数

5.11 继电保护回路试验:

过流、过压时,继电器动作,故障指示灯亮。

5.12 风机回路试验:

合上风机空开开关,风机运转,风机工作正常;

合上风机空开开关,风机不运转,风机工作不正常。

5.13 灭磁回路试验:

接一单相调压器,输出接到励磁装置的输出正负母线。使调压器输出至励磁装置额定输出电压的 1.8 倍,调整灭磁板整定电位器,使灭磁回路投入工作,自动灭磁功能整定完成。

使调压器输出至励磁装置额定输出电压的 1.2 倍,按手动灭磁按钮,灭磁回路投入工作,手动灭磁功能正常。

KGLF系列可控硅励磁装置使用说明书

六 系统试车

开环调试完全正常后,可以进行系统试车。

- 6.1 试车前,要检查发电机的名牌数据,其名牌上标明的额定励磁电流及额定励磁 电压应小于或等于本装置名牌所标明的额定输出电流和输出电压。
- 6.2 励磁装置输出正、负母线与转子等负载相连。
- 6.3 检查本装置与负载设备保护回路之间的接线是否正确无误,并进行协联动作的 模拟试验。
- 6.4 启动控制电源。
- 6.5 启动风机。
- 6.6 置"手动"、"自动"选择开关于"手动"状态。
- 6.7 励磁装置给定电位器逆时针旋到底。
- 6.8 励磁装置主路启动,主路启动指示灯亮。
- 6.9 顺时针旋励磁装置给定电位器,至励磁电流、电压符合要求。
- 6.10 置"稳流"、"稳压"选择开关于需要的状态。
- 6.11 置"手动"、"自动"选择开关于需要的状态。发电机在空载或负载运行中, 均可进行"自动"和"手动"两种方式的切换。
- 6.12 本装置采用三相全控桥整流主路。
- 6.13 本装置配备自动灭磁回路,紧急情况下也可手动灭磁。

七注意事项

7.1 装置投入运行前,要确认风机已启动。若运行过程中风机损坏,励磁装置按正 常程序停机,排除故障,待风机工作正常后,才能重新投入运行。

KGLF系列可控硅励磁装置使用说明书

- 7.2 "手动"与"自动"两种工作方式可相互切换。"手动"工作方式运行时可自由 切换到"自动"工作方式。"自动"工作方式是能自动跟踪电流或电压。
- 7.3 发生过压、过流等故障时,必须查明原因,待故障全部排除后,才能重新投入 运行。
- 7.4 若主回路熔断器熔断,表明主回路出现故障,此时首先采取停机措施,以免扩 大故障。

八 一般维护及常见故障

- 8.1 长期不使用的装置要采取防潮措施,重新使用时,必须按使用说明书中有关程 序进行检查。
- 8.2 保持装置内部清洁,定期清除内部的尘埃和异物。
- 8.3 常见故障及可能原因见下表:

	常见故障现象	产生故障的可能原因		
1	输出直流电压不能达到额定值。	①缺相。②主回路熔断器熔断。		
		③功率组件损坏。④控制回路故障		
2	不能建立输出直流电压。	①控制器故障。②接触器主触点接触不良。		
3	"自动"状态时,励磁电流或电 压不稳定。	①相序不正确。②同步电源缺相。③PID 不适合。		
4	输出最大,不可控。	①给定电位器损坏。②反馈丢失。		
5	"自动"与"手动"方式切换时,冲击大。	切换时两者移相电压不一至。		

KGLF 系列可控硅励磁装置使用说明书

九 主要元件明细表

序号	名称及规格	数量	备注
1	装置外壳 GGD800*800*2200	1	
2	整流变压器 干式自冷	1	
3	励磁主路 可控硅模块	1	
4	控制主板 KDQ6-TY	1	
5	灭磁控制板 TC-MC	1	
6	直流电压表 5135V 数字面板表	1	
7	直流电流表 5135A 数字面板表	1	
8	中间继电器 JZ7-44	1	
9	接触器 CJ20	1	
10	熔断器 RL1-15	3	
11	快速熔断器 HDLRSO	3	
12	信号灯 ND16	3	
13	按钮 NP2	3	
14	断路器 CB-125	1	
15	风机	2	
16	波纹电阻 RX20-1000W	3	
17	电流变送器	1	
18	电压变送器	1	
19	换相吸收线绕电阻	6	
20	换相吸收电容器	6	
21	工作电源 DC5V	1	
22	工作电源 DC24V	1	

售后服务及技术咨询 电话: (0731) 28436893 13807336044

传真: (0731) 22605939