SCC-B5344 SCC-B5345

变焦半球摄像机 使用说明

无穷想象 无限可能

感谢您购买三星产品。为了您能够获得更完善的客服,

请在以下网址注册您购买的产品

www.samsung.com/global/register SAMSUNG

安全预防措施



注意 不要擅自拆装机器,避免电击



注意: 为避免触电危险,不得取下机器后盖。 机器内部没有用户可修理的部件。 修理工作只允许由具备资格的人员进行



此符号表示在机壳内部存在未绝缘的危险电压,有触电的危险。



此符号提醒注意随同资料中重要的操 > 作和保养说明。

警告

为防止火灾或电击等引起的破坏,不要把产品暴露干水中或潮湿处。

警告

- 请使用符合产品规格的适配器。使其它任何适配器都可能造成火灾、触电事故或产品损坏。
- 2. 电源接错时可能引发火灾,触电事故或产品故障。
- 禁止同一个适配器上同时连接多台摄像机 使用,适配器容量超载可能引起异常发热 及火灾。
- 电源线应该牢固插入电源插座中(连接不 牢固时可能造成火灾)。
- 将摄像机安装于墙壁或天花板上时,应安全牢固地固定。摄像机坠落可能造成人身

伤害。

- 请勿将导体(如:螺丝刀、硬币或金属物) 或盛满水的容器置于摄像机之上。
- 7. 请勿将本装置安装在潮湿、多尘或多烟的 地方否则可能造成火灾或触电。
- 如果装置中发出异常气味或烟雾请停止使 用本产品。此时应立即拨出电源与服务中 心联系。 此时如果继续使用可能造成火灾或触电
- 如果本产品工作异常,请与经销商或最近的服务中心联系。请勿以任何方式拆解或更改本产品。
 因未授权用户拆解或维修造成的问题不在保修范围之内。
- 清洁时,请勿将水滴直接溅在产品部件上。 (否则可能造成火灾或触电)。

注意

- 请勿将物体掉落在产品上或使产品受到冲击。远离过度或有磁场干扰的地方。
- 2. 请勿将产品安装在高温(超过50°C), 低温(低于-10°C),或湿度高的地方, 如果这样做就会导致火灾或能电击。
- 3. 如果移动已经安装好的产品时,在移动或 重新安装前,请务必关掉电源。
- 4. 出现雷电时,请从插座拔出电源插头,如 果疏忽,可能导致火灾或损坏产品。
- 5. 避免有阳光直射的地方或热源,如果疏忽 可能带来火灾。

- 6. 安装在通风良好的地方。
- 7. 避免将摄像机直接暴露在有阳光的地方, 否则会破坏 CCD 的传感器。
- 8. 要防止机器淋雨或溅水。不要在机器上放 置诸如花瓶一类的液体容器。
- 电源插头需要经常插拔,请安装在可方便 拆卸的场所。用户对机器操作时, 要保证插头牢固插入到电源插座中,以确 保稳定操作。

产品内有害物质信息

	有毒有害物质元素										
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)					
印制电路板组件	X	0	0	0	0	0					
金属部品	X	0	0	0	0	0					
电缆	X	0	0	0	0	0					
塑料部品	0	0	0	0	0	0					

- ○: 部品中有毒有害物质含量在〈含量标准〉的标准值内
- X. 部品中有毒有害物质含量超出〈含量标准〉的标准值

本表格表明机器内部含有有害物质,数据是根据部件类型,由部件制作商提供并在 三星电子内部验证后做成的。

某些部品包含的有害物质,按照现在的技术基准不能替代,三星电子一直在为改善 此项而努力。

重要的安全说明

- 1. 请阅读这些说明。
- 2. 请您妥善保存这些说明。
- 3. 请您遵守所有的操作说明 s。
- 4. 请您注意所有的警告说明。
- 5. 请您不要在水源附近运行本机器。
- 6 请您用于布清洁本机器。
- 请您不要堵塞通风口,在装入机器时,请 您注意制造商的说明。
- 8. 请您不要将此机器放置在热源附近,如散 热器,炉子或其它发热设备。
- 9. 请您绝对不要移去双线插头或有接地插头的安全装置,双线插头有两个不同宽度的插塞接点,接地插头有两个插塞接点和第三个接地接点。较宽的插塞接点或附加阶接地接点是用来确保您的安全的,如果随便货的插头规格不适合的插座,请您委托电工更换适当的插座。
- 10. 请您正确铺设电源线,使其不会被踩踏和 尖角损坏。请您尤其注意插头处,加长电 缆和电线 延伸到机器处是必须的具备充分的保护。
- 11. 请你使用制造商推荐的附加设备或配件。
- 12. 请您使用制造商制定的或随同机器一起销售的推车,固定装置三脚架,支架或桌子。如果您使用推车,请在移动推车时特别小小,以避免继倒而造成的伤害。

- 13. 在雷雨或长期不使用机器时,请您将电源 插头拔出。
- 14. 请您委托具备资格的售后服务人员进行保养工作。出现以下情况时,有必要进行保养,例如

当机器被损坏时(如电线或插头损坏), 有物体或液体进入到机器内部时机器受到 雨淋或潮湿后,机器运行不正常或摔落在 地上时。



目录

概述																									 		. 6
	关于说明=	芳																							 		. 6
	产品概述.																				 				 		. 6
	主要功能.																				 				 		. 6
	部件																				 				 		. 6
	请检查	包装	白白	勺报	뗈	計	Л	和	附	件	ŧ.										 				 		. 6
	摄像机	部件.																			 				 		. 7
安装												٠			٠.	٠		 ٠	٠.	٠					 	٠	. 8
	设置开关																				 				 		. 8
	设置功	能开	ŧ.																		 				 		. 8
	连线和设置	置开关																			 				 		10
	安装摄像标	几																			 				 		11
	安装前																				 				 		11
	安装部	件																			 				 		11
	调整摄像	机方向																			 				 		12
때크	A: NTSC	#11 #17 #/	z																								1/
N CIN	A. NI30	רר טעע נייח	٠.				•			•		•	• •	•	• •	•	•	•	• •	•		•	 •	•	 	•	14
附录	B· PAI 制装	0格																									1.5

概述

■ 关于说明书

说明书包含了产品的基本说明。 用户在使用 前必须阅读说明书。

说明书被划分如下:

■ 附录,"规格," 提供产品规格

■ 产品概述

这是一个配有变焦镜头的高解像半球型摄像 机, 当执行运动画面的无动态延时, 并且提供 了像通过实时 CCD 弥补缺陷的数字降噪 (DNR) 获取清晰图像的低速快门(LSS: Auto x128) 日夜转换之类的功能。

■ 主要功能

- 电源: DC 12V/AC 24V
- 特殊功能
- ・ 电源同步 (LL) 控制 ・ 自动白平衡

 - ・ 水平/垂直 图像翻转
 - 防闪烁控制
 - 低速快门控制
 - · 背光补偿控制
 - 彩色与黑白自动转换模式
 - 变焦镜头
 - 自动光圏功能
 - 数字降噪 (DNR)
 - 动态 CCD 缺陷补偿

■部件

请检查包装中的摄像机和附件

部件如下:




注意

监控器测试线是用来测试摄像机 通过连接可以方 便的显示图像。 如果您真的想将摄像机连接到监 控器显示图像, 您可以使用 BNC 线连接。

摄像机部件

摄像机有如下部件:




- 1 防护置:将摄像机的主体置起,以保护摄像机。
- 2 主机:包括镜头,开关板, PCB 板,螺丝,等等。
- 3 底座: 用在天花板或墙上。使用包装袋中提供的 三个长螺丝。
- 4 预留口:如果要从天花板的一个开孔中拽出线缆, 首先要将线缆止动器拆下,然后再将线缆穿过开 孔进行连接。
- 5 变焦杠杆:使用这种杠杆,能够调整和固定镜头的变焦
- 6 聚焦杠杆:通过左右旋转能够调整聚焦镜头。顺时针旋转来固定机器。
- 7 倾斜固定螺丝:使用这种螺丝,倾斜了的镜头能够被调整和固定。
- 8 开关板:包括两种控制开关,例如功能开关和相位控制开关。在板的中间有8个功能开关,在每边的功能地区有两个相位控制按钮
- 9 安装标记:在将摄像机安装到支架上去时,必须 将此标记与支架上的标记对准。
- 10 锁解除:当您想要从主机将底座移开时,在 UNLOCK 方向向外推并且旋转主机。
- 11 线缆:连接视频的 BNC 线,将电源连接到电源适配器。

安装

■设置开关

设置功能开关

为了在摄像机上设置 功能,您可以调整如下8个开关:



名称	摘要描述
LL	电源同步 开/关
LSS	感光度 或低速快门开/关
H-REV	水平翻转开 / 关
V-REV	垂直翻转 开/关
BLC	背光补偿 开 / 关
FL	防闪烁开 / 关
D/N	彩色与黑白自动转换 开/关
AWB	自动白平衡 开/关
	LL LSS H-REV V-REV BLC FL D/N

1. 开关 1 (LL): 当开关设置 0FF 时,摄像机将以内同步的模式操作。如果开关设置 0N摄像机将以电源同步模式操作。在内同步模式下,摄像机使用内部晶振来达到同步,然而多台摄像机切换时就会出现画面能动现象。在这种情况下、统可以设置开关为 0N来解决资本问题。

电源同步允许摄像机使用 AC 电源相位作为同步参考。在这种模式下,您可以使用相位控制按钮 (INC/DEC)。

注意

当您使用 DC12v 电源, 设置开关为开时, 电源同步也不能正常工作。

当 AC 电源连接时设置 LL 开关为 ON,如果出现画面滚动,您必须使用相位控制按钮来调整相位。按 INC 或 DEC 按钮来增加或减少相位。


- 2. 开 关 2 (LSS): 这种感光度模式把图像扫描存储在内存中以减少噪点,但会增加亮度和对比度,当此开关打开时,摄像机自动调到最大值的128倍,图像扫描速度以获得暗处图像的清晰图像。
- 3. 开 关 3 (H-REV): 当开关设置 ON 时,摄像机图像会水平翻转。 如果您想使用监控器监控您的位置,您可以使用这种功能来观看正确的图像。
- 开关4(V-REV):当开关设置 ON 时,摄像机图像会垂直翻转。
 如果您的摄像机不能显示垂直翻转图像时,您可以使用这种功能观看正确的图像了。
- 开关5(BLC): 当被照物体周围有多余的光时,如阳光和荧光灯时,开关打开时可以看到清晰的图像。当它设置0FF时,额外的灯光不会被清晰的展现出来。
- 6. 开关6 (FL): 当开关设置のN时,快门速度被固定成 1/100 秒 (关于 NTSC)或 1/120 秒 (关于 PAL)防止屏幕因垂直同步频率 (NTSC制式是50赫兹, PAL制式是60赫兹)与灯的开关频率之间的不匹配而闪烁。
- 7. 开关 7 (D/N): 当开关设置 ON 时, 摄像机会在彩色与黑白之间切换。
- 8. 开关 8 (ANB): 这是调整白平衡的开关。 当开关设置 ON 时, 摄像机会在 ATW 模式下操作, 然而当它设置 OFF 时, 摄像机会在 AWC 模式下操作。
 - ATW (自动跟踪白平衡):根据环境的改变,色温会自动地调整(约 2000°到 11,000°)
 AWC (自动控制白平衡):当开关变成 0FF时,会储存色温条件下的白平衡。根据色温调整储存值。

注意

- -. 摄像机的 IRIS 设置范围大约为 80 到 120 IRE。这表示除了有限的变化范围,摄像机不提供 IRIS 全开/全关功能。
- 在设置到适当的等级(80 IRE 或更高)后再使用摄像机,否则当设置为 75 IRE 或更低等级时,可能会出现 IRIS 搜索画面。

■ 连线和设置开关

在安装摄像机前,您必须调整机器的聚焦镜头,变焦和开关设置。



连线

- 1. 在摄像机上把 BNC 线连接 到视频连接器上。
- 2. 在监控器上连接 BNC 线 到视频输入。
- 在摄像机上连接电源适配器到电源连接器上。当监控器打开时,会出现摄像机图像。

调整聚焦镜头,变焦,和功能设置

- 1. 移开防护罩和内罩。关于移动部件的相关细节,请看下一页的安装摄像机章节的"安装部件"。
- 2. 当您在屏幕中正在观看图像时,您可以使用摄像机中的聚焦杠杆,变焦杠杆和开关板调整聚焦,变焦,和功能设置。
- 3. 如果您想要调整聚焦和变焦,请将杠杆上的螺丝拧松。


■ 安装摄像机

安装前

安装摄像机前, 你必须阅读如下注意事项:

- 您必须检查摄像机安装的位置(天花板或墙壁)是否能够承受摄像机5倍的重量
- 勿将电线置于不当之处,以免电线护套受损。
- ・ 378年後置ナトコームル、ペルセンボータエグは。 ・ 378年後置于不当之处,以免电线护套受损,否则会引起故障或火灾 ・ 当安装擴像机时,不允许任何人靠近摄像机安装位置。如果您有任何重要的事情要在安装摄像机 的摄像 机下面做时,请移开摄像机。
- · 当倾角小于 20° 时, 取决于镜头配置, 可能会出现部分盲点。

安装部件



安装摄像机

- 1 要拆下摄像机保护罩,请使用平头螺丝刀将外壳撬 起。
- 2 当向外推锁解除通过在 UNLOCK 方向旋转主机来从 主机上移动底座。 如果那样不是很容易,就按着 底座中的小洞,在 LOCK 方向旋转底座
- 3 用提供的三个螺丝固定底座的位置。

注意

底座中的 CAMERA FRONT 标志应该朝着摄像机的监控区 域。

- 4 如果在支架安装面上已经钻好了用来连接线缆的开孔,那么请将线缆止动器向下按,将其拆下, 然后再将线缆拉进孔内。
- 5 现在,在主机上的凹槽标志和摄像机前部镶嵌的宽凹槽对齐后,顺时针旋转机身,将机身连 接到安装支架上。
- 6 调整摄像机方向。关于方向控制的更多细节,请看在同一页的"调整摄像机方向,"如果您的 摄像机要求调整变焦和聚焦时,请看第10页的"连线和改变摄像机设置"。
- 7 将内盖两边的2个卡扣和机身上左右两边的两个卡扣分别对准后,在将内盖往下按压,听到"啪"的一声后,内盖就安装到机身上了。
- 8 最后,在防护罩下部的凹槽和主机上的锁扣装置对齐后,按住防护罩旋转,直到听到"咔"的一声, 熔防护置连接到主机上。

■ 调整摄像机方向

头观看正确的图象方向。

当摄像机固定在天花板上时,您可以调整摄像机的角度。您可以向左或向右调整摄像机(水平),并且能够上下改变摄像机的倾斜度。(倾斜)


由于水平,您的摄像机旋转的有限度被设置成 355 度 (顺时针 100 度和逆时针 255 度)。 停止旋转是通过摄像机里的 STOPPER. 按钮完成的。

摄像机的倾角可在0°到90°之间进行调节。但是,当倾角小于20°时,可能会出现部分盲点(取决于镜头配置)。 为了能在调整倾斜角度之后能固定好位置,请用固定倾斜螺丝。 为了调整摄像机的聚焦和变焦,使用变焦杠杆和聚焦杠杆 悠将摄像机安装在天花板或墙壁上时,您可以旋转攝像机的镜



12

SCC-B5344/B5345



13

附录 A: NTSC 制规格

项目		说明									
产品类型		CCTV 变焦 半球型摄像机									
电源输入		AC 24V \pm 10% (60Hz \pm 0.3 Hz), DC 12V +10%/-5%									
广播类型	NTSC 第	NTSC 制系统 (525 线, 60 场)									
耗电量	约 1.7	约 1. 7W									
图像设备	1/3 英	1/3 英寸 IT 类型 Super-HAD CCD									
像素		总计: 811(H) x 508(V), 410,000 像素 有效的: 768(H) x 494(V), 380,000 像素									
扫描模式	525 线	525 线, 2:1 隔行扫描									
扫描线频率		5, 734Hz (INT) /15, 7 59. 94Hz (INT) /60Hz (I									
同步模式	INT/电	源同步 (使用 INC/DE	C 按钮调整	相位)							
水平分辨率	540 TV	线									
信噪比 (S/N)	约 50dl	3									
				SCC-B5345 (Color/BW)	SCC-B5344 (Color/BW)						
			501RE	0. 4/0. 04Lux	0. 4/0. 4Lux						
最低照度		感光度 Off	301RE	0. 24/0. 024Lux	0, 24/0, 24Lux						
			15 IRE	0. 12/0. 012Lux	0. 12/0. 12Lux						
	F1. 2		501RE	0. 0031/0. 00031Lux	0. 0031/0. 0031Lux						
		感光度 x128	301RE	0. 0019/0. 00019Lux	0. 0019/0. 0019Lux						
		10.70.52=	15 IRE	0. 0009/0. 00009Lux	0. 0009/0. 0009Lux						
信号输出	复合输	出(1 0 Vn-n 75ohm		est Monitor OUT(1.0 Vp-p.							
镜头				. Omm / 光圏比率: 1.2	70011111 4211-32 7						
水平功能				55 度逆时针)							
倾斜功能	范围:	0 ~ 90°	(28) 71 1	32,22.777							
控制	感水垂背防彩自数字 医翻翻补烁与白降	步(LL) : 低速快门(LSS) 转(H-REV) 转(V-REV) 绘(BLC) (FL) 等(DVN) 無衡(AWB) 操例(AWB) 及) 以) 以) 以) 以) 以) 以) 以) 以) 以) 以									
产品颜色	SCC-B5	344N/B5345N : 白色									
操作温度	-10°C	+50°C									
操作湿度	~ 90%										
尺寸	128 (ф)	128 (ф) x 91 (H) mm									
重量	327g										

附录 B: PAL 制规格

项目		说明								
产品类型	CCTV 变	CCTV 变焦半球型摄像机								
电源输入	AC 24V	AC 24V ± 10% (50Hz ± 0.3 Hz), DC 12V +10%/-5%								
广播类型	PAL 制	PAL 制系统 (625 线, 50 场)								
耗电量	约 1. 7W	约 1. 7W								
图像设备	1/3 英マ	1/3 英寸 IT 类型 Super-HAD CCD								
像素		总计: 795 (H) x 596 (V), 470,000 像素 有效的: 752 (H) x 582 (V), 440,000 像素								
扫描模式	625 线	625 线 , 2:1 隔行扫描								
扫描线频率		水平 15, 625Hz (INT)/15, 625Hz (LL) 垂直: 50Hz (INT)/50Hz (LL)								
同步模式	INT/电	源同步 (使用 INC/DE	C按钮调整	祖位)						
水平分辨率	540 TV									
信噪比 (S/N)	约 50dl	В								
				SCC-B5345 (Color/BW)	SCC-B5344 (Color/BW)					
			501RE	0. 4/0. 04Lux	0. 4/0. 4Lux					
最低照度	F1. 2	感光度 Off	301RE	0. 24/0. 024Lux	0. 24/0. 24Lux					
			15 I RE	0. 12/0. 012Lux	0. 12/0. 12Lux					
			501RE	0. 0031/0. 00031Lux	0. 0031/0. 0031Lux					
		感光度 x128	301RE	0. 0019/0. 00019Lux	0. 0019/0. 0019Lux					
			15 I RE	0. 0009/0. 00009Lux	0. 0009/0. 0009Lux					
信号输出	复合输	出(1.0 Vp-p. 75ohm.	BNC). Te	est Monitor OUT(1.0 Vp-p.	75ohm. 装置线)					
镜头	自动光	圈 (DC) / 聚焦范围:	2.9 ~ 10	. Omm / 光圈比率: 1.2						
水平功能	范围:	0 ~ 355° (100 度顺	旨针 和 2	55 度逆时针)						
倾斜功能	范围:	0 ~ 90°								
控制	感水垂背防彩自数动动等 C	黑白转换 (D/N) 平衡 (AWB) 噪 (DNR) CD 缺陷补偿								
产品颜色		344P/B5345P : 白色								
操作温度		~ +50°C								
操作湿度	~ 90%									
尺寸		128(ф) x 91(H)mm								
重量	327g	327g								



Part No. AB68-00761K(00)