

拨动开关

TS 系列



显示 2 极

特 点

- 2 或 3 位，自复位和保持动作
- 1 和 2 极电路
- 额定值到 15A
- 拨杆到套筒密封
- 钎焊，螺钉和快接端子
- UL, CSA 认证

还可供应彩色标记拨杆和特殊“on-on-on”电路


端子电路识别

在订货指南中的端子识别指明在每一位置中可接通哪个电路(如 1-2 指示通过 1 和 2 端子闭合的线路)


电气额定值

安装尺寸

1 极



2 极



额定值编号	UL/CSA 额定值
L192	10A, 125, 250, 277 VAC 1/4HP, 125 VAC 1/2 HP,250, 277 VAC 3A, 125 VAC “L”
L191	15A, 125, 250, 277 VAC 1/2HP, 125 VAC 1 HP,250, 277 VAC 5A, 125 VAC (L)

注意：应用注解适用于 TS 开关。

TS 2-位(开关)订货指南

极 数	在下列位置用拨动开关接通的电路		UL-CSA 额定值代码	螺钉端子	钎焊端子	快接端子
	键槽位置	对面键槽				
1	OFF	2-3 ON	L191	11TS15-2	11TS115-2	11TS95-2
	2-1 ON	2-3 ON	L191	11TS15-3	11TS115-3	11TS95-3
	OFF*	2-3 ON	L192	11TS15-4		11TS95-4
	2-1 ON*	OFF	L192	11TS15-6	11TS115-6	11TS95-6
	2-1 ON*	2-3 ON	L192	11TS15-8	11TS115-8	
2	OFF	2-3 和 5-6 ON	L191	12TS15-2	12TS115-2	12TS95-2
	2-1 和 5-4 ON	2-3 和 5-6 ON	L191	12TS15-3	12TS115-3	12TS95-3
	OFF*	2-3 和 5-6 ON	L192	12TS15-4		
	2-1 和 5-4ON*	OFF	L192	12TS15-6		
	2-1 和 5-4ON*	2-3 和 5-6 ON	L192	12TS15-8	12TS115-8	

TS 3-位订货指南

极 数	在下列位置用拨动开关接通的电路			UL/CSA 额定值代码	螺钉端子	钎焊端子	快接端子
	键槽位置	中央位置	键槽对面				
1	2-1 ON	OFF	2-3 ON	L191	11TS15-1	11TS115-1	11TS95-1
	2-1 ON*	OFF	2-3 ON	L192	11TS15-5	11TS115-5	11TS95-5
2	2-1 ON*	OFF	2-3 ON*	L192	11TS15-7	11TS115-7	11TS95-7
	2-1 和 5-4 ON	OFF	2-3 和 5-6 ON	L191	12TS15-1	12TS115-1	12TS95-1
	2-1 和 5-4 ON*	OFF	2-3 和 5-6 ON	L192	12TS15-5	12TS115-5	12TS95-5
2	2-1 和 5-4 ON*	OFF	2-3 和 5-6 ON*	L192	12TS15-7		12TS95-7
	2-1 和 5-4 ON	2-1 和 5-6 ON	2-3 和 5-6 ON	L191	—		12TS95-10

* 标注的拨动位置是自复位的，所有其他位置均为保持的。