

3M 8822 FFP2 防颗粒物口罩

使用说明

产品性能：

3M 8822 防颗粒物口罩，重量轻，佩戴舒适，拱形罩体、双头带、钢制鼻夹和鼻垫等设计提供良好的面部密合，适合许多脸型尺寸。呼吸阀和防塌陷内壳结构，更适合在湿热环境内佩戴，并免收费时的口罩维护。3M 8822 是免维护产品。

应用：

可用于铸造、修造船、陶瓷、砖瓦水泥生产、建筑、金属加工、制药、农药生产和使用、食品加工、化学品粉料加工等产生尘作业。

认证：

3M 8822 符合欧洲标准 EN 149：2001 FFP2 级别，有 CE 标志。

佩戴方法：

1. 手捧口罩，指尖位于鼻夹位置，让头带自由地悬垂，参见图 1；
2. 使鼻夹朝上，让口罩扣住下巴，参见图 2；
3. 将上头带戴在头顶位置，将下头带戴在耳朵下方的颈部，参见图 3；
4. 用双手食指，从鼻夹中部开始，向两侧一边移动一边向下按压鼻夹，塑造鼻梁形状，使用单手捏鼻夹会使鼻夹出现锐角，导致泄漏，并降低防护性能，参见图 4；
5. 每次佩戴后，在进入工作区前，必须进行佩戴气密性检查，参见图 5：
 - a) 双手捂住口罩，小心勿影响口罩在脸上的位置；
 - b) 快速吸气，口罩内会形成负压，若感觉有气体泄漏，重新调整鼻夹、头罩位置或头带，重新检查气密性，直至取得密合。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5

注意：

- 若无法取得密合，不要佩戴口罩进入危险区域，应寻求主管人员的帮助。
- 留胡子或其它毛发会妨碍口罩密封垫与脸部的密合，这种情况下不应使用这种口罩。

警告：

1. 使用前，使用者应接受正确使用本产品的培训；
2. 本产品不能用于有害气体或蒸气的防护，不能用于氧气浓度低于 19.5% 的缺氧环境；
3. 只能用于适当通风的氧气充足的环境；
4. 不能用于有害物浓度达到可立即威胁生命和健康（IDLH）浓度的环境；
5. 若出现下述情况，应立即离开工作区域：
 - 感觉呼吸困难；
 - 感觉恶心和其它不适；
6. 当口罩损坏、呼吸阻力明显升高，或在工作班结束后，应废弃或更换口罩；
7. 禁止改变或修改本产品；
8. 在暴露期间未一直按照佩戴方法和警告使用本产品会降低防护有效性，并可导致疾病或永久性健康伤害。