

# TP03可编程控制器 使用手册

版本: 2011年4月



# 目 录

第一章	产品简介	1-1
1.	型号说明	1-2
2.	机种型号	1-4
	2.1 主机一览表	1-4
	2.2 模块一览表	1-6
	2.3 编程软件	1-9
	2.4 附件一览表	1-9
3.	系统架构	
4.	OP07/08 - TP03 连接线 (TP03-302MC) 规格	1-12
5.	TP03-302PC 连接线规格	1-13
6.	TP03 PC/PDA口以RS-422 方式连接	1-14
7.	TP03 端子台	1-15
第二章	基本组产品规格	2-1
1.	基本功能	2-1
	1.1 一般规格	2-1
	1.2 电源规格 AC 电源输入机种	2-3
	1.3 电源规格 DC 电源输入机种	2-3
	1.4 基本组一般特点	2-3
	1.5 环境规格	2-4
2.	数字输入/输出点	2-5
	2.1 数字输入点	2-5
	2.2 数字输出点	2-5
3.	通讯接口的使用方法	2-8
	3.1通讯接口位置说明	2-8
	3.2 三组通讯接口功能说明	
	3.3 通讯功能说明	
	3.3.1 Modbus 从站通信功能	2-11
	3.3.2 资料连线功能 (data link 指令)	2-19
	3.3.3 远程 IO(RMIO 指令)	2-19
	3.3.4 RS/MBUS 指令	2-20
	3.4 配線方法	2-20
4.	高速计数器	2-22
	4.1 硬件规格	
	4.2 内置高速计数器的编号	2-22
	4.3 高速计数器的功能	
	4.4 1 相高速计数器的使用方法	
	4.4.11相1计数输入	
	4.4.2 1 相 2 计数输入	
	4.52相输高速计数器的使用	2-25
	4.5.1 2 相 2 计数输入	2-25
	4.5.22相输入信号的动作入	2-25

	4.6 计数结果的输出	2-26
	4.7 最高响应频率限制条件	2-26
	4.8 共同的注意事项:	2-26
5.	中断输入	2-27
6.	脉冲输出	2-28
7.	扩充卡	2-29
8.	内建内存与记忆卡 (TP03-1ME)	2-29
9.	口令设定	2-30
10.	RUN/STOP (运行/停止) 开关	2-30
11.	万年历	2-31
12.	电位计	2-31
13.	电池	2-32
14.	指令	2-32
	扩充组规格	
1 爹	数字扩充组	
	1.1 一般性规格	
	1.2 尺寸	
	1.2.1 TP02 数字扩充模块	
	1.2.2 TP03 数字扩充模块	
	1.3 电气规格	
	1.3.1 TP02-16EXD规格	
	1.3.2 TP02-16EYR规格	
	1.3.3 TP02-16EYT规格	3-5
	1.3.4 TP02-16EMR规格	
	1.3.5 TP02-32EMR规格	
	1.3.6 TP03-16EMR规格	3-8
	1.3.7 TP03-16EMT规格	3-9
	1.3.8 TP03-16EMT P规格	3-10
	1.3.9 TP03-16EYR规格	3-11
	1.3.10 TP03-16EYT规格	3-12
	1.3.11 TP03-16EYT P规格	3-13
	1.3.12 TP03-16EXD规格	3-14
2 柞	莫拟量扩充组	3-15
	2.1 说明	3-15
	2.1.1 概要	3-15
	2.1.2 数据存储器与输入型模拟量扩充模块之通道的配置关系	3-16
	2.1.3 系统记忆系统的设定	3-17
	2.2 模拟量扩充模块一般规格	3-19
	2.3 尺寸	3-19
	2.3.1 TP02 模拟量扩充模块	
	2.3.2 TP03 模拟量扩充模块	
	2.4 配线	3-20
	2.5 电气规格	3-21

2.5.1 TP02-4AD+规格	3-21
2.5.2 TP03-8AD规格	3-22
2.5.3 TP03-4RD规格	3-23
2.5.4 TP03-4RD-K规格	3-24
2.5.5 TP03-4TM规格	3-25
2.5.6 TP02-2DA+规格	3-26
2.5.7 TP03-2DA规格	3-27
2.5.8 TP03-3MA规格	3-28
3 主机可接的最大扩充模块数	3-30
3.1 规格定义主机可连接的最大点数	3-30
3.2 主机电源限制最大可连接的模块数	3-30
3.2.1 主机的 5V电源规格	3-30
3.2.2 扩充模块消耗的 5V电源	3-30
3.2.3 主机的内部 24V电源规格	3-31
3.3 举例	3-31
3.4 接入电源模块TP03-01SPS-A	3-31
第四章 外观尺寸与安装	
1 外观尺寸	
1.1 基本模块	
1.2 TP02 扩充模组	
1.3 TP03 扩充模组及电源模组	
1.4 TP03 通信模组	
2 安装	
2.1 安装环境	
2.2 基本模块/扩充模块的安装	
2.2.1 直接安装	4-5
2.2.2 DIN Rail安装(轨条)	
2.3 扩充连接线,终端连接器的安装	4-8
Maria Na	
第五章 配线	
1 配线时的一般事项	
2 主机配线	
2.1 电源端配线及规格	
2.1.1 电源端输入配线	
2.1.2 电源端安全配线回路	
2.2 主机输入点之配线	
2.3 主机输出点之配线	
3 扩充组接线	
3.1 扩充组输入端配线	
3.2 扩充组输出端	
4 接线时注意事项	
4.1 电源端接线注意事项	
4.1.1 内建DC24V电源共享的场合	5-9

4.1.2 使用外部DC24V电源共享的场合	5-9
4.2 输入端子接线时注意事项	5-9
4.2.1 输入组件种类及注意事项—以下各种输入组件(传感器/	开关)5-10
4.2.2 输入组件的漏电流	5-11
4.3 输出端子接线时注意事项	5-12
4.3.1 指示灯负载的突波电流	5-12
4.3.2 电感性负载的突波电压	5-12
4.3.3 轻载的驱动场合	5-13
4.3.4 继电器寿命值	5-13
4.3.5 TP03 HT机种接线说明	5-13
4.3.6 TP03 HT P机种接线说明	5-13
5 噪声对策	5-14
5.1 电源侧噪音	5-14
5.2 雷击	5-15
5.3 扩充连线的抗噪音	5-16
5.4 I/O配线之抗噪音	5-16
第六章 试运转及保养维护	6-1
1 试运转	6-1
1.1 安全措施	6-1
1.2 试运转前的确认事项	6-1
1.3 试运转的步骤	6-2
2 保养与检查	6-3
2.1 一般项目	6-3
2.2 基本组	6-3
2.3 扩充组	6-4
3 故障排除	6-4
3.1 LED灯的状态	6-4
3.1.1 M、H系列	
3.1.2 S系列	
3.2 检查流程的前提条件	
3.3 故障时的准备	
3.4 再确认	
3.5 故障检查流程	
3.5.1 检查流程–1	
3.5.2 检查流程–2	
3.5.3 检查流程–3	
3.5.4 检查流程_4	
3.5.5 检查流程–5	6-9
第七章 指令一览表	
1 基本指令一览表	
2 步进指令STL,RET	
3 应用指令的种类如下表所示	7-4

第八章 特殊继电器	8-1
PC 状态 (M)	8-1
时钟(M)	8-1
标志(M)	8-1
PC状态(D)	8-2
时钟 (D)	8-2
PC模式(M)	8-3
PC模式 (D)	8-3
步进梯形(M)	8-3
步进梯形(D)	8-3
中断禁止(M)	8-4
计数器设定用(M)	8-4
错误检测(M)	8-6
错误检测(D)	8-6
通讯 / 链接用 (M) (一)	8-8
RS485 通讯接口用	8-8
扩充通讯接口用	8-8
RMIO	8-8
通讯 / 链接用 (D) (一)	8-9
RS485 通讯接口用	8-9
GSM通讯用	8-9
扩充通讯接口用	8-9
RMIO	8-10
通讯 / 链接用 (M) (二)	8-11
DTLK	8-11
通讯 / 链接用 (D) (二)	8-12
DTLK	8-12
高速平台/定位(M)	8-13
扩充功能(M)	8-14
扩充功能(D)	8-15
高速平台/定位(D)	8-15
PWM 输出(D)	8-15
OP07/08 (M)	
OP07/08 设置(D)	8-17
AD/DA(M)	8-18
AD/DA (D)	8-18

# 第一章 产品简介

第-	一章	产品简介	1-1
	1.	型号说明	1-2
	2.	机种型号	1-4
		2.1 主机一览表	1-4
		2.2 模块一览表	1-6
		2.3 编程软件	
		2.4 附件一览表	
	3.	系统架构	
		OP07/08 — TP03 连接线 (TP-302MC) 规格	
		TP-302PC 连接线规格	
		TP03 PC/PDA口以RS-422 方式连接	
		TP03 端子台	
	•	22 05 1M 4 H	10

# 第一章 产品简介

TP03 是台安科技最新开发的新一代高速、高质量可编程控制器(PLC)。

主要特点如下:

特点1: 指令执行速度快

基本指令: 0.31us /步(ANDB), 0.45us/步(LD)。

特点 2: 程序容量大

程序内存大小:  $4\sim8\sim16k$  步,具备完整的基本/应用指令,如: ADD/SUB/MUL/DIV···等运算指令,SIN/COS/TAN····等数学三角指令、矩阵输入、7-seg 输出···等简单指令、具浮点控制的 PID 指令。

特点 3: 可扩充点数多

主机分为: 14/20/26/30/36/40/60 点,都可扩充。最大可扩充至 256 点数字输入/输出,60 通道的模拟输入(12 位),10 通道的模拟输出(12 位)。

- **特点 4:** 3个通讯端口,具有 3 种通讯功能,可任意选择其中一种,形成网路架构。其中一个可做程序书写连线功能的 PC/PDA 接口。
  - (1) 电脑连线:一台电脑可控制多达 255 台 TP03。
  - (2) 资料连线: TP03 为上位机时,可控制最多 15 台 TP03,每个下位机受信的 资料最大为(64 位+8 字)×15。
  - (3) 远距离输入/输出: TP03 为上位机时,可控制最多 4 台 TP03,每个下位机最大可为 60 点(输入 36 点,输出 24 点)。
- 特点 5: 提供 MODBUS 通讯协议,以便与变频器、触摸屏建立通讯。
- **特点 6:** 具备万年历、PWM、 RUN/STOP 开关、 2 组电位计、闪存、扩充能力、 A/D 、 D/A···· 等强大的功能。
- 特点 7: 内藏高速 100KHz 脉冲输出功能,可简易控制伺服控制器。
- 特点8:内藏高速计数器功能。

最大频率为 100KHz 的高速计数器,具备单、双相高速计数器与中断输入的功能, 使编码器等脉冲输入信号控制更精确。

特点 9: 全系列 90mm 高度设计,符合中/小型 PLC 趋势。

特点 10: 三菱 FX 系列之使用者,可轻易上手使用。

特点 11: 具备 Profibus-DP 从站、DeviceNet 从站、EtherNet (TCP/IP)等通讯模块。

特点 12: 简易的维护与安装,如:端子台可拆卸,Din rail 安装。

特点 13: 可继续使用所有 TP02 的扩充模块。


**特点 14:** 上位机可用梯形图(Ladder Diagram)、语句表 (Instruction List)、顺序功能图 (SFC) 等 3 种编程语言编程。

特点 15: 可联机到上位机,直接更换不同的系统程序到主机内。


产品简介 1-1

# 1. 型号说明

## ◆ 主机模块型号说明



## ◆ 扩展模块型号说明




◆ TP03-01SPS-A: 电源扩展模块

型号说明 1-2

# 产品简介

◆ 模拟量扩展模块说明:



型号说明 1-3


# 2. 机种型号

# 2.1 主机一览表


					输入接入	点		有	俞出接点		
序号	型号	额定电源	用户 24vDC 电源	点数	类型	输入电流	点数	类型	最大输出电流	尺寸	
1	TP03-14SR-A			8			6			$116 \times 92 \times 64 \text{mm}$	
2	TP03-20SR-A		250mA	12			8			如图 3	
3	TP03-26SR-A		250IIIA	16			10			$177\!\times\!92\!\times\!64\text{mm}$	
4	TP03-36SR-A			20			16			如图 4	
5	TP03-20MR-A	$100 \sim 240$		12			8	继			
6	TP03-30MR-A	VAC	300mA	16			14	电	2A/点 (5A/COM)		$116 \times 90 \times 83$ mm
7	TP03-20HR-A		0001111	12			8	器			如图 1
8	TP03-30HR-A			16			14				
9	TP03-40HR-A		500mA	24			16				
10	TP03-60HR-A			36			24			$177 \times 90 \times 83$ mm	
11	TP03-40HR-D	$21.6\sim28.8$	21.6~28.8 无	24			16	1		如图 2	
12	TP03-60HR-D	VDC		36	O AUDO		24				
13 14	TP03-30MR-D TP03-20MT-A			16 12	24VDC	7mA	8				
15	TP03-20MT-A			16			14			$116 \times 90 \times 83$ mm	
16	TP03-30MT-A	_	300mA	12			8			如图 1	
17	TP03-30HT-A			16			14				
18	TP03-40HT-A			24			14			$177 \times 90 \times 83$ mm	
19	TP03-60HT-A	100~240	500mA	36			24	晶	0.3A/点	如图 2	
21	TP03-20MT-A P	VAC		12			8	体	(1. 2A/COM)	70 PI =	
22	TP03-30MT-A P			16			14	管	( - 1 , 1 ,	$116 \times 90 \times 83$ mm	
23	TP03-20HT-A P			12			8			如图 1	
24	TP03-30HT-A P		300mA	16			14				
27	TP03-40HT-A P			24			16			$177 \times 90 \times 83$ mm	
28	TP03-60HT-A P			36			24			如图 2	


机种型号 1-4

## 外观参考图:




## ◆ 铭牌说明






机种型号 1-5

## ◆ 序号说明



## ◆ 各部介绍



- 1. 电源端
- 2. RS485 接口
- 3. 运行/停止开关
- 4. 2 组电位器
- 5. PC/PDA 通讯口
- 6. 扩充卡连接端口
- 7. 电池
- 8. 记忆卡接口
- 9. 输入端子台

- 10. 运行指示灯
- 11. 输入/输出指示灯
- 12. 扩展模块连接端口
- 13. 产品标识
- 14. 条型码
- 15. DIN 轨槽
- 16. 可收回安装孔
- 17. 输出端子台


# 2.2 模块一览表


#### ◆ 周边设备

, , >t	1-4		
型号	外加电源	说明	备注
0P07	不需	2 行 LCD 显示, 计时与计数器设定器	图 5
0P08	24Vdc	2 行 LCD 显示, 计时与计数器设定器	图 5

外观参考图:

0P07/0P08 👺 5





## ◆ 扩充卡

型号		说明	备注
TP03-0CV	内建	标准空盖子	图 6
TP03-2AI		0~10V 模拟输入接口*2(10 比特)	图 7
TP03-6AV		模拟量电位计输入接口*6	图 8
TP03-2TI	选购	计时器输入接口*2	图 9
TP03-485RS		RS485 多功能通讯接口	图 10
TP03-1ME		闪存内存	图 11


## 外观参考图:







TP03-2AI 图 7





TP03-6AV 🖺 8

TP03-1ME 图 11

注:读取 TP03-2AI、TP03-2TI 数据需使用 F89 EPSC 扩充卡刻度指令;读取 TP03-6AV 数据 需使用 F85 VRRD 电位器值读出指令或 F86 电位器刻度读出指令。详见《指令手册》第六章 应用指令解说。

## ◆ TP02 与 TP03 扩展模块


型号	外加电源	输入/出点	说明	尺寸	备注
TP02-16EXD		16/0	16 点数字输入模块	64 x 90	
TP02-16EYR		0/16	16 点数字输出模块(继电器)	x 76 毫	
TP02-16EYT		0/16	16 点数字输出模块(晶体管)	* 10 笔	原 TP02
TPO2-16EMR	不需	8/8	16 点数字输入/出模块(继电器)	\ <u>\</u>	系列之扩
TP02-32EMR		16/16	32 点数字输入/出模块(继电器)	110 x 90 x 76 毫 米	展模块 (图 12/ 图 13/图
TP02-4AD+		4/0	0~10V, 0~20mA 模拟输入*4 通道	64 x 90	15)
TP02-2DA+	24VDC	0/2	$0\sim10V$ , +/-10V, $0\sim20$ mA, $4\sim20$ mA	x 76 毫	
11 02 2DA		0/2	模拟输出*2 通道	米	
TP03-01SPS-A	100~ 240VAC	N. A	扩充电源(增加扩充模块用)	57 x 90 x 83 毫	图 16
TP03-4RD		4/0	PT-100 温度输入*4 通道	米	图 16
TP03-4RD-K		4/0	PT-1000 温度输入*4 通道		图 16
TP03-4TM		4/0	J/K 温度输入*4 通道		图 16
TP03-2DA		0/2	$0\sim10V$ , +/-10V, $0\sim20$ mA, $4\sim20$ mA		图 16
11 00 2011	24VDC	0/2	模拟输出*2 通道		<b>M</b> 10
			0~10V, 0~20mA 模拟输入*2 通道,		
TP03-3MA		2/1	$0\sim10\text{V}, +/-10\text{V}, 0\sim20\text{mA}, 4\sim20\text{mA}$		图 16
	_	- /-	模拟输出*1通道,		
TP03-8AD		8/0	0~10V, 0~20mA 模拟输入*8 通道		图 16
TP03-16EMR	不需	8/8	16 点数字输入/出模块(继电器)		图 14

机种型号 1-7

# 产品简介

TP03-16EMT	8/8	16 点数字输入/出模块(NPN 晶体管)	
TP03-16EMT P	8/8	16 点数字输入/出模块(PNP 晶体管)	
TP03-16EXD	16/0	16 点数字输入模块	
TP03-16EYR	0/16	16 点数字输出模块(继电器)	
TP03-16EYT	0/16	16 点数字输出模块(NPN 晶体管)	
TP03-16EYT P	0/16	16 点数字输出模块(PNP 晶体管)	

## 扩展模块外观参考图:



0000000





图 12

TP02-16EXD/ TP02-16EYR/ TP02-16EYT/ TP02-16EMR


图 13

TP02-32EMR

图 14 TP03-16EMR/ TP03-16EYR/ TP03-16EXD/TP03-16EMT/ TP03-16EMT P/TP03-16EYT/ TP03-16EYT P



TP02-4AD+/ TP02-2DA+




▼ 16


TP03-4RD/TP03-4RD-K/TP03-4TM/
 TP03-2DA/TP03-3MA/
 TP03-8AD/TP03-01SPS-A

## ◆ 通讯模块


型号	外加电源	输入/出点	说明	尺寸	备注
TP03-PBUS		N. A	Profibus-DP 从站		图 17
TP03-DNET	24VDC	N. A	DeviceNet 从站	38 x 90 x 59	图 18
EN01	24VDC	N. A	TCP/IP	毫米	图 19
GSM		N. A	GSM		图 20

## 外观参考图:






EN01 **图 19** 



TP03-DNET 🖺 18



GSM 🗏 20


# 2.3 编程软件

型号	说明	备注
TP03-PC	TP03 PLC 的 PC 编程软件 (图 21)	光盘型号为 TP03-CD06
TP03-PDA	TP03 PLC 的 PDA 编程软件	(图 20)



TP03-CD06 

图 20



# 2.4 附件一览表


类别		说明	编号	备注
		终端连接器(图 22)	TP-200EC	TP-200EC 需插在
	内含附件	H, M 型内含电池 (5 年寿命)		最后1组之扩展
主机模块		H 型 内含 RS-485 端子		模块连接器上,
土机场关场		扩充卡标准空盖子	TP03-0CV	以构成扩展模块
		安装说明书		完整之回路,无扩
		女表见明节 		充需插在主机上。

# 产品简介

TP02 扩展模块	内含附件 选购附件 内含附件	4cm 扩充连接线(图 23) 40cm 扩充连接线(图 23) 4cm 扩充连接线(图 24)	TP-042EC TP-402EC TP03-304EC	14 pins, 仅适用 于 TP02 扩展模块 26 pins, 仅适用
11703 扩展快块	选购附件	40cm 扩充连接线(图 24)	TP03-340EC	于 TP03 扩展模块
		1.8M 连接线(黑色,图 25)	TP03-302PC	
PC06	内含附件	光盘片	TP03-CD06	含軟件: TP03-PC TP03-PDA 指令说明书、操作 手冊之 PDF 檔 (包含中英文)
	选购附件	PDA 转接器 (图 26)	JNSWPDA	
0P07/0P08	内含附件	1.8M 连接线(灰色,图 25)	TP03-302MC	
01 01/0100	选购附件	5M 连接线(灰色,图 25)	TP03-305MC	仅适用于 0P08

## 外观参考图:








图 22

TP-200EC

图 24






图 25

TP03-302PC(黑色) / TP03-302MC(灰色) (两者外观相同, 颜色不同, 配线不同)

TP03-305MC(灰色)


(与 TP03-302MC 外观/颜色相同,长度/配线不同)



图 26


PDA 转接器(JNSWPDA)

# 3. 系统架构



1-11 系统构架

# 4. OP07/08 - TP03 连接线 (TP-302MC) 规格



#### D-SUB/MINI DIN 脚位定义与连接方式


D-SUB/MINI DIN M世足久马足按刀以											
D-SUB 9pin	(母) (OPO7/08)		MINI D	IN 8pin(公)(TPO3 PG (PC/PDA) 接口)							
信号名	脚位		脚位	信号名							
N. C	1										
TX+	2		2	RX +							
RX+	3		7	TX +							
N. C	4		6	GND							
GND	5		3	GND							
N. C	9		8	GND							
Vcc	6		5	Vcc							
TX-	7		1	RX -							
RX-	8		4	TX -							
RX-	8		4	TX -							

# 

线号: 24#; OD=Φ5.0mm; 内芯: 绞股线; 带屏蔽 (编织网)


TP-302MC 规格 1-12

# 5. TP-302PC 连接线规格



TP302PC D-SUB/MINI DIN 脚位定义与连接方式

1F302FC D-3	UD/MINI DIN JAPA	工足入一足按刀八	l .				
D-SUB 9pin	n(母) (PC 側)		MINI DI	IN 8pin(公)(TPO3 PG (PC/PDA) 接口)			
信号名	脚位		脚位	信号名			
RX	2		4	TX -			
TX	3		1	RX -			
GND	5		3	GND			
			6	GND			
			8	GND			
			5	Vcc			
			7	TX +			
			2 RX +				




线号: 24#; OD=Φ5.0mm; 内芯: 绞股线; 带屏蔽 (编织网)


TP03-302PC 规格 1-13

# 6. TP03 PC/PDA 口以 RS-422 方式连接

TP03 PC/PDA 口以 RS422 方式连接文本显示器或触摸屏,以台安的文本显示器 OP10 为例:




#### 具体连线图如下(TP03-102MC线缆)




TP03-102MC

# 7. TP03 端子台




TP03 端子台 1-15

# 产品简介



TP03 端子台 1-16



注: 端在下文的叙述中匀用 "FG"表示。

TP03 端子台 1-17

第二章	基本组产品规格	2-1
1.	基本功能	2-1
	1.1 一般规格	2-1
	1.2 电源规格 AC 电源输入机种	2-3
	1.3 电源规格 DC 电源输入机种	2-3
	1.4基本组一般特点	2-3
	1.5 环境规格	2-4
2.	数字输入/输出点	2-5
	2.1 数字输入点	2-5
	2.2 数字输出点	2-5
3.	通讯接口的使用方法	2-8
	3.1 通讯接口位置说明	2-8
	3.2 三组通讯接口功能说明	2-9
	3.3 通讯功能说明	2-11
	3.3.1 Modbus 从站通信功能	2-11
	3.3.2 资料连线功能 (data link 指令)	2-19
	3.3.3 远程IO(RMIO指令)	2-19
	3.3.4 RS/MBUS指令	2-20
	3.4 配線方法	2-20
4.	高速计数器	2-22
	4.1 硬件规格	2-22
	4.2 内置高速计数器的编号	2-22
	4.3 高速计数器的功能	2-23
	4.41相高速计数器的使用方法	2-24
	4.4.11相1计数输入	2-24
	4.4.2 1 相 2 计数输入	2-25
	4.52相输高速计数器的使用	2-25
	4.5.1 2 相 2 计数输入	2-25
	4.5.22相输入信号的动作入	2-25
	4.6 计数结果的输出	2-26
	4.7 最高响应频率限制条件	2-26
	4.8 共同的注意事项:	2-26
5.	中断输入	2-27
6.	脉冲输出	2-28
7.	扩充卡	2-29
8.	内建内存与记忆卡 (TP03-1ME)	2-29
9.	口令设定	2-30
10.	RUN/STOP (运行/停止) 开关	2-30
11.	万年历	2-31
12.	电位计	2-31
13.	电池	2-32
14	指今	2-32

# 1. 基本功能

(-14S 表 TP03-14SR-A S 型机种,

- -20M 表 TP03-20MR-A/TP03-20MT-A 等 M 型 机种,
- -40H 表 TP03-40HR-A/TP03-40HT-A/TP03-40HR-D 等 H 型 机种 )

## 1.1 一般规格

		1						1	1				
项	<u>机种</u> 目	-14S	-20S	-26S	-36S	-20M	-30M	-20H	-30H	-40H	-60H		
基本组	<u></u> 组样式	砖块式	•			•							
运算技	空制方式	内存程序	亨,往	返式来	回扫描	方式							
输入/	输出控制方式	结束再生	主方式	(当执	行到 E	ND 指令	<del>&gt;</del> )						
程序记	吾言	阶梯图/	指令表	/SFC (	Ladde	r / <mark>IL</mark> / S	FC)						
程序和	全量		4K	步			8K	步		16	K步		
内存图	断电保持方式	Flash 保持						锂电池	保持 (5	年寿命)			
数位	数字输入	8	12	16	20	12	16	12	16	24	36		
I/O	数字输出	6	8	10	16	8	14	8	14	16	24		
	数字模块	ŧ	广充到	80 点	II	扩充到	128 点		扩充	到 256 点	<b>%</b> 1		
护夫		2 // TD	00 441		l. 1 //	T. T.D.O.O. (	ND A			1组	ГР02-4АD+		
扩充											TP02-2DA +		
		或1個工	02 0 4 T	<b>.</b> +++ L		加上7组	TP03-8AD						
		1 组 TP	03-8A1	) 加工		加上4组	ГР03-2DA						
										60 个输入	信道/10 个输		
	8 个输入信道/2 个输出通道(仅可使用 1 个输入型模拟量扩									出通道(仅)	可使用7个输		
<b>8</b> 1.4	井が目 1/0					*				入型模拟量	量扩充模块和		
取入1	莫拟量 I/O				l型模机	以重り 允	<b>楔</b> ₩,1	丰儿 弗二	三章第 2	8 通道输出	出型模拟量扩		
		节模拟量扩充组)								充模块,详见第三章第2			
											节模拟量扩充组)		
			36	种			36	种		36 种			
扫描	基本指令	ANB/ORB 等是 0.62 微秒/步								ANB/ORB等是 0.31 微秒/步			
时		/		<i>k</i> k 口 <i>a</i>	) o /b/ T	Lub				LD/AND/C	R 等 是		
间		LD/ANI	J/OR	.等是(	).9 微型	以步				0.45 微秒/	步		
	应用指令		126	种		138	3 种			144 种			
继电	数字 I/O 继电器	X000~X	377 (	256 点〕	(8)	进制)/`	Y000~Y	377 (2:	56 点)	(8 进制)			
器		一般辅	助继氏	电器:	$M0 \sim$	44 14	71 /N/ -L 11	1 3.50	1.55.550	( <b>5</b> (00 E)			
&	辅助继电器	M1535	(1536	点)		一般拥	切继电都	ቹ <b>:</b> M0′	~M/6/9	(7680 点)			
寄		特殊辅助	助继电	器: M	8000~	M8511	(512 点	)					
存	步进继电器	S0~S10	023 (10	24 点)		S0~S4	095 (409	6点)					
器		100点。10	00毫秒:	44点(1	10~T39,	512点。1	00毫秒:2	200点(T	0~T199),	10毫秒:46点	π(T200~T245),		
											(T250~T255),		
	定时器										旨令手册 V1.5 版		
						第二章软					, ,		
		6点 (T2:					电位定时	<b>才器: 2</b>	点				
•		•											

	le el	1				1		1		1	T		
项 [	<u>机种</u>	-14S	-20S	-26S	-36S	-20M	-30M	-20H	-30H	-40H	-60H		
	计数器	(C0-C8) 点(C90- 15点(C2 1 输入:	9),16 C99), 220-C23 6 点 42),32 16-C247	5 位保 32 位保 34),32 (C235~ 2 位一相 ),32 位	用: 10 对用: 2位一相 C238, 二输入: 二二相二	用: 10 (C200 32 位一 入: 4 / (详见	0 点( ~C234) 相二输。 点(C25	C100~C , 32 位一 入: 4 点 1~C254	C199), 一相一输 (C246- )	32 位保 7入:11点(	,16 位保持 持用: 35 点 C235~C245), 2 位二相二输 合件)		
	数据寄存器	一般寄 (512点 特殊寄存	()			器:D20	00~D32			补充数据	: 文字寄存 居寄存器: 9(V2.3版本 E)		
	索引寄存器	32 点: `	V000~	V015	/ Z000 <sup>-</sup>	$\sim$ Z015							
	Nest 点	P0~P12 断 I00~ 器中断	标签 N0~N7 (8 点),分支 标签 N0~N7 (8 点),分支 P0~P255 (256 点),输入P0~P127 (128 点),输入中中断 I00~I50 (6 点),定时器中断 I6**~I8** (3 点),断 I00~I30 (4 点),定时 计数器中断 I010~I060 (6 点)器中断 I6**~I8** (3 点),计数器中断 I010~I060 (6										
	十进制 (K)	16位: -	-32.768	3~32.7	67: 32		.147.483	3.648~2	2.147.483	3.648			
常数		16位: (		-					.,,,	-,			
110 300	实数 (E)	-1.0×2							2.8				
万年历		-1.0% 2			<del>,0</del> 无	, 1.07	<u>~ · · · 1</u>	内建: 秒(D8013)、分(D8014)、时 (D8015)、日(D8016)、月(D8017)、 年(D8018)、星期(D8019) 并具备 30 秒补正					
Run/s	top 开关						内廷	<u> </u>					
模拟量	量电位定时器 高速计数器	单相: 4	无 · 点 10		ıax	单相:	4 点 + 2 点	单相:		6点 (TP03 0KHz+2 点	3-6AV) 5KHz max.		
高速		双相: 2	占 10	КЦzm	nav	JKHZ II	iax.	双相:	2 占 5	50KHz max.			
输 入 (X0~ X5)	中断输入	4 点 ( 脉冲宽原	对应	100∼I	30 ) :	I00~I5	(对应 0):脉 最少 50	6 点 ( <sup>x</sup> 5 微秒	対应 I00		脉冲宽度最少		
	脉冲输出 PWM 输出	-	无	:		2 点 YO 2 点 YO	D/Y1, 带	加/减速	1. 无补	间功能			
※2	類率	1	ル	4		2 从 Y t		100KH	z may				
<i>^</i> ~∠	<u> </u>	RS232	功能	<b>世 DC</b>	/PD A	l			z IIIdX.				
通 讯 口	RS485 通讯口		1 个	通讯	口供	Ę	无	内建 1 remote 307.2k	I/O 或 bps	computer	data link 或 link , max.		
	扩充通讯口		无	ì			冉扩允 议, max.			1讯口,其	Modbus RTU		

- 机种 项目	-14S	-20S	-26S	-36S	-20M	-30M	-20H	-30H	-40H	-60H	
自我诊断	输入/出标定										
监测/除错	程序执行	<b></b>	显示,	位/字符	5,装置	设定					
端子台			不可	「插拔					可插拔		
尺寸 (WxHxD)	116 x 92 毫米		177 x 9 毫							x 83 毫米	

- ※1: IO 模块所需电源超出主机所能提供的上限时,须再加电源供应模块。
- ※2: 只有晶体管输出有此功能。当 Y0 须做脉冲输出数之计数时, X2 不能设定为高速计数器使用。当 Y1 须做脉冲输出数之计数时, X3 不能设定为高速计数器使用。M 型号之输出频率超出规格时, 将无法保证其输出之状况。
- ※3: 20/30 点主机须透过 D8256 & D8258, 或 D8257 & D8259 设定,选择 TP02 系列或 TP03 系列的模拟量扩充模块其中一种来使用。40/60 点主机则透过 D2856~D2859 设定,可同时使用两系列的模拟扩充模块。
- ※4: 补充数据寄存器 W 上电后其值不确定,故用户使用 W 之前需要对其赋值。另外所有的 W 寄存器 均非掉电保持用。
- ※5: T256~T511 这 256 点为特殊定时器, PLC 在运行状态时为一般用定时器, PLC 从运行到停止或者 断电时为累加型定时器, 线圈状态和数值都保持

## 1.2 电源规格 -- AC 电源输入机种

- 机种 项目	-14S	-20S	-26SR	-36SR	-20M	-30M	-20H	-30H	-40H	-60H		
供外部之 24Vdc	250	毫安 (	具短路倪	录护)	300	毫安 (身	500 毫安 (具 短路保护)					
电源电压		85 ~264 VAC										
动作规格		当电源缓升至 75~85VAC 以上时, PLC 开始正常动作, 当电源缓降至 70VAC 以下时, PLC 会停止动作, 电源瞬间断电 10ms 以内不会影响正常运转										
消耗电力	30VA	30VA	30VA	30VA	30VA	30VA	30VA	30VA	50VA	50VA		

## 1.3 电源规格 -- DC 电源输入机种

- 机种 项目	-30MR	-40H	-60Н								
供外部之 24Vdc		无									
电源电压		24VDC									
动作规格	当电源缓升至 19.2VDC 以上时,PLC 开始正常动作,当电源缓降至 19VDC										
列作规恰 	以下时,PLC 会停止动作,电源瞬间断电 10ms 以内不会影响正常运转										
消耗电力		30W									

## 1.4基本组一般特点

#### ◆ 概要

■ TP03 M type: 20/30 点

- ◆ 内藏 Flash memory (8,000 步)。
- ◆ 锂电池供数据断电保存。
- ◆ 数位输入输出可扩充到 128 点。
- ◆ 可扩充 8 路模拟量输入, 2 路模拟量输出。
- TP03 H Type: 20/30 点
  - ◆ 内藏 Flash memory (8,000 步 )、万年历、RS485 通讯。
  - ◆ 锂电池供数据与万年历断电保存。
  - ◆ 端子台可插拔。
  - ◆ 使用扩充电源时,数位输入输出可扩充到256点。
  - ◆ 可扩充 8 路模拟量输入, 2 路模拟量输出。
- TP03 H Type: 40/60 点
  - ◆ 内藏 Flash memroy (16,000 步 )、万年历、RS485 通讯。
  - ◆ 锂电池供数据与万年历断电保存。
  - ◆ 端子台可插拔。
  - ◆ 使用扩充电源时,数位输入输出可扩充到256点。
  - ◆ 可扩充 60 路模拟量输入,10 路模拟量输出。
- TP03 SR Type: 14/20/26/36 点
  - ◆ 内藏 Flash memory (4000 步)、RS485 通讯
  - ◆ 数位输入输出可扩充到 80 点。
  - ◆ 可扩充 8路模拟量输入,2路模拟量输出。

## 1.5 环境规格

- 机种 项目	-14S	-20S	-26S	-36S	-20M	-30M	-20H	-30H	-40H	-60H			
运行温度	0 ~ 55	°C (32~	131F) (	运行周泊	昷)	l	l		l				
存储温度	-25 ~ ·	+70°C											
相对湿度	Level	RH1, 3	0~95%	(无结露)	)								
安装周境污染等级	2 (IEC	2 (IEC 60664)											
安装等级	II	II											
防护等级	IP20	IP20											
抗腐蚀	无腐蚀	无腐蚀气体											
高度	运行:	运行: 0~2,000 米 (0~6,565 英尺); 运输: 0~3,000 米 (0 to 9,840 英尺)											
抗振动	间坐标 墙壁多	示三轴向	) 2 ~ 25H:						,	小时(空 分钟(空			
抗冲击	147 m	$/\mathrm{sec}^2$ (15	5G),持	续时间	11ms, 2	空间坐标	三轴向	各三次冲	中击 (IE	C61131)			
抗噪音	1,000	Vpp, lu	ıs @30 ~	~ 100 Hz									
耐压	1,500	VAC 时	, 各端	子与地面		> 1mins	(电源交	流输入	型机种)				
耐压	500V	AC 时,	各端子	与地耐圧	玉时间> 1	lmins (耳	2源直流	输入型	机种)				
绝缘电阻	500V	DC 各立	<sub></sub> 岩子与地	间的绝:	缘电阻为	$\sqrt{10M}$	ohm						
接地	不大于	F 100 oł	ım				•						

# 2. 数字输入/输出点

## 2.1 数字输入点

◆ 电气规格		◆ 输入点原理图
输入点样式	直流(SINK 或 SOURCE)	şv
动作准位	Off→On 最高 15 VDC 以上	
3月1年7年12	On→Off 最低 9 VDC 以下	
输入阻抗	3.3kΩ	COM
动作电流	6.7~7.2mA @24VDC	X0
反应时间	Off→On: 1ms	到 PLC 内部之 CPU
汉应即间	On→Off: 2.5 ms	
绝缘回路	光耦合器	

## 2.2 数字输出点

## A. 继电器


◆ 电气规格			◆ 输出点原理图
电流规格	2A/1 点(5A/COM)		
电压规格	250VAC,30VDC 以下		
最大负载	电感性	100VA	AC O
取八贝钒	東人贝敦 电阻性 120W		COM
最小负载	DC5V 1mA		
反应时间	Off→On: 6ms		
	On→Off	: 6ms	

B. 晶体管 NPN 型:

● H型号Y0与Y1

◆ 电气规	<u>格</u>	◆ 输出点原理图
电流规格	0.3A/1 点(1.2A/COM)	24V
电压规格	30VDC	
最大负载	9W	
最小负载	10mA	路 COM
反应时间	Off→On: 5us	OV
	On→Off: 1us	

# ● 其它编号之输出点



数字输入/输出 2-5

#### C. 晶体管 PNP 型:

● H型号Y0与Y1

◆ 电气规格		◆ 输出点原理图
电流规格	0.3A/1 点(1.2A/COM)	
电压规格	30VDC	人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
最大负载	9W	
最小负载	10mA	
反应时间	Off→On: 5us	B COM
	On→Off: 1us	
		<u> </u>

#### • 其它编号之输出点


◆ 电气规	R格	◆ 输出点原理图
电流规格	0.3A/1 点(1.2A/COM)	COM
电压规格	30VDC	<u>kl</u> <u>k</u>
最大负载	9W	
最小负载	10mA	
反应时间	Off→On: 15us	
	On→Off: 150us	

#### 输出入点序号排列

- ◆ 使用 20 点数的主机连接扩充机,所连接的第一台数字(模拟)扩充机,输入点编号 (AD 输入寄存器)由 X20 (D8436) 依序排列,输出点编号(DA 输出寄存器)亦由 Y10 (D8381) 开始依序排列。
- ◆ 使用 30 点数的主机连接扩充机,所连接的第一台数字(模拟)扩充机,输入点编号 (AD 输入寄存器)由 X20 (D8436) 依序排列,输出点编号(DA 输出寄存器)亦由 Y20 (D8381) 开始依序排列。
- ◆ 使用 40 点数的主机连接扩充机,所连接的第一台数字(模拟)扩充机,输入点编号 (AD 输入寄存器)由 X30 (D8436)依序排列,输出点编号(DA 输出寄存器)亦由 Y20 (D8381) 开始依序排列。
- ◆ 使用 60 点数的主机连接扩充机, 所连接的第一台数字(模拟)扩充机, 输入点编号 (AD 输入寄存器)由 X50 (D8436) 依序排列, 输出点编号(DA 输出寄存器)亦由 Y30 (D8381) 开始依序排列。
- ◆ 使用 14 点数的主机连接扩充机, 所连接的第一台数字(模拟)扩充机, 输入点编号 (AD 输入寄存器)由 X10 (D8436) 依序排列,输出点编号(DA 输出寄存器)亦由 Y10 (D8381) 开始依序排列。
- ◆ 使用 26 点数的主机连接扩充机, 所连接的第一台数字(模拟)扩充机, 输入点编号 (AD 输入寄存器)由 X20 (D8436) 依序排列, 输出点编号(DA 输出寄存器)亦由 Y20 (D8381) 开始依序排列。
- ◆ 使用 36 点数的主机连接扩充机,所连接的第一台数字(模拟)扩充机,输入点编号 (AD 输入寄存器)由 X30 (D8436) 依序排列,输出点编号(DA 输出寄存器)亦由 Y20 (D8381) 开始依序排列。

数字输入/输出 2-6

若使用者所连接的系统如下:



机种	输入 点数	输出 点数	输入点 编号	输出点 编号	寄存器
TP03-40M	24	16	X0~X07 X10~X17 X20~X27	Y0~Y7 Y10~Y17	_
TP03-2DA	0	2	_	_	D8381 / D8382 (输出通道 1 / 输出通道 2)
TP02-16EXD	16	0	X30~X37 X40~X47	_	_
TP02-4AD+	4	0	_	_	D8436/ D8437/ D8438/ D8439 (输入通道 1 ~ 输入通道 4)
TP02-16EMR	8	8	X50~X57	Y20~Y27	_

注: 当扩充机同时包含TP03-□□□及TP02-□□□□两系列之扩充机时,请将TP02-□□


数字输入/输出 2-7

<sup>□□</sup>接于TP03-□□□之后。

# 3. 通讯接口的使用方法

## 3.1 通讯接口位置说明

TP03 共有 3 组通讯接口: <1>PC/PDA 通讯接口; <2> RS485 扩充卡通讯接口; <3> RS485 通讯接口; 其位置如下所述:








<2>扩充通信模块,仅用于 M/H 机种



<3>



RS485接口,仅H型机种内建

- 注1. PC/PDA 通讯接口的通讯速度范围为 9.6k~57.6kbps;
- 注2. 扩充卡之通讯接口与 RS485 通讯接口的通讯速度范围为 300bps~307.2kbps;
- 注3. 以上三个高速通讯口的通讯速度出厂默认值均为 19.2kbps。
- 注4. 通信模式是由系统记忆体 D8120、D8320、D8321 设定,建议将其写在贴纸并贴于外壳上,以便识别。
- 注5. ID 号是通过 PC/PDA 软体设定写入 TP03,并显示在系统记忆体 D8121,建议将 其写在贴纸并贴于外壳上,以便识别。

# 3.2 三组通讯接口功能说明

		<1>	<2>	<3>	T
		PC/PDA	RS485 扩充	RS485	 
		通讯接口	卡通讯接口	通讯接口	
A	程序编程功能	0			用于 PC/PDA 连线编程用户程序与下载更新系统程序。 仅供系统使用。
В	Modbus 从站功 能(仅 RTU 格 式)	O	<b>©</b>	O	可以用于 PC/PDA 联机监控 (Computer link), HMI 监控; 3 组通讯接口可同时设定 使用此功能。 (详见 3.3.1 叙述)
С	资料连线(Data Link 功能)		0	0	不可同时设定两组通讯接口使用此功能。 需配合应用指令 FUN 190, FUN193 使用。 (详见 3.3.2 或指令说明书 之 FUN 190, FUN193 叙述)
D	远程 IO 功能 (Remote IO)		0	0	不可同时设定两组通讯接口使用此功能。 需配合应用指令 FUN 191使用。 (详见 3.3.3 或指令说明书之 FUN 191 叙述)
E	RS 指令		0	©	无协议通讯,可同时设定两组通讯接口使用此功能。 需配合应用指令 FUN 80 使用。 (详见 3.3.4 或指令说明书之 FUN 80 叙述)
F	MBUS 指令 (可设定为 ASCII 格式或 RTU 格式)		0	0	Modbus 协议通讯,可同时设定两组通讯接口使用此功能。 需配合应用指令 FUN 87 使用。 (详见 3.3.5 或指令说明书之 FUN 87 叙述)
	置通讯格式及波 率的特殊寄存器	D8321	D8320	D8120	
	备注	内建	选购	H 型号 机种内建	
②: 具备该功能,且不限制多组同时使用。 ○: 具备该功能,但限制两组不可同时使用。S 机利					

#### ◆ D8321 通讯格式设置 (PC/PDA 通讯接口)

名称	位号	描述				
数据长度	(B0)	1:8位				
奇偶校验	(B2,B1)	(0, 0): 无校验位 (0, 1): 奇校验(ODD) (1, 1): 偶校验(EVEN)				
停止位	(B3)	(0): 1 位 (1): 2 位				
波特率 (Kbps)	(B7,B6,B5,B4)	(0, 1, 1, 1): 9.6 (1, 0, 0, 1): 38.4 (1, 0, 0, 0): 19.2 (1, 0, 1, 0): 57.6				

- 注1. PC/PDA 通讯接口支持 Modbus RTU 通讯协议,数据长度固定为 8bit。
- 注2. D8321 设定,等该次通讯结束后之下一扫描周期才有效。
- 注3. 如 D8321 的值超出上述定义, PC/PDA 通讯接口的通讯格式为默认格式: 波特率 19.2kbps, 8bit 数据, 2bit 停止位, 无奇偶校验位。

## ◆ D8120 通讯格式设置(RS485 通讯接口)

## ◆ D8320 通讯格式设置(扩充卡之通讯接口)

友 <del>拉</del>	D8120 & D8320			
名称	位号	描述		
数据长度	(B0)	(0):7位 (1):8位		
奇偶校验	(B2,B1)	(0, 0): 无校验位 (0, 1): 奇校验(ODD) (1, 1): 偶校验(EVEN)		
停止位	(B3)	(0):1位 (1):2位		
波特率( bps)	(B7,B6,B5,B4)	(0, 0, 1, 0): 300       (1, 0, 0, 1): 38400         (0, 0, 1, 1): 600       (1, 0, 1, 0): 57600         (0, 1, 0, 0): 1200       (1, 0, 1, 1): 76800         (0, 1, 0, 1): 2400       (1, 1, 0, 0): 128000         (0, 1, 1, 0): 4800       (1, 1, 0, 1): 153600         (0, 1, 1, 1): 9600       (1, 1, 1, 0): 307200         (1, 0, 0, 0): 19200		
起始符	(B8)	(0): 无 (1): 有效,默认: STX(02H)		
结束符	(B9)	(0): 无 (1): 有效,默认: ETX(03H)		
控制线	(B10,B11,B12)	(0, 0, 0): 无硬件控制模式 → 备用		
ModBus 模式	(B13)	(0): RTU 模式 (1): ASCII 模式		
0	(B14)	备用		
0	(B15)	备用		

- 注1. B0~B7 设定通讯格式及波特率,对所有功能均有效;
  - B8~B9 设定在 RS 指令中有效;
  - B10~B12, B14~B15 备用;
  - B13 设定在 MBUS 指令有效, ModBus 从站功能只支持 RTU 模式。
- 注2. 当使用 RS485 通讯接口时,请务必使用隔离双绞线,并采用第三种接地方式。
- 注3. COM 端子与 FG 端子内部没有连接。
- 注4. 隔离线为 0.5mm<sup>2</sup> 的绞线,外露 (30mm 以下),以方便接到端子台。
- 注5. 多机通信时需要终端电阻 (规格为 120Ω, 1/4W)。
- 注6. D8320 设定,修改后上电有效,或修改后插入通讯接口卡有效。
- 注7. D8120设定,等该次通讯结束后之下一扫描周期才有效。
- 注8. 不能把两个通信口的波特率同时设为 307.2k bps。
- 注9. 使用 DLINK、RMIO 功能时 ,不能设为 7 bit 模式。

## 3.3 通讯功能说明

#### 3.3.1 Modbus 从站通信功能

PC/PDA 通讯接口 (内建), RS485 扩充卡之通讯接口 (选购), RS485 通讯接口 (仅 H型号之机种内建), 以上三个接口可同时实现 Modbus 从站通信功能, 也可单独实现该功能。

#### 3.3.1.1 Modbus 从站通信功能之通信格式

当 TP03 接收到从主电脑或任何上位机所下的正确命令格式时,TP03 将根据其命令内容执行。处理后,并传送正确回应格式给主电脑或上位机。如果 TP03 接收内容发生异常或内容为不允许的命令时,TP03 将送出异常回应的格式给主电脑或上位机。

#### ● 命令格式与回应格式:

_ (			
从站地址	CRC-16		

#### ● 异常发生时的异常回应格式:

< (	
从站地址	CRC-16

#### 说明:

从站地址:		功能代码	数据	CRC-16 校验	异常代码
00H: 所有从站进行广播	A.	01H: 读线圈	数据范	CRC 校验范	详见后面,
01H: 第 1 号从站	B.	05H: 写单个线圈	围因功	围为从站地	各异常代
0FH: 第 15 号从站	C.	0FH: 写多个线圈	能而	址,功能代码	码说明。
10H: 第 16 号从站	D.	03H: 读寄存器	异,详	及数据/异常	
	E.	06H: 写单个寄存器	见各功	代码。	
0FFH: 第 255 号从站	F.	10H: 写多个寄存器	能 说		
	G.	08H: 诊断	明。		
	H.	6CH: TP03 控制。			
	I.	11H: 读 TP03 ID			

注: 主电脑侧的接收反应时间(Time out)应由最大传输 256 字节的通讯命令时间(根据不同波特率计算)加上 PLC 扫描周期的等待时间。

#### 异常代码

在通信连接状态下,发生异常时,上位机会将功能代码加 80H (把最高位设为 1) 后,连同异常代码传送给主系统。

代码	名称	说明
01	异常功能	本功能代码对于从站是无效代码
02	异常数据地址	数据地址对于从站是无效地址
03	异常数据值	非法数据
04	从站出错	执行请求时,从站发现错误
05	确认	保留
06	从站忙	保留
07	运行模式/密码模式	运行模式/密码模式下功能错误

### 3.3.1.2 Modbus 从站通信功能之功能代码(各命令)说明

### ◆ 线圈地址分配

线圈地址	内容	点数	备注
0000H~00FFH	X0~X377	256 点	使用于功能代
0100H~01FFH	Y0~Y377	256 点	码 01H, 05H,
0200H~07FFH	M0~M1535	1536 点	0FH (读/写)
0800H~0BFFH	S0~S1023	1024 点	
0C00H~0DFFH	T0~T511	512 点	
0E00H~0EFFH	C0~C255	256 点	
0F00H~0FFFH	M8000~M8255	256 点	
1000H~10FFH	M8256~M8511	256 点	
1100H~1CFFH	S1024~S4095	3072 点	
1D00H~34FFH	M1536~M7679	6144 点	
3500H~3FFFH	保留		

注: TP03 的输入及输出线圈的地址以 8 进制进行分配,如 X000~X007, X010~X017。其它线圈地址以 10 进制进行分配,M0~M7,M8,M9,M10...... M1534,M1535。

### ◆ 寄存器地址分配

寄存器地址	内容	字节数	备注 1	备注 2
4000H~41FFH	T0~T511 当前值	1024 字节		使用于
4200H~42C7H	C0~C199 当前值	400 字节		功能代
42C8H~4337H	C200~C255 当前值	224 字节	*1 (如下所述)	码
4338H~6477H	D0~D8511 当前值	17024 字节		03H,
6478H~6497H	Z0、V0~Z15、V15 当前值	64 字节		06H,
6498H~6697H	T0~T511 预设值	1024 字节		10H (读/写)
6698H~676FH	C0~C199 预设值	400 字节		(医/三)
6760H~67CFH	C200~C255 预设值	224 字节	*1 (如下所述)	
67D0H~6FFFH	保留			

### \*1:高速计数器地址分配(C200~C255, 32 位高速计数器)

		安方思估		字
前1	字器地址	寄存器值	高字节	低字节
32	42C8H	C200 当前值 低字	低字高字节	低字低字节
교	42C9H	C200 当前值 高字	高字高字节	高字低字节
前				
位计数器	4336H	C255 当前值 低字	低字高字节	低字低字节
器	4337H	C255 当前值 高字	高字高字节	高字低字节
32 预	6760H	C200 预设值 低字	低字高字节	低字低字节
. 1.2	6761H	C200 预设值 高字	高字高字节	高字低字节
计值	••••			
位计数器 设值	67CEH	C255 预设值 低字	低字高字节	低字低字节
器	67CFH	C255 预设值 高字	高字高字节	高字低字节

### A. 01H 读线圈:

功能代码	01H												
功能说明						圈的状态。							
97 HE 00-97	M,H	系列量	多 20	000 个:	: S 系列:	最多 960 个							
		PC <del>-&gt;</del>	<b>PLC</b>			PLC→PC(OK)		PLC→PC(ER	ROR)				
	,	从站地均	止	01H		从站地址	01H	从站地址	01H				
		功能代码	冯	01H		功能代码	01H	功能代码	81H				
		线圈	高	00H		字节数	03H	异常代码	02H				
通信格式	数	地址	低	13H	数据	传出状态 x32-x23	CDH	CRC-16 低	C1H				
地口作八	据	线圈	高	00H	刻1店	传出状态 x42-x33	6BH	高	91H				
		数量	低	15H		传出状态 x47-x43	05H						
	CI	RC-16	低	0CH	CRC-16	低	42H						
		XC-10	高	00H	CKC-10	高	82H						
注意事项	字节	字节数等于线圈数量/8,当余数不为0时,再增加1个字节数。											
<b>任</b> 思事坝	用户	用户宜将起始地址和线圈数量都设为8的倍数,这样可提高程序的效率。											

上例中: PC  $\rightarrow$  PLC 命令中的线圈数量为 0015(H)=21(D) 个,但因 21/8=2 个余数为 5,因此,响应时的字节数为 2+1=3(D) 个=03(H) 个(=3 x 8 = 24 个线圈状态)。所以 PLC  $\rightarrow$  PC 字节数将为 03H。输入线圈与输出线圈之地址是按 8 进制进行编号 (X000~X007,X010~X017,….),因此 PC  $\rightarrow$  PLC 命令中的起始地址为 0013(H)=23(Oct),PLC $\rightarrow$ PC 的传出状态从 X023 开始的 24 个线圈状态,依次为: X024,….,X027,X030,…X036,X037,X040,X041,…,X046,X047 共 21 个线圈,然后再补 3 个 0 。让回应数量构成 3 个字节传出的,8 个比特为一个字节,即 X23-X32,X33-X42,X43-X47。当读线圈 Y 时,亦然。

X23~X32 这个字节中, X23 为最低有效位, X32 为最高有效位, 字节按从高至低排列, 即 X32~X23。当响应传出 X032-X023 的状态为 CD(H), 即 1100 1101(B) 时, 线圈 X32~X023 的状态依次为 ON-ON-OFF-OFF-ON-ON-OFF-ON。

### B. 05H 写单个线圈:

功能代码	05H														
功能说明	本功	能代码	用于写	<b>5</b> 入单-	一线	圏输	出ON或	OFF.							
		PC -	<b>→</b> PLC				PLC→	PC(OK	$\mathcal{L}$		PLC <b>→</b> PC	C(ER	ROR)		
		从站地	址	01H			从站地	址	01H		从站地	址	01H		
		功能代	玛	05H			功能代	码	05H		功能代	码	85H		
		线圏   高   01H													
通信格式	数	地址	低	ACH		数	地址	低	ACH		CRC-16	低	СЗН		
地间借入	据	线圈	高	FFH		据	线圈	高	FFH		CKC-10	追	51H		
		值	低	00H			值	低	00H						
	CI	RC-16	低	4DH		CI	RC-16	低	4DH						
	Cr	CC-10	峘	Е7Н		CI	XC-10	高	Е7Н						
					•										
注意事项		线圈值 0xFF00 为线圈输出 ON。 线圈值 0x0000 为线圈输出 OFF。													

## C. 0FH 写多个线圈:

功能代码	0FH												
功能说明	此功能代码用	于强制多个	连	续线圈	为ON或	ζOFF	7.						
	M,H系列最多	1968个; S	系	列最多	944个。								
	PC <b>→</b>	PLC	_		PLC <b>→</b> P	PC(Ol	K)		PLC <b>→</b> PC	(ERR	OR)		
	从站地址	01 H		り り	\站地址		01H		从站地均	止	01H		
	功能代码	0FH		马	的能代码	,	0FH		功能代码	马	8FH		
	线圈	高 00H		***	松木町	高	00H	Ī	异常代码	马	01H		
	地址	低 13H		剱1店	检查码	低	13H	Ī	CDC 16	低	85H		
泽层协士	数 线圈数	高 00H			*6-117	高	00H		CRC-16	高	F0H		
通信格式	据量	低 0AH			数据	低	0AH	-					
	字节	数 02H		CD	C 16	低	24H						
	*输	入数据		CK	C-16	高	09H						
	CD C 16	低 XX											
	CRC-16	高 XX											
			J										
	1. 字节数=	线圈数量 /	8,	如果多	余数不为	70时,	再增	加	1.				
	2. 输入数据	的长度为字	井	ī数。如	1上例:	字节	数=2,		表示有 2 个	字节	的输		
注意事项	入数据。												
	3. XX 表示	3. XX 表示将依输入数据而定。											
	4. 用户宜将	<b>F</b> 起始地址和	1线	透圈数量	量设为8的	勺倍娄	女,这村	羊	可提高程序	的效率	率。		

### D. 03H 读寄存器:

功能代码	03H					
工力 台区 2 台 日日	读取多个连续寄存	器的内容	· ·			
功能说明	M,H 系列最多 125	个; S 系	列最多60个。			
	PC → PLC		PLC→PC(OK	.)	PLC→PC(ERI	ROR)
	从站地址	01H	从站地址	01H	从站地址	01H
	功能代码	03H	功能代码	03H	功能代码	83H
	起始高	40H	字节数	06H	异常代码	02H
通信格式	数 地址 低	6BH	*传出数据		CRC-16 低	С0Н
地口作八	据 寄存器 高	00H	CRC-16 低	XX	B CKC-10	F1H
	数量低	03H	高	XX		
	CRC-16 低	61H		<u> </u>		
	- CKC-10 - 高	D7H				
	1. 起始地址为读〕					
	2. 字节数=寄存器	异数量 ×2.	. (每个寄存器有两个	〉字节)。		
注意事项	3. 输入数据的长点	度为字节数	数。如上例:字节数	女=6 ,表为	示有 6 个字节的	的读出
往息事坝	数据。					
	4. 每个寄存器的	直第一个	字节为高位,第二年	个字节为假	氏位。	
	5. XX 表示将依辖	<b>俞入数据</b> 同	而定。			

## E. 06H 写单个寄存器

功能代码	06H											
功能说明	写单	个寄存器写	引内容	¥								
		$PC \rightarrow P$	LC			PLC <b>→</b> PC	C(OK	(1)	PLC <b>→</b> P	C(ER	ROR)	_
		从站地址		01H		从站地址		01H	从站地	址	01H	
		功能代码		06H		功能代码		06H	功能代	码	86H	
		寄存器	高	40H		寄存器	高	40H	异常代	码	03H	
通信格式	数	地址	低	01H	数	地址	低	01H	CRC-16	低	02H	
	据	输入	高	00H	据	输入	啬	00H	CKC-10	高	61H	
		数据	低	03H		数据	低	03H	·			
		CRC-16	低	8DH	C	RC-16	低	8DH				
		KC-10	高	CBH	Ů.	KC-10	峘	CBH				
注意事项		·				<u> </u>						

## F. 10H 写多个寄存器:

功能代码	10	Н												
功能说明	-	-	个数据到	-										
27 45 00 27	M	,H系	列最多 12	25 个	`; S 系	Ŕ.	列最多	多59个。						
			$PC \rightarrow F$	PLC				PLC <b>→</b> P	C(O	K)	PLC <b>→</b> I	PC(ERI	ROR)	
		,	从站地址		01H		)	从站地址		01H	从站均	也址	01H	
		-	功能代码		10H		]	功能代码		10H	功能作	弋码	90H	
			起始	高	40H			起始	高	40H	异常仁	弋码	03H	
			地址	低	01H		数	地址	低	01H	CRC-16	低	0CH	
医合物子		数	寄存器	高	00H		据	寄存器	高	00H	CRC-10	高	01H	
通信格式		据	数量	低	02H			数量	低	02H				
			字节数	攵	04H		C	RC-16	低	05H				
			*输力	\数i	居			KC-10	高	C8H				
		C	RC-16	低	XX					<u> </u>				
		C	KC-10	高	XX									
	1.	起如	台地址为'	写入	的第一	1	寄存	器地址。						
注意事项	2.	字=	节数=寄存	器数	女量 ×2	2.	(每个	寄存器有	两/	个字节)。				
江心事状	3.	输入	\数据的-	长度:	为字节	娄	女。如	1上例: 亨	Z节	数=4 , 剨	長示有 4 个	字节的	的输入数	效据。
	4.	XX	表示将值	衣输	入数据	而	7定。							

### G. 08H 诊断:

功能码08H主要用于检诊断主站与从站系统间的通信状况,或适用于检查从站内部异常状况。

子功能 返回查询数据

功能代码	子功能	能 0000									
功能说明	返回	查询数据	居								
		PC <b>→</b>	PLC			PLC→	PC(O	K)	PLC→	PC(ER	ROR)
	J	人站地址	Ŀ	01H	J.	人站地址	Ŀ	01H	从站	地址	01H
	J	功能代码	3	08H	Ì	力能代码	3	08H	功能	代码	88H
		子功能	高	00H		子功能	高	00H	异常	代码	02H
通信格式	数据		低	00H	数据		低	00H	CRC-1	低低	С7Н
他旧作八	刻1/白	数据	高	A5H	刻1后	数据	高	A5H	CKC-1	高	C1H
		女 <b>人</b> 1/白	低	37H		女人1/白	低	37H			_
	CD	C-16	低	DAH	CD	C-16	低	DAH			
	CN	C-10	高	8DH	CN	C-10	高	8DH			
)	VW 117										
注意事项	数据	为任意数	女值								

### H. 6CH: PLC 控制 (6CH: 运行/停止程序,写 ID, 读运行/停止状态):

a. 子功能 FF00: 设置 TP03 用户程序运行或停止

功能代码	子功能	분 FF00												
功能说明	设置	ΓP03 用,	户程户	序运行!	或	停止								
		PC <b>→</b>	PLC			]	PLC <b>→</b> P	C(Ok	()		PLC→PC	C(ER	ROR)	
	,	从站地均	Ŀ	01H		J.	人站地址	Ŀ	01H		从站地	址	01H	1
	-	功能代码	4	6CH		Į	力能代码	1	6CH		功能代	码	ECH	1
		子功能	高	FFH			子功能	峘	FFH		异常代	码	04H	i
	W ID		低	00H		W 11	] 切肥	低	00H		CRC-16	低	6DH	i
	数据		高	53H		数据	W II	痼	53H		CKC-10	盲	03H	ı
通信格式		数据	低	54H			数据	低	54H					
	CI	RC-16	低	9CH		CD	C-16	低	9CH					
	Cr	CC-10	高	D8H		CN	C-10	高	D8H					
注意事项	1. 女	口果数据	$\frac{1}{1} = 52$	255H,	运	行程	序(ASC	II 码	为'R	J'	) 。			
工尽事例	2. 女	口果数据	$\frac{1}{1} = 53$	354H,	停	止程	序(ASC	II 码;	为'ST	")	0			

### b. 子功能 FF01: 修改 TP03 ID (地址)

	_ , ,	1110 11		, .									
功能代码	子功:	能 FF01	1										
功能说明	修改	TP03 II	) (地	止)									
		PC <b>→</b>	PLC			]	PLC <b>→</b> P	C(Ok	()		PLC→PC	C(ER	ROR)
	)	从站地均	Ŀ	01 H		J.	人站地址	Ŀ	01H		从站地	址	01H
	]	功能代码	马	6CH		Į	力能代码	3	6CH		功能代	码	ECH
		子功	高	FFH			子功	高	FFH		异常代	码	04H
通信格式	数	能	低	01H		数	能	低	01H		CRC-16	低	6DH
	据	ID	高	00H		据	ID	高	00H		CKC-10	追	03H
		数据	低	37H			数据	低	37H				-
	CD	RC-16	低	B1H		CD	C-16	低	B1H				
	Cr	C-10	高	C1H		CN	.C-10	高	C1H				
注意事项	1.	ID 数据	为新	ID 号码	马 ((	001~2	255) 。	高字	节必须	设)	50。		

### c. 子功能 FF02: 读 TP03 运行/停止的状态

能 FF	02										
读 TP03 运行/停止的状态											
$PC \rightarrow PLC$ $PLC \rightarrow PC(OK)$ $PLC \rightarrow PC(ERROR)$											
站地均	址	01 H		<i>り</i>	人站地均	止	01H		从站地	址	01H
能代码	玛	6CH		巧	力能代码	马	6CH		功能代	码	ECH
子功	画	FFH			子功	高	FFH		异常代	码	04H
能	低	02H		数	能	低	02H		CPC 16	低	6DH
粉埕	刯	00H		据	粉埕	高	52H		CKC-10	高	03H
女人1/白	低	H00			女人1/白	低	55H	•			
7 16	低	00H		CP	C 16	低	FDH				
J-10	高	17H		CK	C-10	高	48H				
1. 如果数据 = 5255H, 运行程序(ASCII 码为 'RU')。											
如果数	汝据	= 5354	4H,	停止	程序(A	SCII	码为	'ST	') 。		
	P03 运 → PI 站地 能代 水 能 大 能 大 数据 - - - - - - - - - - - - -	P03 运行/P → PLC - 站地址 - 能代码 - 高 - 低 - 低 - 低 - 低 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二	P03 运行/停止的 □ → PLC □ 站地址	P03 运行/停止的状态 C → PLC -	P03 运行/停止的状态  □ → PLC □ 対地址	P03 运行/停止的状态  □ → PLC □ 対地址	P03 运行/停止的状态  □ → PLC □ 対地址	P03 运行/停止的状态  PLC→PC(OK)	P03 运行/停止的状态  PLC→PC(OK)	P03 运行/停止的状态  E → PLC	P03 运行/停止的状态  PLC→PC(OK)

### d. 子功能 FF03: 设定 RTC 值

功能代码	子功能 FF03											
功能说明	设定 RTC 值											
	PC	$\rightarrow$ PLC			P	LC <b>→</b> P(	C(OK	$\mathcal{L}$		PLC <b>→</b> PC	C(ER	ROR)
	从站均	也址	01 H	L	IJ	、站地址	Ŀ	01H		从站地:	址	01H
	功能化	弋码	6CH		功	1能代码	1	6CH		功能代	码	ECH
	子功	高	FFH	÷	粉坭	子功能	盲	FFH		异常代	码	04H
		低	03H	3	奴1/占	] 切肥	低	03H		CRC-16	低	6CH
	数抄	高	秒		CP	C-16	低	C4H		CKC-10	峘	С6Н
	女人 2	低低	分		CIO	C-10	盲	F4H				
通信格式	数据数据数据	高	时									
	女人70日 女人7	低低	日									
	数抄	高	月									
	女人 2	低	年									
	数抄	高	周									
	女人 2	低	00									
	CRC-16	低	XX									
注意事项	1. 数据长周	1. 数据长度为8字节,BCD码( 秒,分,时,天,月,年,周,00)。										
江思事项	2. XX 表	示将依	输入数	女扌	居而知	定。						

## I. 11H: 读 TP03 ID (地址)

功能代码	11H									
功能说明	读取TP03 ID (地	址)								
	PC → PL	C	PLC	C→PC(OK	.)	PLC→PC(ER	ROR)			
	从站地址	01 H	从站	地址	01H	从站地址	01H			
	功能代码	11H	功能	代码	11H	功能代码	91H			
	CRC-16 低	С0Н	数据	字节数	01H	异常代码	04H			
通信格式	- lo - lo - 高	2CH	数1店	TP03 ID	03H	CRC-16 低	4CH			
			CRC-16	低	10H	- RC-16 高	53H			
			CRC-10	恒	4CH					
	1. 本功能只限定于 1 台对 1 台联机时使用. 多机使用时, 将造成总线数									
注意事项	据混乱									
任息事拠	2. 读 TP03 的 I	2. 读 TP03 的 ID 时,命令中的从站地址为非 $0$ 的随机数,返回中 TP03 ID								
	为设备的真正 ID;									

### 3.3.2 资料连线功能 (data link 指令)

以下仅做初略说明,指令说明书的指令F190将做更详细说明。

	规格
通信速度	EIA RS-485 标准
传送速度	9600bps~307200bps
连接从站数	最多 15 局
连接区域	D0~D157, M2000~M3023
每1站连线资料长度	最大 64 位信息+8 字信息
传输线	隔离双绞线, 共线连接, 2 线式
	总长 500m(76800bit/s),1km(38400bit/s)

#### 应用指令格式

FUN 190: DTLK K

- K 串口选择, 常数  $0\sim1$ ;
- 0: 内建 RS485 通讯接口;
- 1: RS485 扩充卡之通讯接口。

### 3.3.3 远程 IO (RMIO 指令)

以下仅做初略说明,指令说明书的指令F191 将做更详细说明。

项目		说明							
通信规格	EIA RS48	EIA RS485 标准							
传送速度	9600bps~	600bps~307200bps							
连接从站数	最多4从	最多 4 从站							
	从站 1	输入 36 点 (M4200~M4235);							
	//\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<sup>〜 知 1</sup> 輸出 24 点(M4600~M4623)							
	从站 2	sk 2 输入 36 点 (M4240∼M4275);							
远距离I/O区域	//\4\4\1	输出 24 点(M4624~M4647)							
(主站配制)	从站 3	输入 36 点 (M4280~M4315);							
	//\4\1	输出 24 点(M4648~M4671)							
	从站 4	输入 36 点 (M4320~M4355);							
	/火炬 4	输出 24 点(M4672~M4695)							
传输线	隔离双绞	隔离双绞线,共线连接,2线式,							
1女相线	总长 500n	总长 500m(76800bit/s),1km(38400bit/s )							

注:远距离 IO 从站必须为 TP03 的基本组,不能使用扩充模组或其它模组。

### 应用指令格式

FUN191: RMIO K

K 串口选择,常数 0~1; 0:选择内建 RS485 通讯接口;

1: 选择 RS485 扩充卡之通讯接口。

### 功能描述

TP03 采用此模式,可增加主站设备输入输出的点数,TP03 主站最多可与 4 台 TP03 从站链接通讯。TP03 在远程 IO 模式下作为从站时,只能用作主站设备的扩充 IO 功能,不能执行用户程序。

### 3.3.4 RS/MBUS 指令

以下仅做粗略说明,指令说明书的指令F80(RS)、F87(MBUS)将做更详细说明。

### 应用指令格式

FUN80: RS	S	m	D	n	K
FUN87: MBUS	S	m	D	n	K

其中: S 为发送数据地址

m 为发送数据长度(0~255)

D为接收数据地址


n接收数据长度(0~255)

K 串口选择,常数 0~1; 0: RS485 通讯接口,1: RS485 扩充卡之通讯接口。


- RS 指令为无协议通信命令,使用其它各种通信单元,包括个人计算机、条形码阅读器和打印机,来进行数据通信,可通过无协议通信完成。
- MBUS 指令可作为 modbus 主站通讯;可设置为 RTU 模式和 ASCII 模式。

### 3.4 配線方法


A. PC/PDA 通讯接口接线方式




- 注: 使用者可自行制作转换板,将 9 pin D- type 连接器 (TP03-302PC)与 RS422 讯号, 转换成 A & B 端子台与 RS485 讯号。TP03-302PC 的接脚与讯号定义请参阅第 1 章 第 5 节。
  - B. 内建 RS485 或选购 RS485 扩充卡之通讯接口接线方式
    - a. 与上位机联机




或



### b. DATA LINK & REMOTE I/O 联机



- 注1. SHL 端子做第三种接地,不做第三种接地时,噪音会造成误动作。
- 注2. 通信线的分支请不要超过三条。



注3. R 为终端电阻 (规格为 120Ω, 1/4W)。

## 4. 高速计数器

#### 4.1 硬件规格

#### 输入条件:

- A. 低电平必须低于 9v。
- B. 高速计数器依机种不同,可响应的频率如下:

接点编号		高电平电压		速度	
1女 杰 狮 寸		问七十七丛	-14S   -20S   -26S   -36S	-20M -30M	-20H -30H -40H -60H
X000~X003	1 相	15v∼28.8v	10 KHz		100 KHz*
X000° 3X003	2 相	15v∼28.8v	10 KHz		50 KHz*
X004~X005	1 相/2 相	15v∼28.8v	无	5 KHz	5 KHz*

若非上述的条件,将无法保证响应频率或计数的正确性。

### 4.2 内置高速计数器的编号

各可编程控制器的内置高速计数器的如下表所示:

#### ◆ TP03 M/H 机种

					1相	1 计数	<b>拉输入</b>					1相2计数输入			\	2相2计数输入			
	C235	C236	C237	C238	C239	C240	C241	C242	C243	C244	C245	C246	C247	C248	C249	C251	C252	C253	C254
X000	U/D						U/D			U/D		U	U		U	A	A		Α
X001		U/D					R			R		D	D		D	В	В		В
X002			U/D					U/D			U/D		R		R		R	Α	R
X003				U/D				R			R			U				В	
X004					U/D				U/D	S				D				R	
X005						U/D			R		S			R	S		(R)		S
U:	增记	十数轴	俞入				R	: 复	立输。	λ						A: A	4 相報	介入	
D :	减记	十数轴	俞入				S :	启z	力输え	λ						B: I	3 相辅	j入	

C250 / C255 保留不能使用

C252 的复位输入: 当 M8170 为 off 时,由 X002 复位;当 M8170 为 on 时,由 X005 复位。

#### ◆ TP03 SR 机种

					1相	1 计数	<b>(输入</b>				1 木	目2 计	数输入	2相2计数输入			
	C235	C236	C237	C238			C241	C242			C246	C247		C251	C252	C253	
X000	U/D						U/D				U	U		Α	A		
X001		U/D					R				D	D		В	В		
X002			U/D					U/D				R			R	Α	
X003				U/D				R								В	
U:	增计	计数轴	<b>俞入</b>				R	复复	立输。	λ				<b>A:</b> <i>A</i>			
D :	: 减计数输入									B: E	3 相辅	j入					

C239/C240/C243/C244/C245/C248/C249/C250/C254/C255 保留不能使用

#### 表的阅读法:

#### ◆ 1相1计数输入时:

X000 输入: 可对应到 C235 计数器(U/D)的计数输入, C235 计数器不具有中断复位与中断启动输入功能。

或可对应到 C241 计数器(U/D)的计数输入, C241 计数器由 X001 当作中断复位(R), 但不具有中断启动输入之功能。

或可对应到 C244 之计数器(U/D) 的计数输入,C244 计数器由 X001 当作

中断复位(R), 由 X004 当作中断启动输入(S)。

其余依此类推。

<sup>\*</sup>详见《4.7 最高响应频率限制条件》

#### ◆ 1相2计数输入时:

X000 输入: 可对应到 C246 之计数器(U/D)的增计数输入(U), C246 计数器由 X001 当作减计数输入(D), 但不具有中断复位与中断启动输入功能。 或对应到 C249 之计数器(U/D)的增计数输入(U), C249 计数器由 X001 当作减计数输入(D), 由 X002 当作中断复位(R)与 X005 当作中断启动输入(S)。

其余依此类推。

#### ◆ 2相2计数输入时:

X000 输入:可对应到 C251 之计数器(A/B)的 A 相输入(A), C251 计数器由 X001 当作 B 相输入(B) ,但不具有中断复位与中断启动输入功能。

或对应到 C254 之计数器的 A 相输入(A), C254 计数器由 X001 当作 B 相输入(B), 由 X002 当作中断复位 (R)与 X005 当作中断启动输入 (S)。

其余依此类推。

注: 计数器的编号 C 分配在输入 X000~X005, 且 X000~X005 不可重复使用。而不作为高速计数器使用的输入编号可在顺控程序作为普通的输入继电器使用。此外,不作为高速计数器使用的高速计数器编号也可作为数值存储用的 32 位数据寄存器使用。如果 X000 使用于 C235,则 X000 不可再使用于 C241, C244, C246, C247, C249, C251, C252, C254 和中断 I00□等功能。

### 4.3 高速计数器的功能

高速计数器按前表所示的方式,根据特定的输入执行中断处理,进行高速动作。它与可编程控制器的扫描无关。

这类计数器是32位16进制的增计数器/减计数器,根据不同的增计数/减计数切换的方法,可分为以下三种类型。

项目	1相1计数输入	1相2计数输入	2相2计数输入					
计数方向的	曲 M8235~M8245	依据输入点之增计数输入	A 相输入处于 ON 同时,					
指定方法	的启动与否,来决	或减计数输入的动作,自动	B 相处于 OFF—ON 时增					
	定 C235~C245 作	的决定计数器作为增计数	计数动作,ON—OFF 时					
	增计数或减计数	或减计数(如上表所示)	减计数动作。					
计数方向监		通过监控 M8246~M8249, M	[8251~M8254, 可以知道增					
控		计数(OFF 时)或减计数(ON 时) 的情况						

在各种高速计数器中,可通过中断输入来决定中断复位输入和计数开始的时刻。

### 《切换增计数/减计数之 M8xxx 继电器编号》

11 07 17/1	D VI 30/1990 V	1 30 1110	バスス 地 七 相 洲 丁 //
种类	计数器	对应	M8xxx 继电器
	C235	M8235	
	C236	M8236	
	C237	M8237	
	C238	M8238	ON 执行:
1相	C239	M8239	减计数 (DN)
1 计数	C240	M8240	
1 月 釵	C241	M8241	OFF 执行:
	C242	M8242	增计数 (UP)
	C243	M8243	, ,
	C244	M8244	
	C245	M8245	

《监控增计数/减计数之 M8xxx 继电器编号》


种类	计数器		xxx 继电器
1相2计数	C246 C247 C248 C249	M8246 M8247 M8248 M8249	ON 表: 减计数 (DN)
2相2计数	C251 C252 C253 C254	M8251 M8252 M8253 M8254	OFF 表: 增计数 (UP)

### 4.4 1相高速计数器的使用方法

### 4.4.1 1 相 1 计数输入



- ◆ 若X015 OFF, 执行增计数。ON 执行 减计数。
- ◆ 若X016接通, 执行RST指令时节复位。
- ◆ C235在X017为ON时,对输入X000的 ON/OFF 进行计数。




- 计数接点 X015 来使 C235 累计或递减。
- 计数器的现在值由-6 变为 -5 时, C235 输出接点被设定 ON, 计数器的现在值由-5 变为 -6 时, C235 输出接点则被清除为 OFF。
- 输出接点的动作与现在值的增减无关系,由 2,147,483,647 再计数则变为 -2,147,483,648,同样的-2,147,483,648 再递减时为 2,147,483,647。
- 清除接点 X016 动作时, 将执行 RST 命令, 将定时器的现在值清除为 0, 输出接点亦 复归为 OFF。
- 停电保持用的高速计数器,其现在值和输出接点 ON、OFF 状态,即使停电亦被保持。



- 在X012为ON,如果输入X010也为ON时,则C244 立即开始计数,C244之计数输入为X000,在此例中的设定值采用间接指定的数据寄存器的内容(D1,D0)。
- ◆ 当X011闭合, C244立即被复位, 但也可如 图所示,通过顺控程序上的X011执行复位。
- ◆ 利用M8235~M8245的 ON / OFF, 可使计数器C235~C245变为减计数/增计数

### 4.4.2 1 相 2 计数输入




- ◆ C246在X012为ON时,通过输入X000的OFF→ON 执行增计数,通过输入X001的OFF→ON 执行减计 数
- ◆ C249在X012为ON时,如果X005也为ON,就立即开始计数。增计数的计数输入为X000,减计数输入 X001。
- ◆ 当X002闭合, C249立即被复位, 但也可如图所示, 可通过顺控程序上的X011执行复位。
- ◆ C246~C249 的减计数或/增计数,可利用 M8235~M8245的ON/OFF 来监控。


### 4.5 2相输高速计数器的使用

### 4.5.1 2 相 2 计数输入

32位之累计/递减计数器现在值及接点动作与前述的1相1计数输入高速计数器一样。




- 当 X012 ON 时,C251 开始计数,X000(A 相),X001(B 相)来计数。当 X011 ON 时则 RST 命令执行则清除C251。
- 当现在值在设定值以上时,则 Y002 ON, 若为设定值之下 Y002 为 OFF。
- 当 Y003 ON 时其计数方向为递减, Y003 OFF 时为累计。




- 当 X012 ON 时,且 X006 也 ON,则 C254 开始计数,输入点为 X000(A 相), X001(B 相)。
- 当 X011 ON 时由程序上来清除 C254, 亦可由 X002 来将 C254 清除。
- 当现在值在设定值以上时,则 Y004 ON 若为设定值之下为 OFF。
- 当 Y005 ON 时其计数方向为递减,OFF 时则为累计。
- 此计数器在 A 相 ON 时, B 相从 OFF 变为 ON, 则判别 为累计, 由 ON 变为 OFF 时为递减, C251~C255 之累 计/递减状态可由 M8251~M8255 之 ON/OFF 来监视。

#### 4.5.2 2 相输入信号的动作入

- 2相式编码器是由有90°相位差的A相、B相所产生、此高速计数器,可如下图自动的累计/递减。
- 此2相计数器,为1倍计数器。






反转时的下行动作

中断输入

### 4.6 计数结果的输出

高速计数器的现在值到达设定值时,希望立即输出处理时,请使用下列的应用命令。

#### A. <<高速计数器用比较置位/复位指令>>



达到比较值后,中断会动作(Y000 ON)

可编程控制器的输入请使用晶体管机 种,使用继电器机种无法及时输出。

#### B. <<高速计数器用比较指令>>



● 此为高速计数器用的区间比较指令。

一般的比较命令 F10(CMP)和区域比较命令

FNC11(ZCP)利用 PLC 扫描处理,其处理方式会有运算延迟现象。在高速处理的控制中比较有问题,为了避免运算延迟现象,请使用与扫描时间无关的中断处理,如:使用上述命令可以直接输出外部动作。


### 4.7 最高响应频率限制条件

虽然控制器 X000~X005 的硬件功能皆可达到 100KHz 之讯号输入能力, 但考虑软件之负荷能力, 故需做以下的建议与限制:

- A. C235~C238,C241,C242,C244,C245 使用于加计数时,其输入讯号之频率最大为 100KHz。
- B. C235~C238,C241,C242,C244,C245 使用于加减计数或只用于减计数时,其输入讯号 之频率最大为 5KHz。
- C. C239~C240,C243,C246~C249 使用时, 其输入讯号之频率最大为 5KHz
- D. C251~C254 使用时, 其输入讯号之频率最大为 50KHz
- E. 当系统其余功能被大量使用 (如:通讯频繁/程序长/扫描时间长/中断多/脉冲输出/高速计数器专用比较指令...),则建议高速计数器之输入的最高平均频率,最好再做适度之降低。

#### 4.8 共同的注意事项:

◆ 高速计数器的线圈驱动用触点,在高速计数时,请采用一直接通的触点



- ◆ 如果利用模拟开关等有触点的设备进行高速计数,由于开关的振动等原因会造成计 数器的错误,请注意。
- ◆ 用作高速计数器输入的输入继电器编号,不能与采用同样输入的其它指令一起使用。 例如:输入中断处理(指针),脉冲输出密度指令 F56SPD

- ◆ 所在的高速计数器,例如即使是以当前值=设定值的状态执行指令,只要不给于计数 输入脉冲,输出点就不会动作。
- ◆ 通过让高速计数器的输入线圈(OUT C\*\*\*)接通/断开,就可以执行计数开始/停止 该输出线圈要在主程序上编程,如在步进梯形图回路内,或子程序,中断程序内编程,则直到执行这些步进梯形图与子程序,计数与停止都不能执行。


## 5. 中断输入

采用 X000~X005 的输入信号, 执行中断服务程序。

#### 基本规格

机种项目	-14S	-20S	-26S	-36S	-20M	-30M	-20H	-30H	-40H	-60H
输入讯号	X000~X003			X000~X005						
讯号宽度	最少 50 微秒							最少5	<b>微秒</b>	


对应的中断指针为: Ix0x 见下表:




<i>t</i> Α λ	指针编号	禁止中断指令	
输入	上升沿中断	下降沿中断	宗山中國領令
X000	I001	1000	M8050
X001	I101	I100	M8051
X002	I201	I200	M8052
X003	I301	I300	M8053
X004	I401	I400	M8054
X005	I501	I500	M8055

- 指针编号不能重复使用 对同一输入不能同时使用其对应的上升沿中断和下降沿中断编号。
- M8050~M8055 初始话为 "ON".禁止对应的输入产生中断。

用外部信号中断基本程序结构





程序使用例, 请参阅指令说明 F04 之说明

## 6. 脉冲输出

### 基本规格

坐个观旧							
机种 项目	-20MT (P)	-30MT (P)	-20HT (P)	-30HT (P)	-40HT (P)	-60HT (P)	
脉冲输出	2 点 Y0/Y1	」,带加/减速	,无补间功能				
PWM 输出	2 点 Y0/Y1						
频率	1KHz	max.		100KH	Iz max.		
电压范围			12 ~	24VDC			
电流范围			10 mA ~	~ 300mA			
输出型态		-HT 机种为	NPN 晶体管/-	HT P 机种为	b PNP 晶体管		
应用指令	1. F 57 PLS	1. F 57 PLSY: 脉冲输出					
(详细应用	2. F 58 PW	M:脉波频宽	调变				
参阅指令说	3. F 59 PLS	SR:含加减速	的脉冲输出				
明书)	4. 定位控制	訓指令 FNC 1:	56 – FNC159				
			-HT 机种:Y0	00 与 Y001 之	COM 在系统	统内部与	
			24VDC 输出	之 0V 连接在	一起		
注意事项			-HT P机种	:HT P机种	输出端 Y0、Y	Y1 的共用端	
			COM0 需要和	印负载电源正构	及相连 Y0、Yi	1 需要和负载	
			电源负极相关	生。负载的 0V	需要和 USER	1 0V 相连	

注: 须配合上述之应用指令使用,且只有晶体管输出有此功能,若使用继电器输出,则 会因继电器之反应速度仅达 1 KHz, 将造成输出不正确, 且将会严重缩短继电器之 使用寿命

- 当 Y0 须做脉冲输出数之计数时, X2 不能设定为高速计数器使用
- 当 Y1 须做脉冲输出数之计数时, X3 不能设定为高速计数器使用
- M 型号之输出频率超出规格时,将无法保证其输出之状况

# 7. 扩充卡

- ◆ 每个基本组只能装上一个扩充卡
- ◆ 不用扩充卡时,请务必装上TP03-0CV,以避免堆积灰尘,影响连接器之接触性
- ◆ 必须于断电时插拔扩充卡
- ◆ 扩充卡详细请参阅接口设备操作说明书

# 8. 内建内存与记忆卡(TP03-1ME)

### ◆ 内建内存

种	类	存放内容	存放位置
程序内存		1. 用户程序和批注加总 (20/30 M/H 型号: 0~8K, 40/60 型号: 0~16K;S系列0~4K)	内建闪存内存 (数据不受断电影
		2. 系统参数	响)
数据力	非保持区	<ol> <li>电器 X、输出继电器 Y、普通辅助继电器 M、普通状态 S的接点状态</li> <li>定时器 T 的接点、计时线圈</li> <li>普通计数器接点、计数线圈、复位线圈</li> <li>普通数据寄存器 D 的当前值寄存器</li> <li>定时器 T 的当前值寄存器</li> <li>普通计数器 C 的当前值寄存器</li> </ol>	内建 RAM 内存 (断电后,数据将 消失)
存储器	强制保持区	1. 保持用辅助继电器 M、保持用状态 S 的接点状态 2. 累计定时器 T 的接点与线圈 3. 保持用计数器和高速计数器的接点、计数线圈、复位线圈 4. 保持用数据寄存器 D 的当前值寄存器 5. 累计和 1ms 用定时器 T 的当前值寄存器 6. 保持用计数器和高速计数器的当前值寄存器 7. 特殊寄存器(M8000~M8511,D8000~D8511)	内建 RAM 内存 (断电后,数据由 锂电池保存)

### ◆ 记忆卡 (TP03-1ME)

▼ 1	2 \ (1103-1WL)	
种类	存放内容	存放位置
程序内存	1. 用户程序 (20/30 型号: 0~8K, 40/60 型号: 0~16K) 2. 批注 (0~16K) 以上加总最大为 16K	内建闪存内存
	3. 系统参数	
	4. 特殊寄存器(M8000~M8511, D8000~D8511)	

#### 备注说明:

- A. 当无使用记忆卡 (TP03-1ME)时,将执行内建内存中的用户程序。
- B. 记忆卡 (TP03-1ME)只有在TP03关机后才可插拨。
- C. 上电时, TP03自动将记忆卡 (TP03-1ME)的所有数据写入内建内存中, 原内建内存中的数据将被覆盖取代。
- D. 须由 TP03-PC LINK 或 TP03-PDA LINK 选择将内建内存的所有数据写入记忆 卡 (TP03-1ME)中 。

## 9. 口令设定


于 PC 或 PDA 可设定口令,用于防止已编好的顺控程序的错误写入或被盗用,而且,对于编程软件的在线操作可以通过口令来设定 3 级保护层次。

层次	功能	口令设定方式	说明		
1	禁止全部操作		禁止	1. 程序内存所有内容之读写 2. 数据存储器所有内容之读写 3. 监控,连接触摸屏,文本显示器。	
	7十八十十		禁止	程序内存所有内容之读写	
2	防止被 盗用		允许	1. 数据存储器所有内容之读写 2. 监控,连接触摸屏,文本显示器。	
3	防止错		禁止	1. 程序内存所有内容之读写 2. 数据存储器所有内容之写入	
3	误写入		允许	1. 数据存储器所有内容之读出 2. 监控,连接触摸屏,文本显示器。	
口表	口 表示: 可指定 8 位 A-F 字符, 或 0-9 数字 (可任意混合输入)				

## 10. RUN/STOP(运行/停止)开关

有三种方式可使 TP03 RUN 或 STOP

- A. 使用 PC06/PDA06 下达 RUN 或 STOP 指令(请参阅 PC06/PDA06 使用方式)
- B. 使用内藏 RUN/STOP 开关。开关切到 RUN 时,控制器就会 RUN。开关切到 STOP 时,控制器就会 STOP。该功能利用其正缘触发来设定可编程控制器中之 RUN/STOP 旗标
- C. 利用 M8036 (RUN 旗标)与 D8037 (STOP 旗标)强制 RUN/STOP :
- D. 利用M8035,D8035指定外部输入做为RUN的开关。



如左图:

- a. 设置 M8035(ON) ,启动外部 RUN/ STOP 输入。
- b. 设定 D8035,可在 X000~X007 任意输入点中 指定一点作为 RUN 输入信号来使用。D8035 设为 0, 表示 X000。设为,1 表示 X001,依此 类推。 此例中设为 X000。
- c. 依此能通过 RUN 开关的点动输入,来运行可编程控制器(不用将此动作写于程序中)。通过 STOP 开关的点动输入,使可编程控制器停止(须将此动作写于程序中,如上图),同时按

下两个按钮开关时,停止操作优先。

#### 注意事项:

- ◆ RUN /STOP 旗标(M8036/M8037)同时置为 1 (ON)时,将执行 STOP 动作。并会自动将 M8036 置为 0 (OFF) 。
- ◆ 无论以何种方式来设定 RUN/STOP,设定 RUN 时 M8037 将会被置为 0。设定 STOP 时, M8036 将会被置为 0。

# 11. 万年历

	-20H	-30H	-40H	-60H			
储存器	内建: 秒(D8013)、分(D8014)、时(D8015)、日(D8016)、 月(D8017)、年(D8018)、星期(D8019) 并具备 30 秒补正						
专属之应用指令 (详细应用参阅指 令说明书)	2. F161 TZ 3. F162 TA 4. F163 TS 5. F166 TR	MP: 计时数据 CP: 计时区域 ADD: 计时资料 UB: 计时资料 D: 计时资料 VR: 计时资料	数据比较 4加算 减算 读出				
误差	±45 秒/月(25℃时)						
闰年	自动补正						
内存断电保持方式	D8013 - D80	019 于断电时,	由锂电池继续	保持数据			


### 可从以下之特殊线圈与特殊寄存器进行万年历时钟之操作

4//(2)1	C11//11/VIE 3 11//11/11	
特殊 线圈	内容	说明
M8015	时钟停止和预置	ON 时,停止计时,及可预置时钟
M8016	时间读取显示停止	ON 时,停止时间读出/显示
M8017	+-30 秒修正	ON 时, +-30 秒修正内部时间
M8018	安装检出	ON 时, 表示时钟存在
M8019	时钟出错	ON 时,表示时钟异常


特殊 寄存器	内容
D8013	秒(0~59)
D8014	分(0~59)
D8015	小时
D8016	日
D8017	月
D8018	年
	$(2000\sim2099)$
D8019	星期

## 12. 电位计

## 电位器型



- TP03 系列可编程控制器标准内置的模拟电位器的值,对应相应的刻度,以 F85 VRRD / F86VRSC 读出数据保存在指定的寄存器中,以利作为其它运算的数据用。
- 通过以下程序(如下图),将获取的 VR0 数据,作为定时器的间接指定值,可制作电位型的模拟定时器。



续上例,利用乘法器可变更输入值的倍率将 D0 (VR0)的数值×2 后转送至D10(D11)。

万年历/电位计 2-31

利用 n 倍扩大寄存器内容的方法,可变更设定值的范围。定时器最大值为32,767以下。 以该例, D11 将被 F22 MUL 使用, 所以不要在其它的程序上使用D11

- 利用 F86VRSC,可读取与刻度相对应的模拟电位器 0~10 的数值。
- TP03 可经由扩充卡,来扩充电位计的数量。内建 2 组电位器,可再扩充 6 组电位器,所以最多达 8 组。

### 13. 电池

#### 电气规格

项目	说明
编号	BT-CR2450-CB-01
电压	3V
容量	600mA-HR
寿命	5 年
注意事项	<ol> <li>使用注意事项:电池不能充电;电池不能短路;电池只能用于规定的设备上;插入电池时,请注意极性正确;电池不能加热;新、旧电池不能混合使用;电池不能置于火中;电池不能拆分;电池不能扭曲、变型。</li> <li>运输及存储注意事项:运输中电池应避免机械损坏;电池应存放于干燥、通风处,以免雨淋或阳光照射。</li> </ol>


#### 设定无电池使用

将 EPROM 和 EEPROM 存储器作为可编程控制器的程序存储使用时,且不使用存储停电保持状态和实时时钟功能时,可以不需要使用电池。

无电池运行的情况时,为了在运行开始时清除存储器后备区域的组件,请在程序的起始部分输入清除指令。

若没装电池或电池没电,虽设定为无电池使用,电池故障 BAT LED 也不会熄灭 无电池运行

存储器后备区域的清除程序例(参数锁存范围设定为初始值的情况)



注:特殊数据寄存器 D8120 通讯格式, D8121 站号设定和 D8129 超时判断时 间为需电池后备组 件。当使用该功能的 情况时,请同上述一 样进行复位,随后利 用程序进行设定值 的传送。但是将通讯 条件作为参数设定 进行设置的场合,可 编程控制器应当在 运行前将参数值覆 盖写入上述特殊数 据寄存器中。

# 14. 指令

(请参阅第七章指令表,详细动作请参阅指令说明书)

电池/指令 2-32

第三章 扩充组规格	3-1
1 数字扩充组	
1.1 一般性规格	3-1
1.2 尺寸	3-2
1.2.1 TP02 数字扩充模块	
1.2.2 TP03 数字扩充模块	3-2
1.3 电气规格	3-3
1.3.1 TP02-16EXD规格	3-3
1.3.2 TP02-16EYR规格	3-4
1.3.3 TP02-16EYT规格	3-5
1.3.4 TP02-16EMR规格	3-6
1.3.5 TP02-32EMR规格	3-7
1.3.6 TP03-16EMR规格	3-8
1.3.7 TP03-16EMT规格	3-9
1.3.8 TP03-16EMT P规格	3-10
1.3.9 TP03-16EYR规格	3-11
1.3.10 TP03-16EYT规格	3-12
1.3.11 TP03-16EYT P规格	3-13
1.3.12 TP03-16EXD规格	3-14
2 模拟量扩充组	3-15
2.1 说明	3-15
2.1.1 概要	3-15
2.1.2 数据存储器与输入型模拟量扩充模块之通道的配置关系	3-16
2.1.3 系统记忆系统的设定	3-17
2.2 模拟量扩充模块一般规格	
2.3 尺寸	
2.3.1 TP02 模拟量扩充模块	3-19
2.3.2 TP03 模拟量扩充模块	
2.4 配线	
2.5 电气规格	
2.5.1 TP02-4AD+规格	
2.5.2 TP03-8AD规格	
2.5.3 TP03-4RD规格	
2.5.4 TP03-4RD-K规格	
2.5.5 TP03-4TM规格	
2.5.6 TP02-2DA+规格	
2.5.7 TP03-2DA规格	
2.5.8 TP03-3MA规格	
3 主机可接的最大扩充模块数	
3.1 规格定义主机可连接的最大点数	
3.2 主机电源限制最大可连接的模块数	
3.2.1 主机的 5V电源规格	
3.2.2 扩充模块消耗的 5V电源	
3.2.3 主机的内部 24V电源规格	3-31

3.3	举例	3-3	3 ]
3.4	接入电源模块TP03-01SPS-A	3-3	3

目录 3-1


# 1 数字扩充组


# 1.1 一般性规格

机种项目	TP02- 16EXD	TP02- 16EYR	TP02- 16EYT	TP02- 16EMR	TP02- 32EMR	TP03- 16EMR	TP03- 16EMT	TP03- 16EYR	TP03- 16EYT	TP03- 16EXD	TP03- 16EMT P	TP03- 16EYT P
基本组样式	砖块式											
输入点数	16	0	0	8	16	8	8	0	0	16	8	0
输出点数	0	16	16	8	16	8	8	16	16	0	8	16
端子台	不可插拢	发										
尺寸(WxH xD) 毫米		64 x 9	0 x 76		110 x 90 x 76			57	x 90 x 82	2.3		
运行温度	0 ~ 55℃	(32~131	F) (运	行周温)								
存储温度	<b>-</b> 25 ~ +7	0℃										
相对湿度	Level RI	H1, 30~	95% (ラ	<b></b> 丘结露)								
周境污染等级	2 (IEC 6	0664)										
安装等级	II											
防护等级	IP20											
抗腐蚀	无腐蚀气	え 付										
高度	运行: 0	~ 2,000	米 (0~	6,565 英	尺); 运	输: 0~	3,000 米	( 0 to 9,	840 英尺	(.)		
抗振动								$sec^2 (1G)$ $ec^2 (4G) 9$				
抗冲击	147 m/se	$ec^2$ (15G)	,持续时	间 11m	sec,空间	可坐标三	轴向各三	三次冲击	(IEC611	31)		
抗噪音	1,000Vp	p, 1us ( <i>a</i>	<u>0</u> 30 ~ 100	) Hz								
耐压	1,500VA	1,500VAC 时,各端子与地耐压时间> 1mins (继电器端子)										
耐压	500VAC 时,各端子与地耐压时间> 1mins (其它端子 )											
绝缘电阻	500V DC 各端子与地间的绝缘电阻为> 10M ohm											
接地	不大于 100 ohm											


### 1.2 尺寸

### 1.2.1 TP02 数字扩充模块





## 1.2.2 TP03 数字扩充模块



76

### 1.3 电气规格

### 1.3.1 TP02-16EXD 规格

	项目	规格	外观示意图		
	输入点数	16	上侧端子		
	输出点数	0			
	输入电压	DC24V +10%~-20%	(   COMA   1   3   5   7		
	输入电流	4.8mA @24VDC	COMA 2 4 6 8		
	输入阻抗	5 kΩ Typ.			
ON	1 电压(电流)准位	20Vdc(3.5mA)以上(min.)			
OF	F 电压(电流)准位	8Vdc(1.5mA)以下(max.)			
	反应时间	10ms			
	输入指示灯	ON 时 LED 亮			
	绝缘方式	光耦合绝缘			
	内部电源供应	5VDC: 电流最大 50mA			
	附件	扩充线(TP-042EC: 4cm, 14pin)	COMB     1     3     5     7       COMB     2     4     6     8           下侧端子		
			内部回路		
端	符号	内容	图一		
子台	1~8	信号输入端子 (输入端)	5V		
说	COM.A~	共同回路端子			
明	COM.B	(共同端)	COM.A		
b c. =	8点用一个共同端 上侧与下侧共同端 没连在一起。 于 TP03 I/O 编号 X000~X007、X010 且为 8 进制,TP02 始(X001~X0128、 进制,所以在 TP03	時号一致的共同端于内部 号之尾数从 0 开始 (如 0~X017、Y020~Y027), 2 的 I/O 编号之尾数从 1 开 、Y001~Y0128), 且为 10 使用 TP02 扩充组,于 I/O 意之。以下各 TP02 之模			

### 1.3.2 TP02-16EYR 规格

	项目	规格	外观示意图		
	输入点数	0	上侧端子		
	输出点数	16			
	输出电压	AC250V/DC30V	1 3 COMA 6 8		
	输出电流	2A/1 点;5A/1 共同端	2   4   5   7   COMB		
	输出型态	继电器			
输	机械寿命	20,000,000 次			
出	电气寿命	150,000 次 @ 3A			
	反应时间	10ms 以下			
	最小负载	1 mA @ 5vDC			
	输出指示灯	ON 时 LED 亮			
	绝缘方式	继电器			
山	部电源供应	5VDC: 电流最大消耗 50mA	1 3 COMC 6 8		
1.3		24VDC: 电流最大消耗 80mA			
		扩充线(TP-042EC: 4cm,	2   4   5   7   COMD		
	附件	14pin)	下侧端子		
		- ·F,			
			内部回路		
端	符号	内容	图二		
子	1 ~ 8	输出配线端子			
台	1 0	(输出端)			
说	COM.A~	共同回路端子			
明	COM.D	(共同端)	COM.C		
注:					
a.	4点用一个共同	司端。			
b	上侧与下侧共[	司端符号一致的共同端于内部			
3	没连在一起。				

### 1.3.3 TP02-16EYT 规格

	项目		外观示意图		
	输入点数	0	上侧端子		
	输出点数	16			
	输出电压	DC4v~DC27V	1 3 COMA 6 8		
输	输出电流	0.3A/1 点; 2A/1 共同端	2 4 5 7 <sub>сомв</sub>		
抽出	输出型态	晶体管 NPN			
Ш	反应时间	1ms 以下			
	输出指示灯	ON 时 LED 亮			
	绝缘方式	光耦合绝缘			
山	部电源供应	5VDC: 电流最大消耗 50mA			
Ϋ́	Hb 451/04 1/1777	24VDC: 电流最大消耗 80mA			
附件		扩充线(TP-042EC: 4cm, 14pin)	1 3 comc 6 8 2 4 5 7 comb 下侧端子		
			内部回路		
端	符号	内容	图二		
子台	1 ~ 8	输出配线端子 (输出端)	\( \frac{1}{2} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2		
说	C(-).A ~	共同回路端子			
明	明 C(-).D (共同端)				
注:			COM		
	4点用一个共同				
		同端符号一致的共同端于内部			
	没连在一起。				


### 1.3.4 TP02-16EMR 规格

	项目	2-16EMH	规格	外观示意图			
	输入点数		8	上侧端子			
	输出点数		8				
	F	电压	AC250V/DC30V	COMA 1 3 5 7			
	电流		2A/1 点; 5A/1 共同端	сома 2 4 6 8			
	1	型态	继电器				
输	机机	戒寿命	20,000,000 次				
抽出	电气寿命		150,000 次 @ 3A				
Щ	反应时间		10ms 以下				
	最	小负载	1 mA @ 5vDC				
	输出	指示灯	ON 时 LED 亮				
	绝绝	缘方式	继电器				
	ļ	电压	DC24V +10%~-20%				
	ŀ	电流	4.8mA @24VDC	1 3 COMB 6 8			
	F	阻抗	5 kΩ Typ.	2 4 5 7 comc			
输	ON	√ 准位	20Vdc(3.5mA)以上(min.)				
入	OF	F准位	8Vdc(1.5mA)以下(max.)	下侧端子			
	反原	並时间	约 10ms	1、加加 1			
	指示灯		ON 时 LED 亮				
	绝缘方式		光耦合绝缘				
山力	☆₹ 由 ⅓	原供应	5VDC: 电流最大消耗 50mA				
ΥIJ	TP +C-1/	<b>承 </b>	24VDC: 电流最大消耗 80mA				
	附件	Ė	扩充线(TP-042EC: 4cm, 14	pin)			
				内部回路			
		符号	内容	图二			
	上	1 ~ 8	信号输入端子	输入			
端	侧	1 0	(输入端)	5V			
子	端	COM.	共同回路端子	\$ 2			
台	子 COM		(共同端)				
说	下 1~8		输出配线端子	COM.A			
明	侧		(输出端)				
	端 COM.H			46.11			
	子	COM.	C (共同端)	输出			
注:				4 RY			
a.	4 点用	一个共同	司端。				
b	上侧与	下侧共	司端符号一致的共同端于内部	COM.C			
3	没连在	一起。					
				<u>l</u>			

### 1.3.5 TP02-32EMR 规格

项目 规格					外观示意图		
	输入点数 16		16		上侧端子		
	输出点数 16						
		电压	A	C250V/DC30V	COMACOMA 1 3 5 7 9 11 13 15		
	ı	电流	2A	/1 点;5A/1 共同端	COMA COMA 2   4   6   8   10   12   14   16		
		型态		电器			
<i>+</i> -A	机机	械寿命	20,000,000 次		0000000		
输	电	气寿命	150,000 次 @ 3A		00000000		
出	反应时间		10ms 以下		0000000		
	最小负载		1 mA @ 5vDC				
	输出	指示灯	Oì	N 时 LED 亮	1 3 COMB 6 8 9 11 COM 14 16		
	绝绝	缘方式	继	电器	2 4 5 7 COMC 10 12 13 15 COMC		
	1	电压	DO	C24V +10%~-20%			
	ı	电流	4.8	BmA @24VDC	下侧端子		
		阻抗	5 k	хΩ Тур.			
输	ON	V 准位	20	Vdc(3.5mA)以上(min.)			
入	OF	F 准位	8V	/dc(1.5mA)以下(max.)			
	反	应时间	10	ms			
	指	示灯	Oì	N 时 LED 亮			
	绝绝	缘方式	光	耦合绝缘			
広	部   由 シ	原供应	5	VDC: 电流最大消耗 50mA			
rı	יו דים. אוו	W D \ \	24	VDC: 电流最大消耗 80mA			
	附件	‡	扩充线(TP-042EC: 4cm, 14p		pin)		
					内部回路		
		符号		内容	图二		
	上	1 1	_	信号输入端子	输入		
端	侧	1 ~ 1	o	(输入端)	5.V		
子	端	4		共同回路端子	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		
台	子	COM	A (共同端)				
说	下	1 1		输出配线端子	COM.A		
明	侧	1 ~ 1	o	(输出端)			
	端	COM.I	3 ~	共同回路端子	**   **		
	子	COM	.E (共同端)		输出		
注:	۸	ш , Д	r == 1.	ılı	¥ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
		用一个共					
		点用一ク			COM.C		
			凹垢	符号一致的共同端于内部			
,	仅廷仕	三一起。					
L					<u> </u>		


#### 1.3.6 TP03-16EMR 规格



### 1.3.7 TP03-16EMT 规格

	邛	·····································	<del>,</del>	外观示意图
		\点数	8	上侧端子
		俞出点数	8	COMA 0 2 4 6
	车	<b>俞出电压</b>	DC4v~DC27V	
<i>t:</i> Δ	车	俞出电流	0.3A/1 点; 1.2A/1 共同端	
输出	车	俞出型态	晶体管 NPN	
Щ	Ŀ	反应时间	1ms 以下	
	输	出指示灯	ON 时 LED 亮	PWR OE
	绝缘方式		光耦合绝缘	40 50 60 70 IN
		电压	DC24V +10%~-20%	
		电流	7mA @24VDC	0 1 2 3 OUT
		阻抗	$3.3 \text{ k}\Omega$ Type.	4 5 6 7
输	(	ON 准位	15Vdc(4.2mA)以上(min.)	
入	C	OFF 准位	9Vdc(2.5mA)以下(max.)	
	Ŀ	反应时间	Off→On: 1ms	
			On→Off: 2.5 ms	0 2 COMD 5 7
		指示灯	ON 时 LED 亮	下侧端子
	4	绝缘方式	光耦合绝缘	1 NO.114 A
	指示灯		PWR: 5V Power LED(Green)	
			OE: Output Enable LED(Green)	
P	内部目	<b>电源供应</b>	5VDC: 电流最大消耗 50mA	
	17/	1.71.	24VDC: 电流最大消耗 80mA	
	M.	· 件	扩充线(TP03-304EC: 4cm,	
		 符号		内部回路 输入
	L	ל ניו	信号输入端子	TIPU / V
Δılı	上侧	$0 \sim 7$	(输入端)	\$\sqrt{2}^{\sqrt{\sq}}\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
端	洲端		共同回路端子	
子台	子	COM.A	(共同端)	COMA
一一说				
明明	下伽	0 ~ 7	输出配线端子	图二
94	侧端	00110	(输出端)	<u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> -
	<sup>垢</sup> 子	COM.C		
32-	1	COM.D	(共同端)	
注:	上田	二人共同进	1	路 COM
		一个共同端 干值写扩充	i。 EIO 的高位数	
U. 🎞	化川	」場与10 兀	10 的同性数	


#### 1.3.8 TP03-16EMT P 规格




### 1.3.9 TP03-16EYR 规格

项目				规格	外观示意图		
	输入点	点数	0		上侧端子		
	输出点数		16				
		电压	A	C250V/DC30V	COMA 1 3 4 6 7		
	I	电流	2A/1 点; 5A/1 共同端		0 2 com 5 7		
	3	型态		电器			
输	机机	机械寿命		,000,000 次	PWR OE		
出出	电	气寿命	10	0,000 次 @ 3A	0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Щ	反	並时间	6n	ns			
	最	小负载	1 r	mA @ 5vDC			
	输出	指示灯	Ol	N 时 LED 亮	4 5 6 /		
	绝绝	象方式	继	电器	A THE HERE HE		
	指示	·//T	PW	R: 5V Power LED(Green)			
	3H/3	7.4	OE: Output Enable LED(Green)		0 2 comb 5 7		
内	部电》	原供应	5VDC: 电流最大消耗 40mA		下侧端子		
			24VDC: 电流最大消耗 85mA				
	附件	-	扩	充线(TP03-304EC: 4cm, 2	*		
					内部回路		
		符号		内容	图二		
	上 0~7		,	输出配线端子			
端	侧	,		(输出端)			
子	端	COM.A		共同回路端子	$+$ $\downarrow$		
台	子	COM.	В	(共同端)			
说	下	0 ~ 7	,	输出配线端子	COM.C		
明	侧			(输出端)			
	端	COM.C		共同回路端子			
	子 COM.D (共同端)			(共同端)			
注: 8		点用一个 框用于均		司端。 扩充 IO 的高位数。			

#### 1.3.10 TP03-16EYT 规格



#### 1.3.11 TP03-16EYT P 规格



### 1.3.12 TP03-16EXD 规格

	项目			规格	外观示意图	
	输入点数		16		上侧端子	
	输出原	点数	0			
	电压		D	C24V +10%~-20%		
	-	电流	7n	nA @24VDC	COMA 1 3 5 7	
	1	阻抗	3.3	3 kΩ Type.		
输	ON	1准位	15	Vdc(4.2mA)以上(min.)	PWR 0 1 0 2 0 3 0 1	
入		F准位	9 <b>V</b>	/dc(2.5mA)以下(max.)		
	反	並时间	Of	f→On: 1ms		
				n→Off: 2.5 ms		
		示灯		N 时 LED 亮		
	绝绝	象方式	光	耦合绝缘	COMB 0 2 4 6	
	指示	灯	PW	R: 5V Power LED(Green)	coms 1 3 5 7	
内	部电测	原供应		VDC: 电流最大消耗 20mA	下侧端子	
			24	VDC: 电流最大消耗 1mA		
	附件	Ė	扩	充线(TP03-304EC : 4cm,2	(6pin)	
					内部回路	
		符号		内容	图二	
	上	$0 \sim 7$	,	信号输入端子	5V	
端	侧	0~ /	,	(输入端)	¥°	
子	端	COM.	٨	共同回路端子		
台	子	COM.	A	(共同端)	COM.A	
说	下	$0\sim 7$	,	输入配线端子		
明	侧	0 /		(输入端)	'	
	端	COM.	В	共同回路端子		
	子 (共同端)		(共同端)			
注: <b>a</b>	a. 8)	点用一个	共同	司端。		
				扩充 IO 的高位数。		
o. P.15/104 - W 44/ Ar to H41/4 EW.						

数字扩充组 3-14

## 2 模拟量扩充组

#### 2.1 说明


#### 2.1.1 概要

- ◆ 输入型模拟量扩充模块:TP02-4AD+、TP03-8AD、TP03-4RD、TP03-4TM...等。
- ◆ 输出型模拟量扩充模块:TP02-2DA+、TP03-2DA...等。
- ◆ 输入输出混合型模拟量扩充模块:TP03-3MA...等。
- 注: M、H 型主机程序 V1.5 版开始支持 TP03-8AD、TP03-2DA、TP03-3MA 等模拟量 扩充机种。
  - M、H型主机程序 V1.7 版开始支持 TP03-4RD、TP03-4RD-K 等模拟量扩充机种。
  - M、H型主机程序 V1.8 版开始支持 TP03-4TM 等模拟量扩充机种。
  - S型主机从V1.2版开始支持TP03-8AD、TP03-2DA、TP03-3MA等模拟量扩充机种。
  - S型主机从V1.3版开始支持TP03-4RD、TP03-4RD-K等模拟量扩充机种。
  - S型主机从 V1.5 版开始支持 TP03-4TM 等模拟量扩充机种。
- TP03 20、30 点机型基本组(20MR/T(P)、20HR/T(P)、30MR/T(P)、30HR/T(P))及 S 系列机种 可连接模拟量扩充组: TP02-4AD+ 2 组及 TP02-2DA+ 1 组,或TP03-8AD 1 组及TP03-2DA 1 组,最大 8 通道模拟量输入和 2 通道模拟量输出。
- TP03 40、60 点机型基本组(40HR/HT(P),60HR/HT(P))可连接模拟量扩充组: TP02-4AD+1组及TP02-2DA+1组,加上TP03输入型模拟量扩充模块7组(若使用7组TP03-8AD,则会有56个输入通道,若使用TP03-4RD,则会有28个输入通道)及TP03输出型模拟量扩充模块4组(若使用4组TP03-2DA,则会有8个输出通道),即最大共有60通道模拟量输入和10通道模拟量输出。

#### 注:

- 1. 输入输出混合型模拟量扩充模(TP03-3MA)会占用 2 个模块位置,一个是输入模块位置,另一个是输出模块位置。
- 2. 每组模拟量扩充模块会有多少通道,将视个别模块之功能而定。如: 1 组 TP02-4AD+ 会有 4 个通道(个别模块详细通道数,请参阅后面章节,相关的规格叙述)。
- 3. TP03 的扩充模块须先连接在 TP03 基本组扩充接口,最后接 TP02 模块。对应的通道数从 TP03 基本组扩充接口从左至右依次累加。
- 4. 使用 TP03-3MA 模块时, 计算对应的 AD 通道数以 4 通道计算, 前 2 个通道与实际模拟输入对应, 其余为空缺通道; 计算对应的 DA 通道数以 2 通道计算, 前 1 个通道与实际模拟输出对应, 其余为空缺通道。

#### 例 1: AD 通道



#### 例 2: 最大基本系统组成

最大基本组是: TP03-01SPS-A + 多组一般 I/O 扩充组 (最大 256 点) + (TP02-4AD) \*1+ (TP03-8AD) \*7+ (TP02-2DA) \*1+ (TP03-2DA) \*4

基本组(60HR)(TP03-8AD)\*7 (TP03-2DA)\*4 (TP02-32EMR)\*6 (TP02-4AD+) (TP02-2DA+)

- 注意: 1. 与 TP03 基本组所连接之扩充模块, 必须先连接 TP03 之各种扩充模块, 后才能连接 TP02 的各种扩充模块, 包括一般 IO 模块、AD 及 DA 模块。
  - 2. 最后接模块需要连接回路终端连接器(TP-200EC)。
  - 3. 上图仅表示逻辑关系,不代表实际连接,根据不同的应用,需加入不同数量的电源模块。(参看 第 3 节)

#### 2.1.2 数据存储器与输入型模拟量扩充模块之通道的配置关系

	输入型模拟量扩充模块	输出型模拟量扩充模块	
通道	(每次扫描后,系统会将各通道值读	(每次扫描时,系统会从相对应的数	
地坦	回的数据写入相对应的数据地址内)	据地址获取数值并输出到各通道)	
	数据地址	数据地址	
通道 1	D8436	D8381	
通道 2	D8437	D8382	
通道3	D8438	D8383	
通道 9	D8444	D8389	
通道 10	D8445	D8390	
通道 59	D8494		
通道 60	D8495		
通道 61	D8496(备用)		
通道 62	D8497(备用)		
通道 63	D8498(备用)		
通道 64	D8499(备用)		

#### 2.1.3 系统记忆系统的设定

使用前必须先设定系统内存, 以利系统得知使用之模块个数

<b>文用前至</b>		设定				
			接 TP03	的模块	初始 值	
	系统内存	只接       TP02       的模块         H/M 及	20/30 点	I 及		备注
			S系列			
D8256	TP02-4AD 模块使用 <b>模块数</b> 设定	0~2	0	0~1	0	20/30 H/M 主
D8257	TP03 输入型模拟量扩充模块使用 <b>模块数</b> 设定	0	0~1	0~7	0	机及 S 系列主 机不能同时接
D8258	TP02-2DA 模块使用 <b>通道数</b> 设定	0~2	0	0~2	0	TP02 和 TP03
D8259	TP03 输出型模拟量扩充模块使用 <b>通道数</b> 设定	0	0~2	0~8	0	的 AD/DA 模 块。
	输入型模拟量扩充模块(AD)软件流	*************************************				
D8260	0: 没有软件滤波器的作用				0	
	1~3: 软件滤波器 模式 1~3					
D8261	输入型模拟量扩充模块(AD)操作机	莫式: 设置	昆 4 个字符	的 HEX		AD 通道 1~4
D8262	代码 Hxxxx 在#D8261~#D8276	寄存器中,	低字符对原	应编号小		AD 通道 5~8
	的AD通道。寄存器内容					
	=0: AD 模式不操作   =1: 0~10V 电压输入模式(0~40	0				
•••	=2: 0~20mA 电流输入模式(0~2					
	=3: 4~20mA 电流输入模式或 1~					
D8274	=4: PT100		-	AD 通道 53~56		
D8275	=5: PT1000			AD 通道 57~60		
D0273	=6: J =7: K			备用 AD 通道		
D8276	=8:					61~64
D8277	输出型模拟量(DA)操作模式:设置					DA 通道 1~4
102//	在#D8277~#D8279寄存器中,低	字符对应	编号小的 [	A 通道。		D/1 地地 177
D8278	寄存器内容					DA 通道 5~8
D02/0	=0: DA 模式不操作	>			0	D/1 AUAU J**0
	=1: 0~10V 电压输出模式 (0~4000)					
D8279	=2: 0~20mA 电流输出模式(0~2		DA 通道 9~10			
	=3: 4~20mA 电流输出模式或 1~5V 电压输出模式 (0~2000)					
M8257	AD 模块个数设置错误标记:   ON: D8256、D8257 的值设置超上	1. 范围			OFF	
		다 (로 1대				
M8258	DA 模块通道数设置错误标记: ON: D8258 D8259 的值设置超出范围					
	ON: D8258、D8259 的值设置超出范围					

#### 例: AD 模式 D8261=H0123

AD CH1=3, 4~20mA 电流输入模式或 1~5V 电压输入模式 (0~2000);

AD CH2=2, 0~20mA 电流输入模式 (0~2000);

AD CH3=1, 0~10V 电压输入模式 (0~4000);

AD CH4=0, AD 模式不操作。

例: DA 模式 D8278=H3210

DA CH5=0, DA 模式不操作:

DA CH6=1, 0~10V 电压输出模式 (0~4000);

DA CH7=2, 0~20mA 电流输出模式 (0~2000);

DA CH8=3, 4~20mA 电流输出模式或 1~5V 电压输出模式 (0~2000)。

#### A. 输入型模拟量扩充模块的软件滤波

#### 软件滤波器:

(模式1):每个扫描周期数据更新一次。


取最近 5 次的 AD 数据去掉最大值和最小值后的平均值。

(模式 2): 每 5 个扫描周期数据更新一次。

由模式1平均化所得的值,统计5次后做平均化。

(模式 3): 每 25 个扫描周期数据更新一次。

由模式 2 所得的值, 再统计 5 次后, 取最大、最小的平均数。



例: 资料  $_1$ =161,资料  $_2$ =120,资料  $_3$ =154,资料  $_4$ =160,资料  $_5$ =190,资料  $_6$ =169,资料  $_7$ =110,资料  $_8$ =121,资料  $_9$ =150,资料  $_{10}$ =198,资料  $_{11}$ =199。

#### ◆ 模式 1:

① 更新资料=(161+154+160)/3=158—滤波器(1, 2, 3, 4, 5)

最大值 190, 最小值 120 的资料将删除。

②更新资料=(154+160+169)/3=161—滤波器(2,3,4,5,6)

最大值 190, 最小值 120 的资料将删除。

③更新资料=(154+160+169)/3=161—滤波器(3, 4, 5, 6, 7)

最大值 190, 最小值 110 的资料将删除。

:

⑦更新资料=(121+150+198)/3=156—滤波器(7,8,9,10,11)

最大值 199, 最小值 110 的资料将删除。

#### ◆ 模式 2:

由模式1中得出的5个数据,再取平均值

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)/5

#### ◆ 模式 3:

由 5 次模式 2,得出 5 个数据,取其中的最大值和最小值后,再取这两个值的平均值。 本模式针对涟波或涟波噪音可有效滤除。

(最大值+最小值)/2


其中最大值、最小值范围为((1)(2)(3)(4)(5))。

### 2.2 模拟量扩充模块一般规格


项目	模拟量扩充模块		
储存温度	-25~70 °C		
操作温度	0~55 ℃		
湿度范围	5~90%HR(不结露)		
耐震动	导轨安装时,10~57Hz 幅度 0.075mm, 57~150Hz: 9.8m/sec <sup>2</sup> (1G) 2 小时(空间坐标三轴向) 墙壁安装时,2~25Hz 幅度 1.6mm, 25~100Hz : 39.2m/sec <sup>2</sup> (4G) 90 分钟(空间坐标三轴向)		
耐冲击	147 m/sec <sup>2</sup> (15G), 持续时间 11m sec, 空间坐标三轴向各三次冲击 (IEC61131)		
装配方式	直接安装或使用 DIN rail		
接地	不大于 100 ohm		
隔离系统	光耦合器隔离		
隔绝阻抗	10MΩ或以上,500V DC(输出端子与二次侧电路间)		
绝缘耐压	500V AC/1 分钟(输出端子与二次侧电路间)		
操作指示	LED (5V 电源指示 LED: 绿色)		

### 2.3 尺寸

#### 2.3.1 TP02 模拟量扩充模块




### 2.3.2 TP03 模拟量扩充模块



#### 2.4 配线


输入型(A/D) 模拟量扩充模块之外部配线图:




- 1. 模拟量输入使用标准隔 离双绞线,此配线请远离电 源线或其它会引发干扰之配 线。(建议线长勿超出3 公 尺)
- 2. 将接地端连接到系统接地点,再将系统接地点良好接地。

在模拟量输入端可选择电压输入或电流输入:输入模拟量信号不可超过15V 或 30mA, 否则会造成损坏。

输出型(D/A) 模拟量扩充模块之外部配线图:




在模拟量输出端可选择电压输出端或电流输出端:



- 1. 模拟量输出时使用隔离 双绞线,配线时请远离电源 线或其它会引发干扰之配 线。(建议线长勿超出3 公 尺)
- 2. 若外部配线不正确,将造成错误的动作或损坏本机,如电压输出端短路将造成本机,外文性损坏,请注意。
- 请尽可能缩短不含屏蔽的 出线长度(30mm 以内)。 连接屏蔽线的屏蔽层到 SHLD 端, SHLD 端到外壳地(Flame Grand)的接线请用大约 1.25mm<sup>2</sup> 的导线。
- 请使用 DC24V 的电源供应 器或基本组 24V 输出提供给 AD/DA 模块使用。


#### 2.5 电气规格

#### 2.5.1 TP02-4AD+规格




注意: 只使用一个 TP02-4AD+ 模块时,必须将 switch 拨码开关拨到左边,表第 1 组。 第二组 TP02-4AD+必须将 switch 拨码开关拨到右边,表第 2 组。


#### 2.5.2 TP03-8AD 规格



#### 2.5.3 TP03-4RD 规格



#### 2.5.4 TP03-4RD-K 规格



#### 2.5.5 TP03-4TM 规格

	P03-4TM		\ 10 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	
项目		`	个 12 位的 J/K 温度输入通道。)	
		J-type	K-type	
温度输入范围		-100°C~700°C	-100°C~1200°C	
	2输出	-1000~7000	-1000~12000	
	辨率	2.5 mV		
	确度	±1% FSR	+24V rco+ rco+ rc1+ rc1-	
	器类型	Thermocouple J-type /K-type		
	東速度	1扫描时间/4通道数		
	<b>通道数</b>	4 通道		
端子一	TC0+ ~ TC3+	热传感器器(J,K型)信号输入正端	PWR LNK	
」   台     说	TC0- ~ TC3-	热传感器器(J,K型)信号输入负端		
明 —	+24V	24VDC 电源供应输入端子 (+)		
.31	0V	24VDC 电源供应输入端子(-)		
由加	原指示	PWR:+24 V Power LED(Green)	● TC2+ TC3+ TC3-	
电极	¥111/1/	LNK: Link LED(Green)		
内部印	电源供应	5VDC:电流最大 50mA		
外部电	1源供应	24VDC±20%(消耗电流最大 150mA)	外观示意图	
肾	付件	安装手册,扩充线(TP03-304EC:	4cm, 26pin)	
回路图		外部设备	A/D 转换器	

#### 2.5.6 TP02-2DA+规格

4.5.	2.5.6 TP02-2DA+规格					
	项目	规格(模拟输出单元,2个12位的电压或电流输出通道)				
	· A H	电压	电流			
模拟量		0V~10V 或 1V~5V,	0mA~20mA 或 4mA~20mA,			
输出范围		外部连接阻抗应大于 500Ω	外部连接阻抗应小于 500Ω			
迷	<b>対</b> 值范围	0000 (0V) ~4000 (10V) 或	0000(0mA)~2000(20mA)或			
3.	V ITT 1다 ITT	0000 (1V) ~2000 (5V)	0000 (4mA) ~2000 (20mA)			
	分辨率	2.5 mV	10 μΑ			
;	精确度	±5%或更少(在25℃时)	±1%或更少(在 0~55 ℃时)			
车	<b>持</b> 換速度	1扫描时间/2通道数				
È	总通道数	2 通道	+24V V1 C1 V2 C2			
	V1~V2	电压输出端子,于 V,C 间输出 电压信号。	ov 11 SHLD 12 SHLD			
	I1~I2	电流输出端子,于 I, C 间输出电流信号。				
端	C1~C2	V1~V2 或 I1~I2 共通接地点	Power			
子台说	V1±~ V2±	电压输出端子,于 V, C 间输出 电压信号(-10V~+10V)(V1,V2 和 V1±,V2± 不能同时使用)	端子,于V,C间输出 号(-10V~+10V)(V1,V2 /2± 不能同时使用)			
明	C3~C4	V1±~V2±共通接地点				
	SHLD	屏蔽端子 SHLD 内部为一起,请 连接到外壳 FG。	◆ V1± C3 V2± C4			
	+24V	24VCD 电源供应输入端子 (+)	SHLD SHLD			
	0V	24VCD 电源供应输入端子 (-)				
ŧ	1源指示	LED (5V power LED: Green)				
内部	部电源供应	5VDC: 电流最大 50mA	外观示意图			
外音	『电源供应	24VDC±10%(消耗电流最大 100	lmA)			
	附件	安装手册,扩充线(TP-042EC:	4cm, 14pin)			
回路图		中压输出 V1± V1 II II C1 SHLD 中藏 双绞线 V2 I2 V2 I2 C2 SHLD Q4V QV	D/A       转换器       稳压器			


### 2.5.7 TP03-2DA 规格

2.3./ II U3-2DA			【输出单元,2 个	12 位的电压或电		
	项目		<u>.</u>	电流		
	模拟量	V0-C0、V1-C1	0V~10V 或 1V~5V	I0-C0、I1-C1	0mA~20mA 或 4mA~20mA	
新	俞出范围	±V0-C2, ±V1-C3	-10V~ +10V	N.A.		
		外部连接阻抗应大	于 500Ω	外部连接阻抗应	小于 500Ω	
光	<b></b>	0000 (0V) ~4000	(10V) 或	$0000 (0mA) \sim 2$	2000(20mA)或	
3	X 且 径 固	0000 (1V) ~2000	(5V)	$0000 (4mA) \sim 2$	2000 (20mA)	
	分辨率	2.5 mV		10 μΑ		
	精确度	±1% (在20℃时)	)	±1%(在20℃即	<del>†</del> )	
车	专换速度	1扫描时间/2通道	过数			
È	总通道数	2 通道		+24V V0	C0 V1 C1 F	
	V0~V1	电压输出端子,于 电压信号	·V,C 间输出	0 V 10	• I1 •	
端	I0~I1	电流输出端子,于 流信号		PWF	R LNK	
子	C0~C1	V0~V2 或 I0~I2 共				
台	V0±∼	电压输出端子,于		DD⊳	<b>□</b>	
说	V0±~ V1±	电压信号(-10V ~				
明	V 1±	和 V0±,V1± 不能	司时使用)			
	C2~C3	V0±~V1±共通接地	点			
	+24V	24VDC 电源供应轴	俞入端子(+)	• V0±	C2 V1 ± C3	
	0V	24VDC 电源供应输入端子 (-)				
Н	<b></b> 抱源指示	PWR:+24 V Power LED(Green)				
7	日初31日717	LNK: Link LED(G	reen)	从如一辛囡		
内部	部电源供应	5VDC: 电流最大	30mA	外观示意图		
外剖	『电源供应	24VDC±20%(消	耗电流最大 1001	nA)		
	附件	安装手册,扩充线(TP03-304EC: 4cm, 26pin)				
回路图	中国輸出       V0±         外部设备       屏蔽双绞线         中流输出       V1±         外部设备       屏蔽双绞线			D/A       转换器	至基本组	

#### 2.5.8 TP03-3MA 规格

(模拟输入输出单元,2通道12位模拟量输入,1通道12位模拟量输出)

		平儿, 2 远过 12 世快18 重棚八, 1 远太		规格		
	项目	电压		电流		
	模拟量	0V~10V 或 1V~5V		0mA~20mA 或 4mA~20Ma		
	输入范围	输入阻抗 30KΩ		输入阻抗 250Ω	20111	
输		0000 (0V) ~4000	(10V) 或	0000 (0mA) ~2000	)(20mA)或	
入	数值范围	0000 (1V) ~2000	(5V)	0000 (4mA) ~2000	(20mA)	
	总通道数	2 通道(但会占用	4个通道之寄存	器)		
	模拟量	Vout - COM	0V~10V 或 1V~5V	Iout - COM	0mA~20mA 或 4mA~20mA	
输	输出范围	Vout± - COM	-10V~ +10V	N.A.		
制出		外部连接阻抗应大	<b>汀于 500Ω</b>	外部连接阻抗应小	F 500 Ω	
Ш	数值范围	0000 (0V) ~4000	(10V) 或	0000 (0mA) ~2000	)(20mA)或	
	数 徂 氾 団	0000 (1V) ~2000	(5V)	0000 (4mA) ~2000	(20mA)	
	总通道数	1 通道(但会占用	1 通道(但会占用 2 个通道之寄存器)			
	分辨率	2.5 mV		10 μΑ		
	精确度	±1% (在25℃时)		±1% (在 0~55 ℃时)		
车	专换速度	1扫描时间/3通道数				
	Vin0 ~	电压输入端子,于	<sup>E</sup> Vin, C 间输入	+24V Vin0 COM	10 Vin 1 COM1	
	Vin1	电压信号		0V lin0 shld lin1 shld		
	Iin0 ∼ Iin1	电流输入端子,于 lin, C 间输入电				
		流信号并对 Vin,	Iin 端短路。			
端マ	COM0 ~ COM1	Vin0~Vin1 或 Iin0~Iin1 共通接地点		PWR	NK	
子台	Vout 或	电压输出端子,于				
说	Vout±	电压信号(-10V~	, ,	DD»	۹۵۵	
明		Vout±不能同时使从			l ľ	
	Iout	电流输出端子,于 电流信号	电流输出端子,于 Iout, C 间输出 电流信号			
	COM	Vout、Vout±或 Iou	ıt 共通接地点			
	+24V	24VDC 电源供应轴	<b>俞入端子</b> (+)	♦ Vout Vout ± COM		
	0V	24VDC 电源供应输入端子(-)		lout	shid shid	
E	电源指示	PWR:+24 V Power LED(Green)				
		LNK: Link LED(Green)		外观为	示意图	
内	部电源供应	5VDC: 电流最大	30mA			
外部电源供应		24VDC±20% (消耗电流最大 85mA)				
附件		安装手册,扩充线(TP03-304EC:		4cm, 26pin)		



## 3 主机可接的最大扩充模块数

主机最大可连接的模块数和他本身的规格定义有关,还和主机提供的电源驱动能力有关。 主要考虑 4 个方面.

- 1. 规格定义的最大的数字 I/O 点数;
- 2. 规格定义的最大的 A/D、D/A 点数
- 3. 最大的 5V 电源消耗
- 4. 同时输出 ON 的最大点数

如果有扩充电源模块,则只需考虑1,2两个方面的问题。

#### 3.1 规格定义主机可连接的最大点数

主机系列	数字 I/O(主机+扩充)	AD 通道数	DA 通道数
S系列	80 点	8 点	2 点
20/30 M 系列	128 点	8 点	2 点
20/30 H 系列	256 点	8 点	2 点
40/60 H 系列	256 点	60 点	10 点

#### 3.2 主机电源限制最大可连接的模块数

电源限制主要考虑主机内部的 5V 电源和 内部的 24V 输出够不够扩充使用。

#### 3.2.1 主机的 5V 电源规格

主机系列	5V 输出(mA)
S 系列	160
20/30 继电器系列	410
20/30 晶体管系列	340
40/60 继电器系列	410
40/60 晶体管系列	280

#### 3.2.2 扩充模块消耗的 5V 电源

机种	5V 电流(mA)(max)
TP03-16EXD	20
TP03-16EMR	30
TP03-16EYR	40
TP03-16EMT	30
TP03-16EYT	40
TP03-8AD	30
TP03-2DA	30

#### 3.2.3 主机的内部 24V 电源规格

主机提供的内部 24V 规格是 200mA, 主要用于输出点的线圈驱动。

主机及扩充机种的每个点输出 ON 的时候消耗 5mA。

主机的晶体管输出不用 24V 驱动,扩充的晶体管每点输出 ON 的时候消耗 4mA 电流。 所有至少可以保证 40 个输出同时 ON。

#### 3.3 举例

TP03-60HT-A 加上 4 个 TP03-16EMR 加上 一个 TP03-8AD。最多有 30 个继电器输出同时 ON;不用扩充电源模块判定是否可用。

第一步, 根据表 3.2.2 计算 5V 电流

配置	5V 电流 (mA)
TP03-16EMR	30
TP03-8AD	30
总计	150

第二步,填写下表,实际不超出规格部分就判定为 OK。判定全部 OK,则可以直接连接。如果是电源部分超出规格,则需加电源模块。

TP03-60HT-A+4\*TP03-16EMR+TP03-8AD

项目	数字 I/O 点数	AD/DA 点数	5V 电源(mA)	输出同时 ON 点数
规格	256	60/10	280	40
实际	124	8/0	150	30
判断	OK	OK	OK	OK

#### 3.4 接入电源模块 TP03-01SPS-A

TP03-01SPS-A 是扩充的电源模块,使用时要和串联在扩充模块中。主机负责给电源模块之前(左)的模块供 5V 和内部 24V,而电源模块负责它后(右)面的模块。

电源模块的规格


项目	规格值
5V 输出	250mA
内部 24V	250mA
外部 24V	400mA

加了电源模块后要分别计算主机的电源够不够用,电源模块的电源够不够用。


第四章 外观	R尺寸与安装	4-1
1 外观/	尺寸	4-1
	基本模块	
1.2	2 TP02 扩充模组	4-2
1.3	5 TP03 扩充模组及电源模组	4-3
1.4	TP03 通信模组	4-3
2 安装.		4-4
2.1	安装环境	4-4
2.2	. 基本模块/扩充模块的安装	4-4
	2.2.1 直接安装	4-5
	2.2.2 DIN Rail安装(轨条)	
2.3	扩充连接线,终端连接器的安装	4-8

## 1 外观尺寸


### 1.1 基本模块



外观尺寸 4-1




### 1.2 TP02 扩充模组




外观尺寸 4-2

#### 1.3 TP03 扩充模组及电源模组



#### 1.4 TP03 通信模组




外观尺寸 4-3

## 2 安装


#### 2.1 安装环境

TP03 系列 PLC 在安装时,请装配于封闭式之控制箱内,其周围应保持一定之空间(如下图所示,距离上下左右之其它设备皆须预留 50mm 以上之空间),以确保 PLC 散热功能正常。



- 1. 请勿将 TP03 装置安装于周温超过 0~55℃或湿度超过 5~90%RH之环境中。
- 2. 请勿将 TP03 装置安装于多尘埃、多油烟、 多盐分、多铁粉或金属性粉尘之环境中。
- 3. 请勿将 TP03 装置安装于油烟、腐蚀性气体、可燃性气体、引火性气体、氨气、电解质等气体或有机溶剂弥漫之环境中。
- 4. 请勿将 TP03 装置安装于有直接震动、冲击、通风不良、阳光直接照射之环境中。
- 5. 请勿将 TP03 装置安装于接近高压线、高压设备、动力线、无线设备的发射部件、及 大型开关、突波发生之环境中。


#### 2.2 基本模块/扩充模块的安装




#### 2.2.1 直接安装

直接安装于配电盘时,请使用 M4\*15mm 以上的螺丝安装。


● 主机 TP03-20□□-□/ TP03-30□□-□




● 主机模块 TP03-40□□-□/ TP03-60□□-□





#### ● 扩充模块






使用附件扩充线(4cm)时,基本模块及扩充模块的建议钻孔尺寸如下。请使用M4 螺丝。






#### 2.2.2 DIN Rail 安装(轨条)


请使用宽 35mm 的轨条及使用固定夹扣固定。 安装时



安装时,将模块背面的凹槽置于轨条 的上缘,然后往下压到模块完全卡 住,再将固定片往上压入。务必使用 固定夹扣,固定 TP03。




取下时,将固定片往下拉长后,将PLC 往上旋转后即脱离轨条。




## 2.3 扩充连接线,终端连接器的安装

扩充连接线请使用附属扩充模块的连接线。扩充模块的连接线只能使用一条 40cm 的 TP03-340EC 或 TP-402EC 的连接线, 其余都必须使用 4cm 的 TP03-304EC 或 TP-042EC 的连接线。最后一个扩充组必须加装终端连接器。


例 1



例 2



例 3




注:请勿将扩充连接线配在配线槽内。

● 扩充连接线、终端连接器的安装方式

关掉 PLC 的电源, 按如下步骤安装, 如下图所示:

- (1) 掀开主机扩充槽上盖
- (2) 将终端连接器从主机的扩充槽内取出
- (3) 将扩充连接线插入于主机的扩充槽内
- (4) 将扩充连接线的另一端插入于扩充的扩充槽内
- (5) 将从主机的扩充槽中取出的终端连接器插入于扩充的扩充槽内
- (6) 盖好扩充及主机的扩充槽上盖



注1: 使用擴充連接線、終端連接器時注意方向性。


第五章 配线	5-1
1 配线时的一般事项	5-1
2 主机配线	5-2
2.1 电源端配线及规格	5-2
2.1.1 电源端输入配线	5-2
2.1.2 电源端安全配线回路	5-3
2.2 主机输入点之配线	5-3
2.3 主机输出点之配线	5-4
3 扩充组接线	
3.1 扩充组输入端配线	5-7
3.2 扩充组输出端	5-8
4 接线时注意事项	5-9
4.1 电源端接线注意事项	
4.1.1 内建DC24V电源共享的场合	5-9
4.1.2 使用外部DC24V电源共享的场合	5-9
4.2 输入端子接线时注意事项	
4.2.1 输入组件种类及注意事项—以下各种输入组件(传感器/开关	
4.2.2 输入组件的漏电流	5-11
4.3 输出端子接线时注意事项	
4.3.1 指示灯负载的突波电流	
4.3.2 电感性负载的突波电压	
4.3.3 轻载的驱动场合	5-13
4.3.4 继电器寿命值	
4.3.5 TP03 HT机种接线说明	
4.3.6 TP03 HT P机种接线说明	
5 噪声对策	
5.1 电源侧噪音	
5.2 雷击	
5.3 扩充连线的抗噪音	
5.4 I/O配线之抗噪音	5-16

## 1 配线时的一般事项

◆ 输出/入配线端请使用O 型或Y 型端子,端子规格如桂花所示。PLC 端子镙丝扭力为 5~8kg-cm (4.3~6.9 in-lbs)。



- ◆ 空端子请勿配线。
- ◆ 输入点信号线与输出点或电源等动力线,请勿置于同一线糟内或使用同一多芯之电缆 线分别接上信号线、动力线。
- ◆ 当主机与扩充单元排成两列时。



- ◆ 输出/入扩充单元之I/O 信号连接线是比较容易受到噪声干扰的部份。因此I/O 连接线请与输出线及动力线保持50mm 以上之距离,如上图。
- ◆ 由于I/O 扩充单元可串联连接,因此在连接时,I/O 连接线一定要接在下一台I/O 扩充 单元左侧的接头上,其右侧之接头作为下一级扩充之用。
- ◆ 随扩充单元所附的标准连接线为40mm, 若使用者作如上图之连接时, 则必须另购。 (排成两列时所用连接线为400mm)。

施工注意:锁镙丝及配线时请避免微小的金属导体掉入PLC内部。

配线时的一般事项 5-1


## 2 主机配线

#### 2.1 电源端配线及规格


#### 2.1.1 电源端输入配线

TP03系列电源输入分为交流输入及直流输入两种,在使用上应注意下列事项:

- ◆ 交流电源输入电压,范围宽广(100VAC~240VAC),电源请接于L、N 两端,如果将 AC110V 或AC220V 接至+24V 端或输入点端,将使PLC 损坏,请使用者特别注意。
- ◆ 主机及I/O 扩充单元之交流电源输入请同时作On 或Off 的动作。
- ◆ 主机之接地端使用1.6mm 以上之电线接地。
- ◆ 当停电时间低于10ms 时,PLC 不受影响继续运转,当停电时间过长或电源电压下降将使PLC 停止运转,输出全部Off,当电源恢复正常时,PLC 亦自动回复运转。(PLC 内部具有停电保持的辅助继电器及寄存器,使用者在作程序设计规划时应特别注意使用)




◆ 当 TP03 为直流电源输入时,电源请接于24VDC 及0V 两端,电源范围为 20.4VDC~26.4VDC,当电源电压低于17.5VDC以下时,TP03 会停止运转,输出全部Off。



主机配线 5-2

#### 2.1.2 电源端安全配线回路

由于PLC 控制许多装置,任一装置的动作可能都会影响其它装置的动作,因此任一装置的 故障都可能会造成整个自动控制系统失控,甚至造成危险。所以在电源端输入回路,建议配 置如下的保护回路:



- ①交流电源负载
- ②电源回路保护用保险丝(3A)
- ③电源指示灯
- ④紧急停止

为预防突发状况发生,设置一紧急停止按 钮,可在状况发生时,切断系统电源。

⑤系统回路隔离装置

使用电磁接触器、继电器等开关作为系统电

源回路隔离装置,可防止电源断续供应时,

造成系统的不稳定。

⑥TP03 PLC 本体

⑦第三种接地


⑧电源供应:

交流(AC): 100~240VAC, 50/60Hz

直流 (DC): 24VDC


### 2.2 主机输入点之配线

输入点之入力信号为直流电源DC 输入,共有两种接法: SINK及SOURCE, 其定义如下: © DC 型式, DC 型式共有两种接法, SINK 及SOURCE, 其定义如下:




#### ◎ 配线

#### A. SINK 模式 (NPN型)




主机配线 5-3

#### B. SOURCE 模式 (PNP型)




◎ 绝缘回路: PLC 内部回路与输入模块之间使用光耦合器作绝缘。

### 2.3 主机输出点之配线



- 1. PLC 输出模块共有二种:继电器及 晶体管,其相关电气规格请参考第二
- 2. 动作指示: 当输出点动作时,正面 的该点指示灯亮。
- 3. 绝缘回路:
  - A. 晶体管输出 内部回路与晶体管输出模块之间 使用光耦合器作绝缘。
  - B. 继电器输出 内部回路以继电器作绝缘。
- 4. 输出端在实际配线时, 应特别注 意共享端的连接, 以 TP03-30MT-A 为例,输出端Y0~Y1 共享一个COM0 共同端,另外Y2~Y5 共享COM1, Y6~Y11 共享COM2, Y12~Y15 共享 COM3,如下图(晶体管输出)所示。 5. 在 (TP03-20HT-A, TP03-30HT-A, TP03-40HT-A, TP03-60HT-A) 机种 中,输出端Y0~Y1共享一个COM0共 同端,此COM0端与输入端的USER

主机配线 5-4




#### 输出接点过载能力

每个输出接点有5分钟2倍额定电流的过载能力,共享点有2分钟1.5倍额定电流的过载能力,若超过限定范围则可能造成接点故障,甚至导致内部线路烧毁造成危险。


主机配线 5-5

#### ◆ 实用之继电器输出回路配线



- ①突波吸收二极管:可增加接点寿命
- ②紧急停止: 使用外部开关
- ③保险丝:使用5~10A 的保险丝容量于输出接点的共享点,保护输出点回路。
- ④突波吸收器:可减少交流负载 上的噪声
- ⑤直流电源供给
- ⑥指示灯: 氖灯
- ⑦交流电源
- ⑧白炽灯(电阻性负载)
- ⑨互斥输出:利用外部电路形成 互锁,配合PLC 内部程序,确保 任何异常突发状况发生时,均有 安全的保护措施。

#### ◆ 实用之晶体管输出回路配线




- ①直流电源
- ②紧急停止
- ③电路回路保护用保险丝
- ④因晶体管模块输出均为开集极输出(Open Collector),若Y0 设定为脉波串输出(使用PLSY 指令),为确保晶体管模块能够动作正常,其输出提升电阻,必须维持输出电流大于0.1A。
- ⑤因晶体管模块输出均为开集极输出(Open Collector),若Y1设定为脉波串输出(使用PWM 指令),为确保晶体管模块能够动作正常,其输出提升电阻,必须维持输出电流大于0.1A.
- ⑥互斥输出:利用外部电路形成 互锁,配合PLC内部程序,确保 任何异常状总发行时,都有安全 的保护措施。

主机配线 5-6


# 3 扩充组接线

## 3.1 扩充组输入端配线



扩充组接线 5-7

## 3.2 扩充组输出端




扩充组接线 5-8

# 4 接线时注意事项


### 4.1 电源端接线注意事项

#### 4.1.1 内建 DC24V 电源共享的场合




注:外部DC24V与内建DC24V的电源+侧可与COM连接在一起,但-侧必须独立分开。

#### 4.1.2 使用外部 DC24V 电源共享的场合




注:外部DC24V的+侧全部接在COM共通点,但—侧必须分开使用。

## 4.2 输入端子接线时注意事项



### 4.2.1 输入组件种类及注意事项—以下各种输入组件(传感器/开关...)

DC输入




上表中,例1,2,3,4,5,6外部输出晶体管的驱动电流容量必须大于输入模组输入电流 $(6\sim7\text{mA})$ 容量。

例 1 中,请注意信号OFF时的漏电流(如大于模组的OFF电流,则OFF的动作并不执行)。

例 7 中的电压输出型组件不可使用于 TP03 DC输入场合。

#### 4.2.2 输入组件的漏电流

下例中,当信号OFF时会产生漏电的情况,如果漏电大于模组的OFF电流则此电流使模组无法OFF,或者会使模组在OFF时,Noise margin 失效。



<参考>

漏电流的计算方法

$$iL = \frac{V - Vf}{Rin + Rs}$$

V: 电源电压

Vf:LED 上的电压降

Rs: 极限开关内的限流电阻值 Rin: 输入模块的内部电阻值

右图为预防漏电流的对策加一分流电阻R,其中 R值必须符合下式,且取 5% 之标准阻值:

$$\Theta \; iL \times (\frac{Rin \times R}{Rin + R}) < VinOFF$$


$$\therefore R < \left(\frac{VinOFF \times Rin}{Rin \times iL - Vinoff}\right) \times$$
 余裕度A

余裕度A 取 0.7

分流电阻的瓦特数计算如下:

$$W > \frac{V^2}{R} \times$$
餘裕度 $B$ 

余裕度B 取 1.5



iL:漏电流

Vin OFF: 输入信号电压 OFF 准位

Rin: 输入模组的内部电阻值

V: 供应电源电压

例: 基本模组 T P03-30MR 电源电压=24V, VinOFF=15V, Rin=3.5kΩ。假设输入组件的漏电流为 6.5mA。

即 iL=6.5mA, Vin OFF=15V, Rin=3.5kΩ,V=24V

$$R < \frac{15 \times 3.5}{3.5 \times 6.5 - 15} \times 0.7 = 4.75 k\Omega$$

R=4.75kΩ, 取标准电阻 R=4.7 kΩ


$$W > \frac{24^2}{4.7k} \times 1.5 = 0.18W$$

选用 1/4W, 电阻值为  $4.7k\Omega$ , 即为所求

### 4.3 输出端子接线时注意事项


#### 4.3.1 指示灯负载的突波电流

当白炽灯丝导通时,会产生大于正常值10~20倍的突波电流过数十个ms之久,此时为了降低突波电流,可加入一分流电阻或限流电阻。




#### 4.3.2 电感性负载的突波电压

若干电感性负载ON/OFF动作时,会产生一突波电压KV,尤其继电器输出模组(内部并无标准突波吸收电路),受此影响极大,以下为针对各模组所使用突波吸收器的方法。




单独使用电容C当作突波吸收器时,对继电器接点伤害很大!(请勿使用)。




OFF时,电容充电电流太大,可能导致接点熔化,ON时,电容短路电流太大,可能导致接点熔化。

#### 4.3.3 轻载的驱动场合


若要推动轻载的机器械时可以用半导体继电器作为接口驱动






#### 4.3.4 继电器寿命值

输出继电器的寿命随不同的负载而异





注1: 上图为标准值,但使用环境的周围温度亦会影响继电器的寿命值; 当加入突波吸收器,如二极器,可大大提高继电器的寿命。

注2: 机械寿命在 2000万次以上。

注3: 当电流范围在2A以下时,一般继电器寿命值在10万次以上

#### 4.3.5 TP03 HT 机种接线说明

在(TP03-20HT-A,TP03-30HT-A,TP03-40HT-A,TP03-60HT-A)机种中,输出端 Y0~Y1 共享一个 COM0 共同端,此 COM0 端与输入端的 USER 0V 在 TP03 PLC 的内部是连在一起的,切记不可把 USER 24V 与 COM0 相连,其他的 COM 在 PLC 内部与 USER 0V 是不相连的。

#### 4.3.6 TP03 HT P 机种接线说明


在(TP03-20HT-A P,TP03-30HT-A P,TP03-40HT-A P,TP03-60HT-A P)机种中,输出端 $Y0^{\sim}Y1$ 共享一个COM0共同端,输出端Y0、Y1的共用端COM0需要和负载电源正极相连Y0,Y1需要和负载电源负极相连。

# 5 噪声对策


PLC 与外部组件之间的配线方式,往往决定了外界噪音对 PLC 系统影响的程序,在此一一提出做配线时抗噪音的对策。

接地方法

PLC 最好能单独接地,尤其不可与其它重负载(如变频器,马达):




接地请务必以第三种接地方式接地,接地线请使用 2mm²以上,长度不超过 5 米如图所示。




系统无法单独接地,则将 TP03 的 FG 连到控制箱亦可,如图所示。此时将电源模组的 GND 端子连至基座固定螺丝即可,连线愈短愈好。如控制箱本身已接地,则控制箱接地与 PLC 接地间不必再连线,如注所示。

如TP03 安装于控制箱的门上,接地方式,如下所示。(接地线径为  $2mm^2$  以上,长度不超过 50cm)。



## 5.1 电源侧噪音

TP03 电源模组的抗噪音容量为 1000Vp\_p, 当电源侧噪音可能超过此范围时,请在电源侧加入隔离变压器,此变压器应能吸数(100KHZ~2MHZ)的高频噪音。




噪音对策 5-14

## 第五章 配线


隔离变压器的安装愈靠近 PLC 输入愈好, AC 线请使用绞线。

隔离变压器的容量为 PLC 消耗容量的 120%以上, 否则变压器一次侧电压可能会高于其额 定值影响安全。



使用大容量变压器时, 二次侧请加装电压调整钮。


当噪音情况严重时, PLC 的电源最好各自独立, 此时可使用多个变压器。



#### 5.2 雷击


当工厂远距离一般住宅区,必须考虑雷击问题,(由雷击感应的突波电压,可能高达400KV),此时必须加入突波吸收器,减低高压对组件的伤害,突波吸收器应视设备及电源容量而有不同,下图为屋外立法方式1.7KAV 接线例:

特别第三种接地,阻抗小于 10Ω,必须与 PLC 接地分开。



噪音对策 5-15

使用地下管线,可使空气中感应的电压隔离,在雷击情况下空气感应的电压可能超过 DC24V,管线埋入地下的深度应小于 60cm。



输出入信号可用继电器隔离感应电压,减低高压造成的伤害。

### 5.3 扩充连线的抗噪音

当 PLC 或扩充连线附近有电磁开关 ON/OFF 动作时,很可能产生高噪音或高电压对 PLC 造成不良影响,此时请在电磁开关侧加入突波吸收装置,系统扩充连线绝不能与其它输入/输出信号或电源线置于同一配线槽内。

### 5.4 I/O 配线之抗噪音

输入信号线请使用隔离双绞线,以防噪音干扰,隔离绞线的屏蔽线请与 TP03 的 FG 端子连接后再接地。


输入信号线的注意事项,参考输入模组的注意事项

继电器输出内部并无突波吸收电路,使用时请加装突波吸收器

动力线要远距离输入/输出信号线及通信线,以免造成噪音干扰。

当输出输入信号线距离较长时,为了隔离干扰,输出与输入信号线一定要分开配置。

PLC 的信号线绝不要与其它动力线置于同一配线槽内。



噪音对策 5-16

第六章 词	试运转及保养维护	6-1
1 试	运转	6-1
	1.1 安全措施	6-1
	1.2 试运转前的确认事项	6-1
	1.3 试运转的步骤	6-2
2 保	!养与检查	6-3
	2.1 一般项目	6-3
	2.2 基本组	6-3
	2.3 扩充组	6-4
3 故	<b>ス障排除</b>	6-4
	3.1 LED灯的状态	6-4
	3.1.1 M、H系列	6-4
	3.1.2 S系列	6-4
	3.2 检查流程的前提条件	6-4
	3.3 故障时的准备	6-5
	3.4 再确认	6-5
	3.5 故障检查流程	6-6
	3.5.1 检查流程-1	6-6
	3.5.2 检查流程-2	6-7
	3.5.3 检查流程-3	6-8
	3.5.4 检查流程-4	6-8
	3.5.5 检查流程-5	6-9

## 1 试运转

#### 1.1 安全措施

在使用PLC 的系统中,有时会因以下原因引起误动作。

- PLC 的电源和输入/输出设备,动力设备之间电源上电、断电时间不同。
- 由于瞬时停电引起的响应时间的偏差。
- PLC 主机、外部电源以及其他设备的异常。

为了防止这种误动作造成的整个系统的异常或事故,请采取以下安全措施。

#### ◆ 应在PLC 的外部设置互锁电路

在控制电机的正转·反转等相反的动作时,请在PLC 的外部设置互锁电路。

#### ◆ 应在PLC 的外部设置紧急停止电路

用于切断输出设备电源的电路,请设置在PLC的外部。

◆ PLC 的启动应迟于其他设备(电源顺序)

在输入/输出设备、动力设备启动之后,再启动PLC。

在停止工作时应先关断PLC电源,后关断输入/输出设备电源。


#### ◆ 接地应牢靠


在变频器等因开关动作产生高压的设备附近,将控制器接地时,应避免共用接地。

◆为了防止触电,请务必使用端子台外盖。


#### 1.2 试运转前的确认事项


当TP03安装/配线完成后,请在通电前确认下列项目(必须皆为肯定答案,才可继续往下执行)。





#### 1.3 试运转的步骤





# 2 保养与检查

下表为使 TP03 保持正常且最佳状态下定期实施的检查项目

## 2.1 一般项目

检查项目	检查内容	判定标准	备注
周围温度	规格表范围内(安装	0~55°C	
周围温度	于控制盘时,盘内的	5~90%RH	无结露
气体	温度为周围温度)	无腐蚀性气体	
振动		无	
冲击		无	

### 2.2 基本组

检查项目	检查内容	判定标准
电源电压	测量端子台上的电源输入电压 是否在规格范围内	AC 机种:AC100~230V DC 机种:DC21.6~26.4V
AC 机种上提供 DC24V 之电源电压	测量端子台上的电源输入电压 是否在规格范围内	DC21.6~28.8V (空载时,其输出有可能达 30VDC)
RUN/STOP 开关	是否处于正确位置	处于 RUN 位置
输入端电源	提供给输入端的电压是否在规 格范围内	DC19.2~26.4V
输出端电源	提供给输出端的电压是否在规 格范围内	继电器输出: AC 250V 以下 DC 30V 以下 晶体管输出: DC 30V 以下
基本组异常灯	目视异常灯 ERR	熄灭
	基本组是否固定	无松脱
	端子台的螺丝是否松脱	无松脱
安装状态	着脱式端子台上下座是否松脱	无松脱
<b>女农</b> 伙心	扩充线、终端连接器是否确实 安装于扩充连接器上	确实安装
	扩充卡是否松脱	无松脱

### 2.3 扩充组

检查项目	检查内容	判定标准
输入端电源	提供给输入端的电压是否在规 格范围内	依个别模块之规格而定,请参阅个
输出端电源	提供给输出端的电压是否在规 别模块之规格书 格范围内	
	扩充组是否固定	无松脱
安装状态	端子台的螺丝是否松脱	无松脱
· 女衣扒心	扩充线、终端连接器是否确实 安装于扩充连接器上	确实安装

# 3 故障排除

异常发行时,请确认基本组的指示灯(RUN, ERR),并根据其状态按检查流程做故障排除

### 3.1 LED 灯的状态

### 3.1.1 M、H系列

			•			
PWR	RUN	BAT	ERR	说明		
灭	灭	灭	灭	电源 OFF	<b>→</b>	检查流程 -2
亮	闪烁	灭	亮	自我诊断检测出异常, 所有程序不执行, 所	_	检查流程 - 1
	亮			有 I/O 不输出		
亮	闪烁	灭	灭	停止模式 (STOP)	<b>→</b>	检查流程 - 3
亮	亮	灭	灭	执行模式 (RUN)	-	输入状态不正确:检查流程 -4
元	元	人	人	[KON]		输出状态不正确:检查流程 - 5
亮	亮	灭	闪烁	程序诊断出逻辑异常, 予以警告,所有程序 照常执行,所有 I/O 依旧输出	<b></b>	检查用户程序是否不符合规则与 逻辑或检查流程 -1
亮	亮	亮	亮	其它	-	检查流程 - 1

### 3.1.2 S 系列

PWR	RUN	说明		
灭	灭	电源 OFF	<b></b>	检查流程 -2
亮	慢闪 (6.4 秒)	自我诊断检测出异常, 所有程序不执行, 所有 I/O 不输出	-	检查流程 -1
亮	快闪 (1.6 秒)	停止模式 (STOP)	<b>-</b>	检查流程 -3
亮	亮	执行模式 (RUN)	-	输入状态不正确:检查流程-4 输出状态不正确:检查流程-5
亮	亮	其它	<b></b>	检查流程 -1

## 3.2 检查流程的前提条件

此检查流程主要是叙述在正常动作下,突然故障的解决对策与异常模组的更换及后续 修复方法,不包括下列情况

- a. 因杂讯的影响产行一时性的异常瞬间的故障(非持续性的)
- b. 因程序的影响的故障(客户的应用)

### 3.3 故障时的准备

- a. 程序记忆体和系统记忆体的备份 当CPU基板异常时,可能无法由辅助设备储存现行的程序,或储存的内容不正确。因此,请保存最新的程序,系统记忆体于电脑 (PC)上作备份。 在使用ROM运转的情况下,也请于电脑上作备份。
- b. 辅助设备的准备 需准备 PC/PDA 等辅助设备
- c. 预备品的准备 异常发生时的所需具备的各种模组,请准备其备品。
- d. 系统记忆体和设定,I/O继电器分配表的准备。 为了快速排除故障,请准备系统记忆体设定表及I/O分配表。

#### 3.4 再确认

#### ■电源指示

主机或扩充机之正面均有一个「POWER」的LED 指示灯,当主机通上电源时,该指示灯LED(绿色)亮。如果主机通上电源时此指示灯不亮,有可能为 TP03 的直流电源供应24V之外部负载过大,此时请将端子+24V 及24G 之端子配线移去,另行准备DC24V 的电源供应器。

#### ■准备动作

- ●在通上电源前,请务必检查电源线及输出/入配线是否正确,如果将AC110V 或AC220V 直接加入输入端或者是输出端配线短路将直接造成 TP03 本体的损坏,此点请务必注意。
- ●使用 PC/PDA 等装置将程序写入主机之后,若主机ERROR 指示灯没有闪烁,表示使用者程序合法,等待进一步由使用者下达RUN 的指令。
- ●可使用 PC/PDA 执行输出接点强制 On/Off 来测试配线。

#### ■运转及测试

运转中可藉由 PC/PDA 来监视定时器(T)、计数器(C)、缓存器(D)之设定值及暂存值,并可强制输出接点作On/Off 动作。

#### ■PLC 输入/输出响应时间

PLC 由输入点输入信号到输出动作的整个响应时间计算如下: 响应时间 = 输入接口延迟时间 +使用者程序扫描执行时间 +输出点动作延迟时间

一般输入端延迟时间		2.5ms,不可调。
中断或高速讯号延迟时	间	10us,不可调。
使用者程序扫描执行时	间	请参考特殊缓存器D8010 的使用。
输出点动作延迟时间	一般输出端延迟时间	继电器模块约6ms。 晶体管模块约 150us。
	H 型号之脉冲输出端 延迟时间	约 5us。仅晶体管模块


# 3.5 故障检查流程

## 3.5.1 检查流程-1


D	区分	M		D	继续
D	E.74	111	错误代码	错误内容	运行
8060	HMI 口构成	8060	200x	扩充卡不匹配	Y
	错误			x: 实际安装的扩充卡	
				1: 6AV	
				2: 485RS	
				3: 232RS	
				4: 2AI	
				5: 2TI	
				6: 10P	
			6006	无扩充通讯卡	
8061	PC 硬件检查	8061	0000	无异常	N
			6101	RAM 错	
			6102	ROM 错	
			6103	本体 I/O 总线错	
			6104	用户程序错误	
			6105	监视定时器溢出	
			6106	RAM 地址线错	
8063	通信检测	8063	6301	DTLK 错误	Y
			6302	RMIO 错误	
8064	参数错误	8064	0000	无异常	N
			6401	程序和参数不一致	
			6402	存储器容量设定不良	
			6409	其它不良	
8065	语法错误	8065	0000	无异常	N
			6501	指令地址组合不良	
			6504	标号重复	
			6505	元件地址号范围溢出	
			6506	使用未定义指令	
			6507	标号 (P) 定义不良	
			6508	中断标号(I) 定义不良	
			6509	其它	
8066	回路错误	8066	0000	无异常	N
			6603	MPS 连续使用 8 次以上	
			6604	MPS MRD MPP 关系错误	
			6605	STL 连续使用 16 次以上	
			6606	调用不存在的标号	
			6607	在主程序中有 I,IRET,SRET	
			6609	FOR NEXT 之间有 STL, RET, MC,	
			6608	MCR, SMCS, SMCR, JCS, JCR	
			6609	CALL 嵌套超过 16 次	
			6610	for next 不匹配	
			6611	JCS,JCR 关系不正确	1
			6612	STL, RET 关系不正确	1
			6613	MC, MCR 关系不正确	1
			6614	SMCS,SMCR 关系不正确	7

			6615	I,IRET 关系不正确	
			6616	在 STL_RET 中有 MC, MCR, SMCS, SMCR, SRET;	
			6617	for NEXT 嵌套超过 16 次	
			6618	无 END	
			6621	其它错误。	
8067	运算错误	8067	6705	地址矛盾	Y
	COT THE OC		6706	参数错	
			6730	PID 采样时间 TS 在对象范围以外(Ts<0)	
			6732	PID 输入滤波常数在对象范围以外	
			6733	PID 比例增益在对象范围以外	
			6734	PID 积分时间在对象范围以外	
			6735	PID 微分增益在对象范围以外	
			6736	PID 微分时间在对象范围以外	
			6740	PID 采样时间≤运算周期	
			6742	PID 测定值变化量溢出	
			6743	PID 偏差值溢出	
			6744	PID 积分计算值溢出	
			6745	PID 微分增益溢出导致微分值溢出	
			6746	PID 微分计算值溢出	
			6747	PID 运算结果溢出	
			6750	PID 自动调谐结果不良	
			6751	PID 自动调谐动作方向不一致	
			6752	PID 自动调谐动作不良	
8068	错误步号		错误步号	存储应用指令错误步序号	
8069	扩充检查错	8069	6903	扩展 I/O 错。	Y
	误		6904	AD/DA 设置错误。	
			6905	AD 无电源	

### 3.5.2 检查流程-2



#### 3.5.3 检查流程-3



#### 3.5.4 检查流程-4

此为输入信号的异常流程 (该异常 CPU的自我诊断无法检测出) 异常例:

- 特定的基本组/扩充组的全部输入无法ON。
- 特定的输入无法ON/OFF。
- 同一个基本/扩充组的输入信号中,有的输入信号动作时会影响其它的输入信号。

#### 对策 异常的输入信号

- 1. 确认输入设备的电源是否正确、配线是否没松脱。若不正确或配线松脱,则修复之。若正确或配线没松脱,则进行以下流程。
- 2. 确认输入设备, 其 ON 准位是否都达到 15V 以上, OFF 准位是否为 9V 以下。若不是, 则更换输入设备。若是, 则进行以下流程。
- 3. 将连接到输入端之所有输入设备 (如开关/近接开关/...)的电源拆除。
- 4. 取 +24vDC 电源, 直接加到相关的输入点与共同点之间。
  - 当电源电压加在端子间时, 为 ON, 输入指示灯的状态应该亮。
  - 当电源电压没有加在端子间时,为 OFF,输入指示灯的状态应该熄灭。
- 5. 确认基本组/扩充组输入指示灯的状态。
- 6. 连接 PC 或 PDA, 监视输入继电器的ON/OFF状态, 并确认之。
- 7. 若上述的状态皆同步变化 (也就是说, 当加上电压的输入端子, 其对应的指示灯会亮, 对应的输入继电器会 ON。没加上电压的输入端子, 其对应的指示灯会熄灭, 对应的输入继电器会 OFF)。若异步变化,则更换基本组/扩充组。
- 8. 尤其当使用者使用漏电流过大的电子式开关,常会造成输入点有不预期的动作。
- 9. 若上述皆正确, 但输入讯号依然异常,请检查是否有噪声干扰源存在, 是否有导电性异物 侵入PLC 内部。
- 10. 经上述处理依然无法排除故障, 此时需与本公司售后服务部门联系。

#### 3.5.5 检查流程-5

此为输出信号的异常流程 (该异常 CPU的自我诊断无法检测出) 异常例:

- 特定的基本组/扩充组的全部输出无法ON。 (此种情况,通常为电源输出的保险丝已烧断)
- 特定的输出无法ON/OFF。
- 同一个基本/扩充组的输出信号中,有的输出信号动作时会影响其它的输入信号。

#### 对策 异常的输出信号

- 1. 确认输出设备的电源是否正确、配线是否松脱、保险丝是否烧断或安全回路是否已启动。 若不正确或配线松脱,则修复之。若保险丝烧断或安全回路已启动,则须确认发生原因, 再修复之。若正确或配线没松脱,则进行以下流程。
- 2. 连接 PC 或 PDA, 监视输出继电器的ON/OFF状态, 并确认之。
- 3. 确认:
  - 当输出为 ON时, 输出指示灯的状态应该亮, 输出端子间的电压应在 1.2 v 以下。
  - 当输出为 OFF时, 输出指示灯的状态熄灭, 输出端子间的电压应为设备之电源电压。
- 4. 确认基本组/扩充组输入指示灯的状态。
- 5. 若上述 2./3./4. 的状态皆同步变化 (也就是说, 当输出 ON 时, 其对应的指示灯会亮, 对应的输出继电器会 ON, 输出端之电压在1.2 v 以下。当输出 OFF 时, 其对应的指示 灯会熄灭, 对应的输出继电器会 OFF, 输出端子间的电压应为设备之电源电压)。若异步变化, 则更换基本组/扩充组。
- 6. 若上述皆正确,但输出讯号依然异常,请检查是否有噪声干扰源存在,是否有导电性异物侵入PLC内部。
- 7. 经上述处理依然无法排除故障, 此时需与本公司售后服务部门联系。

第七章 指令一览表	7-1
1 基本指令一览表	
2 步进指令STL,RET	7-3
3 应用华冬的种米	7 1

月录 7-0

# 1基本指令一览表

符号	功能	电路表示	步数
[LD]	运算开始 a 接点	XYMSTC -	1
[LDI]	运算开始 b 接点	XYMSTC	1
[AND]	串联a接点	XYMSTC	1
[ANI]	串联 b 接点	XYMSTC	1
[OR]	并联 a 接点	XYMSTC	1
[ORI]	并联 b 接点	XYMSTC	1
[LDP]	上升沿运算开始	XYMSTC	2
[LDF]	下降沿运算开始	XYMSTC	2
[ANDP]	上升沿检出串联连接	XYMSTC	2
[ANDF]	下降沿检出串联连接	XYMSTC	2
[ORP]	脉冲上升沿检出并联连接	XYMSTC XYMSTC	2
[ORF]	脉冲下降沿检出并联连接	XYMSTC U	2
[ANB]	并联回路串联	X001 X002 Y001 X003 X004	1
[ORB]	串联回路并联	X001 X002 Y001 X003 X004	1
[MPS]	运算存储	H MPS H — O	1
[MRD]	存储读出	MRD MRD	1
[MPP]	存储读出并复归	MPP	1

基本指令一览表 7-1

符号	功能	电路表示	步数
[INV]	反向	X001 INV Y001	1
[MC]	主控	X001 	3
[MCR]	主控复归	X001 MCR N	2
[NOP]		无动作	1
[END]	į	程序扫描结束	1
[PLS]	上升沿使能线圈	X001 PLS YM	2
[PLF]	下降沿使能线圈	X001 PLF YM	2
[OUT] [OUTI] [OUT T] [OUT C]	线圈	XYMSTC XYMSTC	Y&M:1 2 T:3 C:3/5
[SET]	使能线圈	X001 SET YMS	Y,M:1 S,特 M:2 T,C:2
[RST]	复归线圈	X001 RST YMS	Y,M:1 S,特 M:2 T,C:2 D&V&Z:3
[SMCS]	回路分支开始	SMCS	1
[SMCR]	回路分支结束	SMCR	1
[JCS]	跳跃分支开始	JCS J	1
[JCR]	跳跃分支结束	JCR	1

注: 1.在[LD], [LDI], [AND], [ANDI], [OR], [ORI]指令中执行 M1536~M7679 或 S1024~S4095 时的步数为 2;

- 2. [OUT] 指令中执行 M1536~M7679, S 时的步数为 2;
- 3. [SET], [RST] 指令中执行 M1536~M7679, M8000~M8511, S 时的步数为 2。

基本指令一览表 7-2

# 2 步进指令 STL, RET

指令符号	功能	电路表示	步数
[STL]	步进阶梯开始		1
[RET]	步进阶梯结束	RET	1

基本指令一览表 7-3

# 3 应用指令的种类如下表所示

《按功能事情顺序排列》

<u> </u>	应用指令		16/32	P	步	数		机种		
分类	指令号	符号	指令功能	Bit	P	16bit	32bit	S	M	H
程序流	00	CJ	条件跳转	16		3	_	0	0	0
程	01	CALL	子程序调用	16		3	_	0	0	0
	02	SRET	子程序返回	16		1	_	0	0	0
	03	IRET	中断返回	*1		1	_	0	0	0
	04	EI	中断许可	*1		1	_	0	0	0
	05	DI	中断禁止	*1		1	_	0	0	0
	06	FEND	主程序结束	*1		1	_	0	0	0
	07	WDT	看门狗定时器	*1		1	_	0	0	0
	08	FOR	循环回路开始	*1		3	_	0	0	0
	09	NEXT	循环回路结束	*1		1	_	0	0	0
传送与	10	CMP	比较	16/ 32		7	13	0	0	0
比较	11	ZCP	区间比较	16/ 32		9	17	0	0	0
	12	MOV	传送	16/ 32						
			将常数传送到存储器,一字					0	0	0
			将常数传送到存储器, 二字			_	9			
			存储器传送到存储器,一字			5	9			
			存储器传送到存储器,二字							
			非字节或字/特殊数据范围							
	13	SMOV	移位传送	16		11	_	0	0	0
	14	CML	倒转传送	16/32	7	5	9	0	0	0
	15	BMOV	块传送	16		7	_	0	0	0
	16	FMOV	多点传送	16/32	7	7	13	0	0	0
	17	XCH	交换	16/32	7	5	9	0	0	0
	18	BCD	BCD 转换	16/32		5	9	0	0	0
	19	BIN	BIN 转换	16/32	<b>√</b>	5	9	0	0	0
四则运	20	ADD	BIN 加法	16/32		7	13	0	0	0
算	21	SUB	BIN 减法	16/32		7	13	0	0	0
	22	MUL	BIN 乘法	16/32		7	13	0	0	0
	23	DIV	BIN 除法	16/32		7	13	0	0	0
	24	INC	BIN 加 1	16/ 32		3	5	0	0	0
	25	DEC	BIN 减 1	16/ 32		3	5	0	0	0
	26	WAND	逻辑与	16/32		7	13	0	0	0
	27	WOR	逻辑或	16/32	<b>√</b>	7	13	0	0	0
	28	WXOR	逻辑异或	16/32	<b>√</b>	7	13	0	0	0
	29	NEG	补码	16/32		3	5	0	0	0
循环移	30	ROR	循环右移	16/32	$\sqrt{}$	5	9	0	0	0
位	31	ROL	循环左移	16/32	$\sqrt{}$	5	9	0	0	0
	32	RCR	进位循环右移	16/32		5	9	0	0	0

AL NA			应用指令	16/32	_	步	 数		机种	
分类	指令号	 符号	指令功能	Bit	P	16bit	32bit	S	M	Н
	33	RCR	进位循环左移	16/ 32	<b>√</b>	5	9	0	0	0
	34	SFTR	位右移	16	V	9	_	0	0	0
	35	SFTL	位左移	16	V	9		0	0	0
	36	WSFR	字右移	16	V	9	_	0	0	0
	37	WSFL	字左移	16	V	9	_	0	0	0
	38	SFWR	移位写入	16		7	_	0	0	0
	39	SFRD	移位读出	16		7	_	0	0	0
数据处	40	ZRST	批次复归	16		5	_	0	0	0
理	41	DECO	译码	16		7	_	0	0	0
	42	ENCO	编码	16		7	_	0	0	0
	43	SUM	ON 位数	16/ 32		5	9	0	0	0
	44	BON	检查特定位的状态	16/ 32		7	13	0	0	0
	45	MEAN	平均值	16/ 32	V	7	13	0	0	0
	46	ANS	信号警报置位	16		7	_	0	0	0
	47	ANR	信号警报复位	16		1	_	0	0	0
	48	SQR	开方	16/ 32		5	9	0	0	0
	49	FLT	BIN 整数—浮点数	16/ 32	<b>V</b>	5	9	0	0	0
高速处	50	REF	输入输出刷新	16		5	_	0	0	0
理	52	MTR	矩阵输入	16		9		0	0	0
	53	HSCS	高速计数置位	32		_	13	0	0	0
	54	HSCR	高速计数复位	32		_	13	0	0	0
	55	HSZ	高速计数区间比较	32		_	17	0	0	0
	56	SPD	脉冲密度	16		7		0	0	0
	57	PLSY	脉冲输出	16/32		7	13		0	0
	58	PWM	脉冲调整	16		7	_		0	0
	59	PLSR	带加减速的脉冲输出	16/32		9	17		0	0
方便指	60	IST	初始化状态	16		7	_	0	0	0
<b>\$</b>	61	SER	数据查找	16/32		9	17	0	0	0
	62	ABSD	凸轮控制绝对方式	16/32		9	17	0	0	0
	63	INCD	凸轮控制增量方式	16		9	_	0	0	0
	64	TTMR	示教定时器	16		5		0	0	0
	65	STMR	特殊定时器	16		7		0	0	0
	66	ALT	交替输出	16		3	_	0	0	0
	67	RAMP	斜坡信号	16		9		0	0	0
	68	ROTC	旋转工作台控制	16		9	_	0	0	0
	69	SORT	数据排列	16		11	_	0	0	0
外围设	70	TKY	数字键输入	16/32		7	13	0	0	0
备输入	71	HKY	16 键输入	16/32		9	17	0	0	0
输出	72	DSW	数字式开关	16		9	_	0	0	0
	73	SEGD	7段码解码	16	<b>√</b>	5	_	0	0	0
	74	SEGL	7段码按时间分割显示	16		7	_	0	0	0

/\ <del>\ \ \</del>	应用指令		16/32	Р	步	·数	机种		1	
分类	指令号	符号	指令功能	Bit	P	16bit	32bit	S	M	H
	75	ARWS	箭头开关	16		9	_	0	0	0
	76	ASC	ASCII 码	16		11	_	0	0	0
j	77	PR	ASCII 码打印输出	16		5	_	0	0	0
外围设	80	RS	串行数据传送	16		11		0	0	0
备 SER	81	PRUN	八进制位传送	16/32	V	5	9	0	0	0
	82	ASIC	HEX-ASCII 转换	16	V	7	_	0	0	0
	83	HEX	ASCII-HEX 转换	16	V	7	_	0	0	0
	84	CCD	校验码	16	V	7	_	0	0	0
	85	VRRD	电位器值读出	16	V	5	_		0	0
	86	VRSC	电位器刻度	16		5	_		0	0
	87	MBUS	MODBUS 串行数据传送	16		11	_	0	0	0
	88	PID	PID 控制回路	16		9	_	0	0	0
	89	EPSC	扩充卡刻度	16	$\sqrt{}$	9	_		0	0
浮点运	110	ECMP	浮点比较	32		_	13	0	0	0
算	111	EZCP	浮点区间比较	32	V	_	17	0	0	0
·	112	EMOV	2 进制浮点数数据传送	32	V	_	9	0	0	0
· ·	118	EBCD	2 进制浮点-10 进制浮点转换	32	V	_	9	0	0	0
· ·	119	EBIN	10 进制浮点-2 进制浮点转换	32	V	_	9	0	0	0
· ·	120	EADD	浮点加法	32	V	_	13	0	0	0
ĺ	121	ESUB	浮点减法	32			13	0	0	0
·	122	EMUL	浮点乘法	32	V	_	13	0	0	0
	123	EDIV	浮点除法	32	V	_	13	0	0	0
j	124	EXP	2 进制浮点数指数运算	32			9	0	0	0
·	125	LOGE	2 进制浮点数自然对数运算	32			9	0	0	0
·	126	LOG10	2 进制浮点数常用对数运算	32			9	0	0	0
	127	ESQR	浮点开方	32		_	9	0	0	0
,	128	ENEG	2 进制数符号位翻转	32		_	5	0	0	0
	129	INT	2 进制浮点-BIN 整数转换	16/32		5	9	0	0	0
,	130	SIN	正弦	32	V	_	9	0	0	0
,	131	COS	余弦	32	V	_	9	0	0	0
,	132	TAN	正切	32		_	9	0	0	0
	133	ASIN	反正弦	32	$\sqrt{}$	_	9	0	0	0
	134	ACOS	反余弦	32	<b>V</b>	_	9	0	0	0
	135	ATAN	反正切	32	<b>V</b>	_	9	0	0	0
	136	RAD	弧度运算	32	√	_	9	0	0	0
	137	DEG	浮点弧度->角度	32	<b>V</b>	_	9	0	0	0
	147	SWAP	上下字节变换	16/32	<b>V</b>	3	5	0	0	0
定位	156	ZRN	原点回归	16/32		9	17		0	0
	157	PLSV	可变速度的脉冲输出	16/32		7	13		0	0
	158	DRVI	相对定位	16/32		9	17		0	0
	159	DRVA	绝对定位	16/32		9	17		0	0

<u> </u>			应用指令	16/32	Р	步	数		机种	1
分类	指令号	符号	指令功能	Bit	r	16bit	32bit	S	M	H
时钟连	160	TCMP	时钟数据比较	16		11	_	—	—	0
算	161	TZCP	时钟区间比较	16		9	_	—	—	0
j	162	TADD	时钟数据加法	16		7	_	_	—	0
	163	TSUB	时钟数据减法	16		7	_	—	—	0
	166	TRD	读 RTC 数据	16		3	_	—	—	0
	167	TWR	设置 RTC 数据	16		3	_	—	—	0
外围设	170	GRY	10 进制-格雷码变换	16/32		5	9	0	0	0
备	171	GBIN	格雷码-10进制变换	16/32		5	9	0	0	0
外围通	188	CRC	循环冗余码校验	16		7	_	0	0	0
信	190	DTLK	Data Link	16		3	_	—	0	0
	191	RMIO	Remote I/O	16		3	_	—	0	0
	192	TEXT	OP07/08 文本指令	16		7	_	—	0	0
	193	DTLK2	Data Link	16		7	_	_	0	0
接点比	224	LD	(S1)=(S2)	16/32		5	9	0	0	0
较	225		LD (S1)>(S2)	16/32		5	9	0	0	0
	226		LD (S1)<(S2)	16/32		5	9	0	0	0
	228		LD (S1)≠(S2	16/32		5	9	0	0	0
	229		LD (S1)≦(S2	16/32		5	9	0	0	0
	230		LD (S1)≧(S2	16/32		5	9	0	0	0
	232		AND (S1)=(S2)	16/32		5	9	0	0	0
	233		AND (S1)>(S2)	16/32		5	9	0	0	0
	234		AND (S1)<(S2)	16/32		5	9	0	0	0
	236		AND (S1)≠(S2	16/32		5	9	0	0	0
	237		$AND(S1) \leq (S2$	16/32		5	9	0	0	0
	238		$AND(S1) \ge (S2$	16/32		5	9	0	0	0
	240		OR (S1)=(S2)	16/32		5	9	0	0	0
	241		OR (S1)>(S2)	16/32		5	9	0	0	0
	242		OR (S1)<(S2)	16/32		5	9	0	0	0
	244		OR (S1)≠(S2	16/32		5	9	0	0	0
	245		OR (S1)≦(S2	16/32		5	9	0	0	0
	246		OR (S1)≧(S2	16/32		5	9	0	0	0

第八章 特殊继电器	1
PC 状态(M)	1
时钟(M)	1
标志(M)	1
PC状态(D)	2
时钟(D)	2
PC模式(M)	3
PC模式 (D)	3
步进梯形(M)	3
步进梯形(D)	3
中断禁止( <b>M</b> )	4
计数器设定用( <b>M</b> )	4
错误检测(M)	6
错误检测(D)	6
通讯 / 链接用 (M) (一)	8
RS485 通讯接口用	8
扩充通讯接口用	8
RMIO	8
通讯 / 链接用 (D) (一)	9
RS485 通讯接口用	9
GSM通讯用	9
扩充通讯接口用	9
RMIO	.10
通讯 / 链接用 (M) (二)	.11
DTLK	.11
通讯 / 链接用 (D) (二)	.12
DTLK	.12
高速平台/定位(M)	.13
扩充功能(M)	.14
扩充功能(D)	.15
高速平台/定位(D)	.15
PWM 输出 (D)	.15
OP07/08 (M)	
OP07/08 设置(D)	.17
AD/DA(M)	.18
AD/DA $(D)$	10

## PC 状态(M)

	(112)	
地址号	名称	动作与功能
8000	运行监控(a 接点)	
		运行输入
		M8000
8001	运行监控(b 接点)	J. 10001
8002	初始脉冲(a 接点)	M8001
8003	初始脉冲(b 接点)	M8002
		M8003
8004	错误发生	M8060,8061,M8064~808067 ON 时动作
8005	警告错误发生	M8063,M8069 ON 时动作
8006	电池电压过低	电池电压过低时 ON
8007	电池电压过低锁存	电压过低后 1;
		重新上电设为 0

## 时钟(M)

地址号	名称	动作与功能
8010		
8011	10ms 周期振荡	5ms ON/5ms OFF
8012	100ms 周期振荡	50ms ON/50ms OFF
8013	1s 周期振荡	0.5s ON/0.5s OFF
8014	1min 周期振荡	30s ON/30s OFF
8015	时钟停止和预置	1: 时钟停止计时
		1->0: 以 D8013~D8019 的数据预置时钟,并启
		动时钟
8016	时间读取显示停止	停止时间读出/显示
8017	+/-30 秒修正	+/-30 秒修正内部时间
8018	安装检测	安装检测内部时间
8019	实时时钟出错	实时时钟

## 标志(M)

地址号	名称	动作与功能
8020	零	加减结果为 0
8021	借位	减运算结果小于负的最大值
8022	进位	加法运算溢出时
8024	BMOV 方向指定	(F15) 0: 正向传; 1:
8026	RAMP 模式	(F67)0: 复位; 1: 保持。
8027	PR 模式	(F77) 0: 8bytes;1: 16bytes
8029	命令执行结束	当 DSW(F72)等操作完成时动作.

特殊继电器

# PC 状态(D)

地址号	名称	动作与功能
8001	机型	
8002	版本	10 表示 1.0
8004	错误代码	详见错误检测(D)
8005	警告代码	详见错误检测(D)

## 时钟(D)

地址号	名称	动作与功能
8010	当前扫描时间(1ms 为单	
	位)值	
8011	扫描时间最小值	
8012	扫描时间最大值	
8013	秒(0~59)	
8014	分(0~59)	
8015	小时	
8016	日	
8017	月	
8018	年(2000~2099)	
8019	星期	

# PC 模式 (M)

地址号	名称	动作与功能
8033	存储器保持停止	存储器保持
		0: STOP-RUN 按要求保存
		1: stop-run 全部保存。
8034	输出禁止	1: 输出 0; 0: 输出 Y。
8035	强制运行模式	M8035 ON 时,可以用D8035 指定的X 做
		RUN/STOP 控制。
8036	强制运行指令	PLC 在 STOP 的状态下,如果 M8036 置 ON
		PLC 进入 RUN 状态。
8037	强制停止指令	PLC 在 RUN 的状态下,如果 M8037 置 ON,
		PLC 会进入 STOP 状态
8039	恒定扫描模式	1: 恒定模式 0: 非恒定模式

# PC 模式 (D)

地址号	名称	动作与功能
8039	恒定扫描时间	单位为 ms。

## 步进梯形(M)

地址号	名称	动作与功能	
8040	转移禁止	M8040 ON,状态转移禁止	
8041	转移开始	自由运转时,允许从初始状态往下转移	
8046	STL 状态动作	当 M8047 ON 时, S0~S899 任何一个 ON,	
		M8064ON	
8047	STL 监控有效	M8047 ON 时,D8040~D8047 有效	
8048	信号报警器动作	当 M8049 ON 时, S900~S999 任一个 ON,	
		M8048ON	
8049	信号报警器有效	M8049 ON 时,D8049 动作有效	

## 步进梯形(D)

地址号	名称	动作与功能
8040	将状态 S0~S899 的动作中的	
8041	状态最小地址号保存入	
8042	D8040 中,将紧随其后的 ON	
8043	状态地址号保存如 D8041 中	
8044	以下依此顺序保存8点元件,	
8045	将其中最大元件保存入	
8046	D8047 中	
8047		
8048		
8049	保存处于 ON 状态的 S900~	
	S999 的最小地址号.	

## 中断禁止(M)

地址号	名称	动作与功能
8050	输入中断禁止(I00x)	ON 时禁止中断。
8051	输入中断禁止(I10x)	从 STOP 到 RUN 时初始化为 ON.
8052	输入中断禁止(I20x)	
8053	输入中断禁止(I30x)	
8054	输入中断禁止(I40x)	
8055	输入中断禁止(I50x)	
8056	定时中断禁止(I6xx)	
8057	定时中断禁止(I7xx)	
8058	定时中断禁止(I8xx)	
8059	计数器中断禁止	I010~I060 中断禁止。
		ON 时禁止中断。
		从 STOP 到 RUN 时初始化为 ON.

## 计数器设定用(M)

リ数命以	に 正用(MD)	
地址号	名称	动作与功能
8200	C200 计数器方向设定	
8201	C201 计数器方向设定	
8202	C202 计数器方向设定	
8203	C203 计数器方向设定	
8204	C204 计数器方向设定	
8205	C205 计数器方向设定	
8206	C206 计数器方向设定	
8207	C207 计数器方向设定	
8208	C208 计数器方向设定	
8209	C209 计数器方向设定	
8210	C210 计数器方向设定	
8211	C211 计数器方向设定	
8212	C212 计数器方向设定	
8213	C213 计数器方向设定	
8214	C214 计数器方向设定	
8215	C215 计数器方向设定	
8216	C216 计数器方向设定	
8217	C217 计数器方向设定	
8218	C218 计数器方向设定	
8219	C219 计数器方向设定	
8220	C220 计数器方向设定	
8221	C221 计数器方向设定	
8222	C222 计数器方向设定	
		·

	<u> </u>
8223	C223 计数器方向设定
8224	C224 计数器方向设定
8225	C225 计数器方向设定
8226	C226 计数器方向设定
8227	C227 计数器方向设定
8228	C228 计数器方向设定
8229	C229 计数器方向设定
8230	C230 计数器方向设定
8231	C231 计数器方向设定
8232	C232 计数器方向设定
8233	C233 计数器方向设定
8234	C234 计数器方向设定
8241	C241 计数器方向设定
8242	C242 计数器方向设定
8243	C243 计数器方向设定
8244	C244 计数器方向设定
8245	C245 计数器方向设定
8246	C246 计数器方向监控
8247	C247 计数器方向监控
8248	C248 计数器方向监控
8249	C249 计数器方向监控
8250	保留
8251	C251 计数器方向监控
8252	C252 计数器方向监控
8253	C253 计数器方向监控
8254	C254 计数器方向监控
8255	保留

## 错误检测(M)

地址号	名称	动作与功能
8060	HMI 口构成错误	
8061	PC 硬件检查	PLC 硬件异常
8063	链接通信错误	
8064	参数错误	
8065	语法错误	
8066	回路错误	
8067	运算错误	
8068	保留	
8069	扩展模块错	

## 错误检测(D)

错误检测	(D)			
地址号	名称	错误代码	动作与功能	
8060	HMI 口构	200x	扩充卡不匹配, x: 实际安装的扩充卡	
	成错误		1: 6AV	
			2: 485RS	
			3: 232RS	
		4: 2AI		
			5: 2TI	
			6: 10P	
		6006	无扩充通讯卡	
8061	PC 硬件检	0000	无异常	
	查	6101	RAM 错	
		6102	ROM 错	
		6103	本体 I/O 总线错	
		6104	用户程序错误	
		6105	监视定时器溢出	
		6106	RAM 地址线错	
8063	通信检测	6301	DTLK 错误	
		6302	RMIO 错误	
8064	参数错误	0000	无异常	
		6401	程序和参数不一致	
		6402	存储器容量设定不良	
		6409	其它不良	
8065	语法错误	0000	无异常	
		6501	指令地址组合不良	
		6504	标号重复	
		6505	元件地址号范围溢出	
		6506	使用未定义指令	
		6507	标号 (P) 定义不良	
		6508	中断标号(I) 定义不良	
		6509	其它	

8066	回路错误	0000	无异常
		6603	MPS 连续使用 8 次以上
		6604	MPS MRD MPP 关系错误
		6605	STL 连续使用 16 次以上
		6606	调用不存在的标号
		6607	在主程序中有 I,IRET,SRET
			FOR NEXT 之间有 STL, RET, MC, MCR,
		6608	SMCS, SMCR, JCS, JCR
		6609	CALL 嵌套超过 16 次
		6610	for next 不匹配
		6611	JCS,JCR 关系不正确
		6612	STL, RET 关系不正确
		6613	MC, MCR 关系不正确
		6614	SMCS, SMCR 关系不正确
		6615	I,IRET 关系不正确
		6616	在 STL_RET 中有 MC, MCR,
		6616	SMCS, SMCR, SRET;
		6617	for NEXT 嵌套超过 16 次
		6618	无 END
		6621	其它错误。
8067	运算错误	6705	地址矛盾
		6706	参数错
		6730	PID 采样时间 TS 在对象范围以外(Ts<0)
		6732	PID 输入滤波常数在对象范围以外
		6733	PID 比例增益在对象范围以外
		6734	PID 积分时间在对象范围以外
		6735	PID 微分增益在对象范围以外
		6736	PID 微分时间在对象范围以外
		6740	PID 采样时间≤运算周期
		6742	PID 测定值变化量溢出
		6743	PID 偏差值溢出
		6744	PID 积分计算值溢出
		6745	PID 微分增益溢出导致微分值溢出
		6746	PID 微分计算值溢出
		6747	PID 运算结果溢出
		6750	PID 自动调谐结果不良
		6751	PID 自动调谐动作方向不一致
		6752	PID 自动调谐动作不良
8068	错误步号	错误步号	存储应用指令错误步序号
8069	扩充检查错	6903	扩展 I/O 错。
	误	6904	AD/DA 设置错误。
		6905	AD 无电源 或 TP03-4RD 的 4 个通道均悬
		0703	空(4个通道均空载)

## 通讯 / 链接用 (M) (一)

### RS485 通讯接口用

地址号	名称	动作与功能
8121	RS485 通讯接口发送等待中	RS、MBUS 指令中
8122	RS485 通讯接口发送标志	RS、MBUS 指令中
8123	RS485 通讯接口接收完成标志	RS、MBUS 指令中
8124	RS485 通讯接口 MBUS 指令错误	MBUS 指令中
8129	RS485 通讯接口超时判断	RS、MBUS 指令中

## 扩充通讯接口用

地址号	名称	动作与功能
8320	ASCII 自适应功能标志	使用 ASCII 通讯协议需把 M8320
		设置为 on 状态。若 M8320 为 off
		状态则无法使用 ASCII 通讯协
		议。(适用于下位机版本 H/M
		V2.3 和 SR V1.8 及其以后版本)
8321	扩充通讯接口发送等待中	RS、MBUS 指令中
8322	扩充通讯接口发送标志	RS、MBUS 指令中
8323	扩充通讯接口接收完成标志	RS、MBUS 指令中
8324	扩充通讯接口 MBUS 指令错误	MBUS 指令中
8329	扩充通讯接口超时判断	RS、MBUS 指令中

## RMIO

地址号	名称	动作与功能
8335	RMIO 数据传送执行中	
8336	RMIO 数据传送出错 (主站)	
8337	RMIO 数据传送出错 (1 号站)	
8338	RMIO 数据传送出错 (2 号站)	
8339	RMIO 数据传送出错 (3 号站)	
8340	RMIO 数据传送出错 (4 号站)	
8341	扩展通讯口为 RMIO	
8342	485 通讯口为 RMIO	

### 通讯 / 链接用 (D) (一)

#### RS485 通讯接口用

地址号	名称	动作与功能
8120	通信格式	内建 RS485 通讯接口,默认 89Hex
8121	站号	只读 默认 01
8122	RS485 传送数据剩余数	
8123	RS485 接受数据数	
8124	起始符号	RS485 通讯接口 RS 指令,默认 02Hex
8125	终止符号	RS485 通讯接口 RS 指令, 默认 03Hex
8129	超时判断时间	RS485 通讯接口 RS、MBUS 指令中

#### GSM 通讯用

暂存器	名称	说明
		0x0000: 待命中
		0x0001: 发送短信(由 TP03 控制)
8310	发送标志	0x0003: 短信发送中(由 GSM 控制)
		0x0000: 短信发送成功(由 GSM 控制)
		0x0004: 短信发送失败(由 GSM 控制)
8311	发送短信号码地址	发送短信电话号码寄存器地址
8312	发送短信号码长度	发送短信电话号码长度(max 16 words)
8313	发送短信内容地址	发送短信内容寄存器地址
8314	发送短信内容长度	发送短信内容长度(max 40 words)
8315	接收标志	0x0000: 待命中
8313	<b>按</b> 収 你 心	0x0001: 收到短信(由 GSM 控制)
8316	接收短信号码地址	接收短信电话号码寄存器地址
8317	接收短信号码长度	接收短信电话号码长度(max 16 words)
8318	接收短信内容地址	接收短信内容寄存器地址
8319	接收短信内容长度	接收短信内容长度(max 40 words)

#### 扩充通讯接口用

地址号	名称	动作与功能
8320	通信格式	扩充通讯接口(RS485/RS232), 默认 89Hex
8321	通信格式	PC/PDA 通讯接口 89HEx
8322	传送数据剩余数	扩充通讯接口
8323	接受数据数	扩充通讯接口
8324	起始符号	扩充通讯接口 RS 指令 02Hex
8325	终止符号	扩充通讯接口 RS 指令 03Hex
8329	超时判断时间	扩充通讯接口( RS、MBUS 指令中)

#### RMIO

KWIIO		
地址号	名称	动作与功能
8373	RMIO 本站站号设定状态	
8374	RMIO 通信子站站数设定状态	
8376	RMIO 本站站号设定	
8377	RMIO 通讯子站数设定	
8379	RMIO 重试次数	
8380	RMIO 监视时间	
8331	当前链接扫描时间	
8332	最大链接扫描时间	
8333	错误计数值 (主站)	
8334	错误计数值 (站号 1)	
8335	错误计数值 (站号 2)	
8336	错误计数值 (站号 3)	
8337	错误计数值 (站号 4)	
8338	错误代码 (主站)	
8339	错误代码 (站号 1)	
8340	错误代码 (站号2)	
8341	错误代码 (站号3)	
8342	错误代码 (站号 4)	

特殊继电器

## 通讯 / 链接用 (M) (二)

#### DTLK

		T
地址号	名称	动作与功能
8400	数据传送出错(主站)	
8401	数据传送出错(1号站)	
8402	数据传送出错(2号站)	
8403	数据传送出错(3 号站)	
8404	数据传送出错(4号站)	
8405	数据传送出错(5 号站)	
8406	数据传送出错(6号站)	
8407	数据传送出错(7号站)	
8408	数据传送出错(8号站)	
8409	数据传送出错(9号站)	
8410	数据传送出错(10 号站)	
8411	数据传送出错(11 号站)	
8412	数据传送出错(12 号站)	
8413	数据传送出错(13 号站)	
8414	数据传送出错(14 号站)	
8415	数据传送出错(15 号站)	
8416	数据传送执行中	
8417	扩展通讯口为 DTLK	
8418	RS485 通讯口为 DTLK	

特殊继电器

## 通讯 / 链接用 (D) (二)

#### DTLK

DTLK		
地址号	名称	动作与功能
8173	本站站号设定状态	Data Link 设置
8174	通信子站设定状态	Data Link 设置
8175	刷新范围设定状态	Data Link 设置
8176	本站站号设定	Data Link 设置
8177	通讯子站数设定	Data Link 设置
8178	刷新范围设定	Data Link 设置
8179	重试次数	Data Link 设置
8180	监视时间	Data Link 设置
8401	当前链接扫描时间	
8402	最大链接扫描时间	
8403	数据传送错误计数值(主站)	
8404	错误计数值 (站号 1)	
8405	错误计数值 (站号 2)	
8406	错误计数值 (站号 3)	
8407	错误计数值 (站号 4)	
8408	错误计数值 (站号 5)	
8409	错误计数值 (站号 6)	
8410	错误计数值 (站号 7)	
8411	错误计数值 (站号 8)	
8412	错误计数值 (站号 9)	
8413	错误计数值 (站号 10)	
8414	错误计数值 (站号 11)	
8415	错误计数值 (站号 12)	
8416	错误计数值 (站号 13)	
8417	错误计数值 (站号 14)	
8418	错误计数值 (站号 15)	
8419	错误代码 (主站)	
8420	错误代码 (站号 1)	
8421	错误代码 (站号 2)	
8422	错误代码 (站号 3)	
8423	错误代码 (站号 4)	
8424	错误代码 (站号 5)	
8425	错误代码 (站号 6)	
8426	错误代码 (站号 7) 错误代码 (站号 8)	
8427	错误代码 (站号 8) 错误代码 (站号 9)	
8428 8429	错误代码 (站号 10)	
8429	错误代码 (站号 11)	
8431	错误代码 (站号 12)	
8432	错误代码 (站号 13)	
8433	错误代码 (站号 14)	
8434	错误代码 (站号 15)	
U-T-J-T	M N/ 1 / 1 / 12)	

#### 高速平台/定位(M)

地址号   名称	NAC I DI	EIL (M)	
R131	地址号	名称	动作与功能
8132       保留         8133       保留         8134       保留         8135       保留         8136       保留         8137       保留         8138       保留         8140       F156(ZRN)CLR 信号输出功能有效         8141       保留         8142       保留         8143       Y000 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8130	保留	
8133   保留	8131	保留	
8134       保留         8135       保留         8136       保留         8137       保留         8138       保留         8140       F156(ZRN)CLR 信号输出功能有效         8141       保留         8142       保留         8143       Y000 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8132	保留	
8135       保留         8136       保留         8137       保留         8138       保留         8140       F156(ZRN)CLR 信号输出功能有效         8141       保留         8142       保留         8143       Y000 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8133	保留	
R	8134	保留	
8137       保留         8138       保留         8139       保留         8140       F156(ZRN)CLR 信号输出功能有效         8141       保留         8142       保留         8143       Y000 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8135	保留	
8138       保留         8139       保留         8140       F156(ZRN)CLR 信号输出功能有效         8141       保留         8142       保留         8143       Y000 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8136	保留	
8139       保留         8140       F156(ZRN)CLR 信号输出功能有效         8141       保留         8142       保留         8143       Y000 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8137	保留	
8140       F156(ZRN)CLR 信号输出功能有效         8141       保留         8142       保留         8143       Y000 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8138	保留	
8141       保留         8142       保留         8143       Y000 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8139	保留	
8142       保留         8143       Y000 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8140	F156(ZRN)CLR 信号输出功能有效	
8143       Y000 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8141	保留	
8144       Y001 脉冲输出完成       下位机版本 V1.6 后有此功能         8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8142	保留	
8145       Y000 脉冲输出停止指令         8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8143	Y000 脉冲输出完成	下位机版本 V1.6 后有此功能
8146       Y001 脉冲输出停止指令         8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8144	Y001 脉冲输出完成	下位机版本 V1.6 后有此功能
8147       Y000 脉冲输出中监控(busy/read)         8148       Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8145	Y000 脉冲输出停止指令	
8148 Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	8146	Y001 脉冲输出停止指令	
	8147	Y000 脉冲输出中监控(busy/read)	
9140	8148	Y001 脉冲输出中监控(busy/read)	
8149 1000 1001 同少相山 実能	8149	Y000 Y001 同步输出使能	

## 扩充功能(M)

4) 70.74140		
地址号	名称	动作与功能
8110	扩充 IO 扩展功能使能	为 OFF 时与原扩充 IO 相同
		为 ON 时,扩充的数量由
		D8110,D8111 决定
8112	输入滤波功能使能	为 OFF 时无滤波功能
		为ON时可以根据D8112的值
		进行滤波
8158	保留	
8159	保留	
8160	F17(XCH)的 SWAP 功能	
8161	8 位处理模式(F76,80,82,83,84,87, 188)	
8162		
8163		
8164		
8167	F71(HKY)HEX 数据处理功能	
8168	F13(SMOV)DE HEX 处理功能	
9160	D100~D511 数据备份模式	为 OFF 数据备份在 RAM 中
8169		为 ON 数据备份在 FLASH 中
		当 M8170 为 off 时,由 X002
8170	C252 复位输入选择	复位; 当 M8170 为 on 时,由
	C232 交世間八匹年	X005 复位(H,M 下位机版本
		V1.9 后有此功能)

## 扩充功能(D)

地址号	名称	动作与功能
8110	输入点 X (含本体) 的总数	M8110 为 ON 时,
		D8110的值决定输入X
		的总点数
8111	输出点 Y (含本体) 的总数	M8110 为 ON 时,
		D8111的值决定输出Y
		的总点数
8112	输入滤波时间,单位 ms	M8112 为 ON 时,
		D8112 的值决定输入
		的滤波时间

#### 高速平台/定位(D)

地址号	名称	动作与功能
8133		
8134		
8135		
8136	输出至 Y000 和 Y001 的脉冲总数	
8137	D8136(低位),D8137(高位)	
8138		
8139		
8140	输出至 Y000 的脉冲总数	
8141	D8140(低位),D8141(高位)	
8142	输出至 Y001 的脉冲总数	
8143	D8142(低位),D8143(高位)	
8144		
8145	FNC158,FNC159 执行时的基底速度	
8146	FNC158,FNC159 执行时的最高速度	
8147	D8146(低位),D8147(高位)	
8148	FNC158,FNC159 执行时的加减速时间	

#### PWM 输出(D)

8158	PWM0 参数时基	0:参数以 1ms 为单位
8159	PWM1 参数时基	1:参数以 0.1ms 为单位
		2: 参数以 0.01ms 为单位

\*注 S 机种无 PWM 功能, M 机种只能设为 0, H 机种可设为 0, 1, 2

## OP07/08 (M)

01 07/00	(1/1/	
地址号	名称	动作与功能
8280	按键 F1	
8281	按键 F2	
8282	按键 F3	
8283	按键 F4	
8284	按键 F5	
8285	按键 F6	
8286	按键 F7	
8287	按键 F8	
8288	按键 F9	
8289	按键 F10	
8290	按键 F11	
8291	按键 F12	
8292	Up	
8293	Down	
8294	Left	
8295	Right	
8296	按键 TMR	
8297	按键 CNT	
8298	按键 ENT	
8299	按键 MOD1	
8300	按键 MOD2	
8301	按键 ESC	
8302	备用	
8303	备用	

#### OP07/08 设置(D)

OI 07/00 B		
地址号	名称	动作与功能
8280	初期显示模式第一行显示内容	
8281	初期显示模式第二行显示内容	
8282	非初期显示模式第一行显示内容	
8283	非初期显示模式第二行显示内容	
8284	OP07/08 显示模式设定	
8285	OP07/08 当前显示模式	
8286	OP07/08 显示编号限制	
8287	错误代码	
8289	Timer 模式当前显示编号	
8290	Counter 模式当前显示编号	
8291	自定设定模式1当前显示编号	
8292	自定设定模式 2 当前显示编号	
8293	自定设定模式 3 当前显示编号	
8294	自定设定模式 4 当前显示编号	
8295	F192 模式第一行显示	
8296	F192 模式第二行显示	
8297	显示数据格式设定 1	
8298	显示数据格式设定 2	
8299	显示数据格式设定 3	
8300	显示数据格式设定 4	

### AD/DA (M)

地址号	名称	动作与功能
8257	AD 模块总数设置错误	
8258	DA 模块通道总数设置错误	

#### AD/DA (D)

1.1.4.1	to the	-1. 1/- 11. 4k
地址号	名称	动作与功能
8256	TP02 4AD+ 模块个数	对于 20/30 点 M/H 系列及 S 系列,如果用
8257	TP03   AD 模块个数	到 TP02 模块, D8257, D8259 必须设为 0;
8258	TP02 2DA+ 通道个数	如果用到 TP03 模块, D8256, D8258 必须设
8259	TP03 DA 通道个数	为 0。
	(如果要使一个	40/60 点 M/H 系列无此限制。
	<b>TP03-2DA</b> 正常工作,这	
	里的数值要设 2)	
8260	AD 滤波 方式	0: 无软件滤波;
		1~3: 软件滤波模式 1~3;
8261	AD1~4 通道模式设定	
8262	AD5~8 通道模式设定	
8263	AD9~12 通道模式设定	
8264	AD13~16 通道模式设定	
8265	AD17~20 通道模式设定	
8266	AD21~24 通道模式设定	
8267	AD25~28 通道模式设定	
8268	AD29~32 通道模式设定	
8269	AD33~36 通道模式设定	
8270	AD37~40 通道模式设定	
8271	AD41~44 通道模式设定	
8272	AD45~48 通道模式设定	
8273	AD49~52 通道模式设定	
8274	AD53~56 通道模式设定	
8275	AD57~60 通道模式设定	
8276	备用	
8277	DA1~4 信道模式设定	设定 DA1~4 通道的动作模式
8278	DA5~8 信道模式设定	
8279	DA9~10 信道模式设定	
8351	4TM 模块 1 数据	存放模块 1 自身的温度数据
8352	4TM 模块 2 数据	存放模块 2 自身的温度数据
8353	4TM 模块 3 数据	存放模块 3 自身的温度数据
8354	4TM 模块 4 数据	存放模块 4 自身的温度数据

8355	4TM 模块 5 数据	存放模块 5 自身的温度数据
8356	4TM 模块 6 数据	存放模块 6 自身的温度数据
8357	4TM 模块 7 数据	存放模块7自身的温度数据
8358	4TM 模块 8 数据	存放模块 8 自身的温度数据
8381	DA 通道 1 数据	存放拟写入 DA 扩展模块之通道 1 的数据
8382	DA 通道2数据	存放拟写入 DA 扩展模块之通道 2 的数据
8383	DA 通道3数据	存放拟写入 DA 扩展模块之通道 3 的数据
8384	DA 通道 4 数据	存放拟写入 DA 扩展模块之通道 4 的数据
8385	DA 通道 5 数据	存放拟写入 DA 扩展模块之通道 5 的数据
8386	DA 通道 6 数据	存放拟写入 DA 扩展模块之通道 6 的数据
8387	DA 通道7数据	存放拟写入 DA 扩展模块之通道 7 的数据
8388	DA 通道 8 数据	存放拟写入 DA 扩展模块之通道 8 的数据
8389	DA 通道9数据	存放拟写入 DA 扩展模块之通道 9 的数据
8390	DA 通道 10 数据	存放拟写入 DA 扩展模块之通道10的数据
8436	AD 通道1数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 1 数据
8437	AD 通道2数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 2 数据
8438	AD 通道3数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 3 数据
8439	AD 通道 4 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 4 数据
8440	AD 通道 5 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 5 数据
8441	AD 通道6数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 6 数据
8442	AD 通道7数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 7 数据
8443	AD 通道 8 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 8 数据
8444	AD 通道9数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 9 数据
8445	AD 通道 10 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 10 数据
8446	AD 通道 11 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 11 数据
8447	AD 通道 12 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 12 数据
8448	AD 通道 13 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 13 数据
8449	AD 通道 14 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 14 数据
8450	AD 通道 15 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 15 数据
8451	AD 通道 16 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 16 数据
8452	AD 通道 17 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 17 数据
8453	AD 通道 18 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 18 数据
8454	AD 通道 19 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 19 数据
8455	AD 通道 20 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 20 数据
8456	AD 通道 21 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 21 数据
8457	AD 通道 22 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 22 数据
8458	AD 通道 23 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 23 数据
8459	AD 通道 24 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 24 数据
8460	AD 通道 25 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 25 数据
8461	AD 通道 26 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 26 数据
8462	AD 通道 27 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 27 数据

8463	AD 通道 28 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 28 数据
8464	AD 通道 29 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 29 数据
8465	AD 通道 30 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 30 数据
8466	AD 通道 31 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 31 数据
8467	AD 通道 32 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 32 数据
8468	AD 通道 33 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 33 数据
8469	AD 通道 34 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 34 数据
8470	AD 通道 35 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 35 数据
8471	AD 通道 36 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 36 数据
8472	AD 通道 37 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 37 数据
8473	AD 通道 38 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 38 数据
8474	AD 通道 39 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 39 数据
8475	AD 通道 40 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 40 数据
8476	AD 通道 41 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 41 数据
8477	AD 通道 42 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 42 数据
8478	AD 通道 43 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 43 数据
8479	AD 通道 44 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 44 数据
8480	AD 通道 45 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 45 数据
8481	AD 通道 46 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 46 数据
8482	AD 通道 47 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 47 数据
8483	AD 通道 48 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 48 数据
8484	AD 通道 49 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 49 数据
8485	AD 通道 50 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 50 数据
8486	AD 通道 51 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 51 数据
8487	AD 通道 52 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 52 数据
8488	AD 通道 53 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 53 数据
8489	AD 通道 54 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 54 数据
8490	AD 通道 55 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 55 数据
8491	AD 通道 56 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 56 数据
8492	AD 通道 57 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 57 数据
8493	AD 通道 58 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 58 数据
8494	AD 通道 59 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 59 数据
8495	AD 通道 60 数据	存放从 AD 扩展模块读入的通道 60 数据
8496		AD 备用通道
8497		AD 备用通道
8498		AD 备用通道
8499		AD 备用通道

特殊继电器

### TECO 东元集团

北京

电 话: 010-68010461 68017255

传 真: 010-68025542

广州

电 话: 020-38840864 38840824

传 真: 020-38840169

上海

电 话: 021-51528683 51528682

传 真: 021-51528698

沈阳

电 话: 024-31509511 31509522

传 真: 024--31509533

杭州

电 话: 0571-86988763 86988653

传 真: 0571-86988035

成都

电 话: 028-66815785 85436471

传 真: 028-66815786

济南

电 话: 0531-86121975

传 真: 0531-86121976

长沙

电 话: 0731-5369345 5369346

传 真: 0731-5369346

武汉

电 话: 027-87653823 59706340

传 真: 027-87653823

泉州

电 话: 0595-22537611 22539611

传 真: 0595-22507611

西安

电 话: 029-85263201 传 真: 029-85263201



# 台安科技(無錫)有限公司

地址:无锡国家高新技术产业开发区65-C号

电话:0510-85227555 传真:0510-85227556

http://www.taian-technology.com

为持续改善产品,本公司保留变更设计规格的权利

经销联络处:

T#