



GB/T 19001

体系认证
CNAS C053-M

冀制02000231号



2007F176-13



MAK110035~42

LZD127矿用隔爆兼本安型流量计

安装使用说明书

执行标准: GB3836-2010、Q/DF004-2017



(AC127V供电电磁流量计)

**中煤科工集团唐山研究院有限公司**
TANGSHAN RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD. OF CHINA COAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING GROUP CORP
唐山大方汇中仪表有限公司
TANGSHAN DAFANG HUIZHONG INSTRUMENT CO.,LTD.

公司地址: 河北省唐山市新华西道21号

电话总机: 0315-7759745/6/7/8

销售热线: 0315-2833937/总机转800

E-mail: 981236635@qq.com

网 址: <http://www.tsdfyb.com>

邮 编: 063012

传 真: 0315-2814564

售后服务: 15931502303

本公司保留对产品外观、规格、软件及其他设计的改进和改变的权利，恕不另行通知。所有产品图片仅供参考，请以产品实物为准。

2018年2月版

**唐山大方汇中仪表有限公司**
TANGSHAN DAFANG HUIZHONG INSTRUMENT CO.,LTD.

目 录

1 序言	1
2 流量计简介	2
3 转换器安装	4
4 传感器安装	5
5 电气连接	7
6 转换器操作说明	9
7 维修注意事项及常见故障判断	15
附表 RS485通信协议	16

1 序 言

◆ LZD127矿用隔爆兼本安型流量计是以“法拉第电磁感应定律”为原理，测量圆形管道内液体流量的**电磁流量计**。它整个设计符合GB3836.1-2010、GB3836.2-2010和GB3836.4-2010爆炸性环境的要求。可安装使用于煤矿井下等有爆炸性危险的场所。

执行标准：

◆ 生产标准执行唐山大方汇中仪表有限公司企业标准Q/DF004-2017《矿用隔爆兼本安型流量计》；

防爆标准符合GB3836.1-2010、GB3836.2-2010和GB3836.4-2010爆炸性环境的要求；

仪表性能执行唐山大方汇中仪表有限公司企业标准Q/DF004-2017《矿用隔爆兼本安型流量计》；

出厂检定执行中华人民共和国国家计量检定规程JJG1033-2007《电磁流量计》。

◆ LZD127矿用隔爆兼本安型流量计的型式批准证书号为：2007F176-13。

◆ LZD127矿用隔爆兼本安型流量计通过“MA”认证。

◆ 安全标志编号：MAK110035~MAK110042

◆ 防爆合格证号：CMEcC17.0729

◆ 防爆型式：**矿用隔爆兼本质安全型**

◆ 防爆标志：Exd[ib]IMb

重要提示：

在使用本仪表前请认真阅读本说明书，并妥善保管好本说明书以便日后查阅。

关于流量计：

本仪表的测量介质是导电性的液体或液固两相介质，其电导率不能低于 $5\mu\text{s}/\text{cm}$ (相当于软化水的电导率，一般的自来水、原水的电导率约为 $100\mu\text{s}/\text{cm} \sim 500\mu\text{s}/\text{cm}$)。因此各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、聚合物、污水、清水、自来水等都可以用电磁流量计测量。而非导电介质如纯酒精、纯丙酮、油类物质等不能用电磁流量计测量。

测量介质中不能含有较多的铁磁物质和大量气泡。使用中应保证测量管内充满液体，以免影响计量的准确性，并定期清除测量管内的结垢。

2 流量计简介

2.1 工作原理

电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。导电体在磁场内运动时，在与磁场方向和运动方向相互垂直的导电体两端，产生感应电动势。感应电动势的大小与导电体运动速度和磁感应强度大小成正比。

在下图中，当导电流体以平均流速 V (m/s)通过装有一对测量电极的内径为 D (m)的绝缘管时，并且该管处于一个均匀的磁感应强度为 B (T)的磁场中，这对电极会产生同时垂直于磁场方向和液体流动方向的感应电动势(E)。

由电磁感应定律可写做(1)式:

通常，体积流量可以写作

$$q_v = \frac{\pi D^2}{4} V \quad (m^3/s) \dots\dots\dots(2)$$

由公式(1)和(2)可得到:

$$q_v = \frac{\pi D E}{4B} \text{ (m}^3/\text{s}) \dots\dots\dots(3)$$

因此感应电动势可表示为：

当B是个常数时，公式(3)中 $\frac{\pi D}{4B} = k$ ，

公式(3)改写为: $q = kE$ (m^3/s)

因此，流量 q 与感应电动势 E 成正比。

2.2 使用环境

- 大气压力: (86~106)kPa;
 - 工作环境温度: (-10~+40)℃;
 - 平均相对湿度: ≤95%(+25℃);
 - 含有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下等场所;
 - 无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性气体的场所;
 - 无强烈振动冲击的环境;
 - 无强磁场干扰的环境。


The diagram illustrates the principle of an electromagnetic flowmeter. A blue rectangular converter unit on the left contains a digital display and several connection terminals. A large cylindrical probe is positioned below it. The probe has two main sections: a top section labeled '激磁' (Excitation) and a bottom section labeled '电磁传感器' (Electromagnetic Sensor). The probe is inserted into a pipe. Inside the pipe, there is a circular cross-section with a diameter labeled 'D'. A magnetic field 'B' is indicated as passing through this cross-section. The probe's top section contains a coil labeled 'E'. The probe's bottom section contains a sensor labeled 'V'. A signal line connects the probe's bottom section to the converter unit. A ground symbol is shown at the bottom center.

$\frac{D}{B} = k$,

电磁流量计工作原理图


2.3 技术指标

2.4 仪表选型



3 转换器安装

3.1 转换器外形尺寸及安装方法



3.2 转换器安装注意事项

- a、转换器禁止安装在强烈振动场合。
- b、禁止安装在有大量腐蚀性气体环境。
- c、不要和变频器等污染电源的设备共用一个交流电源。

4 传感器安装


4.1 安装位置选择

水平管道 安装在稍稍上升的管道区。	
敞口灌入或排放 在管道的低段区安装仪表。	
长管线 总是在流量计的下游安装控制阀和切断阀。	
落差管 落差超过5m(16英尺)长的管道，在流量计的下游最高位置上装自动排气阀(防止真空)。	
泵 决不能在泵抽吸侧安装流量计(防止真空)。	
重污染液体 流量计安装在旁路上，以便在不中断系统工作情况下排空与清洗流量计。	
大口径流量计 为降低安装难度，应在大口径流量计(DN200以上)安装管线上加接弹性管件。	
异径管 流量计上下游管道为异径管时，异径管中心锥角应小于15°。	
明渠或非满管管道 1、流量计安装位置应低于明渠底部以保证流量计满管。 2、安装排污阀(在管道最底处)及清洗孔，以便在必要时排放沉淀物及清洗流量计测量管。 3、为降低安装难度，在流量计下游安装弹性管件。	

4.2 安装注意事项

- a. 传感器可水平或竖直安装。对于磨损性介质最好采用竖直安装，液体自下而上流动。
- b. 对于含固体颗粒的介质为避免在低流速或静止时，固体颗粒在测量管内沉淀，影响电极测量精度，最好采用竖直安装。
- c. 如果水平安装，必须保证管道内充满液体，以避免由气穴而产生电极断路。
- d. 管道内径应与传感器法兰端内径保持一致，以避免由节流产生旋涡流现象。
- e. 安装环境应远离强磁场设备、电焊机、变频器等电气干扰源，以防干扰。
- f. 传感器上游应有不少于5DN长度的直管段，若上游有非全开的闸门和调节阀，则连接闸阀和传感器之间的长度应增加到10DN，下游直管段长度一般 $\geq 3DN$ 即可。(DN指管道公称通径)
- g. 传感器应尽可能避免安装在管内有负压的地方。
- h. 安装流量计传感器时，连接两个法兰的螺栓应注意均匀拧紧，否则容易损坏内衬，最好用力矩扳手。

4.3 传感器结构及尺寸图




管径DN (mm)	公称压力 (MPa)	外形尺寸(mm)					
		H	L	D	D1	n-d	b
25	4.0	220	200	115	85	4-Φ14	16
50	2.5	242	200	165	125	4-Φ18	22
80	2.5	275	250	200	160	8-Φ18	24
100	1.6	295	250	220	180	8-Φ18	24
	2.5	300	250	230	190	8-Φ22	26
150	1.6	355	300	285	240	8-Φ22	26
	2.5	363	300	300	250	8-Φ26	28
200	1.6	410	350	340	295	12-Φ22	28
	2.5	420	350	360	310	12-Φ26	32
250	1.6	488	450	405	355	12-Φ26	30
	2.5	498	450	425	370	12-Φ30	32
300	1.6	520	500	460	410	12-Φ26	30

注：除上述公称压力外，可定制其他高压传感器，请在订货时说明，外形尺寸另附。


5 电气连接

5.1 仪表接线及说明

严禁仪表带电开盖，接线时必须切断电源！




转换器接线端子



L+、N-	仪表供电电源, AC 127V(波动范围95V~140V), 50Hz
FG	电源保护地
COM	仪表信号输出公共地端
(4~20)mA	有源电流输出, 输出模式包括(0~20)mA、(0~24)mA和(4~20)mA, 正、负不可接反。
RS485	仪表RS485通信及打印机输出共用端口, A、B不可接反。通信速率可调, 支持(1200~115200)bps; 支持DF协议、modbus协议或第三方协议。
Pulse	频率信号输出端,O为有源输出正,N为无源OC输出正,脉冲负端接COM端子。
AlarmH	上限报警, OC输出, 注意正负, 常开或常闭状态可调。
AlarmL	下限报警, OC输出, 注意正负, 常开或常闭状态可调。
X、Y	励磁线, 转换器X、Y与传感器X、Y一一对应连接, 不可接错。
S1、G、S2	信号线, 转换器S1、G、S2与传感器S1、G、S2一一对应连接, 不可接错。
P、P1、P2	接励磁线及信号线屏蔽层。


5.1.1 信号输出接线方法

a、频率输出无源OC方式接线图如下：




b、上、下限报警OC输出接线图：

(1)、输出接光电耦合器(如PLC的某些DI模块等)：



(2)、输出接继电器：



5.2 接线注意事项

- 必须严格按照传感器与转换器对应关系对号接线。
- 信号线应尽量避免与大电流动力线平行敷设。
- 接线端子必须拧紧。
- 接线完毕，应将仪表出线孔的螺丝套旋紧，使之密封，防止潮气与有害气体的侵蚀。
- 仪表引出接地线必须与金属管道或接地装置良好连接。
- 不使用的接线孔必须用接线孔内的挡板等零件锁紧密封。
- 除需接入电源线和信号线外，不准随意打开仪表盖。

5.3 传感器接地


特别提示：仪表接地线的连接质量，直接影响仪表的测量精度和工作稳定性，所以要求使用单位高度重视，一定要将仪表接地线与管道系统良好连接，并定期进行检查，防止松动、氧化。

- 仪表安装在金属管道上，一般金属管道本身接地良好时，可将仪表直接通过法兰螺栓连接到金属管道上，专用接地线可省略。
- 仪表安装在非金属管道上，必须设置专用接地线。可将接地线通过金属法兰螺栓使仪表良好接地。(注：接地线截面积 $\geq 6\text{mm}^2$ ，接地电阻 $<10\Omega$ 。)
- 对于现场环境比较恶劣的管段，由于外界干扰较大，也需要设置专用接地线。


6 转换器操作说明

6.1 转换器显示及键盘示意图

6.1.1 转换器显示及键盘示意图



6.1.2 显示界面示意图(在主显示界面下按“↑”、“↓”键切换显示界面)



6.2 键盘操作说明

LZD127矿用隔爆兼本安型流量计的键盘由六个功能键组成，配合使用以完成仪表各参数的查询及设置。如6.1图所示，按键为磁感应键(另有六个机械按键，需打开视窗操作)，磁感应键无需打开视窗，用专用磁棒操作，磁棒在图示位置接近、离开一次完成一次按键。仪表另可选配遥控器，遥控器按键与仪表按键功能一致。

- “M”：菜单键，测量界面下，按此键进入菜单界面，完成操作后，按此键退回测量界面。
- “↑”：上移键，流量曲线界面下，按此键返回流量测量界面；菜单界面下，光标向上移动或向上翻页；置数模式下数字增加一。
- “↓”：下移键，流量曲线界面下，按此键进入流量曲线界面；菜单界面下，光标向下移动或向下翻页；置数模式下数字减小一。
- “S”：停止键，测量界面下，按此键停止测量；流量曲线界面下，按此键停止显示。
- “<”：左移键，流量曲线界面下，按此键向左移动光标；菜单界面下，光标向左移动或向左翻页；置数模式下数字减小一。
- “>”：右移键，流量曲线界面下，按此键向右移动光标；菜单界面下，光标向右移动或向右翻页；置数模式下数字增加一。

“ \vee ”：下移键，测量界面下，按此键进入流量曲线界面，如6.1图所示，横轴表示时间，纵轴表示流量，左上角数值表示仪表当前量程；

菜单界面下，光标向下移动或向下翻页；置数模式下数字减小一。


“ $<$ ”：左移键，菜单界面下，返回上级菜单；置数模式下，光标向左移动。

“ $>$ ”：右移键，置数模式下，光标向右移动。

“S”：确认键，菜单界面下，进入下一级菜单，或执行操作并返回上级菜单；置数模式下，保存设置并返回上级菜单。

6.3 菜单构架

LZD127矿用隔爆兼本安型流量计采用全中文级联式菜单，操作一目了然，简单方便。测量界面下，按“M”键进入菜单，通过“ \wedge ”、“ \vee ”键选择要查看的信息，按“S”键进入下一级菜单。在能够修改参数的菜单下，配合“ \wedge ”、“ \vee ”、“ $<$ ”、“ $>$ ”键可修改相应参数，按“S”保存，按“ $<$ ”键返回上级菜单，退出菜单按“M”键。下图为LZD127矿用隔爆兼本安型流量计的菜单构成，其功能及说明详见“6.4菜单功能表”。



6.4 菜单功能表

基本设置	满量程	满量程： XXXX当前单位	设置电流输出、脉冲输出选择频率输出模式时的满度输出对应的流量值，最大值可设9999当前单位。	
	上限值	上限值： XXXX当前单位	设置上限报警流量值，当实际流量超过此值时发出报警信号，通过上限报警设置允许或禁止报警。最大可设9999当前单位。	
	下限值	下限值： XXXX当前单位	设置下限报警流量值，当实际流量低于此值时发出报警信号，通过下限报警设置允许或禁止报警。最大可设9999当前单位。	
	小流速切除值	小流速切除值： X.XXXm/s	当管内液体实际流速低于此设定值时，仪表流量显示0，防止停流时的流量扰动。可设范围(0.000~9.999)m/s。	
	阻尼系数	阻尼系数： XXXX	流量稳定指数，数值越大，仪表显示流量越稳定，但跟踪速度越慢；缺省值为5，可设范围0001~0100。	
	流向定义	流向定义： XXXX 设置 确定	正向 逆向	定义仪表正负流向，使仪表显示流向与实际相一致。
	流向选择	流向选择： XXXX 设置 确定	单向 双向	仪表单正向或正反向双向测量选择，设定单向测量时，只显示正向流量，当实际流向为负时，仪表显示0。
	单位设置	当前单位： XXX, XX 设置 确定	m3/h, m3	瞬时流量：立方米每小时；累计流量：立方米。
			m3/M, m3	瞬时流量：立方米每分钟；累计流量：立方米。
			L/M, L	瞬时流量：升每分钟；累计流量：升。
			L/s, L	瞬时流量：升每秒；累计流量：升。
			UG/M, UG	瞬时流量：加仑(美)每分钟；累计流量：加仑(美)。
报警设置	空管报警	空管报警： XXXX 设置 确定	当测量管道内无液体或液面低于两测量电极时，仪表显示屏提示“空管”。通过设置允许或禁止提示信息。(XXXX为当前报警设置状态，允许或禁止报警。)	
	励磁报警	励磁报警： XXXX 设置 确定	当未连接传感器或传感器励磁线断开时，仪表显示屏提示“励磁回路断开”。通过设置允许或禁止提示信息。(XXXX为当前报警设置状态，允许或禁止报警。)	
设置LCD	菜单密码允许	菜单访问密码： XXXX 设置 确定	为了防止无关人员操作仪表，可以设置访问仪表菜单时需输入密码。通过设置允许或禁止密码生效。(XXXX为当前菜单访问密码启用状态，允许或禁止使用菜单访问密码。)	
	设置菜单密码	菜单访问密码： XXXX	设置菜单访问密码，范围0000~9999。缺省密码：1000。	
设置LCD	对比度调整	LCD对比度： XXXX	设置仪表显示屏的对比度，对比度越高屏幕越清晰。范围0000~0100。缺省值50。	
	背光模式	LCD背光： XXXX 设置 确定	设置仪表显示屏的背光模式。触发模式下，当按键操作时，背光打开，10分钟后背光自动关闭；常亮模式下，背光始终打开。	

系统信息	计数值	计数值: XXXXXX	仪表测量状态监测值，数值波动越小，流量越稳定。空管状态时计数值为0。	
	零点值	零点值: ±XXXX 设置 确定	当管内液体实际静止时，通过零点校正后生成的数值。也可手动输入，范围-0200~+0200。此值为仪表重要参数，直接影响仪表测量精度，非专业人员禁止修改。	
	正负累计值	累计流量: Σ+ XXXXXXXXXXXX Σ- XXXXXXXXXXXX	显示仪表正向及负向的累计流量值，两个方向的流量分别累加，互不影响。	
	累计运行时间	累计运行时间: XX天XX小时XX分	仪表开机运行的累计时间。	
	仪表日期	仪表日期: 20XX·XX·XX 设置 确定	显示仪表当前日期，通过设置选项可调整日期。	
	仪表时间	仪表时间: XX: XX: XX 设置 确定	显示仪表当前时间，为24小时制，通过设置选项可调整时间。	
	掉电记录	掉电次数	掉电次数: XXXX次	仪表对断电事件进行监测，并记录断电次数，每断电一次，数值加1。
		掉电时间	XX XXXX.X当前单位 20XX.XX.XX XX: XX 20XX.XX.XX XX: XX XX天XX小时XX分	第一行左边两位数为记录的次序，右边为掉电时刻仪表的累计流量；第二行为仪表掉电时刻，记录为年月日时分；第三行为仪表上电时刻，记录为年月日时分；第四行为仪表从掉电到上电的时长，即掉电时长。共99组记录，记录满后自动覆盖最前边记录。
	软件版本	软件版本: Ver: X.XX	仪表软件系统的版本序号。	
	日累计	日总累计	20XX年XX月XX日 Σ+ XXXX.X当前单位 Σ- XXXX.X当前单位	显示从当前日期向前推移99天每天24时的累计流量，正、负累计流量单独统计。
		日净累计	20XX年XX月XX日 ε+ XXXX.X当前单位 ε- XXXX.X当前单位	显示从当前日期向前推移99天每天0时至24时，仪表的净累计流量，正、负累计流量单独统计。
	月累计	月总累计	20XX年XX月 Σ+ XXXX.X当前单位 Σ- XXXX.X当前单位	显示从当前月向前推移36个月每月最后一日24时的累计流量，正、负累计流量单独统计。
		月净累计	20XX年XX月 ε+ XXXX.X当前单位 ε- XXXX.X当前单位	显示从当前月向前推移36个月每月第一天0时至最后一天24时，仪表的净累计流量，正、负累计流量单独统计。
	年累计	年总累计	20XX年 Σ+ XXXX.X当前单位 Σ- XXXX.X当前单位	显示从当前年份向前推移10年每年最后一日24时的累计流量，正、负累计流量单独统计。
		年净累计	20XX年 ε+ XXXX.X当前单位 ε- XXXX.X当前单位	显示从当前年份向前推移10年每年第一日0时至最后一日24时，仪表的净累计流量，正、负累计流量单独统计。
输出组态	电流输出	报警设置	报警设置: XXXX 设置 确定	当电流输出断路或环境温度过高时，仪表将提示电流输出故障报警信号，通过设置来允许或禁止报警。(XXXX为当前报警设置状态，允许或禁止报警。)
		实时输出	电流输出值: XX.XXXmA	显示当前实际输出的电流值。
		输出范围	电流输出范围: X~XXmA 设置 确定	(4~20)mA (0~20)mA (0~24)mA 设定仪表电流输出范围，其上、下限分别对应仪表满量程流量及零流量。
		输出允许	电流输出: XXXX 设置 确定	通过设置来允许或禁止电流输出。(XXXX为当前输出设置状态，允许或禁止输出。)

RS485	通信站号	通信站号: XXXX	设定仪表通信站号，范围0000~0255。	
	通信速率	通信速率: XXXXXXbps 设置 确定	通信速率包括(1200、2400、4800、9600、19200、38400、76800、115200)bps，共八种可供选择，满足不同工况要求。	
	通信协议	通信协议: XXXXXX 设置 确定	DF协议	本公司自定义协议。
			Modbus	Modbus通信协议，详见附表。
			Meter-bus	计量仪器仪表专用通信协议。
输出组态	脉冲输出	脉冲输出模式: XXXX 设置 确定	脉冲当量: XXXX 设置 确定	脉冲当量缺省值，不同管径当量不同： D≤25 : 0.001 L/cp 25<D≤100 : 0.01 L/cp 100<D≤300 : 0.1 L/cp D>300 : 1 L/cp 默认值
			脉冲输出	脉冲当量值: X.XXXL/cp 自定义
			频率输出	分别对应流量为0时和流量为满量程设定时的频率输出。零流量频率范围(0000~9999)Hz，满量程频率范围(0000~9999)Hz。 零流量频率: XXXXHz
			满量程频率:XXXXHz	满量程频率: XXXXHz
			累计脉冲	每累计一个流量单位输出的脉冲数量，范围0.1~999.9。 累计脉冲数: XXX.Xcp/U
	报警输出	输出允许	脉冲输出: XXXX 设置 确定	通过设置允许或禁止脉冲输出。(XXXX为当前输出设置状态，允许或禁止输出。)
			上限值	上限值: XXXX当前单位 同“基本设置”中的“上限值”设置。
			上限报警	上限报警: XXXX 设置 确定 允许或禁止上限报警。(XXXX为当前报警设置状态，允许或禁止报警。)
			节点模式	节点模式: XXXX 设置 确定 设置上限报警输出节点模式，分为常开或常闭模式。(XXXX为当前节点模式设置状态。)
			下限值	下限值: XXXX当前单位 同“基本设置”中的“下限值”设置。
输出组态	下限报警	下限报警允许	下限报警	下限报警: XXXX 设置 确定 打开或关闭下限报警。(XXXX为当前报警设置状态，允许或禁止报警。)
			节点模式	节点模式: XXXX 设置 确定 设置下限报警输出节点模式，分为常开或常闭模式。(XXXX为当前节点模式设置状态。)
			即时打印	通过仪表RS485端口向外输出当前时间瞬时及累计流量值等信息。
	打印输出	定时打印	设定打印周期: XXXX分钟	按周期定时打印信息。定时周期范围(0001~1000)分钟。周期设为0000则关闭打印输出。

数据清零	正累计值	清除正累计值? 是 否	清零正向累计流量值。清除的数据不可恢复，请慎重。
	负累计值	清除负累计值? 是 否	清零负向累计流量值。清除的数据不可恢复，请慎重。
	累计时间	清除累计时间? 是 否	清零仪表累计运行时间。清除的数据不可恢复，请慎重。
	掉电记录	清除掉电记录? 是 否	清除仪表掉电记录。清除的数据不可恢复，请慎重。
	清零密码允许	数据清零密码: XXXX 设置 确定	仪表累积数据一旦清零将不可恢复，可以设置输入密码后方能进行操作。通过设置允许或禁止密码生效。(XXXX为当前清零密码启用状态，允许或禁止使用清零密码。)
	设置清零密码	数据清零密码: XXXX	设置数据清零密码，范围0000~9999。缺省密码：1234。
仪表校准	管内径	管内径: XXXXmm 设置 确定	被测管道的公称通径，包括DN3mm~DN3000mm共36种标准管径。管径为仪表重要参数，设定后禁止修改。
	零点校正	零点校正? 是 否	校正仪表零点，必须保证管道满管且流体静止。零点校正需专业人员操作。
	励磁频率	励磁频率: XXXXXHz 设置 确定	设置仪表励磁信号频率，包括(2、2.5、3.125、5、6.25、12.5、20、25)Hz共八种。修改需专业人员操作。
	传感器形式	传感器形式: 管段式 设置 确定	根据实际情况设置仪表传感器类型，包括管段式和插入式两种。出厂设定后，禁止修改。
	转换器系数	转换器系数: X.XXX	仪表重要参数，出厂前设定，禁止修改。
	传感器系数	传感器系数: X.XXX	仪表重要参数，出厂前设定，禁止修改。
	标定系数	标定总系数: XXX.X%	仪表经实流系统标定得出的参数，直接影响仪表精度，设定后禁止修改。
	线性调整	分系数1	分系数1: X.XXX
		分系数2	流量分段修正系数2，出厂前实流标定时设定，为仪表重要参数，设定后禁止修改。
		分系数3	流量分段修正系数3，出厂前实流标定时设定，为仪表重要参数，设定后禁止修改。
		分系数4	流量分段修正系数4，出厂前实流标定时设定，为仪表重要参数，设定后禁止修改。
		分系数5	流量分段修正系数5，出厂前实流标定时设定，为仪表重要参数，设定后禁止修改。
	设置出厂参数	设置出厂参数: 是 否	设置仪表初始化参数，出厂前设定，出厂后禁止操作。
	恢复出厂参数	恢复出厂参数: 是 否	恢复仪表初始化参数。在仪表工作异常时可执行此项操作。
	校准密码允许	仪表校准密码: XXXX 设置 确定	“仪表校准”各参数直接影响仪表精度，可以设置输入密码后方能进行操作。通过设置允许或禁止密码生效。(XXXX为当前校准密码启用状态，允许或禁止使用校准密码。)
	设置校准密码	仪表校准密码: XXXX	设置仪表校准密码，范围0000~9999。缺省密码：厂家保留。

7 维修注意事项及常见故障判断

注意事项：

维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的型号、规格、参数。仪表必须断电后再开盖。检修时应注意防止失爆(注意不要碰坏隔爆面、接线盒盖板的紧固、不得丢失引入装置中的密封圈、注意适当拧紧压紧螺母等)。本安产品不得与未经联检的设备相连接使用。

故障现象	故障判断
仪表无显示	a、检查电源是否接通； b、检查保险管是否完好； c、检查供电电压是否符合要求。
励磁报警	a、励磁接线X、Y是否开路； b、检查励磁线圈电阻值是否正常，如果正常，则转换器有故障。
空管报警	a、测量液体是否充满传感器测量管道； b、检查信号连线是否正确、连接是否可靠； c、检查地线是否连接牢固，并是否可靠接地； d、用导线将转换器信号输入端子三点短路，此时如果“空管”提示撤销，说明转换器正常，有可能是被测流体电导率低造成。
流量测量异常	a、流体是否充满被测管道； b、信号线连接是否正常； c、检查仪表管径、修正系数是否与出厂检定证书一致，或直接做“恢复出厂参数”设置。

附表 RS485通信协议

MODBUS通信协议

接口参数	波特率	数据位	停止位	检验位
	1200~115200可选,默认4800bps	8	1	无
格式	RTU			
功能码	04			

DF通信协议

通信接口类型	RS485串行通信接口				
	波特率	数据位	停止位	校验位	
	1200~115200bps可选, 默认4800bps	8	1	无	
命令	数据			字节数	
读取当前数据命令格式	2AH XXH 3AH 52H			4	
仪表返回当前数据格式	26H 3AH DDH~DDH ZZH ZZH ZZH			63	

表2 协议说明

地址	长度	参数	数据类型	小数点	单位	发送地址码
35002	2	瞬时流速	32位整型, 高位在前, 无符号。	5位	m/s	5001
35004	2	瞬时流量		3位		5003
35006	2	正累计流量		1位		5005
35008	2	负累计流量		1位		5007
35010	2	累计运行时间		无	分钟	5009

数 据	说 明
2AH	主站请求数据头。
XXH	仪表通信地址, 可选范围: 00H~FFH。
3AH	功能代码: 读取当前数据。
52H	主站请求数据尾。
26H	从站应答数据头。
DDH~DDH	从站应答当前数据内容, 共58个字节ASCII码。详见表3。
ZZH ZZH ZZH	3字节数据校验(DDH~DDH全部58个ASCII码对应数值的累加和, 以3字节ASCII码返回)。例如: DDH~DDH为58个ASCII码表示的“1”, 即58个字节31H, 则数据校验为1+1+1+…+1=58, 返回30H 35H 38H。

诊 断 信 息	
功 能 码	含 义
01	非法功能码
02	非法地址
03	非法数据
04	设备故障
05	确认
06	设备忙

表3 从站应答数据格式

位置	意 义	字 节 数	说 明
1~4	仪表通信地址	4	数值范围: 0000~0255。
5~8	流速(m/s)	4	此数值需要缩小1000倍为实际数值。
9	瞬时流量符号	1	“0” 表示正, “1” 表示负。
10~18	瞬时流量(m ³ /h)	9	此数值需要缩小1000倍为实际数值。
19~27	正累计流量(m ³)	9	此数值需要缩小10倍为实际数值。
28~36	负累计流量(m ³)	9	此数值需要缩小10倍为实际数值。
37~45	累计运行时间	9	单位: 分钟。
46~49	管径	4	管内径, 单位: mm。
50~53	量程(m ³ /h)	4	一般为实际流量最大值的1.2倍。
54	管内流体状态	1	“1” 表示非满管, “0” 表示满管。
55~58	小流速切除值(m/s)	4	此数值需要缩小1000倍为实际数值。