

#### DHR **电流传感器**(CS32)

### 1、产品描叙

本产品测量工频(40~100Hz)交流电流,对应输出直流电压、电流或 CANBUS2.0A标准帧,线性好,精度高,基本无温漂零漂,耐冲击,高可靠。主要应用于:

- 1) 电机工作电流检测: 电机起动过流过载保护: 电机短路电流检测。
- 2) 主回路与测量回路强/弱电之隔离采样,可直接与PLC等连接。
- 3) 检测, 反馈, 控制, 监视。


### 2、主要性能参数

型号	DHR-*** C5/C420					
输入	AC ***A					
输出	DC 0~5V/4-20mA					
输出限幅	DC 7.0V					
负载	≥10k Ω					
工作电源 $V_{\scriptscriptstyle C}$	DC24V(±5%)					
工作电流 $I_{c}$	≤20mA					
功耗	≤0.5W					
频宽	40~100Hz					
额定检测电流	$I_{pN} = 100A$					
线性范围	≥1.2 <i>I</i> <sub>PN</sub> `					
输出线性	$\pm$ 0.5% of $I_{_{PN}}$					
检测精度	$\pm$ 0.5% of $I_{\scriptscriptstyle PN}$					
响应速度	≤150ms					
工作湿度	不大于 95%					
工作温度	-25∼+75					
贮存温度	-40~+85					
耐冲击电流表						
额定电流 $I_{PN}$	25~100A	100~300A	300~500A	500~800A	800~1500A	1500~2500A
耐冲击电流 @ 1分钟	300A	600A	1000A	1600A	2000A	3000A

# 深圳市安贝尔科技有限公司


### 3、引脚说明及典型接线

- +: 24V 电源端
- -: 空脚
- M: 电压信号输出端
- G: OV(电源地、输出信号公共地)



注: 24V 可不接入传感器。

# 4、外形及安装结构



# 5、注意事项

- 1、输出端不可短接;为保证精度,二次仪表或终端控制电路输入阻抗应≥10KΩ。
- 2、本产品在有防爆等要求场合时,必须置于防爆箱/柜中。
- 3、本产品已内置过压/过流保护,以及开路/短路保护,并有输出限幅保护。