

## USB-7701 硬件说明书



### 声明：

本手册的版权归本公司所有，并保留所有的权利。本公司的权利，恕不另行通知。本手册的任何一部分未经过本公司明确的书面授权，任何其他公司或个人均不允许以商业获利目的来复制、抄袭、翻译或者传播本手册。订购产品前，请向本公司详细了解产品性能是否符合您的要求。产品并不完全具备本手册所描述的功能，客户可根据需要增加产品的功能，具体情况请跟本公司的技术员或业务员联系。本手册提供的资料力求准确和可靠。然而，本公司对侵权使用本手册而造成后果不承担任何法律责任。

### 安全使用常识：

- 使用前, 请务必仔细阅读产品用户手册。
- 当需要对产品进行操作时请先关闭电源。
- 不要带电插拔, 以免部分敏感元件被瞬间冲击电压烧毁。
- 避免频繁开机对产品造成不必要的损坏。

## 目 录

<b>第一章 产品介绍</b>	2
1.1 概述	2
1.1.1 USB/RS485/RS232多方式通讯接口	2
1.1.2 模块上96路可编程数字量输入/输出	2
1.1.3 模块上2路正交编码器	2
1.2 特点	3
1.3 一般特性	3
<b>第二章 安装与测试</b>	3
2.1 初始检查	3
2.2 跳线分布图	3
2.3 跳线设置	4
2.3.1 供电方式路线说明	4
2.3.2 终端匹配电阻路线说明	4
2.4 Windows2K/XP/9X下板卡的安装	4
2.4.1 软件的安装	4
2.4.2 硬件的安装	6
2.5 测试	6
2.5.1 数字量输入功能测试	7
2.5.2 数字量输出功能测试	7
2.5.3 编码器功能测试	7
2.5.4 232通讯功能测试	8
2.5.5 485通讯功能测试	9
<b>第三章 连接说明</b>	9
3.1 管脚分布图	9
3.1.1 管脚功能定义说明	9
3.2 数字量输入连接	10
3.3 数字量输出连接	11
<b>第四章 结构说明</b>	11

## 第一章 产品介绍

### 1.1 概述

USB-7701 既是真正即插即用 USB 的数据采集模块，也是 RS485/232 通讯方式的数据采集模块，因此无需再打开您的计算机机箱来安装板卡，仅需插上模块，便可以采集到数据。其输入的模拟信号由模块上的端子直接接入。USB7701 系列多功能数据采集模块适用于目前流行的 Windows 系列、高稳定性的 Unix 等多种操作系统以及专业数据采集分析系统 LabVIEW/LabWindowsCVI 等软件环境。USB-7701 系列带 96 路可编程数字量输入/输出，2 路正交编码器。

USB-7701 系列能够为不同用户提供专门的功能：

#### 1.1.1 USB/RS485/RS232 多方式通讯接口

USB-7701 系列除了可以使用 USB 方式进行数据采集，同时也可以使用 RS485/RS232 方式进行数据采集，此三种通讯方式不可以同时使用。

#### 1.1.2 模块上 96 路可编程数字量输入/输出

#### 1.1.3 模块上 2 路正交编码器

## 1.2 特点

总线类型: USB2.0/RS485/RS232

注: 出厂设置为 USB 方式通讯, 如果要使用 RS485/RS232 方式通讯必须将其模块设置成外供电方式。

### 数字量输入/输出:

输入通道: 96 路

输出通道: 96 路

电平方式: TTL 电平

注意: 本卡 IO 端口在断电情况下不得加载驱动能力大于 10mA 的高电平信号, 否则有可能造成板卡损坏

### 功耗:

外供电: 24V@50mA

USB 供电: 5V@150mA

外供电电压范围: 9~36V

## 1.3 一般特性

工作温度: 10°C ~ 40°C

相对湿度: 40% ~ 80%

存贮温度: -45°C ~ +150°C


外形尺寸: 213.9mm × 114.55mm × 38.2mm

## 第二章 安装与测试

### 2.1 初始检查

本卡包装盒内包含如下三个部分: 一块 USB-7701 系列采集卡, 一把一字螺丝刀, 一张内含板卡驱动、例程和说明书的光盘。打开包装后, 请您查看这三件是否齐全, 请仔细检查有没有在运送过程中对板卡造成的损坏, 如果有损坏或者规格不符, 请立即告之我们的服务部门或是经销商, 我们将会负责维修或更换, 取出板卡后, 请保留它的包装袋, 以便在您不使用时将采集卡保护存放。在您用手持板卡之前, 请先释放手上的静电 (例如, 通过触摸金属的物体释放静电), 不要接触易带表静电的材料, 比如塑料材料等。手持板卡时只能握它的边沿, 以免您手上的静电损坏面板上的集成电路或组件。

### 2.2 跳线分布图



## 2.3. 跳线设置

### 2.3.1 供电方式跳线说明 ---JP1



### 2.3.2 终端匹配电阻跳线说明 ---JP2


由于 RS485 是一种双绞总线连接方式，在 RS485 线的两端为了防止反射应配终端匹配电阻  $120\Omega$ 。终端电阻选择跳线 JP2，可以选择使用和不使用，短路为使用，开路为不使用。当通讯路离比较远或者外接模块比较多的情况下，建议使用此跳线，反之就可以不使用。




## 2.4 Windows2K/XP/9X 下板卡的安装

### 2.4.1 软件的安装


将 USB 插上计算机上，会出现硬件安装向导，如下图所示：




选择“从列表或指定位置安装（高级）”，并将随板卡所带的驱动光盘放在光驱内，点击“下一步”



上面下面的显示，选择“在搜索中包括下面的位置”然后点击“浏览”指定到中泰驱动光盘里的 USB7701 的文件夹，找到 USB7701.inf 的文件，再点击“确定”，然后再点“下一步”



点击“完成”驱动就已经安装完成。



检查 USB-7701 板卡驱动是否已经正常安装，可以到“设备管理器”里查看一下是否有“USB7000 系列数据采集卡”点开后里面有“USB7701”就证明其驱动已经正确安装。

#### 2.4.2 硬件的安装

将随机带的 USB 连接线与电脑及采集卡相连接，就可以了。

#### 2.5 测试

从随机带的驱动光盘中，找到 USB7701 的测试程序，双击打开，如下图所示



### 2.5.1 数字量输入功能测试

以第一组为例：将其选择为“输入”并将 5V 接入 DI01 管脚，1 通道的绿灯会被点亮，证明 1 通道有高电平输入；反之如果将 0V 接入，1 通道的绿灯会灭，证明 1 通道有低电平输入。



高电平输入



低电平输入

### 2.5.2 数字量输出功能测试

以第一组为例：将其选择为“输出”，1 通道的绿灯被点亮，通过万用表将检测到 1 通道会有一个 5V 的高电平，证明 1 通道输出为高电平；反之如果绿灯点灭，通过万用表将检测到 1 通道会有一个 0V 的低电平，证明 1 通道输出为低电平。




输出为高平



输出为低平

### 2.5.3 编码器功能测试

将两路编码器分接到板卡的 DI096、DI097、DI098、DI099，其中 DI096、DI097 为一组，DI098、DI099 为一组，旋转编码器，观察测试程序，如图所示：



初始化图




反向旋转图



正向旋转图

#### 2.5.4 RS232 功能测试

1. 将计算机 9 针串口的 2, 3, 5 脚分别与板卡的 RS232/485 口的 1, 2, 3 相连如下图所示



命令协议集如下：

##### @站号 R0

功能：设置所有数字量为输入，并读回数字量的输入值

返回值 “3A 30 30 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0D” “3A” 即 “:” 是前导符。“30 30.” 即 地址 00 “52” 即 R，“00.....00” 为显示的输入值，“0A” 即换行，“0D” 即回车。

##### @站号 RX (X=1~C)

功能：设置某一组的数字量为输入，并读回该组的输入值，X 为对应的组号，第一组组号=1，对应 1~8 通道，依此类推

返回值：“3A 30 30 52 00 0A 0D” “3A” 即 “:” 是前导符。“30 30.” 即地址 00 “52” 即 R，“00” 为显示的输入值，“0A” 即换行，“0D” 即回车。

**注意输出要用串口调试助手的 16 位输出模式**

##### @站号 W0X (X=00~FF)

功能：设置所有数字量为输出，每组的输出状态为 X 的值

例如：全部设置为输出高 “40 30 30 57 30 FF|”

##### @站号 WXY: (X=1~C, Y=00~FF)

功能：将 X 组数字量设定为输出并且输出 Y 指定的状态

例如：将第一组数字量设定为输出高：“40 30 30 57 31 FF”

**X=1~C 其对就 16 进制码为 31~43**

### 2.5.5 485 功能测试


- 将 485 通讯口的 A, B 分别与端子 RS232/485 的口的 A, B 相连接, (出厂默认为地址 0)
- 测试方法与 RS232 的测试方法一样, 不同的是 485 可以设置多个地址, 而 RS232 地址位可忽略。

## 第三章 连接说明

### 3.1 管脚分布图




3.1.1 管脚功能定义说明



管脚信号名称	管脚功能定义
DI01~DI096	数字输入/输出管脚, 其中 DI096、DI097、DI098、DI099 分别为两路编码器, 与其共用的管脚, 其中 DI096、DI097 为第一组编码器的输入; DI098、DI099 为第二组编码器的输入
DGND	数字量地


注意: 第十二组数字量, 如果使用其编码器功能, 必须将其设置为输入。

### 3.2 数字量输入连接及注意事项



**注意事项：**现场被测 TTL 信号最高电平不能高于+5V，否则会造成板卡损坏。

### 3.3 数字量输出的连接




**注意：**本卡 IO 端口在断电情况下不得加载驱动能力大于 10mA 的高电平信号，否则有可能造成板卡损坏

## 第四章 结构说明


- 1、材料：ABS757K 阻燃
- 2、净重：71g
- 3、外壳表面处理：火花纹
- 4、抗振动：17~500Hz, 1G PTP
- 5、抗冲击：10G/PEAK(11m sec)
- 6、工作温度：-20℃ ~ +70℃
- 7、外型尺寸：213.9[192.5]mm × 114.55[96.77]mm × 38.2mm

## 8、结构尺寸图：



## 9、安装说明书（装配图）


(1)




(2) 导轨安装说明




(3) 电源线固定说明



(4) USB 线固定说明



(5) 结构固定图



可通过螺钉将产品固定在物体表面