

8010 数字显示仪手册

## WEST8010 数字显示仪产品手册

# 目录

1操作模式	02
2 参数设置	
3 安装	
4 跳线	
5 硬件设置	
附录	15

## 1 操作模式

## 1.1 显示

显示仪前面板的显示及按键如图 1-1 所示:




图 1-1 面板及按键显示

## 1.2 参数显示

1、在正常状态下,仪表显示过程值,按功能键,仪表会循环显示报警、最大/最小值等内容,显示内容会因显示方式不同而有所差异,具体内容见下表


### 显示内容

方式 0	方式 1	方式 2	方式 3	方式 4
过程值	过程值	过程值	过程值	过程值
最大值	最大值	报警1值	最大值	最大值
最小值	最小值	报警2值	最小值	最小值
报警持续时间		报警3值	报警1值	报警持续时间
			报警2值	报警1值
			报警3值	报警2值
				报警3值

#### 2、显示内容

- 1)最大/最小值显示:按功能键,仪表会显示自上次复位以来仪表测到的最大/最小数值,同时,仪表最大/最小值指示灯会量;
- 2)报警持续时间显示:按功能键,直到参数代码区会显示E,仪表会显示自上次复位以来报警 1 持续的时间,格式分钟:秒。
- 3)报警值显示:按功能键,直到参数代码区会显示 I(A)、2、3, 仪表会显示报警 1、2、3的报警设定值。
- 3、输入故障显示

输入超过量程上限



输入低于量程下限



传感器断路

#### 4、冷端补偿显示

在热电偶输入时,如果禁止冷端补偿功能,参数代码区会显示 ≡ , 不显示温度单位。

5、最大/最小值/报警持续时间复位:

当仪表显示上述参数时,持续按上升或下降键 3 秒钟,上述参数会复位,仪表显示 — — — —。

6、自锁报警继电器复位:

在正常显示情况下,持续按上升或下降键 3 秒钟,自锁报警继电器 复位,仪表显示 — — — 。

#### 6.查看硬件代码及选件

同时按 , 参数代码区会显示 H, 主显示区显示仪表的硬件代码(如右), 按功能键, 参数代码区显示 O, 主显示区显示仪表选件代码, 代码含义见下表,按同样的键回到设置状态,



## 硬件代码表

数值	0	1	2	3	4	5	7	8
输入		RTD/mV	热电偶	电流	电压			
输出1		继电器						
输出 2	无	继电器		0~10V	4~20mA	0~5V	0~20mA	
输出3	无	继电器						变送器电源

#### 选件代码表

显示	nonE	r485	rrES
含义	无	RS485 通讯	数字输入

## 2参数设置

## 2.1 进入和退出

在仪表显示过程值时,同时持续按 3 秒钟,仪表设置指示灯亮,仪表进入设置状态,此时,按功能键,参数代码区循环显示仪表各个参数的符号,在主显示区显示参数的数值,此时用上升/下降键调整参数的数值;

在仪表显示过程值时,同时按 , 仪表设置指示灯灭,回到正常显示。

注:如2分钟内不进行任何操作,仪表将自动退出设置模式。


当 · · · · · · 当仪表上排 4 个小数点同时亮时,表明仪表的硬件配置曾经被更改,所有内部参数都恢复到出厂值,只要改变某个内部参数,显示即恢复正常。

## 2.2 参数代码表

表 2-1 内部参数一览表

参数名称	参 数 显	调整范围
	示	
报警1数值	1	量程下限~量程上限
报警1回差	_	1LSD~10% (满量程)
报警2数值	2	量程下限~量程上限
报警2回差		1LSD~10% (满量程)
报警3数值	3	量程下限~量程上限
报警3回差		1LSD~10%(满量程)
输入偏置	0	量程下限~量程上限
数字滤波	t	0~100 秒
小数点位置 (线性输入)	P	0~3
量程上限 (线性输入)	Н	-1999~9999
量程下限 (线性输入)		-1999~9999
变送输出上限	U	-1999~9999
变送输出下限	d	-1999~9999
显示方式	S	0~4

### 注:报警回差作用示意图




## 3. 安装


## 4.1 打开包装

- 1)打开控制器包装,检查控制器主机及其附件,附件包括安装夹具及防震垫圈。请将包装保存好以备将来使用。
- 2)检查控制器及附件有无损坏,如有,请立即通知送货人。

## 4.2 开孔尺寸



## 4.3 接线图



说明:

输出 1:报警输出 1,输出形式为继电器;

输出 2: 第二报警输出或或变送输出;

输出 3: 第三报警输出或 24V 变送器电源输出。

#### 4.3.1 电源

控制器的电源可以是 96~264VAC, 功率消耗大约为 4W。电源连接应用双刀开关,并加 1A 的保险。如果选用继电器输出方式并且继电器负载线路和电源相连,负载线路也应选用双刀开关并加相应的保险。

### 4.3.2 直流/交流 24V 供电

控制器可以选用 24VAC/DC 供电( 需特殊定货 ), 电源连接应用双刀

开关,并加315mA的保险。

#### 4.3.3 热电偶输入

热电偶连接时需选用正确的延长导线或补偿导线,接线时要注意热电偶的极性,并将冷端补偿功能启动。在走线时避免热电偶连线和动力线相交或平行;如果热电偶接地,只需1端接地;如果导线选用屏蔽线,也只需1端接地。

#### 4.3.4 RTD 输入

本控制器采用 3 线制 RTD 输入,导线要采用铜线,并且导线的电阻应小于 5 ;如果 RTD 为 2 线制,应将另外 2 接线端子短接。

#### 4.3.5 直流输入(见附录)

#### 4.3.6 数字输入

用于自锁继电器的复位,可以是节点输入或 TTL 电平输入。

TTL 输入: >2.0V----逻辑 1

<0.8V---逻辑2

### 4.3.7 继电器输出


2A 120/240VAC


- 4.3.8 直流输出(见附录)
- 4.3.9 RS 485 连接(见通讯)


## 4.内部跳线

## 4.1输入/输出类型选择

掉电后将控制器从表壳中取出,通过改变仪表中 CPU PCB 板及 PSU PCB 板上跳线端子的位置,可以改变仪表的输入/输出类型,CPU PCB 板及PSU PCB 的位置如右。跳线端子的位置如下:







#### 4.2 输入/输出及跳线位置

输入及输出 1			输出2和输	出 3
	跳线	PCB 板	输出类 型	跳线
输入			电压	LJ8
RTD	无		电流	LJ9
直流电压(mv)	无			
热电偶	LJ3	CPU PCB	1 19 1	JS
直流电流	LJ2		Z	
直流电压	LJ1		7-6	
输出1				
继电器	LJ5和LJ6			
SSR 驱动	LJ4和LJ7	PSU PCB		快(输出 2/3)

## 5 硬件设置模式


- 1)在仪表上电 10 分钟内,同时持续按 6 秒钟,仪表设置指示灯开始闪烁,仪表进入硬件设置状态,此时,按功能键,参数代码区循环显示仪表各个参数的符号,在主显示区显示参数的数值,此时用上升/下降键调整参数的数值,同时参数数值开始闪烁,表明参数值被修改,按功能键,仪表显示 SurE?,按上升键,确认。
- 2) 同时按 , 退出硬件设置状态
- 3) 硬件设置参数一览表

## 硬件设置参数一览表

<b>设什以且多数</b> 一见农								
参数名称	参数显示		调整范围					
硬件代码	Н	看硬件代码						
		nonE	无					
选件代码	0	r485	RS485 通讯					
		rrES	数字输入					
输入代码	r	看输入代码	•					
₩ ₩ ₩ ₩ ₩		P_H1	高报警					
报警1类型	AL1 灯亮	P_L1	低报警					
		nonE	无					
   报警 2 类型	AL2 灯亮	P_H1	高报警					
	7,338	P_L1	低报警					
		nonE	无					
   报警 3 类型	AL3 灯亮	P_H1	高报警					
	7.20 7.338	P_L1	低报警					
		A1nd	报警1输出/正动作					
		A1nr	报警1输出/逆动作					
   输出 1 用途	1	A1Ld	报警1输出/正动作、自锁					
制山「用速		A1Lr	报警1输出/逆动作、自锁					
		012d	报警 1/2 与输出/正动作					
		012r	报警 1/2 与输出/逆动作					
		A2_d	报警 2 输出/正动作					
		A2_r	报警 2 输出/逆动作					
		A3_d	报警3输出/正动作					
		A3_r	报警3输出/逆动作					
		012d	报警 1/2 与输出/正动作					
输出2用途	2	012r	报警 1/2 与输出/逆动作					
		013d	报警 1/3 与输出/正动作					
		013r	报警 1/3 与输出/逆动作					
		023d	报警 2/3 与输出/正动作					
		023r	报警 2/3 与输出/逆动作					
		rEcP	变送输出					
输出3用途	3	A2_d	报警 2 输出/正动作					
		A2_r	报警 2 输出/逆动作					
		A3_d	报警3输出/正动作					
		A3_r	报警 3 输出/逆动作					

WEST8010 数字显示仪产品手册

		012d	报警 1/2 与输出/正动作
		012r	报警 1/2 与输出/逆动作
		013d	报警 1/3 与输出/正动作
		013r	报警 1/3 与输出/逆动作
		023d	报警 2/3 与输出/正动作
		023r	报警 2/3 与输出/逆动作
			变送电源
波特率	b	1200/2400	/4800/9600
地址	A	1-32	
		ASCII	ASCII
   通讯协议	Р	Mbo	MODBUS 奇校验
<b>通机协议</b>		MbE	MODBUS 偶校验
		Mbn	MODBUS 无校验
冷端补偿		EnAB	允许
/マ畑でに云		di SA	禁止



## 4) 查看硬件代码及选件

同时按 , 参数代码区会显示 H, 主显示区显示仪表的硬件代码(如右), 按功能键, 参数代码区显示 O, 主显示区显示仪表选件代码, 代码含义见下表,按同样的键回到设置状态,



## 硬件代码表

数值	0	1	2	3	4	5	7	8
输入		RTD/mV	热电偶	电流	电压			
输出1		继电器						
输出 2	无	继电器		0~10V	4~20mA	0~5V	0~20mA	
输出3	无	继电器						变送器电源

#### 选件代码表

显示	nonE	r485	rrES
含义	无	RS485 通讯	数字输入

## A 产品技术指标

## A.1 通用输入

#### 简介

最大输入个数: 1

采样速率: 4次/秒

数字输入滤波: 时间常数 0.5 秒~100 秒 分辨率: 14 位 A/D , 比显示高 4 倍

输入阻抗: 100M (线性电流和电压除外)

隔离: 输入输出隔离 输入过程值偏置: ±输入量程

#### 输入类型表

类型	量程	代码	类型	量程	代码
R	0~1650	1127	K	-200~760	6726
R	32~3002	1128	K	-328~1399	6727
S	0~1649	1227	K	-200~1373	6709
S	32~3000	1228	K	-328~2503	6710
J	0.0~205.4	1415	L	0.0~205.7	1815
J	32.0~401.7	1416	L	32.0~402.2	1816
J	0~450	1417	L	0~450	1817
J	32~842	1418	L	32~841	1818
J	0~761	1419*	L	0~762	1819
J	32~1401	1420	L	32~1403	1820
T	-200~262	1525	В	211~3315	1934
T	-328~503	1526	В	100~1824	1938
T	0.0~260.6	1541	N	0~1399	5371
T	32.0~501.0	1542	N	32~2550	5324
RTD	0~800	7220*	RTD	0.0~100.9	2295
RTD	32~1471	7221	RTD	32.0~213.6	2296
RTD	32~571	2229	RTD	200~206	2297
RTD	-100.9~100	2230	RTD	-328~402	2298
RTD	-149.7~211.9	2231	RTD	-100.9~537.3	7222

#### WEST8010 数字显示仪产品手册

RTD	0~300	2251	RTD	-149.7~999.1	7223
直流	0~20mA	3413	直流	0~5V	4445
直流	4~20mA	3414*	直流	1~5V	4434
直流	0~50mV	4443	直流	0~10V	4446*
直流	10~50mV	4499	直流	2~10V	4450

#### \*出厂设置

#### 热电偶输入特性

标定: 兼容 BS4937, NBS125, 和 IEC584

断偶保护: 最大检测时间为2秒, 断路后控制输出为

0,报警显示为超量程。

RTD 输入特性

类型及连接: 3 线制 Pt100

标定: 符合 BS1904、DIN43760

导线补偿: 自动补偿 RTD 传感器电流: 150 µ A

断路保护: 最大检测时间为2秒,断路后控制输出为

0。RTD 输入时报警显示为欠量程:mV 输

入时报警显示为超量程。

线性直流输入特性

 量程上限:
 -1999~9999

 量程下限:
 -1999~9999

 最小量程:
 1 位 LSD

断路保护: 最大检测时间为2秒,断路后控制输出为

0. 输入报警显示为欠量程。(适用干

4~20mA , 1~5V , 2~10V)

A.2 数字输入(选项)

类型: 干接点接触或 TTL 电平;

干接点操作: 外部开关或继电器,接点断开=逻辑1(最

小阻值 5000 )接点闭和=逻辑 0(最大

阻值 50 );

TTL 电平: -0.6V~0.8V=逻辑 0; 2.0V~24V=逻辑 1

最大输入延迟1秒

(OFF-ON):

最小输入延迟1秒

(ON-OFF):

A.3 输出1

输出类型: 继电器(标准) SSR 驱动、固态继电器、

直流输出可选择。

继电器:

接触形式: 单刀双置(SPDT); 额定功率: 120/240VAC, 2A;

寿命: >500,000次(额定电压、电流);

隔离: 内部隔离。

A.4 输出2

**输出类型:** 继电器、直流输出;

继电器:

接触形式: 单刀双置 (SPDT); 额定功率: 120/240VAC, 2A;

寿命: >500,000次(额定电压、电流);

隔离: 内部隔离。

DC:

分辨率: 250ms 内 8 位 , 1s 内 10 位 , 1s 后大于 10

位;

更新速率: 每个控制周期;

范围: 0~20mA、4~20mA、0~10V、0~5V

带载能力: 0~20mA 最大 500 ;

4~20mA 最大 500 ; 0~10V 最小 500 ; 0~5V 最小 500 ;

隔离: 和其它输入/输出隔离;

输出选择方式: 跳线+代码。

A. 5 输出 3

**输出类型:** 继电器/变送器电源

继电器:

接触形式: 单刀双置(SPDT); 额定功率: 120/240VAC, 2A;

寿命: >500,000次(额定电压、电流);

隔离: 内部隔离。

变送器电源:

范围: 20-28V DC;

最大带载能力: 910 ;(20V@20VDC)。

A.6 报警控制

最多报警个数: 3。 最多输出个数: 3.

逻辑报警: 逻辑与和逻辑或。

A. 7 通讯

形式: RS485;

数据格式: ASCII/MODBUS;

地址范围: 1-32;

波特率: 1200/2400/4800/9600。

A.8 性能

测试环境:

标准:EN60546-1。环境温度:20 ± 2 。相对湿度:60~70%。

电源电压: 90~264VAC 50Hz ± 1Hz。

热电偶输入阻抗: <10。

导线电阻: <0.1 /线间电阻差值(PT100)

测试环境下的性能:

共模抑制: 264VAC, 50/60Hz 时>120dB。

串模抑制: 60/50Hz 时>500%。

DC 线性输入:

测量精度: ±0.25%×(满量程)±1LSD。 **热电偶输入:** ±0.25%×(满量程)±1LSD,

B型热电偶在 100 ~600 时精度下降。

线性度: 在任何一点好于±0.2 ;在1 范围好于±

0.5

冷端补偿: 好于±0.7

RTD 输入:

测量精度: ±0.25%×(满量程)±1位。

线性度: 在任何一点好于±0.2;在1 范围好于±

0.5

DC 输出:精度:

变送输出: ±0.25%(mA 输出 250 时;电压输出 2k

时);其它情况下±0.5%。

工作环境:

工作温度: 0~55。 储存温度: -20~80。 相对湿度: 20~5%。

电源电压: 90~264VAC(标准);20~50VAC、22~65DC(选

件)。

输入阻抗: 最大 1000 (热电偶)。 导线电阻: 最大 50 /线(PT100)。

在工作环境下的性

能:

温度稳定性: 量程的 0.01%/。

冷端补偿: 好于±1。 电源影响: 可忽略不计。 相对湿度影响: 可忽略不计。

传感器导线电阻影 热电偶 100 : <0.1%;

响: 热电偶 1000 : <0.5%;

热电阻 PT100 50 /线:<0.5%。

#### WEST8010 数字显示仪产品手册

A.9 环境参数

EMI 敏感性: 符合 EN50082-1:1992 和 EN50082-2:1995。 EMI 幅射: 符合 EN50081-1:1992 和 EN50081-2:1994。

安全条件: 符合 EN61010-1:1993。

电源: 90~264VAC 50/60Hz(标准);

20~50VAC 50/60Hz 或 22~65VDC (选件)。

功耗: 4W。

面板密封等级: IP66/NEMA4。

### A.10 物理参数

 深度:
 100mm;

 面板宽度:
 96mm;

 面板高度:
 48mm;

 安装:
 面板安装。

开孔尺寸: 92mm×45mm;

端子: 螺钉; 重量: <480g。

代理商:北京西曼自动化技术有限公司

地址:北京海淀学清路 16 号学知轩 1207 室

电话: 01082755948/49/50 传真: 01082755951

Email: <a href="mailto:sales@westmaninc.com">sales@westmaninc.com</a>
<a href="http://www.westmaninc.com/">http://www.westmaninc.com/</a>